А. П. Гаршин, С. М. Федотова

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ТОМ 2 ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ АБРАЗИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ

2-е издание, исправленное и дополненное

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Технологические машины и оборудование»

Авторы:

Гаршин Анатолий Петрович — доктор технических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры базовой подготовки иностранных граждан Института международных образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого:

Федотова Светлана Михайловна — кандидат технических наук, старший научный сотрудник. В период подготовки рукописн книги занимала должность заместителя главного техиолога абразивиого завода «Ильич», г. Санкт-Петербург.

Рецензенты:

Удалов Ю. П. — доктор химических наук, профессор кафедры общей химической технологии и катализа Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), действительный член Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова, заслужениый работиик высшей школы;

Радкевич М. М. — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии конструкционных материалов и материаловедения Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Гаршин, А. П.

T21

Материаловедение. В 3 томах. Том 2. Технология конструкционных материалов: абразивные инструменты: учебник для вузов / А. П. Гаршин, С. М. Федотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 426 с. — (Высшее образоваиие). — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-02123-3 (r. 2) ISBN 978-5-534-01949-0

Учебник «Материаловедение» состоит из трех томов. Во втором томе «Технология конструкционных материалов: абразивные инструменты» представлен систематизированный материал, позволяющий на его основе дать важные практические рекомендации машиностроительным предприятиям по использованию абразивного конкретных видов механической ннструмента и материалов для того или иного вида обработки (исходя из заранее определенных эксплуатационных характеристик инструмента).

Издание снабжено рисунками, таблицами, диаграммами.

УДК 621.92(075.8) ББК 34.638.7я73

Все права защищены. Никакая часть данной книги неможет быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-534-02123-3 (r. 2) ISBN 978-5-534-01949-0 © Гаршин А. П., Федотова С. М., 2016

© Гаршин А. П., Федотова С. М., 2016,

с изменениями

© ООО «Издательство Юрайт», 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Часть II. АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	
Глава 1. Характеристика абразивных инструментов	9
1.1. Виды связок	
1.2. Твердость	12
1.3. Структура абразивного инструмента	25
1.4. Уравновешенность абразивных кругов	
1.5. Прочность абразивного инструмента	
1.6. Тины шлифовального инструмента	36
Глава 2. Производство абразивного инструмента на керамической связке	4.4
2.1. Сырьевые материалы для производства керамических связок	
2.1.1. Полевоштатовое сырье и его заменители	
2.1.2. Фритты (стекла) и технология их изготовления	
2.1.3. Огнеупорные глины, каолины и их свойства	
2.1.4. Волластонит и его заменители	
2.1.5. Тальк	
2.1.6. Криолит	
2.2. Исследование и разработка керамических связок	
2.2.1. Связки для электрокорундовых материалов	
2.2.2. Керамические связки для карбида кремния	
2.2.3. Низкотемпературные керамические связки	172
2.2.4. Влияние качества сырьевых материалов на физико-	
механические свойства абразивного инструмента	175
2.2.5. Марки связок. Рекомендуемые области их применения	194
2.2.6. Керамическое сырье для производства связок и связки зарубежных фирм	205
2.3. Основы технологического процесса производства керамических связок	210
2.3.1. Сухой способ приготовления керамических связок и	
оборудование для их производства	
2.3.2. Мокрый способ приготовления керамических связок	
2.4. Клеящие вещества формовочных смесей (временные связующие)	
2.4.1. Характеристика в чеспину венноств	243

Глава 3. Технология изготовления абразивных инструментов на
керамической связке
3.1. Абразивные формовочные смеси
3.2. Приготовление полусухих формовочных смесей
3.3. Формование абразивных изделий
3.3.1. Дозирование формовочных смесей
3.3.2. Прессование
3.3.3. Прессы и формовочные агрегаты
3.3.4. Основные конструктивные особенности пресс-форм для
абразивного инструмента
3.3.5. Механизмы для выталкивания и съема изделий 322
3.3.6. Техника безопасности и производственная санитария
3.4. Термическая обработка абразивных изделий
3.4.1. Сушка абразивных изделий
3.4.2. Обжиг абразивных изделий
3.4.2.1. Методика расчета предельных скоростей нагрева,
охлаждения и времени выдержки абразивных заготовок 337
3.4.2.2. Характеристика печей для обжига абразивных изделий 356
3.4.2.3. Техника безопасности при обжиге абразивных изделий 374
3.5. Поточно-механизированные линии производства абразивных изделий
3.6. Механическая обработка абразивных изделий
3.7. Виды и причины брака абразивных изделий
3.8. Контроль качества, маркировка, хранение и упаковка абразивного инструмента
3.9. Апализ оборудования ведущих зарубежных фирм, применяемого для производства абразивного пиструмента

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный учебник состоит из трех томов. В первом томе «Материаловедение. Абразивные материалы» показаны лучшие достижения в области исследова-ния физико-механических свойств, технологии производства и областей применения абразивных материалов.

менения жоразивных материалов. Второй и третий тома объединены под названием «Материаловедение. Технология конструкционных материалов: абразивные инструменты» и включают девять глав: второй том — с первой по третью, третий — с четвертой по девя-

В первой главе приводится описание основных свойств абразивного инструмента, определяемых действующими ГОСТ и дается сравнение отдельных свойств отечественных абразивных инструментов со свойствами инструментов зарубежных фирм.

Глава два посвящена рассмотрению сырьевых материалов для производства керамической связки, исследованию и разработке состава керамических связок и рекомендуемые области их применения. Рассмотрены сухой и мокрый способы приготовления керамических связок и оборудование для их производства. Приводятся составы керамического сырья зарубежных фирм, используемого для производства керамических связок.

В третьей главе описываются технологии изготовления абразивного инструмента на керамической связке и дается детальный анализ оборудования ведущих зарубежных фирм для изготовления инструмента на керамической связке.

В четвертой главе рассмотрены методики и приборы, используемые для определения физико-механических и химических свойств сырьевых материалов, применяемых для изготовления керамической связки, а также описанию свойств самой связки.

в пятой главе дается характеристика абразивного инструмента специального назначения (например, для силового обдирочного шлифования) и сырьевые материалы для его производства, а также приводятся технологические схемы производства, эксплуатационные свойства и рекомендуемые области применения абразивного инструмента специального назначения.

Главы шесть и семь посвящены описанию технологии производства абразивного инструмента на органической связке (бакелитовой и вулканитовой). Рассмотрены процессы производства абразивного инструмента для скоростного обдирочного шлифования и отрезных абразивных кругов на этих связках,

получивших широкое распространение в технике, в том числе и в строительной индустрии.

В главе восемь приводится описание технологических схем производства однослойной и двухслойной абразивной шкурки (ленты) на бумажной и тканевой основах, а также на водостойкой основе. Приводится также характеристика оборудования для производства шкурки, виды изделий из абразивной шкурки и области их применения.

Девятая глава посвящена описанию производства специальных видов абразивного инструмента на органической связке: а) инструмент на связке из поливинилформаля и глифталевых смол; б) специальные сегменты на бакелитовой связке; в) свободно-складчатые круги из ткани.

Таким образом, в втором и третьем томе учебника представлены фактически результаты систематического исследования как отечественных, так и зарубежных авторов и фирм по вопросам технологии получения, изучению свойств и областей применения как самих абразивных материалов, так и изготовляемых из них абразивных инструментов на керамических и органических связках

Издание содержит систематизированный материал, позволяющий на его основе дать важные практические рекомендации машиностроительным предприятиям по использованию конкретных видов абразивного инструмента и материалов для того или другого вида механической обработки (исходя из заранее определенных эксплуатационных характеристик инструмента). Представленный именио в таком виде учебник может быть использован при обучении студентов вузов по направлению подготовки бакалавров и магистров образовательной области «Металлургия, машиностроение и материалообработка». Может также являться модулем в общем академическом курсе «Материаловедение в машиностроении», а также в отдельных случаях служить и в качестве самого академического курса по изучению абразивных материалов в машиностроении.

В результате изучения материалов учебника студент должен:

знать

- характеристику абразивных инструментов, включая виды связок, твердость, структуру абразивного инструмента, его прочность и типы шлифовальных инструментов (кругов, головок, брусков, сегментов);
- основы технологии производства абразивного инструмента на керамической связке, включая виды сырьевых материалов для подготовки керамических связок;
- виды и марки самих керамических связок, сырье для их приготовления, способы их приготовления и связки зарубежных фирм;
- методики, применяемые для определения физико-механических и химических свойств абразивных инструментов и керамических связок;
- специальные виды абразивного инструмента, включая инструмент для высокоскоростного шлифования, для автомобильной промышленности, для шлифования шариков подпинников и др.;
- основы технологии производства абразивного инструмента на органической связке, включая технологические схемы для обдирочного шлифования

при работе инструмента со скоростью 50 м/с и для чистового шлифования со скоростью 40 м/с, а также технологию изготовления инструмента диаметром 600—800 мм для обдирочного шлифования со скоростью 60—80 м/с и отрезные круги на бакелитовой связке;

- основные особенности производства абразивного инструмента на вулканитовой связке, включая исходные материалы, подготовку сырьевых материалов, оборудование для перемешивания компонентов связки, формование кругов, их вулканизацию и механическую обработку;
- характеристику отрезных и полировочных кругов на вулканитовой связке и производство абразивного инструмента на органической связке за рубежом;
- основы технологии производства абразивного инструмента на гибкой основе, включая технологию производства неводостойкой шлифовальной шкурки на бумажной и на тканевой основе, водостойкой шкурки на бумажной и тканевой основе, двухслойной шкурки на тканевой основе, микронной шлифовальной шкурки, области применения шлифовальной шкурки и различных видов изделий из нее, характеристики шлифовальной шкурки, выпускаемой за рубежом и в странах СНГ;
- основы технологии производства специальных видов абразивного инструмента на органических связующих, включая инструмент на основе связующего вспененного поливинилформаля, бакелитовой связке, шлифовальные сегменты и шевера, бруски для хонингования, инструменты на глифталевой связке, полировальные круги из тканевых материалов и корда;

уметь

- объяснить характеристику абразивного инструмента, включая виды связок, используемых для получения инструмента, твердость, структуру абразивного инструмента, его прочность и типы выпускаемого инструмента (круги, головки, бруски, сегменты);
- предложить технологическую схему производства абразивного инструмента, включая и специальные виды инструмента на керамической связке, используя знания основ технологии производства инструмента на керамической связки;
- предложить технологическую схему получения абразивного инструмента (кругов различного днаметра различного размера) на органической связке для обдирочного шлифования, работающих с различными скоростями от 40 до 80 м/с;
- объяснить основные особенности производства абразивного инструмента на вулканитовой связке, используя материал, изложенный по теме «Производство абразивного инструмента на вулканитовой связке» в главе семь настоящего учебника;
- предложить технологическую схему производства абразивного инструмента на гибкой основе, включая все необходимые технологические операции для всех видов инструмента на гибкой основе на отечественных предприятиях и зарубежных фирмах, используя данные, изложенные в главе восемь настоящего учебника;

решать конкретные задачи по выбору абразивных материалов и инструментов для конкретного вида механической обработки металлических изделий и изделий из сплавов, керамики, дерева, кожи и др., давать конкретные режимы изготовления абразивных инструментов на керамической и органической связке:

владеть

- знанием основных характеристик абразивных материалов, включая структуру инструмента, виды связок, на которых изготовляется инструмент, твердость инструмента, его типы и прочность;
- основами технологии производства абразивного инструмента на керамической связке, включая сырьевые материалы для производства керамической связки, влияния их качества на физико-механические характеристики инструмента, марки связок и рекомендуемые области их применения, основы технологии производства керамических связок и связки зарубежных фирм инструмента на их основе, методики, применяемые для определения физико-механических и химических свойств керамических связок и инструмента на их основе, а также специальные виды инструмента на керамической связке;
- основами технологии производства абразивного инструмента на органической (бакелитовой) связке, включая исходные материалы, расчет рецентуры, технологические схемы производства кругов для обдирочного шлифования для различных диаметров и скоростей кругов;
- основами техпологии абразивного инструмента на органической (вулканитовой) связке, включая оборудование для приготовления связки, подготовку сырьевых материалов и абразивных формовочных смесей, формование абразивных инструментов и их вулканизацию, механическую обработку и контроль качества, технологию получения отрезных и полировальных кругов на вулканитовой связке и производство аналогичного инструмента за рубежом;
- основами технологии абразивного инструмента на гибкой основе, включая технологии производства неводостойкой шлифовальной шкурки на бумажной и тканевой основе, водостойкой шкурки на бумажной и тканевой основе, однослойной на тканевой основе, двухслойной на тканевой основе, двухслойной водостойкой для обработки экранов кинескопов и микронной шлифовальной шкурки, изделия из шлифовальной шкурки, их производство и области применения, а также владеть знанием и возможностью сравнивать выпуск шлифовальной шкурки за рубежом и в странах СНГ;
- основами технологии производства специальных видов абразивного инструмента на органических связующих, включая технологию производства абразивного инструмента на основе связующего вспененного поливинилформаля, высокопористого инструмента на бакелитовой связке, шлифовальных сегментов, абразивных брусков для хонингования, инструментов на глифталевой связке, шлифовальных шеверов на органических связках и полировальных кругов из тканевых материалов и корда;
- знаниями теории и умением решать ряд практических задач по всему курсу «Материаловедение. Технология конструкционных материалов: абразивные инструменты».

ЧАСТЬ ІІ

АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Глава 1

ХАРАКТЕРИСТИКА АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Абразивным инструментом называют инструмент, предназначенный для абразивной обработки, у которого в качестве режущих элементов используются шлифовальные зерна, прочно соединенные связующим веществом, называемым связкой.

Чтобы обеспечить обработку поверхности детали, абразивные зерна должны быть прочными и более твердыми, чем обрабатываемый материал, выдерживать достаточную силу прижима к детали и внедрение зерен в обрабатываемую поверхность.

При металлообработке абразивным инструментом необходимо добиваться высоких показателей по точности получения сложных профилей и по качеству поверхности с одновременным снятием относительно большого количества металла в единицу времени. При этом абразивный инструмент должен иметь механическую прочность, чтобы выдержать достаточно высокие нагрузки при его вращении и врезании в обрабатываемый материал.

Промышленность нашей страны в соответствии с существующими ГОСТами, ОСТами и ТУ выпускает большое число типоразмеров абразивных инструментов как по форме и размерам, так и по техническим характеристикам. Поэтому в процессе создания технологических процессов абразивной обработки деталей применение абразивного инструмента практически сводится к выбору его типовых форм и размеров, а также к определению оптимальных характеристик в соответствии с условиями эксплуатации.

К основным характеристикам абразивного инструмента относятся:

марка абразивного инструмента и зернистость абразива, из которого изготовлен инструмент;

марка связки, удерживающая зерна абразивного материала в инструменте в процессе обработки деталей;

твердость инструмента, характеризующая прочность удержания абразивных зерен в связке;

структура, определяющая объем, занимаемый абразивным зерном в инструменте;

форма и размеры; уравновешенность инструмента.

1.1. Виды связок

В производстве абразивного инструмента применяют два вида связок: неорганические (минерального происхождения) и органические. Среди неорганических связок различают керамические (обозначаются буквой "К" в России и буквой "V" — за рубежом), магнезиальные (обозначаются "М" в России и "МG" — за рубежом) и силикатовую связки [1].

К органическим связкам относятся бакелитовая (обозначается буквой "Б" в России, за рубежом — "В"), вулканитовая (обозначается в России буквой "В", за рубежом — "R"), глифталевая ("ВЕ"), эпоксидная, поливинилформалевая и полиэфирная связки (не имеют специального обозначения).

Керамическая связка представляет собой, как правило, многокомпонентные смеси, составленные из взятых в определенных пропорциях измельченных сырьсвых материалов: огнеупорных глин или каолина, полевого шпата, стекол (фритт) различного химического состава, талька, криолита и ряда других материалов.

Керамические связки благодаря своим свойствам — водостойкости, химической стойкости, жесткости и сравнительно высокой прочности на разрыв — широко распространены и применяются для изготовления всех типов абразивного инструмента. Они обеспечивают достаточно высокую производительность инструмента, необходимую пористость, хорошо сохраняют его профиль и хорошо отводят тепло. Недостатком керамических связок является их хрупкость, которая делает абразивные инструменты чувствительными к ударной нагрузке. На керамических связках изготавливается абразивный инструмент для работы при окружных скоростях от 35 до 100—120 м/с.

Магнезиальная связка представляет собой магнезиальный цемент, образующийся на воздухе при смешивании каустического магнезита и раствора хлорида магния. Инструмент на магнезиальной связке имеет низкую механическую прочность; из-за высокой способности самозатачиваться шлифование кругами на магнезиальной связке проходит с малой теплоотдачей. Магнезиальная связка гигроскопична, поэтому абразивный инструмент на ее основе должен храниться в сухом помещении. На магнезиальной связке изготавливается абразивный инструмент для работы при окружных скоростях от 20 до 30 м/с.

Силикатовая связка, приготовляемая из смеси жидкого стекла с различными наполнителями (оксида цинка, мела, глины и др.), обладает достаточной прочностью, однако плохо смачивает абразивные зерна и слабо соединяется с их поверхностью. По этой причине круги на силикатовой связке имеют повышенный износ, хорошую самозатачиваемость и применяются в тех случаях, когда необходимо вести обработку при высокой температуре в зоне резания.

Бакелитовая связка состоит из жидких и порошкообразных фенолформальдегидных смол с наполнителями неорганической природы (криолит, пирит, алебастр и др.). Абразивный инструмент на бакелитовой связке обладает высокой прочностью на сжатие и ударной прочностью, превосходя по этим показателям инструмент на керамической связке. Высокая прочность бакелитовой связки позволяет абразивному инструменту работать при больших нагрузках и высоких скоростях резания (при армировании — до 100 м/с). Такие абразивные круги применяются для обдирочных и отрезных операций, при плифовании с большими нагрузками и высоким съемом металла. Бакелитовая связка оказывает также полирующее действие, что повышает качество обработки изделий. К недостаткам бакелитовой связки следует отнести ее невысокую стойкость к щелочным охлаждающим жидкостям (нежелательно применение для охлаждения растворов, содержащих щелочи более 1,5 %), низкую теплостойкость (происходит деструкция связки) при температуре 400-700 °С и проявление "ползучести" (увеличение объема под действием постоянной нагрузки).

Вулканитовая связка состоит в основном из синтетического каучука с различными добавками (сера, каптакс, тиурам и др.), а также с минеральными и органическими наполнителями, которые влияют на физико-механические и эксплуатационные свойства абразивных инструментов. На вулканитовой связке изготовляют жесткие и гибкие круги. Жесткие круги на вулканитовой связке обладают большей прочностью и упругостью по сравнению с бакелитовыми кругами и поэтому применяются для изготовления тонких кругов (десятые доли миллиметра при диаметре 150—200 мм), используемых при высоких окружных скоростях шлифования (до 50 м/с).

Вулканитовая связка обладает большим полирующим действием, чем бакелитовая связка, и обеспечивает высокий класс шероховатости обработки изделий. К недостаткам вулканитовой связки следует отнести ее низкую теплостойкость и высокую плотность, приводящую к размягчению связки с повышением температуры в зоне обработки изделия, вызывающей заволакивание пор и засаливание круга.

Елифталевая связка — продукт взаимодействия глицерина с фталевым ангидридом. Низкая теплостойкость (120 °C), невысокая твердость позволяют применять круги на глифталевой связке только для процессов полирования при рабочей скорости не выше 40 м/c.

Поливинилформалевая связка — синтетический полимер,

$$\begin{pmatrix} \begin{bmatrix} -\mathsf{CH} - \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH} - \mathsf{CH}_2 - \\ 0 - \mathsf{CH}_2 - \mathsf{O} \end{bmatrix}_n \end{pmatrix}$$

являющийся продуктом взаимодействия поливинилового спирта с формальдегидом — вспененный поливинилформаль. Другое название кругов на основе этой связки — поропластовые. Используются для полирования с получением шероховатости поверхности 0,63–1,0 мкм.

Эпоксидная связка — синтетическая смола, молекула которой содержит

эпоксидные
$$\binom{>C-C<}{O}$$
или глицериновые $\binom{-CH_2-CH-CH_2}{O}$ группы.

Полиэфирная связка — насыщенные растворы полиэфиров (R-O-CO-R) с малеиновой кислотой (HOOCHC=CHCOOH). Эти связки используются в основном для изготовления галтовочных тел, абразивных изделий, используемых во вращающихся барабанах и вибрационных контейнерах для очистки поверхностей и снятия заусенцев деталей малого размера.

1.2. Твердость

Под твердостью абразивного инструмента понимается сопротивляемость вырыванию абразивных зерен из поверхностного слоя инструмента под действием внешних усилий.

Твердостью пытаются оценить сопротивление поверхности абразивного инструмента усилиям шлифования, стремящимся ее разрушить. В случае механического воздействия показателем твердости инструмента считают его разрушение при определенных усилиях.

Твердость инструмента в значительной степени определяет производительность процесса обработки и качество обрабатываемой детали; она является комплексным показателем и изменяется в зависимости от соотношения количества зерен, связки и пор в конкретном инструменте.

На твердость абразивного инструмента влияют как содержание связки, вид связки, размер абразивных зерен, так и размер пор. При постоянных количествах связки и зернистости шлифовального материала твердость инструмента можно изменять за счет уплотнения. При одинаковой твердости можно получить круги с разной пористостью за счет изменения содержания зерна в единице объема, т. е. структуры инструмента.

Получение заданной твердости обеспечивается технологическими параметрами абразивного инструмента. Твердость — один из основных параметров характеристики абразивного инструмента, необходимых при выборе инструмента для конкретной операции абразивной обработки, и она должна быть оптимальной для определенной операции, обеспечивающей возможность затупившимся зернам вырываться из связки и тем самым вскрывать новые абразивные зерна, т. е. способствовать самозатачиванию абразивного инструмента. При высокой степени твердости затупившиеся зерна не будут своевременно вырываться из инструмента, что приведет к появлению прижогов. Следовательно, от твердости абразивного инструмента зависят качество обрабатываемой поверхности, частота правки шлифовальных кругов, производительность обработки.

Твердость абразивных инструментов относится к группе физических величин, с помощью которых определены лишь отношения типа "больше-меньше" ("тверже-мягче"). Существование подобных отношений вытекает из результатов теоретических и экспериментальных исследований и определяется соотношением количества шлифовального материала и связки, содержащихся в абразивном инструменте. В соответствии с действующими в России стандартами установлена единая шкала твердости абразивного инструмента (табл. 1.1).

Обозначения степеней твердости и глубины лунок в зависимости от марки абразивных материалов и их зернистостей

Степень	Материал	Глуби	Глубина лунок при давлении воздуха в камере прибора 0,05 МП для зеринстостей по ГОСТ 3647-80						
твердостн	инстру- мента	50	40, 32	25, 16	12,8	6, M40	M28, M20	М 14 и <	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	С	< 3,83,2	< 4,5-3,9	< 6,75,8	< 7,0-6,1	< 6,2-5,2	< 4,8	-4,2	
MI	A	< 3,8-3,2	< 4,5-3,9	< 6,7-5,8	< 6,5-5,5	< 6,0-5,1	< 4,7-4,0	< 2,8-2,2	
M2	С	< 3,2-2,6	< 3,9-3,3	< 5,8-4,9	< 6,1-5,2	< 5,2-4,6	< 4,2-3,6	< 4,2-3,6	
1012	A	< 3,2-2,6	< 3,9-3,3	< 5,8-4,9	< 5,5-4,7	< 5,1-4,4	< 4,0-3,4	< 2,2-1,8	
мз	С	< 2,6-2,1	< 3,3-2,8	< 4,9-4,0	< 5,2-4,2	< 4,6-3,9	< 3,6-3,0	< 3,6-3,0	
1013	A	< 2,6-2,1	< 3,3-2,8	< 4,9-4,0	< 4,7-4,0	< 4,4–3,7	< 3,4-2,8	< 1,8-1,4	
Глуб	ина лунок п	ри давлени	и воздуха і	в камере пр	ибора 0,15	МПа (ГОС	CT 3647-8	0)	
C1	C	< 3,4-2,9	< 4,2-3,6	< 4,9-4,3	< 5,1-4,7	< 5,0-4,6	< 4,5-4,2	< 4,5-4,2	
	Α	< 3,4-2,9	< 4,2-3,6	< 4,9-4,3	< 4,7-4,3	< 4,6-4,1	< 4, 1-3,6	< 3,8–3,4	
C2	С	< 2,9-2,4	< 3,6-3,1	<4,3-3,7	< 4,7-4,4	< 4,6-4,2	< 4,23,9	< 4,2-3,9	
	Α	< 2,9-2,4	< 3,6-3,1	< 4,3-3,7	< 4,3-3,9	< 4,1-3,7	< 3,6-3,2	< 3,4-3,1	
CTI	С	< 2,4-2,0	< 3,1-2,6	< 3,7-3,2	1 ' '				
<u> </u>	A	< 2,4-2,0	< 3,1-2,6	< 3,7-3,2	< 3,9-3,5	< 3,7-3,3	< 3,2-2,9	< 3,1-2,8	

 Π р и м е ч а н и е. A — электрокорундовые материалы, C — карбид кремния.

В соответствии с ГОСТ 18118-79 приняты следующие обозначения твердости абразивного инструмента:

ВМ (ВМІ, ВМ2) — весьма мягкий;

М (М1, М2, М3) — мягкий;

СМ (СМ1, СМ2) — среднемягкий;

С (С1, С2) — средний;

СТ (СТ1, СТ2, СТ3) — среднетвердый;

Т (Т1, Т2) — твердый;

ВТ (ВТ1, ВТ2) — весьма твердый;

ЧТ (ЧТ1, ЧТ2) — чрезвычайно твердый.

В градации степеней твердости цифры 1, 2, 3 характеризуют твердость в порядке возрастания.

За рубежом для обозначения степеней твердости применяются буквы латинского алфавита (табл. 1.2 и 1.3).

Как видно из табл. 1.3, в отличие от российских ГОСТов зарубежные фирмы разделяют абразивный инструмент по степени твердости на более широкие диапазоны. Так, в России применяются 16 степеней твердости, по американскому стандарту — 24, в Германии — 23, в Швейцарии — 25, в Японии — 21 и т. д. При этом обозначения твердости отличаются даже внутри одного подразделения. Так, например, в подразделении "очень мягкие круги" у фирмы Norton (США) семь степеней, у фирмы FAO (Германия) — четыре степени, у фирмы Noritake (Япония) — три степени и т. д.

Для контроля твердости абразивных инструментов используются механические и акустические методы.

Таблица 1.2 Ориентировочные обозначения степеней твердости отечественных и зарубежных инструментов

Россия		Зарубежные фирмы	Россия	Зарубежные фирмы	
Весьма мягкий	BMI	F	Среднетвердый	CTI	P
	BM2	G		CT2	Q
Мягкий	MI	Н		CT3	R
	M2	1	Твердый	T1	S
	M3	j]	T2	T
Среднемягкий	CM1	K	Весьма твердый	BT	U, V, W
• • •	CM2	L	Чрезвычайно твердый	чт	X, Y, Z
Средний	C	M			
-	C2	N	Ī		

в зарубежных фирмах [2]

Таблица 1.3 Принятые обозначения степеней твердости абразивных инструментов

		Степ	еиь твердо	сти абразив	ных инстр	ументов	
Страна, фирма	Чрезвы- чайно мягкие	Очень мягкие	Мягкие	Средние	Твердые	Очень твердые	Чрезвы- чайно твердые
США стандарт							
ANSI B74 13-1977							
NORTON	-	A, B, C, D, E, F, G	H, I, J, K	L, M, N, O	P, Q, R, S	T, U, Y, W, Z	Audi
CARBORUN-		A. B. C. D.	H, I, J, K	L, M, N, O	P. O. R. S	T, U, Y,	
DUM		E, F, G		. , .		w, z	
BAY STATE		C, D, E, F,	H, I, J, K	L, M, N, O	P, Q, R, F	T, U, Y,	
		G				W, Z	
Германия (стан-	-	D, E, F, G	H, I, Jot,	L, M, N, O	P, Qn, R,	T, U, V.	
дарт ФРГ DIN			K		S	W, X, Y, Z	
69 100)							
FAG Kugelfi- scher	-	C, D, E, F	H, I, Jot	K, L, M, N	N, O, P, O	T, U, V, W	seet
ATLANTIC DRESSER	A, B, C, D	E, F, G	H, I, Jot, K	L, M, N, O	P, Q, R, S	T, U, Y, W	X, Y, Z
NAXOS- UNION,	-	E, F, G	H, I, Jot, K	L, M, N, O	P, Qn, R, S	T, U, Y, W	X, Y, Z
FELDMUHLE							
DISKUS	A, B, C, D	E, F, G	H, I, Jot, K	L, M, N, O	P, Qn, R,	T, U, Y, W	X, Y, Z
Англия, UNI	-	E, F, G		L, M, N, O	P, Q, R, S	T, U, Y, W, Z	
Австрия, TYROLIT	******	D, E, F, G	H, I, J, K	L, M, N, O	P, Q, R, S	T, U, V, W	X, Y, Z
Швейцария, WINTERTHUR	A, B, C, D	E, F	G, H, J	K, L, M	N, O, P, Q	R, S, T	U, V, W, X, Y, Z

		Степ	ень твердо	стн абразив	ных инстр	ументов	
Страна, фирма	Чрезвы- чайно мягкие	Очень мягкие	Мягкие	Средние	Твердые	Очень твердые	Чрезвы- чайно твердые
Италия							
MOLEMAB	-	E, F, G, H	I, J, K, L	M, N, O	P, Q, R	S, T, U, V	
SAIPA			G, H, I.J, K			T, U, V, Z	<u></u>
FGM	~	~	G, H, I, J, K	L, M, N, O	P, Q, R, S	T, U, V, Z	aus.
Швеция,	-	C, D,		L, M, N, O	P, Qu, R,	T, U, W, Z	
SLIP NAXOS		E, F, G	H, I, J, K		S	·	
Япония NORITAKE	****	E, F, G	Н, І, Ј, К	L, M, N, O	P, Q, R, S		
NITTO		E, F, G	H, I, J, K	L, M, N, O	P, Q, R, S	X, Y, Z T, U, W, X, Y, Z	-
Индия, GRINDWELL NORTON LTD	AAAL	E, F, G	H, I, J	K, L, M, N, O	P. Q. R, S, T	U, V, W, X, Y, Z	etect.
Югославия, SWATI	***	E, F, G	H, I, J, K	L, M, N, O	P, R, S	T, U, W, Z	man.
Чехия,	мягкие	средне-	средние	средне-	R, S	T, U	V, W
CARBORUNDUM ELECTRITE	H, I, J	мягкие К. L	M, N	твердые (O, P, Q)			
Китай	сверх- мягкие D, E, F	мягкие G, H, J	средне- мягкие К, L	M, N	P, Q, R	S, T	Y, V

Механические методы состоят в том, что с помощью того или иного механического воздействия производится разрушение небольшого участка поверхности абразивного инструмента. Степени твердости инструмента соответствуют (в зависимости от вида разрушения и типа инструмента) либо геометрические параметры разрушенного участка поверхности, либо параметры его сопротивления разрушению при прочих равных условиях. В качестве механических воздействий применяются сверление и долбление участка поверхности инструмента, откалывание от нее куска материала, обкатывание роликом, качание в материале круга остроконечного штифта, обработка участка струей песка под давлением, выдавливание в поверхности инструмента углубления шариком или конусом, парапанье поверхности инструмента углубления шариком или конусом, парапанье поверхности алмазным конусом идр. Для контроля твердости абразивного инструмента в отечественной промышленности широко применяются в основном следующие три механических метода: пескоструйный (ГОСТ 18118—72), метод вдавливания шарика (ГОСТ 19202—73), метод вдавливания конуса (ГОСТ 21323—75).

Измерению твердости пескоструйным методом подвергаются абразивные инструменты из электрокорунда и карбида кремния на керамической, бакелитовой и глифталевой связках зернистостью 50 и менее (за исключением шлифовальных брусков зернистостью 12 и менее, а также шлифовальных кругов высотой менее 8 мм и зернистостью 12 и менее).

Контроль твердости пескоструйным методом основан на измерении глубины лунки, образующейся на поверхности абразивного инструмента, при разрушении ее струсй кварцевого песка, выбрасываемой в виде порции под определенным давлением из сопла пескоструйного прибора.

Для контроля твердости применяются две модели приборов — 909 (для определения твердости абразивных кругов диаметром от 400 до 1400 мм) и 910 (для кругов диаметром до 400 мм) (рис. 1.1).

Главным узлом пескоструйного твердомера является измерительная головка (рис. 1.2).

Метод вдавливания шарика распространяется на шлифовальные бруски всех форм и размеров, шлифовальные круги высотой не более 8 мм, зернистостью 12 и менее, на ке-




Рис. 1.1. Пескоструйный прибор для определения твердости абразивных инструментов (общий вид)

рамической и бакелитовой связках. При использовании метода вдавливания шарика измеряется глубина лунки, образующейся от вдавливания в тело инструмента стального шарика определенного диаметра под действием постоянной нагрузки.

Определение твердости абразивных инструментов методом вдавливания шарика производится на приборе типа "Роквелла" ТК-2 и ТК-2М с рычажным нагружением и механическим приводом (рис. 1.3 и 1.4) и оснащенных различными формами столов (рис. 1.5) под действием двух последовательно прилагаемых к нему нагрузок: предварительной нагрузки P_0 и общей нагрузки $P = P_0 + P_1$, где P_1 — основная нагрузка. По разности глубины h проникновения шарика в контролируемую поверхность под действием общей и предварительной нагрузок определяют степень твердости контролируемого инструмента (рис. 1.6).

Метод вдавливания конусом аналогичен методу вдавливания шарика, производится на приборе "Роквелла" и отличается тем, что в качестве рабочего наконечника применяется конус с углом при вершине 60°, изготовленный из твердого сплава ВК6. Схема измерения твердости шлифовальных кругов прибором ТКВ представлена на рис. 1.7.

Неразрушающий метод контроля твердости. К неразрушающему методу определения физико-механических свойств инструмента (твердости) относится акустический метод (ГОСТ 25961-83) [3, 4]. Настоящий ГОСТ распространяется на шлифовальные, обдирочные и отрезные круги, в том числе с упрочняющими элементами, абразивные бруски, шлифовальные сегменты




Рис. 1.2. Конструкция измерительной головки пескоструйного прибора:

1 — уплотнительные манжеты; 2 — сопло; 3 — измерительная игла; 4 — возлушная камера; 5 — клапан; 6 — шкала; 7 — резервуар; 8 — патрубок; 9 — песочная камера; 10 — селло; 11 — коническое сопло; 12 — абразивный инструмент




Рис. 1.3. Общий вид прибора типа "Роквелла" для определения твердости методом вдавливания шарика




Рис. 1.4. Конструкция прибора типа ТК-2 (разрез):

I— литой корпус; 2— механизм подъема; 3— барабан; 4 — маховик; 5— сменный стол; 6— ограничитель; 7— иаконечник; 8— направляющая втулка; 9— пружина; 10— шпиндель; 11— плавающая подвеска; 12— измерительный рычаг; 13— индикатор; 14— рычаг; 15— подвеска; 16— груз; 17— шток; 18— тросик; 19— рабочий кулачок; 20— червячный редуктор; 21— электродвитатель




Рис. 1.5. Форма столов для испытания твердости абразивных изделий: a — круглые бруски; δ — чашечные круги конической формы; δ — тарелки конические; δ — круги прямого профиля диаметром свыше 200 мм




Рис. 1.6. Положение шарика в зависимости от нагрузки при измерении твердости на приборе типа "Роквелла"




Рис. 1.7. Схема измерения твердости шлифовальных кругов прибором ТКВ

из электрокорундовых и карбидокремниевых шлифовальных материалов любой зернистости на керамической, бакелитовой и вулканитовой связках.

Стандарт устанавливает метод определения приведенной скорости распространения акустических волн C_p по значению которой определяется звуковой индекс (3И) инструмента.

Определение приведенной скорости распространения акустических волн C_j производится по результатам измерения частот собственных колебаний (ЧСК) изделий.

Сущность акустического метода заключается в измерении частот собственных колебаний круга с последующим переводом полученных результатов в параметр C_l характеризующий физико-механические свойства изделия, которые не зависят от его формы и размеров. Параметр C_l связан с модулем упругости E и плотностью ρ соотношением $C_l = \sqrt{E/\rho}$. Этот параметр имеет физический смысл и размерность скорости распространения упругих колебаний в материале изделия. Параметр C_l с одной стороны, зависит, от рецептуры абразивного изделия и технологии его изготовления и, с другой стороны, связан с эксплуатационными показателями инструмента. Значения C_l от 1800 до 7500 м/с охватывают практически все виды абразивного инструмента на керамической, бакелитовой и вулканитовой связках и могут определяться по единой методике независимо от абразивного материала, его зернистости, структуры круга, вида связки.

Для удобства пользования указанный диапазон C_t разбит на 29 интервалов с шагом 200 м/с так называемых звуковых индексов (ЗИ), например: 3И43 - 4200 - 4400, 3И45 - 4400 - 4600, 3И47 - 4600 - 4800 и т. д.

Неразрушающий метод контроля твердости абразивного инструмента проводят на приборе "Звук", основные технические характеристики которого приведены в табл. 1.4, а общий вид приборов ("Звук 203М" и "Звук 130") — на рис. 1.8 и 1.9.

Основные характеристики приборов типа "Звук"

Метод возбуждения колебаний	Тип прибора	Частотный диапазон, кГц	Под- диапазоны	Диапазон измеряемых частот, кГц	Погрешность измерения частоты, не более, %
	Звук 203М	от 0,022	0	От 0,022 до 0,040	±2,5
		до 17,441	1	От 0,033 до 0,060	[(до 100 Гц)
			2	От 0,050 до 0,090	
			3	От 0,075 до 0,134	
			4	От 0,112 до 0,202	
			5	От 0,168 до 0,302	
Метод			6	От 0,252 до 0,454	
свободных			7	От 0,378 до 0,681	
колебаний			8	От 0,567 до 1,021	
			9	От 0,851 до 1,531	J , , , ,
			10	От 1,276 до 2,297	± 1 (свыше
			11	От 1,914 до 3,445	100 Гц)
			12	От 2,871 до 5,168	
			13	От 4,307 до 7,752	
			14	От 6,460 до 11,628	
			15	От 9,690 до 17,441	
	Звук 202-01	От 0,90	1	От 0,90 до 1,80	
	(Звук 202),	до 11,00	2	От 1,40 до 2,80	
	Звук 203		3	От 2,22 до 4,44	±2
			4	От 3,50 до 7,00	
	<u> </u>		5	От 5,50 до 11,00	

Метод возбуждення колебаний	Тип прибора	Частотный диапазон, кГц	Под- диапазоны	Диапазон измеряемых частот, кГц	Погрешность измерения частоты, не более, %
	Звук 202-02,	От 0,30	1	От 0,30 до 0,60	
Метод	Звук 203-02	до 4,44	2	От 0,50 до 1,00]
свободных			3	От 0,90 до 1,80	±0,2
колебаний			4	От 1,40 до 2,80]
			5	От 2,22 до 4,44	
	Звук 130	От 0,5 до 500,0	Может быт		
			апазоном с	заданными границами частот	
	Звук 110М	От 0,5	. 1	От 0,50 до 2,50	
		до 500,0	2	От 1,50 до 15,0	
			3	От 12,00 до 120,0]
Метод			4	От 80,00 до 500,0]
вынуж-	Звук	От 5,0	Α	От 5,00 до 19,00]
денных	107-01	до 500,0	Б	От 14,00 до 50,00] ,,
колебаний	(Звук 107)		A · 10	От 50,00 до 190,00	± 3
			B · 10	От 140,00 до 500,0	
	Звук 107-02	От 0,5	Α	От 5,00 до 19,00	1
	Звук 107-03	до 50,0	Б	От 14,00 до 50,00	1
			A:10	От 0,50 до 1,90	1
			Б:10	От 1,40 до 5,00	1



Рис. 1.8. Прибор "Звук 203М" (общий вид)




Рис. 1.9. Прибор "Звук 130" (общий вид)

Ассортимент абразивного инструмента и применяемые приборы для определения звукового индекса (ЗИ) приведены в табл. 1.5.

Проверка твердости акустическим методом контроля в отличие от механических методов, основанных на разрушении поверхности инструмента, является физическим методом. В связи с этим степени твердости, определенные двумя методами, могут не совпадать.

Ориентировочное соответствие между звуковым индексом (3И) по ГОСТ 25961—83 и, например, твердостью абразивного инструмента на керамической связке по ГОСТ 18118—79 представлено в табл. 1.6.

Ассортимент абразивного инструмента и приборы, применяемые для определения звукового индекса

Вид и тип контролируемого абразивного инструмента	Тип и модификация приборов
Шлифовальные круги типа 1 и 5 наружным диаметром от 3 до 100 мм и круги из эльбора типа А8	Звук 130, Звук 110М, Звук 107-01 (Звук 107)
Шлифовальные круги типа 1, 3, 5 наружным диаметром от 100 до 250 мм, круги типа 41, 42, в том числе с упрочняющими элементами	Звук 130, Звук 110М, Звук 107-02, Звук 107-03
Шлифовальные и обдирочные круги типа 1, 3, 5 наружным диаметром свыше 250 мм, круги типа 6, 11, 12 на керамических связках, шлифовальные сегменты типа 3С, 9С	Звук 203-М, Звук 203, Звук 202-02
Шлифовальные круги типа 2 на керамической и бакелитовой связках, шлифовальные и обдирочиые круги типа 1 и 36 иаружиым диаметром свыше 250 мм типа 6, 11, 12; шлифовальные сегменты типа 3С, 9С на бакелитовой и вулканитовой связках	Звук 130, Звук 110М, Звук 107 (Звук 107-01 нли Звук 107-02)
Абразнвные бруски типа БП, БК $_{\rm s}$ и шлифовальные сегменты типа СП, 1С, 2С, 4С, 5С, 6С, 11С длиной до 250 мм	Звук-130, Звук 110М, Звук 107 (Звук 107-01 или Звук 107-02)

Таблица 1.6 Ориентировочные соотношения твердости, определенные двумя методами

	Значения ЗИ аб	разивных инструмеи	тов из различных ма	атериалов		
Степень Белый, ног преплости и легиро	Белый, нормальный и легированные	Зеленый карбид кремния	Белый, нормальный и легированиый электрокорунды и зеленый карбид			
	электрокорунды	зериистостью		ринстостью		
	зериистостью свыше 6	свыше 6	6-М40 менее М4			
MI	35; 37		33; 35	33; 35		
M2	39; 41	47; 49	37; 39	35; 37		
M3	41; 43	51; 53	41; 43	39; 41		
CM1	45; 47	55	43; 45	41; 43		
CM2	49	57	45; 47	43; 45		
C1	51	59	49	45; 47		
C2	53	59	49; 51	47: 49		
CTI	55	61	51; 53	49		
CT2	57	61	53	51		
CT3	59	63	55	53		
Ti	61	63	55; 57	MICA		
T2	61	_	57	_		
вт	63	ANY.				

С 1 января 2008 года вводится ГОСТ Р 52587—2006, который объединяет все методы определения твердости: пескоструйный, метод вдавливания шарика и метод вдавливания конусом. При этом твердость абразивного инструмента следует обозначать: F, G — весьма мягкий; H, I, J — мягкий; K, L — среднемягкий; М, N — средний; О, P, Q — среднетвердый; R, S — твердый; T, U — весьма твердый; V, W, X, Y, Z — чрезвычайно твердый (буквы характеризуют возрастание твердости внутри диапазона). Такое же обозначение твердости вводится и в ГОСТ Р 52710—2007 "Инструмент абразивный. Акустический метод определения твердости и звуковых индексов по скорости распространения акустических воли".

Акустический метод контроля твердости находит достаточно широкое распространение в зарубежных фирмах. В основном используются приборы типа Crindo Sonic, выпускаемые бельгийской фирмой J. W. Lemmens W. V., которые измеряют частоту собственных колебаний, возбуждаемых в изделии ударом, аналогично измерениям на приборе "Звук 203". Контроль производится в основном вручную с использованием различного рода приспособлений для установки изделия при контроле, в отдельных случаях — с использованием механизации подачи круга на измерительную позицию и с широким применением компьютерной техники.

Сравнительные испытания на фирмах приборов "Звук 203М" и Crindo Sonic показали, что использование прибора "Звук 203М" позволяет производить

контроль аналогично приборам Crindo Sonic.

Приборы типа "Звук 203М", "Звук 130", "Звук 110М" поставляются на экспорт и эксплуатируются фирмами Германии, Италии, Чехии, Индии, Швейцарии и др.

Твердость инструмента в значительной степени определяет производительность процесса обработки и качество обрабатываемой детали [5, 6].

Абразивные зерна по мере их затупления должны обновляться путем скалывания и выкрашивания частиц. При слишком твердом круге связка продолжает удерживать затупившиеся и потерявшие режущую способность зерна. При этом на работу расходуется большая мощность, изделия нагреваются (возможно их коробление), на поверхности появляются следы дробления, риски, прижоги и другие дефекты.

При слишком мягком круге зерна, не утратившие свою режущую способность, выкращиваются, круг теряет правильную форму, увеличивается его износ — в результате трудно получить деталь необходимых размеров и форм. В процессе обработки появляется вибрация, необходима более частая правка круга. Таким образом, в обоих случаях снижается интенсивность съема материала, повышается шероховатость поверхности обрабатываемого изделия.

На выбор твердости абразивного инструмента влияют следующие факторы: физико-механические свойства шлифуемого материала, значение площади контакта между инструментом и изделием, режим работы, мощность электродвигателя, состояние станка.

При выборе твердости круга необходимо руководствоваться следующими положениями:

твердые материалы скорее истирают абразивные зерна, затупляют их. Удаление затупившихся зерен скорее происходит в сравнительно мягких кругах. Поэтому для обработки твердых материалов следует применять мягкие абразивные инструменты, а для обработки материалов невысокой твердости — более твердыс. Исключение составляют медь, алюминий, свинец, нержавеющая и жаропрочная сталь, которые шлифуют мягким инструментом. При обработье вязких материалов отходы шлифования заполняют поры круга, и он становится непригодным для работы. В этом случае необходима правка круга, хотя абразивные зерна могут быть еще очень острыми;

с увеличением площади контакта между кругом и изделием давление на единицу круга уменьшается, и следовательно, обновление затупившихся зерен затрудняется. В этом случае следует использовать более мягкий инструмент;

чем больше окружная скорость круга при прочих неизменных условиях, тем более мягкий инструмент следует применять. При интенсивных режимах

работы — при большой скорости изделия и поперечной подаче — применяются более твердые круги;

для предварительных операций применяются более твердые инструменты, чем для чистовых;

при шлифовании всухую следует использовать более мягкие круги, чем при работе с охлаждением;

при шлифовании неровных, прерывистых поверхностей применяются более твердые инструменты, чем при шлифовании ровных поверхностей;

на автоматических станках устойчивых и жестких конструкций со спокойным ходом шпинделя применяются более мягкие круги, чем на станках с ручной полачей:

мелкозернистые инструменты должны быть относительно меньшей твердости, а крупнозернистые — большей;

при заточке лезвий закаленных инструментов, при шлифовании и заточке пластинок из твердых сплавов, при обработке поверхностей изделий, плохо отводящих тепло, тонких, с отверстиями (типа труб) и т. п. применяют мягкие шлифовальные круги;

при одинаковых условиях шлифования абразивные инструменты на бакелитовой связке должны быть на две ступени тверже, чем инструменты на керамической связке;

мягкие круги экономичнее твердых, так как правятся и позволяют вести обработку с более интенсивными режимами, однако их твердость не должна быть слишком низкой, чтобы они быстро не изнашивались и не теряли форму.

В зависимости от вида обработки авторы рекомендуют применять абразивный инструмент следующей твердости:

правка абразивных инструментов, шлифование шариков, шарикоподшипников и деталей часовых механизмов — BT1-BT2;

обдирочные операции, ведущиеся вручную (обработка крупных отливок и поковок), отрезка абразивными дисками, прорезка канавок, круглое наружное шлифование методом врезания при необходимости сохранить профиль круга (например, обработка шеск коленчатых валов), бесцентровое шлифование ведущими кругами, хонингование отверстий небольших размеров — CT2—T2;

предварительное круглое наружное и бесцентровое шлифование сталей (преимущественно незакаленных) и ковкого чугуна кругами на бакелитовой связке — CT2;

плоское шлифование сегментами и кольцевыми кругами на бакелитовой связке — C1-CT1;

хонингование и резьбошлифование кругами на бакелитовой связке, профильное шлифование, обработка прерывистых поверхностей — C2—CT2;

чистовое и комбинированное круглое наружное, беспентровое и внутреннее шлифование стали, плоское шлифование периферней круга, резьбощлифование деталей с крупным шагом — CM1—C2;

заточка режущих инструментов вручную — С1-С2 с механической или автоматической подачей;

плоское шлифование торцом круга СМ1-СМ2;

заточка и доводка режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, шлифование труднообрабатываемых специальных сплавов — M2-CM2.

1.3. Структура абразивного инструмента

Под структурой абразивного круга понимается объемное содержание абразивного зерна в объеме круга (табл. 1.7 и 1.8) [7].

Объем V каждого абразивного инструмента складывается из объемов зерна V_1 , связки V_2 и пор V_1 : $V = V_1 + V_2 + V_3$. Это количественное соотношение можно выражать в трех различных единицах измерения: объемных; частях объема инструмента, принятого за единицу; в процентах от объема инструмента.

Для практического использования наиболее удобной оказалась объемная единица измерения в процентах, и поэтому вся система структур выражается исходя из равенства $V_3 + V_c + V_n = 100~\%$.

Разработанная система структур относится к инструментам с равномерным распределением зерна, связки и пор. Основой системы структуры является определение V_s , т. е. объемного содержания в инструменте абразивного зерна. Обозначаются структуры номерами, причем структуре № 1 соответствует объем $V_s = 60\%$ и номер структуры повышается на единицу с уменьшением V_s на 2%. Соответственно этому инструменты различных структур должны содер-

Соответственно этому инструменты различных структур должны содержать количество зерен, указанное в табл. 1.7, 1.8.

Структуры с большим содержанием V_1 , т. е. № 1–4, называют закрытыми или плотными, с малым содержанием зерна, т. е. № 9–12, — открытыми, а промежуточные между ними, т. е. № 5–8, — средними.

Таким образом, каждой структуре, независимо от зернистости и твердости инструмента, соответствует одно определенное содержание зерна в инструменте V_1 , %. Вследствие этого для каждой данной зернистости независимо от твердости количество зерен в единице объема будет одинаковое для одной и той же структуры и разное для разных структур.

Для получения инструментов разных структур, но одной и той же твердости на керамической связке увеличивают количество связки на 2 % для каждого ближайшего большего номера структуры. Таким образом, если объем инструмента какого-либо номера структуры и какой-либо твердости состоит из суммы объемов $V_s + V_c + V_n$, то объем инструмента ближайшего большего номера структуры, но той же твердости состоит, например, из $(V_s - 2) + (V_c + 2) + V_n$. Отсюда видно, что объем пор остается постоянным у инструментов разных структур, но одной твердости.

Для получения инструментов одной и той же структуры, т. е. с одним и тем же объемным содержанием зерна V_1 , %, но разных твердостей, увеличивают количество связки примерно на 1,5—2,0 % для каждой следующей возрастающей степени твердости. Это означает, что если объем инструмента какоголибо номера структуры и какой-либо твердости состоит из $V_1 + V_2 + V_{II}$, то объем инструмента той же структуры, но ближайшей большей степени твердости состоит из $V_3 + (V_2 + 1,5) + (V_{II} - 1,5)$.

Соответственно этому инструменты различных структур и твердостей должны содержать указанные в табл. 1.7, 1.8 объемные количества зерна V_3 , связки V_2 и пор V_3 в процентах.

Приведенные в табл. 1.7, 1.8 числовые значения V_3 , V_c и V_{II} характеризуют геометрическое строение черепка инструмента, а верхняя горизонтальная графа, в которой даны степени твердостей, — его физические свойства. Эта горизонтальная графа со степенями твердостей имеет по отношению к остальным

Соотношение объемов абразивного зерна, связки и пор в обожженном абразивном инструменте

		T	***************************************	***************************************	Степе	ень твер,	дости			***************************************
Номер	Объем	BMI	BM2	MI	M2	M3	CMI	CM2	C1	C2
струк-	зериа,				Об	ъем пор	,%			
туры	%	49,5	48,0	46,5	45,0	43,5	42,0	40,5	39,0	37,5
					Объ	ем связк	и, %			
0	62	_		-	_	-	-	-	-	0,5
1	60		***		***	****	***		1,0	2,5
2	58			-		-	-	1,5	3,0	4,5
3	56	-		-	_	0,5	2,0	3,5	5,0	6,5
4	54			-	1,0	2,5	4,0	5,5	7,0	8,5
5	52			1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5
6	50	0,5	2,0	3,5	5,0	6,5	8,0	9,5	11,0	12,5
7	48	2,5	4,0	5,5	7,0	8,5	10,0	11,5	13,0	14,5
8	46	4,5	6,0	7.5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	16,5
9	44	6,5	8,0	9,5	11,0	12,5	14,0	15,5	17,0	18,5
10	42	8,5	10,0	11,5	13,0	14,5	16,0	17,5	19,0	20,5
11	40	10,5	12,0	13,5	15,0	16,5	18,0	19,5	21,0	22,5
12	38	12,5	14,0	15,5	17,0	18,5	20,0	21,0	23,0	24,5

Таблица 1.8

Соотношение объемов абразивного зерна, связки и пор в обожженном абразивном инструменте

		Степень твердости								
Номер	Объем	CTI	CT2	CT3	TI	T2	BTI	BT2	ЧТІ	4T2
струк-	зерна,	Объем пор, %								
туры	%	36,0	34,5	33,0	31,5	30,0	28,5	27,0	25,5	24,0
			Объем связки, %							
0	62	2,0	3,5	5,0	6,5	8,0	9,5	11,0	12,5	14,0
1	60	4,0	5,5	7,0	8,5	10,0	11,5	13,0	14,5	16,0
2	58	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	16,5	18,0
3	56	8,0	9,5	11,0	12,5	14,0	15,5	17,0	18,5	20,0
4	54	10,0	11,5	13,0	14,5	16,0	17,5	19,0	20,5	22,0
5	52	12,0	13,5	15,0	16,5	18,0	19,5	21,0	22,5	24,0
6	50	14,0	15,5	17,0	18,5	20,0	21,5	23,0	24,5	26,0
7	48	16,0	17,5	19,0	20,5	22,0	23,5	25,0	26,5	28,0
8	46	18,0	19,5	21,0	22,5	24,0	25,5	27,0	28,5	30,0
9	44	20,0	21,5	23,0	24,5	26,0	27,5	29,0	30,5	32,0
10	42	22,0	23,5	25,0	26,5	28,0	29,5	31,0	32,5	34,0
11	40	24,0	25,5	27,0	28,5	30,0	31,5	33,0	34,5	36,0
12	38	26,0	27,5	29,0	30,5	32,0	33,5	35,0	36,5	38,0

графам условный характер в том смысле, что если мы выдержим заданное таблицей строение черспка, то это еще не значит, что мы обязательно получим ту твердость, которая соответствует этому строению черспка.

Истинная твердость черепка будет зависеть от марки связки и выполнения тех операций технологического процесса производства инструмента, которые влияют на твердость получаемого инструмента (например, обжиг).

Тщательное соблюдение большого числа технологических факторов позволяет изготовлять круги с отклонениями в строении черепка на половину номера структуры в ту или другую сторону, считая все отклонения содержания связки и пор пересчитанными на объем зерна.

Рациональные структуры, которые рекомендуется применять в технологии изготовления абразивного инструмента на керамических связках в России, представлены в табл. 1.9.

Рациональные структуры абразивного инструмента, изготовленного из различных абразивных материалов

Наименование	Обозначение зеринстости	Структура
абразивного материала	по ГОСТ	абразивного инструмента
	50, 40, 32	5-6
	25, 20, 16	6-8
3	12, 10, 8	89
Электрокорунд белый, нор-	6, M63, M50, M40	10-11
мальный, хром-титанистый	M28, M20, M14	10-11
и др.	40, 25, 16	8-9 (открытая структура)
	40, 25, 16, 12, 10	9,10,11,12,13 (высокопористая)
	40, 25	6-7
	16, 12,10	7
	8, M63	8
Карбид кремния	M50, M49	9
	M28, M20, M14	10
	40, 25, 16, 12, 10	9, 10, 11 (высокопористая)

В табл. 1.10 приводятся номера структур, на которых выпускают инструмент ведущие зарубежные фирмы.

На выбор структуры инструмента влияют следующие факторы:

физико-механические свойства обрабатываемого материала (мягкие материалы с небольшим сопротивлением разрыву обрабатываются кругами открытых

Таблица 1.10 Номера структур абразняного инструмента ведущих зарубежных фирм

	Характеристика (тип) структуры							
Фирма	Очень плотная	Плот- ная	Открытая		Очень открытая	Порис- тая	Высоко- пористая	
NORTON	0,1	2, 3	4, 5, 6	7, 8, 9, 10	11, 12		4	
CARBORUNDUM	0,1	2, 3	4, 5, 6	7, 8, 9, 10	11, 12	~~		
BAY STATE	0,1	2, 3	4, 5, 6	7, 8, 9, 10	11, 12	-		
NAXOS UNION	1,2	3, 4, 5	6, 7, 8	9, 10, 11	12, 13, 14	1318	31-46	
NORITAKE	1,2	2, 3	4, 5, 6	7, 8, 9, 10	11, 12	13, 14	-	
FAG	0,1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11, 12, 13, 14	15, 16	17, 18	
ATLANTC	-	3, 4	5,6	7, 8, 9	10, 11, 12	14-18		
TYROLIT	0-3	-	4-6	7-9	_	10-12	20-21	

Таблица 1.9

	Характеристика (тип) структуры							
Фирма	Очень плотная	Плот- ная	Сред- няя	Открытая	Очень открытая	Порис- тая	Высоко- пористая	
MOLEMAB	***	1-4		5-8	9-12	1316	17-20	
WINTERTHUR	-	14	5-8	9, 10		11-19	20 – спе- циальные	
CARBORUNDUM ELECTRITE	1, 2	3, 4	5, 6	7, 8		9, 10	11, 12, 13	

структур, твердые с мелкозернистым строением и хрупкие материалы — кругами закрытых структур);

требуемое качество обработки (для чистовой обработки следует использовать круги более закрытых структур, чем для предварительной или грубой обработки; для обдирки со значительным припуском рекомендуется использовать круги открытых структур);

величина давления при шлифовании (при больших давлениях следует применять круги средней и закрытой структур).

Рекомендуемые номера структуры абразивных инструментов в зависимости от вида обработки:

- 3-4 фасонное шлифование при необходимости сохранить профиль круга, шлифование при больших, а также переменных нагрузках;
- 5-6 круглое наружное шлифование, бесцентровое шлифование, плоское шлифование периферией круга и заточка инструмента, отрезка;
 - 7-9 плоское шлифование торцом круга, внутреннее шлифование;
 - 8-9 шлифование и заточка инструментов;
 - 8-12 резьбошлифование мелкозернистыми кругами.

1.4. Уравновещенность абразивных кругов

Под уравновещенностью абразивного круга понимается симметричность его объема относительно оси вращения и равномерность плотности в различных участках круга.

В процессе работы в каждом элементарном объеме круга возникает центробежная сила инерции, направленная по радиусу из центра массы этого объема. Центробежная сила инерции $P_{\rm H} = m\omega^2 r$, где m — масса рассматриваемого объема тела; ω — угловая скорость вращения тела; r — расстояние от центра массы рассматриваемого объема до оси вращения [8].

Крути имеют радиальное и торцевое биение относительно посадочного отверстия круга, зависящее от нарушения геометрических размеров круга, например эксцентриситета отверстия (рис. 1.10, a) и непараллельности торцев (рис. 1.10, δ), а также неравномерность плотности в разных участках круга, в результате чего более легкая его часть имеет меньшую твердость, чем тяжелая. При обработке таким кругом он будет изнашиваться неравномерно и потребует более частой правки.

Однако и при абсолютной симметричности рабочих и нерабочих поверхностей относительно посадочного отверстия очень трудно обеспечить соосное рас-




Рис. 1.10. Примеры неуравновещенности круга из-за неправильной формы:

a — эксцентриситет отверстия; δ — непарадлельность торцев

положение круга со шпинделем станка. Все это является причиной возникновения неуравновешенной силы при работе.

На качество шлифовальных кругов по неуравновешенности в значительной мере влияют способы их формования:

укладка формовочной смеси с помощью сжатого воздуха и применение гидроплиты для шлифовальных кругов высотой 40 мм и диаметром до 400 мм приводят к снижению в 1,2—2 раза величины неуравновещенных масс при одновременном уменьшении колебания твердости (неравномерной твердости) в 1,2—1,8 раза;

с увеличением наружного диаметра шлифовальных кругов от 250 до 1060 мм доминирующее влияние на формирование их неуравновешенности оказывают неравномерная плотность и непараллельность торцев, а с увеличением высоты кругов от 20 до 200 мм — эксцентриситет отверстия;

механическая обработка при существующих отклонениях формы и взаимного расположения поверхностей шлифовальных кругов после формования снижает значение неуравновешенности масс в 1,5-2 раза.

Инерционные центробежные силы неуравновешенных вращающихся масс в процессе работы кругов создают дополнительную переменную нагрузку на опоры и являются источником вибрации, ухудшающей качество обработки. Поэтому при изготовлении и эксплуатации абразивные круги нужно обязательно балансировать.

Различают статическую, моментную и динамическую неуравновешенность круга. Статическая неуравновешенность — такая неуравновешенность шлифовального круга, при которой ось круга и его главная центральная ось инерции параллельны и не совпадают между собой (рис. 1.11, a). При этом под осью круга 1-1 понимается прямая, соединяющая центры тяжести контуров поперечных сечений середин несущих поверхностей круга, а под главной центральной осью инерции 2-2— центральная ось круга, относительно которой центробежные моменты инерции равны нулю.

Моментной неуравновешенностью называют неуравновешенность круга, при которой ось круга I-I и его главная центральная ось инерции 2-2 пересекаются в центре масс круга (рис. 1.11, б). Динамической неуравновешенностью называют неуравновешенность круга, при которой ось круга I-I и его главная цен-




Рис. 1.11. Положение центра масс круга относительно оси при статической (а), моментной (б), динамической (в) неуравновещенности: $I \cdot I$ — ось круга; $2 \cdot 2$ — главная центральная ось инерции

тральная ось инерции 2-2 или перекрещиваются, или пересекаются не в центре масс (рис. 1.11, s).

При контроле неуравновещенности шлифовального круга используют такие понятия, как эксцентриситет массы, точечная неуравновешенность и дисбаланс, под эксцентриситетом массы понимают смещение центра масс круга относительно его оси, под точечной неуравновешенной массой — условную точечную массу с заданным эксцентриситетом, вызывающую во время вращения круга переменные нагрузки на опорах и изгиб шпинделя, на который устанавливается круг во время эксплуатации. Лисбалансом шлифовального круга называется векторная величина, равная произведению неуравновещенной массы на ес эксцентриситет. Для шлифовальных кругов массой 0,2—300 кг и наружным диаметром свыше 100 мм регламентированы допустимые точечные неуравновещенные массы, которые для каждого дисбаланса масс кругов распределены на четыре класса неуравновещенности (ГОСТ 3060-86 "Круги шлифовальные. Допустимые неуравновешенные массы и метод их измерения"). Контроль и уменьшение неуравновещенности до допустимых значений, производимые на абразивных заводах в процессе изготовления кругов, относятся к статической балансировке, т. е. балансировке, в процессе которой контролируется и устраняется статическая неуравновешенность.

Значения допустимых неуравновещенных масс должны соответствовать определенным величинам, указанным в табл. 1 ГОСТ 3060-86.

Однако следует подчеркнуть, что абразивные круги на керамической связке не изготавливают четвертым классом неуравновешенности. В настоящее время все потребители требуют круги первого-второго класса неуравновешенности и очень редко соглашаются на третий класс (это в основном круги диаметром 500—600 мм и высотой 150—200 мм).

Что касается кругов класса АА и скоростных кругов, то они должны изготавливаться только первого класса неуравновешенности. Ниже представлен как пример фрагмент таблицы из ГОСТ 3060-86 (табл. 1.11) — значения допустимых неуравновешенных масс в зависимости от диаметра круга.

Для контроля неуравновещенности применяют балансировочные станки, конструктивно выполненные в виде станины и связанных с ней направляющих (ножей), а также балансировочных оправок (рис. 1.12 и 1.13). Шлифовальный

Значения допустимых неуравновещенных масс для абразивных кругов различных диаметров

Размеры абразивного	Значения неуравновещенных масс по классам					
Наружный диаметр, мм	Высота, мм	1	2	3	4	
	16	16	25	40	60	
От 200 до 500	25	20	30	50	80	
	250-400	60	100	160	250	
0-1000 1250	16-25	30	50	90	120	
От 1000 до 1250	40-63	50	90	140	200	




Рис. 1.12. Балансировочный станок (общий вид)




Рис. 1.13. Схема балансировочного станка с параллельными валиками:

І — балансировочные валики;
 2 — станина;
 3 — балансируемый шлифовальный круг;
 4 — конусная втулка;
 5 — оправка

крут устанавливают на направляющих станка для статической балансировки с помощью балансировочной оправки и легким толчком придают кругу медленное вращение. Естественно, что тяжелая часть круга стремится занять крайнее нижнее положение. После остановки круга отмечают верхнюю точку его периферии и прикрепляют к ней зажим. Затем поворачивают круг с зажимом на 90° и посредством зажима крепят грузы к его наружной поверхности.

Путем подбора груза приводят круг к состоянию, при котором он после ряда легких толчков устанавливается в произвольное положение. Суммарная масса груза и зажима определяет неуравновешенную массу круга. В соответствии с таблицей неуравновешенных масс производится проверка соответствия круга заданному классу неуравновешенности. Круги с неуравновешенностью, превышающей допускаемую, бракуют.

При использовании шлифовальных кругов в зависимости от точности установки во фланцах и шпинделе станка неуравновешенность круга может изменяться. Поэтому круги подвергают балансировке непосредственно на шлифовальном станке, для чего предусмотрены специальные фланцы и балансировочные механизмы.

Таблица 1.12 Технические характеристики станков для балансировки шлифовальных кругов

Техническая характеристика	Станок модели СБ-250	Станок модели СБ-400	
Размеры валов, мм			
Длина	300	600	
Диаметр	20-30	60	
Расстояние между центрами	200	400	
Размеры оправок, мм			
Длина	250	500	
Длина посадочного места	50	50-100	
Размеры проверяемых кругов, мм	Ĭ		
Наружный диаметр	100-300	175-1100	
Внутренний диаметр	20-127	75305	
Высота	6-100	10-250	
Габаритные размеры длина × ширина ×			
× высота, мм	470×250×285	612×640×840	
Масса станков, кг	31,4	96,0	

Техническая характеристика применяемых в абразивной промышленности балансировочных станков типа параллели с различными метрологическими параметрами приведена в табл. 1.12.

1.5. Прочность абразивного инструмента

Под прочностью абразивного инструмента понимается сопротивляемость инструмента механическим нагрузкам.

Абразивный инструмент, воспринимающий в процессе работы различные по характеру и величине нагрузки, для безопасной работы у потребителей должен обладать достаточным запасом прочности. Сопротивляемость инструмента нагрузкам зависит от таких его характеристик, как марка абразивного материала и его зернистость, вид связки, твердость и структура круга, а также от соотношения радиуса отверстия круга к радиусу круга.

Например, прочность абразивного инструмента из карбила кремния значительно ниже прочности инструмента из электрокорундовых материалов. Уменьшение твердости инструмента и увеличение зернистости шлифовального материала приводят к енижению прочности инструмента. Кроме того, на прочность большое влияние оказывает качество технологии производства абразивных инструментов. Например, в шлифовальных кругах на керамической связке при резких температурных перепадах во время обжига, особенно в процессе охлаждения, возникает внутреннее напряжение, что также снижает их прочность. Абразивный инструмент на разных связках по-разному сопротивляется механическим усилиям. Общим для всех видов абразивного инструмента является резкое различие в прочности на сжатие и растяжение. Предел прочности на сжатие превышает предел прочности на растяжение инструмента на керамической связке в шесть-восемь раз, на бакелитовой связке — в три-четыре раза, а на вулканитовой — несколько ниже.

Вторым общим признаком для инструмента на всех видах связки является увеличение временного сопротивления при всех видах деформации с повышением твердости и с уменьшением зернистости абразивного материала.

Инструменты на керамической связке практически являются хрупкими телами, т. е. до момента разрушения остаточных (пластических) деформаций в них не возникает. Пропорциональность между значением деформации и нагрузкой сохраняется все время.

Магнезиальная и силикатовая связки аналогичны керамической по хрупкости, но менее прочны, чем керамическая.

Бакелитовая связка на растяжение (и изгиб) прочнее керамической. Для инструмента на бакелитовой связке играет роль время выдерживания под нагрузкой, так как у него при каждой нагрузке деформация несколько увеличивается с течением времени.

Вулканитовая связка более прочна на изгиб и растяжение, чем бакелитовая и тем более керамическая, и имеет более значительные упругие деформации.

Для увеличения механической прочности абразивного инструмента используются упрочняющие элементы. Прежле всего, это металлические детали: кольца, впрессованные в обдирочные круги; металлические диски для упрочнения кругов на керамической связке для рабочих скоростей до 80 м/с; фланцы для лепестковых кругов. В отрезных, зачистных и обдирочных кругах на органических связках, работающих при рабочих скоростях 80 м/с и выше, в качестве упрочняющего элемента используются диски, вырезанные из стеклосетки с размером ячеек от 3 до 6 мм и толщиной нити от 0,4 до 2 мм. Наличие упрочняющей сетки указывается в маркировке кругов буквой "У". Известны случаи использования и углеволокон для упрочнения инструмента. Однако низкая адгезия к органическим связкам и высокая стоимость сдерживают на сегоднящний день их применение.

Шлифовальный круг при вращении испытывает нормальные и тангенциальные напряжения, значения этих напряжений выражаются известными формулами [8]

$$\sigma_{r \max} = \frac{\gamma v^2}{g} \frac{3 + \mu}{8} \left(1 - \alpha^2 \right), \text{ M}\Pi a; \tag{1.1}$$

$$\sigma_{r_{max}} = \frac{\gamma v^2}{g} \frac{3 + \mu}{8} \left(1 + \frac{1 - \mu}{3 + \mu} \alpha^2 \right), \text{ M}\Pi a,$$
 (1.2)

где γ — объемный вес круга, г/см³; ν — окружная скорость круга, см/с; g— ускорение силы тяжести, кгс/см²; μ — коэффициент Пуассона, равный 0,2—0,3; α = H/D (D— диаметр круга, H— диаметр посадочного отверстия).

Из формул (1.1) и (1.2) видно, что тангенциальные напряжения растут интенсивнее, чем нормальные, увеличиваясь от периферии к центру круга, и достигают максимального значения у края отверстия.

Наибольшими напряжениями во вращающемся круге являются напряжения на растяжение на стенке отверстия круга. Это растяжение пропорционально массе единицы объема круга и квадрату его окружной скорости и зависит от соотношения раднусов круга и его отверстия R/r, т. е. при увеличении диаметра отверстия напряжение увеличивается. В результате исследования сил, действующих на инструмент в процессе работы, было установлено, что основную опасность представляют центробежные силы. Именно они при вращении круга вызывают в нем напряжения, близкие по значению к временному сопротивлению материала крута и могут привести к разрыву крута. Силы резания, возникающие в процессе шлифования, создают напряжение на сжатие, которое пичтожно мало по сравнению с временным сопротивлением на сжатие инструмента, и поэтому практической опасности не представляют. В связи с вышеуказанным основным методом испытания кругов является вращение их со скоростью, превышающей рабочую.

Значение превышения испытательной скорости над рабочей, а также другие правила испытаний прочности кругов вращением и ряд дополнительных мероприятий по безопасности при работе со шлифовальными кругами изложены в ГОСТ 12.3.028—82 и ГОСТ 30513—97 "Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности", а также в "Правилах безопасности для абразивов на связках и прецизионных суперабразивов". С 1 января 2008 года вводится ГОСТ Р52588—2006 "Инструмент абразивный. Требования безопасности".

Механическая прочность шлифовальных кругов должна контролироваться в соответствии с режимами испытаний, представленными в табл. 1.13.

ГОСТом также установлена обязательная проверка механической прочности у потребителя, так как круги в процессе хранения, упаковки и транспортировки могут быть повреждены. Кроме того, нельзя работать кругами со скоростью (об/мин), превышающей указанную в маркировке на круге. Превышение скорости является одной из главных причин разрыва круга. Например, фрагмент разорвавшегося круга, работающего со скоростью 35 м/с, летит со скоростью 128 км/ч, а фрагмент круга, работающего со скоростью 125 м/с, летит со скоростью 448 км/ч [9], что представляет большую опасность для персонала.

Таблица 1.13 Режимы испытаний шлифовальных инструментов на механическую прочность

Вид абразивиого инструмента	Наружный диаметр, мм	Рабочая скорость V _p , м/с	Испытательная скорость V _s , м/с
Шлифовальные круги на керамической и органической связках В том числе эльборовые и лепестковые, а также фибровые шлифовальные диски	≥ 150 ≥ 30	≤ 40, свыше 40 до 80 Свыше 80 до 120	1,5 V _p
Отрезные круги	≥ 250	≤ 120	$1,3 V_{\rm p}$
Отрезные круги для ручных шлифовальных ма- шин	≥ 150	≤ 120	1,3 V _p
Гибкие полировальные круги на вулканитовой связке	≥ 200	≤ 25	1,3 V _p




Рис. 1.14. Станок модели СИП для испытания кругов на прочность

Для испытания на прочность абразивных кругов разработаны различные модели станков и автоматов с вертикальным и горизонтальным расположением шпинделя для кругов, работающих при скорости 25—60 м/с (модели СИП и АИП) (рис. 1.14) [10].

Кроме того, создан ряд станков для испытания кругов, предназначенных для силового и скоростного шлифования с рабочей скоростью 80—100 м/с и позволяющих развивать испытательную скорость до 165 м/с. Липецким станкозаводом изготовлен и испытан станок модели СИП-1000С для кругов днаметром 600—1000 мм, работающих со скоростью до 100 м/с, а Лубенским станкозаводом "Коммуна" изготовлен станок модели СИП-2000С для кругов диаметром 1200—2000 мм, работающих со скоростью до 120 м/с.

На всех станках измерение частоты вращения шпинделя производится специальным электронным устройством с цифровой индикацией, обеспечивающей измерение в пределах ± 1 %.

Основные характеристики станков для испытания шлифовальных кругов представлены в табл. 1.14.

Для восприятия ударных нагрузок от осколков разорвавшегося круга в станине станка устанавливается массивное стальное кольцо на резиновых прокладках.

При испытаниях круг зажимается на шпинделе станка, испытательная камера закрывается и шпиндель приводится во вращение от электродвигателя, обеспечивающего плавное изменение скорости вращения круга по заданной программе.

По окончании испытания вращение шпинделя прекращается, открывается камера и круг снимается. В случае разрыва куски круга ссыпаются вниз и убираются.

Технические характеристики станков для испытания шлифовальных кругов

	Техническая характеристика			Размеры абразивного круга, мм			
Молель станка	Частота вращения шпинделя, об/мин	Мощность двигателя, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Наружный диаметр	Высота	Диа- метр отвер- стия
СИП-200	3500-1400	8	1480 × 1060 × 1740	1700	125-250	10-100	32-76
СИП-400	1500-6300	11	1650×1550×1260	5000	240-450	10-200	-
СИП-800	2200-9550	11	2050 × 1340 × 1200	2950	600-800	10150	305
СИП-1200	500-1800	11	3160 × 3300 × 3120	12000	750-1100	40-200	305
АИП-200	3500-14000	8	1480×1060×1740	1700	125-250	10100	
АИП-400	1590-6900	11	2435 × 1550 × 1890	7100	250-450	10-200	
АИП-800	900-3200	11	3600 × 1800 × 2200	11500	500-750	10-200	

Перед установкой в испытательный станок абразивный круг должен быть тщательно осмотрен (к проверке на механическую прочность не допускаются круги с трещинами, сколами и т. д.).

1.6. Типы шлифовального ииструмента

Форма и размер абразивного инструмента определяются в зависимости от конструкции и назначения шлифовального станка, его размеров, конструкции крепежного приспособления, формы и размеров обрабатываемых деталей, а также площади контакта инструмента с поверхностями обрабатываемых легалей

Наиболее просты по форме и универсальны по применению круги типа 1 (табл. 1.15), представляющие собой тела вращения, у которых имеется центральное отверстие для их установки на оправку или шпиндель станка.

Таблица 1.15

Типы шлифовальных кругов из электрокорунда и карбида кремния и область нх применения (выполняемые ими операции)

Типы шлифовальных кругов			06-00-0
Наименование	Обозначение	Эскиз	Область применения
Прямого профиля	і (ПП)		Круглое и наружное шлифование
С односторонней выточ- кой	5 (TIB)		Бесцентровое шлифование
Круги с двухсторонней выточкой	7 (ПВД)		Внутрениее шлифование
С двухсторонней выточ- кой и ступицей	10 (ПВДС)		Плоское шлифование

Ti	ипы шлифоваль	ных кругов	05
Наименование	Обозначение	Эскиз	Область применения
С конической и цилнид- рической выточками с одной стороны	23 (ПВК)		Плоское шлифование
С конической и цилинд- рической выточками с обеих сторон	26 (ПВДК)		Плоское шлифование
Кольцевые	2 (K)		Плоское, торцевое шлифование
С коническим профилем	3 (311)		Зубошлифование, за- точка режущего инст- румента
С двухсторонним кони- ческим профилем	4 (2II)		Шлифование резьбы (резьбошлифование)
Чашечные цилиндрические	6 (ЧЦ)		Плоское, торцевое шлифование
конические	11 (ЧК)		Плоское, торцевое шлифование н заточка
Тарельчатые	12 (T)		Зубошлифование и заточка
	14 (T)		
Кольцевые с запрессованиыми крепежными элементами	36 (ПН)	7681 1868	Плоское, торцевое пплифование
С утопленным центром	27		На ручных машинках (зачистка сварных швов, подготовка под покрытие)
Отрезные	a		Прорезка пазов, шли- фование пазов, отрез- ка митериала

При работе на станках круги своим отверстием надеваются на цилиндрическую посадочную часть и соединяются со шпинделем станка для совместного с ним вращения посредством зажимных фланцев или других деталей, зажимающих внутреннюю часть его плоских торцевых поверхностей. Между кругом и фланцем кладут картонные прокладки для более равномерного распределения давления по всей зажимаемой поверхности.

Конструктивное выполнение крепления кругов нормировано ГОСТ 2270—78, а также указано в материалах Федерации европейских производителей абразивов (FEPA) "Правила безопасности для абразивов на связках и прецизионных суперабразивов".

Круги небольших размеров надеваются своими отверстиями на гладкую часть винта, ввинчиваемого в конец шпинделя, и зажимаются между головкой

этого винта и торцом шпинделя или же надеваются не на винт, а на тонкий конец шпинделя. Более крупные круги с малыми и средними размерами отверстий (до 40 мм) надеваются на конец шпинделя и крепятся на нем зажимными фланцами.

Круги других форм, например головки, бруски, сегменты, предназначены для работы на станках специального назначения.

Абразивные головки в отличие от кругов имеют небольшой диаметр и глубокое центральное отверстие, в которое посредством клеящего вещества крепится оправка, имеющая в месте соединения с головкой накатку или специальные канавки, а для крепления в патроне шпинделя — цилиндрический хвостовик (табл. 1.16).

Таблица 1.16

Типы шлифовальных головок из электрокорунда и карбида кремиия и область их применения (выполняемые ими операции)

Типы и	Типы шлифовальных головок		
Наименование	Обозиа- чение	Эскиз	Область применения
Цилиндрические	AW		Для внутреннего шлифования
Угловые	DW		Абразивная обработка штампов, матриц, пресс-форм, зачистка отливок сварных коиструкций
Коннческие с углом 60°	EW		То же
Сводчатые	F-1W		"
Коинческие с закруг- ленной вершиной	KW		
Шаровые	F-2W		u u
Шаровые с цилнидрической боковой поверхностью	FW		"

Абразивные инструменты прямолинейной формы, предназначенные для ручной и машинной работы, называют брусками. В процессе обработки они, как правило, работают своей продольной поверхностью. Для машинной обработки (хонингование и суперфиниширование) используют бруски БКв и БП. Остальные типы брусков применяют для ручной работы (табл. 1.17). При машинной работе шлифовальные бруски вклеивают в укрепляемые на станках держатели, обычно имеющие борты, охватывающие часть боковых поверхностей бруска для большей надежности крепления.

Таблица 1.17

Типы абразивных брусков из электрокорунда и карбида кремиия и область их применения (выполняемые ими операции)

Тип	я абразиві	ных брусков	
Наименование	Обозна- чение	Эскиз	Область применения
Квадратный	БКв		Хонингование, суперфи- ниширование
Прямоугольный	БП		То же
Треугольный	БТ		Для ручной работы
Круглый	БКр	0	То же
Полукруглый	БПКр		u

Шлифовальные сегменты предназначены для оснащения различных сборных конструкций абразивных кругов с прерывистой рабочей поверхностью. Сегменты крепятся по окружности патрона и образуют шлифовальный круг с прерывистой кольцевой поверхностью, работающей торцом и выполняющей плоское шлифование. Сегментный круг по сравнению с кольцевым (см. табл. 1.15, тип 2) даст некоторое снижение шероховатости, но позволяет работать с более интенсивными режимами. Различная форма сегментов (табл. 1.18) обусловлена различиями в конструкции патронов на существующих станках. Сегмент зажимают в гнездах патрона, укрепленного на шпинделе станка.

Таблица 1.18
Типы шлифовальных сегментов из электрокорунда и карбида кремиия и область их применения (выполняемые ими операции)

Типы ш.	Типы шлифовальных сегментов				
Наименование	Обозначение Эскиз		Область применения		
Прямоугольные	СП		Для обработки метал- лических заготовок		
Выпукло-вогнутые	1C		То же		
Вогнуто-выпуклые	2C		45		
Выпукло-плоские	3C		44		

Типы ш	лифовальных сег	гментов	Область применения
Наименование	Обозиачение	Эскиз	_ Соластв применения
Плоско-выпуклые	4C		64
Трапециевидные	5C		44
	7C		**
	6C	(Для обработки моза- ичных покрытий
Специальные	8C		Для обработки мрамо ра, гранита и другнх облицовочных мате- риалов
	9C		То же
	10C		
	пс		•

Специальный нестандартный инструмент изготавливают по заказам потребителей. Некоторые типы нестандартных специальных абразивных кругов, изготовляемых по чертежам потребителей, приведены на рис. 1.15.

Для шлифования и доводки различных деталей в машиностроении широко применяются абразивные шкурки, изделия из них, ленты и диски (Приложение 1). Они, как правило, используются в качестве абразивосодержащего слоя абразивного инструмента различных конструкций. Однако существуют методы обработки, когда абразивная лента выполняет функции собственно инструмента. При этом детали шлифуют либо при свободном натяжении ленты, либо когда лента дополнительно прижата к обрабатываемой поверхности специальным копиром или роликовой опорой. Шлифовальные ленты бывают с тонким (1–2 мм) и толстым (3–8 мм) слоем абразивного зерна. Более широкое применение из-за высокой производительности и низкой стоимости получили ленты с тонким слоем абразивного зерна, соединенного связкой с основой.




Рис. 1.15. Примеры видов специальных нестандартных кругов

Для получения необходимой точности и шероховатости обрабатываемой поверхности абразивный инструмент должен иметь минимальные отклонения формы и размеров (в первую очередь для рабочих и опорных поверхностей).

Точность геометрических размеров абразивного инструмента регламентируется соответствующими стандартами. Согласно ГОСТ 2424—83 установлены предельные отклонения следующих параметров абразивных кругов: наружного диаметра D, высоты T, диаметра посадочного отверстия d, непараллельности, выпуклости, овальности наружных поверхностей, конусообразности и смещения оси отверстия.

Шлифовальные круги изготавливают трех классов точности: АА, А, Б (табл. 1.19—1.23). Для сравнения в таблицах представлены также данные по европейскому стандарту ISO/FDIS 13942.

Наибольшая точность соответствует кругам класса АА. Допускаемые отклонения для инструментов класса Б в 1,5—2 раза превышают отклонения от аналогичных параметров кругов класса А, которые, в свою очередь, больше соответствующих отклонений по классу АА.

Для обеспечения соосности круга с осью шпинделя большое значение имеет точность изготовления посадочного отверстия.

Таблица 1.19 Предельные отклонения размеров абразивных кругов от заданных по отечественному и зарубежным техническим требованням

	Предельные отклонения для классов точностн				
Размеры круга	FOCT 24	424-83		ISO/FDIS	13942
	AA	A,	, Б	D	T_D
Наружный диаметр D , мм:					
до 6	±0,3	±(),4	3-8	±0,5
свыше 6 до 30	±0,5	±(3,8	8-20	±0,8
свыше 30 до 50	±0,8	±I	,2	20-50	±1,2
евыше 50 до 80	±1,0	±I	,6		
свыше 80 до 180	±1,2	±2	2,0	50-125	±2.0
евыше 180 до 260	±1,5		2,7	125-300	
свыше 260 до 500	±2,0	±4	1,0	BAN.	****
свыше 500 до 800	±2,5	±:	5,0	300-762	±5,0
свыше 800	±3,0	±	5,0	762-2000	
Высота Т, мм:	AA	A,	, Б	T	T_D
до 3	±0,1	±),3	0,4-1,6	±0,1
свыше 3 до 6	±0,15	±(),5	1,6-5,0	±0,15
евыше 6 до 10	±0,20	±(),6	516	±0,20
свыше 10 до 16	±0,20	±(),9	5-16	±0,20
свыше 16 до 40	±0,20	±1	,2	1650	±0,20
свыше 40 до 100	±0,25	±I	,4	50-160	±0,25
евыше 100	±0,3	±2	2,0	160-500	±0,25
Диаметр посадочного отверстия (кроме типов 36, 2) Н	AA	Α,	, Б	H	T_{H}
до 10	+0,1	+0,2	+0,2	1,6-50	+0,16
свыше 10 до 18	+0,1	+0,2	+0,3	***	+0,16
свыше 18 до 50	+0,1	+0,2	+0,3	1,6-50	+0,16
свыше 50 до 80	+0,2	+0,2	+0,4	50-80	+0,19
свыше 80 до 120	+0,2	+0,2	+0,5	80-180	+0,25
свыше 120 до 180	+0,2	+0,3	+0,5	80-180	+0,25
свыше 180 до 260	+0,2	+0,3	+0,6	180-250	+0,29
	+0,3	+0,4	+0,6	250-315	+0,32
свыше 260	AMA	-		315-400	+0,36
	-	-		400-500	+0,40
			<u> </u>	500 <h< td=""><td>+0,44</td></h<>	+0,44

Допуски параллельности и плоскостности абразивных кругов

Пистиона интипа Д ини	Допуски параллельности для классов точности			
Диаметр круга D , мм	AA	Α	Б	
До 160	0,1	0,15	0,25	
Свыше 160 до 500	0,15	0,25	0,40	
Свыше 400	0,2	0,40	0,50	

Таблина 1.21

Допуски круглости (овальности) наружной поверхности абразивных кругов для различных классов точности

Диаметр круга D, мм	Допуски овальности кругов для классов точности			
диаметр круга D, мм	AA	Α	Б	
До 18	0,1	0,25	0,5	
Свыше 18 до 120	0,1	0,40	0,9	
Свыше 120 до 500	0,2	0,70	1,3	
Свыше 500	0,2	1,10	1,9	

Таблина 1.22

Допуски профиля продольного сечения (конусообразность) наружной поверхности абразивных кругов (кроме типа 11) для различных классов точности

Диаметр круга <i>D</i> , мм	Допуски на конусообразность наружной поверхности круга для классов точности			
	AA	Α	Б	
До 40	0,2	0,3	0,5	
Свыше 40 до 100	0,3	0,5	1,0	
Свыше 100 до 500	0,5	0,8	2,0	

Таблина 1.23

Допуски смещения оси отверстня (эксцентриситет) абразнвных кругов для различных классов точности

Диаметр круга D, мм	Допуски на эксцент	гриситет круга для	классов точности
диамстр круга D, мм	AA	Α	Б
До 18	0,10	0,15	0,20
Свыше 18 до 120	0,15	0,20	0,30
Свыше 120 до 260	0,20	0,25	0,40
Свыше 260	0,25	0,35	0,50

Анализ данных табл. 1.19 показывает, что предельные отклонения по наружному диаметру отечественных кругов класса АА значительно жестче, чем требования по европейскому стандарту.

Глава 2

ПРОИЗВОДСТВО АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА НА КЕРАМИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ

Из всего объема выпускаемой абразивной продукции 48 % приходится на инструмент, изготовляемый на керамической связке, что объясняется рядом таких важнейших свойств этих связок, как химическая стойкость, водостойкость, сравнительно высокая прочность на разрыв.

Инструменты на керамической связке обеспечивают достаточно высокую производительность при их работе, хорошо сохраняют профиль, имеют высокую пористость и хорошо отводят тепло.

Абразивный инструмент на керамической связке может быть изготовлен из всех видов абразивных материалов: электрокорундов белого, нормального, монокорунда и корунда, полученного золь—тель-методом, карбида кремния черного и зелсного, а также из смесей в различных соотношениях.

Основным недостатком абразивного инструмента на керамической связке является достаточно высокая хрупкость (ударная вязкость), которая делает абразивные инструменты чувствительными к ударной нагрузке, вследствие чего они не могут использоваться при обдирочном, отрезном и силовом шлифовании. Относительно низкий предел механической прочности при изгибе не допускает применения тонких абразивных кругов на керамической связке для отрезных работ при их разрушении при действии боковой нагрузки, изгибающей инструменты.

Шлифовальные круги на керамических связках различного состава обычно используются в процессе шлифования при окружной скорости 35; 45 м/с (инструмент из карбида кремния), при скоростях 35, 50, 60 м/с (инструмент из электрокорундовых материалов), а круги, работающие при скоростях 80–100–120 м/с, изготавливаются по специальной технологии, обеспечивающей их прочность.

В России на керамических связках выпускается 1100 типоразмеров абразивных инструментов различного профиля, характеристик и назначений; круги диаметром от 0,85 до 1400 мм, зернистостью 1—500 мкм из электрокорундовых и карбидкремниевых материалов от чрезвычайной твердости до весьма мягких, различных структур и с регулируемой пористостью.

В качестве материала для изготовления абразивных кругов на керамической связке служат шлифзерно, шлифпорошки, микропорошки и субмикропорошки абразивных материалов, связка, временное связующее и увлажнители формовочной смеси.

Абразивный инструмент на керамической связке выпускается из белого электрокорунда марки 25А, нормального электрокорунда марок 13А и 14А по ГОСТ 28118—90, карбида кремния зеленого марок 63С и 64С и карбида кремния черного марок 53С, 54С по ГОСТ 26327—84. Микропорошки из белого электрокорунда выпускаются по ТУ 3980-075-00224450—99, а микропорошки особо тонкие из электрокорунда белого —по ТУ 3980-005-00658716—2000.

Зернистость шлифовальных материалов, используемых для изготовлення абразивного инструмента на керамической связке

Farmes	Обозначение	Размер зерен	Обозначение
Группа			
шлифовального	зернистости по	основной фракции,	по стандарту
материала	ГОСТ 3647-80	MKM	ИСО 8486
	200 (F 10)	2500-2000	10
	160 (F 12)	2000-1600	12
	125 (F 16)	1600-1250	16(14)
	100 (F 20)	1250-1000	20
	80 (F 24)	1000800	22
Шлифзерно	63 (F 30)	800-630	30
шмфзерио	50 (F 36)	630-500	36
	40 (F 46)	500-400	40
	32 (F 54)	400-315	54(46)
	25 (F 60)	315-250	60
	20 (F 70)	250-200	70
	16 (F 90)	200-160	80
	12 (F 100)	160-125	100
	10 (F 120)	125-100	120
Шлифпорошки	8 (F 115)	100-80	150(180)
плифиорошки	6 (F 180)	80-63	220
	5 (F 220)	63-50	***
	4	50-40	***
	M63	63-50	230
	M50	50-40	240
Микро-	M40	40-28	280
шлифпорошки	M28	2820	360
	M20	20-14	400
	M14	14-10	500
	MIO	10-7	600
Тоикие микро-	M7	75	800
шлифпорошки	M5	5-3	1000
-	M3	3-2	1200

Примечание. В скобках указана зернистость по ГОСТ Р 52381.

Остальные абразивные материалы в настоящее время в России не выпускаются, и российские производители абразивного инструмента покупают абразивные материалы из стран СНГ и у зарубежных фирм Китая, Австрии и США.

Зернистость используемых для изготовления инструмента абразивных материалов по ГОСТу и стандарту ИСО 8486 представлена в табл. 2.1.

2.1. Сырьевые материалы для производства керамических связок

Сырьевые материалы, используемые для производства керамических связок, можно разделить условно на несколько групп:

плавкие природные (полевые шпаты, пегматиты, нефелины, щелочные каолины, трахиты, перлит, обсиднан и др.) и синтетические (стекла, фрит-

ты, эмали, стеклокристаллические материалы), определяющие температуру плавления и реологические свойства керамических связок в процессе обжига абразивных инструментов;

глинистые пластификаторы — огнеупорные глины и каолины, обеспечивающие необходимую прочность заготовок абразивных изделий после их формования и сушки;

добавки-модификаторы, природные (тальк, волластонит, известковая мука, гипс) и синтетические (криолит), улучшающие физико-механические свойства абразивно-керамического черепка.

Основными сырьевыми компонентами (по объему потребления) являются полевошпатовые материалы, глинистые материалы и фритты (стекла).

Абразивная промышленность не имеет стандартов или технических условий, официально рекомендующих качество минерального сырья для производства керамических связок. Только технические условия на мамский полевой шпат были согласованы с абразивной отраслью. Поэтому часто для изготовления керамических связок используется сырье, применяемое в керамической, стекольной, огнеупорной и других отраслях промышленности. Такое положение с технической документацией сохранилось до настоящего времени. Отдельные абразивные заводы в настоящее время вынуждены согласовывать технические требования к сырью либо получать сырье по условиям контрактов.

2.1.1. Полевошпатовое сырье и его заменители

К полевошпатовому сырью в соответствии с современными представлениями относятся интрузивные, эффузивные, осадочные неизмененные и измененные кислые, а также частично средние и основные алюмосиликатные породы полевошпатового (сиениты, трахиты), кварцево-полевошпатового (пегматиты, граниты, пески и т. д.), серицит-полевошпатово-кварцевого (сланцы, вторичные кварциты), каолинит-полевошпатово-кварцевого (пески, щелочные каолины, вторичные кварциты), нефелин-полевошпатового (нефелиновые сиениты, щелочные пегматиты, нефелинолиты) состава, которые могут быть использованы без обогащения или после него в качестве технологического сырья [11—12].

Полевые шпаты, как было уже указано, представляют собой алюмосиликаты щелочных и щелочно-земельных металлов. Эти минералы являются составной частью многих изверженных горных пород (гранит, гнейс и др.). Полевые шпаты довольно тверды (средняя твердость по шкале твердости Мооса 6), плотность колеблется от 2,5 до 2,8 г/см³, понижаясь при нагреве до 2,33 г/см³. Их подразделяют на три основные группы: калиевые полевые шпаты, натриевые полевые шпаты и кальциевые полевые шпаты.

Калиевые полевые шпаты (ортоклазы) $K_2O\cdot Al_2O_3\cdot 6SiO_2$ иногда встречаются в виде весьма крупных кристаллов, однако чаще в виде мелкозернистых масс. Ортоклазы непрозрачны, имеют характерный стеклянный или перламутровый блеск. Цвет — белый, серый, желтый или красный.

Калиевый полевой шпат является породообразующим минералом многих видов магматических метаморфических и осадочных горных пород, однако единственным источником промышленного получения калиевого шпата в России

и странах СНГ до настоящего времени остаются гранитные пегматитовые жилы дифференцированного строения, из которых вручную отсортировываются крупноблочные выделения микроклина. Выход кускового микроклина из жильной массы, как правило, не превышает 4—5 %.

Натриевые полевые шпаты (альбиты) $Na_2O\cdot Al_2O_3\cdot 6SiO_2$ образуют кристаллы, сходные с кристаллами ортоклаза. В отличие от ортоклаза они не бывают крупными. Альбиты залегают в виде мелкозернистых масс. Альбит более прозрачен, чем ортоклаз, и просвечивает в тонких слоях. Цвет — белый, серый, слегка голубоватый, зеленоватый или красноватый.

Кальциевые полевые шпаты (анортиты) CaO·Al₂O₃·2SiO₂ кристаллизуются, как ортоклазы и альбиты (мелкие кристаллы и крупные кристаллические массы). Цвет — белый, серый, желтоватый или голубоватый. Анортит плавится при 1550 °C, кристаллизуется при охлаждении и обладает малой химической стойкостью, что делает его неприменимым при производстве керамических связок.

Кроме указанных основных типов известны еще и другие полевые шпаты, например бариевые полевые шпаты $BaO\cdot Al_2O_3\cdot 2SiO_2$ (цельзианы), но они так же редко применяются для керамических связок.

В табл, 2.2 представлены состав и свойства чистых шпатов.

Упомянутые основные типы полевых шпатов встречаются в различных модификациях и в смещанных кристаллах.

Полевой шпат, предназначенный для производства керамических изделий, должен быть тонко измельчен. Для облегчения помола его обычно предварительно слабо прокаливают (до температуры 700–800 °C), а затем быстро охлаждают — происходит разрыхление крупных кусков. Этому способствуют включения кварца.

Основное требование, предъявляемое к полевому шпату как к плавню, сводится к тому, чтобы при сравнительно низкой температуре обжига керамического изделия он образовывал полевошпатовое стекло в виде однородной белой или бесцветной расплавленной стекловидной массы, отличающейся вязкостью и способностью растворять в себе кварц и каолин [13].

Полевой шпат, обладающий хорошим флюсующим действием, плавится при температуре 1100—1200 °С (благодаря наличию примесей) с образованием прозрачного или молочно-белого стекла.

Температура плавления полевых шпатов повышается с увеличением содержания K_2O (по сравнению с Na_2O), а вместе с тем растет и вязкость расплава. Чистый калиевый полевой шпат плавится полностью при 1530 °C, но природные примеси, преимущественно альбита, понижают его температуру плавления до 1070—1200 °C. Калиевый полевой шпат дает очень вязкое стекло, плавление его идст постепенно. Состав калиевого полсвого шпата по сравнению с другими более или менее постоянен, что позволяет считать его наиболее ценным полевошпатовым сырьем для керамической промышленности.

Альбит хотя и плавится при более низкой температуре (1100 °C), чем ортоклаз, но ввиду того, что дает менее вязкое стекло, его использование в керамике ограничено.

В табл. 2.3, 2.4 представлены химический состав и основные свойства полевошпатового сырья различных месторождений, которые использовались в производстве керамических связок для абразивного инструмента. При этом необходимо отметить, что качественный состав материалов различных месторождений отли-

Состав и свойства чистых полевых шпатов

7 caca	Минералогическое		Хими	еский сос	ran, %		*	Плотность,	α·10-7,
полевон шпат	название	SiO,	Al ₂ O ₃	K_2O	Na_2O	CaO	Формула	r/cm³	K-1
Калиевый	Ортоклаз, микроклин	64.75	18,32	16,93	i	1	K ₂ O·Al ₂ O ₃ ·6SiO ₂	2,55	287
Натриевый	Альбит	68,82	95'61	-	11,82	-	Na,O.Al,O, 6SiO,	2,62	270
Кальциевый	Аноргит	43,16	36,70	1	1	20,14	CaO-Al ₂ O ₃ ·2SiO ₂	2,76	270

Таблица 2.3

Химический состав полевошпатового сырья

Наименование				Was	Массовая лодя. %	8				Калисвый	Страна
						2				MOLIVIE	месторож-
weet of owdering	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO2	Fe2O3	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	n.n.n.	K2O/Na2O	дения
Полевой шпат Белогор-	64,80	09'61	-	90'0	80'0	0,24	11,12	3,5	0,54	3,18	Казахстан
ского месторождения											
Полевой шпат Мамского	-08'59	18,10-	ı	-01,0	0,28-	-0,10	9,0	2,40−	0,20-	2,25-	Россия
месторождения	67,60	19,50		0,22	9,65	0,25	11,50	4,10	0,46	4,80	
Полевой шпат кусковой ка-	-0,29	17,0-	-0,0	-1,0	Не более	0,74	5,01	2,5	5,0	4,0	Россия
рельский	70,4	21,0	5,0	6,0	0,27						
Полевой шпат Малышев-	-0,49	12,0-	0,20-	0,12-	6,5-0,9	0,1-0,4	0,11-0,4 9,0-11,0	2,3-4,0	6.5	3,2	Россия
ского рудоуправления	0,07	20,0	0,40	0,20							
Полевой шпат чупинский	67,2	17,6	-	94,0	0,30	0,35	0,11	2,5	6,0	4,4	Россия
Микроклин кусковой	66,40	18,32	1	0,12	0,17	0,12	12,12	2,12	10,28	L'S	Россия
Концентрат полевошпа-	-0,59	21,0-	0,53	8£'0	28'0	0,21	4,70	7,0	0,72	2'0	Россия
товый Вышневогорского	70,0	74,0									
месторождения											
Перлит Арагацкого место-	-0,07	13,0-	ŀ	-4/-0	59'0	91,0	2,35-	3,43~	2,85	0,1-7,0	Армения
рождения	77,0	15,18		0,78			3,80	3,80			
Обсидиаи Артенииского ме-	71,5-	12.0-	1	-56.0	Следы	Следы	3,86-	3,48-	0,3-2,7	0,1-7,0	Армения
сторождения	77,0	14,0		0.1			4,90	4,00			

Основные свойства полевоппатового сырья

Наименование	Ŋ	Иинералогичес	кий состав, %		Температура
наименование месторождения	Калисвый шпат	Натриевый шпат	Кальциевый шпат	Кварц	плавления, °С
Полевой шпат Белогорского месторождения	66,0	32,0	-	8,0	1250 1280
Полевой шпат Мамского месторождения	63-68	22,0-37,0	1 3	6-8	1250 1300
Полевой шпат кусковой карельский	54,3	30,7	5,0	5,8 -10,0	1240 1250
Полевой шпат Мальшев- ского рудоуправления	55,0	22,0-30,0	1–3	6,0-10,0	1250-1280
Полевой шпат чупинский	55,0-60,0	25-30	1-5	6,2 -10,0	1250 1280
Микроклии кусковой	75,6	18,9	3,6	0,54-2,0	1250-1300
Концентрат полевошпато- вый Вышневогорского ме- сторождения	30,0	50,0	5,0	Name	1200
Перлит Арагацкого место- рождения		Вулканичес	кое стекло		1250-1300
Обсидиан Артенииского месторождения		Вулканичес	кое стекло		1250–1300

чается в широких пределах, что сказывается на шихтовом составе керамических связок, за исключением полевого шпата Мамского месторождения.

На рис. 2.1 показаны виды огневых проб полевошпатового сырья различных месторождений. Как видно из рис. 2.1, полевые шпаты имеют различную температуру плавления: более легкоплавкий полевой шпат — месторождения Куру-Ваара 6, более тугоплавкий — дубровинский полевой шпат 1.




Рис. 2.1. Вид огневых проб полевых шпатов различных месторождений, обожженных при температуре 1250 °C:

1 - Дубровинское; 2 - Белогорское; 3 - Мамское;
 4 - перлит Арагацкого месторождения; 5 - Караоткельское; 6 - Куру-Ваара

На рис. 2.2 представлены комплексные термограммы полевошпатового сырья: мамского полевого шпата с калиевым модулем 5,8, чалгановского полевошпатового концентрата с калиевым модулем 18,3 и трахита с калиевым модулем 12,3. Несмотря на различный химический состав полевошпатовых материалов, термограммы близки между собой.

В табл. 2.5 и 2.6 даны химический состав и основные свойства полевошнатового сырья, которое было исследовано специалистами ВНИИАШа (руководители работ С.Г. Воронов, В.А. Курнукин, С.М. Федотова) и абразивными заводами в качестве заменителя полевого шпата. Необходимо отметить, что из 129 месторождений полевошнатового сырья, находящихся на территории России и в странах СНГ, в настоящее время эксплуатируется примерно 40 месторождений. Самое крупное месторождение полевого шпата — это Мамское месторождение (Россия) [14].

Для отечественной керамической промышленности полевошпатовое сырье добывается в Северо-Западном экономическом районе (35,8%), Дальневосточном экономическом районе (11,9%), на Урале (2,1%) и в Восточно-Сибирском экономическом районе.

Пегматиты. Заменителями полевого шпата являются пегматиты и граниты. Пегматиты как последние дериваты гранитной магмы содержат в кристаллической решетке породообразующих минералов минимальное количество оксида углерода СО. Основным преимуществом гранитных пегматитов является хорошая обогатимость, высокое качество получаемых в результате обогащения концентратов и их конкурентоспособность на мировом рынке.

Наиболее важные месторождения гранитных пегматитов — Куру-Ваара, Отрадное, Уракко-Озеро, Лупикко, Кюрьялля, Линна Вара (Россия), Елисеевское, Балка Большого Лагеря (Украина), Восточно-Казахстанская группа месторождений керамических пегматитов (Казахстан).


Пегматиты по качеству разделены на два промышленных типа: микроклиновый (14,7 %) и плагиоклазовый (85,3 %). Микроклиновый пегматит после обогащения пригоден для использования в керамической и абразивной промышленности, плагиоклазовый — в стекольной.

Минералогический состав пегматитов различных месторождений, мас. %: микроклин — 26-28; плагиоклаз — 30-38; кварц — 30-32. Основные примеси — мусковит, магнетит, ортит, пирит, кальцит, циркон и др.

Обогащение пегматитов методами флотации, сухой магнитной сепарации, электрической сепарации и др. (разработки Гипрониинеметаллруда, Ленинград, Уралмеханобра) обеспечивает получение калиевого полевого шпата по ГОСТ 7030—75 марки ПШМ 0,2-2 (выход 20—24 %), кварцево-полевошпатового концентрата (выход 39—41,5 %), кварцевого продукта (выход 4,6—10 %).

Микроклины Восточно-казахстанской группы по химическому составу удовлетворяют требованиям ГОСТ 7030—75, но имеют специфические особенности: сплавы при обжиге непрозрачны, имеют молочно-белый цвет, "мелкопузырчатую" структуру. При обжиге в окислительной среде происходит выделение азота, что ведет к образованию пузырей и вспучиванию расплава полевого шпата.

Коэффициент линейного расширения пегматитов Восточно-Казахстанской группы более высокий, чем у полевых шпатов Карело-Кольского региона.



 дамский полевой шпат; б — чалгановский полевошпатовый концентрат; в — цехисубанский обогащенный Рис. 2.2. Комплексные термограммы полевошпатового сырья различных месторождений: трахит; 1- температурная кривая нагревания; 2- лифференцированная температурная кривая; 3 - дилатометрическая кривая; 4 -- кривая изменения массы

Таблица 2.5

Химический состав полевошпатового сырья, исследованного и рекомендованного для производства кермических связок

Наименование месторождения				Mac	Массовая доля, %	%:				Калиевый модуль	Страна месторож-
	SiO ₂	Al,O,	TiO2	Fe2O3	CaO	MgO	K,O	Na ₂ O	п.п.п.	K2O/Na2O	дения
Концентрат полевошпатовый Дубровинского месторождения	5,29	17,65	I	0,14	0,22	ı	12,30	2,10	1,09	8,8	Украина
Концентрат микроклиновый Алуйского месторождения	64,50- 66.80	18,74- 21.29	ı	0.04- 0.06	0,11-	0,02-	9,37-	2,62-	0,21-	2,1- 4.3	Россия
Концентрат полевошлатовый Карооткельского месторождения	67,65	20,30	F	0,50	1,14	0,02	6,75	3,25	0,39	2,1	Казахстан
Концентрат Огневской фабри- ки № 7	74,40	15,11	ł	0,04	0,22	0,02	2,0	6,75	0,29	0,3	Россия
Концентрат полевошпатовый из петмативов центрального участка месторождения Куру-Ваара	65,4	19,12	=	0,20	1,30	0,10	8,0	4.0	0,29	2.0	Россия
Натриево-полевошлатовый концентрат Белогорского месторождения	0.69	17,73	ı	0,07	0,45	1	4,2	8,06	0,49	0.52	Казахстан
Концентрат полевошпатовый Чалгановского месторождения	65,3	18,63	9£'0	0,32	0,20	0,20	12,8	0,7	1,47	18,3	Россия
Трахит обогащенный Цихису- банского месторождения	0,99	6,71	0,32	0.20	0.5	0,5	12,0	6,0	1,5	13.3	Грузня
Полевошпатовый концентрат Екатерининского месторожде- пня	63,8	19,4	90'0	61,0	0,25	0,25	14,4	9,6	0.7	24.0	Украина
Концентрат полевошпатовый Беляевского месторождения	0'99	16,4	\$0'0	0,1	0.05	0,05	14,4	0,2	5,0	72,0	Украина
Ортофир Балки Вербовой До- нецкой области	63,94– 66,06	18,60– 20,23	-	0,29- 0,61	Следы – 0,84	Следы — 0,06	11,48– 13,90	0,29– 1,40	0,4-0,75	11–12	Украина
Пегматит Читинского место- рождения	77,02	13,50	1'0	0,32	0,39	0.10	3,5	4,60	95,0	0,76	Россия
Перлит Мухор-Талинского ме- сторождения	68,76- 75,50	15,27	ŧ	0,08- 1,48	0,80- 2,88	0,10- 1,45	3,82-5,0	3,82-5,0 2,72-5,0 5,9-6,9	6,9-6,5	0,5-1,0	Россия

Таблица 2.6

Основные свойства полевошпатового сырья, исследованного и рекоменлованного для производства керамических связок

		Минералогиче	Минералогический состав, %		Температура
Нанменование месторождения	Калисвый	Натрисвый	Кальциевый	Квари	Ç
	umar	unat	штат		
Концентрат полевошпатовый Дубровинского месторождения	73	20	ı	9	1230-1280
Концентрат микроклиновый Адуйского месторождения	99-95	24-42	5,0	6-5,0	1280-1300
Концентрат полевошпатовый Карооткельского месторождения	40	30	\$	16	1280
Коицентрат Огневской фабрики № 7	12	62	1	25	1250
Концентрат полевошпатовый из пегматитов центрального участка месторождения Куру-Ваара	47	37	5'9	6-9	1280
Натриево-полевошпатовый концентрат Белогорского месторо- ждения	30	90	\$	7	1160
Концентрат полевошпатовый Чалгановского месторождения	543	30,3	6.5	9	1270
Трахит обогащенный Цихисубанского месторождения	85-86	5-7	ŧ	8,5	1250-1300
Полевошпатовый концентрат Екатерининского месторождения	53	42	0,1	4	1260-1280
Концентрат полевошпатовый Беляевского месторождения	67–68	24-32	5.0	ю	1260-1280
Ортофир Балки Вербовой Донецкой области	S9 - 9S	23-41	0.5	0.5-10	1280-1300
Пегматит Читинского месторождения	21	43	5.1	25-30	1300
Перлит Мухор-Талинского месторождения		Вулканическое стекло	жое стекло		1250-1280

Предельное количество кварца в пегматите, при котором последний еще пригоден для применения в качестве плавня, составляет до 30 %. Однако последние сорок лет пегматиты в производстве абразивного инструмента не использовались. Наличие большого количества кварца (до 30 %) приводит к уменьшению прочностных свойств инструмента, а также к браку — трещинам крупногабаритного инструмента из-за модификационных превращений кварца в процессе его нагревания, связанного с изменением объема. Однако при современных методах измельчения (фракции 5 мкм до 80 %), при отработке режимов обжига и рецептуре круга возможно использование определенных месторождений пегматита (желательно все-таки с применением обогащения).

Нефелин. Нефелин имеет переменный состав и встречается в природе в виде нефелинового сиснита, мариуполита и др. Нефелиновый сиенит (алюмосиликат натрия) является заменителем полевого шпата в керамических смесях. Он представляет собой горную породу, содержащую в основном три минерала: нефелин $Na_2O\cdot Al_2O_3\cdot 2Si_2O$ в количестве до 30 %, альбит $Na_2O\cdot Al_2O_3\cdot 2Si_2O$ и микроклин $K_2O\cdot Al_2O_3\cdot 6Si_2O$ в количестве до 68 %. Твердость нефелина — 5–6 по Моосу, плотность — 2,58-2,64 г/см³, температура плавления — около $1200\,^{\circ}$ С. Содержание шелочей в нефелине составляет $20-30\,\%$.

Наиболее крупные месторождения нефелиновых сиенитов находятся в Красноярском крас (Средне-Татарское), на Урале (Вышневогорское) и на Украине (Мариупольское).

Нефелиновые сисниты содержат в своем составе повышенное содержание железа (до 5%), поэтому при производстве керамических связок используют полевошпатовые концентраты (например, Вышневогорского месторождения, табл. 2.3).

В табл. 2.7 представлены требования по ГОСТ 7030—75 к качеству полевых шпатов и негматитов для тонкой керамики, которыми пользуется и абразивная промышленность.

Щелочные каолины. Щелочные каолины представляют собой промежуточный продукт природного процесса выветривания горных пород кварц-полевошпатового состава (гранитов, гнейсов, пегматитов, аркозовых песчаников и др.).

Щелочные каолины в естественном состоянии (каолин-сырец) характеризуются крайне непостоянным минеральным и гранулометрическим составом. Минеральный состав щелочного каолина-сырца представлен смесью трехчетырех минералов: каолинита (30–50%), кварца (30–40%), калиевого шпата (30–40%) и гидромусковита (10–15%) [15].

Характерной особенностью щелочных каолинов является наличие в них полевого шпата с высоким содержанием K_2O и гидрослюды. Калиевый модуль (K_2O+Na_2O) в щелочных каолинах, как правило, колеблется в пределах 5—20, и в этом отношении щелочные каолины представляют собой уникальное сырье для получения высококалиевых полевошпатовых концентратов.

В табл. 2.8 приведен химический состав щелочных каолинов различных месторождений [16].

Как видно из табл. 2.8, щелочной каолин-сырец характеризуется переменным химическим составом и может рассматриваться в качестве комплексного исходного сырья для получения каолинитового, полевошпатового и кварцевого концентратов. Из указанных в табл. 2.8 месторождений эксплуатируется

Требования по ГОСТ 7030-75 к качеству полевых шпатов и петматитов для тонкой керамики (полевошпатовые материалы)

						_
		_	Норма для марки			
Показатель	FILIM 0,15-3;	ПШМ 0,15-3; ППШМ 0,20-3,0; ППШМ 0,20-2;	IIIIM 0,20-2;	TILIM 0,30-3; TILIM 0,30-2;	TILIM 0,30-2;	
	TILIK 0,15-3	ПШК 0,20-3	TILIK 0.20-2	ПШК 0,30-3	TIIIK 0,30-2	
Массовая доля оксида железа Fe ₂ O ₃ , %, не более	0,15	0,2	0,2	0,3	0,3	
Массовая доля суммы оксидов щелочных металлов (К ₂ О + Na ₂ O), %, не более	12	12	11	=	11	
Массовая доля суммы оксидов кальция и магния (СаО + MgO), %, не более	1.5	1.5	1,5	1,5	5'1	
Соотношение оксидов щелочных металлов K ₂ O : Na ₂ O по массе, не менее	3	£	3	٤	ε	
Массовая доля кварца, %, не более	8	8	8	8	8	_
Потери массы при прокаливании, %, не более	5'0	5,0	5,0	5'0	5'0	_
Содержание слюды чешуек на 100 зерен материала	2	2	2	2	2	_
Качество спека после обжига при температуре 1350-1370 °С		h	Чистый без мушек	X		_

Таблица 2.8

Химический состав щелочных каолинов

Месторождение (страна)				Химич	Химический состав, мас. %	гав, мас. %	.0			
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ TiO ₂ CaO MgO K ₂ O Na ₂ O SO ₃	CaO	MgO	K,0	NayO	SO	n.n.n.
Просяновское месторождение (Ук- раина, Днепропетровская область)	67,4-73,49 16,65-22,71 0,12-0,95 0,15-0,53 0,12-0,65 0,1-0,2 1,37-5,9 0,05-0,77 0,02-0,16 5,39	16,65–22,71	96'0-71'0	6,15-0,53	0,12-0,65	0,1-0,2	1,37–5,9	0,05-0,77	0,02-0,16	5,39
Екатериновское месторождение (Ук- раина, Донецкая область)	91-19	67-76 15.5-21,5 0.25-1,9 0.05-0.60 0.25-1,1 0.05-0.45 1.5-8,0 0.15-1,4	0,1-25-0	09'0-50'0	0,25-1,1	0,05-0,45	1,5-8,0	0,15-1,4	1	3,7-7,5
Дубровское месторождение (Украина, 64.11-81.76 11.24-27.91 0.01-2.44 0.01-0.92 0.01-1.2 0.01-0.96 0.77-7.8 0.02-3.07 0.01-0.49 1.11-8.86 Житомирская область)	64,11-81,76	11,24–27,91	0,01-2,44	0,01-0,92	0.01-1.2	96'0-10'0	0,77-7.8	0,02–3,07	0,01-0,49	1,11–8,86
Беляевское месторождение (Украина, Запорожская область)	70,98	19,27	0,28	0,28 0,12 0,37 0,21 3,72 0,32 0,06	0,37	0,21	3,72	0,32	90.0	4,83
Чалгановское месторождение (Россия, Амурская область)	78,1	13,5 0,32 0,27 0,3 0,21 6,5 1,05	0,32	72'0	6,3	0,21	6,5	1,05	1	4,05

в настоящее время только Дубровское месторождение (Украина), на котором действует обогатительная фабрика, принадлежащая барановскому объединению "Фарфор".

Работами института "Уралмеханобр" выявлена принципиальная возможность получения кондиционных каолиновых, полевошпатовых и кварцевых концентратов из щелочных каолинов Просяновского, Дубровского и других месторождений путем обогащения по схеме: избирательное измельчение — флотация — электромагнитная сепарация.

В табл. 2.9 представлена качественная характеристика продуктов обогащения щелочных каолинов и керамических трахитов.

Работами [17] было показано, что при сухой схеме обогащения щелочных каолинов, используя разную измельчаемость кварца и микроклина (разрушающая нагрузка на зерно кварца размером 1000—1250 мкм составляет 2640—4050 г/зерно, для микроклина — 290—570 г/зерно), можно также получать полевошпатовые концентраты для использования их в производстве керамических связок.

В табл. 2.10 представлены выход и качественная характеристика избирательного измельчения песков из щелочных каолинов Дубровского месторождения.

Трахиты. По составу и свойствам полевошнатового компонента к щелочным каолинам приближаются некоторые гидротермальные измененные эффузивные породы, например трахиты Цихис-Убанского участка Асканского месторождения бентонических глин (Грузия).

Так же как и в щелочных каолинах, полевой шпат в трахитах представлен реликтовым продуктом природного процесса выщелачивания натрия из первичного полевошпатового материала.

Трахиты — это тонкокристаллическая порода с интерсертальной структурой основной массы. Минералогический состав обеих разновидностей примерно одинаков: 52-65% калиевого полевого шпата, 5-7% альбита, 5-10% вулканического стекла, 15-20% кварца, 10-15% серицита, крупнообломочные трахиты содержат 3-5% пирита. Средний химический состав породы, мас. %: SiO_2 62,6, AI_2O_3 18,5, Fe_2O_3 2,3, TiO_2 0,34, MnO 0,3, (CaO + MgO) 1,4, K_2O 12,4, Na_2O 1, P_2O_5 0,1, п. п. п. 1,26.

Технология обогащения трахитов разработана Кавказским институтом минерального сырья и включает обработку серной кислотой. Крупнообломочные трахиты предварительно флотируются в целях удаления пирита [18].

Исследованиями установлено, что для получения концентрата с содержанием $0.2-0.3\,\%$ оксида железа достаточна обработка $10\,\%$ -ной H_2SO_4 , а с содержанием $0.15-0.2\,\%$ оксида железа — $15\,\%$ -ной H_2SO_4 . Содержание диоксида титана при обогашении не снижается.

Качество обогащенного трахита соответствует следующим ноказателям: массовая доля суммы оксидов калия и натрия ($K_2O + Na_2O$), не менее — 12.0 %:

калиевый модуль $K_2O/Na_2O - 13.0$;

отношение массовой доли оксида калия к массовой доле оксида натрия $K_3O:Na_3O-$ не менее 5.0;

массовая доля оксида кремния SiO_2 — не более 68,0 %;

Таблица 2.9

Качественная характеристика продуктов обогащения щелочных каолинов и керамических трахитов

70 SiO2 100 75.1 30 52.5 8 67.5 100 74.2 30 49.1 14 72.9 100 72.5 25 50.0 12 63.8 10 72.1 35 49.2 10 71.4 25 50.5 8 65.5 100 66.0 100 71.4 25 50.5 8 65.5 100 66.0	Наименование	Продукт	Выход.			X	мически	Химический состав, мас. %	%			K.O.	Квари,
месодный 100 75.1 Каолиновый концентрат 30 52.5 Полевошпатовый концентрат 100 74.2 Каолиновый концентрат 14 72.9 Полевошпатовый концентрат 17 72.9 Каолиновый концентрат 12 50.0 Полевошпатовый концентрат 12 63.8 Исходный 100 72.1 Каолиновый концентрат 10 72.1 Каолиновый концентрат 10 72.1 Меходный 100 72.1 Каолиновый концентрат 25 50.5 Исходный 100 71.4 Каолиновый концентрат 25 50.5 Полевошпатовый концентрат 25 50.5 Полевошпатовый концентрат 25 50.5 Полевошпатовый концентрат 8 65.5	ждения		0%	SiO2	Al ₂ O ₃	Fe,O,	TiO,	CaO + MgO	K.0	Nazo	п.п.п.	Na ₂ O	%
се Каолиновый концентрат 30 52,5 Полевошпатовый концентрат 8 67,5 Каолиновый концентрат 140 74,2 Каолиновый концентрат 14 72,9 Каолиновый концентрат 15 50,0 Полевошпатовый концентрат 12 63,8 Каолиновый концентрат 10 72,1 Каолиновый концентрат 10 72,1 Каолиновый концентрат 10 71,4 Каолиновый концентрат 25 50,5 Исхолный 100 71,4 Каолиновый концентрат 25 50,5 Полевошпатовый концентрат 25 50,5 Полевошпатовый концентрат 25 50,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5	Исхо	лный	100	75,1	17.1	5.0	6,4	0,2	3,5	6,4	4,5	6	90
Касодный 100 74,2 Касодный 30 49,1 Полевошпатовый концентрат 14 72,9 Касодный 100 72,5 Касодный 100 72,5 Касодный 100 72,5 Касодный 100 72,1 Касодный 100 71,4 Касодный 100 71,4 Касодный 100 71,4 Касодныбы 100 71,4 Касодный 100 71,4 Касодный 100 76,5 Полевошпатовый 8 65,5 Полевошпатовый 100 66,0 Касодный 66,0 66,0		иновый концентрат	30	52,5	32.5	8,0	0,3	6,3	2,1	0,2	10.0	1	1
Каолиновый концентрат 100 74,2 Каолиновый концентрат 14 72,9 Полевошпатовый концентрат 25 50,0 Полевошпатовый концентрат 12 63,8 Исходный 100 72,1 Каолиновый концентрат 10 72,1 Каолиновый концентрат 35 49,2 Полевошпатовый концентрат 10 71,4 Каолиновый концентрат 25 50,5 Полевошпатовый концентрат 25 50,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5	Поле	звошпатовый концентрат	∞	67,5	18,1	0,3	0,2	9,0	12,5	8,0	6,0	16	6
сколиновый концентрат 30 49,1 Полевошпатовый концентрат 14 72,9 Исходный 100 72,5 Ское Каолиновый концентрат 12 63,8 Исходный 100 72,1 Каолиновый концентрат 35 49,2 Полевошпатовый концентрат 10 71,4 Каолиновый концентрат 25 50,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5 Исходный 100 66,0	Исхо	дный	100	74,2	5,91	9'0	6,3	5.0	4.1	7,0	5,7	9	45
ское Касодный концентрат 14 72,9 ское Касолнновый концентрат 25 50,0 Полевошпатовый концентрат 12 63,8 Исходный 100 72,1 Каслиновый концентрат 35 49,2 Полевошпатовый концентрат 10 71,4 каслиновый концентрат 25 50,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,0 Полевошпатовый концентрат 8 65,5 Каслиный 100 66,0		иновый концентрат	30	49,1	35,0	1,0	5,0	6,3	1,7	6,0	6,11	1	ı
ское Исходный 100 72,5 Каслиновый концентрат 25 50,0 Полевошпатовый концентрат 12 63,8 Исходный 100 72,1 Каслиновый концентрат 35 49,2 Полевошпатовый концентрат 10 66,0 Исходный 100 71,4 Каслиновый концентрат 25 50,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5 Каслиный 66,0 66,0	Поле	звошпатовый концентрат	4	72,9	14,7	0,1	0,2	0,2	11,2	6,0	9,0	12	25
ское Каолиновый концентрат 25 50,0 Полевошпатовый концентрат 12 63,8 Исходный 100 72,1 Каолиновый концентрат 10 66,0 Исходный 100 71,4 Каолиновый концентрат 25 50,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5 Кассдный 100 66,0	Исхо	дный	100	72,5	17,3	9,0	0,3	9,0	5,1	6,4	3,5	13	37
Полевошпатовый концентрат 12 63,8 Исходный 100 72,1 Каолиновый концентрат 10 66,0 Полевошпатовый концентрат 25 50,5 Каолиновый концентрат 25 50,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5 Толевошпатовый концентрат 8 65,5		иновый концентрат	25	50,0	34,1	1,2	9,0	0,3	1,3	0,2	12,1	1	1
Исходный 100 72,1 Каолнновый концентрат 35 49,2 Полевошпатовый концентрат 10 66,0 Каолнновый концентрат 25 80,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5 Ткис- Исходный 66,0	Поле	звошпатовый концентрат	12	63.8	19.4	0,15	0,05	0.5	14,4	9,0	0,7	24	4
Каолнновый концентрат 35 49,2 Полевошпатовый концентрат 10 66,0 Исхолный 100 71,4 каолнновый концентрат 25 50,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5 ихис- Исходный 66,0	Исхо	лный	100	72,1	18.7	8,0	6'0	9,0	3,5	0,4	4,9	6	40
Полевошпатовый концентрат 10 66,0 Исхолный 100 71,4 Каолиновый концентрат 25 50,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5 с- Исходный 100 66,0		иновый концентрат	35	49,2	36,0	9,0	0,2	7,0	1,3	0,1	14,5	-	-
Исходный 100 71,4 Каолиновый концентрат 25 50,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5 с- Исходный 100 66,0	Поле	звошпатовый концентрат	10	0,99	16,4	0,1	0.05	0.1	14,4	0,2	6,0	12	3
Каолиновый концентрат 25 50,5 Полевошпатовый концентрат 8 65,5 с- Исходный 100 66,0	Исхо	лный	100	71,4	19.2	0,4	0,3	9,0	3,0	0,2	5,2	15	22
Полевошпатовый концентрат 8 65,5 с- Исходный 100 66,0		иновый концентрат	25	50,5	35,0	0,4	2,0	6,4	1,0	0,2	12,3	1	1
с- Исходный 100	Поле	звошпатовый концентрат	8	65,5	17,65	0,14	-	0,22	12,13	2,10	1,09	8,8	
	Цихис- Исхо	дный	100	0,99	20.0	2,4	0,4	6,5	11,5	9,0	1,2	61	12
Полевошпатовый концентрат 65	,	вошпатовый концентрат	65	0,79	18,5	0,13	0.2	0,5	12,0	8.0	1.1	15	6

Выход и качественная характеристика избирательного измельчения песков из щелочных каолинов Дубровского месторождения

					Химі	ическі	ій сос	тав, м	ac. %			Ми	нераль	ı, %
Продукт	Круп- ность продукта, мм	Вы- ход, %	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	n.n.n.	Микро- клин	Кварц	Мускавит
Исходные пески	8,0	100,0	86,3	6,6	0,41	0,30	0,31	0,20	5,1	0,44	0,3	32,0	62,0	6,0
Концентрат	-0,16	21,0	69,0	17,7	0,20	0,74	0,37	0,19	9,6	0,90	1,2	78,0	16,0	6,0
Отвальный продукт	+0,16	79,0	91,0	3,6	0,46	0,20	0,30	0,20	3,9	0,32	0,1	20,0	74,0	6,0

массовая доля оксида железа Fe_2O_3 — не более 0,5 %; массовая доля остатка на сетке № 0063 — не более 1,0 %;

массовая доля влаги — не более 1.0 %.

Минералогический состав обогащенного трахита, исследованный петрографическим методом полевой шпат -83.9%, кварц -8.5%, слюда -1.2%, прочие — 1.2 %.

Перлит и обсидиан. Перлит и обсидиан являются вулканическими стеклами, они близки по химическому составу и могут применяться вместо полевых шпатов. Их основное отличие друг от друга состоит в том, что обсидиан представляет собой плотную стеклообразную породу щелочно-алюмосиликатного состава, практически лишенную пористости и кристаллических включений, а перлит отличается высокой пористостью (до 40-50 %) и наличием в его составе до 4-5 % гидратной влаги. Перлиты имеют разную окраску (серую, черную, бурую, красную и т. д.); излом раковистый. Удельный вес перлитов 2.23-2.40 г/см³, твердость по шкале Mooca 5.5-5.7 [19].

В пересчете на прокаленное вещество перлит и обсидиан содержат, %: SiO₂ 70–74, Al₂O₃ 14–16, K₂O 3,5–4,5, Na₂O 3,5–4,5, Fe₂O₃ 0,5–1,0. Крупные месторождения перлитов и обсидианов с запасами более 70 млн. т расположены на территории Армении. Обнаружены также месторождения в Приморье. Бурятии (16336 тыс. т), на Камчатке, в Таджикистане и на Украине (36 млн. м³). Перлиты Украины являются разновидностями липаритов — кислых продуктов извержения вулканов. Химический состав перлитов и обсидианов некоторых месторождений приведен в табл. 2.11.

Преимущества этих пород перед полевыми шпатами:

достаточно хорошая однородность материала и отсутствие концентрированных железистых включений, дающих мушку;

наличие природной стекловидной структуры, в которой полностью завершены процессы разрушения кристаллической решетки;

большие запасы и удобные для разработки их залегания.

Для перлитов и обсидианов характерен ряд особенностей: относительно высокое содержание щелочей (до 8-9%), сравнительно небольшие количества

			Месторожден	ие	
Оксид	Артенинское (Армения, обсидиан)	Арагатское (Армения, перлит)	Богопольское (Приморский край, перлит)	Мухор- Таменское (Бурятия, перлит)	Ардов- Затышнянское (Западная Украина, перлит)
SiO ₂	71,10-75,0	64,5-76,0	71,6-72,6	68,0-70,5	65,0-75,0
Al ₂ O ₃	12,0-14,0	14,6-18,0	12,3-12,6	14,0-15,3	12,0-15,0
Fe ₂ O ₃	0,35-1,0	0,4-1,0	0,5-0,7	0,08-1,48	1,5-2,5
CaO	Следы	1,12,5	1,0-1,8	0,80-2,90	1,5-2,5
MgO	Следы	0,2-1,3	0,3-0,7	0,10-1,45	0,1-1,5
K ₂ O	3,90-4,90	1,06-4,65	0,5-1,9	3,8-5,0	_
Na ₂ O	3,5-4,00	0,5-4,5	3,0-4,0	2,7-5,0	2,5-7,0
SO ₃	0,1	0,1	0,1		
H ₂ O (связанная)	0,1-0,3	0,1-0,3	0,7-2,3	1,0-2,0	2,0-2,5
n.n.n.	0,3-2,7	0,3-2,7	6,1-6,7	5,9-6,9	2,5-2,7

красящих оксидов железа и титана и "вспучивание" за счет удаления воды при температуре до 1000-1200 °C.

Температурный интервал плавления перлита и обсидиана (от начала стадии размягчения до растекания) лежит в пределах 900—1400 °C, огнеупорность — в пределах 1200—1250 °C. Схема постепенного расплавления перлита представлена на рис. 2.3.

Плавкость определялась на образцах в виде кубиков размером $10 \times 10 \times 10$ мм, выточенных из пород. Нагрев производился в силитовой печи, изменение состояния образцов во время нагрева фиксировалось на световом экране.

В табл. 2.12 представлены результаты анализа огневых проб перлитов при температурах 1060, 1200 и 1320 °C, которые показали, что арагацкий перлит спекается при температуре 1060 °C, а закарпатский начинает спекаться только при 1200 °C; при нагревании до 1320 °C как арагацкий, так и закарпатский перлиты представляют собой стекло.




Рис. 2.3. Схема постепенного расплавления перлитов: a — перлит Закарпатского месторождения: I — начальный образец: 2 — удлинение образна при температуре 1085 °C; 3 — образен при 1335 °C; (начало плавления): 4 — при 1385 °C; 5 — при 1435 °C; 6 — при 1440 °C; 7 — при 1450 °C; 8 — при 1470 °C; 9 — при 1485 °C; 6 — перлит Арагацкого месторождения: I — начальный образец; 2 — удлинение образна при температуре 1028 °C; 3 — при 1315 °C; 4 — при 1330 °C; 5 — при 1345 °C; 6 — при 1350 °C; 7 — при 1355 °C; 8 — при 1370 °C

Характеристика огневых проб перлитов

Money	Характеристи	Характеристика материала при температуре нагрева, °C	рева, °С
месторожиение	0901	1200	1320
Закарпатское	Проба слегка спекцаяся, отцеста, при физических усилиях структура частично нарушается Проба спетка спекцаяся, отпанье зерна оплав пены, некоторые зерна оплав испруктура частично нарушается Проба слегка спекцаяся собой стекта.	Проба слегка спекцияся, от- дельные зерна хорощо оплав- лены, некоторые зерна оплав- лены слегка	Проба представляет собой стекло серого цвета с единичными железистыми включениями
Арагацкое	Проба плотно спекшаяся, розового Проба спекшаяся, хорошо оп- цвета, однородная	Проба спекшаяся, хорошо оплавлена, светло-серого цвета	Проба представляет собой стек- ло светло-серого цвета, без ви- димых включений

Таблица 2.13

Минералогический состав перлитов после обжига

преломления	Рудные основной примеси массы	пы 1,495–1,498	- 1,483–1,492	- 1,434	- 1,483
	Рутил	Следы	1	1	1
	Газовые пузыри	1	9	ı	9
۷,%	Выплавки	1	5'0	1	-
Состав по объему, %	Гидроокись железа	1	l	1	-
Coc	Глиинстые частицы	5,1-1	1	1	1
	Кварц	١	ı	1	1
	Полевой шпат	1	ı	91 Следы	-
	Стекло	5'96	63,3	16	76
Температура	обжига, °С	1060	1320	1060	1320
,	Месторождение обжига °C Стекло шпат Кварц частницы железа Выплавки пузыри Рутил примеен	000000000000000000000000000000000000000	Sanapilatenoe	American	प्रोप्त ब्राम्प्य

Минералогический состав перлитов после обжига при температурах 1060 и 1320 °C приведен в табл. 2.13.

Основная масса закарпатского перлита после обжига при 1060 °С представляет собой стекло с включениями микролитов ругила и полевых шпатов, содержащихся в небольшом количестве.

После обжига при 1320 °C структура перлита стекловилная, участками перлитовая (стекло с концентрическими трещинами, илущими по шаровым поверхностям) с красно-бурыми выделениями гидроксидов железа и точечными вкраплениями черного вещества (очевидно, выплавки железа вокруг газовых пузырьков). Преобладающий размер зерен 100—200 мкм в диаметре. Газовые пузырьки округлой формы размером от 10 до 500 мкм в диаметре. Выплавки железа наблюдаются участками в стекле, а иногда вокруг отдельных газовых пузырьков обнаруживаются вторичные глиноземистые участки с мелкими иголочками муллита в виде шагрени.

Структура арагацкого перлита, обожженного при температуре 1060 °С, стекловатая, основную массу в породе составляет стекло. В небольшом количестве наблюдается кварц в виде зерен изометрической формы размером от 10 до 60 мкм. Основная масса перлита, обожженного до 1320 °С, — чистое стекло. Показатель преломления 1,483±0,001. Преобладающий диаметр зерен 80—100 мкм. Газовые пузырьки строго округлой формы диаметром от 10 до 240 мкм.

2.1.2. Фритты (стекла) и технология их изготовления

Введение фритт стекол (процесс введения сваренного стекла в холодную воду называется фриттованием) в состав керамических связок обусловливается необходимостью повышения прочности абразивного инструмента. Кроме того, при ее введении снижается огнеупорность связки, и тем самым создаются условия для начала взаимодействия абразивного зерна со связкой при более низкой температуре.

В табл. 2.14 представлен химический состав фритт, используемых в настоящее время в промышленности, а также стекол и фритт, которые можно рекомендовать при разработке связок, либо для определенных марок абразивного материала, либо для разработки специального инструмента.

В табл. 2.15 представлен химический состав фритт зарубежных фирм из анализа патентной литературы. Как видно из табл. 2.14 и 2.15, в производстве абразивного инструмента на керамической связке, как в отсчественной, так и в зарубежной практике, применяется большое разнообразие фритт различного химического состава.

В табл. 2.16 приведены результаты исследования стекол на базе методических и конструкторских разработок лаборатории физико-химических свойств стекла Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН [20]. Сравнение данных по тепловому расширению показывает, что в области температур T_g наименьший температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) имеет стекло № 1, а наибольший — стекло № 3; при температурах выше T_g наиболее интенсивно расширяется стекло № 2.

Вязкость η стекол существенно зависит от температуры и изменяется в широких пределах. В низкотемпературной области (ниже 600 °C) наименьшей вязкостью обладает стекло № 3, однако при 1200 °C его вязкость достигает той

Химический состав фритт (стекол)

						Химический состав, мас. %	сий соста	в, мас. %					
Исследуемое стекло	SiO ₂	В ₂ О ₃ , не менее	В ₂ О ₃ , ВаО, не менее	Al ₂ O ₃	Lio	Al ₂ O ₃ Li ₂ O Na ₂ O K ₂ O	K20	МgO, CaO, Fe ₂ O ₃ , не более не более	СаО, не более	Fе₂О₃, не более	Fe	п.п.п.,	При- меси, не более
Фритта боросили- катная (стекло № 1) 59,0±1,0 17,0	59,0±1,0	17,0	1	3,0±0,7	1	4,0±0,5 4,0±0,5	4,0±0,5	8,0	1,0	0,2	1	1	ı
Фритта борлитий- силикатная (стекло 66.0±2,0 17,0±1,0 № 2	66.0±2.0	17,0±1,0	ı	3,0±1,0	4,5±0,5	4,0±0,5	3,5±0,5	3,0±1,0 4,5±0,5 4,0±0,5 3,5±0,5 1,0±0,5	0.1	0,2	1	ı	ı
Стекло бариевое (стекло № 3)	63.0- 69.0	I	12.0	4,0-6,0	6,0-8,0	12,0 4,0-6,0 6,0-8,0 6,0-8,0 6,0-8,0	6.0-8.0	ı	l	-	8,0-2,0	0,5-0,8 1,0	0,1
Фритта борокаль- циевая	40.0±2	40,0±2 24,0±1,0	1	0,1±41	-	6,0±0,5	3,0±0,5	6,0±0,5 3,0±0,5 10±0,5 12±1,0 0,2	12±1,0	0,2	1	0,1	0,1
Фритта боросили- катная (стекло № 5)	0.89	0,61	ı	2.0	1	5,0	5,0 4,0	0.5	1,0	0,4	1	ı	1

Таблица 2.15

Химический состав фритт зарубежных фирм

	E	Примечание	Фирма "Джи энд Би" (лицензия), Канада	Тоже	ŗ
		Org	ı	1	ı
		SiO ₂ Al ₂ O ₃ B ₂ O ₃ Na ₂ O K ₂ O CaO CaO ZnO MgO MnO Li ₂ O Fe ₂ O ₃ BaO	ı	1	1
		Lio		1	1
		OuM	1	ı	11,8
	% ::	обм	1	í	6,3 - 4,5 11,8
	нтт, мас	OuZ	ı	4,	ı
	Состав фритт, мас. %	OEO	12,1	6,3	6,3
		К ₂ О	2,9	2,2	ı
		Na ₂ O	6,7	5,1	- 10,4 -
		B ₂ O ₃	24,5	13,3	1
		Al ₂ O ₃	15.0	11.5	1
		SiO2	38'8	57.2	67,0
		пазначение фритгы	Для абразивного инструмента из 38,8 15,0 24,5 6,7 2,9 12,1 электрокорунда	Для высокопористого абразивного 57,2 11,5 13,3 5,1 2,2 6,3 4,4 инструмента	Для твердых мелкозернистых кру- гов из карбида кремния

					Coc	тав фри	Состав фритг. мас. %	%:					
пазначение фриты	SiO ₂	SiO ₂ Al ₂ O ₃ B ₂ O ₃ Na ₂ O K ₂ O CaO ZnO MgO MnO Li ₂ O Fe ₂ O ₃ BaO	B ₂ O ₃	Na,O	K20	CaO	ZnO	MgO	MnO	Lio	Fe_2O_3	BaO	примечание
Низкотемпературная фритта для карбида кремния зериистостью М28–М5 и для крупнотабаритных кругов зериистостью М28–М5 Ддля абразивного инструмента из электрокорундовых материалов	59.0	3,0 25,0	25,0	2,0	2.0	ı	4,0 4,0	4.0	I	1.0	I	1	÷
Фритта 1	48,70	48,70 9,00 27,2	27,2	10,2	2,7	6'0	1	5,0	ı	Ę	0,53	į	Фирма Carborundum Elektrite (Чехия)
Фритта 2	8'29	4,6	3.0	7,3	0,9	1	1	0.5	1	1	0.7	0,1	Тоже
Фритта 3	63.2	9,6	5.0	7.5	ı	1	1	0.5	1	1	0.7	10,3	
Фритта ПС 5430	54,2	6,0	28,7	5,1	0,1	3,8	1	0,2	ı	1	0,20	1	Фирма Norton (CUIA)
Фритта С 5553	59,0	9,8	20	S	4	2,5	1	0,5	ı	1	0,20	ı	Тоже
Фритта производства Германии 59-61 13-15 7-8 3-9 1-2 2-3	59-61	13-15	7-8	3-9	1-2	2-3	ı	1-2	1	2,5	1-2	1	A. c. 231141-8, ony6n. 25,06.81

Таблица 2.16

Физико-механические и химические свойства исследованных стекол

Стекло	α _{20–300} , 10², K ⁻¹	$\alpha_{20-300}, 10^2, \alpha_{m-10,7}, K^{-1} \alpha_{\psi} \cdot 10, K^{-1}$	α _ν .10, K ¹	<i>Τ_κ</i> "C	T, °C	T14 °C	7, C	$E \cdot 10^{-10}$, $\sigma_{\rm H} \cdot 10^{-7}$, $H_{\mu} \cdot 10^{-7}$ $H/{\rm M}^2$ $H/{\rm M}^2$ $H/{\rm M}^2$	σ _u ·10 '. H/м²	H_{μ} 10 7 . H/M^{2}
Фритта боросили- катная (№ 1)	47,2±0,6	50,4±0,5	229±3,0	\$11±1,5 \$25,0±1,0 \$12,5±1,0 956±6,0 6,75±0,1 7,5±0,5	525,0±1,0	\$12,5±1,0	0,9±926	6,75±0,1	7,5±0,5	484±10
Фритта борлитий• силикатная (№ 2)	64,3±0,8	77,2±0,6	468±6,0	488±6,0 486,5±1,5 494,0±1,0 481,5±1,0 808±6,0 8,35±0,1 9,4±0,6 540±10	494,0±1,0	481,5±1,0	0,9±808	8,35±0,1	9,4±0,6	540±10
Бариевое (№ 3)	90,4±1,3	$104,6\pm0,8$	285±3,0 444,0±1,5 455,0±1,0 448,5±1,0 890±6,0 7,04±0,1 7,3±0,5 505±10	444,0±1,5	455,0±1,0	448,5±1,0	0,9±068	7,04±0,1	7,3±0,5	\$05±10

Примечание. T_{1s} и T_s обозначают температуры, при которых вязкость стекол составляет 10^{14} и 10^s соответственно: – мгновенное значение КТЛР; α_c — равновесное значение КТЛР; T_c и T_s — температуры стеклования: E — модуль упругости: $\sigma_{\rm H} -$ механическая прочность; H- микротвердость. же величины, что и стекло № 1; в то же время стекло № 2 в области высоких температур оказывается наиболее легкоплавким (рис. 2.4).

По значениям модуля упругости, механической прочности и микротвердости стекла № 1 и 3 различаются незначительно, но для стекла № 2 их значения на 10-30% выше.

Технологический процесс варки фритт состоит из ряда последовательных операций:

переработка сырьевых материалов (сушка, просев, дробление и пр.);

приготовление шихты (расчет шихты по процентному содержанию оксидов в сырьевых материалах, взвешивание компонентов, смешивание компонентов, транспортирование);

варка стекла (загрузка печи шихтой, варка стекла в горшковой или ванной печах, контроль и регулирование технологических параметров процесса варки: температурный режим, давление в печи, соотношение газ—воздух, расход газа и др.);

грануляция стекла (фриттование).




Рис. 2.4. Температурные зависимости вязкости стекол:

№ 2); 3 — бариевое стекло (стекло № 3); 4 — эталониое стекло K-15

Расчет шихты производят на основании результатов анализа химического состава применяемых сырьевых материалов и с учетом потерь при варке стекла [21]. Характеристика сырьевых материалов для варки фритт представлена в табл. 2.17.

Таблица 2.17 Характеристика сырьевых материалов, используемых для получения фритты

Вводимый оксид	Требования к сырью	Месторождение
SiO ₂	Песок по ГОСТ 22551–78: SiO_2 – 83,5–99,7 %, примеси, в том числе F_2O_3 (0,05–0,02 %), TiO_2 (0,04–0,01 %). Влажность обогащенного песка не должна превышать 0,5 % по массе: по SiO_2 – ±0,15±0,5 %; по Al_2O_3 – ±0,05±0,5 %. Крупность песка в обогащенном виде – не более 0,1–0,4 мм, пылевидных частиц менее 0,1 мм – не более 5 %	Ташлинское, Ега- новское, Авдеев- ское, Новоселов- екос
B ₂ O ₃	Борная кислота H_3BO_3 по ГОСТ 18704–78: B_2O_3 56,45 % и H_2O 43,55 %. Бура $N_ap_B_4O_7 \cdot 10H_2O$ по ГОСТ 8429–77 B_2O_3 36,65 %, N_ap_O 16,2 % и H_2O 47,15 %. Кальцинированная бура: содержание $N_ap_B_4O_7$ — не менее 49,5 %, нерастворимый в воде остаток не более 0,3 %	

Вводимый оксид	Требования к сырью	Месторождение
Al ₂ O ₃	Технический оксид алюминия по ГОСТ 6912-74, гидроксид алюминия Al ₂ O ₃ ·H ₂ O, полевые шпаты по ГОСТ 7030-75, по ТУ 31-25-158-75, каолины по ГОСТ 21286-82: каолии обогащенный, отходы горно-обогатительных фабрик полевошпатового и нефелинового концентратов	Белогорское, Мам- ское, Чупинское
CaO	Известняк: содержание CaO - не менее 53 %, Fe_2O_3 — не более 0,2 %. Мел: содержание CaO - не менее 98 %. Мрамор: содержание $CaCO_3$ — 99–99,5 %, содержание Fe_2O_3 — до 0.015 %, но не более 0,2 %	
MgO	Доломит CaCO ₃ ·MgCO ₃ : 54,3 % CaCO ₃ н 45,7 % MgCO ₃ . Магне- зит MgCO ₃ в расплав вносит 47,8 % MgO	****
BaO	Применение сульфата бария (барита) BaSO ₄ ограничено вследствие трудности разложения без восстановителей. При повышении концентрации в шихте (более 5 %) дюбавляют восстановитель (4–7 %). В стекло переходит 65,6 % ВаО. Нитрат бария Ba(NO ₃) ₂ и искусственный BaCO ₃ — в стекло переходит 77,7 % ВаО	
MnO	Минерал пиролюзит по ГОСТ 4470–79: содержание до 90 % MnO ₂ . Марганцовокислый калнй КМnO ₄ по ГОСТ 20490–75	_
Na ₂ O	Кальцинированная сода Na ₂ CO ₃ по ГОСТ 5100–85: содержание 58,5 % Na ₂ O и 41,5 % CaO. Кристаллическая сода Na ₂ CO ₃ -10H ₂ O. Сульфат натрия Na ₃ SO ₄ : содержание 43,7 % Na ₂ O и 56,3 % SO ₂	
K ₂ O	Кальцинированиый поташ К ₂ CO ₃ по ГОСТ: 68,2 % К ₂ О и 31,8 % СО ₂ . Кристаллический поташ К ₂ CO ₃ -2H ₂ O. Содовопоташная смесь — побочный продукт при переработке нефелинового концентрата: содержание К ₂ CO ₃ + Na ₂ CO ₃ 93,5 %, в том числе 5—6,2 %, Fe ₂ O ₃ — ие более 0,02 %, нерастворимый осадок — не более 0,2 %, селитра техническая KNO ₃ по ГОСТ 19790–74	-
Li ₂ O	Углекислый литий Li ₂ CO ₃ по TУ 6-09-3728-83; содержанне Li ₂ O ₃ – не более 65 %, сульфатов в пересчете на SO ₄ – не более 1,5 %, хлоридов – не более 1 % и R ₂ O ₃ – не более 0,5 %. Легидолит LiF·KF·Al ₂ O ₃ ·SiO ₂ : содержание Li ₂ O – 6 %. Сподумен Li ₂ O·Al ₂ O ₃ ·4SO ₂ : содержание Li ₂ O – 8 %	
ZnO	Цинковые белила: содержание не менее 96 % ZnO	Manual
PbO ₂	Свинцовый глет РbO. Свинцовый сурик Рb ₃ O ₄ по ТУ6-09-1568-78	777
ZrO ₂	Циркон ZrSiO₄. Диоксид циркония Zr ₂ O₂ по ГОСТ 21997–76. Циркониевый концентрат: содержание ZrO₂ 64,5 %, SiO₂ 31,5 %, TiO₂ 2 %, Fe₂O₃ 0,5 %	

Исходя из химического состава применяемых материалов, приведем пример расчета шихты для варки боросиликатной фригты, химический состав которой представлен в табл. 2.14, а данные для расчета — в табл. 2.18.

Требуется рассчитать рецепт для варки фритты, т. е. соотношение сырыевых материалов, благодаря которому получим фритту заданного состава. Расчет начинается с тех составных частей фритты, которые могут быть введены только одним или двумя определенными материалами. Первые оксиды SiO₂

Данные для расчета шихты

Состав ф	ритты	Наименование	Химический состав	Потери
Наименование оксида	Химический состав, %	сырьевых материалов (для варки фритты)	сырьевых материалов, %	при варке фритты, %
SiO ₂	69,5	Кварцевый песок	SiO ₂ -100	_
Al ₂ O ₃	3,5	Глинозем	Al ₂ O ₃ - 100	***
B ₂ O ₃	17,0	Борная кислота	B ₂ O ₃ - 56,3, H ₂ O - 43,7	10
K ₂ O	4,0	Калий углекислый	K ₂ O – 68,0, CO ₂ – 32,0	5
Na ₂ O	4,0	Сода кальцинированная	Na ₂ O - 58,5, CO ₂ - 43,7	5
Примеси: CaO, MgO, Fe ₂ O ₃	2,0	400-	-	
Итого	100	-	****	1

и ${\rm Al_2O_3}$ вводятся в том же количестве, которое указано в заданном химическом составе фритты:

а) содержание песка SiO₂:

$$x-$$
 69,5

$$x = \frac{69.5 \cdot 100}{100} = 69.4$$
 Bec. 4.;

б) содержание глинозема АІ₂О₃:

$$x - 3,5$$

$$x = \frac{3.5 \cdot 100}{100} = 3.5$$
 Bec. 4.;

в) ${
m B_2O_3}$ вводится борной кислотой. Содержание борной кислоты ${
m H_3BO_3}$: 100 вес. ч. — 56,3

$$x-$$
 17

$$x = \frac{17.100}{56.3} = 30.2$$
 Bec. 4.;

с учетом 10 % потерь при варке фритты:

$$30,2 + 5,63 = 35,83$$
 Bec. u.;

г) K_2O вводится углекислым калием. Содержание углекислого калия K_2CO_3 : 100 вес. ч. — 68

$$x = \frac{4.100}{68} = 5.1$$
 Bec. 4.;

с учетом 5 % потерь при варке фритты:

$$5.1 \pm 3.4 = 8.5$$
 Bec. 4.;

д) Na₃O вводится содой кальцинированной. Содержание соды кальцинированной Na₂CO₃: 100 вес. ч. — 58,5

$$x = \frac{4.100}{58.5} = 6,82$$
 Bec. ч.;

с учетом 5 % потерь при варке фритты:

$$6.82 \pm 2.90 = 9.70$$
 вес. ч.

Результаты расчета составов шихты для варки фритт приведены в табл. 2.19.

Состав шихты для варки фритт

Таблина 2.19

Harris Arramania a samanna na	Состав шихт					
Наименование материала	боросиликатной фритты	борлитийсили- катной фритты				
Кварцевый песок	69,5±1	69,0±1				
Глинозем	3,5±0,7	3,5±0,7				
Борная кислота	35,83±1	35,85±1				
Калий углекислый	8,5±0,5	5,0±0,5				
Сода кальцинированная	9,7±0,5	8,4±0,5				
Литий углекислый	***	12,0±0,5				
Итого	127.50	133.75				

Технологическая схема переработки сырьевых материалов и смешивание шихты представлена на рис. 2.5.

Загрузка компонентов на сборочный конвейер производится в следующей последовательности:

Стекло № 1: кварцевый песок (увлажняется водой) → сода кальцинированная \to глинозем \to кислота борная \to калий углекислый.

Стекло № 2: кварцевый песок (увлажняется водой) → сода кальцинированная \rightarrow глинозем \rightarrow углекислый литий \rightarrow кислота борная \rightarrow калий углекислый.

Сборочный конвейер подает поршии компонентов на смеситель. Смешивание шихты производится в смесителе в течение 10 мин. Из смесителей готовая шихта полается в загрузочную воронку, расположенную над печью для варки стекла.

Варка фритт. Процесс получения из шихты годной к выработке стекломассы происходит в стекловаренных печах, обеспечивающих необходимые температурные условия и тепловые потоки к материалам. Температура варки фритт 1550±10 °C. Варка фритт производится в печах различных конструкций с газовым или электрическим обогревом [22]. К газовым (пламенным) печам




Рис. 2.5. Схема переработки сырьевых материалов при производстве фритты

относятся горшковые и ванные печи, к электрическим — печи сопротивления и высокочастотные. Кроме того, применяют комбинированные газоэлектрические печи, а также циклонные агрегаты.

По режиму работы различают периодические (горшковые) и непрерывные (ванные) печи. Кроме непрерывных используются периодические ванные печи. Работа печей разного типа характеризуется производительностью, коэффициентом полезного действия и расходом тепла на варку стекла.

Коэффициент полезного действия (КПД) печей колеблется в довольно больших пределах, %: горшковые — 6-8, периодические ванные — 15, непрерывные ванные — 17-28, электрические — 60. Производительность горшковых печей — от 100 до 1000 кг/сут, ванных — до 400 т/сут, электрических — до 80 т/сут.

По расходу тепловой энергии на варку стекла (кДж/кг стекла) различают печи: горшковые (потребляют более 40000 кДж/кг), ванные проточные (7200—8000 кДж/кг), ванные непроточные (9600—14000 кДж/кг). Из приведенных данных видно, что наиболее эффективные по доле полезного затраченного тепла на варку стекла являются электрические печи (КПД = 60 %). Однако их распространение в промышленности сдерживается относительно высокой сто-имостью электроэнергии по сравнению со стоимостью природного газа и других видов топлива.

Электрические печи для варки стекла по сравнению с пламенными печами имеют следующие преимущества: отсутствие продуктов горения топлива в рабочей камере печи и потерь тепла с газами, выходящими из камеры; уменьшение потерь тепла через ограждения рабочей камеры печи как результат уменьшения площади ограждения и более эффективной тепловой изолящии кладки; создание оптимального теплового режима для процесса стекловарения и любой газовой среды над зеркалом стекломассы, уменьшение потерь из стекломассы летучих соединений. Вышеперечисленные преимущества повышают КПД печи до 0,6 (для пламенных печей КПД-0,05-0,25), уменьшают удельные расходы тепла и шихты, повышают удельный съем стекла и качество стекломассы.

На рис. 2.6 представлена электрическая стекловаренная печь.

Варка в горшковой печи. Применение горшковых печей оправдано при варке высококачественных стекол точного состава и заданных свойств в небольших количествах.

Горшковые печи могут вмещать от 1 до 6—10 горшков (тиглей). Горшки представляют собой огнеупорные сосуды конической, овальной, реже цилиндрической формы вместимостью 100—1000 кг.

Варка стекла в горшковых печах состоит из следующих операций: подготовка горшков, загрузка шихты и ее провар, осветление, перемешивание, выработка.

Горшки с загруженной шихтой обжигают в специальных печах до температуры 1000—1200 °C. Затем их в разогретом состоянии перемещают в горшковую печь, где производится окончательный обжит до температуры, превышающей температуру рабочего максимума на 30—50 °C. Для повышения стеклоустойчивости новые горшки покрывают слоем расплавленного стекла, полученного в небольшом количестве в этом же горшке. Горшки имеют в дне отверстия для выпуска сваренной фритты, закрываемые пробками.




Рис. 2.6. Схема электрической стекловаренной печи:

- a вид сбоку: δ вид сверху; I варочный бассейн; 2 дымовой канал;
- 3 рабочие графитовые электроды; 4 нерабочий ("мертвый") электрод;
- 5 горелки для разогрева печи; 6 карборундовые нагреватели; 7 проток;
 8 заземляющий электрод; 9 выработочный бассейн

Шихту засыпают в горшок в виде конуса, после плавления и оседания которого засыпку повторяют. Не следует засыпать шихту мелкими порциями, так как это ведет к охлаждению печи. Засыпку на конус повторяют два-три раза.

Температуру варки подбирают в зависимости от состава стекла, при этом нужно учитывать интенсивность разъедания горшка расплавом стекла, которая возрастает с увеличением температуры.

После провара стекломасса содержит значительное количество включений, для освобождения от которых температуру в печи поднимают выше температуры варки фритты на 30–40 °C. Ускорение процесса осветления достигают продувкой стекломассы с помощью сжатого воздуха, который вводят в стекломассу с помощью трубки или старинным приемом — посредством пропитанного водой куска дерева (чурки).

Выделяющиеся при продувке газы (воздух, пары воды) образуют в стекломассе крупные пузыри, которые по пути к поверхности стекломассы захватывают с собой пузыри, заключенные в расплаве, и тем самым способствуют осветлению. Продувку повторяют несколько раз с интервалом 15–30 мин и прекращают после того, как проба стекла покажет допустимое число крупных пузырей. После процесса осветления фритту выпускают через отверстия в горшках в стоящие под печью сосуды с водой.

Варка в периодических ванных печах. Периодические ванные печи в принципе не отличаются от горшковых. Однако более эффективное использование варочного пространства делает периодические ваиные печи значительно экономичнее горшковых.

Шихта, загружаемая в ванную печь, образует на поверхности стекломассы слегка погруженный в нее слой толщиной около 150—200 мм. Шихта нагревается снизу расплавом стекла, а сверху пламенем. Под действием нагревания поверхность шихты спекается, затем на ней образуется тонкий слой вспененного расплава, который стекает, обнажая свежую поверхность шихты. Процесс спекания, плавления и удаления расплава с поверхности шихты, возобновляясь, идет до тех пор, пока последний слой шихты не превратится в расплав, покрытый варочной пеной.

Провариваясь, слой шихты распадается на изолированные участки, окруженные пеной, которые затем полностью растворяются, и остается одна пена.

Часть ванной печи, покрытая слоем шихты, образует границу шихты, а примыкающая к ней часть, покрытая пеной, — границу пены. Эти две части вместе называют зоной варки, которая расположена между засыпочным концом ванной печи и квельпунктом. Следующая за квельпунктом часть печи называется зоной осветления; для этой зоны характерно выделение пузырьков газа, вследствие чего поверхность стекломассы бывает покрыта скоплениями пузырьков и кажется "рябой". К зоне осветления примыкает зона студки.

Грануляция фритты. Расплавленная фритта из зоны студки отправляется для грануляции в водный бассейн. Попадая в воду, она растрескивается на мелкие части, подсушивается, затаривается и отправляется потребителю.

Существует и другой метод — сухая грануляция. В этом случае расплавленная фритта из копильника стекловаренной печи поступает на верхнюю пару гладких водоохлаждаемых валков, вращающихся навстречу друг другу. При этом из расплавленной фритты формируется тонкая лента толщиной до 1 мм, которая охлаждается между валками и затем подается на нижние валки для дробления. Нижние валки также имеют систему водяного охлаждения. Гранулированная фритта подается в сборный бункер, затаривается и отправляется потребителю.

2.1.3. Огнеупорные глины, каолины и их свойства

Глины и каолины — природные материалы полиминерального состава, образовавшиеся в результате разрушения (выветривания) алюмосиликатных горных пород (полевых шпатов, пегматитов, гранитов и др.). Они представляют собой мелкообломочные горные породы различного химикоминералогического состава [23]. Процесс разрушения полевошпатных горных пород с образованием глинистого минерала каолинита Al_2O_3 : $2SiO_2$: $2H_2O$ в упрощенном виде может быть представлен следующей схемой:

$$K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 + CO_2 + 2H_2O \rightarrow Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O + K_2O + 4SiO_2$$
полевой шпат (ортоклаз) каолийн соль кварц

В состав глин могут входить в качестве примеси кварц, известняки, полевой шпат, слюда, оксиды и гидроксиды железа и марганца и др.

Глинистое вещество, состоящее из глинообразующих минералов, представляет собой алюмосиликаты xAl_2O_3 - $ySiO_2$ - zH_2O , где x, y и z имеют различные значения для минералообразующих минералов. В кристаллическую решетку этих водных алюмосиликатов могут входить Na, K, Mg, Ca, Fe.

К важнейшим глинообразующим минералам можно, например, отнести: каолинит $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$, монтмориллонит (Ca, Mg)O· $Al_2O_3 \cdot vSiO_2 \cdot zH_2O$, гидрослюду (иллит) $K_2O \cdot MgO \cdot 4Al_2O_3 \cdot 7SiO_2 \cdot 2H_2O$ и др.

Указанные минералы отличаются друг от друга отдельными специфическими свойствами, например, каолинит в глине повышает ее огнеупорность; монтмориллонит значительно повышает ее набухаемость, связность, пластичность и адсорбционную способность (этот минерал входит в состав бентонита); гидрослюда в глине часто сообщает ей повышенную чувствительность к сушке и малую связующую способность. Согласно В.И. Вернадскому содержащаяся в исходных алюмокислотах атомная группировка имеет циклическое строение. Данная группировка сохраняется без изменения и в каолините. Основываясь на этом, Б.В. Некрасов предложил следующую структурную формулу для каолинита:

являющуюся наиболее вероятной по сравнению с другими, предложенными различными авторами, так как она в большей степени отвечает свойствам каолинита. Например, в пользу такой формулы говорит трудность отшепления от каолинита воды. Однако если для большинства глин преобладающим глинообразующим минералом является каолинит, то Б.В. Некрасов считает, что с некоторой погрешностью состав обычной глины можно обозначать формулой $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$. При таком упрощении можно считать, что глины отличаются от каолинов только общим содержанием примесей.

С химической точки зрения глинистую субстанцию (каолинит) рассматривают как свободную алюмокремниевую кислоту $\mathbf{H_4Al_2O_3Si_2O_9}$. Устойчивость этого соединения говорит о прочности связи входящих в него атомов.

В первичных месторождениях нерастворимые продукты выветривания остаются на месте, а из них вымываются лишь водорастворимые компоненты. К таким месторождениям относятся месторождения каолинов.

Ввиду огромного разнообразия природных глин (в физическом, химическом, минералогическом и других отношениях), различного характера их применения и требований, предъявляемых к ним, существует несколько классификаций глин: по условиям образования в природе (Райс), по цвету материала после обжига (Зегер), по минералогическим, технологическим и химическим свойствам (Земятченский), по составу, а также по роду применения (Бунина) и т. д.

Общие принципы технической классификации глинистого сырья для керамической промышленности установлены ГОСТ 91169—75 и включают классификацию по отнеупорности, величине интервала спекания, водопоглощению,

содержанию глинозема и двуокиси титана в прокаленном состоянии, пластичности, содержанию красящих оксидов железа и диоксида титана в прокаленном состоянии и др.

Каолины относят к минеральным глинам, где основной глинистой субстанцией является исключительно каолинит. Они обладают свойством придавать повышенную белизну обожженному керамическому материалу, в составе связки которого содержится каолин, в том числе и абразивному инструменту.

Каолинит — основное глинистое вещество каолина — обладает кристаллической волокнисто-пластинчатой структурой. Каолинит в свободном состоянии без примесей в природе не встречается. Обязательным его спутником являются щелочь и песок, кроме того, в каолините часто присутствуют остатки горных пород, из которых он образовался. Чистый каолин, встречающийся в природе, приближается по составу к каолиниту. Он представляет собой белую землистую массу, нежную на ощупь, содержащую в виде примесей не более 2% щелочей и 6% песка.

Резкую грань между каолинами и глинами провести трудно. Типичные глины содержат больше примесей, чем каолины; они содержат меньше оксидов типа R_2O (например, Na_2O и т. п.) и R_2O_3 (например, Fe_2O_3 и т. п.), больше растворимых солей, но меньше химически связанной воды. Обычно глины более мелкозернисты, и их кристаллический характер выражен слабее. Пластичность глин обычно более высокая, чем каолинов.

Температура плавления чистого каолина составляет 1770 °C, а глины начинают плавиться при более низких температурах.

Плотность чистого каолина составляет 2600—2630 кг/м³, а твердость — примерно 2 по шкале Мооса. Каолины вволятся в состав керамических связок часто вместо глин. Их использование приводит к уменьшению деформации кругов при обжиге.

Бентонит — тонкодисперсный материал, состоящий в основном из минералов монтмориллонита и байделита, обладает способностью при затворении с водой набухать (до 10 раз) и продолжительное время находиться во взвешенном состоянии: практически не используется при изготовлении керамических связок, но применяется при изготовлении формовочной смеси определенных видов абразивного инструмента, например специального инструмента для обработки подшипников. Бентонит практически не содержит органических примесей, а оксиды железа входят в состав кристаллической решетки монтмориллонита, что исключает появление "мушки" на изделиях при их обжиге. Бентонит вводят в смесь как пластифицирующую добавку, он повышает прочность полуфабриката. Температура спекания бентонита 1100-1200 °C, плавления — 1250-1400 °C. В смесях бентонит является компонентом, интенсифицирующим процессы формирования черспка изделий в процессе обжига. В России бентониты отсутствуют; разведано 14 месторождений на Украине: в Хмельницкой области (Пыжевское), Закарпатье (Горбское), Черкасской области (Дашуновское) и др. Качественные бентониты расположены в Грузии (Гумбритское, Асканское месторождения), в Туркмении (Огланлинское) и др.

Свойства глин и каолинов. Керамические свойства глинистых материалов определяются главным образом кристаллической структурой, химическим составом их основной составляющей, а также природой и количеством примесей. Минералогический и гранулометрический составы глинистых материалов во многом определяют их физико-технологические свойства.

К основным свойствам глинистых материалов относятся пластичность, связующая способность, воздушная усадка, огнеупорность, спекаемость, огневая усадка [24–26].

Пластичность — способность глины образовывать при затворении водой тесто, которое под воздействием внешних механических усилий может принимать любую форму и сохранять ее после прекращения действия усилий. Пластичность глин зависит от зернового и минералогического составов и запесоченности глин. С повышением дисперсности глин их пластичность возрастает, наибольшей пластичностью обладают монтмориллонитовые глипы, наименьшей — каолинитовые. Запесоченность глин понижает их пластичность. Количественной мерой пластичности глин служит число пластичности П (ГОСТ 21216.1—81), которое отражает разность между влажностью глины при нижней границе ее текучести $W_{\rm T}$ и влажностью глины на границе ее раскатывания в жгут $W_{\rm p}$ и определяется по формуле $\Pi = W_{\rm T} - W_{\rm p}$ (в процентах).

Таким образом, число пластичности определяет интервал влажности, в котором глина сохраняет пластичное состояние. В зависимости от пластичности глинистое сырье подразделяют на высокопластичное с числом пластичности свыше 25, среднепластичное свыше 15 до 25, умеренно пластичное — свыше 7 до 15, малопластичное — свыше 3 до 7 и непластичное, которое не дает пластичного теста.

Связующая способность — свойство глины связывать частицы непластичных материалов, сохраняя при этом способность смеси формоваться и давать после сушки достаточно прочное изделие.

Связующая способность зависит от зернового и минералогического состава глины.

Изменения, которые происходят в глиняной массе при ее сушке, выражаются в таких свойствах, как воздушная усадка, чувствительность глин к сушке и влагопроводящая способность.

Воздушной усадкой называется уменьшение линейных размеров и объема глиняного образца при его сушке. Значение воздушной усадки зависит от количественного и качественного состава глинистого вещества и влагоемкости глины и колеблется от 2 до 10 %.

Монтмориллонитовые глины обладают наибольшей воздушной усадкой, каолинитовые — минимальной. Запесоченность глин понижает воздушную усадку.

Для одной и той же глины значение воздушной усадки зависит от начальной влажности образца. В первый период сушки значение объемной усадки равно объему испарившейся из изделия влаги. При этом в первую очередь из глины испаряется капиллярная вода, обладающая менее прочной связью с глинистыми частицами. Затем вода из гидратных оболочек начинает перемещаться в капилляры, толщина оболочки уменьшастся, и частицы глины начинают сближаться. Затем наступает момент, когда частицы приходят в соприкосновение и усадка постепенно прекращается. Зерна непластичных материалов также могут сближаться за счет сближения глинистых частиц, однако препятствуют полному их сближению, т. е. наличие в смеси непластичных материалов уменьшает усадку. Воздушная усадка изделия при быстрой сушке

обычно меньше, чем при длительной, так как при длительной сушке в изделии создаются условия для более плотной упаковки частиц как глинистых, так и непластичных (отощающих) материалов.

Огнеупорность — способность глин противостоять воздействию высоких температур не расплавляясь. Огнеупорность глин зависит от химического состава. Тонкодисперсный Al_2O_3 понижает, а крупнозернистый Al_2O_3 повышает огнеупорность глин. Соли щелочных металлов (натрия, калия) резко понижают огнеупорность глин и служат наиболее сильными плавнями, оксиды шелочно-земельных металлов также снижают огнеупорность глин, но их действие проявляется при более высоких температурах. По показателю огнеупорности глинистое сырье делят на три группы: огнеупорные (1580 °C и выше), тугоплавкие (менее 1580 до 1350 °C) и легкоплавкие (менее 1350 °C).

Количественно огнеупорность характеризуется температурой, при которой стандартный образец, изготовленный из испытуемого материала, в результате размягчения при нагревании коснется своей вершиной поверхности подставки.

Спекаемость — способность глин уплотняться при обжиге с образованием твердого камнеподобного черепка. Она характеризуется степенью и интервалом спекания.

Степень спекания контролируют значением водопоглощения и плотности керамического черепка. В зависимости от степени спекания глинистое сырье подразделяют на сильноспекающееся (получается черепок без признаков пережога с водопоглощением 2–5%) и неспекающееся (черепок с водопоглощением 5% и менее без признаков пережога не получается). Признаками пережога являются деформация образца, видимое вспучивание или снижение его общей плотности более $0.05 \cdot 10^{-3} \text{ г/см}^3$. Указанные значения водопоглощения должны сохраняться не менее чем в двух температурных точках с интервалом 50 °C. Например, если в процессе обжига глины при температуре $1150 \, ^{\circ}$ С черепок имеет водопоглощение $0.5 \, ^{\circ}$ %, а при $1100 \, ^{\circ}$ С — $2 \, ^{\circ}$ %, то глина сильноспекающаяся, а если та же глина при температуре $1100 \, ^{\circ}$ С образует черепок с водопоглощением $4 \, ^{\circ}$ %, ее относят к среднеспекающейся.

Спекание глин может происходить при разных температурах. Если температура спекания глины ниже 1100 °C, их называют глинами низкотемпературного спекания, 1100—1300 °C — среднетемпературного спекания, более 1300 °C — высокотемпературного спекания. Спекаемость глины определяется по ГОСТ 21216.9—81 и характеризуется интервалом спекания.

Интервал спекания характеризуется разностью между температурой начала пережога (деформации) глины и температурой начала спекания, при которой начинается интенсивное уплотнение материала. Наименьший интервал спекания (примерно 50–100 °C) у легкоплавких глин, наибольший (до 400 °C) — у огнеупорных.

Интервал обжига изделий в отличие от интервала спекания представляет собой разность между температурами обжига изделия, в пределах которых получают годное изделие, т. е. его водопоглощение находится в пределах требований стандарта на изделие.

Осневая усадка — уменьшение размеров абсолютно сухого глиняного образца при его обжиге. Сближение глинистых частиц происходит во время обжига при появлении жидкой фазы. Нерасплавившиеся частицы смеси при этом

смачиваются и сближаются под воздействием сил поверхностного натяжения жидкой фазы. Огневая линейная усадка колеблется от 2 до 8 %.

Линейную огневую усадку определяют в процентах по формуле $\mathbf{y} = [(A - B)/A]100$, где A и B — линейные размеры соответственно сухого и обожженного образцов.

Процессы, протекающие в глинах при нагревании. При нагревании глиняного теста до 110 °С происходит удаление гигроскопической воды (воздушная усадка). Повышение температуры до 500-600 °C вызывает удаление химически связанной воды, что, в свою очередь, приходит к потере глиной пластичности. Дальнейшее повышение температуры приводит к удалению некоторых примесей глины, в основном органических. Примеси карбонатов и пирита Fe₃S₃ разлагаются с выделением углекислого газа CO₂ и Fe₂O₃ соответственно, а углерод и сера выгорают. При температуре выше 1000 °C выделившиеся в процессе нагревания оксиды CaO, MgO, Fe₂O₃ взаимодействуют с кремнеземом SiO₃ и образуют эвтектики и легкоплавкие силикаты, плавление которых вызывает размягчение и спекание глины. Частицы легкоплавких примесей расплавляются, происходит уплотнение глинистого черепка и повышение его прочности период "начального спекания". При этих температурах происходит выделение гидратной воды из каолинита: $Al_2O_3 \cdot 2SiO_3 \cdot 2H_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 \cdot 2SiO_3 + 2H_2O$. При дальнейшем повышении температуры происходит расплавление легкоплавких примесей и образование жидкой фазы-расплава, который заполняет поры и стягивает частицы основного вещества, вызывая уплотнение и "огневую усадку". Максимальное уплотнение характеризует полное спекание. Более полное спекание дает большую прочность и находится в прямой зависимости от количества жилкой фазы.

Спекшимся считается черенок, который поглощает воды не более 5% от массы образца. Температура спекания зависит от продолжительности нагревания. Повышение температуры вызывает увеличение количества жидкой фазы и снижение вязкости, размягчение материала и деформацию образца, а также вспучивание (газы в порах). С повышением температуры глина размягчается и постепенно плавится, не имея определенную температуру плавления.

Интервал между температурой спекания и температурой плавления называют интервалом плавкости. Чем больше интервал плавкости, тем меньше могут оказывать влияние на качество перепады температур в печи при обжиге. Глины, богатые Al₂O₃, обладают большим интервалом плавкости. Понижение интервала вызывается присутствием в глине примесей.

Выбор глин и каолинов для производства керамических связок. Химический состав глин и каолинов различных месторождений представлен в табл. 2.20 и 2.21. Огневые пробы глин и каолинов показаны на рис. 2.7, на котором видно, что усадка каолинов значительно меньше, чем огнеупорных глин. Классификация глинистого сырья по основным критериям качества в соответствии с ГОСТ 9165—75 приведена в табл. 2.22. Качественный минералогический состав и основные свойства глин и каолинов, определенные по ГОСТ 21216.0—75, 21216.3—75 и 19609.22—74, приведены в табл. 2.23 и 2.24 [27].

Анализ таблиц позволяет сделать следующие выводы:

основной минералообразующей породой огнеупорных глин и каолинов (табл. 2.25) является каолинит, за исключением глин марок ДН и каолинов

Химический состав глин различных месторождений

				Coc	Состав глин, мас. %	iac. %			
Наименование сырья	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fе₂О₃, нс болес	TiO ₂	СаО, не более	МgO, не более	K2O + Na2O	n.n.n.	Содержание свободного кварца, %
Глина огнеупорная латнеиская ТТО, ЛТ1	48,0–51,5	35,0-40,0	0,8-1,20	1,2–2,0	1.0	1,0	0.5-1.0	10,0-14,0	3,8
Глина огнеупорная ДН-0, ДН-1 Ново-Райского месторождения	49,0–54,5	28,0-34,0	0,8-1,20	1.5	0,70-1,1	0,70-1,1 0,40-1,80	0,40-2,90	10,0–14,90	3.5-4.8
Глина огнеупорная ПЛГ-1, ПЛГ- 1А Положского месторождения	46,2	35,0-37,2	1,20–1,65	1,20–1,65 0,40–0,70 0,60–0,70 0,30–0,60	0,60-0,70	0,30-0,60	1,00-1,70	13,0–14,0	1,3–2,7
Глина детскосельская	00*19	17,00	08'0	0.82	0.32	2.72	5,70	4,86	I
Глина огнеупорная боровическо- любытнинская БАП-1	50,00-58,00	30,0-35,0	3.0	2.0	0,5	0.5	0.9-1.5	12,5-14,5	0,0-3.0
Глина огнеупорная Кировоград- ского месторождения	42,0-45,0	36,0-40,0	09'1-02'0	0,70-1,60 0,12-1,25 0,10-0,21 0,30-0,18	0,10-0,21	0,30-0,18	0,11-0,2	12,00	I
Глина огнсупорная марки ЛТУ	43,90	30,10	1,55	2,50	1,50	1,50	0,46	20,00	ı
Бентонит пыжевский	29,90	24,29	2,65	0,13	2.67	1,40	0,55	8,01	ı
Бентонит огланхинский	68,85	14,50	1,3	Следы	5,80	3,00	1,58	5,20	4




Рис. 2.7. Виды огневых проб глин и каолинов различных месторождений, обожженных при температуре 1250 °C:

- 1 Ново-Райское; 2— Латненское; 3 Положское;
- 4 Глуховецкое; 5 Елепинское; 6 Просяновское

Дубровинского месторождения, в которых главной минералогической основой является монотермит (см. табл. 2.23);

наиболее пластичными и прочными являются огнеупорные глины (число пластичности — более 25, механическая прочность в сухом состоянии 50—100 МПа). По пластичности и связности к огнеупорным глинам приближаются каолиновые концентраты, полученные из щелочных каолинов (число пластичности 18—25, прочность при изгибе 50—100 МПа, см. табл. 2.22). У каолинов мокрого обогащения (Просяновского и Глуховецкого месторождений) число пластичности понижается до 16 с одновременным понижением прочности при изгибе до 10—20 МПа, каолины сухого обогащения и каолины Положского месторождения имеют число пластичности 7 и низкую прочность. Каолины Глуховецкого месторождения сухого обогащения имеют самую низкую прочность при изгибе, равную 1 МПа;

высокая пластичность огнеупорных глин определяется содержанием в них перлитовой фракции: чем выше се содержание и мельче размер, тем пластичность глин выше и прочность черепка, изготовленного на этой глине, выше;

низкую связность первичных каолинов по сравнению с глинами и вторичными каолинами автор [23] объясняет более грубым строением глинистой субстанции.

Таким образом, исследованное глинистое сырье как компонент керамических связок может быть представлено следующими группами по категории пригодности:

пластичные огнеупорные глины марок ДН-0, ЛТО, ЛТ-1, ПЛГ-1;

каолиновые концентраты из щелочных каолинов и каолин мокрого обогащения Просяновского месторождения.

Каолины сухого обогащения Глуховецкого месторождения и каолины Положского месторождения марки ПЛК-0 не рекомендуются к использованию в качестве компонентов керамических связок.

Химический состав каолинов различных месторождений

				Состав	Состав каолинов, мас. %	мас. %			
Наименование сырья	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fе₂О₃, не более	TiO2	СаО, не более	МgO, не более	K ₂ O + + Na ₂ O	n.n.n.	Содержание свободного кварца, %
Каолин положский ПЛК-0, ПЛК-1	44,0-46,20	44,0-46,20 37,80-39,50 0,40-0,60 0,70-0,90	0,40-0,60	06'0-04'0	0,3	0,4	99'0-06'0	10,0-13,0	2-3,8
Каолин просяновский: мокрого обогащения сухого обогащения	46,20–50,0	35,0–37.0 36,0	0.40-0.75 0,50-1.00 0.48 0.68	0,50-1.00	0,7-1,5	0,4–1,00	1,0-1.3	13–14	1,8
Каолин глуховецкий: мокрого обогащения сухого обогащения	47.50	36.70 37.10	09,0	0,72 0,49	0,3 0,12	0,33	0,26 0,12	13.50	2,1 4,6
Каолин еленинский	47,36	36,10	0,74	0,72	0,38	0,27	1	1	1
Каолин Журавлиный Лог сухого обо- гащения	46,60-48,00	33,5-35,2	0,80-1,20	0,80-1,20 0,60-1,00 0,80-1,50 0,42-1,00 0,60-2,20 13,0-13,5	0,80-1,50	0,42-1,00	0,60-2,20	13,0–13,5	ı
Каолин обогащенный марок КФ-2, КФ-3 по ГОСТ 21286-82	46,60-48,00	23.5-35.2	0,80-1,20	1,00	1,00	1,00	0,60-1,20	0,60-1,20 3,00-14,00	ı
Каолин Владимирского месторожде- ния, сорт 0	44,65–54,00	44,65-54,00 34,90-38,50 0,80-1,30 0,64-0,65	0,80-1,30	0,64-0,65	0,1	0.04-0.13	0,04-0,13 0,60-0,80	11,90-	1
Каолин Кыштымский: сырой обогащенный	58,62 46,00	29,20 38,50	05,0	0,46 0,86	0,26 0,20	0,10	0,38	10,50	1
Каолиновый концентрат дубровин- ский	48,0	36.2	06.0	0,17	0,45	0,70	2.0	11.80	3.0
Каолиновый концентрат Чалгановско- го месторождения	47,40	36,10	0,74	0,72	0,40	0,27	1,60	12,80	
Каолиновый концентрат Екатеринин- ского месторождения	50.0	34,1	71	9,0	0.15	0.15	1,5	12,1	0*8
Каолиновый концентрат Белаевского месторождения	49,2	36,0	9'0	0,2	0.35	0,35	1,4	14,5	4,0

Классификация глинистого сырья по основным критериям качества

	Пл	Пластичность сырья	мрья	Механи	ческая проч	Механическая прочность в сухом состоянни б _{ит} . МПа	состояния	бис МПа	Температура спекания, °С	атура ия. °С
48 II 19	Высоко- пластич- ное (> 25)	Средне- пластичное (25 + 15)	Умеренно- пластич- ное (15 + 7)	Высоко- прочное (> 100)		Средней прочности (> 50-100) Умеренной прочности прочности (> 20-20) Низкой (> 10-20)	Низкой прочиости (> 10-20)	Очень низкой прочности (>10)	Высокая (1300)	Средняя (1100- 1300)
				Огнеупорные глины.	ые глины:					
	+			+						+
	+				+					+
	+			+						+
		+			+					+
		+		+	+					+
	+		,		+					+
	+				+					+
				Каолины:	ины:					
		+				+			+	
			+				+		+	
						•	•			
		+					+		+	
			+				+		+	
						•	•			
		+					+		+	
			+					+	+	
			Ka	олиновые ка	Каолиновые концентраты					
		+			+					+
		+			+					+

Качественный минералогический состав глинистого сырья

Марка сырья	Основные	Основные минерало- образующие породы	Первичные	Первичные продукты механического выветривания	ханического я	Содержание пел	Содержание пелитовой фракции
	Каолинит	Монотермит	Полевой шпат	Кварц	Гидрослюда	-1 мкм	5 мкм
			огнеупорные глины	мни			
лт-1	+	:		+	Рутил	67,4	
лт-2	+			+	Рутил	51,7	
лту	+			+	Рутил, углистые	+	+
IDIE-1	+			+			43.60-80,00
IIJIF-2	+			+			43.60-80.00
ДН-0	+	+		+	+		75,0–78,0
дн-1	+	+		+	+		+
			Каолины				
ПЛК-0	+			+			57,4-73,0
ПЛК-1	+			+			57.4–73.0
Просяновский:							
мокрого обогащения	+		Следы	+	ŧ		30,0–37,0
сухого обогащения	+		Спеды	+	Следы		26,7
Глуховецкий:							
мокрого обогащения	+			+	Рутия		49,0-59,0
сухого обогащения	+			+	Рутил		
		Ka	Каолиновые концентраты	траты			
Дубровский	+	+	+	+	+		+
Екатериновский	+	+	+	+	+		+

Основные свойства глин

Наименование сырья	Грануломе став ф	Гранулометрический со- став фракций, %	Песочная фракция	Огнеупор-	Число	Связующая способность	Усадка при сушке,	Температура
•	>0,5 мм	< 0,01 MM	+50 мкм. %	HOCTS, T	ности	б _{взг} , МПа	%	спекания, "С
Глина огнеупорная Латненская ЛТО, ЛТ1	0,0-5,03	06,07-08,20	4	1720–1740	26-27	0'6-0'9	4 *L	1300-1450
Глина огнеупорная ДНО, ДН-1 Ново- во-Райского месторождения	0,0-4,5	62,20-83,80	S	1690–1720	28-29	14,0–20,0	6'8-6'2	1150
Глина огнеупорная ПЛГ-1, ПЛГ-1А Положского месторождения	4,0	88,0	9-4	1730–1760	23–25	5,0-10,0	7,4	1250-1300
Глина детскосельская	2,0	64,0-70,10	01-9	1180-1200 14,0-18,2	14,0-18,2	14,0-15.0	7,2-8,0	1150
Глина огнеупорная	0,1-0,0	70,0-81,0	6,0	1650-1750	12–16	0'6-0'9	2,4–5,3	1200-1250
Глина огнеупорная боровическо- любытнинская БАП-1	0,0-1,0	77,6-81,0	6,5	1730–1750	10–15,9	5,0–10,0	6-1	1300-1450
Глина отнеупорная Трошковского месторождения	0,0-1,0	0,18-9,77	6,5	1690-1730	10–15,9	5,0-10,0	6-1	1250-1300
Глина огнеупорная Кировоградско- го месторождения	0'6-0'0	44,5–64,5	1,0–5,0	1710–1750	10–18	0.7-0.8	6-6	1300-1450
Глина огнеупорная марки ЛТУ	0,0-2,40	45,0-67,0	6,5-8,0	1670-1690	20-25	9,0	8,5-9,5	1200
Бетонит пыжевский	0,0-1,5	70,2-85,0	3.4	1250-1400	40-50	14-20	01-8	1100-1200
Бетонит огланленский	5,1-0,0	70,2-85,0	3-4	1250-1400	40-50	14-20	01-8	1100-1200

Примечание. Пределы пластичности огнеупорных глин даны по Аттенбергу.

Основные свойства каолинов

Наименованне сырья	Гранулом состав ф	Грануломстрический состав фракций. %	Огие.	Число пла-	Связующая способность	Усадка	Температура
*	> 0,5 MM	< 0,001 MM	ຸ່ດ	стичности	бпг. МПа	при сушке, %	спекания, "С
Каолин положский ПЛК-0, ПЛК-1	0,60-5,20	38,0-40,0	1730-1770	15(7-16)	1,5-2,0	3	1
Каолин просяновский: мокрого обогащения сухого обогащения	0.58-4.70	35,70–37.70	1760–1790 1780–1790	18 (12–24) 16 (11–20)	4,0–5,2 3,0–3,2	4 E	1400 1410
Каолин глуховецкий: мокрого обогащения сухого обогащения	0,3-0,87	37,0-48,0 37,0-40,0	1730–1760 1730–1770	16 (12–20) 15 (12–18)	3,9-4,0 3,0-3,2	5-6 4-5	1380 1400
Каолин еленинский	0,50-4,80	34,50-35,20	1700	12-14	2,5-3,0	2 − 5	1360-1380
Каолин Журавлиный Лог сухого обогаще- ния	0,3-0,8	38-60	1730–1790	12-14	2.5–3.0	3-6	1400-1410
Каолни обогащенный марок КФ-2, КФ-3 по ГОСТ 21286-82	0,4-4,70	35,7-48,0	1760-1790	12-24	4,0–5,5	4	1400
Каолии Владимирского месторождения, сорт 0	0.58-4.80	37,0-50.0	1760-1770	13–14	3.2–4,5	4-5	1400
Каолин кыштымский: сырой обогащенный	0,56-4,05	30,90–36,2 31,20–37,80	1730-1760	12-14	2,2–3,2 3,2–4,2	9-5	1380-1400
Каолиновый концентрат дубровинский	0,6-4,5	38,0-46,0	1710	21 (17–25)	3.0-5.5	4-5	1380-1400
Каолиновый концентрат Чалгановского месторождения	0.5-5.0	35,0-46,0	1700	12–14	3,0-4,2	4-5	1400-1430
Каолиновый концентрат Екатериниского месторождения	0,6-5,0	36,0-46,0	1690	18 (10–22)	3,0-4,2	4-5	1400-1410
Каолиновый концентрат Белаевского месторождения	0.6-4.5	34,0-46,0	0691	18 (10–22)	3,0-4,2	4-5	1380-1400

Глины месторождений Боровическо-Любытнинского, Суворовского, Трошковского (Россия) можно рекомендовать для использования при производстве керамических связок взамен глин и каолинов украинских месторождений.

2.1.4. Волластонит и его заменители

Минерал волластонит, иначе называемый досчатым шпатом, представляет собой метасиликат кальция CaO·SiO₂, имеющий состав, %: SiO₂ 51,7, CaO 48,3 и температуру плавления 1540 °C. Для агрегатов волластонита характерно шестоватое, радиально-лучистое или волокинстое строение с длиной волокон, до 15 раз превышающих размеры их поперечника. Твердость волластонита по шкале Мооса составляет 4,5–5,5, удельная масса 2,78–2,91 г/см³, ТКЛР 6,6· 10^{-7} [28].

Известны три модификации метасиликата кальция:

исевдоволластонит (высокотемпературная форма) α-CaO·SiO₂;

волластонит β -CaO·SiO₂;

параволластонит β-CaO SiO₂.

Однако в природе волластонит в чистом виде не встречается. Он находится главным образом в мраморизованных известняках.

В настоящее время выделяются два геолого-промышленных типа месторождений этого материала:

контактово-метосоматический (скарновый), в котором волластонит несколько загрязнен примесями железа и отчасти мрамора (скарноиды);

регионально-метаморфические отложения в регионально-метаморфизованных мраморах, которые содержат исключительно чистый безжелезистый волластонит.

К скарновому типу относятся все волластонитосодержащие образования в Казахстане, Средней Азии, Западной Сибири и на Дальнем Востоке. В них содержится от 30 до 80 % самого волластонита, остальное — примеси.

В табл. 2.26 представлены минеральный и химический составы волластонитовых руд и химический состав волластонитовых концентратов, полученных различными методами обогащения, например применением магнитно-элект-ростатической схемы.

В основе строения волластонита лежит цепочка связанных между собой кремнекислородных тетраэдров. Для волластонита характерны игольчатые и таблетчатые кристаллы. При расплывании кристаллов образуются зерна игольчатой формы и спаянность волластонита по вертикальным граням очень велика.

При нагревании шихта с волластонитом расплавляется, нерасплавившиеся остатки волластонитовых иголок создают плотный каркас из разнонаправленных игольчато-волокнистых кристаллов, препятствующих изменению прежнего объема, т. е. происходит незначительная усадка. При последующем охлаждении изделия происходит дальнейшая кристаллизация и скрепление между собой иголок волластонита. Кроме того, в процессе обжига волластонит оказывает флюсующее действие за счет малого количества глинозема в своем составе, что оказывается более радикальным по сравнению с действием полевых шпатов. Образование стеклофазы с низкой вязкостью способствует интенсивности удаления газов из керамической смеси, что приводит к увеличению

Минералогический и химический составы волластоиитовых руд и волластоиитовых концентратов

%	,		Наиме	нование мест	орождения (с	трана)	
	онсил		инское хстан)		шское		Бадамское іхстан)
Показатель,	Комопонент	Волласто- нитовая руда	Волластони- товый концентрат	Волласто- нитовая руда	Волластони- товый концентрат	Волласто- нитовая руда	Волластони- товый концентрат
Минералогический состав руд и концентратов	Волла- стонит	56,6	90,0	-	80,0		72,0–80,0
COC	Кварц	6,3	5,0		5,0		5,0-8,0
огический сос концентратов	Кальций	7,2	2,0	-	4,0		4,0-7,0
ичес	Гранит	18,3	3,0	-	4,0		2,0-3,0
anor n KC	Пироксен	11,2			1,0		3,0-5,0
Минер	Полевой шиат	Alle	gate.	Alum	Alle	RAME	1,0-2,0
	SiO ₂	42,85-49,6	51,7-56,2	26 -40	5,0-52,0	-	53,2-56,0
TOB	Al ₂ O ₃	1,0-1,3	0,67-3,30	1,30-3,05	2,8-3,0	-	1,50-3,30
H Zd	Fe ₂ O ₃	2,0-12,7	0,48-1,00	0,8–2,5	0,5-1,0		0,7-0,8
) HI	TiO ₂	0,11-0,18	0,1	0,05-0,17	***	-	0,14-0,16
Z X	CaO	33,50-41,20	40,90-43,50	36–50	34,9-42,0	***	33,0-39,0
L/d	MgO	0,50-0,80	0,40-2,10	1,15-1,7	0,6	-	1,20
Химический состав руд и концентратов	K ₂ O + + Na ₂ O		1	0,31-1,20			
СКИЙ	K ₂ O		0,12-0,7		0,27-0,4	-	0,2-0,3
9H46	Na ₂ O	-			0,25-0,40	_	0,9-1,1
×	MnO		0,48-0,74	0,060,30	0,14		0,16-0,17
	n.n.n.		2,52	13,64-29,46	1,60	-	2,3

пористости готового черепка и обеспечивает его однородность. Все компоненты смеси в таком черепке равномерно распределены и прочно скреплены между собой за счет образования маловязкой стеклофазы, насыщенной волластонитовыми цепями и пронизанной субмикроскопическими новообразованиями анортита, кристобаллита, псевдоволластонита и муллита, которые скрепляют всю массу. Все это повышает прочность керамического черепка, которая возрастает с увеличением содержания волластонита в керамической смеси.

Обладая небольшим значением коэффициента термического расширения и прямолинейной зависимостью его от температуры, волластонит способствует снижению ТКЛР всей смеси. При этом увеличивается сопротивление рас-

трескиванию изделий в случае термоудара, а при введении волластонита в связку в количестве всего 3 % компенсируется и объемное расширение, вызванное модифицированным превращением кварца в процессе охлаждения их после обжига.

Таким образом, указанные выше свойства волластонита обеспечивают увеличение прочности сырых и обожженных изделий, уменьшение их воздушной и огневой усадки, снижение ТКЛР, повышение открытой пористости и увеличение размера пор, улучшение внешнего вида готовых изделий и снижение брака.

Основные запасы волластонита сосредоточены в странах СНГ, КНР, США и Индии. Довольно крупные залежи волластонитовых скарнов известны в Мексике, Канаде, Финляндии, Австралии, Кении, Японии, Новой Зеландии, Судане, Юго-Западной Африке и бывшей Югославии. Основными производителями волластонита являются США и Китай. Добычей минерала в США заняты четыре фирмы. Фирма Processed Minerals Inc (PMI) — наиболее крупный производитель волластонита. Она разрабатывает месторождение Фокс-Нол (штат Нью-Йорк). Руда месторождения содержит в среднем 60 % волластонита; из нее в результате обогащения получают либо зернистый волластонит, который получается в результате измельчения во фрикционной мельнице. В последнее время создана марка волластонита Р-15, характеризующаяся отсутствием фракции менее 15 мкм. Минимальная крупность выпускаемых волластонитовых материалов составляет примерно 1 мкм.

Волластонит месторождения Фокс-Нол является предметом экспорта. Фирма РМІ приобрела также месторождения Levis и Deerchead. Запасы месторождения оцениваются приблизительно в 5 млн. т руды с содержанием волластонита 59 %.

По информации China National Non-metalic Minerals Industry Corporation добычей волластонита в стране занимаются предприятия Li-Shi Wollastionite Mining Company и Pan Shi Wollastonite Mine. Материал является предметом экспорта, в основном в Японию.

Единственное эксплуатируемое в Европе месторождение волластонита находится в Финляндии. Фирма Partek разрабатывает месторождение известняка, доломита и волластонита, расположенное близ г. Лаппенранта. Запасы волластонитосодержащей руды на этом месторождении со средним содержанием минерала 20 % составляют 0,8 млн. т. Круг применения волластонита производства фирмы Partek очень широк, в том числе применяется он и в производстве полировочных паст и мягких абразивов. В 1984 году фирма Partek выпустила 13,6 тыс. т волластонита. Она экспортировала минерал в ряд европейских стран, а также в Японию, Тайвань, Австралию, Таиланд и на Филиппины.

Фирмой Volkem Private (Индия) открыто крупное месторождение волластонита в штате Раджастман, запасы которого оцениваются в 50 млн. т. В 1984 году в Индии выпущено 20 тыс. т волластонита.

Фирме General de Minerales (Мексика) принадлежат два волластонитовых рудника. В процессе обогащения получают волластонит четырех сортов: крупностью 6,62 см, 12,7 и 6,3 мм и 74 мкм. Химический состав волластонита различных зарубежных фирм приведен в табл. 2.27.

Химический состав волластонита различных зарубежных фирм

			Co	став вој	иастон	ита, мас	. %			
Страна, фирма	SiO ₂	CaO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	MnO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	n.n.n.
США, PVL	50,00	46,90	0,25	0,61	0,05	0,10	0,10			0,90
Финляндия, Partek	51,80	44,50	0,60	0,30	0,05	0,01	0,80	0,01	0,1	1,7
Индия,Volkem Private	52,00	47,00	0,14	0,31	-	-	-	-		0,55
Мексика, Gnesal de Minerales	49,82	38,40	5,34	0,96	0,14	_	-		0,34	4,56
Япония, О. КЁГЕ	50,00	46,00	0,3	0,3		0,1	0,4			2
Косово	59,72	35,24	2,38	0,27	0,1	0,39	-	0,27	0,83	0,4

Заменители волластонита. При отсутствии волластонита в связке могут использоваться: синтетический волластонит, диопсид, шлаки и анортозит.

Синтетический плавленый силикат кальция на протяжении ряда лет изготовляется на Днепропетровском метизном заводе путем сплавления в электрических дуговых печах кварцевого песка и известняка с добавкой флюорита. НИИстройкерамикой предложена технология производства синтетического силиката кальция из трепела и мела. Полученный синтетический продукт содержит 70—80 % силиката кальция. Институтом общей и органической химии АН (Армения) разработана технология получения синтетического силиката кальция путем гидротермальной переработки нефелиновых сиснитов. Содержание CaSiO₃ в полученном пролукте составляет 90—97 %.

Крайне неравномерное распределение месторождений волластонита, ценные технологические свойства сырья и его высокая стоимость обусловили освоение в ряде стран производства синтетических силикатов кальция.

В Дании, Франции, Германии выпуском синтетических силикатов кальция занято около 10 фирм. Общий объем их производства в 1981 году составил 25—30 тыс. т.

Датская продукция под названием "Синопал" выпускается из смеси песка и мела, к которой добавляется небольшое количество норвежского доломита. Шлам подвергают термической обработке при $t_{\rm max} = 1560$ °C. Образующаяся фритта гранулируется в воде, затем вновь подвергается термообработке при t = 1250 °C. В конечном продукте половину составляет синтетический силикат кальция. Остальная часть представлена галенитом $\text{Ca}_2\text{Al}_2\text{SiO}_7$ и экерманитом $\text{MgCa}_2\text{Si}_2\text{O}_7$.

В Великобритании фирма Josef Crossfield Ltd выпускает синтетические силикаты кальция "Микрокаль-160" и "Микрокаль-210", фирма Duran Chemicals Ltd — силикат кальция PR, фирма Salamon & Ltd — "Кальсиль АХ". Эти материалы представляют собой химически осажденные гидратированные силикаты кальция.

Синтетические метасиликаты кальция производят также в Италии и США. В Италии продукт под названием "Волланит" выпускает фирма Thermo Cemica Ариапа из смеси кремнезема, мела и доломита по схеме, применяемой в Дании.

В США среди гидратированных и безводных синтетических метасиликатов кальция основными являются "Силен", выпускаемый химическим отделени-

ем Columbia, и "Микроцел", известный в Европе под названием "Кальфло", фирмы Johns Manvill.

Диопсид — природный силикат Са и Mg (CaMg[SiO $_{3}$]₂) — входит в группу пироксенов. Температура плавления 1400−1500 °C, цвет чистого диопсида грязно-зеленый, серо-зеленый, иногда белый, блеск стеклянный, твердость по Моосу 5,5−6.0, плотность 3,2−3,3 г/см³. Наиболее чистый диопсид присутствует в кристаллических известняках. Введение диопсида в состав керамической связки позволяет снизить температуру обжига изделий и улучшить их физикомеханические свойства.

Крупные запасы уникального по качеству маложелезистого диопсида находятся в Южном Прибайкалье (Слюдянское месторождение), они имеют следующий состав, вес. %: SiO_2 71,90, Al_2O_3 1,02, CaO 15,0, MgO 12,2, Fe_2O_3 следы, п.п. 1. 3,41, также диопсидовые породы широко распространены в Алдане (Якутия). Например, химический состав диопсидовых пород Эмельджаковского месторождения таков, мас. %: SiO_2 47,7, Al_2O_3 8,6, MgO 15,6, CaO 18,6, Fe_2O_3 2,7, P_2O_5 0,1, Na_2O 0,5, K_2O 2,0. Средний минералогический состав диопсидовых пород этого месторождения: диопсид — 72,7 %, флогопит мелкозернистый — 12,3 %, прочие — 13 %.

Шлаки, химический состав которых соответствует химическому составу волластонита, в ряде случаев позволяют получить керамические связки с малой усадкой и низкой температурой спекания. Исследования по применению шлаков проводились в различных институтах: НИИстройкерамике, НИИСМе, Алма-Атинском НИИстройпроекте, НИИкерамзите и Новочеркасском политехническом институте.

Анортозиты Васьковического месторождения (Украина) представляют собой крупно- и грубозернистую светло-серую породу, 85-89% которой составляет плагиоклаз. Химический состав анортозита, %: SiO₂ 55,94, Al₂O₃ 28,06, Fe₂O₃ 0,37, CaO 9,39, MgO 0,22, K₂O 0,91, Na₂O 5,29, п.п.п. — 0,5. Анортозиты в нашей стране в отличие от зарубежной практики как сырье для керамической промышленности не изучались.

2.1.5. Тальк

Тальк — гидросиликат магния $3MgO\cdot 4SiO_2\cdot H_2O$ с плотной структурой — называют жировиком или стеатитом. Образование талька в природе связано с действием на доломит $CaCO_3\cdot MgCO_3$ щелочных растворов, содержащих CO_2 и SiO_3 . Огнеупорность талька $1490-1510\,^{\circ}C$.

В составе талька содержатся хлориты (1-6%) и рудные минералы (не менес 1%).

Тальк молотый для керамической промышленности выпускается по ГОСТ 21234—75 и должен соответствовать нормам, указанным в табл. 2.28.

Месторождения талька и его химический состав представлены в табл. 2.29.

2.1.6. Криолит

Криолит выпускается по ГОСТ 10561-80; для применения в качестве компонента керамических связок используется марка КП с отсутствием остатка на сите с сеткой № 2 по ГОСТ 3584-73, который предусматривает следую-

Показатели качества талька

Наименование показателей	Hoj	рмы для ма	рок	Методы испытаний
паименование показателен	TMK-28	TMK-27	TMK-24	ічетоды испытании
Содержание оксида магния MgO, %, не менее	28	27	24	По ГОСТ 19728.874
Содержание железа в пересчете на Fe ₂ O ₃ , %, не более	5	6	8	По ГОСТ 19728.4-74
Содержание оксида кальция СаО, %, не более	0,5	0,8	>00	По ГОСТ 19728.7-74
Потери массы при прокаливании (п.п.п.), %, не более	6	7	8	По ГОСТ 19728.17-74
Содержание влаги, %, не более	1	1	1	По ГОСТ 19728.19-74
Остаток на сетке № 0,14, %, не более	2	2	2	По ГОСТ 19728.20-74

Таблина 2.29

Месторождения и химический состав талька

Наименование			Соста	ав талька, м	ac. %		
месторождения	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	$K_2O + Na_2O$	ก.ก.ก.
Онотское	56,0-60,0	0,6-2,5	0,4-1,2	29,0-31,0	2,7-5,5	0,4	4,6-7,5
Миасское	56,0-60,0	0,6-2,5	0,4-1,2	29,0-31,0	2,7-5,5	0,4	4,6-7,5
Шабровское	56,0-60,0	0,6-2,5	0,4-1,2	29,0-31,0	2,7-5,5	0,4	4,67,5
Корейское	58,060	0,6-2,7	0,2-1,0	30-32	2,0-2,5	0.4	56

щие физико-химические показатели: внешний вид — мелкокристаллический порошок от слабо-розового до серовато-белого цвета, в состав которого входят следующие компоненты, мас. %: фтора F не менее 52, Na 13 %, Al не более 23.0, SiO₂ 1.5, Fe₂O₃ 0.1, сульфатов 1.0 влаги 0.8 и P_2O_5 0.6.

Искусственный криолит пожаро- и взрывобезопасен, токсичен, по степени воздействия на организм относится к веществам второго класса опасности. Поэтому при работе с криолитом необходимо соблюдать следующие основные правила: приступать к работе только в специальной одежде в соответствии с типовыми отраслевыми нормами; обязательно пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания, лица и глаз; следить за постоянной работой вентиляционных установок и коммуникаций; не допускать попадания криолита внутрь организма.

2.2. Исследование и разработка керамических связок

2.2.1. Связки для электрокорундовых материалов

Вопросу разработки керамических связок для изделий из электрокорунда белого посвящена серия исследовательских работ, выполненных во ВНИИАШе в период с 1945 по 1980 год Н.Е. Филоненко [29—32].

H.E. Филоненко методом микроскопических исследований керамических связок пришла к выводам, что:

повышению механической прочности абразивных инструментов способствует взаимодействие связки с корундом в процессе обжига, но только при условии, когда составы связок в результате обогащения их с корундом смещаются в область составов, не склонных к кристаллизации, или достаточно вязких составов, кристаллизация которых ограничивается контактным минералообразованием, увеличивающим сцепление связки с зерном электрокорунда без нарушения общей стекловидной структуры связки;

керамическая связка, растворяя корунд в процессе обжига абразивного инструмента, повышает свою огнеупорность, что позволяет использовать лег-конлавкие связки, исключая вытекание и деформацию изделий, при этом количество растворенного корунда зависит от конечной температуры обжига и химического состава связки.

На основании этих выводов Н.Е. Филоненко была предложена керамическая связка № 5 огнеупорностью 1140—1160 °C, состоящая из смеси полевого шпата, огнеупорной глины и силикат-глыбы (до 15 %).

С.Г. Воронов, продолжая изучение взаимодействия керамических связок с абразивным зерном, пришел к выводу, что количество растворенного связкой корунда зависит как от состава связки, так и от соотношения количества связки с величиной поверхности шлифзерна.

При изменении величины поверхности шлифзерна изменяется зернистость и структура изделия, а при изменении количества связки меняется его твердость. Например, если реакционно-активная связка обладает необходимой подвижностью в изделии со средней зернистостью шлифматериала, то такая же подвижность связки в крупнозернистом изделии может привести к ее вытеканию из изделия, а также к вспучиванию и деформации самого изделия. Аналогичная картина может наблюдаться при изменении твердости в сторону ее подышения за счет увеличения количества связки. Эти выводы С.Г. Воронова подтвердились при промышленном освоении связки № 5, так как оказалось, что она пригодна только для изготовления изделий средней зернистости и твердости, а в других случаях изделия на этой связке вспучиваются и деформируются.

Таким образом, для изготовления изделий во всем диапазоне характеристик, наряду с регулированием твердости за счет уплотнения структуры, необходимо и регулирование состава связки.

На основе результатов исследования керамических связок С.Г. Воронов считает, что основным критерием, определяющим качество связки, является прочность абразивного черепка при заданной твердости, зависящая от прочности как самой связки, так и ее сцепления со шлифзерном в инструменте, при этом уровень прочности сцепления связки со шлифзерном обусловлен их химическим взаимодействием в процессе обжига, т. е. практически реакционной способностью связки. По мнению С.Г. Воронова, все виды керамических связок являются реакционно-способными к электрокорунду и отличаются лишь степенью реакционной активности.

Автор [33] при исследовании взаимодействия керамической связки с абразивным зерном в процессе обжига абразивного инструмента современными методами (электронной микроскопии, микрорентгеноспектрального анализа) и оптическими методами исследования определил, что на границе раздела фаз связка—зерно образуется хорошо видимый связующий переходный слой тол-

щиной примерно 10 мкм, который по морфологии и составу существенно отличается от обсих прилегающих к нему фаз.

Показатель преломления зоны, образующейся на границе зерна электрокорунда, иной, чем у самого корунда (рис. 2.8, a). Со стороны связки этот слой имеет различную толщину. При длительном обжиге происходит отделение частиц электрокорунда от границы раздела зерно—связка и распределение их в керамической связке в виде отдельных кристаллов и агрегатов (рис. 2.8, δ , a), которые затем полностью растворяются в связке, скорость расплавления их зависит от вязкости расплава (рис. 2.8, ϵ).

На рис. 2.9 представлено электронно-микроскопическое изображение структуры переходного слоя между зерном электрокорунда и керамической связкой, из которого видно, что происходит отделение микрокристаллов друг от друга и идут рекомбинационные процессы. На рис. 2.10 показано дальнейшее развитие этих процессов.

При продолжении обжига и выдержке при максимальной температуре эти "плавающие" частицы переходят в боросиликатную связку, увеличивая в ней содержание алюминия, повышая тем самым температуру размягчения связки более чем на 100 °C, и подтверждая, например, тот факт, что при огнеупорности связки, равной 1100 °C, можно обжигать инструмент без его деформации при 1300 °C.

Таким образом, автор [34] считает, что выбор максимальной температуры и времени выдержки позволяет обжигать инструмент, не разрушая переходного




Рис. 2.8. Микрофотографии фазовой границы электрокорундового зерна со связкой в абразивном инструменте на керамической связке (свет отраженный):

 a, θ, ϵ — увеличение x250; θ — увеличение x500; I — зерно электрокорунда; 2 — связка; β — связкющий слой




Рис. 2.9. Электронно-микроскопические фотографии: a — структура керамической связки (I) (увеличение ×15000); δ , ϵ — переходный слой, возникающий у границы между зерном электрокорунда (I) и керамической связкой (I) при оптимальных условиях термообработки (увеличение ×21500)




Рис. 2.10. Электронно-микроскопические фотографии фазовой границы между зерном и связкой в электрокорундовом абразивном инструменте на керамической связке:

а — первичный соединяющий слой (3) между зерном (1) и керамической связкой (2) (увеличение ×10500);
 б — соединяющий слой (3) в начале рекомбинации с агрегатами кристаллов корунда (увеличение ×10500);
 в — связующий слой (2) между корундом (1) и невидимой на снимке керамической связкой после дальнейшей рекомбинации (увеличение ×10500)

слоя, который способствует "настоящей связи" между зерном и связкой и, следовательно, ощутимо влияет на шлифовальные свойства инструмента.

Таким образом, современные инструментальные методы исследования подтвердили выводы Н.Е. Филоненко о механизме взаимодействия керамической связки с зерном электрокорунда, сделанные сю 25 лет назад.

При исследовании механизма взаимодействия электрокорунда со стекловидной связкой авторами [35] учитывались следующие факторы:

появление жидкой фазы зависит от температуры плавления самого легкоплавкого компонента, как правило жидкого стекла;

оксид натрия является одним из самых активных реагентов в обычных плавящихся связках;

на границе раздела фаз в первую очередь происходит взаимодействие между оксидом натрия и оксидом алюминия.

В результате взаимодействия оксида натрия с корундом появляется новая кристаллическая фаза, которая начинает растворяться в расплаве со скоростью, определяемой по уравнению Нернста [36]. Для определения диффузии D используется уравнение линейной диффузии с постоянной скоростью к плоской поверхности при постоянной концентрации ионов:

$$n = -\frac{K_0}{2D}x^2 + \frac{K_0L}{D}x + n_0, \tag{2.1}$$

где D — коэффициент диффузии, м/с²; K_0 — константа скорости, кг-моль/(м³-с); L — толщина диффузионного слоя, м; n_0 — концентрация ионов на расстоянии L, кг-моль/м³; n — концентрация ионов в точке x, кг-моль/м³; x — расстояние от поверхности кристалла до точки с концентрацией n, м.

Решение уравнения (2.1) по отношению к коэффициенту диффузии будет иметь вид

$$D = \frac{K_0 x (2L - x)}{2(n - n_0)}. (2.2)$$

В эксперименте в качестве исходных материалов использовались корундовые монокристаллы с содержанием оксида алюминия 99,99 % и стекловидные связки, содержащие щелочные оксиды в количестве 28, 32, 36, 40, 44 и 48 мас. %.

Образцы подвергались термообработке при температурах 1150 и 1250 °C с выдержками 15, 25 и 35 ч. На ренттеновском микроанализаторе фирмы Hitachi были измерены концентрации алюминия, натрия, кислорода и кремния в стеклосвязке. Установлено, что основное экспоненциальное изменение концентрации алюминия в диффузионном слое сопровождается дополнительными изменениями (рис. 2.11). Сильно выраженная неравномерность концентрационных кривых установлена также и для ионов кислорода и натрия.

Неравномерность в изменении концентрации пропорциональна температуре и времени выдержки, а толщина диффузионного слоя находится в обратно пропорциональной зависимости от концентрации оксида натрия.

Установленные закономерности дают основание авторам утверждать, что диффузия алюминия из корунда в керамическую связку является сложным процессом, сопровождающимся химическим взаимодействием между ионом

алюминия и компонентами связки. Это подтверждается изменением коэффициента диффузии по глубине переходного слоя. Так, у образца на связке с содержанием R₂O 28 %, термообработанного при 1150 °C в течение 35 ч, коэффициент диффузии алюминия, вычисленный по формуле (2.2), варьируется от 0,99·10 ¹² до 9,75·10 ¹² м²/с.

Изучение взаимодействия электрокорунда нормального с керамическими связками марок К8 и К5, изготовленных на перлите и пегматите, авторы проводили микрорентгеноспектральным методом [37]. В табл. 2.30 приведены сравнительные значения интенсивностей рентгеновского излучения АІК, в исходной связке и в мостиках связки, из анализа которой следует, что благодаря частичному растворению корунда (рис. 2.12, *a*, позиции *I*, *2*, 3) 4, 5, и рис. 2.12, *б*, позиции *I*, 2, 3) 4 800 и гексаалюмината кальция (см. рис. 2.12, 6 900 и гексаалюмината кальция (см. рис. 2.12, 6 900 и гексаалюмината кальция (см. рис. 2.12) a, позиция β , и рис. 2.12, δ , позиции 4, 5) увеличивается содержание алюминия. При этом с увеличением количества связки в абразивном черепке относительное количество растворенного в связке снижается, что также было полтверждено результатами химического анализа образцов. Более легкоплавкая связка К5 обладает большей реакционной спо-




Рис. 2.11. Кривые распределения ионов кислорода, натрия, алиоминия и изменение микротвердости в переходном слое корунд—связка ($R_2O - 28\%$, термообработка при $1150\ ^{\circ}C - 25\ ^{\circ}$)

собностью. Наблюдается также несколько более активное взаимодействие с корундом обеих связок при использовании в их составе перлита. Кривые на рис. 2.12, a, θ свидетельствуют о равномерном распределении алюминия от контакта корунд—связка через мостик связки до контакта связка—корунд вне зависимости от содержания связки в абразивном черепке (от 9 до 21 вес. ч. связки в черепке).


За время выдержки при максимальной температуре в абразивном черепке, где длина мостика связки между зернами составляет примерно 100—150 мкм, корунд равномерно диффундирует по всему объему мостика связки, т. е. длительность производственного процесса обжига обеспечивает системе абразивное зерно — стекловидная керамическая связка состояние равновесия, соответствующее заданной температуре выдержки.

Таким образом, изменение концентрации корунда в контактной зоне абразивного зерна со связкой, как это показано в работах [33, 34], не подтверждается. Чтобы проследить перепад концентрации в зоне контакта корунда с керамической связкой, был поставлен специальный опыт. Кусочек электрокорунда размером 10 × 5 × 5 мм помещали в тигель, заполненный керамической

Таблица 2.30

Интенсивность реитгеновского излучения АІКа в исходной связке и мостиках связки, вес. ч.

		Среднее		58	55		45	4
		21	·		19		36—	35.1
	юй	18 2		-27			==	- 2
	TOP			7115	5 15		<u> </u>	- 2
	ерлі	\$1		15	15:		-32	4
	К5 перлитовой	12	l .	163	191		<u> </u>	148
	-	6		165	162		150	150
		эонгохэИ]	106	106		106	106
		Среднее		146	147		145	145
٠,	漂	21		137	141		138	136
) III	TOBO	18		140	142		140	145
Ж.	К5 пегматитовой	\$1	i	146	147		142	146
CBA3	nen	12		152	151		145	147
Ka	KS	6	1 '	136	156		158	153
Y KH		ЭонгохэИ	•	108	108		801	108
учен		Среднее		145	149		145	148
1521	إ	21		137	145		137	140
OCT.	osoi	18	•	140	147		140	147
CHB	рлит	15	•	147	150		142	148
Интенсивность излучения ${\sf AlK}_{lpha}$ связок, имп./с	К8 перлитовой	12]	148	151		150	151
		6]	153	154		156	153
		эонцохэИ	•	121	121		121	121
	юй	Среднее		147	146		150	151
		21		135	137		146	147
	товс	18		142	141		140	149
	мати	51	1 '	147	144		149	152
	К8 пегматитовой	12]	134 157 155 147 142 135 147 121 153 148 147 140 137 145 108 156 152 146 140 137 146 106 165 163 167 152 152 158	134 160 150 144 141 137 146 121 154 151 150 147 145 149 108 156 151 147 142 141 147 106 162 161 155 150 146 155		134 157 149 149 146 146 150 121 156 150 142 140 137 145 108 158 145 140 138 145 106 150 149 150 141 136 145	152
	8	6] '	157	160		157	155
		эонгохэи	1	134	134		134	13.
Марки связки		Характеристика образца	Абразивный черспок из шлифзерна № 1	Центр мостика связки	Край мостика связки у зерна	Абразивный черепок из шлифзерна № 2	Центр мостика связки	Край мостика связки 134 155 152 152 149 147 151 121 153 151 148 147 140 148 108 153 147 146 145 136 145 136 148 168 150 148 145 143 135 144






Рис. 2.12. Диаграммы распределения алюминия на контакте зерно—связка и в мостиках связок:

a — связка K8; δ — связка K5; I — 9 вес. ч.; 2 — 12 вес. ч.; 3 — 15 вес. ч.; 4 — 18 вес. ч.; 5 — 21 вес. ч.




Рис. 2.13. Электрокорунд в керамической связке: a — аншлиф образца обожженной связки с погруженным в нее зерном электрокорунда (увеличение \times 6); δ — диаграмма распределения алюминня в контактной зоне корунд—связка

связкой, и подвергали обжигу при температуре 1250—1280 °C. Затем образец разрезали, отполировывали срез и определяли распределение алюминия в контактной зоне. Когда слой связки был чрезмерно велик (рис. 2.13), действительно наблюдали перепад концентрации Al в связке на расстоянии 50 мкм от контакта ее с корундом.

Таким образом, установлено, что корунд распределяется в мостиках связки абразивного черспка равномерно, при этом количество его в связке абразивного инструмента различной твердости (СМ1-ВТ1) неодинаково. Это позволяет считать, что для одной и той же заданной рецептуры различия в свойствах обожженного абразивного изделия при прочих равных условиях зависят от характера распределения связки в черспке и от степени ее взаимодействия с абразивным зерном.

Унификация керамических связок

В отчетных материалах ВНИИАШа (руководители работ С.Г. Воронов, М.В. Ботрякова, З.М. Прозорова) изложены результаты исследований по унификации керамических связок, применяющихся в промышленности для изготовления инструмента из белого электрокорунда, К8 (853), К5 (516), К1 и № 5 и по разработке новых связок.

В табл. 2.31 представлены шихтовые составы промышленных и унифицированных связок, в табл. 2.32 — свойства связок и в табл. 2.33 — физико-механические свойства абразивных черепков.

Унификация связок позволила:

обеспечить повышение прочности абразивного инструмента и стабильности процесса его изготовления за счет установления оптимального количества вводимых в связки огнеупорной глины, талька и боросиликатной фритты;

рекомендовать связки K5 и № 5 для изготовления инструмента твердостью от M2 до CT3 как обеспечивающие максимальную механическую прочность, связку K8 — для изделий твердостью CT3 и выше;

обосновать при составлении рецептуры возможность понижения структуры по мере повышения твердости изделий;

обеспечить выпуск инструмента для работы при скорости 50-60 м/с.

Шихтовые составы керамических связок

Таблица 2, 3 1

Марка связки Наименование компонента K8 К8У K5 К5У ΚI № 5 № 5Y (853岁) (853)(K516)(K516Y) Глина латненская 40 30 20 30 20 30 Глина детскосельская 50 Шпат приладожеский 20 50 48 58 30 46 40 Тальк 12 12 19 15 Борное стекло 40 40 Силикат-глыба 10 15 15

Примечание. У — унифицированная,

Свойства керамических связок различных марок

			N	1арки связ	ки		
Свойство связки	K8 (853)	К8У (853У)	K5 (K516)	К5У (К51бУ)	№ I	№ 5	№ 5У
Удельный вес связки прокаленной при 1250 °C, г/см ³	2,51	2,51	2,41	2,41	2,45	2,6	2,6
Температура плавления связок, ℃	1280	1230- 1240	1120	1120	1200	1140- 1160	1180
Температура плавления смеси (связка + силикат), °С	1180	1160	1080	1100	1090	1090	1100
Растекаемость связки при 1250 ℃, %	97,0	127,0	225,0	226,0	119,1	174,0	171,0
Растекаемость смеси (связка + сили- кат) при 1250 °C, %	173,0	167,0	243,0	246,0	182,0	259,0	237,0
Коэффициенты линейного расширения в интервале температур $100-750^{\circ}$, $\alpha \cdot 10^{-7}$:							
спливленных связок сплавленных смесей (связка + сили- кат)	68,5 112,3	68,5 112,3	63,7 107,5	67,0 107,5	61,6 98,3	61,6 98,0	61,6 98,0
абразнвных черепков, изготовлен- ных из смесей, увлажненных орга- ническими увлажнителями	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4
абразнвных черепков, изготовлен- ных из смесей, увлажненных жид- ким стеклом	80,5	80,5	82,5	82,5	84,7	82,5	82,5

11 р и м е ч а н и е. При определении некоторых свойств силикат натрия добавлялся в виде измельченной силикат-глыбы из расчета 0,194 г на 1 г связки, что соответствует 4,5 вес. частей жидкого стекла, приходящетося на 10 вес. ч. связки при увлажнении формовочных смесей жидким стеклом удельным весом 1,48.

Таблица 2,33 Физико-механические свойства абразивных черепков из материала 25A40 структуры 6 на унифицированиых связках

Manage	Количество	Проч	ность	Модуль	Твердость по ГОСТ 18118-79	
Марка связки	связки, вес. ч., %	на разрыв, _{Фр.} МПа	на изгиб, о _и , МПа	упругости, МПа·10 7		
К8У	7	9,6	19,8	32,0	M3	
К8У	12	12,0	23,1	41,5	Cl	
К8У	17	12,8	25,0	47,0	CT1-CT2	
К5У	7	14,0	30,0	44,0	CM1	
К5У	12	15,3	33,8	59,0	C2	
К5У	17	16,1	35,2	69,1	CT2-CT3	
5У	7	12,5	24,8	37,5	M3	
5У	12	13,8	28,8	62,0	Cl	
5У	17	14,3	30,4	82.7	CTI	

74	Количество	Проч	ность	Модуль	Твердость по ГОСТ 18118-79	
Марка связки	связки, вес. ч., %	на разрыв, _{Фр} , МПа	на изгиб, _{он} , МПа	упругости, МПа 10 ⁻⁷		
K1	7	11,4	23,0	41,2	M3	
KI	12	13,3	26,6	55,0	C2	
Kl	17	14,2	28,5	62,0	CT2	

Показано, что прочность абразивного черепка увеличивается на 15–20 % при применении высококачественного полевошпатового сырья и особенно при использовании неборсодержащих связок, например связки типа K8.

Поисковые работы, связанные с введением в связку оксида лития (сподуменовым концентратом) позволили повысить механическую прочность абразивных черенков на 20–30 % по сравнению с борсолержащей связкой К5.

Методами математической статистики и симплекс-решетчатого планирования эксперимента, а также методом Шеффе исследованы свойства связок для электрокорунда в системах каолин — полевой шпат — кварц [38, 39] и каолин — полевой шпат — боросиликатная фритта [40]. Изучались следующие свойства керамических связок абразивного инструмента: огнеупорность и реакционная способность связок, прочность свежезаформованных образцов, прочность обожженных образцов на разрыв и изгиб, твердость при температуре обжига образцов 1230±10 °C. На основе полученных данных рассчитаны зависимости изменения свойств керамических связок и абразивного инструмента в пределах изученного поля трехкомпонентной системы и определены рациональные составы связок, обеспечивающие максимальную прочность инструмента, вес. %: каолин — 15, полевой шпат — 50–70, кварц — 30–35, каолин — 15–35, полевой шпат — 30–45, фритта — 30–40 (рис. 2.14).


Авторы [41, 42] подтвердили выводы работ С.Г. Воронова с сотрудниками, что оптимальным составом связок для электрокорундовых материалов являются борсодержащие составы.

Влияние температуры обжига и времени выдержки инструмента из электрокорунда белого на связке № 5 огнеупорностью 1100 °C и связке К8 огнеупорностью 1250-1280 °C представлено в табл. 2.34 автором [43].

Из табл. 2.34 видно, что максимальное значение прочности на изгиб ($\sigma_{\rm и, u}$ = 32,3 МПа) наблюдается в образцах на связке № 5, обожженных при температуре 1300 °C с выдержкой 4 ч. При снижении температуры обжига до 1280 °C $\sigma_{\rm и, u}$ уменьшается на 20—30 %, а при увеличении до 1320 °C $\sigma_{\rm и, u}$ снижается в 1,5—2 раза.

На связке K8 получены аналогичные результаты ($\sigma_{\rm вид} = 34$ МПа при температуре обжига 1300 °C и выдержке 4–8 ч).

Онтимальной температурой обжига инструмента, изготовленного из мелкозернистого материала (25AM40) на связке K8 без увлажнения жидким силикатом, является температура обжига 1300-1320 °C, а время выдержки составляет 8 ч ($\sigma_{\rm wx}=68-80$ МПа). При этом изменяются также модуль упругости ((46.3-84.5)· 10^{-6} кг/см²) и твердость (от M3 до T2).






Рис. 2.14. Изменение $\sigma_{\rm p}$ (a) и $\sigma_{\rm nu}'$ (б) абразивных изделий в зависимости от содержания сырьевых материалов в связке

Таблица 2.34
Влияние температуры и времени обжига на физико-механические свойства образцов нз электрокорунда белого на связке № 5 н К8

Температура, Время выдержки, ч Связка ٠Ċ 1.0 0.5 2,0 4.0 8,0 16.0 Прочность на изгиб σ_{ab} МПа 1230 21,5 21,9 23,3 23.6 19.8 26,1 1280 27,7 21,2 31,5 31,0 24,7 30,0 1300 28,4 28,4 30,1 32,3 31,1 25,1 1320 18,7 21,3 19,7 24,4 26,2 20,4 Модуль упругости, $E_x \cdot 10^{-7}$ МПа 1230 41.0 41.7 40.4 41.4 38.3 32.8 5 40,0 38.9 1280 41,7 41,4 32,0 35,7 1300 39.6 35.7 34.9 27,0 30.6 28.5 1320 39.4 29,0 40.2 42.2 35,4 Глубина лунки, мм, - твердость по ГОСТ 1230 4.46 -4,56 - CM2 | 4,50 - CM2 4,11 - C1 4,10 - C1 4,32 - CM2 3,65 - C1 1280 4.15 - C1 3.90 -- C1 3,87 - CI 3,90 - C1 4,15 - C1 1300 4.10 - C1 3.50 - C1 4.00 - CM2 3,55 - C13.50 ~ C1 3.33 -- C2 1320 4.96 - CM2 4.80 - CM2 | 4.50 - CM2 | 4.45 - CM2 3.93 -- C1 3.89 - C1 Прочность на изгиб σ_{as} МПа 1230 24,0 23,1 27,5 23,9 21,8 22,0 1280 23,9 23,0 26,1 26,8 27,5 1300 29,2 21,4 27,3 33,9 34.0 31.5 1320 26,8 23.0 27.4 28,7 27.6 21,2 Модуль упругости, $E_x \cdot 10^{-7}$ МПа 1230 26,2 30,7 36,5 36,0 25,8 29,6 К8 1280 26,9 25,5 25,7 24.8 28,3 23.3 1300 33.1 30.6 26.4 41.1 29.2 35.7 1320 31,5 31,2 38,8 42.3 45,0 Глубина лунки, мм. – твердость по ГОСТ 1230 4,46 - CM2 4,29 - CM2 4,11-C1 4,28 - CM2 4,49 - CM1 3,87 - C1 1280 4.08 - C1 3,80 - CI 4,07 - C1 3.89 - C1 3,78 - C1 3,74 - C1 1300 4,28 - CM2 4,07 - C1 4,05 - C1 4,13 - C1 3,90 - CM2 3,91 - C1

Автором также отмечается разрушение зерен электрокорунда белого в черенке, обожженном при температуре 1300—1320 °C подобно тому, как это наблюдается в черенке электрокорунда нормального.

4.19 - C1

4.01 - C1

4.31 - CM2

4.16 - C1

1320

4.21 - CM2

В работе [44] исследовалось влияние термической обработки на свойства абразивного инструмента, изготовленного из белого электрокорунда марки EA 50/30М6 и нормального электрокорунда марки EB 50/30М6 (фирмы Treibacher Chemisch Werke, Австрия) на керамической связке состава: 10% глины по Кранцу, 13% глины по Жарнову, 47% полевого шпата по Стеблову и 1%

3.81 - C1

 ${\rm Fe_2O_3}$ с температурой размягчения 1200 °C. Образцы инструмента обжигались при продолжительности нагрева 7 ч и с выдержкой 1 ч при конечной температуре обжига 1200—1340 °C с шагом 20 °C.

В интервале оптимальной температуры обжига абразивных кругов, изготовленных на данной связке (1300–1320 °C) при двухчасовой выдержке при постоянном повышении твердости и прочности, находится также оптимальное значение микротвердости связки как в области контакта связки с зерном, так и на некотором расстоянии от зерна.

Во всех пробах черепок из белого электрокорунда имеет повышенные прочность и твердость по сравнению с черепком из электрокорунда нормального. Замечено также влияние строения абразивного зерна на прочность абразивных кругов.

Проведенные исследования позволили авторам сделать следующие выволы:

обжиг электрокорундовых инструментов должен гарантировать почти полное остекловывание связки (со следами кварцевых реликтов) без возникновения вредной кристаллизации (допускается небольшая кристаллизация шпинели, рутила и муллита на контакте зерна и связки);

модификация связки 5 вес. % оксидами Na_2O и B_2O повышает ее коррозионную активность по отношению к корунду в 2,5 раза, а MoO_3 , TiO_2 , MgO и CaO- в 2 раза;

модификация связок указанными оксидами имеет значительное влияние на характер и фазовый состав контактного слоя зерно—связка, а также на микротвердость связки, что с эксплуатационной точки зрения имеет огромное значение (сопротивление связки выравниванию зерна);

увеличение содержания Al_2O_3 в связке на 1 % повышает ее микротвердость на 0,025 МПа, а повышение содержания связки в абразивном круге на 1об. % — прочностные свойства изделия на 3,7 %;

микротвердость связки приблизительно на 1/3 выше на контакте с зерном, чем в середине мостика, а точка оптимальной микротвердости в обоих случаях соответствует оптимальной температуре обжига данной связки;

онтимальный срок выдержки изделия при температуре обжига 1300—1320 °C равен 2 ч.

Разработка новых составов связок

Разработка новых керамических связок была, прежде всего, обоснована необходимостью создания инструмента, обеспечивающего работу со скоростью 60 м/с и более, расширением диапазона твердости, номенклатуры кругов и их размеров (в том числе высот). В целях повышения механической прочности абразивного черепка в состав связки вводили дацитовый порфир, вес. %: каолин — 35-20, полевой шпат — 30-10, боросиликатная фритта — 15-20, дацитовый порфир — 20-25 [45].

В абразивную смесь вводят микропорошок M10-M20, и масса имела следующий состав, вес. %: керамическая связка — 7-13.5, жидкое стекло 3.5-4.5, декстрин — 1-2, микропорошок M10-M20=3.5-11, абразивное зерно — остальное, что позволило получить механическую прочность на изгиб

обожженного черепка, равную 63-59 МПа, и изготавливать инструмент с рабочей скоростью 70-80 м/с [46].

Керамическая связка имеет состав, вес. %: каолин — 40-95, борная фритта — 4-40, тальк — 1-20 [47].

Для обеспечения стабильности качества борлитиевых связок, расширения интервала появления жидкой фазы связки авторы [48] ввели в состав связки борлитиевую фритту, а для увеличения механической прочности абразивного черенка — криолит, при этом связка имеет следующий состав, вес. %: полевой шпат — 15—60, огнеупорная глина — 0,1—40, литийборосиликатная фритта — 15—60, криолит — 5—15.

Авторами [49] уточнен состав боросиликатной фритты и связки, вес. %: полевой шпат -40-30, огнеупорная глина (каолин) -20, борлитиевая фритта -30-40, криолит -10, что позволило увеличить прочность абразивного черепка из белого электрокорунда на 10-20 % и обеспечило изготовление абразивного инструмента определенных зернистости и твердости с рабочей скоростью до 80 м/c.

По данным Ф.И. Фрейдлина в табл. 2.35 представлены физико-механические свойства образцов, изготовленных с применением стеклоэмалей (табл. 2.36) (состав связки, вес. %; огнеупорная глина — 30–40, стеклоэмаль — 30–60, полевой шпат — 40).

Анализ данных табл. 2.35 показывает, что высокие показатели прочности получены на образцах со связкой из безгрунтовой эмали БГ (до 42 МПа), что позволяет использовать эту связку для инструмента с рабочей скоростью 80 м/с.

Патенты на стеклокерамические связки, которые можно использовать в качестве связующих для абразивного инструмента, принадлежат в основном фирме Corning Class Works (США) [50—55].

Материал состоит преимущественно из α -кварца и сапфирина 4MgO·5Al $_2$ O $_3$ ·SiO $_2$ [50]. Твердость материала по Кнупу — более 800, предел прочности на изгиб — 176—422 МПа. Содержание кристаллической фазы в материале составляет более 75 %. Кристаллическую фазу получают местной кристаллизацией стеклоизделия, состоящего из следующих компонентов, %: оксид магния — 10—16, оксид бора — 0,5—3,5; оксид алюминия — 20—28, диоксид кремния — 44—58, диоксид титана — 3—9 и диоксид циркония — 3—7. Причем суммарное содержание диоксидов титана и циркония должно составлять 8—13.

При варке стекла [51] дополнительно в качестве кристаллизующих добавок могут быть введены оксиды мышьяка и сурьмы в количестве до $2\,\%$. Стеклоизделие проходит тепловую обработку: стадию зародышеобразования при $750-845\,^{\circ}\mathrm{C}$ в течение $1-6\,$ ч и стадию кристаллизации при $875-1100\,^{\circ}\mathrm{C}$ в течение $1-8\,$ ч.

По патенту [52] в состав стеклокерамики входит по крайней мере одна из основных кристаллических фаз, содержащая ориентированные кристаллы, например твердые растворы на основе фторфлогопита; слюду, содержащую щелочно-земельный металл и фтор; производные ортокремниевой кислоты и фторированной слюды, а также фторамфибол. Кристаллы указанных фаз равномерно распределены в матрице из стекла.

По патенту [53] состав стеклокерамики, вес. %: диоксид кремния — 48—75, оксид магния — 5—27, фторид магния — 4—13, оксид алюминия — 0—15,

Физико-механические свойства образцов из электрокорунда белого марки 25A зернистостью 40 шестой структуры, 10 вес. ч. связки

Номер связки/марка	Растекаемость связок при температуре 1200 °C, %	Прочность на изгиб, МПа	Степень твердости ГОСТ 18118-79		
к5 пг	200	35,0	CM2		
лкі	190	28,0	CM2		
AK4	200	27,7	CM2		
Грунтовая эмаль 20-15	300	31,3	CM2		
Грунтовая эмаль 31-32	300	34,0	CM2		
Безгрунтовая эмаль БГ	250	42,4	CM2		

Таблина 2.36

Химический состав стеклоэмалей

Фритта		Состав спеклоэмалей, мас. %							
Фрина	SiO ₂	Al ₂ O ₃	B ₂ O ₃	CaO	Fe ₂ O ₃	MgO	Li ₂ O		
Стеклоэмаль ЛК1	69,14	4,16	2,03	4,55	-		0,90		
Стеклоэмаль ЛК4	72,90	3,50	1,80	0,40	-		0,08		
Грунтовая эмаль 20-15	45,20	6,60	12,0	3,50	-		-		
Грунтовая эмаль 31-32	45,7	2,0	17,3	3,0	-				
Безгрунтовая эмаль	60,9	0,7	7,9	4,9	_	-	3,1		
Фритта		Состав спеклоэмалей, мас. %							
Фрина	Na ₂ O	K ₂ O	Ni ₂ O ₃	Co ₂ O ₃	MnO ₂	TiO ₂	F		
Стеклоэмаль ЛК1	18,22		-	-		2,03	4,00		
Стеклоэмаль ЛК4	15,18			-		1,78	3,52		
Грунтовая эмаль 20-15	18,50	5,00	0,65	0,65	2,10	5,10	0,70		
Грунтовая эмаль 31-32	16,0	1,5	0,6	2,0	1,0	5,1	4,8		
Безгрунтовая эмаль	13,4	1,8	0,7	1,2		2,1	4,8		

оксид бария — 0-10, оксид кальция — 0-15, оксид натрия — 4-16 и оксид лития — 3-10.

По патентам [54, 55] керамика состоит, вес. %: диоксид кремния — 52—78,4, оксид алюминия — 12,8—27,5, оксид лития — 2,4—7, оксид цинка — 0,25—6,7, кристаллизующая добавка — 3—9. В качестве добавки применяется смесь диоксидов титана и циркония, причем диоксид циркония составляет 0,25—2,8 вес. %. В состав также можно вводить, вес. %: оксид сурьмы — 0,30 и Fe_2O_2 — 0,45.

По патенту [56] используется керамическое стекло, имеющее предел прочности на разрыв более 70 МПа и состоящее из следующих компонентов, вес. %: диоксид кремния — 55–80, оксид алюминия — 12–27, оксид лития — 3,2–7,6 и кристаллизующая добавка — 3–9.




Рис. 2.15. Оптимальный вариант термообработки круга

Автором [57] исследована системы стекол MgO-Al $_2$ O $_3$ -SiO $_2$ -TiO $_2$ и CaO-Al $_2$ O $_3$ -SiO $_2$ -TiO $_2$, которые находятся в полях первичной кристаллизации минерала кордиерита и шпинели, TiO $_2$ вносится как инициатор кристаллизации.

Оптимальный вариант термообработки круга представлен на рис. 2.15. Полученные результаты прочности на изгиб (20 МПа) в зависимости от содержания TiO₂ и вида термообработки подтверждают возможность применения стеклокерамических материалов как связки для абразивных инструментов. Установлено также, что дополнительное включение каолина в состав связки повышает прочность, так как вносится первичная кристаллическая фаза и связанная с термической обработкой каолина "муллитизация".

Получение и использование стеклокристаллических материалов в качестве связки для абразивного инструмента связано с рядом особенностей:

дополнительное влияние на кристаллизационную способность связки за счет повышения концентрации Al_2O_3 в результате растворения корунда связкой (т. е. изменение фазового состава);

использование предварительно ситаллизированной связки не гарантирует сохранения ее первоначальной структуры в процессе формирования абразивного черепка;

требуется специальный режим обжига [58].

Первос применение ситаллов в отечественной практике приводится в работе [59]. Авторы использовали в качестве связок высокопрочные стеклокристаллические материалы — ситаллы (кристаллизующие стекла № 1−2, выпускаемые промышленностью), опытную ситалловую связку и для сравнения связку К5.

Физико-механические свойства образцов из электрокорунда марок 25А40 и 16 представлены в табл. 2.37 (увлажнение формовочной смеси поливинилацетатной эмульсией с добавкой сухого декстрина) и в табл. 2.38 (увлажнение растворимым стеклом).

Из данных табл. 2.37 следует, что образцы на ситалловых связках № 1 и 2 оказались менее прочными по сравнению с контрольными образцами, что объясняется образованием крупных кристаллов в связке в процессе термической обработки.

 $\label{eq:Tadiau} T\, a\, \delta \pi\, u\, \mu\, a - 2.\,\, 3\,\, 7$ Физико-мехнические свойства образцов из белого электрокорунда марки 25A40

Ковтики вес. ч., илифэерна 10* 10*	Количество	Темпера-				Модуль		
на 100 всс. ч. шлифзерна Обжига, °C Связка (б _{рир}) на разрыв (б _{их}) на на изгиб (б _{их}) Е10 7, МПа луики, мм По ГОСТ 18118-79 1250 К5 12,6 23,6 57,0 5,10 CMI 1250 1 7,7 18,8 42,5 5,20 CMI 1250 CTB 21,8 42,7 68,0 4,90 CM2 1250 CTB 21,8 42,7 68,0 4,90 CM2 1275 K5 15,0 27,3 61,1 4,60 CM2 1275 CTB 22,0 44,6 69,0 4,70 CM2 1275 CTB 22,0 44,6 69,0 4,70 CM2 1300 K5 15,8 27,8 62,6 4,80 CM2 1300 CTB 21,9 44,5 69,0 4,60 CM2 1300 CTB 21,9 44,5 69,0 4,60 CM2 1250 K5 14,4	1	-		Прочность, МПа				
10* 1250 K5 12,6 23,6 57,0 5,10 CM1	1 ' '	1	Связка				-	
1250		1 ′						l
10* 1250			1/5					
10* 1250 2						,	,	
10* 1250 CTB 21,8 42,7 68,0 4,90 CM2 1275 K5 15,0 27,3 61,1 4,60 CM2 1275 1 7,0 20,3 46,5 5,10 CM1 1275 2 9,6 19,6 41,2 4,35 CM2 1275 CTB 22,0 44,6 69,0 4,70 CM2 1300 K5 15,8 27,8 62,6 4,80 CM2 1300 1 5,0 18,6 50,3 4,65 CM2 1300 CTB 21,9 44,5 69,0 4,60 CM2 1300 CTB 21,9 44,5 69,0 4,60 CM2 1250 K5 14,4 26,2 70,5 3,40 C2 1250 CTB 22,4 45,0 74,0 3,15 C2 1250 CTB 22,4 45,0 74,0 3,15 C2 1275 K5 16,2 30,5 73,1 3,25 C2 1275 CTB 22,7 45,6 75,6 3,05 CT1 1300 K5 16,6 31,4 75,2 3,00 CT1 1300 K5 16,6 31,4 75,2 3,00 CT1 1300 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1300 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1250 K5 18,1 39,4 80,1 2,05 CT3 1250 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1250 CTB 23,2 51,2 85,3 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,80 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 16,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 16,9			_		,	,	,	
10* 1275 K5 15,0 27,3 61,1 4,60 CM2 1275 1 7,0 20,3 46,5 5,10 CM1 1275 2 9,6 19,6 41,2 4,35 CM2 1275 CTB 22,0 44,6 69,0 4,70 CM2 1300 K5 15,8 27,8 62,6 4,80 CM2 1300 1 5,0 18,6 50,3 4,65 CM2 1300 CTB 21,9 44,5 69,0 4,60 CM2 1300 CTB 21,9 44,5 69,0 4,60 CM2 1250 K5 14,4 26,2 70,5 3,40 C2 1250 CTB 22,4 45,0 74,0 3,15 C2 1250 CTB 22,4 45,0 74,0 3,15 C2 1275 K5 16,2 30,5 73,1 3,25 C2 1275 CTB 22,7 45,6 75,6 3,05 CT1 1300 K5 16,6 31,4 75,2 3,00 CT1 1300 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1300 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1250 CTB 23,5 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 K5 18,4 39,6 80,1 1,90 T1 1275 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,80 T1 1300 CT 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 CT 10,8 27,0 65,8 1,80 T1								
10* 1275								
10*								
1275 CTB 22,0 44,6 69,0 4,70 CM2 1300 K5 15,8 27,8 62,6 4,80 CM2 1300 1 5,0 18,6 50,3 4,65 CM2 1300 2 9,3 18,4 41,2 4,60 CM2 1300 CTB 21,9 44,5 69,0 4,60 CM2 1250 K5 14,4 26,2 70,5 3,40 C2 1250 1 11,1 23,0 60,0 3,20 C2 1250 CTB 22,4 45,0 74,0 3,15 C2 1275 K5 16,2 30,5 73,1 3,25 C2 1275 CTB 22,4 45,0 74,0 3,15 C2 1275 CTB 22,7 48,5 3,20 C2 1275 CTB 22,7 45,6 75,6 3,05 CT1 1300 K5 16,6 31,4 75,2 3,00 CT1 1300 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1300 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1250 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 CTB 23,2 51,2 85,3 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 Jeформация	10*	4	2			,		
1300 K5 15,8 27,8 62,6 4,80 CM2 1300							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1300						,		
1300 2 9,3 18,4 41,2 4,60 CM2 1300 CTB 21,9 44,5 69,0 4,60 CM2 1250 K5 14,4 26,2 70,5 3,40 C2 1250 1 11,1 23,0 60,0 3,20 C2 1250 CTB 22,4 45,0 74,0 3,15 C2 1275 K5 16,2 30,5 73,1 3,25 C2 1275 CTB 22,7 48,5 3,20 C2 1275 CTB 22,7 45,6 75,6 3,05 CT1 1300 K5 16,6 31,4 75,2 3,00 CT1 1300 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1300 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1250 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1250 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 16,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 K5 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 CTB 23,5 51,2 85,3 1,80 T1 1300 CTB 23,5 51,2 65,8 1,80 T1 1300 CTB CTB		1300	1			-		CM2
1250 K5		1300	2			41,2		CM2
1250		1300	СТВ	21,9	44,5	69,0	4,60	CM2
1250 2 12,8 27,4 63,0 3,20 C2 1250 CTB 22,4 45,0 74,0 3,15 C2 1275 K5 16,2 30,5 73,1 3,25 C2 1275 1 10,2 19,7 48,5 3,20 C2 1275 2 12,5 26,6 64,1 3,40 C2 1275 CTB 22,7 45,6 75,6 3,05 CT1 1300 K5 16,6 31,4 75,2 3,00 CT1 1300 1 9,4 17,4 53,0 3,00 CT1 1300 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1250 K5 18,1 39,4 80,1 2,05 CT3 1250 T 13,9 33,7 75,0 1,80 T1 1250 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 K5 18,4 39,6 80,1 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 Дформация — — 1300 CTB 23,5 51,2 85,3 1,80 T1		1250	K5	14,4	26,2	70,5	3,40	C2
15* 1250 CTB 22,4 45,0 74,0 3,15 C2 1275 K5 16,2 30,5 73,1 3,25 C2 1275 1 10,2 19,7 48,5 3,20 C2 1275 2 12,5 26,6 64,1 3,40 C2 1275 CTB 22,7 45,6 75,6 3,05 CT1 1300 K5 16,6 31,4 75,2 3,00 CT1 1300 1 9,4 17,4 53,0 3,00 CT1 1300 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1250 K5 18,1 39,4 80,1 2,05 CT3 1250 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 K5 18,4 39,6 80,1 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 Дформация — — 1300 K5 Дформация — — 1300 K5 Дформация — — 1300 CTB 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 CTB 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 CTB 13,4 27,5 69,3 1,85 T1		1250	1	11,1	23,0	60,0	3,20	C2
15* 1275 K5 16,2 30,5 73,1 3,25 C2 1275 1 10,2 19,7 48,5 3,20 C2 1275 2 12,5 26,6 64,1 3,40 C2 1275 CTB 22,7 45,6 75,6 3,05 CT1 1300 K5 16,6 31,4 75,2 3,00 CT1 1300 1 9,4 17,4 53,0 3,00 CT1 1300 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1250 K5 18,1 39,4 80,1 2,05 CT3 1250 1 13,9 33,7 75,0 1,80 T1 1250 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 K5 18,4 39,6 80,1 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 84,0 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 Дформация — — — — — — — — — — — — — — — — — —		1250	2	12,8	27,4	63,0	3,20	C2
15* 1275 K5 16,2 30,5 73,1 3,25 C2 1275 1 10,2 19,7 48,5 3,20 C2 1275 2 12,5 26,6 64,1 3,40 C2 1275 CTB 22,7 45,6 75,6 3,05 CT1 1300 K5 16,6 31,4 75,2 3,00 CT1 1300 1 9,4 17,4 53,0 3,00 CT1 1300 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1250 K5 18,1 39,4 80,1 2,05 CT3 1250 1 13,9 33,7 75,0 1,80 T1 1250 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 K5 18,4 39,6 80,1 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 84,0 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 Дформация — — — — — — — — — — — — — — — — — —		1250	СТВ	22,4	45,0	74,0	3,15	C2
15** 1275 2 12,5 26,6 64,1 3,40 C2 1275 CTB 22,7 45,6 75,6 3,05 CT1 1300 K5 16,6 31,4 75,2 3,00 CT1 1300 1 9,4 17,4 53,0 3,00 CT1 1300 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1250 K5 18,1 39,4 80,1 2,05 CT3 1250 1 13,9 33,7 75,0 1,80 T1 1250 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 K5 18,4 39,6 80,1 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 84,0 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 Деформация 1300 K5 Деформация 1300 1 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 2 13,4 27,5 69,3 1,85 T1		1275	K5	16,2	30,5	73,1	3,25	C2
1275 2 12,5 26,6 64,1 3,40 C2 1275 CTB 22,7 45,6 75,6 3,05 CT1 1300 K5 16,6 31,4 75,2 3,00 CT1 1300 1 9,4 17,4 53,0 3,00 CT1 1300 CTB 22,9 46,2 78,6 3,00 CT1 1250 K5 18,1 39,4 80,1 2,05 CT3 1250 1 13,9 33,7 75,0 1,80 T1 1250 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 K5 18,4 39,6 80,1 1,90 T1 1275 CTB 23,5 51,2 84,0 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5		1275	1	10,2	19,7	48,5	3,20	C2
1300 K5	15"	1275	2	12,5	26,6	64,1	3,40	C2
1300		1275	СТВ	22,7	45,6	75,6	3,05	CTI
1300 2 10.8 22.1 56.1 3.20 C2 1300 CTB 22.9 46.2 78.6 3.00 CT1 1250 K5 18.1 39.4 80.1 2.05 CT3 1250 1 13.9 33.7 75.0 1.80 T1 1250 2 15.8 36.5 76.0 1.75 T1 1250 CTB 23.2 51.2 84.0 1.95 CT3 1275 K5 18.4 39.6 80.1 1.90 T1 1275 1 12.7 29.2 68.2 1.80 T1 1275 CTB 23.5 51.2 85.3 1.90 T1 1275 CTB 23.5 51.2 85.3 1.90 T1 1300 K5 Деформация 1300 1 10.8 27.0 65.8 1.80 T1 1300 2 13.4 27.5 69.3 1.85 T1		1300	К5	16,6	31,4	75,2	3,00	CTI
1300 CTB 22.9 46.2 78.6 3.00 CT1	l	1300	1	9,4	17,4	53,0	3,00	CTI
1250 K5 18,1 39,4 80,1 2,05 CT3		1300	2	10,8	22,1	56,1	3,20	C2
1250		1300	СТВ	22,9	46,2	78,6	3,00	CTI
20** 1250 2 15,8 36,5 76,0 1,75 T1 1250 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 K5 18,4 39,6 80,1 1,90 T1 1275 1 12,7 29,2 68,2 1,80 T1 1275 2 14,8 29,0 71,2 1,80 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 Деформация — — 1300 1 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 2 13,4 27,5 69,3 1,85 T1		1250	К5	18,1	39,4	80,1	2,05	CT3
20** 1250 CTB 23,2 51,2 84,0 1,95 CT3 1275 K5 18,4 39,6 80,1 1,90 T1 1275 1 12,7 29,2 68,2 1,80 T1 1275 2 14,8 29,0 71,2 1,80 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 Деформация 1300 1 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 2 13,4 27,5 69,3 1,85 T1		1250	1	13,9	33,7	75,0	1,80	TI
20** 1275 K5 18,4 39,6 80,1 1,90 T1 1275 1 12,7 29,2 68,2 1,80 T1 1275 2 14,8 29,0 71,2 1,80 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 Деформация 1300 1 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 2 13,4 27,5 69,3 1,85 T1		1250	2	15,8	36,5	76,0	1,75	TI
20** 1275 K5 18,4 39,6 80,1 1,90 T1 1275 1 12,7 29,2 68,2 1,80 T1 1275 2 14,8 29,0 71,2 1,80 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 Деформация 1300 1 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 2 13,4 27,5 69,3 1,85 T1		1250	СТВ	23,2	51,2	84,0	1,95	CT3
1275 2 14.8 29,0 71,2 1,80 T1 1275 СТВ 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 К5 Деформация — — 1300 1 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 2 13,4 27,5 69,3 1,85 T1		1275	К5			80,1	1,90	TI
1275 2 14,8 29,0 71,2 1,80 T1 1275 CTB 23,5 51,2 85,3 1,90 T1 1300 K5 Деформация — — 1300 1 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 2 13,4 27,5 69,3 1,85 T1	20**	1275	1	12,7	29,2	68,2	1,80	TI
1300 K5 Деформация — — 1300 1 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 2 13,4 27,5 69,3 1,85 T1	20**	1275	2	14,8	29,0	71,2	1,80	TI
1300 K5 Деформация — 1300 1 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 2 13,4 27,5 69,3 1,85 T1		1275	СТВ	23,5	51,2	85,3	1,90	TI
1300 1 10,8 27,0 65,8 1,80 T1 1300 2 13,4 27,5 69,3 1,85 T1		1300	К5					
		1300	1	10,8	27,0	65,8	1,80	TI
1300 CTB 23,3 51,8 84,4 1,80 T1		1300	2	13,4	27,5	69,3	1,85	TI
		1300	СТВ	23,3	51,8	84,4	1,80	TI

^{*} Структура № 6.

^{**} Структура № 5.

Физико-мехнические свойства образцов из белого электрокорунда

Абразнвный матернал	C	Количество связки и	Прочность, МПа		Модуль упругости	Твердость	
	Связка	растворимого стекла, вес. ч.	на разрыв (о _{рхэр})	на нзгиб на нзгиб	<i>E</i> ·10 ⁷ , МПа	Глубина лунки, мм	По ГОСТ 18118-79
25A16	516(K5)	20/6,5	18,2	50,9	65,2	3,10	CT2
23A16	CTB	20/6,5	27,8	64,0	83,6	3,15	CT2
	516(K5)	9,7/4,2	15,2	27,3	64,3	4,70	CM2
25A40	СТВ	8,3/3,5	21,9	14,2	71,1	4,60	CM2
23A40	516(K5)	13,6/5,2	16,7	31,6	72,1	2,90	CTI
	СТВ	12,5/5,6	22,4	45,8	74,8	3,00	CTI

Значительное (на 40—50 %) повышение прочности образцов на разрыв и изгиб, а также модуля упругости (в среднем на 15 %) достигается при использовании опытной ситалловой связки СТВ. Оно наиболее ярко выражено на относительно мягких изделиях. В некоторых случаях образцы, изготовленные на связке СТВ, получались на одну степень тверже контрольных образцов. Наблюдается повышение и модуля упругости в среднем на 15 % (табл. 2.38).

Экспериментальная проверка эксплуатационных свойств шлифовальных кругов на ситалловой связке СТВ проводилась при круглом (1400 × 32 × 203 24A 40C K6) и плоском (1250 × 20 × 75 24A 40CM2 K6) шлифовании закаленных сталей (45 и ШХ15) на станках модели 3A1534 и 3Г71 при следующих режимах:

- для круглого наружного шлифования $v_{\rm kp}=35$ м/с, $v_{\rm aer}=28$ м/мин, $s_{\rm kp}=2$ м/мин, t=0.02 мм/ход (режим 1) и t=0.01 мм/ход (режим 2);
- t=0.02 мм/ход (режим 1) и t=0.01 мм/ход (режим 2), для плоского шлифования $v_{\rm kp}=35$ м/с, $v_{\rm ret}=13$ м/мин, $s_{\rm kon}=4$ мм/ход, t=0.02 мм (режим 1) и $s_{\rm noh}=2$ мм/ход, t=0.015 мм (режим 2). При шлифовании закаленных сталей (45 и ШХ15) стойкость кругов на

При шлифовании закаленных сталей (45 и ШХ15) стойкость кругов на ситалловой связке СТВ в среднем на 40% выше стойкости инструмента на стекловидной связке К5 [60]. Например, при шлифовании закаленной стали (45) со скоростью 60 м/с на круглошлифовальном станке 3A153У стойкость круга увеличивается в 1,5 раза, износ его уменьшился в 1,8 раза, а частота шероховатости поверхности повысилась на олин класс.

Разработка керамических связок для легированных корундов

Изучение взаимодействия легированных электрокорундов с керамическими связками проводилось Н.Е. Филоненко, О.С. Кузнецовой, Г.М. Зарецкой с применением микроскопического анализа образцов после термической обработки в иммерсии на полированных шлифах, а также методами химического, спектрального, люминесцентного на рентгенографического анализов. Было установлено, что в титанистом электрокорунде в процессе термической обработки происходит распад твердого раствора титана (до 60 % введенного в корунд при плавке), который при охлаждении выкристаллизовывается, что умень-

шает прочность связки. Исходя из этого, Н.Е. Филоненко рекомендовала для титанистого электрокорунда связки с содержанием Na₂O не более 5 %. Хромистый электрокорунд по данным рентгеноструктурного анализа в процессе термической обработки почти не претерпевает изменений в отличие от белого и титанистого электрокорундов, заметно меньше растворяющихся керамическими связками (K1, K8, K5 и 5). Реакционная способность связок по отношению к хромистому электрокорунду также ниже, чем к белому и титанистому, следовательно, ниже и механические свойства абразивных черенков.

Разработанная связка К6 [61] позволила несколько повысить физико-механические свойства черенка, однако свойства инструмента на этой связке не отличаются стабильностью и производство кругов на ней имеет более высокий брак по сравнению с инструментом, изготавливаемым на связке K5.

Ю.Ф. Юликовой с сотрудниками [62] продолжена работа по изучению взаимодействия шлифзерна легированных электрокорундов с керамическими связками. Для выявления участия легирующих оксидов в процессе взаимодействия были предложены специальные показатели, позволяющие количественно оценить переход оксидов в связку при обжиге.

Исследовали образцы инструментов из хромистого, титанистого и хромтитанистого, а также из белого электрокорундов (для сравнения), изготовленных на керамических связках марок К5, К6, К43 и К153, различающихся химическим составом и огнеупорностью. Химический состав электрокорундов, использованных для изготовления инструмента, приведен в табл. 2.39.

Обжиг образцов инструментов производился при максимальной температуре $1250\,^{\circ}\mathrm{C}$ с выдержкой в течение 2 ч. После измерения твердости и прочностных характеристик обожженных образцов проводили их химический анализ. Путем обработки смесью фтористоводородной, хлорной и азотной кислот связку отделяли от зерна и затем определяли в ней содержание $\mathrm{Al_2O_3}$, $\mathrm{TiO_2}$ и $\mathrm{Cr_2O_3}$ [62].

Кроме того, в шлифзерне после отделения связки определяли содержание легирующих оксидов в твердом растворе корунда методом эмиссионного спектрального анализа.

На основании результатов анализов рассчитывали относительный прирост связки в черепке за счет растворения абразивного зерна, относительное коли-

Таблица 2.39 Химический состав образцов электрокорундов

Марка				Химі	ический	состав		
шлифматериала, зернистость (завод-изготовитель)	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	CaO	MgO	Cr ₂ O ₃	TiO ₂
24A, 40 (№ 1)	99,68	0,04	0,02	0,19	0,03	0,04	_	-
33A, 40 (№ 2)	98,97	0,08	0,04	0,23	0,03	0,02	0,83/0,69	
37A, 40 (№ 2)	97,90	0,06	0,04	0,30	0,03	0,02	-	1,90/1,33
91 A, 40 (№ 2)	98,17	0,08	0,05	0,19	0,03	0,06	0,63/0,52	0,80/0,52

П римечание. В числителе приведена валовая доля компонентов, в знаменателе — она же в твердом растворе.

чество оксида алюминия, растворенного связкой, а также относительное (к содержанию в зерне) количество легирующего оксида RO, растворенного связкой, по формуле

$$K_{RO} = \frac{[RO]_9 - [RO]_0 - \Pi_{RO}}{[RO]_{0.3}} 100 \%,$$

где [RO], — экспериментально найденное содержание легирующего оксида RO в связке, выделенной из образца, % к массе черепка; $[RO]_0$ — та же величина, рассчитанная исходя из химического состава связки и шихтового состава сырца (при отсутствии в исходной связке оксида $[RO]_0 = 0$); $[RO]_{0,3}$ — массовая доля легирующего оксида в шлифзерне, % к массе черепка; Π_{RO} — поправка на переход в раствор некоторого количества легирующего оксида при химической обработке образца,

$$\Pi_{PO} = B \cdot C_{PO}/100$$

(B— расчетное количество шлифзерна в инструменте, C_{RO} — относительное количество оксида, переходящее в раствор после обработки кислотами шлифзерна, прокаленного при 1250 °C, % к массе черепка).

В табл. 2.40 приведены показатели, позволяющие оценить характер взаимодействия шлифзерна исследуемых электрокорундов с керамическими связками и физико-механическими характеристиками образцов инструмента.

Таблица 2.40

Показатели реакционной способностн связок и физико-механические характеристики образцов на их основе

образца а	еристика бразивиого ериала	Показатели р	реакционноі	і способнос	ти связки	характе	ханические ристики гзцов
Марка и зернис- тость	Марка керами- ческой связки	Относи- тельный прирост связки, оти. %	в зерне) ко связкой	льные (к со, пичества рак компоиенто Ст ₂ О ₃	створенных	Твердость по ГОСТ 1811-79	Предел прочности, МПа
	K5	2,5	0,1	-		C2	16/30
244 40	К6	5,6	0,1			C2	15/30
24A 40	K43	6,1	1,2	~~		C2	21/44
	K153	7,8	1,3	-		C2	18/37
	K5	2,0	0,1	No.	2,1	C2	12/31
33A 40	К6	7,1	0,8	-	16,1	C2	13/33
33A 40	K43	5,5	0,5	1	3,8	C2	20/42
	K153	10,9	1,0	1	14,6	C2	21/46
37A 40	K5	3,5	1,4	1,0		C2	12/24
377440	K43	4,4	1,6	2,1		C2	15/30
	K5	4,4	0,3	8,2	3,1	C2	14/34
91A 40	K6	4,7	0,8	0,1	4,7	C2	13/29
31740	K43	7,2	0,9	4,7	2,0	C2	19/41
	K153	13,9	1,9	4,1	3,4	C2	22/46

Примечание. В числителе приведен предел прочности при разрыве, в знаменателе — при изгибе.

Данные табл. 2.40 свидетельствуют, что при обжиге абразивного инструмента, изготовленного из шлифзерна легированных электрокорундов, происходит растворение керамическими связками легирующих оксидов в количестве, не соответствующем количеству растворенного корунда, что говорит о взаимодействии с керамической связкой легирующих оксидов, не образующих твердого раствора в структуре корунда.

Это подтверждают данные табл. 2.41, показывающие, что керамические связки К5 и К6 практически не изменяют содержания оксидов хрома и титана, образующих твердый раствор в корунде. Вместе с тем реакционно-активные связки (К43 и особенно К153) не только взаимодействуют со свободными оксидами легирующих элементов, но и частично извлекают их из твердого раствора корунда.

Из данных табл. 2.41 также видно, что наибольшее количество оксида хрома переходит из шлифзерна хромистого и хромтитанистого электрокорундов в связки К6 и К153, содержащие в своем составе оксид бария. Причиной этого, по мнению авторов, является то, что в окислительной среде при обжиге инструментов оксид хрома, переходящий в связку из зерна, взаимодействует с оксидом бария связки с образованием термодинамически прочного соединения — хромата бария.

Это позволяет рекомендовать при изготовлении инструментов из хромистого электрокорунда связку K6, а для изготовления скоростного инструмента из хромтитанистого электрокорунда — связку K153.

Особенности фазового состава и распределение фаз в корунде и мостиках связки абразивного черспка в зависимости от температуры и продолжительности обжига были изучены также микроскопическим методом [63]. Анализ об-

Таблица 2.41 Результаты определения содержания летированных оксидов в твердом растворе корунда

Характеристика образцов шлифзерна	Содерг в твердом		Уменьшение в твердом при термо ниструмент	растворе обработке
	Cr ₂ O ₃	TiO ₂	Cr ₂ O ₃	TiO ₂
33A 40, исходное, прокаленное при $T = 1250$ °C н обработанное кислотами	0,69	-	mar	
33А 40, выделенное из черепка на связке К5	0,69	~~	****	-
33А 40, выделенное из черепка на связке К153	0,66	-	4,3	-
91А 40, исходное, прокаленное при $T = 1250$ °C и обработанное кислотами	0,52	0,52		-
91А 40, выделенное из черепка на связке К5	0,52	0,51	_	1,9
91А 40, выделенное из черепка на связке К6	0,52	0,51	-	1,9
91А 40, выделенное из черепка на связке К43	0,51	0,50	1,9	3,8
91А 40, выделенное из черепка на связке К153	0,46	0,42	11,5	17,3

^{*} Относительно содержания в исходном шлифзерне, прокаленном при $T=1250\,^{\circ}\mathrm{C}$ и обработанном кислотами.

разцов в аншлифах и иммерсионных препаратах в отраженном и проходящем свете позволил установить протекание следующих физико-химических процессов в корунде и связках абразивных черепков при термообработке.

По мере увеличения температуры и продолжительности выдержки характер распределения связки в черепке постоянно изменяется. Если в образце, обработанном при температуре 1250 °C в течение 1 ч, связка образует многочисленные узкие мостики, то при температуре 1310 °C и выдержке 9 ч она образует широкие сплошные перемычки между зернами корунда. Уже в процессе нагрева образцов до 1250 °C и выдержке в течение 1 ч происходит насыщение стекла глиноземом, о чем свидетельствует постоянный для всех связок и не меняющийся с увеличением температуры до 1310 °C и продолжительности выдержки до 9 ч показатель преломления стекла (1,492—1,495 против 1,470—1,480 в исходном стекле).

Однородность стекловатой составляющей несколько повышается за счет усвоения зерен кварца, которые при 1250 °C еще наблюдаются в виде единичных реликтов. В контакте зерно корунда — связка в образцах на связках 5 и 6 (содержание MgO — примерно 3—3,5 %) при 1250 °C наблюдается образование корки шпинели, которая при увеличении температуры до 1310 °C и продолжительности выдержки до 3—9 ч кристаллизуется на некотором удалении от контакта либо вовсе отсутствует. Во всех черепках уже при температуре обжига 1250 °C наблюдается перерождение β-глинозема Na₂O·11Al₂O₃, содержащегося в зернах корунда в виде включений, в тонкопластичнатые агрегаты корунда за счет частичного улетучивания Na₂O [64]. Дальнейшее повышение температуры обжига до 1310 °C и времени выдержки до 9 ч приводит к полному перерождению агрегатов пластинок β-глинозема в агрегаты кристаллов корунда. Этот процесс охватывает при выдержке 1 ч края корундовых зерен, а при




Рис. 2.16. Агрегаты пластинчатых кристаллов корунда и "почки" (белый цвет) кристаллов ругила в мостике связки (серый цвет) (свет отраженный, увеличение ×200)

9-часовой выдержке — и их внутренние части. В черспках на связках 5 и 431 от зерен корунда отторгаются в связку развившиеся за счет β-глинозема вторичные кристаллы (рис. 2.16). Находящиеся в виде включений в кристаллах корунда соединения титана в образцах из титанистого и хромтитанистого электрокорундов в процессе обжига окисляются до TiO₂ и как вторичный корунд нередко проникают в мостики связки.

При термообработке в указанном температурном интервале постепенно изменяется окраска корундовых зерен в образцах из титанистого и хромтитанистого электрокорундов: корунд в титанистом электрокорунде утрачивает коричневый цвет, становится полупрозрачным и непрозрачным, молочно-синим. Корунд в образцах из хромтитанистого электрокорунда в процессе обжига становится все более розовым, постепенно утрачивая коричневый тон. Уже начиная с температуры 1250 °С внутри кристаллов корунда в этих образцах в иммерсионном препарате наблюдает-

ся тончайшая сетка высокопреломляющих кристаллов, которые, как правило, образуют три системы субпараллельно расположенных игл. Эта картина наблюдалась в титанистом электрокорунде [65] и была истолкована как следствие частичного распада твердого раствора ${\rm Ti}^{+3}$ в ${\rm Al}_2{\rm O}_3$ и окисления ${\rm Ti}^{+3}$ до ${\rm Ti}^{+4}$ с кристаллизацией игл ТіО, в форме рутила по плоскостям спайности корунда (по ромбоэдру). Наблюдение изменения этой картины в аншлифах и иммерсионных препаратах во времени в сочетании с определением концентрации твердых растворов рентгеновским и спектральным методами позволило проследить кинстику этого процесса. При нагреве до температуры 1250 °C и выдержке в течение I ч кристаллы рутила образуют сетку (толшина кристаллов — менее I MKM), которая локализуется главным образом в краях корундовых зерен. При повышении температуры и продолжительности выдержки кристаллы ругила растут, достигая длины 10 мкм и толщины примерно 1 мкм при 1310 °C



Рис. 2.17. Кристаллизация рутила в зерие корунда веледствие распада твердого раствора Ті+3 в корунде (свет проходящий, увеличение ×400)

и выдержке в течение 9 ч (рис. 2.17). По данным спектрального анализа содержание Ti^{+3} в твердом растворе в корунде при этом понижается от 0.8-0.9 до 0.3-0.4 вес. %. Значение Δd кристаллической решетки корунда, определенное рентгеновским методом, уменьшается при повышении температуры и длительности выдержки, что также свидстельствует о снижении концентрации твердого раствора Ti^{+3} в корунде (Δd изменяется от 0,83078—0,83081 до 0,83063—0,83075 A).

Эти наблюдения позволяют сделать вывол об углублении процесса распала твердого раствора Ti+3 при термообработке, окислении Ti+3 до Ti+4 и при развитии собирательной рекристаллизации рутила с ростом отдельных его индивидов. Располагаясь субпараллельно вдоль плоскостей ромбоэлров в корунде, кристаллы рутила усиливают природную способность корунда раскалываться по определенным плоскостям — его спайность по ромбоэдру. Эта способность определяет самозатачиваемость зерна в работающем инструменте. При максимальных (в диапазоне изученных) температурах и выдержках происходит "выход" рутила в связку, при этом разные связки по-разному "вытягивают" рутил наиболее активны корунда: связки и 431 (рис. 2.18).

В черепках из хромистого электрокорунда в процессе термической обработки окраска рутила практически не изменяется. Ни в зернах корунда, ни в самой связке не появляется новооб-



Рис. 2.18. "Шетка" кристатла рутила (белый цвет) в контакте зерен корунда со связкой (свет отраженный, увеличение ×300)

разований, связанных с распадом твердого раствора Cr^{*3} в корунде. Спектральный метод также не обнаруживает изменения концентрации Cr^{*3} в твердом растворе в корунде при термообработке черепка.

Рентгеновский метод устанавливает даже некоторое увеличение содержания Cr^{+3} в структуре корунда с увеличением температуры и продолжительности выдержки.

Прослеженные тенденции поведения твердых растворов Cr⁺³ и Ti⁺³ в корунде позволяют объяснить изменение окраски корундовых зерен: по мере выпадания из структуры корунда титана Ti⁺³ окраска зерен корунда становится все более обусловленной присутствием хрома (в хромтитанистом электрокорунде) либо они теряют прозрачность, окрашиваясь в голубой цвет, как это обычно происходит в Ti-содержащих электрокорундах — титанистом и нормальном [66].

Таким образом, продолжительная (3—9 ч) высокотемпературная (1280—1310 °C) обработка инструмента из легированных электрокорундов приводит к глубокому распаду твердого раствора титана в корунде, к кристаллизации рутила и собирательной рекристаллизации его игл, образующих субпараллельные скопления по плоскостям ромбоэдров в корунде, к перерождению высокоглиноземистого алюмината натрия во вторичный корунд, к окислению Ті-содержащих сопутствующих корунду фаз и проникновению новообразований в виде рутила и вторичного корунда в стекло мостиков связки. Эти факторы влияют на механическую прочность и работоспособность абразивного инструмента, и их необходимо учитывать при выборе оптимальных условий его обжига.

Влияние параметров режима термической обработки на концентрацию твердых растворов в легированных электрокорундах и на окраску абразивного инструмента, изготовленнного из них, изучено в работе [67]. Изучали влияние температуры, времени выдержки при максимальной температуре обжига и состава газовой среды на окраску шлифовальных зерен 33А 40, 37А 40 и 91А 40 и брусков, изготовленных из шлифзерна 33А на связках К5, К6, 431 и из шлифзерна 37А и 91А на связках К1, К5, 431. Содержание хрома и титана определяли спектральным методом и рентгенометрически по значениям межплоскостного расстояния d_{416} кристаллической решетки корунда по специальным методикам. Чувствительность ренттенометрического определения значений $d_{416} = 5\cdot 10^{-6}$ А. Исследовали средние пробы шлифзерна в исходном виде и после обжига при 1280 °C с выдержкой в течение 9 ч в электрической печи в окислительной (воздушной) среде, а также бруски из зерна 40 указанных марок на перечисленных связках, обожженные при температурах 1250, 1280 и 1310 °C с выдержкой 1, 3 и 9 ч в воздушной среде и при 1280 °C с выдержкой 3 ч — в восстановительной. Для проведения спектрального и рентгеновского анализов средние пробы растирали в порошки до крупности частиц 50 мкм. Окраску брусков оценивали визуально; окраску свободного зерна наблюдали в микроскопе типа МБС-1.

По полученным данным окраска и параметры решетки корунда в свободном зерне марки 33A после обжига изменились незначительно ($\Delta d_{416} \cong 2 \cdot 10^{-5}$ A), что соответствует незначительному изменению концентрации твердого раствора хрома в корунде (примерно 0.1 %) (табл. 2.42).

Влияние температуры обжига на солержание Сг,О, в тверлом растворе хромистого электрокорунда марки 33A40 и на окраску абразивного инструмента из него

	K43	Содержание Ст ₂ О ₃ Окраска в твердом образца	растворе, мас. % *	ł	1	Сиренево- 0,57	89'0	0,55	0,52	0,48	0,73	Малиновая 0,53	0,52	0,55	
		•	•		'	Сире		I		<u> </u>	1	Мали	T	1	Γ
	K6	Содержание Ст ₂ О ₃ в твердом	pacтворс,	ţ	1	0,57	ı	0.55	1	89'0	0,57	09'0	0.59	0,55	
Связка	Я	Окраска образиа	•	ſ	-	ŝ	P03080-	сиреневая				Малиновая			Montage
Ű	KS	Содержание Ст ₂ О ₃ в твердом	pacrisope, Mac. % *		-	55'0	0,45	05'0	65,0	65,0	75,0	05*0	0,48	0,40	
	X	Окраска образца	•	ŀ	-		Розово-	сиренсвая			Малиновая	Розово- сиреневая	Apress -	ŧ	
	Связки нет	Содержание Ст ₂ О; в твердом	растворе, мас. % *	59'0	0,55	ı	ı	ı	ı	-	1	ı	-	I	
	Связк	Окраска образца	•	Малино-	новая, розовая	1	ŧ	1	1	1	1	ı		į	
Условия обжига		Время выдерж- ки, ч		ł	6	-	е	6	1	3	3**	6	-	3	
Условия		Темпе- ратура. °C		I	1280	1250	1250	1250	1280	1280	1280	0871	1310	1310	
		Вид образца		Sonto	33A 40						Envoor				

^{* —} определено по значению d_{416} корунда в допущении, что оно изменяется только с изменением количества растворенного Cr_2O_4 , — среда восстановительная.

Окраска брусков после обжига также практически не изменилась, концентрация твердого раствора хрома варьируется в пределах $\pm 0.1~\%$ по отношению к исхолной.

Окраска зерен электрокорунда марки 37А в процессе обжига изменяется существенно: зерна утрачивают коричневый оттенок и приобретают сине-голубой цвет. Это обусловлено окислением титана до TiO₂, выходом его из структуры корунда и кристаллизацией в виде рутила. В свободном зерне и в инструменте из зерна 37А 40 с повышением температуры обжига и выдержки в окислительной среде концентрация твердого раствора титана в корунде снижается (табл. 2.43).

Однако в инструменте под влиянием керамической связки этот процесс замедляется, особенно при применении связки К1, характеризующейся повышенным содержанием оксидов железа, а также в брусках на всех исследованных связках, обожженных в восстановительной среде. В брусках, обожженных в окислительной среде при 1310 °C с выдержкой 9 ч, параметры решетки корунда существенно уменьшались по сравнению с исходными: $\Delta d_{416} \equiv (1-2)10^{-4}$ А. Отмеченное уменьшение концентрации твердого раствора титана в корунде проявляется в изменении окраски черепка: светлые тона черепков, обожженных при 1310 °C, указывают на активный распад твердого раствора титана в корунде при данной температуре. Известно [66], что частичный распад твердого раствора титана в корунде, проходящий на глубину 35-40 мкм с выделением в контактной зоне зерно-связка тончайших закономерно ориентированных игл рутила ТіО,, обеспечивает повышенную режущую способность инструмента. Однако более полный распад твердого раствора, обусловленный более высокой температурой обжига, снижает эксплуатационные показатели, как это следует из комплекса работ, выполненных в данном направлении. Следовательно, температура обжига более 1280 °C для инструмента из зерна 37А 40 нежелательна.

Зерно сложнолегированного электрокорунда марки 91А отличается наибольшей неоднородностью окраски как в исходном состоянии, так и после обжига; при этом в обожженном зерне концентрация хрома в твердом растворе сохраняется практически неизменной, тогда как концентрация титана сушественно уменьшается. Соответственно окраска зерен после обжига остается малиново-розовой (для хромсодержащих зерен) либо из коричнево-черной переходит в опаловую и голубую (для зерен, богатых растворенным титаном). Отметим, что концентрация хрома в твердом растворе в зерне электрокорунда 91А существенно выше, чем в зерне 33А, при большем валовом содержании Cr₂O₃ в зерне 33A (1,1%) по сравнению с зерном 91A (0,8%), что подтверждают данные работы [68] о более полном вхождении легирующих добавок в твердый раствор в сложнолегированном электрокорунде марки 91А. В обожженных брусках из зерна 91А в зависимости от состава связки концентрация хрома и титана в твердом растворе изменялась по-разному. Так, в брусках на связке К431 содержание хрома в твердом растворе снизилось весьма незначительно, тогда как содержание титана, растворенного в корунде, существенно уменьшилось (табл. 2.44).

Бруски из электрокорунда марок 37А и 91А, изготовленные на всех указанных связках и обожженные в восстановительной среде, при прочих равных

Влияние температуры обжига на содержание TiO₂ в твердом растворе титанистого электрокорунда марки 37A 40 на окраску абразивного инструмента из него

		Содержа- ние Ст ₂ О; в твердом растворе, мас. %*	ı	ł	0,84	0,81	0,72	0,85	0,75	0,81	0,73	0,77	19,0	0,47
	K43	Окраска образца	ı	ı	Темно-серая	Серо-синяя	Синяя	Темно-серая	Сине-голубая	Tormo conce	I cwin-cchan		Серая	Белая, светло-серо- голубая
		Содержа- ние Ст ₂ О ₃ в твердом растворе, мас. %*	l	ı	66'0	0,82	0,74	18'0	0.72	18'0	0,64	69.0	6,67	65,0
62	KS	Окраска образца	1	l.	Темно-серая	Темно-серо- снияя	Синяя	Темно-серо- снияя	Синяя	Зелено-серая	Голубая	Серо-синяя	Сине-голубая	Светло-серо- голубая
Связка	KI	Содержа- ние Ст ₂ О ₃ в твердом растворе, мас. %*	I	1	0,95	0,83	0,75	56'0	0,75	0,78	0,65	89'0	59'0	99'0
	I	Окраска образца	I	ı		Cepo-	горчич-	ная			Серая		Серо- песочная	I
	T	Содержа- ние Ст ₂ О ₃ в твердом растворе, мас. %*	86'0	85'0	1	I	-	1	1	ı	ı	_	ı	1
	Связки нет	Окраска образца	Коричневая, светло- коричневая, розовая, зелено- коричневая	Сине-голубая, зерна непрозрачные	****	I	ala.	1	_	-	ı	1	-	ı
Условия обжига		Время выдерж- ки, ч	I	6	1	3	6	1	3	3∗∗	6	1	3	6
Venorus		Темпе- ратура. °C	I	1280	1250	1250	1250	1280	1280	1280	1280	1310	1310	1310
		Вид образца	Зерио 37A 40							Брусок				

[—] определено по значению d_{416} корунда в допущении, что оно изменяется только с изменением количества растворенного ${\rm TiO}_2$, — среда восстановительная.

Таблица 2.44

Влиянне температуры обжига на содержание Сг₂О3 и ТЮ2 в твердом растворе хромтитанистого электрокорунда марки 91A 40 и на окраску абразивного инструмента

	: :	Солержанне в тверлом растворе, мас. %	I	ŀ	0,59/0,82	997/0.66	0,56/0,49
	K43	Окраска образца	ı	l	Фиолетово- серая	Фиолетово-	Серо-голубая
	KS	Содержание в твердом растворе, мас. %	I	I	0,57/0,75	0,53/0,57	0,50/0,50
Связка	×	Окраска образца	I	ì	Темно- фиолетово- серая	Темно-серо- сиреневая	Сиренево- розовая
	<u></u>	Солержанне в твердом растворе, мас. %	0,63/0,80	49,0/09,0	ı	I	1
	Связки нет	Окраска образца	Коричневая, светло- коричневая, малиновая, розовая, черная, белая, голубая	Малиновая, розовая, опаловая, голубая	1	l	-
Условия обжига		Время выдержки, ч	I	6	1	6	6
Услови		parypa, °C	_	1280	1250	1250	01£1
	ç	Бид ооразца	Зерно 91A 40			Брусок	

• По данным спектрального анализа.

[&]quot; В числителе приведены данные для $\mathsf{Cr}_2\mathsf{O}_3$, в знаменателе – для TiO_2 ,

условиях имеют более темную окраску, чем бруски, обожженные в воздушной среде. При обжиге в воздушной среде с добавлением паров воды, а также в пламенной туннельной печи, отапливаемой природным газом, в окислительной среде окраска образцов получается более светлой, чем у брусков, обожженных в электрической печи в воздушной среде.

Опыты показали, что в абразивных изделиях керамические связки разного химического состава по-разному влияют на распад твердого раствора титана в корунде марок 37A и 91A, вследствие чего их окраска после обжига в идентичных условиях оказывается различной.

На основании результатов комплексных исследований можно рекомендовать инструмент из хромистого электрокорунда марки 33A, изготовленный на связке K6, подвергать термической обработке в условиях, обеспечивающих его интенсивную малиновую окраску; условия термической обработки инструмента из титанистого электрокорунда марки 37A, изготовленного на связке K1, содержащей оксиды железа, должны обеспечивать серо-горчичную окраску, а на связках K5 и K43 — синюю и сине-голубую; условия обжига инструмента из сложнолегированного электрокорупда марки 91A должны обеспечивать сиренево-розовую окраску на связке K5 и серо-голубую — на связке K43.

Проведенная работа показала, что цвет инструмента из легированных электрокорундов марок 37А и 91А после обжига является достаточно чувствительным индикатором происшедших изменений концентрации легирующих добавок в твердом растворе в корунде. Он может характеризовать однородность термообработки по объему инструмента и стабильность условий обжига. Таким образом, возможен визуальный технологический контроль процесса обжига инструмента.

Основываясь на исследованиях взаимодействия керамических связок с легированными электрокорундами в процессе термической обработки, Ю.Ф. Юликова с сотрудниками разработала ряд новых связок для изготовления скоростного инструмента из этих материалов. В табл. 2.45 представлены шихтовые составы и свойства исследуемых связок, в табл. 2.46 — рецептура формовочных смесей для изготовления абразивных образцов, в табл. 2.47 и на рис. 2.19 — физико-механические свойства образцов из хромтитанистого электрокорунда на новых связках по сравнении со связкой К11, применяемой в промышленности. В табл. 2.48 — разрывная и рабочая скорости кругов, изготовленных из хромтитанистого электрокорунда марки 91А 40—25.

Данные табл. 2.47 и 2.48 позволили авторам [69] разработать новую марку связки состава, %: хромтитанистый электрокорунд — 69,0—90,0, огнеупорная глина (каолин) — 1,4—5,0, полевой шпат — 0,7—2,5, борлитийсиликатная фритта — 2,1—7,5, жидкое стекло — 3,0—6,0, которая обеспечивает работу кругов из хромтитанистого электрокорунда со скоростью до 75 м/с, а также рекомендовать для освоения в промышленности новые связки, например 153-1, 153К (табл. 2.49).

На рис. 2.20 представлены микроструктуры образцов на связках K153 и K11. Шлифовальные круги на связках K153 при обработке сложнолегированных сталей показывают повышенные производительность и коэффициент шлифования.

Таблица 2.45

Шихтовые составы и свойства исследуемых связок

Хапактеристика			Состав связки, мас. %, марки	с. %, марки		
vapantypavima	11	11.71	18Л	43	153-1	153K
Шихтовой состав						
Каолин (огнеупорная глина)	30	30	30	20	20	20
Полевой шпат	9	9	40	4	20	10
Фритта борсиликатная	30	ı	ŀ	ţ	ł	1
Фритта борлитийсиликатная	ı	30	ı	30	30	30
Стекло барнйсиликатное	1	1	900	de	30	30
Криолит	1	1	S	10	1	10
Свойства связок						
Огнеупорность, °С	1200	1180	1115	088	950	850
Растекаемость, %	215	200	210	282	285	294
Угол смачивания при температуре 1250-1300 °C	08	09	05	3	18	23
Реакционная способность, %	15,8	ı	ì	40,4	46,0	67,0
Показатель преломления прн температуре 1250 °C	1,480	1,491	164*1	1,493	1,495	1,500
Микроструктура связки, обожженой при 1250 °С в течение 1 ч	Вязкое стекло, со- с агрегатами держащее агрегаты муллити и муллитина зированной глины рованной глины ны	Вязкое стекло, с агрегатами муллита и муллитар рованной гли-	Стекло, содер- жащее незначи- тельное количест- во не до конца проплавившихся исходных компо- нентов	Однороднос по составу бесцветное стекло	Бесцветное про- зрачное стекло, однородное по цвету, минерало- образований не наблюдается	Бесцветное про- зрачное стекло, однородное по цвету, минерало- образований не наблюдается

Таблица 2.46

Рецептура формовочной смеси для изготовления образцов


Vorgravary dominanavyaří gravav		Смесь, мас. %	
Компонент формовочной смеси	Penent 1	Рецепт 2	Рецепт 3
Шлифзерно	100	100	100
Керамическая связка	7	10	13
Сухой декстрин	2,0	1,5	1,0
Жидкое стекло	3,5	4,0	4,5
Структура	7	6	5
Объемный вес, г/см3	2,13	2,28	2,43

из хромтитанистого электрокорунда на исследуемых связках

. $\label{eq:Tadiff} Tadiffulla \ \ 2.47$ Физико-механические свойства образцов, изготовленных

Марка	Количество связки на	Предел прочности	Предел проч	ности, МПа	Твердость
связки	100 массовых долей	свежезаформованного	на разрыв	на изгиб	по ГОСТ
VDASKII	шлифматериала	образца на изгиб о _{изг} , МПа	(σ _{разр})	(O ₁₁₃₁)	18118-79
		91A 40			
	7	0,036	8,2	22,7	M2
11	10	0,042	11,2	27,4	CM2
	13	0,044	12,2	31,8	CTI
	7	0,033	7,4	22,0	M2
ш	10	0,039	12,3	30,0	Cl
	13	0,042	12,5	32,5	CTI
	7	0,037	8,1	26,2	MI
18Л	10	0,039	10,5	35,1	CM2
	13	0,041	12,0	37,5	C2
	7	0,030	11,5	27,0	M3
43	10	0,037	13,6	38,3	Cl
	13	0,041	15,1	42,0	CT1
	7	0,032	12,2	29,8	CMI
153-1	10	0,040	14,1	39,8	Cl
	13	0,039	15,3	42,1	CT2
	7	0,030	13,1	33,7	CMI
153K	10	0,038	15,4	41,4	Cl
	13	0,040	16,5	44,7	CTI
	•	91A 25			•
	7	0,039	10,0	23,6	CM2
11	10	0,044	12,2	34,2	C2
	13	0,046	13,8	39,0	CT3
	7	0,033	11,0	27,6	CM2
153-1	10	0,041	14,0	42,2	C2
	13	0,042	16,8	46,4	TI
	7	0,032	12,0	31,8	CT1
153K	10	0,040	14,3	46,1	CTI
	13	0,041	17,8	48,5	CT3








Рис. 2.19. Зависимость предела прочности на изгиб образцов из электрокорунда марки 91A 40 от количества связки (a) и от твердости образцов (δ)

Разрывная и рабочая (расчетная) скорости кругов, изготовленных из хромтитанистого электрокорунда марки 91A 40-25

		Разр	ывная ско	рость, м/с	, образцов	зернисто	стью
Марка	Наименование скорости		40			25	
связки	вращения круга		Номер ст	руктуры (т	вердость і	по ГОСТ)	
		7 (CMI)	6 (C1)	5 (CT1)	8 (CM1)	7 (C1)	6 (CTI)
11	Разрывная	98,8	107,5	102,3	109	112,6	102,5
11	Рабочая расчетная	58	63	60	64	66	60
153-1	Разрывная	110,8	124,4	115,8	120,8	124,2	119,2
155-1	Рабочая расчетная	65	73	68	71	73	70
153-K	Разрывная	122,4	125,6	120,2	133,6	131,2	128,4
133-K	Рабочая расчетная	72	75	70	78	77	75





Рис. 2.20. Микроструктура черенков на связках:

a –153К; b=11 (свет отраженный, увеличение ×100); I – зерно; 2 – связка; 3 – поры

Таблица 2.49

Свойства керамических связок для инструмента из хромтитанистого электрокорунда марки 91A и рекомендуемые характеристикн инструмента

		Свойства с	вязок		-механич тва обра		характе	ндуемая ристика умента
Марка	Огне-		н реакционной бности, %		Прочно	сть, МПа	Степень	Рабочая
связки	упор- ность, °С	Относн- тельный прирост связки	Относительное количество Al ₂ O ₃ , растворенное связкой	Степеиь твердости	при изгибе	при разрыве	твердости по ГОСТ 1811879	гаоочая скорость, м/с
К5	1140- 1180	8,04	1,13	Cl	30,0	14,1	M3C2	3560
К6	1200- 1230	8,21	1,06	C2	33,9	13,3	м3-СТ2	3560
К20	1230~ 1280				-	-	C2-4T	3560
K43	900-950	9,88	1,26	C2	41,0	19,4	M3-C2	60-80
K153	850-900	16,55	2,7	C2	43,5	19,8	M3-C2	60-80

Монокорунд, имея по химическому составу сходство с электрокорундом белым, отличается от него некоторыми специфическими особенностями, которые необходимо учитывать при связывании его керамическими связками, а именно монокристальность зерен с гладкими гранями, возрастающая изометричность зерен по мере уменьшения их крупности, а следовательно, увеличение объемного веса шлифзерна (объемный вес шлифзерна № 40 — 1,71 г/см³, № 16 — 1,94 г/см³) и большее содержание примесей.

Все эти особенности снижают прочность сцепления зерна со связкой, и следовательно, необходимо применение связки, обладающей максимальной реакционной активностью. Из трех исследованных связок авторы предлагают связку К5 (516) [70] (прочность образцов на разрыв составляет, МПа: на связке К8 — 15.0; 5 — 16.2; К5 (516) — 21.2).

При изготовлении инструмента из монокорунда и при переходе от мелкого зерна к более крупному авторы также рекомендуют уплотнять структуру круга.

В отечественной практике изготавливались круги из монокорунда диаметром до 600 мм, твердостью BM2-M3 (зернистостью 10-12) и M1-M3 (зернистостью 40-16). Пример рецептур представлен в табл. 2.50, 2.51.

Круги диаметром до 500 мм и высотой до 25 мм обжигались в электрических печах, остальные — в туннельных верхними кругами на кругах такого же диаметра.

 $\label{eq:Table} Table above 2.50$ Пример рецептуры абразивных кругов из монокорунда зернистостью 16—25 на связке K5 шестой структуры

Состав формовочной смеси		Твердость 1	
Состав формовочной смеси	M	M2	M3
Шлифзерно	100	100	100
Связка	2,9	4,1	5,3
Декстрин	2,3	2,0	1,8
Жидкое стекло плотностью 1,48 г/см3	2,6	2,9	3,1
Вода		0,03	0,03
Плотность сырца у, г/см3	2,12	2,15	2,18

Таблица 2.51 Пример рецептуры абразивных кругов из монокорунда зернистостью 10 иа связке К5 восьмой структуры

Состав формовочной смеси	Твердость 1							
Состав формовочной смеси	BM2	MI	M2	M3				
Шлифзерно	100	100	100	100				
Связка	6,0	8,0	9,6	11,8				
Декстрин	3,7	3,6	3,5	3,4				
Жидкое стекло плотностью 1,48 г/см ³	2,1	2,5	2,6	2,9				
Плотность сырца ү, г/см ³	2,02	2,07	2,11	2,15				

Все остальные операции выполнялись по действующему процессу производства инструмента на керамической связке.

Промышленное применение абразивного инструмента из легированных электрокорундов и монокорунда

Промышленное применение абразивного инструмента из легированных электрокорундов изложено в ряде работ [71-73] и методических рекомендациях [74].

Абразивный инструмент из титанистого электрокорунда для испытания изготавливался на связке K5 по унифицированной рецептуре.

В табл. 2.52 приведены результаты производственных испытаний шлифовальных кругов из титанистого электрокорунда по сравнению с инструментом, изготовленным из электрокорунда марки 25А.

Испытания показали, что по сравнению с инструментом, изготовленным из электрокорунда марки 24А, инструмент из титанистого электрокорунда обладает повышенной до 15% стойкостью между правками и повышенным до 25% съемом металла в единицу времени. Также установлено, что в процессе шлифования на рабочую поверхность инструмента из титанистого электрокорунда налипает металла меньше, чем на инструмент из электрокорунда марки 24А, кроме того, уменьшается шероховатость обработанной поверхности.

Повышение эксплуатационных свойств инструмента из титанистого электрокорунда авторы [66] объясняют тем, что в процессе обжига этого инструмента в зернах титанистого электрокорунда происходит распад твердого раствора титана в корунде на глубину 35—40 мкм, что сопровождается выделением в поверхностной зоне корунда тончайших закономерно ориентированных игл рутила TiO₂.

Иглы рутила развиваются за пределы зерна корунда в находящуюся с ним в контакте керамическую связку (рис. 2.21). Такое строение рабочей части зерна и связки на контакте с зерном обусловливает его разрушение в процессе работы очень мелкими частицами, вследствие чего зерна в инструменте дольше сохраняют режущую способность.

Круги из хромтитанистого электрокорунда рекомендуется применять на предварительных и окончательных операциях круглого наружного, круглого профильного, бесцентрового шлифования, плоского шлифования периферисй круга и торцом, глубинного однопроходного шлифования, в том числе профильного, резьбо- и шлицешлифования при обработке следующих сталей: углеродистая качественная, легированная конструкционная, инструментальная, подшипниковая, быстрорежущая, жаропрочная и др. — как в сыром, так и в закаленном состоянии. При этом круги из хромтитанистого электрокорунда марок 91А-М и 92А-М следует применять на операциях продукционного шлифования, заточки режущего инструмента, зубошлифования и на других операциях, где идет интенсивный съем металла, деталь имеет большой припуск на обработку и круг несет значительные нагрузки, т. е. на предварительных операциях обработки, эффективность процесса шлифования возрастает с увеличением скорости до 80 м/с и более [71].

Результаты производственных испытаний шлифовальных кругов из титанистого электрокорунда

Результаты испытаний	Стойкость Шерохова- круга , % тость <i>Ra</i> , мкм	межлу правками уго полного наноса на ЭТ			×127 - 128 0.63 0.63	KS KS	KS - 130 0,32 0,63				5×75 200 110 0.63 1.25	6K5	3K5 200 116 0,32 0,32		5×75 - 124 0.63 0.63	6KS		125 - 2,5-	SKS 2.5 2.5	
	Passwen	и характеристика кругов			4TI 300 × 13 × 127	3T25M28K5	3T16M38K5				ПП 250×25×75	3T40CM26KS	3T16M38K5		TITI250 × 25 × 75	3T40CM26KS		TITI350 × 40 × 127	3T40CT25KS	
КИ		Глубнна резания t, мм			0,04-0,07		0,01-0,03				0,1-0,05		0,02-0,03		1.5			6,4		
Режимы шлифования		Поперечная подача S			30~28	дв.ход/мин	28	дв.ход/мин			0,3-	0,5 мм/ход	0,3-0,5 MM/xon 0,02-0,03		0,3 мм/ход			0,6 мм/ход		
Реж	RHRS	Скорость изл И _{кэ} м/мин			9		1				20		20		7			~		_
	yra	Скорость кр Ин, м/мин			33-28		33-28				35		35		35			35		
		Операция	Зубошли- Шлифование про-	филя зуба:	итель-	ное	окончательное		Шлифованис	плоскостей:	предваритель-	ное	окончательное		Плоское шлифо-	ванис		Плоское шлифо-	вание замка ло-	
		Тип станка	Зубошли-	фовальный					Плоско-	-офист	Вальный				Плоско-	-офилп	вальный	Плоско-	-офици	3
	Материал		Быстроре-	жущая сталь фовальный филя зуба:	P18	(HRC 62-65)			Crans 45 3a-	каленная	(HRC 42-45),	сталь	12XH3II	(HRC 58-62)	Магнитный	сплав	ЮДНК	Cram	10X18H9TJI	30 00 0000
	Обрабаты- ваемое изде- лие		Долбяки	(m = 1,5;		m = 2,25;	z= 30;	m=3.5 $z=28$	Установоч- Сталь 45 за-	иые плиты каленная					Магниты			Турбинные Сталь	лопатки	

	1			
2,5	2.5	1,25	5,00	1,25
1,25	1,25	1,25	2,5	1,25
150	1	150	ı	115
175	200	200	200	125
III350×40×127 175 150 1,25 3T25CM16K5	MI350×40×127 200 3T25CM16KS	ПП400 × 40 × 127 200 150 ЭТ40С26К5	IIII400×40×127 3T40CM26K5	ПП400×40×127 125 115 ЭТ40С26К5
0,3	0,01	0,3-0,4	0,3-0,4	0,4-0,5
0,3 мм/ход	2 мм/ход	-	1,0 мм/хол	-
9	81	Руч- ная по- дача	&	Руч- ная по- дача
35	35	33	25-30	35
Плоское шлифо- 35 вание	Предварительное и окончательное шлифование	Заточной Заточка по задней грани	Предварительное 25-30 шлифование	Заточка
Плоско- шлифо- вальный	Плоско- шлифо- вальный	Заточной	Обди- рочно- шлифо- вальный	Стацио- нарное двухсто- роннее то- чило
Подрезные Быстрорежу- Плоско- резцы шие сталн Р9 шлифо- (HRC 62-65) вальный	Сталь 45 це- Плоско- ментиро- шлифо- ванная вальный (HRC 50-52)	Сверла, мет- Быстроре- чики, резцы жущие сталн Р9 (НRC 60-	Сталь 50ХФА "ce- ребрянка" (HRC 43-47)	Резим, зен- Бмстроре- кера, сверла жушне сталн н т.п. Р9 (НRC 62- 64)
Подрезные резиы	Пальцы Сталь 45 лемпферов ментиро- ванная (HRC 50-	Сверла, мет- Быстроре- чики, резцы жущие стал Р9 (НRC 60	Пружины	Резцы, зен- Быстроре- кера, сверла жушне стал н т.п. Р9 (НRC 62

* 3а 100 % приняты результаты работы кругов из корунда марки 24А. ** ЭТ — гитанистый корунд.



Рис. 2.21. Зерно титанистого электрокорунда в черепке абразивного инструмента на керамической связке (наблюдаются изменения (более светлая часть коруцаа) на контакте со связкой и развитие игл рутила (белые) от поверхности корунда в стекловидную связку; свет отраженный; николи + увеличение ×200)

Абразивный инструмент серийного производства из хромтитанистого электрокорунда марки 91А был испытан на дизельном и агрегатном заводах Камского объединения по производству большегрузных автомобилей взамен кругов из белого электрокорунда марки 25А [73]. Замене подлежали 10 наименований абразивного инструмента, применяемого на 66 шлифовальных операциях. При этом до замены абразивный инструмент из белого отечественного электрокорунда продолжительное время эксплуатировался с показателями качества на уровне оптимальных аналогов импортного инструмента.

Результаты сравнительных испытаний шлифовальных кругов на отдельных операциях приведены в табл. 2.53.

Как видно из таблицы, при шлифовании пальца реактивной штанги из стали 40Х период стойкости до полного износа кругов из хромтитанистого электрокорунда на 40% выше, чем кругов из белого электрокорунда, при обработке деталей из сталей марок 20 и 12А — на 50%, а при бесцентровом шлифовании болта крепления головки цилиндра из стали 40ХН2МА — почти в два раза.

При обработке коленчатого вала стойкостные показатели кругов из белого и хромтитанистого электрокорундов равны, однако качество деталей,

обработанных кругами из хромтитанистого электрокорунда как по геометрическим размерам, так и по шероховатости поверхности, несомненно, выше, чем при обработке этих же деталей кругами из белого электрокорунда.

Авторами [72] исследованы режущие свойства кругов из хромтитанистого электрокорунда марки 91А на операциях плоского шлифования при обработке образцов из высокомарганцовистой стали ММЛ2 (HRC 48–52), конструкционной стали 45 (HRC 52–56), подшипниковой стали ШХ15 (HRC 56–60) и быстрорежущей стали Р6М5 (HRC 60–65).

Результаты исследований позволяют сделать выводы: шлифовальные круги из хромтитанистого электрокорунда 91А при обработке сталей 45, ШХ15 и ММЛ2 обеспечивают высокую режущую способность и наибольший коэффициент шлифования (в 1,15—1,50 раза выше, чем при работе кругами из монокорунда); круги из электрокорунда марки 91А при значительном периоде стойкости устойчиво сохраняют высокие показатели процесса шлифования на всех режимах резания; при шлифовании стали РбМ5 круги из хромтитанистого электрокорунда 91А уступают (на 10—15 %) по коэффициенту шлифования только кругам из монокорунда, и при обработке стали ШХ15 они находятся на одном уровне, а при обработке стали 45 и высокомартанцовистой стали круги из 91А в 1,3—1,4 раза превосходят круги из монокорунда.

Г.Ф. Кудасов и А.М. Карташев рекомендуют использование монокорунда для обработки следующих сталей и сплавов: быстрорежущих сталей Р18, Р9,

Таблица 2.53

Результаты сравнительных испытаний абразивного инструмента из хромтитанистого (91A) и белого (25A) электрокорундов

ibic OB	8 5 5 5 5	· ~		Γ		٠,					<u> </u>
иционн и круг	Шерохо- ватость поверх- ности, мкм	1.25	2,5	2,5	2,5	1.26		0,63	1.0	0,40	0,63
Эксплуатационные показатели кругов	Период стой- кости, лет	5/4000	2/2200	8/11200	2/8000	00005/08		600/13500	400/9000	1/600	009/1
	Глубнна резания, мм	8'0-5'0	8.0-2.0	-	1	0.2-0.6	0,2-0,6	0,12-	0,16 0,12- 0,16	0,25	1
зания	Попе- речная подача, об/мии	9.5	8	6,0	ı	3.0	. 1	í	t	Ручная	1
Режимы резания	Предель- ная подача, мм/мин	1	8	1	1	1400	1	1450	ı	1	ı
Pe	Частота Предель- враше- ния подача, г об/мин об	ı	1	09	ı	ı	1	1	Į	99	ı
	Ско- рость круга, м/с	20	1	\$	I	35	ı	8	ŀ	35	ı
Припуск на обра-	ботку, мм (колн- чество проходов)	1.0-1.5	1	0.2	ı	0.3-1.2		0,25-0,32	ţ	6,5	1
	Охлаж- лающая жидкость	укринол		укринол	1 - 3 /enum	УКРИНОЛ	1–3 %-ный	I	. %-Нын	укринол	17-70-4PM
	Шлифовальный круг	1 600 × 214 × 305 91A 25 C2 6 K11	25A 25 C2 6 K11	1 630 × 180 × 305 91A 25 M3 6 K11	25A25 M3 6 K11	1 500 × 150 × 305 91A 40 CT1 6 K11	25A40 CT1 6 K11	1350 × 100 × 203 91A 25 CT1 6 K11	25A25 CT1 6 K11	1 900 × 38,6 × 305 91A 25 C1 7 K5	25A 25 C1 7 K5
	Обрабатываемая деталь (матернал, твердость)	Болт крепления головки цилиндра	(crams 40XH2MA, HRC 38-42)	Палец реактивной 1 630 × 180 × 305 штанги задней 91A 25 M3 6 K1	подвесски (сталь 40Х. НВ 255–285)	Деталн 10 наименований	(сталь 35, 40Х20, 10-15КП, 20-КП)	Деталн 25	наименованин (сталь 20, 12A)	Коленчатый вал, 3-й ремонтный	passnep kopennax meek (crans 42XMΦA, HRC
	Оборудование, тип, модель	Бесцентровое	ВШ-679Н2 (Россия)	Круглое наружное	врсзиос, черновос (Mikrosa, Германия)	Бесцентровое на проход, чистовое.	3М-184, ВШ-679H2 (Россия)	Бесцентровое на	проход, чистовое, ВШ-165 (Россия)	Круглое наружное	врезное, чистовое (Landis, США)

Р9К10, Р9К5, Р9К5Ф5, Р14Ф4, Р18Ф2, Р18К5Ф2; жаропрочных сплавов ЭИ327, ЭИ4376, ЭИ445Р, ЭИК, ЭИ617, ЭИ826, ЭИ929; литых твердых сплавов типа стеллитов В-3К, № 1 и 2; хромистых сталей ХВГ, ХГ и ШХ15. Стали и сплавы, близкие по своим свойствам сплавам указанных марок, также успешно обрабатываются инструментом из монокорунда на самых различных операциях шлифования: круглом наружном, внутреннем, профильном, плоском, беспентровом, ленточном, на заточке и др.

Разработка керамических связок и способов упрочнения кругов повышенной твердости и прочности

Для абразивной обработки в ряде случаев требуются шлифовальные круги на керамической связке повышенных твердости и прочности. Изготовление таких кругов по обычной технологии затруднено или невозможно вследствие того, что в кругах из электрокорунда твердостью СТЗ и выше увеличение содержания связки (для повышения твердости) приводит к ее вытеканию и деформации круга, а в кругах из карбида кремпия — к браку "черное пятно" (продукта разложения SiC). Поэтому структуру круга уплотняют, не увеличивая содержания в нем связки, а корректируя ее состав, либо повышают отнеупорность связки за счет изменения ее шихтового состава, либо разрабатывают новые связки.

В табл. 2.54—2.55 представлены составы керамических связок для изготовления твердых и прочных кругов и физико-механические свойства образцов, изготовленных на этих связках.

В составах № 1 (К20) и № 2 (К15) по сравнению со связкой К5 уменьшено содержание боросиликатной фритты, увеличена огнеупорность связки с 1140—1160 до 1230—1300 °C, что обеспечило уменьшение деформации образцов, в то же время прочность обожженных образцов позволяет изготовлять круги с рабочей скоростью 50—60 м/с.

Авторами [75] разработана связка K50 с борокальциевой фриттой определенного химического состава, введение которой повышает реакционную активность связки к зерну электрокорунда, механическую прочность изделия на уровне высокореакционной связки K43 и в то же время обеспечивает сохранение структуры абразивного черепка при обжиге, т. е. деформации изделия не происходит. Связка имеет следующий химический состав, вес. %: SiO₂ 38,0—22,0, Al₂O₃ 14,5—15,5, B₂O₃ 25,0—35,0, CaO 12,5—17,5, Na₂O 6,5—7,5, K₂O 2,5—3,5 при соотношении B₂O₃/CaO \approx 2.

Авторами [76] разработан состав связки с применением волластонитового концентрата № 4 (К12). При нагревании шихта с волластонитом расплавляется лишь частично, нерасплавившиеся остатки волластонитовых иголок создают

Шихтовой состав и свойства керамических связок

Температура начала размягчения, °C	200	08.	029	069	929	840-990	
Относитель- ное количе- ство Al ₂ O ₃ , растворенное связкой, %	10,10	9,50	10'30	14,20	16,50	12,25	
Растека- емость, %	120–140	100-120	200	790	250	140-150	
Удельная поверхность, см²/г	4500–6500	4500–6500	4500–6500	4500-6500	4500-6500	4500-6500	
Микро- твердость связки, МПа	089	029	726	068	016	840	
Отне- Показатель упорность, преломления °C	1,492–1,498	1,493	1,490	0841	1,493	1,480	
Огне- упорность, °C	1230–1260	1250–1300	1140–1160	1060–1120	056-006	1180-1250	
Шихтовой состав связки, всс. %	Полевой шпат – 43–40 Каолин (огнеупорная глина) – 30–35 Боросиликатная фритта – 20 Тальк – 5	Полсвой шпат – 35–32 Каолин (огнеупорная глина) – 45–48 Боросиликатная фритта – 15 Тальк – 5	Полевой шпат – 30 Каолин (огнеупорная глина) – 30 Боросиликатная фритта – 30 Тальк – 10	Полсвой шпат – 30-40 Каолин (огнеупорная глина) – 30 Борокальциевая фритта – 30-34 Тальк – 0-6	Полсвой шпат – 40–30 Каолин (огнеупорная глина) – 20 Борлитиевая фритта – 30–40 Криолит – 10	Полевой шпат – 45–43 Каолин (огнсупорная глина) – 30 Боросиликатиза фритта – 13–18 Воластонитовый концентрат – 12–10	
состава Связки Связки	K20	K15	KS	K50	K43	K12	
фэмоН	_	٠	ч	7	n	4	

 $\label{eq:Tabaula} Tabaula - 2.55$ Физико-механические свойства абразивных образцов шестой структуры

					Скоро	сть V, м/с
Марка связки	Характеристика абразивного образца	Предельная прочность на изгиб, МПа	Усадка, %	Наличие дефор- мации	V _{разр}	У _{раб} расчетная с коэффи- циентом запаса 1,7
	25A 40 C1	33	1	Деформа-		***
	25A 40 CT2	35	1	то вид	110-130	60-70
	25A 40 T2	39	2	сутствует		_
K20	91A 40 C1			То же	110-120	60-70
	91A 40 CT2	34	1	**		_
	91A 40 T2	38	2	"		-
	25A 40 C1	30	1	**	-	-
	25A 40 CT2	35	1	"	95-110	60
K15	25A 40 T2	38	2	**	-	
KIJ	91A 40 C1	28	1	**		_
	91A 40 CT2	34	2	**	95110	60
	91A 40 T2	36	2	••		
	25A 40 C1	35	2	Деформа-	-	-
	25A 40 CT2	41	4	ция незна-	95	55
К5	25A 40 T2	43	4	чительная	104-120	60-70
KJ	91A 40 C1	38	2	То же	-	
	91A 40 CT2	35	4	**	95	55
	91A 40 T2	36	4	79	104-120	60-70
	25A 40 C1	38	Vaarus u	деформация		-
	25A 40 CT2	40		деформация тетвуют	140-145	80
K50	25A 40 T2	42	Oicy	icibyioi		
10.50	91A 40 C1	36	Т	о же	-	_
	91A 40 CT2	42		**	140-145	80
	91A 40 T2	47		**	-	-
	25A 40 C1	38	3	Деформа-	120-140	60-80
	25A 40 CT2	42	6	ция зна-	****	1000
К43	25A 40 T2	45	6	чительная		-
1.43	91A 40 C1	35	Пофорт	мация зна-		****
	91A 40 CT2	42		чация зна- чельная	120-140	60-80
	91 A 40 T2	42	M4811	C/INIMA		
	25A 40 C1	36	Vennue	деформация	-	
	25A 40 CT2	38		деформация тствуют	130-135	70
K12	25A 40 T2	40	l	icisylui	****	-
N12	91A 40 C1	36	Т	о же	-	***
	91A 40 CT2	38		**		_
	91A 40 T2	42		**	-	

плотный каркас, препятствующий изменению прежнего объема, за счет структуры волластонита уменьшается усадка изделия. При охлаждении изделий происходит дальнейшая кристаллизация и скрепление между собой иголок волластонита. При этом связка реакционноспособная, и при взаимодействии ее с абразивным зерном обеспечивается достаточная механическая прочность. Следует учесть, что количество связки, лекстрина и жидкого стекла в кругах на связке К12 содержится меньше на 20–25 %, чем в кругах, например, на связке К5 или К20. Связка К12 обеспечивает выпуск инструмента степенью твердости Т1 и выше без изменения линейных размеров и леформации.

Эксплуатационные показатели абразивного инструмента на связках K20, K15, K50, K12 находятся на уровне либо инструмента, изготовленного на связках K5, K43, либо выше на 20–30 %.

Авторами [77, 78] повышение прочности и твердости абразивного черенка достигалось введением в формовочную смесь абразивных зерен более мелкой фракции, позволяющей

Рис. 2.22. Схема построения упрочненного черепка:

a, b, s в зерна илифматериала основной зернистости; ϵ, b, e верна илифматериала заполнителя; I, 3, 5 основные мостики связки; 2, 4 дополнительные мостики связки

увеличить число контактов зерен со связкой (рис. 2.22).

В табл. 2.56 приведены зернистости шлифматериала и заполнителя пустот в круге, позволяющие получить наиболее плотную упаковку при смешивании с основным шлифматериалом данной зернистости.

Из данных табл. 2.57 следует, что по мере уменьшения размеров зерен основного материала максимальное содержание зерен заполнителя должно,

Таблица 2.56 Соотношение зернистостей основного матернала и заполнителя

Зернистость	Зернистость	Соотношение размеров
основного	шлифматериала	зерен основной фрак-
шлифматериала	заполнителя	ции и заполнителя, мкм
200	40	2250/450
160	32	1800/357,5
125	25	1425/282,5
100	20	1125/225
80	16	900/180
63	12	715/142,5
50	10	565/112,5
40	8	450/90
32	6	357,5/71,5
25	5	282,5/56,5
20	4	225/45
16	M40	180/34
12	M28	135/24
10	M28	110/24
8	M20	90/17

Состав абразивных смесей

Состав смеси зерен	Количество заполнителя, % основного материала	Насыпная масса смеси, г/см ³	Удельная поверхность смесн, см ² /г	Количество незаполненных пустот в единице объема, %
24A40 + 24A8	27	2,0805	99	38,44
24A25 + 24A5	35	2,0866	179	37,57
24A16 + 24AM40	40	2,0051	415	37,89
24A10 + 24AM20	30	1,7970	654	44,99
24A8 + 24AM20	30	-		***

с одной стороны, увеличиваться вследствие роста объема пустот, а с другой — уменьшаться из-за повышения сил внутреннего трения в массе смеси.

Результаты испытаний физико-механических свойств образцов, изготовленных с использованием одной и двух зернистостей, представлены в табл. 2.58, из которой следует, что введение в смесь дополнительно шлифматериала более мелкой зернистости приводит при одинаковом количестве связки к увеличению твердости на одну-две степени и прочности на изгиб от 5 до 60 % при содержании связки 17 и 22 мас. ч. на 100 мас. ч. зерна.

Таблица 2.58 Физико-механические свойства образцов из белого электрокорунда

	Характер	истика об	разцов	Показатели непытания физико- механических свойств			
Шлиф- материал	Структура	Связка	Количество связки на 100 мас. ч. зерна, мас. ч.	Твердость по ГОСТ 18118-79	Сопротнвление изгибу, МПа		
	6	K5	12	Cl	40,9		
25A 40	6	K5	17	CT2	42,8		
	6	K5	22	T2	43,9		
	6	K5	12	C2	40,2		
25A 40 + 25A 8	6	K5	17	TI	42,8		
	6	К5	22	ЧТ	44,7		
	7	K5	12	C1	41,5		
25A 25	7	K5	17	CT2	42,8		
	7	K5	22	TI	44,7		
	7	K5	12	C2	47,2		
25A 25 + 25A 5	7	K5	17	TI	48,3		
	7	K5	22	T2	50,2		
	7	K5	12	Cl	41,0		
25A 16	7	K5	17	CTI	46,0		
	7	K5	22	CT2	49,6		
25 A 16 1 25 A	7	K5	12	C2	39,9		
25A 16 + 25 A M40	7	K5	17	ΤI	55,7		
	7	K5	22	T2	64,0		

Применение шлифматериалов двух зернистостей способствует изменению структуры черепка (рис. 2.23), что позволяет повысить стойкость абразивных кругов до полного износа на 30—33 % по сравнению с аналогичным показателем кругов из шлифматериала одной зернистости при сохранении качества обрабатываемой поверхности (табл. 2.59).



Рис. 2.23. Микроструктура черепка, изготовленного из белого электрокорунда зернистостью 40 (каркас) и 8 (заполнитель):

1— зернистость 40; 2— зернистость 8; 3— поры; 4— керамическая связка (увеличение ×150)

Результаты испытаний шлифовальных свойств опытных кругов

Таблица 2.59

Произ-Режущая Съем воли-Стой-Шерохо-Характеристика способ-Операция шлифования мсталла. Tensкость. ватость. инструмента ность, шт./лет. MKM кr ность. r/c лет./ч Опытные круги 14А 16/M40 YT 5 K5 $1.400 \times 10 \times 127$ 2.95 1.09 1330 60/11700 0.60-0.80 Бесцентровое врезное 2.95 1,09 1330 60/11700 0,60-0,80 $1400 \times 28 \times 127$ профильное шлифова-Круги МК 58075 ние иглы распылителя со скоростью 60 м/с фирмы Atlantik (ФРГ): $1.405 \times 10 \times 127$ 2,11 0,583 1000 52/9000 0,60-0,80 0.583 2.11 1000 52/9000 0.60-0.80 $1.423 \times 28 \times 127$ Опытный круг

0.3

0.3

-/8000

-/1600

1.20-0.50

1.60-1.00

П р и м с ч а н и с. В числителе приведена стойкость инструмента между правками, в знаменателе — до полного износа.

 $1.500 \times 20 \times 305$

1 500 × 20 × 305 24A 40 CT3 5 K5

изволства

24A 40/8 CT2 5 K5

Круги серийного про-

Таким образом, использование шлифматериалов двух зернистостей (для каркаса и заполнителя) позволяет повысить твердость, прочность и эксплуатационные показатели кругов без увеличения количества связки. Эта возможность определяет новые направления совершенствования технологии производства скоростных кругов с упрочненной центральной частью.

Предварительное бес-

центровое шлифование

роликов со скоростью

49 m/c

2.2.2. Керамические связки для карбида кремния

В настоящее время объем выпуска инструмента из карбида кремния на керамических связках составляет до 20 % от общего объема выпуска инструмента на этих связках.

Механическая прочность обожженного инструмента из карбида кремния на 30—50 % ниже прочности инструмента из электрокорунда, хотя при изготовлении инструмента из SiC связки расходуется в два-три раза больше, чем при изготовлении инструмента из электрокорундовых материалов. В связи с этим абразивный инструмент из SiC применяется для работы с рабочей скоростью 35 м/с.

Низкая механическая прочность инструмента из карбида кремния объясняется невысокой прочностью сцепления зерен карбида кремния керамическими евязками, что связано как с низкой адгезионной способностью и механической прочностью самих керамических связок, так и с особенностью поведения самого карбида кремния, который при повышении температуры до 900 °C и выше окисляется с образованием на зерне SiC тонкой поверхностной пленки SiO₂ и с выделением газа CO₂ [79].

Исследованиями, проведенными В.Н. Любомудровым, Э.И. Канс, Э.З. Тележкиной, Н.Д. Корчагиной и др., установлено, что карбид кремния под влиянием расплавленной керамической связки в условиях окислительного обжига абразивного инструмента начинает разлагаться с образованием элементарного кремния и углерода уже при температуре 700—800 °C.

Механизм этого процесса можно представить следующим образом: углерол при недостатке кислорода образует темную пленку между зерном и связкой (зауглероженность инструмента), а при увеличении содержания кислорода оба эти компонента окисляются: кремний — до SiO₂, частично покрывающий зерно и частично растворяющийся в связке, а углерод — до CO и CO₂, которые задерживаются в связке и образуют в ней пузыри, а на изделиях — вспученность [7].

Таким образом, была установлена решающая роль окислительной среды и жидкой фазы щелочных связок (причем натрисвой в большей степени, чем калиевой) на появление в абразивном инструменте на керамической связке брака в виде "черных пятен" и "вспучивания".

Проведенные исследования послужили основой для разработки связки K3 огнеупорностью 1410-1430 °C, состоящей из полевого шпата (70-80 %) и огнеупорной глины (20-30 %).

Анализ последующих работ указанных авторов позволяет сделать следующие выводы.

При производстве инструмента из карбида кремния на керамических связках во всех случаях будут илти процессы с разложением SiC. Необходимо говорить о степени разложения, о конечных продуктах разложения, о различном влиянии веществ на разложение карбида кремния. Степень разложения будет зависеть от количества жидкой фазы, от ее свойств и от температуры обжига инструмента.

С увеличением в составе связки типа K3 SiO $_2$ и Al $_2$ O $_3$ склонность к образованию "черного пятна" уменьшается, так как вязкость связок при этом увеличивается.

Температура появления "черного пятна" зависит от крупности абразивного зерна SiC: чем больше номер зерна, тем выше температура появления "черного пятна" ($40 \rightarrow 25 \rightarrow 16 \rightarrow 10 \rightarrow 8 \rightarrow 6$ и т.д.), т. е. в крупнозернистых изделиях, как более пористых, выгорание продуктов разложения происходит значительно легче и быстрее, чем реакция взаимодействия связки с мелкими частицами, которые дают большее количество продуктов разложения.

Разложения SiC можно избежать при проведении обжига абразивных SiCизделий в нейтральной среде (например, в среде азота), что в промышленных условиях малореально.

Процесс обжига инструмента необходимо вести в окислительной атмосфере, для окисления продуктов разложения SiC необходим хороший газообмен.

Исследование влияния модификаторов Fe_2O_3 , CaO, MgO, $CaCO_3$, $MgCO_3$, Na_2O , K_2O и B_2O_3 на механическую прочность образцов, изготовленных из SiC, приведенное в работе [80], показало, что наиболее заметный рост прочности обнаружен на образцах, изготовленных из зерна SiC на связке, модифицированной флюсами состава CaO_3 , $CaCO_3$, C

В работе [81] исследовалось применение в качестве связки для карбида кремния стекла следующего состава, %: SiO₂ 68,5, Al₂O₃ 3,13, Fe₂O₃ 0,23, CaO 8,36, MgO 0,81, K₂O 6,10, Na₂O 9,63, B₂O₃ 2,45. Стекло применялось в чистом виде в смеси с 20 % силиката натрия и с 15, 25, 35, 50 % бентонита для повышения механической прочности сырца. При оптимизации состава формовочной смеси и температуры обжига (900 °C, 1 ч выдержки) было получено на образцах увеличение прочности и твердости черепка из SiC в два раза выше ($\sigma_{\text{DM}} = 10-11$ МПа) по сравнению с инструментом на связке K3.

образцах увеличение прочности и твердости черепка из SiC в два раза выше ($\sigma_{\text{р,}3} = 10-11$ МПа) по сравнению с инструментом на связке К3. Авторы [82] предложили связку, реагирующую с зерном SiC, состоящую из стекла, содержащего Fe_2O_3 (70-80% SiO₂, 6-9% Al₂O₃, 6-8.5% K₂O и 3.5-7% Fe_2O_3), и детскосельской глины, содержащей до 8% Fe_2O_3 , которая при обжиге абразивного инструмента в восстановительной среде обеспечивает образование ортосиликата $2FeO\cdot SiO_2$ (фаялита) в пограничной зоне зерно—связка без разложения SiC, что способствует увеличению прочности инструмента.

В работе [83] в связку К3 добавляли в качестве "модификаторов" сульфат марганца (связка K3S) и карбонат марганца (связка K3C) в количествах до 2 % (по массе), что способствовало повышению прочности (до 50 %) и твердости (на две-три ступени) абразивных кругов, изготовленных на "модифицированных" связках и обожженных при температуре 1200—1260 °C (табл. 2.60).

Авторами [84] для повышения прочностных свойств инструмента из SiC предлагается в связку, содержащую 48–52 % SiO $_2$, 18–25 % Al $_2$ O $_3$, 1,8–4,0 % CaO, 0,1–1,0 % MgO, 6,0–7,0 % K $_2$ O + Na $_2$ O, дополнительно ввести Р $_2$ O $_5$ и Сг $_2$ O $_3$ в количествах 15–18 и 1,0–2,0 % соответственно. Введение оксида Р $_2$ O $_5$

Физико-механические свойства образцов

	Температура обжига, °С										
Связка	12	.00	12	30	1260						
	σ _{pasp} , MIIa	Твердость по ГОСТу	σ _{разр} , МПа	Твердость по ГОСТу	_{бразр} , МПа	Твердость по ГОСТу					
3K	5,0	BMI	5,0	BM2	7,1	M3					
3KS	7,4	M2	8,7	CMI	9,6	CM2					
3KC	7,9	CMI	8,9	CMI	9,7	CM2					

способствует образованию метафосфата алюминия $AIPO_3$, вызывая улучшение смачивания абразивного материала связкой, оксид хрома, взаимодействуя с P_2O_5 с образованием фосфата хрома, вызывает субмикроскопическую кристаллизацию, что способствует увеличению физико-механических свойств инструмента. Так, пределы прочности сырца и обожженного образца из SiC на указанной связке возрастают по сравнению со связкой K3 в два раза и равны 0.03-0.06 МПа (твердость M1-C2) и 18-38 МПа (твердость M1-C2) соответственно.

В целях повышения механической прочности за счет создания приконтактного минералообразования и как следствие повышения физико-механических и эксплуатационных свойств инструмента авторы [85] вводят в состав связки MgO до 18 %. В этом случае связка имеет следующий химический состав, %: SiO_2 55–69.0, Al_2O_3 12–20.0, MgO 6–18.0, Na_2O + K_2O 3,5–8.0, B_2O_3 0,5–2.5, BaO 0.5–2.5.

В целях предотвращения разложения карбида кремния в состав фритты авторы [86] ввели оксид Cr_2O_3 или Ni_2O_3 в пределах от 0,5 до 5% по весу, а остальные компоненты фритты взяты в следующем соотношении, вес. %: SiO_2 60–70, AI_2O_3 3,5–5,0, B_2O_3 17,0–20,0, Na_2O 1,0–1,5, K_2O 4,5–5,0, Li_2O 1,0–1,5; при этом керамическая связка состоит из полевого шпата или перлита (40–70%), огнеупорной глины (10–20%), фритты (10–40%).

Авторами [87] вместо широко применяющихся в связках для SiC огнеупорных глин (латненской, положской, новорайской) предложено использовать углистую глину или смесь огнеупорной глины и углисто-гумусовых веществ (торфообразной массы по ГОСТ 9172–71), которые обеспечивают высокую прочность свежезаформованным, высушенным и обожженным изделиям из SiC. К основным достоинствам этого вида сырья также относится создание в инструменте дополнительной пористости структуры за счет выгорания С (до 3 %) и органических примесей (п.п.п. 28–30 %), при этом уменыпается зауглероженность изделий. Керамическая связка имеет следующий состав, мас. %: SiO₂ 60–66, Al₂O₃ 18–20, TiO₂ 0,7–1,6, Fe₂O₃ 0,4–1,0, CaO 4,3–0,5, MgO 0,4–1,0, K₂O 5–12,0, Na₂O 0,2–0,4. Мехапическая прочность сърца на этой связке из карбида кремния зернистостью 25 равна: сырого образца — 0,051 МПа, высушенного — 1,26 МПа, прочность на разрыв — 10,81 МПа, на изгиб — 25 МПа. Эксплуатационные свойства инструмента по сравнению с инструментом на связке К3 повышаются на 30–40 %.

В работах [88, 89] была исследована контактная зона SiC — керамическая связка методом локального микроренттеноспектрального анализа на приборе

MAP-2 и обнаружено незначительное взаимодействие SiC с компонентами связки с образованием соединения, близкого по составу к муллиту, что позволило авторам сделать предположение о химической активности полевого шпата к карбиду кремния.

При термообработке SiC в контакте со связкой K3 на его поверхности обнаружены области, нарушающие целостность границы SiC со связкой, которые вызывают уменьшение прочности удержания зерна в композиции SiC—связка. Подобные явления особенно ярко выражены, если в состав парной композиции входит полевой шпат. Менее выражены подобные процессы, если полевой шпат входит в состав шихты, и процессы почти полностью погашаются, если шихту предварительно профриттовать.

На границе раздела зерно—связка, вблизи нее, как правило, обнаружены элементы, входящие в состав легкоплавких компонентов, что свидетельствует о том, что в непосредственный контакт с карбидом кремния вступает наиболее легкоплавкий компонент связки. Авторы делают предположение, что модифицирующие добавки могут влиять на взаимодействие, если они входят в состав легкоплавких компонентов, в противном случае они оказывают влияние на физико-механические свойства связок (количество стеклофазы, однородность, прочность, пористость, микротвердость и т. д.).

Таким образом, проведенный анализ зарубежных и патентных материалов позволяет сделать следующие выводы:

проводятся многочисленные исследования в области связывания карбида кремния керамическими связками, в том числе изучается "предел" разложения SiC связкой, выше которого возникает опасность вепучивания связки и ухудшения механических свойств изделий, а также поиск наиболее активных связующих, к которым авторы относят борсодержащие флюсы [90];

исследования проводятся с применением современных методов анализа: электронной микроскопии, микрозондового ренттеноспектрального анализа (на приборах Cameca, "Хитачи" и др.);

для улучшения смачивания зерен карбида кремния со связкой предлагается метод покрытия зерен тонкими порошками SiC, Si $_3$ N $_4$, стеклами различного состава и др. [91], в результате чего на поверхности зерна SiC образуются пленки, которые, взаимодействуя со связкой, тем самым способствуют увеличению прочности инструмента;

предлагаются стекловидные, фриттованные и легкоплавкие связки различного химического состава [92];

зарубежные фирмы для изготовления керамических связок для инструмента из карбида кремния применяют различное сырье: огнеупорные глины, полевые шпаты, волластонит, борные и борлитиевые стекла, кремнезем, литийсодержащие материалы (петалит, манганат лития, молибден и др.) [93]; это позволяет сделать вывод, что фирмы изготавливают связку как с высокой огнеупорностью (более 1200 °C), так и с низкой огнеупорностью (менее 1100 °C).

Из обзора литературы также ясно, что прочность сцепления между зерном карбида кремния и связкой — это важный фактор, от которого зависит механическая прочность абразивного инструмента.

Однако, несмотря на большой объем проделанных работ по изысканию наиболее рациональных связок для абразивного инструмента из SiC, отече-

ственная промышленность до 1972 года продолжала использовать связку КЗ и ее модификации. Это объясняется отчасти недостаточно убедительными результатами ряда проведенных к тому времени работ, отчасти отсутствием преимуществ в той или иной связке, выявленных при проведении промышленных испытаний; необходимостью применения такого нового вида сырья, как волластонит, разработка которого в СССР еще не была освоена; трудностью внедрения предложенных связок в производство, поскольку это влекло за собой изготовление на тех же площадях новой связки; необходимостью изменения режимов термообработки изделий или созданием специальных печных агрегатов.

Из обзора литературных данных и опыта работы абразивных заводов в качестве основных требований к керамическим связкам, используемым в производстве абразивного инструмента из карбида кремния, можно выделить следующие:

керамическая связка должна хорошо смачивать поверхность зерен SiC, поскольку механические свойства инструмента на керамической связке зависят именно от степени смачивания и поверхностного натяжения жидкой фазы, образующейся в связке во время обжига инструмента;

в керамическую связку необходимо вводить легкоплавкие компоненты, стекла (фритты), снижающие температуру образования жидкой фазы и обеспечивающие реакционную активность связки. При этом стекла (фритты) должны быть механически прочными. Это можно достичь за счет введения в связку оксидов, увеличивающих диффузионное взаимодействие SiC со связкой (B_2O_3 , Li_2O , BaO, CaO и др.), а также за счет использования связки на основе алюмохромофосфатов;

вводимые в связку компоненты должны обеспечивать увеличение механической прочности абразивного черспка за счет их приконтактной кристаллизации с SiC без его разложения (отсутствие "зачернения").

Взаимодействие карбида кремния с керамической связкой КЗ

Взаимодействие керамической связки К3 с карбидом кремния изучалось с номощью термографического и кристаллоонтических методов анализа при температурах 200, 600, 1000 и 1250 °C [94]. Латненская огнеупорная глина, являющаяся компонентом связки К3, состоит из чешуйчатых поляризующих агрегатов каолинита (n = 1,545±0,005) и обломочных зерен кварца. На термограмме (рис. 2.24) наблюдается слабовыраженный эндоэффект в интервале 100–200 °C, связанный с удалением адсорбционной воды, а в интервале 420–600 °C— эндотермический эффект, вызванный разрушением кристаллической решетки каолинита и его деформацией; при температуре выше 900 °C наблюдается эндотермический эффект, обусловленный образованием муллита.

После обжига при 600 °C изменения каолинита, наблюдаемого под микроскопом, не обнаруживаются, за исключением незначительного понижения показателей преломления глинистых агрегатов (до 1,535±0,005) в связи с началом разложения каолинита. При температуре 1000 °C вследствие разрушения каолинитовой решетки и аморфизации материала глинистые агрегаты становятся малопрозрачными и изотролными. Повышение показателя преломления

до 1,550±0,1, вероятно, вызвано началом образования муллита, хотя отдельных кристаллов муллита не обнаружено.

При 1250 °C обожженные агрегаты глины не изменяются, остаются изотропными и малопрозрачными, значительно повышается показатель преломления агрегатов (до 1,570±0,005), что является следствием усиления процесса муллитизации. Кристаллизация муллита субмикроскопическая, отдельных кристаллов не обнаружено. Наблюдаются включения стекла с низким показателем предомления.

Белогорский полевой шпат, являющийся вторым компонентом связки K3, представлен микроклином. Отдельные зер-




Рис. 2.24. Термограммы компонентов и смесей:

І – латненская глина; 2 – белогорский полевой шпат; 3 - связка КЗ (латненская глина — белогорский полевой шпат)

на микроклина затронуты выветриванием. После обжига при 600-1000 °C изменений в полевом шпате не обнаружено, что подтверждается и термограммой (см. рис. 2.24, кривая 2): дифференциальная кривая представляет собой прямую линию. В полевом шпате, обожженном при 1250 °C, плавление и превращение его в стекло ($n=1,484\pm0,005$) происходит почти полностью. Сохраняются только единичные зерна еще не остекловавшегося полевого шпата.

Керамическая связка K3, обожженная при $600\,^{\circ}$ C, содержит зерна микроклина, кварца и глинистые агрегаты, в которых наблюдается начало разложения: каолинит утрачивает чешуйчатую структуру, слабо поляризует; показатель преломления снижается до $1,535\pm0.005$. При $1100\,^{\circ}$ C преобладающая часть глинистых агрегатов в результате разложения становится бурой, непрозрачной, изотропной. В отдельных агрегатах наблюдается начало муллитизации, что проявляется в образовании мелких (до 3 мкм) зерен и маленьких (2×4 мкм) призм муллита, отличающихся высоким показателем преломления и слабой поляризацией. В зависимости от различной степени муллитизации показатель преломления агрегатов изменяется в пределах 1,540-1,560, отдельные сильно муллитизированные агрегаты имеют n > 1,560.

Преобладающая часть зерен полевого шпата затронута разложением, покрыта трешинами, но хорошо поляризуст. С началом разложения и остекловывания показатель преломления микроклина снижается до 1,485±0,005. По-видимому, в процессе обжига происходит растворение глины в полевошпатовом стекле. Субмикроскопические включения могут быть отнесены к муллиту. В небольшом количестве сохраняются кусочки обожженной глины и малоизмененные зерна микроклина. На термограмме (см. рис. 2.24, кривая 3) наблюдается эндоэффект, обусловленный разложением каолинита, и экзоэффект, связанный с началом муллитизации.

Резкий подъем дифференциальной кривой при $1000~^{\circ}$ С указывает на начало плавления полевого шпата в присутствии глины.

В композиции шлифзерно 63C25 — связка K3 (70 % полевого шпата и 30 % глины) при $600\,^{\circ}\mathrm{C}$ взаимодействия между компонентами не обнаружено. При

1000 °C на поверхности зерен полевого шпата заметно начало разрушения: глина образует бурые субмикроскопические агрегаты, зерна карбида кремния не изменяются, в аншлифе видно, что зерна карбида кремния окружены неоднородной темно-серой связующей массой, состоящей из зерен полевого шпата, смешанных с глинистой составляющей.

При 1250 °С связка остекловывается и располагается вокруг зерна карбида кремния, что хорошо видно в аншлифе. Связка в аншлифе выглядит как серая масса. На поверхности шлифзерен SiC заметно начало разрушения за счет воздействия газовой среды. Установлено, что стекло содержит точечные кристаллические включения, показатель преломления стекла 1,495±0,005; сохраняются единичные зерна полевого шпата. Взаимодействия между связкой КЗ и карбидом кремния не происходит, так как образовавшаяся стеклофаза имеет тот же показатель преломления, что и связка КЗ.

Взаимодействие карбида кремния с расплавленными алюмосиликатными стеклами

Изучение взаимодействия зерна карбида кремния проводилось с использованием алюмосиликатных стекол, состав которых представлен в табл. 2.61, с привлечением современных методов докального анализа [95].

Определение смачивания и работы адгезии проведено по методике [244]. Значения краевых углов смачивания и работы адгезии исследованных стекол представлены в табл. 2.62.

Как видно из табл. 2.61 и 2.62, состав стекол (независимо от температуры) существенно влияет на смачивание поверхности карбида кремния. Так,

Таблица 2.61 Химический состав стекол, %

N₂ SiO₂ Al₂O₃ B_2O_3 K₂O Na₂O Li₂O Примеси n/n 78,56 3,57 10,98 4,13 2,50 0,36 1 2 68,52 3,70 20.47 4,06 2,02 0.63 3 59,54 3.20 29.13 3.88 2.54 1.71 4 49,50 3,52 38,20 3.80 2,40 2.58 5 58,50 7,20 26,80 3,88 2,40 1,22 19,50 6 68,50 3.40 5.78 2.40 0.42 7 66,70 3,48 19,50 7,70 2,40 0,52 8 62,80 3,60 19,60 11,10 2,34 0,56 9 67,80 3,80 19,52 3,88 4,42 0.58 10 64,39 3.57 19,40 3.80 8,22 0,62 11 62.04 3,75 19.80 3,80 10.20 0,41 2,45 12 68,70 3,60 19,42 3,88 1.20 0,73 13 65.94 3,91 19.62 4.06 2,60 0.46 3,41 14 19.84 64.48 3.71 3.80 2,40 4.86 0.91 15 63,50 7,20 19,40 3,50 2,00 3,88 0,52 16 62,50 9,10 19,20 2,90 2,00 3,80 0,50

Таблица 2.62

Значения краевых углов смачивания и работы адгезин

Ne	Кра	аевые углы с	мачивания, і	рад	Работа адгезии W_a , эрг/см ²				
n/n	900 °C	1000 °C	1150 °C	1300 °C	1000 °C	1150 °C	1300 °C		
1		114	-	99	215	143	323		
2	122	108		58	221	290	358		
3	118	60	_	34	300	-	323		
4	80	32		13	298		297		
5		120	71	60	***	Nan.	-		
6	122	108		58	224	290	358		
7	120	102	96	56	280	302	380		
8	117	83	55	38	360	440	480		
9	90	50	32	26	490	512	560		
10	120	101	99	56	284	300	445		
11	117	82	68	42	310	420	470		
12	113	52	34	30	440	460	500		
13	88	82	78	30	402	507	620		
14	80	43	30	22	490	562	600		
15	32	20	12	10	470	532	588		
16	34	22	13	9	_	_			

изменение содержания в составе стекла B_2O_3 от 10 до $38,2\,\%$ приводит к значительному уменьшению угла смачивания в пределах 114– 13° (стекла № 1–4); соответственно, работа адгезии этих стекол возрастает от 215 до 323 эрг/см². Увеличение содержания в стекле № 4 B_2O_3 до $38,2\,\%$ незначительно понижает работу адгезии, что, по-видимому, связано с незначительным уменьшением угла смачивания и с небольшим увеличением поверхностного натяжения. Увеличение содержания Al_2O_3 в стекле № 5 по сравнению, например, со стеклом № 2 ухудшает смачивание ($\theta_{1300-C}=60^\circ$). С повышением температуры от 900 до $1300\,^\circ \text{C}$ краевой угол смачивания стекол № 1–5 уменьшается от 122 до 60° .

Для изучения влияния щелочных оксидов на смачивание карбила кремния были выбраны стекла, содержащие 20% B_2O_3 . При увеличении в таких связках содержания K_2O от 4 до 11% (стекла № 2, 6—8) краевой угол смачивания изменяется от 108 до 26 град, а работа адгезии возрастает от 244 до 560 эрг/см². Увеличение содержания в стекле Na_2O от 2.62 до 10.2% (стекла № 2, 9—11) снижает угол смачивания от 108 до 30° ; при этом работа адгезии возрастает от 224 до 500 эрг/см². Таким образом, стекла с повышенным содержанием K_2O более адгезионно-активны по отношению к карбиду кремния, чем стекла с повышенным содержанием Na_2O . Введение в состав стекла оксида Li_2O в количестве от 1 до 5% (стекла № 12—14) сопровождается уменьшением краевого угла смачивания от 88 до 10 град и увеличением работы адгезии от 402 до 600 эрг/см².

Увеличение содержания Al₂O₃ в стеклах № 15, 16 по сравнению, например, со стеклом № 14 практически не влияет на смачивающую способность этих стекол.

Таким образом, проведенные исследования показали, что смачиваемость карбида кремния алюмосиликатными стеклами возрастает по мере введения в них оксидов щелочных мсталлов в следующем порядке: $Na_2O \to K_2O \to B_2O_3 \to Li_2O$. Величина работы адгезии опробованных алюмосиликатных стекол к поверхности карбида кремния составляет 215—600 эрг/см²; повышение температуры увеличивает работу адгезии.

Для изучения изменений, происходящих на контакте карбида кремния со связкой, был применен локальный лазерный микроспектральный анализ и электронный микроренттеноспектральный анализ.

Локальный микроспектральный анализ производили на установке системы Королева [96] при возбуждении микропроб "гигантскими" лазерными импульсами (серия из шести импульсов), спектры фотографировались на кинопленку УФШ-0 чувствительностью 1000 единиц. Образцами служили разрезы пластинчатых кристаллов карбида кремния с расплавленной на их поверхности связкой, плифованные и полированные по методике [214].

Анализу подвергались два вида образцов:


образец, на котором анализировались участки чистой связки, границы кристалл SiC — связка и участки SiC, расположенные на различных расстояниях от границы раздела фаз;

образец, с которого была удалена расплавившаяся связка и анализировались чистая поверхность SiC и поверхность SiC с оставшейся связкой.

Интенсивность аналитических линий в полученных спектрах измеряли на двухлучевом регистрирующем микрофотометре ИФО-451. Регистрограммы спектральных линий приведены на рис. 2.25.

Электронный микрорентгеноспектральный анализ проводился на приборе Сатеса по методике [97]. Изучалось изменение концентрации элементов, входящих в связку (Si, B), и элементов, входящих в карбид кремния (Si, C).

При исследовании лазерных спектров анализируемых образцов и рассмотрении полученных регистрограмм обнаружено, что интенсивность линий бора В






Рис. 2.25. Регистрограммы спектральных линий Si, B. C и Na в спектрах различных микроучастков исследованного образца, полученных на лазерной микроспектральной установке:

a — интенсивность спектральных линий В 249,7 нм; Si 250,7 нм; C 247,8 нм; δ — интенсивность спектральной линин Na 330,2 нм;

I участок связки; II граница связки и SiC; IV = 20 мкм от границы; IV = 40 мкм от границы

в спектрах микроучастков карбида кремния уменьшается с удалением зоны исследования от связки. Линия В наблюдается еще в спектре микроучастка карбида кремния, находящегося на расстоянии до 40 мкм от границы SiC со связкой. Изменение интенсивности спектральной линии бора как в радиальном направлении, так и на глубину на расстояние 40 мкм позволяет сделать вывод о наличии диффузии бора из связки в карбид кремния.

При проведении электронного микроренттеноспектрального анализа также обнаружена диффузия бора из связки в карбид кремния на глубину 25—30 мкм. Диффузия элементов из карбида кремния в связку не наблюдалась. Линии Li, Na, K наблюдались в спектре микроучастка карбида кремния, находящегося на расстоянии 20 мкм от границы зерна SiC со связкой [98].

Таким образом, установлено, что алюмосиликатные стекла адгезионно-активны по отношению к карбиду кремния; содержащийся в них бор диффундирует в кристаллы SiC, что улучшает их сцепление со связкой; разложение карбида кремния алюмосиликатными стеклами не обнаружено. Все это позволяет рекомендовать алюмосиликатные стекла в качестве основных компонентов керамических связок в производстве абразивного инструмента из карбида кремния.

Исследование влияния борных стекол на физико-механические свойства абразивного черенка из карбида кремния

Для изучения влияния борных стекол на физико-механические свойства абразивного черепка было исследовано три состава стекол с различным содержанием оксида бора B_2O_3 (табл. 2.63) [99].

Стекла вводили в состав связки за счет уменьшения содержания полевого шпата, при этом количество глины оставалось постоянным и составляло 20 %. Вещественный и химический составы исследуемых связок представлены в табл. 2.64 и 2.65.

Сравнение физико-механических свойств образцов, изготовленных на исследуемых связках и на промышленной связке K3, проводили на стандартных образцах-"восьмерках" из зеленого карбида кремния зернистостью 40 структуры 7 с содержанием связки 10, 15, 20, 25 и 30 всс. ч. на 100 всс. ч. зерна.

Обжиг образцов производили в силикатовой печи с вращающимся подом при оптимальной для каждой связки температуре с двухчасовой выдержкой при конечной температуре.

Структура связки обожженных образцов анализировалась микроскопическим методом в полированных шлифах в отраженном свете, а также в иммерсионных

Таблица 2.63

Содержание, вес. % Номер стекла SiO₂ Al₂O₃ B_2O_3 Na₂O K₂O n.n.n 72,48 4.26 15.92 2.82 4.02 0.50 68,52 3,70 0.63 20,47 2,62 4,06 2 58.50 7.20 26,80 2,40 3,88 1.22

Химический состав борных стекол

Шихтовой состав связок и огнеупорность

		Coz	цержание, вес	. %		Onuestinon
Марка связки	Полевой	Глина		Стекло		Огнеупор- иость, °С
	шпат	патненская	1	2	3	ность, с
3K	70	30		-	-	1430
70-1	70	20	10		-	1300
601	60	20	20			1260
702	70	20	May	10		1280
602	60	20		20	-	1230
502	50	20	-	30		1220
40-2	40	20	-	40		1200
703	70	20	*****	****	10	1280
60-3	60	20		Ann	20	1230
40-3	40	20			40	1200

Таблина 2.65

Химический состав связок

Марка				C	одержан	ие, вес.	%			
связки	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	B ₂ O ₃	n.n.n.
3K	60,54	22,94	1,15	0,59	0,33	0,36	2,57	7,55	-	3,97
70-1	63,58	19,87	0,93	0,41	0,23	0,25	2,76	7,91	1,59	2,47
60-1	63,89	18,51	0,86	0,40	0,20	0,23	2,60	7,25	3,18	2,88
70-2	62,68	19,69	0,93	0,43	0,24	0,31	2,46	7,88	2,04	3,34
60-2	62,60	18,35	0,86	0,44	0,22	0,35	2,62	7,25	4,08	3,23
50-2	63,12	16,93	0,79	0,48	0,21	0,24	2,63	6,59	6,14	2,87
40-2	63,34	15,40	0,71	0,47	0,24	0,22	3,22	5,92	8,18	2,30
70-3	61,61	20,06	0,93	0,42	0,25	0,25	2,80	7,79	2,68	3,12
60-3	60,36	18,93	0,86	0,42	0,23	0,24	2,85	7,22	5,36	3,53
40-3	59,14	16,73	0,71	0,44	0,20	0,22	2,78	5,47	10,72	3,59

препаратах. Результаты определения механической прочности и твердости образнов представлены в табл. 2.66.

Введение алюмоборосиликатного стекла в керамический состав на основе полевой шпат — глина от 10 до 40 вес. % приводит к снижению огнеупорности связок от 1430 до 1200 °С (см. табл. 2.66), повышает механическую прочность и твердость абразивных черепков по сравнению с образцами, изготовленными на связке К3 по аналогичной рецептуре. При этом количество связки, вводимой в образец на 100 вес. ч. зерна для получения определенной твердости, в среднем на 30 % меньше, чем при использовании промышленной связки К3, а прочность при одинаковой твердости также увеличивается. При увеличении содержания в стекле В₂О₃ от 15 до 25 % прочность образцов повышается

Физико-механические свойства образцов, вес. ч.

Марка связки	Прочность на разрыв, МПа	Твердость по ГОСТу	Оптимальная темпе- ратура обжига, °C								
	1	0	1	5	2	0	2	5	3	0	0 -
3K	1,4	~	2,4		4,2	MI			6,6	CM2	1250
70-1	2,4	BM1- BM2	4,9	MI	5,5	М3			8,4	Cl	1250
60-1	3,6	BM1- BM2	4,9	MI	6,0	М3	***	-	8,6	Cl	1250
70-2	5,2	Ml	6,0	M2	8,4	CMI	8,8	CM2	9,2	Cl	1250
60-2	5,3	MI	5,4	M2	7,2	CM1	8,6	CM2	9,6	Cl	1250
50-2	5,2	MI	5,4	M2	9,2	CM2	12,0	C2		еделя- есь	1200
40-2		Не опред	делялось		8,6	CMI	8,4	Cl	10,4	C1	1200
70-3	5,5	MI	6,0	M2- M3	7,0	CMI	8,6	CM2	9,0	Cl	1250
60-3	6,0	M1	6,2	M2- M3	7,6	СМІ	8,7	СМ2	9,2	Cl	1250
40-3		Не опред	нэопкиэр	•	7,4	CMI	Не опр ло		10,0	Cl	1150

при одинаковом вещественном составе связок (см. табл. 2.66, связки 60-1, 60-2, 60-3), особенно при содержании связки 10, 15 и 20 вес. ч. на 100 вес. ч. зерна.

Микроструктура черенка, изготовленного на связке К3, характеризуется неравномерным распределением связки; она образует неправильной формы скопления, примазки на зернах SiC, мостики между зернами. В связке стекловатая составляющая тонкой пленкой обволакивает реликтовые зерна исходных компонентов (рис. 2.26). Добавка 20 вес. % алюмоборосиликатного стекла изменяет характер связки и ее распределение в черепке: связка состоит из стекла, в котором заключены незначительные неусвоенные реликты зерен кварца и связка плавно обволакивает зерна, образуя между ними узкие мостики (рис. 2.27).

Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что введение борных стекол в керамическую связку на основе полевой шпат — огнеупорная глина способствует увеличению механической прочности и твердости абразивного черепка из зеленого карбида кремния, улучшает его структуру и позволяет изготовлять инструмент твердых степеней твердости без зачернения абразивного черепка.

Для оптимизации состава борсодержащей керамической связки был использован центральный композиционный план и разработан алгоритм расчета на ЭВМ.




Рис. 2.26. Микроструктура черенка, изготовленного на связке K3 (свет отраженный, увеличение ×100): 1. зерна SiC: 2. связка: 3. поры




Рис. 2.27. Микроструктура черепка с добавкой 20 вес. % алюмоборосиликатного стекла (свет отраженный, увеличение ×100):

1 — зерна SiC; 2 — связка; 3 — поры

В качестве критерия оптимизации была принята глубина лунки по пескоструйному прибору, которая, как известно, коррелируется с прочностью, а также отсутствие зауглероженности при температуре обжига 1250–1280 °С. В качестве ограничения принималось допустимое значение прочности не ниже 6,0 МПа. Максимальное значение прочности 86–91 МПа при твердости СМ2 возможно получить при следующем соотношении компонентов в керамической связке, %: полевой шпат — 50–55, огнеупорная глина — 23–30, борсодержащая фритта — 23–30. Керамическая связка имеет следующий состав, вес. %: Al₂O₃ 17–22, MgO 0,68–0,73, K₂O + Na₂O 5–7, B₂O₃ 2,8–4,0, SiO₂ остальное [100].

Влияние борно-литиевых стекол в составе связки на физико-механические свойства абразивного черепка из карбида кремния

Влияние введения борлитиевых стекол в шихту, состоящую из полевого шпата и огнеупорной глины, проводилось с использованием борлитиевых стекол, состав которых представлен в табл. 2.67 [101].

Шихтовой состав исследуемых связок приведен в табл. 2.68, химический состав — в табл. 2.69. Все образцы для исследования изготавливались по рецентуре, приведенной в табл. 2.70. Образцы, изготовленные с применением борлитисвых стекол, сравнивались с образцами на связке КЗ и борсодержащей связке К10. Обжиг образцов производили в силитовой печи с вращающимся полом при температуре 1250 °C с двухчасовой выдержкой.

Таблица 2.67

Химический состав стекол

Борлитиевое				Содержани	1c, %		
стекло	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Ba ₂ O ₃	K₂O	Na ₂ O	Li ₂ O	Примеси
№ 1	65,94	3,91	19,62	2,60	4,06	3,21	0,66
№ 2	64,48	3,71	19,84	2,40	3,80	4,96	0,91

Шихтовой состав связок

		Содержан	не, вес. %	
Связка	Белогорский шпат	Латненская глина	Борное стекло	Борлитиевое стекло
Борлитиевая	55	25	-	20
К3	70	30	****	
K10	55	25	20	***

Таблица 2.69

Химический состав связок

Связка		Содержание, вес. %												
Связка	SiO ₂	Al ₂ O ₃	B_2O_3	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	Li ₂ O	п.п.п.			
Борлитиевая														
Стекло № 1	61,40	19,30	3,92	0,93	0,47	0,26	0,88	2,88	6,85	0,62	3,49			
Стекло № 2	61,06	19,26	3,96	0,93	0,47	0,26	0,88	2,34	6,70	1,09	4,05			
K10	62,75	19,10	3,38	0,93	0,51	0,63	1,24	3,27	6,77	444	3,59			
К3	60,54	22,94	_	1,15	0,59	0,33	0,36	2,57	7,55	-	3,97			

Таблица 2.70

Рецептура образцов для исследования

		Состав	смеси, вес.ч.			
Номер рецепта	Зерно	Связка	Сухой декстрин	50 %-ный раствор декстрина	Структура	Объемный вес, г/см ³
1	100	10,0	2,0	3,2	7	1,76
2	100	15,0	2,0	3,5	7	1,85
3	100	20,0	2,0	4,0	7	1,94
4	100	25,0	1,5	4,5	7	2,01
5	100	30,0	1,0	5,0	7	2,09


Микроструктура связки в обожженных образцах анализировалась микроскопическим методом в аншлифах и в иммерсионных препаратах. Исследование распределения основных элементов в мостике связки проводилось микроренттеноспектральным анализом.

В табл. 2.71 приведены физико-механические свойства абразивных черепков, изготовленных с применением исследованных связок (количество связки 20 вес. ч., рецепт 3), а на графиках рис. 2.28, 2.29 — зависимость пределов прочности на разрыв и изгиб от состава исследованных связок, их количества в абразивном черепке (рецепты 1—5) и зернистости карбида кремния.

Как следует из данных табл. 2.71 и рис. 2.28, 2.29, введение в керамическую связку Li₂O увеличивает механическую прочность абразивного черепка

Физико-механические свойства абразивных черепков

Commen	Зернистость карбида	Твердость	Предел п	рочности	Модуль
Связка	кремния зеленого 64С	образцов по ГОСТу	на разрыв (о _{рхір}), МПа	на изгиб (о _{изг}), МПа	упругости, МПа-10 ⁷
	40	M3	8,1	22,8	5,48
Борлитиевая № 1	25	M3	10,9	31,8	5,96
	16	M3	12,3	38,9	6,12
	40	CM1	8,9	22.7	5,69
Борлитиевая № 2	25	CMI	11,5	33,2	6,31
	16	CMI	13,3	39,9	6,35
	40	MI	4,8	14,3	3,38
кз	25	MI	6,7	18,9	3,82
	16	M2	7,6	21,6	4,15
	40	M3	7,6	19,5	5,26
K10	25	M3	10,3	22,9	5,46
	16	M3	12,1	31,8	5,79






Рис. 2.28. Предел прочности на разрыв $\sigma_{\text{разр}}$ образцов из карбида кремпия зернистостью 16 (a), 25 (б) и 40 (в) различной твердости структуры 7 на различных связках:

2— борлитиевые связки № 2 и 1 соответственно;
 3— связка К10;
 4— связка К3

из SiC по сравнению с борсодержащей a) $\sigma_{\rm pa}$. МНа связкой K10, а тем более по сравнению со связкой K3.

Так, по сравнению с образцами на связке К10 при твердостях от ВМ2 до М3 прочность на разрыв на борлитиевых связках повышается на 20–25 %, а прочность на изгиб — на 16–20 %, а по сравнению с образцами на связке К3 при твердостях от М1 и выше прочность на разрыв и изгиб образцов на борлитиевых связках б) возрастаст в 2–2,5 раза.

Повышение прочности абразивного черепка происходит на образцах, изготовленных на всех зернистостях карбида кремния, причем если прочность образцов на связке КЗ возрастает постепенно с увеличением ее содержания в черепке, то для образцов на борсодержащей и борлитиевых связках резкое увеличение прочности наблюдается при твердостях от ВМ2 до М3, а затем прочность возрастает незначительно. Повышение содержания борлитиевых связок в абразивном черенке свыше 25 вес. ч. нецелесообразно, так как приводит к зауглероженности последнего. Повышение содержания в связке Li₂O от 0.46 до 0.91 % увеличивает прочность образцов на разрыв и изгиб на 12-14%. Борлитиевые связки повышают также и модуль упругости абразивного черспка.

На рис. 2.30 показана микроструктура черспка зернистостью № 40, изготовленного на связках К3, К10, бордитиевых № 1 и 2. Микроструктура черспка, изготовлен-




Рис. 2.29. Предел прочности на изгиб $\sigma_{\rm в.п.}$ образцов из карбида креминя зернистостью 16 (a), 25 (б) и 40 (в) различной твердости структуры 7 на различных связках:

I, 2— борлитиевые связки № 2
 и 1 соответственно; 3— связка К10;
 4— связка К3

ного на связке K3, свидетельствует о неравномерном распределении связки, практически не обволакивающей зерна карбида кремния. Наличие борного стекла в связке K10 изменяет характер связки и се распределение в черспке; связка представлена стеклом, обволакивающим значительную поверхность зерен карбида кремния. Введение борлитиевого стекла в связку способствует растеканию ее по всей поверхности зерен карбида кремния в черепке; связка более однородна и подвижна, чем связки K3 и K10.

На рис. 2.31 показаны диаграммы распределения алюминия и кремния в промышленной связке K3 (см. рис. 2.31, а) борсодержащей связке K10 (см. рис. 2.31, б), борлитиевой № 1 (см. рис. 2.31, в). Кривые распределения кремния и алюминия, особенно алюминия, в связке K3 свидетельствуют о наличии в связке неассимилированных зерен кварца и скопления глинистого вещества.




Рис. 2.30. Микроструктура черепка карбида кремния, изготовленного на связках K3 (a), K10 (6) и на борлитиевой связке № 2 (в) (свет отраженный, увеличение ×100):

1— зерна карбила кремния; 2— поры; 3— связка




Рис. 2.31. Диаграммы распределения мостиков связки: a — связка K3; b — связка K10; b — связка борлитиевая

Введение в связку B_2O_3 способствует более равномерному распределению в связке кремния и алюминия, причем кремния лучше (в связи с растворением зерен кварца), чем алюминия (см. рис. 2.31, δ). Введение в борсодержащую связку Li_2O приводит к равномерному распределению алюминия и кремния в массе связки.

Для определения эксплуатационных показателей абразивного инструмента на борлитиевой связке был изготовлен инструмент 1 100 × 65 × 20 64С16М3 (связка состава № 2) и испытан в производственных условиях одного из заводов на операции затылования заборных и обратных конусов специальных метчиков из кобальтовых и ванадиевых сталей новых марок. Установлено, что круги на этой связке обеспечивают бесприжоговое шлифование инструмента и превосходят применяемый на заводе стандартный абразивный инструмент из электрокорунда по производительности в 1,3 раза, а по периоду стойкости — в 3 раза и более.

Таким образом, введение борлитиевых стекол в состав керамических связок для абразивного инструмента из карбида кремния способствует дальнейшему повышению физико-механических свойств.

ВаО-содержание связки

Имеющиеся в литературе сведения о влиянии соединений бария на стойкость карбида кремния касаются технологии изготовления карбидокремниевых огнеупоров и нагревателей. В работе [102] установлено, что карбидокремниевые смеси с добавкой барита в обжиге практически до 1400 °C не зачерняются и более устойчивы к атмосфере печных газов.

Авторами [103] изучено взаимодействие карбида кремния с оксидом бария и ВаО-содержащей связкой. В качестве носителя оксида бария в ВаО-содержащей связке использовались бариевые стекла, а в качестве материала был взят карбид кремния зеленый зернистостью № 40 (98,97 % SiO_2 , 0,02 % SiC, 0,087 % Si_{cb} , 0,10 % Fe и 0,04 % C_{cb}).

В эксперименте были использованы также оксид бария и пять видов керамических связок, состоящих из смеси огнеупорной латненской глины, полевого шпата и бариевого стекла в количествах 20, 60 и 20 % (по массе). При этом содержание ВаО в бариевом стекле составляло 10, 15, 20, 25 и 30 %, а содержание оксида бария в связках — от 2 до 6 % соответственно.

Навески указанных материалов в смеси с карбидом кремния в соотношении 1:1 подвергались термической обработке в воздушной среде при 1250 и 1300 °С с выдержкой 2, 6 и 15 ч. В полученных образцах петрографическим методом в аншлифах и иммерсионных препаратах анализировалось состояние смесей, новообразования в них и на контакте с карбидом кремния, состояние поверхности зерен последнего.

Термическая обработка карбида кремния во всех вышеуказанных смесях сопровождается сильным протравливанием поверхности зерен и образованием червеобразных углублений. Смеси карбида кремния с оксидом бария после обжига представлены силикатами бария (рис. 2.32). В зависимости от температуры и продолжительности выдержки эти силикаты имеют различный химический состав и находятся в различном количественном отношении друг с другом. В смесях карбида кремния с ВаО-содержащими связками стекло ока-



Рис. 2.32. Структура смеси карбида кремния с оксидом бария после термообработки при 1300 °C с выдержкой 6 ч (свет отраженный, увеличение ×200)



Рис. 2.33. Структура смеси карбида кремния с ВаО-содержащей связкой после термообработки при 1250 °C с выдержкой 6 ч (свет проходящий, увеличение ×300)

зывается тоже закристаллизованным силикатами бария, хотя и в меньшей степени (рис. 2.33). Степени силикатообразования в этих смесях, так же как и физико-механические свойства образцов, изготовленных на этих связках, оказываются очень близкими друг к другу и почти не зависят от количества оксида бария в связке. Поэтому для приведенной ниже оптимизации состава ВаО-содержащей связки было взято применяемое в абразивной промышленности Ва-стекло с содержанием в нем 10 %-ного оксида бария.

Несмотря на то что с увеличением содержания оксида бария в ВаО-содержащих связках с 2 до 6 % ВаО огнеупорность их снижается с 1280 до 1200 °C, зачернение и вспучивание в образцах появляется только с введением предельного количества связки (38 всс. ч.) при обжиге при температуре 1280 °C.

Авторами был проведен сравнительный петрографический анализ образцов на применяемых в промышленности связках и связках, содержащих повышенное количество оксида бария, и обнаружено, что зачерненность является следствием образования не только свободного кремния, но и вторичного карбида кремния (рис. 2.34). Это свидстельствует о первичности разложения карбида кремния при обжиге, предшествующего окислению продуктов разложения.

Резкое снижение степени зачернения образцов на ВаО-содержащих связках, очевидно, вызвано тем, что оксид бария способствует окислению свободного кремния и связывает получающийся кремнезем в силикат бария (рис. 2.35).

Оптимизация состава ВаО-содержащей связки проведена на ЭВМ "Мир-1". План оптимального эксперимента представлял собой комбинацию плана Шеффе второго порядка и восьми точек внутри треугольника. Методика определения оптимального состава связки для каждого свойства в отдельности базируется на применении метода конфигураций при наличии ограничений по параметрам и значениям отдельных физико-механических свойств. Определялись прочность на разрыв и изгиб, твердость и частота продольных колебаний для расчета динамического модуля упругости. По полученным значениям стро-




Рис. 2.34. Вторичный карбид кремния (темный цвет) в абразивном черепке с зачернением:

a= отраженный свет, увеличение ×2000; $\delta-$ проходящий свет, увеличение ×400

ились изолинии физико-механических свойств обожженных черенков из карбида кремния в треугольнике составов BaO-содержащей связки.

Из рассмотрения диаграмм зависимости твердости и динамического модуля упругости обожженных черенков от состава их связок для всех трех зернистостей оптимальной можно считать область следующих составов, %: X1 55–71, X2 8–20, X3 15–28, где X1, X2, X3 — процентное содержание в связке полевого шпата, глины и ВаО-стекла соответственно. При этом прочность абразивного черенка на разрыв и изгиб будет такой:

для карбида кремния № 16 — не менее 10,5 и 28,0 МПа; для карбида кремния № 25 — не менее 7,0 и 22,0 МПа; для карбида кремния № 40 — не менее 6,0 и 13,5 МПа.

Для установления окончательного состава связки необходимо принять во внимание не учтенные при планировании эксперимента технологические факторы, а именно необходимую прочность сырца (не менее 0,03 МПа), степень




Рис. 2.35. Связки в абразивном черепке из карбида кремния (свет проходящий, увеличение $\times 400$): a-c зачернением (стекло связки насыщено черными частицами кремния); b-c без зачернения при добавлении в связку оксида бария (кристаллы силиката бария в стекле)

возможной зауглероженности образцов при тверлости выше СТ1 и др. Поэтому область технологических составов связки несколько сужается, оптимальный шихтовой состав связки становится следующим: 15-25% огнеупорной глины, 50-70% полевого шпата, 15-25% бариевого стекла, что соответствует химическому составу связки, %: SiO₂ 56,0-63,0, Al₂O₃ 14,0-23,0, Na₂O + K₂O 5,5-8,0, BaO 1.5-2,6, остальное — примеси TiO₃, MgO, CaO, Fe₂O₃ и др. [104].

В табл. 2.72 представлены физико-механические свойства образцов из карбида кремния зернистостью № 16, 20 и 40 на 20 вес. ч. промышленной связки К3, борлитиевой связки К10 и двух ВаО-содержащих связок (составы связок лежат в вышеуказанной области).

Из данных таблицы видно, что прочность образцов на разрыв и изгиб на ВаО-содержащих связках в среднем на 46 % выше соответствующих показателей образцов, изготовленных на связке КЗ. По сравнению с образцами на связке К10 на ВаО-содержащей связке прочность возрастает только на 11 %, однако резко уменыпаются их деформация и зауглероженность при твердости СТ1—СТЗ.

Сравнительные эксплуатационные испытания абразивного инструмента из карбида кремния на ВаО-содержащей связке и на связке КЗ были проведены в лабораторных условиях НИИТа при шлифовании лопаток компрессора из титановых сплавов ВТЗ-1, ВТ9 и ВТ22 абразивными кругами диаметром 250—350 мм и твердостью СМ1—СМ2. Результаты испытаний показали, что кромкостойкость инструмента на ВаО-содержащей связке на 30 % выше кромкостой-кости инструмента на связке КЗ, а удельная производительность шлифования выше на 15—20 %.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

добавка оксида бария в керамическую связку для карбида кремния приводит к упрочнению обожженного черепка вследствие силикатообразования на границе зерно—связка;

при зачернении черепка из карбида кремния на керамических связках происходит не только отложение свободного кремния, но и образование вторичного карбида кремния;

Таблица 2.72 Физико-механические свойства образцов

			Свя	язки	
Механические свойства	Номер зернистости	К3	K10	ВаО-сод	ержащие
	3cpnncrocin	K3	NIO NIO	I	2
	40	4,8	7,6	7,8	8,2
Прочиость на разрыв, МПа	25	6,7	9,8	11,1	11,7
	16	7,6	12,1	14,0	14,0
	40	14,9	19,5	20,3	21,0
Прочность на изгиб, МПа	25	18,9	22,9	28,4	29,2
	16	21,3	31,8	37,1	40,0
	40	MI	M3	M3	M3
Твердость по ГОСТ	25	MI	M3	CM1	CM1
	16	M2	M3	CM1	CM1

оксид бария предохраняет абразивный инструмент из карбида кремния от зачернения вследствие связывания продуктов разложения карбида кремния в силикаты бария;

примерно одинаковое значение физико-механических свойств абразивного черепка из карбида кремния можно получить в широком диапазоне составов связки.

Взаимодействие карбида кремния с CaO-содержащими материалами (волластонитом)

В 1961 г. С.Г. Воронов и Э.Э. Тележкина впервые применили волластонит (метасиликат кальция) в качестве компонента керамической связки для карбида кремния. Исследования показали, что прочность на разрыв абразивного черепка из SiC на волластонитовой связке при одинаковой твердости лишь на 10—15% выше, чем прочность на разрыв черепка на промышленной связке К3, однако новый инструмент имел повышенные эксплуатационные свойства. Так, при шлифовании ножей твердосплавных фрез съем металла увеличился на 50%, а удельная производительность — в среднем в 1,5 раза. Испытания, проведенные в 1970—1972 годах при шлифовании стержней болтов из сплава ВТ-16, а также при круглом наружном шлифовании (в центрах) металлорежущего инструмента из кобальтовых и ванадиевых быстрорежущих сталей новых марок, показали значительное преимущество абразивного инструмента на волластонитовой связке.

Нам представлялось, что положительный эффект при эксплуатации инструмента из карбида кремния на волластонитовой связке вызван упрочнением связи между карбидом кремния и связкой за счет образования промежуточного контактного слоя.

Для изучения взаимодействия карбила кремния 64С40 с CaO-содержащими материалами были использованы волластонитовый концентрат Кайташского месторождения, керамическая связка (30 % огнеупорной латненской глины, 58 % белогорского полевого шпата и 12 % волластонитового концентрата) и порошкообразный оксид кальция марки Ч (96 % CaO, 3 % CaCO₃). Зерно 64С40 состояло из 98,9 % SiC; 0.02 % SiO₃; 0.87 % Si $_{\rm cr}$; 0.10 % Fe; 0.04 % C $_{\rm cr}$ [105].

Химический состав волластонитового концентрата и волластонитовой связки приведен в табл. 2.73.

Навески этих материалов порознь и в смесях с карбидом кремния в соотношении 1: 1 подвергались термической обработке в воздушной среде при температурах 1250 и 1350 °C с выдержкой 1 и 8 ч.

Таблица 2.73 Химический состав волластонитового концентрата и волластонитовой связки

СаО-содержащий материал	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	K ₂ O	Na ₂ O	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	MgO	n.n.n.	Сумма
Волластонитовый концентрат	50,95	1,88	41,37	0,40	2,30	1,00	0,17	0,10	1,83	100,00
Волластонитовая связка	59,06	20,09	5,30	6,33	2,38	0,63	0,94	0,21	5,06	100,00




Рис. 2.36. Микрофотография волластонитового концентрата после термообработки при 1250 °C (свет отраженный, увеличение ×250):

I — кристаллы волластонита; 2 — стекло

В полученных образцах петрографическим методом в аншлифах и иммерсионных препаратах анализировались состояние связки, новообразования в ней на контакте с карбидом кремния, изменение окраски карбида кремния, состояние поверхности его зерен до и после термической обработки. Аншлифы были использованы также для локального микроспектрального анализа в пелях определения возможности проникновения кальция в карбид кремния в процессе термической обработки. Микрофотография волластонитового концентрата после термической обработки при 1250 °C представлена на рис. 2.36, где отчетливо видны кристаллы волластонита в стекле.

Термическая обработка карбида кремния в смеси с волластонитовым концентратом сопровождается изменением обычной светло-зеленой окраски SiC на молочно-голубую и травянисто-зеленую. Поверхность зерен карбида кремния сильно протравливается, на ней появляются червеобразные углубления. На границе зерна с волластонитовым концентратом отчетливо видно приконтактное минералообразование с размером кристаллов 3—4 мкм, растущих от зерна в стекло. Приконтактная зона самого карбида кремния несколько резорбирована.

На рис. 2.37 представлены микрофотографии образца, состоящего из смеси карбида кремния с волластонитовым концентратом после термической обработки при 1250 °C с выдержкой 8 ч.




Рис. 2.37. Микрофотографии образца из смеси карбида кремния с волластонитовым концентратом:

a— протравленная поверхность зерна карбила кремния с червеобразными углублениями (свет проходящий, увеличение ×600); b— поверхность образца с отчетливой кристаллизацией на контакте зерна с волластонитовым концентратом (свет отраженный, увеличение ×800): I— зерно карбила кремния; 2— волластонитовый концентрат; 3— кристаллизация на границе зерна с волластонитом

Взаимодействие карбида кремния с волластонитовой связкой также приводит к изменению окраски SiC и протравливанию поверхности его зерен. При просмотре аншлифа с максимальным увеличением оптического микроскопа не удается обнаружить кристаллизацию связки и минералообразование на ее границе с карбидом кремния. Сама связка представлена неоднородным стеклом, что хорошо видно на рис. 2.38. Однако буроватая окраска приконтактной зоны карбида кремния и сноповидный эффект двупреломления на плоскости базиса [0001], как и в случае взаимодействия карбида кремния с волластонитовым концентратом, говорит о наличии в приконтактной зоне тончайших субмикроскопических новообразований, обнаружить



из смеси карбида кремния с волластонитовой связкой после термообработки при 1250 °С с выдержкой 8 ч (свет отраженный, увеличение ×250): 1— зерно карбида кремния; 2— воллас-

 зерно карбида кремния; 2 тонитовая связка

которые можно, по-видимому, с помощью электронного микроскопа.

Регистрограммы, полученные с помощью локального лазерного микроспектрального анализа, представлены на рис. 2.39. Из регистрограммы (см. рис. 2.39, *a*) видно, что при его взаимодействии как с волластонитовым концентратом




Рис. 2.39. Регистрограммы спектральной линии калыция (λ = 315,8 мк) в спектрах различных микроучастков зерна карбида кремния;

a — обработка в различных смесях при 1250 °C с различной выдержкой: I — исходное зерно карбида кремния, прокаленное с выдержкой 8 ч; 2, 3 — зерно, обработанное волластонитовым концентратом с выдержкой 1 и 8 ч соответственно; 4 — зерио, обработанное волластонитовой связкой с выдержкой 8 ч; 5 — зерно, обработанное порошкообразной СаО марки Ч с выдержкой 8 ч; 6 — обработка водластонитовым концентратом при различной температуре с выдержкой 1 ч: I — исходное зерно карбида кремния, прокаленное при 1250 °C; 2, 3 — центр зерна, обработанного при 1250 и 1350 °C соответственно; 4, 5 — периферия зерна, обработанного при 1250 и 1350 °C соответственное 4, 4 — граница связки с зерном, обработанным при 1250 и 1350 °C соответственно

и волластонитовой связкой, так и с порошкообразным CaO происходит проникновение кальция в карбид кремния. Регистрограмма на рис. 2.39, δ (температуры 1250 и 1350 °C, выдержка 1 ч) показывает проникновение кальция в зерно карбида кремния по его глубине. С увеличением температуры глубина проникновения кальция в зерно увеличивается.

Таким образом, можно считать, что улучшение свойств абразивного черепка из карбида кремния на керамической связке с добавлением CaO-содержащих материалов вызвано контактным минералообразованием на границе зерна карбида кремния с CaO-содержащей связкой.

С применением методики [106] был разработан оптимальный состав связки с использованием волластонитового концентрата: полевой шпат — 64–52 %, огнеупорная глина — 24–30 %, волластонитовый концентрат — 12–18 %. Прочность образцов, изготовленных на этой связке при ее содержании в количестве 20 вес. ч., составила 10,0–12,8 МПа при испытании на разрыв и 22,0–34,0 МПа — на изгиб (для черенка из 63С зернистостью № 16), 6,8–10,5 МПа — на разрыв и 22,0–27,0 МПа — на изгиб (для черенка 63С зернистостью № 25) и 6,0–7,2 МПа — на разрыв и 13,0–13,7 МПа — на изгиб (для черенка зернистостью № 40). При этом химический состав связки был таким, %: SiO_2 54–64, Al_2O_3 16–25, K_2O 4,5–8,0, Na_2O 1,5–6,0, CaO 6,0–17 [107].

Взаимодействие карбида кремния с алюмохромофосфатными связующими

Большой комплекс исследований проведен авторами [108] по применению алюмохромфосфатного связующего (АХФС) с активирующими добавками при изготовлении абразивного инструмента из зеленого карбида кремния.

Алюмохромфосфатное связующее, термообработанное при 600 °C, представляет собой стекло ($n = 1,537 \pm 0,005$). После обжига при 1000 °C преобладающая часть материала представлена мелкозернистыми, хорошо поляризующими кристаллическими агрегатами с $n = 1,595 \pm 0,005$, которые содержат фосфаты алюминия и хрома в виде метафосфата алюминия и метафосфата хрома. Включения и прожилки изотропной фазы с низким показателем преломления, присутствующие среди зерен метафосфатов, являются, очевидно, фосфокристобалитом. Обнаруженные единичные поляризующие кристаллы копьевидной формы с $n \le 1.500$ могут быть отнесены к фосфотридимиту. В небольшом количестве присутствуют изотропные зерна ($n = 1.545 \pm 0.005$), являющиеся метафосфатом алюминия AIPO3 формы А. Единичные призматические кристаллы и зерна ($n_{\rm p}=1.593\pm0.05$ и $n_{\rm a}=1.605\pm0.005$) могут быть отнесены к AIPO $_3$ формы С. При 1250 °С в пробе преобладают хорошо поляризующие кристаллические агрегаты с округлыми зернами размером от 3-6 до 100 мкм с показателем преломления $n = 1,572 \pm 0,005$. Они содержат фосфаты алюминия и хрома. Понижение суммарного показателя преломления этих агрегатов связано с увеличением в них метафосфата алюминия формы А в виде большого количества изотронной фазы среди поляризующих кристаллов ($n = 1,545 \pm 0,005$). Присутствуют также фосфокристобалит (n < 1,500), хорошо поляризующие зерна AlPO, формы C ($n = 1,620\pm0,005$) и поляризующие зерна пирофосфата алюминия $Al_a(P_2O_7)$, с $n=1,543\pm0,005$. Обнаружены отдельные зерна пирофосфата хрома $Cr_{a}(P_{3}O_{7})_{3}$, отличающиеся небольшим двупреломлением, имеющие

 $n = 1,740\pm0,005$, и зерна α -CrPO₄, отличающиеся высоким двупреломлением и имеющие n > 1,760. Наличие стекла не установлено.

На термограмме АХФС (рис. 2.40, линия а) наблюдается большой эндотермический эффект в интервале 30—400 °С, связанный с потерей основного количества воды, в том числе и кристаллизационной, присутствующей в связующем. Оставшаяся вода при нагреве до 1000 °С постепенно выделяется.

Активатор твердения $BaCO_3$ (см. рис. 2.40, линия б) является тонкодисперсным материалом с высоким двупреломлением. Мелкие кристаллы $BaCO_3$ (витерита) имеют $n=1,678\pm0,001$. После обжига до 600-1000 °C кристаллы укрупняются, показатель преломления не изменяется и ра-




Рис. 2.40. Термограммы компонентов и емесей: а — алюмохромофосфатное связующее (АХФС); б углекислый барий ВаСО₃; в смесь АХФС + ВаСО₄

вен 1,678 \pm 0,005. На термограмме (см. рис. 2.40, линия б) отмечен эндоэффект при температуре 825 °C, обусловленный модификационным переходом BaCO₃ из ромбической структуры в кубическую, чем, видимо, и объясняется укрупнение кристаллов витерита.

В смеси АХФС-ВаСО $_3$ (см. рис. 2.40, линия в), высушенной при 20 °С, обнаружено наличие фосфатного стекла ($n=1,520\pm0,005$) и мелких кристаллов ВаСО $_3$, отличающихся высоким двупреломлением ($n=1,678\pm0,005$). Обнаружены также мелкие кристаллы неправильной формы с двупреломлением в серых тонах и $n=1,640\pm0,005$, которые могут быть отнесены к двузамещенному ортофосфату бария ВаНРО $_4$. Наличие в смеси, высушенной при комнатной температуре, фосфатов бария подтверждает вывод о химическом взаимолействии, происходящем в опытных образцах, солержащих АХФС и активаторы твердения. Прочность сырца опытных образцов объясняется образованием новых фосфатных соединений, твердеющих при комнатной температуре.

При обработке смеси до $600\,^{\circ}$ С фосфатное стекло в результате потери воды имеет более высокий показатель преломления ($n=1,535\pm0,005$). Присутствие неизменных кристаллов ${\rm BaCO_3}$ ($n=1,678\pm0,005$) способствует образованию субмикроскопических кристаллов в стекле, идентифицировать которые не удалось.

При 1000 °C фосфатное стекло полностью закристаллизовалось. Оно содержит изотропные субмикроскопические агрегаты и хорошо поляризующие кристаллы. В небольшом количестве сохраняются мелкие кристаллы BaCO₃. Изотропные субмикроскопические агрегаты имеют показатель преломления $n=1,575\pm0,005$ и являются, по-видимому, фосфатными новообразованиями. Вокруг них наблюдаются участки стекла с таким же показателем преломления. Поляризующие кристаллы имеют $n=1,670\pm0,005$ и могут быть отнесены к соединению типа карбоапатита бария $\mathrm{Ba}_{10}(\mathrm{PO}_4)_6\mathrm{CO}_3$. Встречаются сростки этих кристаллов с субмикроскопическими агрегатами.

После обжига при 1250 °C в образце наблюдается темно-бурое аморфное вещество, содержащее включения поляризующих зерен ($n=1,615\pm0,005$), которые могут быть отнесены к метафосфату алюминия формы C, а также присутствуют крупные поляризующие зерна с $n_{\rm p}=1,650$ и $n_{\rm a}=1,675\pm0,005$), которые могут быть отнесены к барийапатиту. В данной композиции, обработанной при различных температурах, в результате взаимолействия BaCO $_3$ с АХФС образуются фосфаты бария. При помощи микроскопического исследования были идентифицированы два барийфосфатных соединения: BaHPO $_4$ и Ва $_{10}$ (PO $_4$) $_6$ CO $_3$.

В результате термографического исследования композиции АХФС-ВаСО₃ (см. рис. 2.40, линия в) обнаружены два явно выраженных эндоэффекта. Первый — в интервалс температур 30–400 °C — обусловлен потерей воды, содержащейся в АХФС, второй — в интервале температур 810–860 °C — полиморфным переходом γ-ВаСО₃ в α-ВаСО₃. Промежуточные экзо- и эндоэффекты при температурах 480, 730 и 880 °C, по-видимому, вызваны реакциями взаимодействия АХФС и ВаСО₃ с образованием промежуточных барийфосфатных соединений, которые не удалось идентифицировать кристаллооптическим методом.

Композиция АХФС — связка K3 — ВаСО $_3$ при 1250 °С состоит из коричневого стекла, заполненного субмикроскопическими кристаллами. Показатель преломления стекла 1,489 \pm 0,005, показатель преломления участков, содержащих субмикроскопические кристаллы, $n=1,505\pm0,01$. В отличие от композиции полевой шпат — АХФС — ВаСО $_3$ кристаллизация в стекле только начинается, так как величина зерен составляет не более 1 мкм, лишь отдельные участки слабо поляризуют; фосфокристобалит неотличим от стекла. Единичные агрегаты зерен с высоким показателем преломления ($n\approx1,650$) могут быть отнесены к фосфатам бария. В незначительном количестве обнаружены зерна с $n=1,545\pm0,05$. Сохраняются отдельные зерна полевого шпата и глины.

Очевидно, что алюмохромфосфатное связующее и активатор твердения ВаСО₃ в смеси с керамической связкой К3 способствуют более полному спсканию компонентов при обжиге до 1250 °C, что приводит к однородности фазового состава керамической связки.

При изучении взаимодействия шлифзерен карбида кремния с керамической связкой K3 было показано, что во всем интервале температур 20—1250 °C какоелибо взаимодействие между ними отсутствует. Зерна карбида кремния механически закреплены в абразивном инструменте неоднородным расплавом связки.

Изучение композиции шлифзерно 63С25 — АХФС рентгенофазовым и термографическим методами показало, что в этой композиции также отсутствует взаимодействие компонентов. Однако кристаллооптические исследования композиции, обработанной при 1250 °C, показали, что образующиеся при этой температуре мелкие поляризующие фосфаты хрома и фосфаты алюминия образуют сростки с зернами карбида кремния. Образование таких сростков является еще одним положительным фактором введения АХФС в состав абразивной формовочной смеси, так как способствует более прочному удержанию шлифовального зерна в готовом изделии.

В табл. 2.74 приведены значения физико-механической прочности и твердости образцов на связке с применением АХФС и активирующих добавок по сравнению с образцами на связке К3, которые подтверждают вывод о положительном влиянии введения АХФС.

Механическая прочность и твердость образцов из карбида кремния зеленого зернистостью 40 на керамической связке с применением АХФС и активирующих добавок при температуре обжига 1250 °C

Состав формовочной смеси	Продол гранцоски на	Твердость по ГО	CT 18118-79
на 100 вес. ч. зерна, вес. ч.	Предел прочности на изгиб, МПа	Глубина лунки, мм	Степень твердости
Зерно 63 40 - 100			******
Связка К3 – 20	14,3	3,7	M2
Сухой декстрин – 1	14,5	3,1	1412
40 %-ный раствор декстрина – 4,0			
Зерно 63 40 - 100			
Связка КЗ – 15	15,1	3,1	M3
Связки АХФС - 10-12			
Активирующие добавки			
Li ₂ CO ₃ 1,2	15,1	3,1	M3
K ₂ CO ₃ - 1,2	16,3	3,4	M2
MgCO ₃ 1,2	18,5	3,3	M2M3
CaCO ₃ – 1,2	18,7	3,1	M3
BaCO ₃ 1,2	19,5-24,0	2,8	M3CM1

В работе [109] приведены результаты исследования введения фосфатов алюминия и хрома в качестве связки для смесей на основе SiC. Состав связки на основе фосфатов алюминия: не менее 32 % P_2O_5 , не более 10 % Al_2O_3 , отношение P_2O_5/Al_2O_3 3,0—3,2 моль/моль, плотность при 20 °C 1,45 г/см³. Состав связки на основе фосфатов алюминия и хрома: не менее 32 % P_2O_5 , не менее 7 % Al_2O_3 , не менее 2,75 % Cr_2O_3 , плотность при 20 °C 1,55 г/см³. Установлено, что для изделий, обжигаемых при 600-800 °C, оптимальной является связка на основе фосфата алюминия, вводимая в количестве до 50 сверх 100 % остальных компонентов, а для изделий, обжигаемых при 400-600 °C, оптимальной является связка на основе алюминия и фосфата хрома, вводимая в количестве до 40 сверх 100 % остальных компонентов. Фосфатная связка обладает хорошей адгезией к керамике.

Таким образом, анализ результатов по разработке керамических связок для инструмента из карбида кремния позволяет потребителям выбрать оптимальную характеристику инструмента для определенных операций шлифования.

В табл. 2.75 представлены физико-механические свойства абразивных черенков из карбида кремния зернистостью 40—16 на различных связках (К3, К10, СаО—ВаО—Li₂O-содержащих и алюмофосфатных), на которых можно абразивным заводам изготавливать инструмент практически без изменения технологических процессов, но с учетом особенностей керамических связок:

на связке K3 можно изготавливать все виды абразивного инструмента, в том числе твердостью CT1-CT3, T1, T2. При этом в инструменте на связке K3 содержится в 1,5-2 раза больше связки (при той же твердости), чем в инструменте на других связках, что приводит к уменьшению его пористости и понижению эксплуатационных показателей шлифкругов;

Таблица 2.75

Физико-механические свойства абразивных черепков из карбила кремния зернистостью 40-16 на различных связках

Предел прочности на разрыв, МПа Предел прочности на на изгиб. МПа Динамический модуль упругости Е-10-7, МПа Степень твердости	Содержание связки в абразивном черепке, вес. %	5 30 20 15 20 25 30 15 20 25 30	- 6.6 18,9 27.9 34,3 - 59.2 Mehee HM M1 CM2 CM2	- 9,9 18,9 29,9 38,8 - 63,2 Metee 4M M2 C1 C1	- 11,0 18,9 31,3 42,2 - 70,8 Metee 4JM M2 CM2 CM2	- 8.8 20,6 36,6 50,8 - 63,8 MI M2 - C1	- 11,3 20,6 37,9 54,5 - 67,4 M1 M2 - C1	- 13,5 20,6 38,6 55,9 - 72,0 M1 M3 - C2	- 9,3 23,4 41,2 50,7 - 69,6 M2 M3 C1 CT1	- 10,5 23,4 41,8 54,8 - 73,5 M2 M3 C1 CT2	- 13,1 23,4 44,5 55,9 - 75,0 M2 M3 C1 CT1	- 8,6 22,9 40,2 53,4 - 67,7 M2 CM1 C1 CT1	- 10,4 22,9 40,8 55,8 - 74,5 M2 CM2 C2 CT2	- 12,3 22,9 43,4 55,8 - 76,0 M2 CM1 C2 CT1	1,0 - 33,2 42,8 57,8 6,75 - M3 CM1 C2 -	.8 - 33,2 43,3 64,1 7,37 - M3 CM2 C2 -	.,3 - 33,2 46,0 64,5 7,41 - M3 CM2 C2 -	14,3-19,5 M3 CM1 -	
ский м 1 <i>E</i> 10 ⁻⁷	м черег	25	1			_		<u> </u>							├	7,37	├	ı	
намиче ругость	ззивно	20	34,3	38.8	42,2	50,8	54,5	55,9	50.7	54,8	55,9	53,4	55.8	55.8	57.8	64,1	64,5	1	
MIX.	ки в абр	15	27.9	29,9	31,3	36,6	37,9	38.6	41,2	41,8	44,5	40,2	40.8	43,4	42.8	43,3	46,0	1	
Предел прочности на изгиб, МПа	Содержание связ	20	18,9	6,81	6,81	20,6	20,6	20,6	23,4	23,4	23,4	22,9	22,9	22,9	33,2	33,2	33,2	14,3–19,5	
зэрыв,		30	9,9	6,6	0,11	8,8	11,3	13,5	9,3	5'01	13,1	9,8	10,4	12,3	ı	I	1	ı	
ности на р МПа		25	1	ı	ı	ı	1	1	ı		***	ı	ı	ı	10,0	12,8	13,3	ı	
прочно М		20	8,4	6,7	9,7	7,4	6'8	10,9	7.7	0'6	6,11	9,7	10,3	12,1	6,8	11,5	13,3	8,01	
Предел		15	3,9	5,0	0'9	2,0	6,1	7.2	5,7	7.1	8,3	5,7	6.7	6,7	6'9	6,7	10,3	1	
	CBA3Ka		K3	ĸ	ĸ		СаО-содержащая			ВаО-содержащая		K10	K10	K10	:	Conemasmag		С применением АХФС	С применением
Номер	зерна		40	25	91	64	25	16	40	25	91	40	25	16	40	25	91	40	\$

на связках К10, СаО- и ВаО-содержащих можно выпускать все виды абразивного инструмента твердостью до СТЗ. Обжиг этого вида инструмента проводится как в газовых туннельных, так и в электрических щелевых печах при достаточном количестве О₂ и хорошем газообмене. Инструмент на СаО-содержащей связке имеет красивую зеленую окраску;

Li-содержащие связки наиболее предпочтительны при выпуске инструмента мягких твердостей (M1—CM2). Инструмент на этой связке имеет высокий модуль упругости, что непосредственно связано с эксплуатационными свойствами инструмента (чем выше E, тем лучше работает инструмент) [110]. Обжиг этого вида инструмента целесообразно проводить в электрических щелевых печах;

освоение алюмохромфосфатных связок сдерживается из-за выделения неприятного запаха при изготовлении формовочных смесей из АХФС, удаление которого требует создания дополнительной мощной приточно-вытяжной вентиляции на существующих площадях производства:

инструмент на новых связках обеспечивает выпуск продукции при работе со скоростью $v_{\rm p}=45-50$ м/с, а инструмент с улучшенными характеристиками — до 60 м/с.

Производственные испытания абразивного инструмента

Для определения эксплуатационных свойств инструмента на связке K10 опытные партии инструмента изготавливались на двух заводах по действующим технологическим процессам по опытной рецептуре. Для сравнения изготавливались также партии инструмента на связке K3. При этом серийно выпускаемые и опытные круги подбирались одинаковой твердости.

В табл. 2.76 представлена зависимость прочности и твердости абразивных черенков из карбида кремния зернистостью 40 от содержания в них связки.

Таблица 2.76

Зависимость прочности и твердости абразняных черенков из карбида кремния от содержания в них связки

	ство связки 4. зерна, вес. ч.	Прочность на разрыв $\sigma_{\!_{\! P}}$ МПа		Твердость черепка
Связка КЗ	Связка К10	Связка КЗ	Связка К10	по ГОСТ 18118–89
23	15	4,7	6,1	MI
25	18	5,7	6,8	M2
29	20	6,2	7,8	M3
32	22	6,6	8,4	CM1
35	25	7,4	8,9	CM2
38	28	10,0	11,0	C2
41	30,5	10,7	11,2	C2
44	34	11,1	11,4	CTI
47	36	11,3	11,6	CT2
50	38	12,4	12,2M1	СТЗ

Как видно из табл. 2.76, для получения черепка твердостью до CM2 количество связки K10 уменьшается (до 40%) по сравнению с инструментом на связке K3, а механическая прочность при этом возрастает на 30%. Для получения твердостей от CM2 до CT3 количество связки K10 уменьшается в среднем на 25% при одинаковой прочности образцов на разрыв.

Сравнительные испытания инструмента на связках K10 и K3 производили на заводах-потребителях [111–112].

В табл. 2.77 приведены результаты производственных испытаний на операциях заточки резцов разного назначения, твердосплавных фрез диаметром 130—450 мм, наборных зенкеров, разверток, шлифования ножей, плоскости и наружного диаметра фрез, шлифования стрежня болтов, черновой заточки машинных разверток и т. п. из твердых сплавов марок ВК6, ВК8, Т15К10, Т15К6, а также составов ВК8 + сталь 45, ВК8 + сталь 9ХС, ВТ16 и т. д.

Как видно из табл. 2.77, стойкость опытного инструмента на связке K10 выше стойкости серийно выпускаемого инструмента на связке K3 в среднем на 50 %. Полученные результаты позволили заводам приступить к промышленному выпуску кругов на связке K10.

В работе [113] проведены исследования процесса шлифования труднообрабатываемых материалов — высокопроизводительных быстрорежущих сталей и высокопрочных титановых сплавов на операциях круглого наружного шлифования (с продольной подачей и врезанием) и беспентрового врезного шлифования инструментом из SiC на промышленной связке K3 и на разработанных связках — волластонитовой и борлитиевой, а также по сравнению с инструментом из белого электрокорунда и монокорунда на связке K5.

Критерии оценки процесса шлифования: фактические скорости съема металла Q_{Φ} (мм³/мин) и износа круга q_{Φ} (мм³/мин), удельный съем металла

$$K = rac{Q_{\phi}}{q_{\phi}}$$
 (мм³/мм³), стойкость круга T (мин). Показатели качества шлифован-

ной поверхности: шероховатость $R_{\rm a},\ R_{\rm c}$ (мкм) и микротвердость H_{ν} (кгс/мм²).

T-Q-зависимости, построенные по результатам экспериментов, свилетельствуют об исключительно низкой режущей способности абразивных инструментов на промышленных связках при обработке исследуемых сталей (рис. 2.41). При Q > 1000 мм³/мин период стойкости этих инструментов не превышает 1 мин, степень влияния скорости съема металла на период стойкости практически одинакова (n = 1,0-1,4). Круги из 63С на волластонитовой связке имеют значительно более высокую стойкость, особенно при $Q \ge 1000$ мм³/мин, степень влияния скорости съема металла при этом меньше (n = 0,95) (табл. 2.78).

Удельный съем металла К рассматривается в функции номинальной ско-

рости съема металла Q , определяемой режимом резания: $\mathit{K} = \frac{\mathit{C}_\mathit{k}}{\mathit{Q}^\mathit{m}}$, где C_k и m —

соответственно постоянная и показатель степени, определяемые условиями шлифования (см. табл. 2.78).

Из построенных по результатам *K—Q*-зависимостей (рис. 2.42) следует, что съем стали P12Ф4K10M3 абразивными инструментами на промышленных связках низкий и в исследованном диапазоне скоростей съема металла находится

Результаты сравнительных производственных испытаний абразивного инструмента из карбида кремния на связках К10 и КЗ

	Характеристика	Offinaform 1.			
Операция	абразивного круга на связке К10		ваемый ма- Оборудование тернал	Режимы шлифовання	Примечание
	CIPSKISPE /				***************************************
Заточка резцов	64C 40 CM21	BK8,	Заточные	$v_{\rm kp} = 22-35 \text{M/c}.$	Стойкость абразивного инструмента на
	$350 \times 40 \times 127$	TIS KIO	станки раз-	Подача ручная	связке К10 в два раза выше стойкости аб-
	$1.600 \times 63 \times 305$		личных марок		разнвного инструмента на связке КЗ.
					Структурных изменений не наблюдалось
Заточка режущего инст-	$1300 \times 40 \times 127$	TK15 K6,	эчной ста-	$v_{Kp} = 33 \text{ M/c. } S_{Hp} = 26 \text{ M/MHH.}$	V _{кр} = 33 м/с. S _{пр} = 26 м/мин. Стойкость абразивного инструмента на
румента с твердосплав-	64C 25 C1	TK15 K10 HOK		Snon = 20 м/проход. Глубина	Snon = 20 м/проход. Глубина связке К10 в 1,1-1,3 раза выше стойкости
ными пластинами				резания 0,05-0,06 мм. СОЖ	резания 0,05-0,06 мм. СОЖ абразивного инструмента на связке КЗ.
				- эмульсол Э-2	Структурных изменений не наблюдалось
Заточка задней вспомога-	ЧЦ 250 × 100 × 150 Сталь 45 с Заточной ста-	Сталь 45 с		V _{кр} = 13,1 м/с. Подача руч-	Удельная производительность абразивно-
тельной грани пластинки	64C 40 M3	пластинкой	нок для резцов	пластинкой нок для резцов ная. Глубина резания	го инструмента на связке К10 на 28 %
резца под углом 8±1 град		из твердого	нз твердого модели ЭБ-	0.2 мм. Машинное время	выше удельной производительности аб-
		сплава	625	0,16 мнн на 100 деталей	разивного инструмента на связке К3
Заточка твердосплавных	64C 40 CM1	BK8	Заточной ста-	v _{кр} = 28 м/с. Подача ручная	Стойкость абразивного инструмента на
фрез диаметром 130, 300,	4K 175 × 63 × 32	BK8	нок фирмы	Глубина резания 0.2-	связке К10 в 1,5 раза выше стойкости аб-
450 MM	$41K200\times63\times32$		Cincinnati	0,3 мм	разивного инструмента на связке КЗ.
					Структурных изменений не наблюдалось
Заточка наборных зенке-	_	BK6, BK8,	ВК6, ВК8, Заточной ста-	V _{кр} = 26 м/с. Глубина реза-	Стойкость абразивного инструмента на
ров, разверток, фрез и	64C 25 CM1,		нок	ния 0,1-0,2 мм	связке К10 на 25-30 % выше стойкости
других режущих инструментов	4T 150 × 50 × 2 64C 40 CM1	TK15 T10	SWMK 7 10		абразивного инструмента на связке КЗ
Шлифование плоскости	1 400 × 40 × 127	BK8	Плоскошли-		Стойкость абразивного инструмента на
ножей для фрез диамет-	64C 40 M3 CM1			33-	связке К10 на 27%, а удельная произво-
pow 313-400 mm			станок 3b-/22	ния 0,01 мм. Машинное	лительность на 72 % выше, чем инстру-
				Бремя 20 мин. Сол. – 5 %-ная эмульсия	мента на связке кој. С низијесь количест. Во микротрещии и прижогов
Шлифование наружного	$1300 \times 40 \times 127$	BK8 +	Уииверсаль-	$v_{kp} = 25 \text{ M/c. } S_{np} = 1.5 \text{ M/c.}$	1
днаметра фрез с пласти-	64C 40 C2	cram 9XC	ный шлифо-	S _{иоп} = 0,01 м/мин. Глубина	
нами из твердого сплава			вальный ста- иог 217М	резания 0,05 мм	

Операция	Характеристика абразивного круга иа связке К 10 структуры 7	Обрабаты- ваемый матернал	Оборудование	Режимы шлифования	Примечание
Шлифование ножей для скоростных фрез	1 350 × 40 × 127 64C 40 CM2	BK8. T15 K6	Плоскошли- фовальный станок 372-Б		Стойкость абразивного инструмента на связке К10 на 50 % выше стойкости абра- зивного инструмента на связке К3
Шлифование рабочей плоскости ножа фрезы	1 450 × 50 × 203 64C M3	TI5K6	Плоскопли- фовальный станок 3Б-722	v _{sp} = 34 м/с. S _{рол} = = 25 м/дв.ход. Число про- ходов 12. Глубина резания 0,025 мм. Машинное время 0,020 мин. СОЖ – 5 %-ньй эмульсол	¹ у _{гр} = 34 м/с. S _{гол} = Удельная производительность абразивно- = 25 м/дв.ход. Число про- ходов 12. Глубина резания выше удельной производительности аб- 0,025 м. Машинисе время разивного инструмента на связке КЗ эмульсол
Шлифование ножей, осна- шенных твердосплав- ными пластинами	1 450 × 50 × 203 64C M3	BK8, T15 K10	Плоскошли- фовальный станок 3Б-722	_{Vep} = 33 м/с. S _{пр} = 26 м/мин. S _{пов} = 20 м/проход. Глубина резания 0.05-0.06 мм. СОЖ — эмульсол Э-2	$v_{\text{кр}} = 33 \ \text{м/c}, S_{\text{пр}} = 26 \ \text{м/мин}.$ Стойкость абразивного инструмента на $S_{\text{гол}} = 20 \ \text{м/проход.}$ Глубина связке K10 в 1.1–1.3 раза выше стойкости резания 0.05 – $0.06 \ \text{мм}.$ абразивного инструмента на связке K3 СОЖ — эмульсол Э-2
Шлифование стержня болтов размером 6 × 40 мм	1 350 × 58 × 127 64C 16 CM2	BT16	Бесцентрово- плифоваль- ный станок 35-182	ν _{τρ} = 35 M/c	Стойкость абразивного инструмента на связке К10 на 50-56 % выше стойкости абразивного инструмента на связке К3
Черновая заточка машин- 1 600 x 63 x 305 ных разверток 64C 40 CM2	1 600 × 63 × 305 64C 40 CM2	BK8	Круглошлифо- вальный ста- пок	Крутлошлифо- $v_{xp} = 30$ м/с. Продолъная вальный ста- подача ручная. Глубина ре- зания 0.2 мм. СОЖ ~ 5 %-ная эмульсия	$v_{\text{tp}} = 30 \text{ м/c}$. Продольная Стойкость абразивного инструмента для подача ручная. Глубина ре- чернового шлифования на связке К10 в 1,2–1,5 раза выше стойкости абразивно-СОЖ — 5 %-ная эмульсия го инструмента на связке К3
Чистовая заточка машин- 1 600 × 63 × 305 ных разверток 64C 25CM1	1 600 × 63 × 305 64C 25CM1	BK8	Круглошлифо- вальный ста- нок	Круглошлифо- v _{sp} = 30 м/с. Продольная вальный ста- подача ручная. Глубина ре- нок зания 0.2 мм. Припуск на шлифование 0.2 мм	укр = 30 м/с. Продольная Стойкость абразивного инструмента на подача ручная. Глубина ресравниваемых связках одинакова зания 0.2 мм. Припуск на шлифование 0.2 мм.




Рис. 2.41. Зависимость стойкости *T* от скорости съема металла *Q* при круглом наружном шлифовании стали P12Ф4К10М3 абразивным инструментом: 1— 63С СМ1 8 К12В; 2— 63С25 СМ1 8 К3; 3— 44А16 СМ2 8 К5; 4— 44А16 СМ2 8 К5;

5 - 44A16 CM2 8 K5; 6 - 25A25 CM2 10 K5

Таблица 2.78

Характеристика круга	Ст	n	Ск	m
63C 25 CM1 8 K12 B	2,10	0,95	0,36	0,96
63C 25 CM1 8 K3	0,70	1,40	0,22	0,28
44A 25 CMI 8 K5	0,58	1,28	0,28	0,38
44A 16 CM1 8 K5*	0,40	1,05	404	
44A 16 CM2 8 K5	0,35	1,00		
244.25 (2)42.10 1/5	0.26	1.66	0.16	0.20

Показатели процесса шлифования

^{* —} зерно монокорунда после прокалки при 800-1000 °C.




Рис. 2.42. Зависимость удельного съема металла *К* от скорости съема металла *Q* при круглом наружном шлифовании стали Р12Ф4К10М3 абразивным инструментом:

1 — 63C25 CM1 8 K12B; 2 — 44A25 CM1 8 K5; 3 — 63C25 CM1 8 K3;

4 -- 25A25 CM2 1K5

в пределах 0,15—0,60. Удельный съем кругами из 63С на связке 12В, а также на борлитиевой связке 45Ш-34 несколько выше, особенно при $Q \le 400 \,\mathrm{mm^3/muh}$, при более сильном влиянии скорости съема металла (m = 0.95 против m = 0.2-0.38 у обычных абразивных кругов), что свидетельствует о более интенсивном самозатачивании круга.

Анализ T-Q- и K-Q-зависимостей (рис. 2.43), построенных для кругов из 63С одной зернистости структуры на различных связках при равном количестве ее весовых частей, показывает, что стандартные круги на промышленной связке K3 отличаются низкой стойкостью, которая при $Q > 2500 \text{ мм}^3/\text{мин}$ не превышает 1 мин при весьма низком удельном съеме (не более $0.8 \text{ мм}^3/\text{мин}$). Круги на новых керамических связках обеспечивают значительно более высокую (до четырех раз) стойкость при существенно более высоком (до трех раз) удельном съеме и меньшей степени влияния скорости съема металла на период стойкости круга и удельный съем (n = 0.63-0.70 и m = 0.14-0.30 против n = 0.77 и m = 0.28-0.34, табл. 2.79).

Круги на связках 12В и борлитисвой обеспечивают второй класс точности, стабильный радиус головки болта (в пределах 0,5—0,6 мм) и шероховатость шлифованной поверхности, соответствующую шероховатости 1,25 мкм как при предварительном, так и при окончательном шлифовании (табл. 2.80).

Таким образом, установлено, что шлифование труднообрабатываемых быстрорежущих сталей и высокопрочного титанового сплава кругами из 63С на волластонитовой связке 12В и борлитиевой 45Ш-34 обеспечивает наиболее высокий период стойкости при наименьшем влиянии на него скорости съема




Рис. 2.43. Зависимость стойкости круга (a) и удельного съема металла (б) от скорости съема металла при бесцентровом врезном шлифовании высокопрочного титанового сплава BT16 абразивным инструментом: 1—63C16 C1 K12B: 2—63C16 C1 бордитисвая; 3—63C16 CM2 K12B:

4- 63C16 CM2 K3; 5- 63C16 CM1 K3

Показатели процесса шлифования

Характеристика круга	Ст	n	Ск	m
63C 16 C1 K12 B	5,10	0,63	2,75	0,30
63С 16 С1 К70 Ш-10	4,30	0,69	1,62	0,17
63C 16 CM2 K12 B	3,90	0,70	1,24	0,14
63C 16 CM2 K3	2,20	0,95	1,00	0,28
63C 16 CM1 K3	1,27	0,77	0,74	0,34

Таблица 2.80

Показатели процесса шлифования

Характеристика круга	<i>S</i> _{воп} , м/мин	R_z , mkm	Параметр шероховатости <i>R</i> _o , мкм
63C 16 CM2 V2	2	3,4	1,25
63C 16 CM2 K3	4	5,4	1,25
63C 16 C1 K12 B	2	2,8	0,63
OSCIOCI NIZB	4	4,0	1,25
42C 14 C1 V70 III 10	2	3,2	0,63
63С 16 С1 К70 Ш-10	4	4,0	1,25

металла (n=0.95 и n=0.63-0.70 соответственно) и наиболее высокий удельный съем при наименьшем на него влиянии скорости съема металла (m=0.14-0.30) при обработке титанового сплава ($Q \le 6000$ мм³/мин) и значительном влиянии степени m (m=0.95) при обработке быстрорежущих сталей ($Q \le 2000$ мм³/мин).

Для изыскания возможности частичной или полной замены зеленого карбида кремния (как более энергоемкого в производстве SiC) черным в работе [114] проведены исследования режущих свойств шлифовальных кругов из смеси зеленого и черного карбида кремния на операции шлифования твердых сплавов.

С этой целью были изготовлены круги $1\ 250\times 20\times 76$ зернистостью 40, твердостью M3 на керамической связке с содержанием черного карбида кремния марки 54С, равным $100,\ 80,\ 60,\ 40,\ 20,\ 0\%$, и с содержанием зеленого карбида кремния марки 63С, равным $0,\ 20,\ 40,\ 60,\ 80,\ 100\%$ соответственно по рецептуре, применяемой на заводах отрасли.

Сравнительные испытания шлифкругов проводились на плоскошлифовальном станке модели 3711. Обрабатывались образцы размером $127 \times 6 \times 20$ мм из твердых сплавов марок T15K6 (HRA = 90) и BK8 (HRA = 87,5). Время опыта 60 мин.

За критерии оценки эффективности процесса шлифования принимались: режущая способность круга $Q_{\rm m}$, см³/мин; износ круга Q, см³/мин; коэффициент шлифования $K^{\rm M}_{\rm m}$, г мет./г аб. Качество обработанной поверхности оценивалось по шероховатости R_a и наличию (или отсутствию) шлифовочных дефектов — прижогов, трещин, сколов.

Режим шлифования принимался с таким расчетом, чтобы на обработанных поверхностях образцов не наблюдалось шлифовочных дефектов при шлифовании кругами как из зеленого, так и из черного карбида кремния.

На основании предварительных экспериментов принят следующий режим шлифования:

Скорость круга, м/с	20
Продольная скорость стола, м/мин	16
Поперечная подача, мм/ход стола	2
Гаубина резания му	0.03

В качестве СОЖ применяли 3 %-ный водный раствор соды. В результате сравнения работоспособности кругов из карбидокремниевых материалов установлено, что круги как из зеленого, так и из черного карбида кремния, а также из их смеси при шлифовании твердых сплавов работают в режиме интенсивного самозатачивания. За счет интенсивного самозатачивания режущая часть кругов постоянно обновляется, и в процессе работы не требуется их дополнительной правки. Стойкость шлифкругов при этом остается неизменной и практически равна времени работы их до полного (допустимого) износа. С повышением твердости кругов выше МЗ на шлифованной поверхности образцов обнаруживаются трещины и сколы, в большей степени на сплаве марки Т15К6 и в меньшей — на сплаве марки ВК8, что свидетельствует о меньшей склонности к трещинообразованию однокарбидных сплавов группы ВК. Шероховатость обработанной поверхности образцов при шлифовании исследуемыми кругами изменяется незначительно и находится в пределах 0,68—0.72 мкм.

Значения эксплуатационных показателей $Q_{\rm x}$, $Q_{\rm o}$ и $K_{\rm m}$ кругов из зеленого и черного карбида кремния и из их смеси при шлифовании двухкарбидного сплава T15K6 и однокарбидного сплава BK8 представлены в табл. 2.81.

Как видно из табл. 2.81, круги из черного карбида кремния при шлифовании твердых сплавов по эксплуатационным показателям уступают кругам из зеленого

Таблица 2.81 Эксплуатационные показатели кругов из карбида кремния

Характеристика шлифкруга	$Q_{\rm M}$, см 3 /мин	Q_a , см 3 /мин	<i>К</i> _ш , г мет./г аб.
54C 40 M3 K (20 % 63C + 80 % 54C)	0,080/0,0041	1,48/1,20	0,30/0,14
40 M3 K (40 % 63C + 60 % 54C)	0,089/0,048	1,32/2,00	0,38/0,18
40 M3 K (60 % 63C + 0 % 54C4)	0,093/0,052	1,25/1,90	0,42/0,20
40 M3 K (80 % 63C + 20 % 54C)	0,095/0,054	1,20/1,88	0,44/0,21
40 M3 K	0,096/0,054	1,19/1,88	0,45/0,21
63C 40 M3 K	0,096/0,055	1,19/1,87	0,4/0,22

Примечание. В числителе приведены данные для сплава Т15 К6, в знаменателе — сплава ВК8.

карбида кремния по режущей способности и износу в 1,2-1,5 раза, по коэффициенту шлифования — в 1,5 раза. С увеличением содержания в круге зеленого карбида кремния его эксплуатационные показатели повышаются, и при соотношении зеленого и черного карбила кремния не менее 60 и не более 40 % соответственно показатели процесса шлифования изменяются незначительно и находятся на одном уровне по сравнению с кругами из зеленого карбида кремния.

2.2.3. Низкотемпературные керамические связки

Впервые вопрос об использовании в качестве связок составов некоторых низкоплавких эвтектик силикатных систем, а также некоторых легкоплавких стекол, содержащих B₂O₃, MgO и ZnO, изложен в работах [115, 116].

Для экспериментов из химически чистых материалов были изготовлены высококремнеземистые, не содержащие Al₂O₃ стекла трех групп:

- 1) стекла, богатые щелочами (табл. 2.82);
- 2) борно-магниевые легкоплавкие стекла (5), содержащие до 15 % В₂О₃ и до 7,0 % MnO, плавящиеся при температуре 670-720 °C (связки № 6 и 7);
- 3) борно-магниевые стекла тех же составов, в которых часть оксида магния (до 2%) заменена ZnO (связки № 8 и 9).

Указанные стекла огнеупорностью не выше 770 °C измельчались и применялись в качестве связок. На этих связках (с 14 на 100 вес. ч. зерна) были заформованы образцы из белого электрокорунда, которые обжигались затем в различных температурных условиях: от 900 до 1100 °C и при выдержке при конечной температуре от 1 до 8 ч.

Минералогический просмотр обожженных образцов показал, что все связки представляют собой стекла; зерна корунда оплавлены. С повышением температуры и увеличением времени выдержки от 1 до 8 ч в интервале температур 900-1100 °C растворимость корунда в связке увеличивается, при этом в зависимости от составов стекла наблюдается минералообразование плагиоклаза, шпинели, а при наличии в стекле B_2O_3 — алюмината бора. Прочность и твердость образцов из белого электрокорунда с 14 % связки,

полученных в оптимальных условиях, представлены в табл. 2.83.

Авторы делают вывод, что при применении для производства изделий на легкоплавких связках в целях снижения температуры обжига преимущества имеют связки, содержащие в своем составе В₂О₃.

Химический состав первой группы стекол

Таблина 2.82

Номер	Система	Состав эвтектик, %						Огнеупор-
стекла	Система	Na ₂ O	K ₂ O	CaO	MgO	BaO	SiO ₂	ность
1	Na ₂ O-CaO-SiO ₂	21,3	-	5,20	-		73,5	725
2	Na ₂ O-K ₂ O-SiO ₂	8,0	23,0	-			69,0	540
3	Na ₂ O-BaO-SiO ₂	23,0	1	_	-	5,5	71,5	725
4	Na ₂ O-MgO-SiO ₂	32,0	-	-	7,0	-	61,0	710
5	Na ₂ O-MgO-SiO ₂	24,0			3,0		73,0	740

Прочиость и твердость образцов

Показатель		I группа связок			II гр свя	уппа зок		руппа язок	
	Nol	Nº 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	Nº 8	No 9
Механическая прочность на разрыв, МПа	8,9	8,1	9,1	7,0	8,8	14,0	15,0	12,1	13,0
Твердость	CM2	M3	C2	C1	C2	CTI	CT2	CT2	CT2
Огнеупорность, °С	760	600	770	680	710	690	730	690	690

Применение других легкоплавких связок, стекол (исследованных составов), богатых щелочными оксидами, плавящихся при температуре не выше 740 °C, не обеспечивает получения абразивных изделий с высокими механическими свойствами.

В табл. 2.84 представлен химический состав легкоплавких керамических свизок, предлагаемых различными авторами для абразивных изделий из электрокорундовых и карбидкремниевых абразивных материалов, с температурой обжига не более 900—1100 °C.

Однако до настоящего времени в отечественной практике легкоплавкие керамические связки не нашли промышленного применения.

Таблица 2.84 Химический состав легкоплавких керамических связок

Наименование	Массовая	Источник информации	Авторы
компонентов	доля, %		-
SiO ₂	48-50	Патент ФРГ 2345759 В 24Д	Институт сверхтвердых ма-
B ₂ O ₃	203		териалов АН Украины
Na₂O или К₂O	22-10	оритет СССР 25.09.72	
Li₂O	10-4		
CaO, BaO, SrO или MgO	0,5-18		
TiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Cr ₂ O ₃ или	0,0-5,0		
ZrO ₂	0,0 5,0		
Литийборосиликатная	15,0-60,0	А. с. 517203 (51) М кл ²	Б.А. Брянцев, С.Г. Воронов,
фритта	13,0-00,0	В24Д 3/14	З.И. Кремень, Н.В. Куценко,
Огнеупорная глина	0,1-40,0		В.Л. Лысанов, З.М. Прозо-
Полевошпатовый материал	15,0-60,0		рова, М.З. Равикович,
Криолит	5,0-15,0		М.Г. Эфрос
Литийборосиликатная	9096	А. с. 634924 (51) М кл ²	Г.Н. Стародубова, М.Г. Эф-
фритта	30-30	В24Д 3/14 С04 В 35/00,	рос, В.М. Коломазин,
Свинцовый сурик	2,0-5,0	опубл. 30.11.78	А.А. Лисова
Баделент	1,6-4,0		
Пиролюзит	0,4-1,0		

Наименование компонентов	Массовая доля, %	Источник информации	Авторы
Силикат цирконня	45-54	А. с. 755536 (51) М кл ³	В.Д. Бондаренко, А.В. Чер-
Карбид бора	0,5 -10,0	В24Д 3/14, опубл. 15.08.80.	ных, В.С. Андреещев,
Оксид железа	0,5-15,0	Бюл. № 30	Ю.А. Полянин, Е.К. Бонда-
Стекло	30-45		рев, Ф.Г. Рубан
SiO ₂	6270		
Al ₂ O ₃	3-8		
Na ₂ O	5-10		
Ka₂O	5 - 10		
BaO	815		
Li ₂ O	0,3-0,9		
Sb ₂ O ₃	0,2-0,6		
F	0,5-15		
Абразив	65-75	А. с. 942975 (51) М кл ³	М.И. Кузьменков, В.В. Печ-
Раствор мнорфосфата магния	12-20	В24Д 3/14, опубл.	ковский, Н.М. Кирилова,
Вода	Остальное	15.078.820. Бюл. № 26	И.Г. Довгалло
Al ₂ O ₃	3064	А. с. 667393 В24Д 3/34,	man.
Нитрид бора	1-15	опубл. 07.12.76	
Стекло	35-55		
SiO ₂	5,0-55,0		
Al ₂ O ₃	5,5 -12,0		
Li ₂ O	4,5-10,0		
Na ₂ O	4,0-12,0		
K₂O	2,0-6,0		
BaO	5,0-10,0		
B ₂ O ₃	12,0-20,0		
CaO	15-20	A. c. 859408 C 09 K3/14	П.Г. Усов, Е.П. Цымбалюк,
MgO	1215	(53) 621, опубл. 20.01.77.	В.А. Лотов, В.И. Верещагии
Al ₂ O ₃	35	Бюл. № 2	
TiO ₂	4-10		
MnO₂ или V₂O₅	0,5-3,0		
SiO ₂	Остальное		
Огнеупориая глина	80	А. с. 218699 кл. 67С1	В.С. Павлов, В.С. Лысанов,
	20. Темпе-	В24Д, опубл. 30.08.68	М.Г. Эфрос, И.С. Миронюк,
Литийборосиликатная	ратура об-		В.С. Буров, Л.Д. Шаянова,
фритта	жига 950-		С.Г. Воронов
r	1000 °C	H Ann 9911449 ma - 47	
Боросиликатное стекло	30-75	Патент ФРГ 2211443 В24Д 3/14 С04 В 31/16, опубл.	Notes
Криолит	5-15	18.12.75	
Сподумен	10-60		
Тальк	5~15	TI A159/50	
Боросиликатное стекло	40-75	Патент Франции 2173659 C04 B 35/00 11, опубл.	
Криолит	5-15	1973 r.	
Литийсодержащий материал	20-25		
hum	l	l	<u> </u>

Нанменование компонентов	Массовая доля, %	Источник информации	Авторы				
SiO ₂	68,5	Абразивы НИИМАШ. М.,	С.М. Федотова, Л.И. Миши-				
Al ₂ O ₃	3,70	1969. Вып. 4. С. 3–6	на, Л.И. Фельдгун				
Na ₂ O	2,6						
K ₂ O	4,4						
B_2O_3	20,5						
SiO ₂	64,50	Абразивы НИИМАШ. М.,	С.М. Федотова, Л.И. Миши-				
Al ₂ O ₃	3,70	1969. Вып. 4. С. 3-6	на, Л.И. Фельдгун				
B_2O_3	20,0						
Na ₂ O	2,40						
K ₂ O	3,80						
Li₂O	4,80						

Причины, сдерживающие внедрение в производство легкоплавких связок, на наш взгляд, таковы:

легкоплавкие связки (стекла) имеют "узкий" интервал спекания, в связи с чем сложно на одной связке получить все степени твердости абразивного инструмента из всех видов абразивных материалов и зернистостей. В связи с этим количество марок связок должно увеличиваться, что приведет к усложнению технологического процесса производства абразивного инструмента. Узкий интервал "спекания" практически не позволяет обжигать абразивный инструмент в туннельных газовых печах, поэтому обжиг инструмента необходимо производить в камерных или туннельных электрических печах:

абразивный инструмент на легкоплавкой связке в большей степени подвержен деформации, и, как показывает опыт, максимальный диаметр изготавливаемых кругов ограничивается диаметром 500 мм включительно:

абразивные смеси на легкоплавких связках обладают низкой пластичностью. Для ее увеличения вводится пластическая огнеупорная глина до 20 %, что значительно изменяет (ухудшает) микроструктуру абразивного черепка, так как для процесса взаимодействия огнеупорных глин со стеклом и гомогенизации всей смеси температуры 1000 °C недостаточно.

Механическая прочность сырых и высушенных образцов на легкоплавких связках очень низкая. На сегодня единственным удовлетворительным связующим такой формовочной смеси является жидкий бакелит, но он токсичен и требует соблюдения норм по ПДК.

2.2.4. Влияние качества сырьевых материалов на физико-механические свойства абразивного инструмента

Применение перлита и обсидиана в качестве сырья для керамических связок по сравнению с полевым шпатом и негматитом впервые было опробовано С.Г. Вороновым и Н.П. Згонником в 1965 году.

Для изготовления образцов из электрокорунда белого и нормального применялась связка K5 (516) состава, % вес. ч.: борное стекло — 30, полевошпатовый материал (полевой шпат, пегматит, перлит или обсидиан) — 40, огнеупор-

ная глина — 30. Для инструмента из карбида кремния использовалась связка K3 состава 70-60 % полевошнатовых материалов и 30-50 % глины. Обжиг образцов производился в электрической нечи при температуре 1260 °C и выдержке 2 ч.

Результаты испытаний образцов, представленные в табл. 2.85, показали, что по прочности образцы при одинаковой твердости, изготовленные из нормального электрокорунда на связках с различными полевошпатовыми материалами и вулканическими стеклами, отличаются незначительно (5–10%). Образцы на связках с полевым шпатом и обсидианом по прочности на 5–10% выше образцов, изготовленных на связках с пегматитом и перлитом.

Прочность образцов из белого электрокорунда, изготовленных на связке с обсидианом, на 5–7 % выше, чем на связках с приладожским шпатом и перлитом, и на 10 % выше, чем на связке с елиссевским пегматитом.

Замена в связке полевого шпата или петматита на перлит или обсидиан в равных количествах твердость изделий не изменяет.

В работах [117, 118] приводятся данные по исследованию перлита и обсидина Арагацкого месторождения в качестве однокомпонентных связок П10 и О10 по сравнению с производственными связками К1 и К5 (516). Результаты определения механической прочности на изгиб свежезаформованных, высущенных и обожженных образцов на этих связках приведены в табл. 2.86.

Как видно из табл. 2.86, прочность свежезаформованных образцов на перлите в два раза ниже, чем на связках К1 и 516, однако при их хранении на воздухе она быстро повышается вследствие гидратации перлита и обсидиана. Так, свежезаформованные образцы на связке П10 через 5 мин имели механическую прочность 0,085 МПа, через 10 мин — 0,140 МПа и через 15 мин — 0,202 МПа.

Особенностью технологии изготовления инструмента на связках П10 и О10 является влажность формовочной смеси во избежание прилипания к прессформс— не более 2%, при этом на нижнюю формовочную плиту укладываются бумажные прокладки. Срок хранения массы 3—4 ч, давление прессования на 7—10% больше, чем при прессовании на многокомпонентной связке. Необходимо отметить, что брак изделий при выпуске промышленных партий находился в пределах общезаводского брака и составлял в зависимости от технологической дисциплины и ассортимента изделий 2,80—15,8%.

Авторы [119] отмечают, что применение "сырого" перлита в качестве связки для изготовления крупногабаритных и твердых кругов является одной из причин, приводящих к значительному браку, так как при обжиге такие изделия вспучивались, растрескивались, образовывались трещины, причиной которых являлось удаление воды из "сырого" перлита.

Авторы предложили использовать дегидратированный перлит (температура дегидратации 950-1000 °C, продолжительность соответственно 60 и 15 мин). Установлено также, что при хранении дегидратированного перлита в воздушно-влажных условиях (относительная влажность воздуха B=95%, температура среды T=20 °C) молотый перлит приобретает в течение 45 дней до 11,7% воды. Оптимальным сроком хранения является 1.5 мес, приобретенная после дегидратации вода до 5% не влияет на брак изделия (см. табл. 2.86, связка Π Д).

Результаты испытаний показывают, что абразивные изделия, изготовленные на связке из дегидратированного перлита, обладают несколько повышенной

Таблина 2.85

Физико-механические свойства образцов на связках с различным полевошпатовым материалом

Количество связки на 100 вес. ч. шлифзерна		і прочность, Іа	на разрыв		16,1	15,5	15,5	16,6		17,0	16,0	17,5	17,7		6,0	5,0	6,1	5.1
		Механическая прочность, МПа	на изгиб		36,8	34,2	35.8	37,0		39,4	37.1	38,6	39.8		1	-		1
	11	скоструйному	TIO TOCT		Ti	ΙΤ	TI	T2	25.3 10,5 1,64 T2 Образуны из электрокорунда белого марки 24.4 40	CT2-CT3	CT2	CT3	CT3	0	CM2	CMI	CMI	CM1
		Твердость по пескоструйному прибопу	Глубина лунки. мм	Образцы из электрокорунда нормального марки 14A 40	1,82	1,77	1.86	1,64		2,19	2,38	2,15	2.16	Образцы из карбида кремния зеленого марки 63С 40	-	-	1	1
Количество связки на	и прочность,	Механическая прочность, МПа	на разрыв	жорунда нормал	11.2	10,2	6,3	10,5	трокорунда белс	15,5	15,2	15,0	16,5	да кремния зелен	8,5	4,1	4.3	4,8
	7		Механичесь N	на изгиб	азцы из электро	24,4	22,8	22,1	25,3	бразцы из элек	33.8	33,2	33,1	33,8	разцы из карби	1	-	1
		Твердость	TIO FOCT	ф	CM2	CM2	CM2	CM2	0	CMI-M3	CMI	CMI	CM2	00	M3	ЕW	EM3	M3
		Твер,	Глубина лунки, мм		4,56	4,57	4,66	4,64		5,59	5,16	5,48	4.86		1	-	•	ı
		Наименование опытной связки			Связка 1	Связка 2	Связка 3	Связка 4		Связка 1	Связка 2	Связка 3	Связка 4		Связка 1	Связка 2	Связка 3	Связка 4

[•] Связка 1 - на полевом шпате; связка 2 - на пегматите; связка 3 - на перлите; связка 4 - на обсидиане.

Прочность образцов на различных связках

Характеристика образцов	Предел прочности образцов на связках, МПа									
(испытание)	Kl	K5(516)	I110	O10	пд					
Свежезаформованные (изгиб)	0,079	0,076	0,038	0,0360	0,065					
Высушенные (нзгиб)	1,980	0,650	1,300	2,650	1,760					
Обожженные (разрыв)	11,50	14,60	14,85	15,100	15,420					

Примечание. П10- однокомпонентная связка на перлите; О10- однокомпонентная связка на обсидиане; П10- однокомпонентная связка на дегидратированном перлите.

прочностью и, следовательно, более высокими эксплуатационными свойствами. Кроме того, высокая механическая прочность сырца позволяет увеличить габариты изготовляемого абразивного инструмента.

В табл. 2.87 приведены результаты определения прочности образцов различной твердости, изготовленных на основе дегидратированного перлита из электрокорунда марки 25А40 по рецептуре, % вес. ч.: зерно — 100, связка — 9,4, жидкий силикат — 4,1, декстрин — 1, объемный вес сырца 2,26 г/см³. Из табл. 2.87 видно, что с ростом твердости изделий прочность свежезаформованных образцов на дегидратированном перлите снижается, а высушенных — значительно возрастает.

Для определения эксплуатационных свойств абразивного инструмента на однокомпонентных связках П10 и О10 по сравнению с производственными связками К1 и К5 (516) изготавливались круги из белого электрокорунда зернистостью 40, 25 и 16 (твердостью М2—СТ3) диаметром 250—1100 мм и высотой 20—100 мм. Стойкость инструмента на этих связках на 11—110 % выше (в зависимости от операций шлифования) стойкости кругов, изготовленных на производственных связках.

Эксплуатационные показатели кругов 1 350—400 × 40 × 127 63С40 СМ1 ТК на борсодержащей связке К10 и борсодержащих связках № 1 (на обсидиане) и № 2 (на перлите) оценивали по их стойкости до полного износа.

Испытания проводили на операции заточки резцов (пластин твердого сплава Т5К10, Т15К6, ВК8) на станках марок 3321, 332Б при следующем режиме

Таблица 2.87

Прочиость образцов из электрокорунда марки 25А на связке ПД в зависимости от их твердости

	Предел прочности образцов, МПа										
Характеристика образцов		Cı	руктур	Структура 5							
	CM1	CM2	Cl	C2	CT1	CT2	СТЗ	TI	T2		
Свежезаформованные	0,068	0,065	0,056	0,051	0,044	0,044	0,040	0,038	0,036		
Высушенные	1,84	1,76	1,92	2,08	2,16	2,32	3,60	4,08	4,00		
Обожженные	14,85	15,42	13,57	15,31		16,59	13,46	13,92	12,30		

шлифования: скорость круга $v_{\rm k}=30$ м/с; снимаемый припуск t=0,5-0,6 мм; подача ручная. Установлено, что стойкость опытного и серийного инструментов находится на уровне 360-370 обработанных деталей. Эксплуатационные показатели карбидкремниевого инструмента на опытных и промышленных связках равноценны.

Сравнительные испытания кругов на связке с перлитом и на пегматите — полевом шпате проводились в производственных условиях заводов-потребителей, при этом круги выбирались одной твердости [120].

Для определения эксплуатационных свойств абразивного инструмента на связке, содержащей перлит, были изготовлены следующие партии шлифкругов:

из зерна электрокорунда нормального: 1 600 × 63 × 305 14A40 СТ1 K5, 1 500 × 150 × 305 14A40 С2 K5, 1 350 × 4 × 127 14A40 С2 K5 и 1 600 × 50 × 125 14A25 С2 K7;

из карбида кремния зеленого: 1 250 × 25 × 75 63C25 CM2 K7, 1 250 × 25 × 32 63C10 CM1 K7, 1 250 × 25 × 32 63C8 CM1 K8 и 1 350 × 8 × 160 63C5 CM1– CM2 K9.

Испытания проводили на операциях круглого наружного, плоского, бесцентрового и сложнопрофильного шлифования различных деталей из сталей X9C2, 12XH3A, 4X9C2, 40X, P18, твердого сплава ВК8 и др. Детали, согласно действующей на заводе-потребителе технологии, проходили термообработку до заданной твердости.

Эксплуатационные показатели этой группы кругов представлены в табл. 2.88. Результаты испытаний показывают, что круги на связке, содержащей перлит, работают аналогично кругам на полевом шпате, а по сравнению с кругами на пегматите обладают повышенной до 1,5 раза стойкостью между правками и в 1,2—1,8 раза повышенной стойкостью до полного износа. Таким образом, применение в связках пегматита приводит к ухудшению эксплуатационных свойств инструмента, а перлит является полноценным заменителем полевого ппата.

Изучение влияния различных полевых шпатов и их заменителей на свойства абразивного черепка из карбида кремния проводилось авторами [121, 122] в целях выяснения возможности их использования и взаимозаменяемости.

В табл. 2.89 представлены химический состав сырья и его огнеупорность. Как видно из таблицы, содержание шелочей в полевых шпатах изменяется от 14,62 до 10 %, калиевый модуль — от 5,80 до 0,52, огнеупорность — от 1280 до 1160 °C, содержание кварца колеблется в пределах 8—10 %. В пегматите Читинского месторождения кварца содержится 25 %.

В табл. 2.90 приводятся химический состав и огнеупорность связки K10, содержащей различное полевошпатовое сырье или его заменители (перлит, обсидиан).

Данные табл. 2.90 показывают, что огнеупорность связок изменяется от 1300 до 1160 °C; максимальная огнеупорность наблюдается на связке K10, изготовленной на пегматите, перлите, обсидиане, минимальная огнеупорность — на полевошпатовых концентратах с содержанием суммы щелочей примерно 12 % при отношении $K_2O/Na_2O=0.50-2.00$, т. е. на "натриевых" концентратах.

Эксплуатационные показатели кругов

Пара- метр шерохо- ватости <i>Ra</i> ,	1,25- 0,63	0,63	1.25-	12667/ 0,63/0,63 8148	1,25/1,25	1,25/1,25
Удель- ная произво- дитель- ность	46 <i>57/</i> 3810	2191/ 1712	7200/ 5590	12667/ 8148	4000/	5731/ 3337
Стой- Удель- кость ная до полно- произво- го износа, дитель- шт./дет. ность	52/43	50/30	137/127	120/100	1	1
Охлаж- кость кость лающая между до полно- жидкость правками, го износа, шт./дет. шт./дет.	8,45/7,21	3,65/2,75	3,79/2,96	3,42/2,50	1	1
Охлаж- дающая жидкость	Обильная, раствором эмуль- сола	Обильная, раствором эмуль- сола	Обильная, раствором эмуль- сола	Без охла- ждения	Тоже	:
Инстру- мент для правки	Алмаэный Обильная, 8,45/7,21 карандаш раствором СЗ эмуль сола	Алмазный Обильная, 3,65/2,75 карандаш раствором ЦС змуль- сола	Алмазный Обильная, 3,79/2,96 карандаш раствором СЗ эмуль-	Алмазный карандаш СЗ	:	\$
Режимы шлифования	Круглошлифо- $_{l}$ = 0.2 мм. S_{tp} = вальный станок = 0.87 мм/об. Π_{Λ} = 3161T = 164 об/мин	$t = 0.03 \text{ mm}. S_{\text{non}} = 0.03 \text{ mM/o6}. \Pi_{\alpha} = 240 \text{ o6/mih}$	Плоскошлифо- r = 0.13 мм. S _{ton} = вальный станок = 0.13 мм/лв. ход. 372Б V _{cr} = 10 м/мин. Z = 20 (число проходов)	$t = 0.003 - 0.005$ mm. $\Pi_{\Lambda} = 22 \text{ o}6/\text{mm}$	$t = 0.06-0.075$ мм. $\Pi_A = 40$ об/мин	t = 0.06 - 0.075 мм. $\Pi_{\lambda} = 40 \text{ об/мин}$ $V_{cr} = 10 \text{ м/мин}$
Станок	Круглошлифо- вальный станок 3161Т	Тоже	Плоскошлифо- вальный станок 372Б	Бесцентрово- шлифовальный станок 3184	Бесцентрово- $t = 0.06 - 0.075$ м шлифовальный $\Pi_{\Lambda} = 40$ об/мин станок 3180	То же
Операция	600 x 63 x 305 Круглое наружное 4A 40 CT K5 шлифование рычата пс- а перлите'на мобыз. Материал — стматите сталь 35X (НВ 255-302)	Круглос наружнос шли- фованис шсск вала сцепления. Материал — сталь 40Х (НRC 43-52)	Плоское шлифование Плоскошлифо- $t = 0.13$ мм. $S_{\rm non} = 7$ торца клапана. Матери- вальный станок = 0.13 мм/лв. х.о ал — сталь 4X9C2 (HRC 372Б $Z_{\rm cr} = 10$ м/мин. $Z_{\rm cr} = 10$ м/мин. $Z_{\rm cr} = 20$ (число про $Z_{\rm cr} = 20$ (число про $Z_{\rm cr} = 20$)	Бесцентровое шлифо- вание: клапанов (материал – Бесцентрово- $t = 0.003 - 0.005$ сталь ХЭС2 (НКС 24-34)) шлифовальный $\Pi_{\Lambda} = 22$ об/мин станок 3184	пальцев (материал – сталь 12ХН3А с цемен- тацией (НRC 56-62))	толкателей (матери- ал – сталь 15 с цемента- цией (НRC 56-62))
Типоразмер и характеристи- ка круга	1 600 × 63 × 305 14A 40 СТ К5 на перлите/на пегматите	1 600 × 50 × 305 14A 25 C2 K7 на перлите/на пегматите	1 500 × 40 × 127 14A 40 C2 K5 на перлите/ на пегматите	1 600 × 150 × 305 14A 40 C2 K5 на перлитс'на		

Окончание табл. 2.88

	1				
Пара- метр шерохо- ватости <i>R_o,</i> мкм	0,32	1,25 1,25 1,25	1,25	1,25	1,25
Удель- ная произво- дитель- ность	1	1 1 1	16	10	17
Стой- Стой- Удель- Охлаж- кость няя дающая между до полно- произво- жидкость правками, го износа, дитель- ность шт./дет. шт./дет. ность	Пять правок на одну деталь	î I I	Две прав- ки на од- ну деталь	Три прав- ки на од- ну деталь	Две прав- ки на од- ну деталь
Стой- кость между правками, шт./дет.	1	0,90 0,67 0,96	ŀ	ı	t
Охлаж- дающая жидкостъ	Обиль- ное, рас- твором эмульсо- ла	Без охлаж• дения	Раствор эмульсо- ла		
Инстру- мент для правки	Алмазный карандаш Н4	Алмазный карандаш С1	Специаль- ный сложио- профилиро- ванный ро-	лик из ста- ли 9XC (HRC 58-	(62)
Режимы шлифования	Лд = 1 об/мин, S _{пол} = 0.1 мм/дв.ход	$t = 0, 1 \text{ MM. } S = 0, 1 \text{ MM}, R = 0, 1 \text{ MM}/RB.XO.I.$ $V_{ct} = 20 \text{ M/MHH}$	$V_{\rm A} = 16$ мм/мин. $S_{\rm rp} = 16$ м/мин. $S_{\rm nos} = 16$ м/мин. $S_{\rm nos} = 0.02$ мм/		
Станок	Резьбошлифо- $\Pi_{A} = 1$ об/мин. вальный станок $S_{non} = 0.1$ ми/дв мод ТҮQ-FS-20 (фирма Lindner)	Плоскошлнфо- $t = 0,1$ мм. $S =$ вальный станок $= 0,1$ мм/дв.ход. $3\Gamma 71$ $V_{ct} = 20$ м/мин	Шлицешлифо- вальный станок МСЗ-345А		
Операция	Резьбошлифование Резьбошлифование Резьбошлифование Алмазный спожного профиля развыный станок (S _{вол} = 0.1 мм/дв.ход карандаш ношатовых конических мод ТҮО-FS-20 навориек. Материал — (фирма Lindner) Алмазный Карандаш Н4 сталь 9XC (HRC \$8-62) (фирма Lindner) Н4	Плоское шлифование пластинок. Материал – твердый сплав ВКЗ (HRC 88)	Сложнопрофильное Шлицешлифо- V_{π} = 16 мм/инн шлифование протяжки. вальный станок $S_{\rm up}$ = 16 м/мин. Нарезка по целому. Ма- MC3-345A $S_{\rm lus}$ = 0.02 мм/ тернал – сталь P18 дв.ход дв.ход (HRC 63–65)		
Типоразмер и характеристи- ка круга	1 350 × 8 × 160 КЗ5 СМ1 К9 на перлите/на пет- матите	1 250 × 25 × 75 63C 25 CM2 K7 на перлите на полевом шлате	1 250 × 25 × 75 63С СМ2 К7 на перлите	на пегматите	на полевом шпате

Химический состав сырья и его огнеупорность

						Cocran	сырья,	Состав сырыя, мас. %					Огие
Сырье	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO2	Fe ₂ O ₃	CaO	Мво	K20 1	Na ₂ O	B ₂ O ₃	ก.ก.ก.	В ₂ О ₃ п.п.п. К ₂ О/Nа ₂ О Сумма шелоче	Сумма щелочей	упорность, °С
Полевошпатовый концентрат Дубровин- ского месторождения	66.50	17,65	66,50 17,65 Crequa 0,14	0,14	0,22	- 1	12,30	2,10	-	1,09	08'5	14,40	1280
Полевой шпат Белогорского месторож- дения	64,80 19,66	99'61	ı	90'0	80'0	0,24	11,12	3,50	ł	0,54	3,18	14,62	1280
Полевой шпат Мамского месторождения 69,70 18,58	69,70	18,58	1	0,13	0,17	-	8,15	2,81	-	0,46	2,90	10,96	1300
Полевошпатовый концентрат Караот- кельского месторождения	67.65 20.30	20.30	ı	0.50	1,14	0.02	6,75	3.25	ł	0,39	2.08	10,00	1180
Полевошпатовый коицентрат Вышнево- горского месторождения	65,65	65,65 19,36	0,01	0,13	50,0	0,17	5,20	7,30	_	1,13	12'0	11,50	1200
Натрисво-полевошпатовый коицентрат Белогорского месторождения	69,00 17,73	17,73	1	70,0	0,45	1	4,20	8,06	ł	0,49	0,52	12,26	1160
Пегматит Читинского месторождения	77,02 13,50	13,50	0,01	0,32	0,39	0.10	3,50	4,60	-	95'0	92'0	8,10	1300
Перлит Арагацкого месторождения	86,97	12,90	ı	0.78	99'0	80'0	2,35	3,43	-	2,82	69'0	5,78	1300
Обсидиан Артенинского месторождения	75,40 12,64	12,64	0,28	65'0	19'0	0,24	81,8	4,38	ı	89'0	81'1	95'6	1280
Борное стекло Маловишерского завода	71,05	3,92	1	0,04	69'0	0,38	4,06	3,81	16,11	1	***	7.87	ŧ
Глина огнеупориая Латненского место- рождения	49,45	49,45 33,23	2,07	1,21	0,67	0,67 0,18	0,25	09'0	ı	12,34	1	98'0	1710–1750

Химический состав и огнеупорность связки К10

Связка К10, содержащая различное				Состав	Состав связки, мас. %	мас. %				1	Огне-
полевошпатовое сырье	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO,	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K,0	Nazo	B ₂ O ₃	: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	упорность, °С
Полевошпатовый коицентрат Дубровинского месторождения	63,14	18,80	0,52	0.39	0,41	0,12	7,63	2,06	3,22	3,71	1270
Полевой шпат Белогорского месторождения	12,23	19.90	0.52	0,34	0,33	0,25	66'9	2,83	3,22	3,41	1280
Попевой шпат Мамского месторождения	64,90	19,31	0,52	0,38	0.38	0,12	5.35	2,46	3,22	3,36	1290
Полевошпатовый концентрат Караоткельского месторождения	63,78	20,25	0,52	0,58	0,92	0,13	4,58	2,70	3,22	3,32	1180
Полевошпатовый концентрат Вышневогор- ского месторождения	89'79	19,74	0,53	0,38	0.87	0,21	3,73	4,92	3,22	3,72	1200
Натриево-полевошпатовый концентрат Бело- горского месторождения	61,44	17,91	0,45	0,32	0,47	0,11	7.79	80.3	3,22	3,21	1250
Пегматит Читинского месторождения	68,93	16.51	0.53	0,49	0.50	0,17	2.79	3,44	3,22	3,42	1320
Перлит Арагацкого месторождения	16'89	16,18	0,52	0,74	0,65	0,16	2,16	2,80	3,22	4,66	1300
Обсидиан Артенниского месторождення	68,04	16,04	29.0	69'0	0,63	0,25	3,72	3,32	3,22	3,48	1290

В табл. 2.91 приведены значения механической прочности сырца и высушенных образцов из карбида кремния, изготовленного на связке K10 с введением в нее различного полевошпатового сырья.

Как видно из данных табл. 2.91, прочность сырца и высушенных образцов, изготовленных с применением полевых шпатов Белогорского, Мамского и Караоткельского месторождений, пегматита Читинского месторождения

Таблица 2.9 I Механическая прочность образцов из карбида кремния на связке K10

Опытная связка К10,	Mex	аническая пр	очность о ны,	МПа
содержащая полевошпатовое сырье	Сы	рца	высушения	их образцов
Полевой шпат Белогорского месторождения	0,033*	0,060**	0,762*	0,962**
Полевой шпат Мамского месторождения	0,036*	0,052**	0,622*	0,652**
Полевошпатовый концентрат Караоткель- ского месторождения	0,034*	0,054**	0,618*	0,642**
Пегматит Читинского месторождения	0,031*	0,049**	0,610*	0,621**
Перлит Арагацкого месторождения	0,028*	0,052**	0,633*	0,640**
Обсидиан Артенинского месторождения	0,040	0,051**	0,700*	0,740**

^{* -} на 40 %-ном растворе декстрина.

^{** -} на 50 %-ном растворе декстрина.




Рис. 2.44. Микроструктура черепка из карбида кремния зернистостью 40, изготовленного на связках K10 (a) (на полевом шпате), K10 $_1$ (б) (на обсидиане), K10 $_2$ (в) (на перлите):

1— зерно; 2— связка; 3 поры

и обсидиана Артенинского месторождения, практически одинакова; несколько занижена прочность сырца, изготовленного с применением перлита Арагацкого месторождения.

Микроскопический анализ образцов из карбида кремния зернистостью 40 на связке K10 с содержанием последней 20 всс. ч., изготовленной на различном сырье, характеризуется равномерной микроструктурой; связка хорошо




Рис. 2.45. Растекаемость различных полевых шпатов и их заменителей (а), а также связки К10 на их основе (б) после термообработки при 1250 °C в течение 2 ч: I — полевошнатовый концентрат Выниневогорского месторождения; 2 - подевощиатовый концентрат Караоткельского месторожления; 3 - полевой шпат Белогорского месторождения: 4- полевой шпат Мамского месторождения: 5 полевопшатовый концентрат Дубровского месторождения; 6 — натриевополевошпатовый концентрат Белогорского месторождения; 7 — перлит Араганкого месторождения: 8- обсилиан Артенинского месторожления: 9- пегматит Читинского

месторождения

обволакивает зерна карбида кремния, граница между зерном и связкой четкая, новообразований при 400-кратном увеличении не обнаруживается. На рис. 2.44 представлена микроструктура черепка карбила кремния на связке К10 на различном полевонпатовом сырье [122].

Однако по вязкости и по способности растекаться в черепке, заполняя промежутки между зернами карбида кремния, связки на основе полевых шпатов с различными калиевыми модулями несколько отличаются друг от друга. По уменьшению способности к растеканию в черепке их можно расположить в следующий ряд: связки на основе полевошнатового концентрата Вышневогорского месторождения -> полевошпатового концентрата Караоткельского месторождения → натриево-полевошнатового концентрата Белогорского месторождения → полевых шпатов Мамского, Дубровского и Белогорского месторождений (рис. 2.45). В образцах, изготовленных с применением пегматита, связка не полностью обволакивает зерна карбила кремния, неплотно сцепляется с ним, не имеравномерной микроструктуры и содержит значительное количество пор неправильной формы.

Механическая прочность обожженных образцов на разрыв и изгиб, изготовленных на опытных связках, содержащих полевошпатовое сырье с калиевым модулем в пределах 2-4 (полевые ишаты Белогорского и Мамского месторождений, полевошнатовый концентрат Караоткельского месторождения), практически одинаковы. Образцы, изготовленные на связке К10 с введенным в нее полевошпатовым концентратом Вышневогорского месторождения, являющимся натриевым полевым шпатом, имеют прочность на разрыв и изгиб несколько больше по сравнению с первыми. Однако введение такой связки в абразивный черепок из карбида кремния в количестве более 25% ведет к зауглероживанию образцов, что можно объяснить большей подвижностью расплава, обогащенного оксидом натрия. Введение в связку К10 натриевополевошпатового концентрата Белогорского месторождения с калиевым модулем 0,52 ведет к зауглероживанию образцов уже при введении 20 вес. ч. связки.

Образцы, изготовленные на связке К10 с применением пегматита, имеют пониженную твердость и прочность на разрыв и изгиб по сравнению с образцами, приготовленными на всех предыдущих опытных связках. Прочность на разрыв и изгиб и твердость образцов, изготовленных на связке К10 с применением перлита, предварительно прокаленного при температуре 950 °C в течение 4 ч, и обсидиана, имеют такую же прочность, что и образцы, изготовленные на полевошпатовом сырье с калисвым модулем 2—4 (табл. 2.92). Применение непрокаленного перлита ведет к зауглероживанию и некоторому вспучиванию образцов, особенно при твердости СТ2—СТ3. На рис. 2.46 представлены изменения предела прочности на разрыв образцов карбида кремния зеленого различной зернистости на связке К10 в зависимости от вида сырья.

В результате исследования физико-механических свойств и микроструктуры образцов из карбида кремния, изготовленных с применением различного полевошпатового сырья и его заменителей в составе керамической связки, установлено:

возможность использования и взаимозаменяемости различных по химическому составу полевых шпатов е содержанием K_2O+Na_2O от 10,0 до 15,0 % и калиевым модулем 2–6;

возможность применения вулканических стекол — обсидиана и перлита — с обязательной предварительной прокалкой последнего при температуре 950 °C в течение 4 ч;

нежелательность применения полевых шпатов с модулем ниже единицы (натриевых) во избежание зауглероженности абразивного инструмента из карбила кремния;

нежелательность применения пегматитов в составе связки в связи со снижением физико-механических свойств обожженного черепка.

В работе [123] приводятся результаты сравнительных испытаний различных видов керамического сырья в составе абразивной смеси из электрокорунда нормального. Впервые были исследованы перспективные виды сырья для производства керамических связок: микроклиновые концентраты Адуйского месторождения (Свердловская область), кусковой полевой шпат из слюдоносных пегматитовых жил Мамско-Чуйского месторождения (Иркутская область), огнеупорная глипа Ново-Райского месторождения (Украина), а также каолины мокрого обогащения Глуховецкого и Просяновского месторождений (Украина). На всех перечисленных месторождениях (кроме Адуйского) имеются горнорудные предприятия, которые могут обеспечить промышленную поставку сырья для абразивной промышленности.

Химический состав сырья для изготовления керамических связок, используемых в инструменте из электрокорунда нормального, приводится в табл. 2.93.

Абразивная масса для формования образцов ("восьмерок") приготовлялась по следующему рецепту, вес. ч.: электрокорунд нормальный № 25 — 100, связка — 9,8, жидкое стекло (плотность 1,48–1,50 г/см³) — 5,9, сухой декстрин — 1,0; объемный вес массы — 2,2 г/см³.

Химический состав использованного шлифзерна, %: Al_2O_3 95,67, SiO_2 0,64, Fe_2O_3 0,31, TiO_2 2,82, CaO 0,47, MgO 0,28.

Физико-механические свойства обожженных образцов на связке К10

Т 18118-79 жах	K10 ₂	M3	CM2	CI	M3	CI	C3	M2	CI	CJ	M2	CI	C2
Степень твердости по ГОСТ 18118-79 на различных связках	K101	M3	CM2	CI	M3	CI	CZ	M2	CI	C2	M3	CI	C2
Степень тве на р	K10	M3	CM2	Cl	M3	CI	Cl	M2	CI	C3	M3	C2	C2
разрыв к. МПа	K10,	6,34	96'9	2,60	6,50	7.20	8,10	7,90	10,00	10,20	8,40	10,90	12,90
Предел прочности на разрыв для различных связок, МПа	K10,	6,40	7,08	8,00	5,76	7,70	8,40	06*8	8,10	10,15	10,20	12,10	12,50
Предел для раз	K10	5,90	6,80	8.80	5,65	7.54	7,87	6,20	09*6	10,30	7,40	10,60	11,94
Количество связки на	100 мас. ч. зерна, мас. ч.	22.5	22,5	29.0	21,0	27,0	30,5	20,0	24,0	28,0	0,61	24,0	27,0
Crovervna	~.r//r	9	9	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Зепнистость		50	90	50	40	40	40	25	25	25	91	16	16
дэкон	рецента	1	2	3	4	8	9	7	8	6	01	11	12

Примечание. К10 — на полевом шпате: К101 — на обсидиане: К105 — на пердите.




Рис. 2.46. Механическая прочность на разрыв $\sigma_{\text{разр}}$ обожженных образцов из карбида кремния зернистостью 40 на связке K10 с использованием полевых шнатов и полевошнатовых концентратов, а также из заменителей различных месторождений: I— полевой шнат Белогорского месторождения; 2— полевой шпат Мамского месторождения; 3— полевошнатовый концентрат Караоткельского месторождения; 4— полевошнатовый концентрат вышневогорского месторождения; 5— перлит Арагацкого месторождения; 6— обсидиан Артенинского месторождения; 7— петматит Чипинского месторождения; 7— петматит Чипинского месторождения;

Все образцы изготовлялись на борсодержащей связке К5. Шихтовой состав, вес. %: полевой шпат (перлит или обсидиан) — 34, глина огнеупорная или каолин — 32, борное стекло — 30, тальк — 4.

Для исследования были изготовлены две серии образцов. В образцах первой серии переменным фактором являлся полевошпатовый компонент связки. Все остальные компоненты (глина Латненского месторождения, борное стекло производства Маловишерского стекольного завода, тальк Миасского месторождения) оставались постоянными. В образцах второй серии переменным фактором являлся глинистый компонент при следующих постоянных компонентах связки: полевой шпат кусковой Белогорского ГОКа, борное стекло Маловишерского завода, тальк Миасского месторождения.

Результаты испытаний физико-механических свойств образцов приведены в табл. 2.94.

Как видно из табл. 2.94, огнеупорность связок изменяется незначительно в зависимости от состава полевошпатового компонента. Максимальную огнеупорность (1250–1270 °C) имеют связки, содержащие полевые шпаты с высоким калиевым модулем. Применение полевых шпатов с пониженным калиевым модулем, а также замена полевого шпата перлитом и обсидианом сопровождается снижением огнеупорности связки до 1200–1230 °C.

Химический состав сырья для изготовления керамических связок из электрокорунда нормального

		Хим	Химический состав исходных связок, %	тав исх	ОДНЫ	: связо	к, %				Калисвый	Ornevinon-
Компонент керамических связок	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO2	Fe ₂ O ₃	Og C	MgO	K20	Na ₂ O		п.п.п. Сумма	MOLIYIB K2O/Na2O	ность, °С
Микроклиновой концентрат Алуйского место- рождения												
∏po6a № 1	66,80	66,80 18,74	ı	90,0	0,11	80.0	11,12 2,62	2,62	0,27	08,66	4,3	1280-1300
Проба № 2	64,50	64,50 21,29	ı	9,0	0,17	0,02	9,37	4.50	0,21	100,10	2,1	1300
Полевой шпат кусковой Белогорского ГОКа	64,80	64.80 19,66	t	90'0	0,08	0,25	11,12	3,50	0,54	100,001	3,2	1280
Концентрат полевошпатовый:												
Вишневогорского месторождения	63,68	63,68 21,74	0,53	0,38	0,87	0,21	4,73	6,92	0,72	82,66	0.7	1200
Огневской фабрики № 7 Белогорского ГОКа 75,40 15,11	75,40	15,11	1	0,04	0,22	0,02	2,00	6.75	0.29	99,83	0,3	1250
Полевой шпат Майского месторождения												
IIpoбa № 1	67,50	67,50 18,18	He onbe-	0,11	0,28	0,12	11,50	2,40	0,31	100,40	8,4	1280-1300
			депялась									
Проба № 2	67,20 18,31	18,31	Тоже	0,11	0,31	0,10	11,10	2,50	0,23	98,66	4,4	1270-1280
Проба № 3	67,60 18,12	18,12	:	0,13	0,39	0.24	10,50	2,87	0.22	100,001	3.7	1250-1270
∏po6a № 4	65.80	19,47	=	0,22	0,64	0,10	86,8	4,05	0,42	89.66	2,2	1260-1270
Обсидиан Артенинского месторождения	71,48	13,62	0,42	0.95	0,75	0.25	4.75	3,95	0,62	62.66	1,1	1200-1230
Перлит Арагацкого месторождения	70,91	15,18	0,52	0,74	0,65	0,16	3,16	3.80	4,66	82,66	6'0	1300
Глина огнсупорная:												
Латненского месторождения	46,50	46,50 34,15	1,68	0,91	0,59	00,1	0.48	0,74	13,95	100,00	9,0	1740
Ново-Райского месторождения	44,11	44,11 36,57	1,27	69.0	0,56	0,72	2,08	1,40	12,61	100,00	1,5	1720
Каолин												
Просяновского месторождения мокрого												
обогащения:												
1-ro copra	49,87	49.87 35.05	0,52	0.38	0.36	0.57	0,70	0,34	14.01	100,00	2,1	1730
2-ro copra	46,20	46,20 37,16	0,53	0,74	0,45	0,32	00,1	0,28	13,35	100,00	3,6	1700
Глуховецкого месторождения	46.18	37,44	10'1	0,59	0,28	0,31	86,0	0,35	12,86	100,00	2.8	1730
Тальк Миасского месторождения	55,60	1,24	Не опре-	0,79	0,27	31,65	80,0	0,23	6.75	19,66	Не опре- ледялся	Не опреде- лялея
Борное стекло * Маловишерского завода	70,05	3,92	Тоже	0,04	0,63	0,38	4,06	3,81	0,95	99,95	1,1	То же

* Содержит также 16,11 вес. % В2О3.

Физико-механические свойства образцов

	Огнеупор-	Предел прочности черепка, МПа	рочности а. МПа	Модуль	Твердость черепка по ГОСТ 18118-72	черепка 8118-72	Прочис	Прочность, МПа
Компонент керамических связок	ность связки, °С	на разрыв на изгиб о _р о _в	на изгиб С _и	упругост Е-10°7, МПа	Глубина лунки, мм	Степень твер-	сырца	высушен- иого образца
	Образцы п	Образцы первой серин						
Полевой шпат:								
Белогорского месторождения	1240-1250	13,8	30,5	\$	2,4	M3	0,045	8,0
Вишневогорского месторождения	1230	14,0	28,2	46	3,0	M3	0,030	1,0
Микроклиновый концентрат Адуйского месторождения	1230-1240	14,0	29,0	47	2,5	M3	0,035	1,0
Yuacrok 1	1260	13,3	28,1	4,5	3,1	M3	0,037	1,25
Участок 2	1250	13,6	56,6	4,5	3,1	M3	0,040	0,85
Полевош патовый концентрат Огневской фабрики № 7 Белогородского ГОКа	1200-1230	12,0	24,2	44	3,1	M3	6,03	98'0
Полевой шпат Мамского месторождения								
Thoofa Ne 1	1260-1270	13,0	23,4	45	3,0	M3	0,039	1,15
Thoofa Ne 2	1250-1270	12,9	27.7	47	2,7	M3	0.043	0,71
Thoofa Ne 3	1250	12,0	30,5	48	2,8	M3	0,039	1,30
Προба Ne 4	1250	12,6	30,0	\$	2,9	M3	0,037	1.03
Обсидиаи Артенииского месторождения	1200-1230	12,9	27.0	47	2,4	M3	0,036	0,78
Периит Арагацкого месторождения	1200-1230	13,2	25,0	47	2,5	M3	0,035	1,0
	Образцы ві	Образцы второй серии	11					
Глина огнеупорная:								
Латненского месторождения	1240-1250	13,8	30.5	481	2,4	M3	0.045	0.80
Ново-Райского месторождения	1250	14,0	31.1	20	2,4	M3	0,068	1,10
Каолин:								
Просяновского месторождения мокрого обогащенного:								
1-ro copra	1260	12,4	29,4	47	5,6	M3	0,046	0,1
2-ro copra	1260	13,6	30,5	48	2,7	M3	0,030	0.90
Глуховецкого месторождения	1280	13,1	30,8	48	2,7	X3	0,050	0,81

Данные табл. 2.94 показывают, что состав полевонипатового компонента связки, а также огнеупорных глин и каолинов в опробованных пределах практически не влияет на прочностные свойства черепка из электрокорунда нормального. Однако следует отметить повышенную прочность сырца в случае применения огнеупорной глины Ново-Райского месторождения. Прочность его примерно в 1,5 раза выше прочности образцов на латненской глине или на каолинах Глуховецкого и Просяновского месторождений.

Микроскопическое исследование абразивного черепка показало, что связки, приготовленные из шпатов Белогорского и Мамского месторождений, перлита и обсидиана, характеризуются однородным, хорошо проваренным стеклом бурого или серого цвета с включениями более или менее развитых кристаллов муллита. Показатель преломления стекла колеблется в пределах 1,486—1,507. Во всех образцах связка плотно примыкает к зернам корунда, приконтактных минералообразований не наблюдается. Связки, изготовленные из натриевых полевошпатовых концентратов Вишневогорской и Огневской обогатительных фабрик, более подвижны и реакционноспособны. На контакте зерен корунда со связкой наблюдается прерывистая оторочка из мельчайших кристаллов шпинели (1,5 мкм и мельче). В связках с переменным глинистым компонентом по минеральному составу и структуре существенных различий не обнаружено.

На одном из действующих заводов были проведены промышленные испытания кускового полевого ппата Мамско-Чуйского месторождения и обсидиана Артенинского месторождения.

Испытания шлифкругов диаметром 300—600 мм из электрокорунда нормального на боросодержащей связке, содержащей мамский шпат, на ряде автомобильных, подшипниковых и инструментальных заводах дали положительные результаты.

Круги на обсидиановой связке при обработке сталей 45 и ШX15 на ряде операций показали резкое снижение стойкости и коэффициента шлифования.

Производственные испытания показали целесообразность организации промышленной добычи и использования в абразивной промышленности полевого шпата из слюдоносных пегматитовых жил Мамско-Чуйского месторождения, а также эффективной замены огнеупорной глины Латненского месторождения огнеупорной глиной Ново-Райского месторождения. Применение каолинов мокрого обогащения исследованных месторождений взамен огнеупорных пластичных глин не ухудшает физико-механических свойств абразивных черепков,

В табл. 2.95 представлены физико-механические свойства образцов из электрокорунда белого зернистостью 25 на связках типов К8 и К5, изготовленных на различных полевошпатовых материалах, в табл. 2.96 — на связке К5 с применением различного полевошпатового сырья и огнеупорных глин.

Анализ данных таблиц показывает, что исследованное сырье возможно использовать в качестве компонентов керамической связки K5 и K8 за исключением гранита в связках, не содержащих бор (K8), так как это приводит к уменьшению прочностных свойств.

Таблица 2.95 Физико-механические свойства образцов из белого электрокорунда

	Количество	Прочность	Твер	дость
Наименование сырья	весовых частей связки на 100 вес. ч.	на разрыв, МПа	Глубина лунки, мм	По ГОСТ 3751-78
	На связке тиг	a K8		
	7	7,8	5,80	M3
Буронский гранит	12	9,3	3,72	CI
	17	10,5	2,60	CT1-CT2
100 No.	7	9,5	5,89	M3
Полевой шпат Лянгарского месторождения	12	10,9	3,68	Cl
Moore positions	17	12,0	2,52	CT2
	7	9,6	6,14	M3
Полевой шпат Приладожского месторождения	12	12,0	4,08	C2
nico i oponicionina	17	12,8	2,62	CT2
	7	10,5	5,88	M3
Микроклиновый полевой шпат	12	13,6	3,65	Cl
	17	14,1	2,56	CT2
	На связке тиг	na K5		
	7	14,8	6,20	M2
Концентрат караоткельский	12	16,5	3,21	C2
	17	16,0	1,79	TI
	7	14,2	6,48	M2
Микроклин риколавтавский	12	15,9	3,21	C2
	17	15,2	1,75	T1
	7	15,6	6,29	M2
Микроклин мамский, жилы № 5, 44, 98, 127, 128	12	15,7	3,42	C2
Mental 212 0, 411, 50, 125, 120	17	15,7	1,79	Tl
	7	10,5	6,80	MI
Ортофир Балки Вербовой	12	10,9	3,65	Cl
	17	13,9	1,65	Tl
	7	11,6	6,55	MI
Перлит мухорталниский	12	11,9	3,69	Cl
	17	12,9	1,81	Tl
	7	10,1	9,49	M2
Липарит	12	11,0	3,38	CI
	17	13,5	1,68	T2
•	7	13,1	6,34	M2
Микроклии белогорский	12	14,0	3,12	C2
-	17	13,8	1,67	T2

Таблица 2.96 Физико-механические свойства образцов из 25A25CM27K5 с применением различного глинистого и полевошпатового сырья

Ново-Райского месторождения шпат Чалган-CKOTO MECTO-180-1200 Полевой рождения 145.0 35,00 CM2 S S 0.80 0,15 Огнеупорная глина щенный Цихисместорождения Трахит обога-Убанского 150,0 180 40,00 CM2 2,05 0,90 0,10 месторождения с полевым шпаместорождения том Мамского Дубровского Каолиновый концентрат 166,0 0,800 34,00 CM2 180 0.04 0,30 ровского месторождения unar Ay6-Полевой 156,0 0,700 32,50 CM2 1180 0,03 0,30 Огнеупорная глина Положского месторождения щенный Цихисместорождения Трахит обога-Убанского 1196-1180 150,0 0.035 0,670 32,0 CM2 0,43 вый концентрат месторождения Полевошпато-Чалганского 144,0 0,037 0,690 CM2 200 33.0 0,20 Полевой шпат месторожде-Мамского 150,0 0.030 0.680 1180 CM2 27,0 0,28 Механическая прочность сырсушенного образца, МПа, при Гвердость по ГОСТ 18118-79 Механическая прочность вы-Гредел прочности на изгиб обожженного образца бит. Показатель Огнеупорность, °С Растекаемость, % Осыпаемость, % сушке 1 ч ца, МПа МПа

2.2.5. Марки связок. Рекомендуемые области их применения

Как следует из результатов исследования по разработке керамических связок для абразивного инструмента, керамические связки представляют собой многокомпонентные смеси, составленные в определенных пропорциях из тонколисперсных природных и искусственных материалов. В технологии производства абразивного инструмента керамическая связка является основным струушестрообразующим компонентом, от которого зависят прочностные и шлифующие свойства абразивных кругов. Из одного и того же вида абразивного материала в зависимости от вида связки может быть изготовлен инструмент одних и тех же характеристик с резко отличающимися эксплуатационными показателями.

В отечественной промышленности, в отличие от зарубежной, как правило, керамические связки разрабатывались для изготовления инструмента из определенных видов абразивного материала, специальных типов и размеров инструмента, для получения определенной твердости инструмента и, очень редко, для операции шлифования (например, скоростного).

До 1985 года пять заводов абразивной отрасли выпускали керамические связки для собственного производства, и в том числе товарной для четырех заводов. В табл. 2.97 представлен шихтовой состав связок и области их применения, в табл. 2.98 — химический состав и их огнсупорность.

Многообразие видов связок объяснялось:

ассортиментом выпускаемой продукции согласно специализации;

применением сырьевых материалов различных месторождений, отличающихся химическим составом;

использованием различного оборудования для измельчения и классификации компонентов связок, от которого зависела крупность материалов;

отличием технологического процесса по производству как связок, так и оборудования для изготовления инструмента, и особенно термического оборудования.

Отсутствие на ряде заводов отрасли участков по производству связок ставило их в зависимость от своевременности поставок и принуждало к изготовлению однотипной продукции на связках различных заводов.

С 1986 года выпуск связок осуществляется по ТУ 2-036-984-86 "Связки керамические" (Украина) на сырьевых материалах (табл. 2.99).

Химический состав связок представлен в табл. 2.100.

С 1988 года связки выпускались фирмой "Стандарт" по ТУ 3989-014-05748371—99 "Связки керамические гранулированные" (Россия) на сырьевых материалах (табл. 2.101).

Химический состав связок представлен в табл. 2.102.

В табл. 2.103 представлены шихтовые составы керамических связок и рекомендуемые области их применения. Области применения марок связок устанавливаются техническим регламентом предприятия-изготовителя на соответствующие виды продукции и зависят от рецептуры формовочных смесей и технологии изготовления инструмента.

Сравнение технических условий двух разных производителей показывает: марки связок, выпускаемые в г. Пологи (Украина) и фирмой "Стандарт" (Россия), обеспечивают выпуск инструмента из всех абразивных материалов и их смесей. При этом зерновой состав связок солержит ≈ 90 % минус 40 мкм:

Шихтовой состав связок и области их применения

	Область применения	Для инструмента из 25А и 91А зернистостью 50, 16 и 12. Связки с индексом "Экстра" для изготовления мелкозернистого инструмента		Для инструмента из 25A высотой 150-200 мм и специиструмента	Для инструмента из хромистого электрокорунда	Для скоростного инструмента (60- 80 м/с) из 25А и 91А: инлекс "П"	для мелкозернистого инструмента 12 и мельче	Для инструмента из 14А	Для инструмента из 25A (товар- ная)	Для крупнозернистого инструмен-	та из карбида кремния, индекс "Т" – для мелкозернистого	Для фасонного инструмента из карбила кремния
-	Криолит	1	ı	1	ı	01	01	1	1	1	t	ı
	Тальк	1	10-8	12-10	10-12	1	1	4-6	10-8	1	ı	ı
	силикат- Бариевое ная стекло фритта	ł	ı	ŧ	30			ł	l	1	ı	ı
В, мас. %	Борлитий- силикат- ная фритта	I	1	ŧ	I	30	40-50	ł	1	1	ı	1
Шихтовой состав, мас. %	Боро- сили- катная фритта	ł	30-35	ı	ı	ı	1	30	30	ı	8	15
Ших	Огнеупорная глина, каолин	Легкоплав- кая детско- сельская глина 50	30–27	40–38	30–28	20	20	32-34	35-30	30-29	25	30
	Нефелин- полево- шпатовый концентрат	t	ı	ŧ	ı	ı	ı	1	I	1	ſ	ı
	Полевой шпат, перлит	90	30–35	48-52	30-28	94	30-20	34	25–30	10-71	55	55
	Марка связки	КІ в КІ "Экстра"	К5 и К5 "Экстра"	К8	К6	K43	К43Л	K71	KS	K3, K3T	K10, K10T	КЗФП
	номер Номер			-							7	

	KH	ı	40	30	30	1	1	1	ı	Для инструмента из 14А, 25А и
	K12	1	26	34	ı	ı	ı	9	t	легированных электрокорундов
	K13	1	40	40	20	t	ı	ı	ı	
3	K14	ı	4	31	115	ı	ı	ı	CaCO ₃ 10	
	K15	ı	51	39	1	l	I	ı	Бентонит 10	
	929	1	35	35	23	1	1	ı	1	
	ξ3	8	1	40	20	1	1	1	ı	
	K34 (KS)	43	1	30	20	ı	1	7	1	Для инструмента из электроко-
	K35	49	ı	30	15	ı	ı	9	ı	рундовых материалов
	K37 (K8), K38	58	ı	30	ŧ	ı	ı	12	ı	Для инструмента из электроко- рундовых материалов высотой
4	K4	51	ı	34	15	ł	ł	ì	ł	150-200 мм и твердых кругов
-	KS	48	ı	30	15	ı	ı	7	ı	Для скоростного инструмента из электрокорунда белого (60 м/с)
	K10	55	ı	25	20	1	ı	ì	ı	Для инструмента из карбида
	K33	70	_	30	_	ı	1	1	ı	кремния
				Ангренская						Для инструмента из карбида
s	¥!	99	ı	г лина 40	ı	1	ı	ı	ı	крсмния
	2 A	57	1	38	1	ı	ı	s	ı	

Таблица 2.98

Химический состав связок и их огнеупорность

Огнеу-	порность, °С	1140- 1200	1140– 1160	1250– 1280	1200- 1230	900-920	800-950	1200- 1250	1120- 1160	1400- 1450	1250- 1280	1390– 1410
::	илин, не более	8.0	0.2	0.7	5'9	4,0	4,0	0.7	0'5	0'5	0'\$	0'5
	F, не более	-	1	ı	1	5.5	5,5	ı	ı	ı	-	-
	Na2O	8,0- 10,0	1,8-3,5	4.8-5,5 4,8-5,5	12,0- 15,0	4,4-5,7	4,4–5,7	1,5-3,0	2,8-3,5	1,4–3,0	1,7–3,2	5,0-7,5 1,5-2,5
	K ₂ O	8,0- 10,0	4.0-7,0	4.8–5,5	12,0- 15,0	1,0–2,0 3,5–7,0 4,4–5,7	4,8-5,2 1,0-2,0 3,5-7,0 4,4-5,7	3,5-6,0	4,0-7,0	6,0-9,5	5,0-9,0	5,0–7,5
	Li ₂ O	ı	**		-		1,0-2,0	,	-	ı	1	Į.
%	B ₂ O ₃		5,0-7,0	**	1	4,8-5,2	4,8-5,2	4,0-6,0	5,0-7,0	ı	ı	2,0-3,0
Состав связок, мас. %	ВаО, не менее	1	1	ŧ	1	١	ı	4	ì	ı	-	1
став свят	ОЗМ	3.0	2,2-4,0	0'5	2,0	0,1	0'1	1,0–3,0	2,2–4,0	0,1 or	£,1 or	μο 1,0
ပိ	ТіО ₂ , не более	1,0	1,0	0.1	1,0	0'1	0'1	0.1	0'1	0'1	1,0	0'1
	CaO	1,0	0'1	1,0	1,0	0'1	0'1	0'1	0'1	0'1	1,0	1,0
	Al ₂ O ₃	14,0- 20,0	14,0- 18,0	20,0- 25,0	16,0- 20,0	0'61 -0'51	0,21 -0,21	17,0- 21,0	14,0- 18,0	21,0- 25,0	15,0- 24,0	20,0- 24,0
	Fе₂О₃, не более	8,0	0'1	0'1	0'1	0'1	0'1	0'1	0'1	0'1	1,0	1,0
	SiO ₂	61.0- 66.0	58.0- 63.0	55.0- 60.0	60,0- 65,0	54,0- 60,0	54,0- 60,0	58,0– 64,0	-0'88 -0'19	59,0 - 63,0	58,0 - 63,0	58,0- 64,0
	Завод Марка связки	К1 и К1 "Экстра"	К5 и К5 "Экстра"	К8	K6	K43	K43JI	12X	KS	кз, кзт	K10, K10T	КЗФП
	Завод			ž	2					№ 2		

									I				
1160- 1200	1200- 1250	1260- 1320	1180- 1200	1380- 1400	1230	1245	1250- 1280	1250- 1300	1150- 1200	1250- 1280	1400- 1450	1350	1260
6,0	0'9	0'9	8,0	8,0	7,0	5,0	7,0	7,0	6.0	5,0	5,0	0,7	5,0
	-	1	-	_	1	ı	١	-	ı	-	١	_	ı
6.0-8.0	0,8-0,9 6,0-8,0	0.8-0,9 6.0-8.0	5,0-7,0	3,8-4,1	5,0-8,5	8,2-8,7	5,0- 10,0	5.0-8.5	5.0-8.0 5.0-8.0	5,0-9,0 1,7-3,2	1,4-3,0	4,0-4,8	4,5-5,0
6,0-8,0 6,0-8,0	6,0-8,0	6.0-8.0	0,1	2,9–3,2 3,8–4,1	5,8-0,8 5,8-0,8	8,2-8,7 8,2-8,7	5.0- 10.0	5,0-8,5 5.0-8,5	5,0-8,0	5,0-9,0	6.0-9.5 1.4-3.0	4,0-4,8 4,0-4,8	4,5-5,0 4,5-5,0
-	1	1	1	1	1	í	1	1	ı	1	1	1	ı
4,0-6,0	ı	3.0-6,0	3,0-6,0	1	3,0-5,0	2,0–2,5	I	3,0–5,0	5,0-7,0	3,0-5,0	ı	1	-
1	1	1	ł	ł	1	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı
2,0	4,0	2.0	1.0	1,0	2,0	2,0–2,3	2,5–3,5	2,0	2,3–6,0	Jo 1.0	1.0	0,4	8,0
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0		1,0		1,0	1,0	1,5	2,0
1,0	3,0	0,1	5.0–7.0	0,1	0,1	1,0	5,1	0,1	0,1	1,0	1,0	8,1	5,1
19,0- 22,0	22,0- 25,0	20,0- 23,0	22,0- 23,0	20,0 - 26,0	17,0- 22.0	21.5- 24.5	-	17.0– 22.0	15.2- 19.0	15.0- 24.0	20,0- 32,0	17–20	14-17
1,0	1,0	1.0	1.0	1,0	1.5	0,1	1,0	1.5	1.5	0.1	0,1	1,8	1,5
58,0- 62,0	53,0 59,0	58.0- 62.0	53.0- 57.0	56,0- 62,0	-0'85 -0'85	-0'8S -0'09	-0'59 -0'59	0'19 -0'85	58,0- 62,2	58.0- 63.0	-0'59 -0'59	02-59	89-79
K11	K12	к13	K14	KIS	K34	K3S	K38	K4	KS	K10	K33	ΙΑ	2A
		<u>№</u> 3						№ 4				ý	ğ

Сырьевые материалы для изготовления керамических связок по ТУ 2-039-984-86

Марка связки	Наименование сырьевого материала	Нормативно-техническая документация
кзпг	Глина огнеупорная марок ПЛГ-1, ПЛГ-1А	ТУ У 322-7-00190503-121-96
КЗФППГ		
К5ПГ		
к7ПГ	Шпат полевой марок ПШК 0,20-2, ПШК 0,20-3, ПШМ-0,20-2, ПШМ-0,20-3	ΓΟCT 7030–75, ΓΟCT 23034– 78 TY 21-25-97–77, TY 21-25- 158–75
квпг		
көпг	Фритта боросиликатная	TY 11-77 040.735.069 TY 21- 13541565-59-94
K10III		
К15ПГ	Тальк молотый марки ТМК-28 или др.	ΓΟCT 19729-74 ΓΟCT 21234-75
К20ПГ		1
К71ПГ		
КЗПГЕ	Глина огнеупорная марок ПЛГ-1, ПЛГ-1А	ТУ У 322-7-00190503-121-96
кіопге	Пегматит Елисеевского месторождения	НД утвержденная в установ- ленном порядке
К15ПКЕ	Фритта боросиликатная	TY 11-77-040.735.069 TY 21-13541565-59-94
К20ПГЕ	Тальк молотый марки ТМК-28 илн др.	ΓΟCT 19729-74 ΓΟCT 21234-75
К71ПГЕ		
КЗМ	Глина огнеупорная марки ДНО	НД утвержденная в установ- ленном порядке
K5M	Каолин обогащенный марок КФ-2, КФ-3	ГОСТ 21286-82
K8M	Каолин вторичный марки ПЛК-В	ТУ У 322-7-00190503-056-96
К9М	Шпат полевой марок ПШК 0,20-2, ПШК 0,20-2, ПШМ 0,20-2, ПШМ 0,20-3	ГОСТ 7030-75, ГОСТ 23034- 78, ТУ 21-25-97-77
K10M	Фритта боросилнкатная	ТУ 11-77040.735.069 ТУ 21-13541565-59-94
K15M	Тальк молотый марки ТМК-28 или др.	ΓΟCT 19729-74 ΓΟCT 21234-75
K20M		
K71M		
	•	•

при изготовлении связок в обоих случаях используется качественное сырье, применение которого было широко исследовано при разработке составов связок, за исключением связок на елисеевском пегматите. Этот вид сырья не рекомендуется при изготовлении керамических связок;

химический состав и огнеупорность связок практически идентичны; связки практически взаимозаменяемы.

Химический состав связок, выпускаемых по ТУ 2-036-984-86

	Ş																							
	п.п.п.,	2,0	2,0	5,0	8,0	2'0	8,0	5,0	0'S	2,0	2,0	0'5	0'S	2,0	2,0	5,5	5,5	5,5	0,9	0'9	0'9	7,0	7,0	7.0
	Na2O	1,4-3,0	1,4-3,0	2,2-3,5	1,5-2,5	1,8-3,5	1,8-3,5	1,5-3,0	1,2-2,5	1,2-2,5	1,5-3,0	1,5-3,0	1,7-3,2	1.7-3.2	2,0-4,0	1.5-3.0	1,5-3,0	2,0-3,0	1,5-2,7	1,5-2.7	2,0-4,0	1,5-3.0	1,5-3,0	2 0-3 3
	K2O	6,0-9,5	5,0-0,3	3,9-5,5	5,0-7,5	4.0-7.0	4.0-7.0	3,5-6,0	4,0-7,5	4.0-7.5	3,5-7,0	3,5-7,0	0,0-0,2	5.0-9.0	3,6-5,0	4.0-8.0	4,0-8,0	3,0-5,5	4,5-6,5	4,5-6,5	2,3-4,5	3,5-6,0	3,5-6,0	28-50
	B2O3	P	1	t	2,0-3,0	5.0-7.0	5.0-7.0	5,5-8,0	-	1	5,0-7,0	5.0-7.0	3,0-5,0	3,0-5,0	2,0-5,0	2.5-4,0	2,5-4,0	2,5-4,0	3,0-4,5	3,0-4,5	3,0-4,5	4.0-6,0	4,0-6,0	40-60
Состав связок, мас. %	МgО	Jo 1,0	До 1.0	Zlo 1,0	0,1 or	2,2-4,0	2,2-4,0	2,2-4,0	2,2-3,0	2,2-3,0	1,6–3,0	1.6-3.0	6,3-1,3	0,3-1,3	0,1 or.	1,0-2,3	1,0–2,3	1,0-2,3	1,0-2,3	1,0-2,3	1,0-2,3	1,0-3,0	1,0-3,0	10-30
Состав св	ТіО ₂ , не более	0.1	0'1	0.1	1.0	0'1	0.1	0.1	0'1	0,1	0,1	0.1	0,1	0,1	0,1	1.0	0'1	0.1	0.1	0.1	0,1	0.1	0,1	10
	СаО, не более	1,0	1,0	1,0	1.0	1,0	1,0	1.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1.0	1,0	1,0	1,0	1.0	1,0	1.0	1,0	1.0
	Al ₂ O ₃	21,0-25,0	21,0-25,0	19,0-22,5	20,0-24,0	14,0-18,0	14,0-18,0	14,0-17,0	20,0-24,0	20,0-24,0	16,0-20,0	16.0-20.0	15,0-24,0	15,0-24,0	17,0-20,0	19,0-22,0	19,0-22,0	17,0-21.0	18,0-22,0	18,0-22,0	15,0-22,0	17,0-21,0	17,0-21,0	16.0-20.0
	Fе₂О₃, не более	0,1	8,0	1,0	1,0	0,1	0,1	0.1	0,1	0,1	1,0	0.1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0.1	0,1	1.0	0,1	1.0	0,1	0.1
	SiO2	59,0-63,0	59,0–63,0	64.0-70.0	58,0-64,0	58.0-61.0	58,0-61,0	54,0-68,0	58,0-62,0	58,0-62,0	58,0-63,0	58.0-63.0	58,0-63,0	58,0-63,0	62,7-68,2	58.0-63.0	58,0-63,0	0.79-0.19	58,0-63,0	58,0-63,0	57,0-68,0	58.0-64.0	58,0-64,0	5 59-5 65
	Сі неулюрность, С	1380-1430	1380-1430	1380-1430	1390-1410	1140-1160	1140-1160	1140-1180	1250-1280	1250-1280	1170-1190	1170-1190	1250-1300	1250-1300	1250-1300	1250-1300	1250-1300	1250-1300	1230-1250	1230-1250	1230-1250	1200-1250	1200-1250	1200-1250
Mennin	связки	КЗПГ	K3M	кзпте	КЗФППГ	KSIIL	KSM	K7III	K8TIF	K8M	K9III	K9M	K10IIL	K10M	KIOHLE	KISIII	KISM	KISHTE	K20IIL	K20M	к20ПГЕ	K71TIF	K71M	K71ITE

Примечание. ПГ — связка на огнеупорной глине Положского месторождения; ПГЕ — связка на огнеупорной глине Положского месторождения и петматите Елисевского месторождения; М — связка на каолине мокрого обогащения.

Таблица 2.101

Химический состав сырьевых материалов, применяемых для изготовления связок по ТУ 3989-014-05748371-99

	Особые требования	Содержа- ние сво- бодного кварца – не более 8 %, калиевый модуль – не менее					ž .
	n.n.n, %	До 1,00	3,00- 14,00	13,00– 13,50	10,00- 14,00	10,00- 14,00	4.6-
	F, не менее	1	1	I	ŀ	ı	1
-	Lio	1	1	1	ŀ	ı	ì
	Na ₂ O	2,70	0,10-	0,10-	0,30-	0,30-	0,2
%	КįО	7,30–12,50	0,50-	0,50-	2,90	1,30- 2,00	0,2
нала, мас	В ₂ О ₃ , не ме-	1	ı	ı	F		1
Состав материала, мас. %	МgО. не более	05'0	0,1	1,00	0,40-	0,1	29,0- 31,0
Coc	ТіО ₂ , МgO, не более	05'0	00,1	0,60-	5,1	0.1	ì
	СаО. не бо- лее	1,00	0.1	0,80-	0,70-	1,00	0,4-1,2
	A1203	20,00	33,50- 35,20	33,50- 35,20	26.0- 34,0	40,00- 43,00	2.7-5.5 0.6-2.5 0.4-1.2
	Fе₂О₃, не бо- лее	0,10-	0,80-	0,80-	0,80-	0,80-	2,7-5,5
	SiO ₂	-0.57 75.0	46,6- 48,0	46,6- 48,0	49,0- 54,5	49.0- 50.5	-0,09 60,0
Наименование	сырьевых материалов, обозначение норма- тивной документации	Полевые шпаты марок ПШК 0.20-2; ПШК 0,20- 3, ГОСТ 7030-75	Каолин обогащенный марок КФ-2, КФ-3, ГОСТ 21286-82	Каолин сухого обогащения месторождения Журавлиный Лог, ТУ 5789-090-00284530-00	Глина огнеупорная Ново- Райского месторождения марок ДН-0, ДН-1, ТУ 14-8-183-75	Глина огнеупорная лат- ненская, ТУ 14-8-183-75	Тальк молотый маркн ГМК-28, ГОСТ 21234– 75

Фритта боросиликатная,	-0,89	0,2	0,2 2,3-3,7	1,0	1	1,0		17,0 3,5-4,5 3,5-4,5	3,5-4,5	-	1	1	ł
TY 11-77-0V0735.069	70,0												
Фритта борлитийсили-	-0,49	0,2	0,2 2,0-4,0	0'1	Б	1,0	-0,91	3,0-4,0	3,0-4,0 3,5-4,5 4,0-5,0	4,0-5,0	1	1	vida
катная ТУ 5946-21-	0,89						19,0						
05748371-97		_											
Волластонитовый кон-	-0,64		1.2 2.5-3.5	36,0−	1.0	1,0		1,0 0,5-1,0 0,1-1,0 Chemi	0,1-1,0	Следы	1	8	1
центрат, ТУ 640РК	54.0			4.0									
15105756-01-97													
Криолит искусственный Не бо- Не бо- Не бо-	He 60-	He 60-	He 60-	ı	ı	ı	ı	ı	He 60-	ı	Не ме-	ı	ł
технический марки КП.		лее	лее 1.5 пее лее 23.0						лее 13.0		32		
		0,1									52,05		
Полевой шпат производ- 65,5-	-5,59	-50'0	-01'1	05'0	05'0	î	8,40-		ì	ł	-0'6	į	Содержа-
ства Финляндии (по кон-	70,0	80,0	1,30				00,6	4,20			10,0		ние сво-
rpakry)		_											бодного
													кварца – не
													более 8 %.
													— МОДУЛЬ —
													не менее
													2-3
Глина огнеупорная лат-	-080- 0.80-	-08'0	40,00-	1,00	1,0	0'1	ł	1,30-	-0£'0	ı	ŧ	-00'01	úa
ненская, ТУ 14-8-152-75	50,5	1,20	43,00					2,00	0,50			14,00	

Таблина 2.102

Химический состав связок, выпускаемых по ТУ 3989-014-05748371-99

	Огнеупор- ность, °C	1380-1430	1140-1180	1250-1300	1200-1250	1250-1300	1250-1300	096006
	F, не п.п.п., менее не более (±0,3) (±0,15)	8,0	5,0	5,0	2,0	8,0	6,0	4,0
	F, не менее (±0,3)	ı	ł	1	1	1	i	5,5
	Na ₂ O (±0.2)	1,4–3,0	1,9-3,5	1,7-3,2	1,5-4,5	1,5-3,3	1,5-3,0	1,5-6,0
(₽∓	K ₂ O (±0.2)	6,0-9,5	4,0-7,0	4,5-8,5	5,0-8,0	4,0-8,0	2,7-7,0	3,5-7,0
трешность	C;T (±0,18)	1	ı	ŧ	1	-	1	4,8-5,5 1,0-2,0
потная по	B ₂ O ₃ (±6.2)	ı	5,0-7,0	3,0-4,5	2,5–4,5	2,5-4,0	2,8-4,5	4,8-5,5
Состав связок, мас. % (Абсолютная погрешность ±А)	MgO (±0,1)	0,1-1,0	2,5-4,0	0,3-1,1	0,1-1,5	1,0-1,2	1,5-2,3	0,3-1,1
зязок, ма	ТіО ₂ , не более (±0,05)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Состав с	СаО, не более (±0,05)	0,1	0,1	0,1	3,0-4,5	0,1	0,1	0,1
	A12O3 (±0,5)	20.0-24,0	14,0-18,0	15.0-24,0	18,0-20,0	19,0-22,0	19,0-22,0	15,0-19,0
	Fе ₂ O ₃ , не более (±0,05)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
	SiO ₂ (±0,6)	59,0-63,0	58,0-63,0	58.0-63.0	0,69-0,09	58,0-63,0	58,0-63,0	54,0-60,0
	Связки	K-3	K-5	K-10	K-12	K-15	K-20	K-43

Шихтовой состав керамических связок и рекомендуемые области их применения

Марка			Ko	Компонент связок, вес. %	юк, вес. %				2
связки	Полевой шпат	Огнеупор- ная глина, каолни	Боросили- катная фритта	Полевой Истеупор- Боросили- Борлитий- Борокаль- шлат каолни фритта фритта фритта		Тальк	Криолит	Тальк Криолит нитовый концентрат	Область применения монокорунда
KS, KSIIIT,	30–32	30–33	30-28	1	ı	8-01	ı		Дия изготовления кругов из белого и нор-
K30	30	9	30	1	ı	1	ı		мального электрокорунда, монокорунда вы- сотой до 80 мм до тверлости СМ2 (включи-
									Tensho) c V ras = 35-60 M/c
K20, K20TIT	43-40	30-35	20	ſ	ı	s	ł	ı	Для изготовления кругов из белого и легиро-
K20M	44 42	40 42	ı	ı	ł	S	ı	1	ванных электрокорундов высотой 80 мм,
K8M	ı	ı	ı	ı	ı	16-14	ı	ı	твердостью С1 и выше ($V_{\text{раб}} = 35-60 \text{ м/c}$)
K20, K20M	43-40	30–35	20	1	1	ž	1	ı	Для изготовления кругов диаметром 750-
									1100 мм, твердостью до СМ2, высотой до 80 мм (V _{тыб} = 35-60 м/с)
KIS, KISIIL	46-48	35-32	15	1	1	Ž	ı	ı	Для изготовления кругов из белого и нор-
KISM	\$	32	15	1	ı		ı	ı	мального электрокорунда твердостью СТ2-ВТ
									$(V_{pab} = 35-60 \text{ M/c})$
K12, K12M	45-43	30-28	13-18	ı	1	ı	1	12-10	Для изготовления кругов из белого и нор-
									мального электрокорунда высотой 80 мм н
									более, твердостью С2 и выше ($V_{\rm pad}=35-60{\rm M}{\odot}$), чашек конических и цилиндрических
K43, K43M	30-40	50	1	30-40	1	ı	8-01	1	Для изготовлення инструмента из белого и
K50, K50M	9 9	£	ı	ı	30-34	9-6	t	ı	легированных электрокорундов ($V_{\text{pag}} = 60$ — 80 M/c)
K71IIIT,	32-34	34-32	3028	I	ŧ	4-6	ŧ	1	Для изготовления инструмента из нормально- го электроковунда
K3, K3IIIT. K3M	70-80	30-20	ı	ı	ı	1	ı	ı	Для изготовления кругов из карбила кремния всех твердостей ($V_{\rm pub} \equiv 35~{\rm M/c}$)
K10, K10TIT, K10M	55-50	30-25	20-25	-	ı	ı	ı	1	Для изготовления кругов из карбида кремния твердостью до С2 (V _{pu6} = 35-50 м/с)
Management of the Control of the Con								More designation of the last o	energy designations are a considerable and the constant and the constant and the constant and the constant and

Однако при этом необходимо помнить, что заводы — производители связок, меняя шихтовый состав, могут изготовить связки в соответствии с техническими условиями, но при изготовлении инструмента могут возникнуть проблемы получения инструмента заданной твердости. Кроме того, технология изготовления связок также различна.

В связи с экономическими проблемами в 1995 году некоторые заводы России возобновили производство своих связок, качество которых значительно хуже, чем связок, выпускаемых по указанным выше техническим условиям.

2.2.6. Керамическое сырье для производства связок и связки зарубежных фирм

Сырьевые материалы, применяемые в технически развитых странах, отличаются следующими характеристиками.

Полевошнатовые материалы, как правило, содержат менее $10\,\%$ кварца, не менее $16\,\%$ (K_2O+Na_2O) (после флотационного обогащения в целях удаления кварца и слюды) и могут быть использованы в различных отраслях промышленности.

Раздельное производство полевого шпата и кварца обеспечивает возможность поставлять потребителям материалы с различной тониной помола.

Полевые шпаты усреднены и отличаются постоянством состава в партии и во времени.

Ряд фирм поставляет потребителям не полевые шпаты отдельных месторождений, а полевошпатовые композиции для конкретной области применения (например, для изготовления инструмента из карбида кремния), составленные с учетом специфических особенностей сырья отдельных месторождений и требований потребителя.

Нефелиновый сиснит Канадского месторождения в отличие от нефелинополевошпатового концентрата Вышневоградского рудоуправления (Россия) содержит: несколько больше щелочи (примерно на $2\,\%$ и меньше), $0,19\,\%$ Fe $_2O_3$ вместо $0,3\,\%$. Сырьевые материалы, используемые фирмами, — полевой шпат и нефелиновый сиенит более тонкого помола, массовая доля фракции, %: $28-20\,$ мкм — 26,4-27,7; $20-14\,$ мкм — 8,9-14,0; $14-10\,$ мкм — 3,2-31,8; $10-7\,$ мкм — 8,0-18,8; $7-5\,$ мкм — 1,8-4,7; $5-0\,$ мкм — 19,0-36,7.

Использование в отечественной промышленности полевых шпатов с содержанием кварца от 10 % и более вызывает, по мнению фирм, потерю прочности и шлифующей способности инструмента более 20 %. С этим нельзя полностью согласиться.

Зарубежные фирмы при увлажнении формовочных смесей из корундовых материалов используют парафиновые эмульсии, а отечественные производители — жидкое стекло, которое снижает огнеупорность связок на 100–150 °С, повышает реакционную способность связки, и тем самым повышается механическая прочность обожженного образца и, следовательно, шлифующая способность инструмента.

Что же касается инструмента из SiC, особенно на связке K3, то содержание кварца уменьшает прочность и ухудшает эксплуатационные свойства инструмента.

Из месторождений каолинов и глин наиболее известными являются: цетлицкий каолин (район Карловых Вар, Чехия; имеет белый цвет и в отмученном виде хорошую пластичность); английские каолины (месторождения вблизи Корнуолла и Девоншира), немецкие каолины (в окрестностях Кемплитце, Мейсена), месторождения глин во Франции (к югу от Лиможа), китайские каолины (Тунг-Суанг) отличаются повышенным содержанием кремнезема SiO₂, они богаты оксидами калия и магния. Из американских глин известны весьма тонкие и высокопластичные глины типа "Болклей", находящиеся в штатах Кентукки и Теннеси, число пластичности которых равно 27, запесоченность 1.5 %.

Микроскопический анализ зарубежных глин показал, что основная масса глины состоит из частиц размером 20—0 мкм. Кроме того, комовые глины типа "Болклей" содержат значительное количество иллита. Этот глинистый материал в инструменте успешно предотвращает разрыв больших шлифовальных кругов в процессе обжига. В отмученном каолине нет достаточного количества иллита, поэтому отдельные зарубежные фирмы не рекомендуют его применение в производстве керамических связок. Отдельные фирмы в составе керамических связок используют два вида глины либо смесь глины и каолина (например, в Германии применяют связки марок V401—V406).

Известно, что в США и Канаде для производства керамических связок используются: высококалиевый полевой шпат, экспортируемый из Скандинавии; нефелиновый сиенит канадского месторождения "Блу-Маунти" после обогащения (обогатительная фабрика в г. Лейкфилд) и каолинит — гидрослюдистая глина типа "Болклей".

Потребители получают затаренную обогащенную продукцию с тониной помола, не требующей доизмельчения, что позволяет зарубежным фирмам строить участки по производству керамических связок без переработки и измельчения сырьевых материалов.

Необходимо отметить, что зарубежные фирмы применяют более широкий ассортимент керамических связок (V), чем отечественные зарубежные заволы. Так, фирма Universal Crending Wheel (Англия) применяет 36 марок керамических связок, фирма Norton (США) — 23 марки, фирма Molemab (Италия) — 10 марок, фирма Noritake (Япония) — 15 марок, фирма Bay State (США) — 16 марок и т. д.

При этом связки разрабатываются:

для определенных видов шлифматериалов: например, фирма FAG Kugelfischer (Германия) изготавливает для электрокорундовых материалов связки марок V101, V200—V203, V300—V303, V4001, для карбидкремниевых — V500—V505, V5051, V5081, фирма Norton (США) выпускает для карбида кремния связку марки Vk, для электрокорунда марок 57A, 23A, 32A— связку марки VBA и т. д.;

для определенных операций шлифования: например, фирма Naxos-Union (Германия) изготавливает связки Ke100 для плоского шлифования, заточки инструмента; фирма Slip Naxos (Швеция) применяет связки марок VTP, VMP для высокопористого инструмента и т. д.; фирма Carborundum (США) изготавливает связки марок V10 (для шлифования быстрорежущих сталей), V11 (для шлифования инструментальных и твердых сталей), VT и V20 (для обдирочных кругов для шлифования сталей), VD, V67 (для обдирочных операций для работы со скоростью 35 м/с), V80 (для бесцентрового чистового шлифования), VE (для шлифования карбидов, заточки,

чистовой обработки), VGC (для бесцентрового шлифования), VR (для обдирочного шлифования карбидов) и т. д.

Фирма Tyrolit (США) разработала новую связку [Cristalline Stabilized Sintered (CSS)] для шлифовальных кругов, предназначенных для круглого наружного и бесцентрового шлифования. Новая связка представляет собой керамические волокна, связывающие абразивные зерна в монолитную структуру. При этом обеспечивается снижение стоимости кругов, повышение их точности на 30 %, увеличение стойкости кругов, повышение точности обработки и стабильности процессов шлифования. Аналогичные шлифовальные круги серии Columbia предназначены для внутреннего шлифования [124].

Иногла производство керамических связок сосредоточено на одном из заводов, а затем они рассылаются по своим филиалам (например, так работает фирма Norton, США). Некоторые фирмы занимаются поставкой готовых керамических связок для различных абразивных материалов и инструментов.

Примеры шихтового состава зарубежных керамических связок, их огнеупорность, а также химический состав сырья представлены в табл. 2.104, 2.105, из которых видно, что для производства керамических сырья зарубежные фирмы

Таблица 2.104 Пример шихтовых составов керамических связок зарубежных фирм

		СШ	A		Герм	011110
	"Джи энд Би"		Norton		Герм	ания
Наименование компонента	для электро- корунда белого	Для нор- мального электро- корунда	Для электро- корунда белого	Для карбида кремния	Для электро- корунда	Для карбида кремния
Глина типа «Болклей»	30	20	32	10-10,5	_	1
Глина огнеупорная	West	*)	,	20-44	24,0
Глина легкоплавкая	_	1	1	1	20-44	24,0
Нефелиновый сиенит	50-40	***	-		***	
Полевой шпат	-	15	36,7	41-74	38-53	5369
Фритта	20-30	18,2	-			***
Известковый шпат	Anne	600	M00.	60X	3,0-4,0	eax
Мука кварцевая		24,5	6,0	35,0		5,0
Мука известковая	waw	3,3	2,5	610	***	2,0
Мука из листового стекла		1	1	-	11,0	6,0-11,0
Силикат	-	6,0	9,5	***	-	***
Бура		_	6,6	1	_	1
Сода кальцинированная	*****	may.	3,0		may	None
Мука фарфоровая	****		-	-	2,0	20,0
Бентонит		10,2	-	5,0	-	1
Каолин		-	-	-		21-30
Магнезия обожженая	-	3,3	4,0	-	-	-
Добавки	Tana		-	Mn-0,0-0,5		
Огнеупорность, °С	11901170	1180-1200	1200-1250	1200-1220	1260-1350	13001390
Температура обжига, °С	1250	1250-1300	1250-1300	1250	1170-1250	1170~1250

Химический анализ полевоппатового сырья, огнеупорных глин и каолинов зарубежного производства

Наименование сырья,				Cocr	Состав, мас. %				
месторождения (страна)	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO	CaO	OĝW	K,O	Na ₂ O	п.п.п.
		Калиє	Калиевые полевые шпаты	е шпаты					
Финское "Кимито"	68,10	19,00	Следы	20'0	87'0	0,30	11,28	2,54	0,70
Норвежское	69,22	17,04	1	Следы	-	0.25	10,90	1,55	0,83
Шведское	65.20	98'61	0,12	Следы	25,0	***	12,98	1,47	0,18
Канадское	68,11	16,27	0,20	60'0	05'0	0,17	10,40	3,20	0,41
Нефелиновый сиснит (Канада)	60,70	21,60	0,19	0,07	0,46	96'0	5,10	10,50	0,43
		Γ_{2}	Глины огнеупорные	орные					
C178 (CIIIA)	53,5-58,0	27,0-31,0	1,20	1,18-1,20	72.0	0,48	1	0,1	68'6
C1648 (CIIIA)	52,5-57,0	25,0-29,0	1,88	95'1	06,0	59'0	\$9'0-\$'0	59'0	12,0-13,7
Типа "Болклей" (США)	53,0-57,3	27,38–30,00	00'1-86'0	1,20–1,56	95'0-55'0	0,60-0,80	1,10	1,10–1,20	10,7–13,5
		Kao	Каолины обогащенные	эмннэт.					
Корнуэльское (Англия)	46,86	38,10	06,0	ı	0,46	0,48	1,4	1,48	12,12
Штата Джорджия (США)	45,12	36,64	0,40	1,00	0,41	0.25	0.59	65	13,60
Кемлицкое (Германия)	58,30	29,31	0,87	0,51	Следы	0,12	1,2	1,26	10,52
Мейсенское (Германия)	46,16	38,68	0,91	Следы	0,42	0,08	1.7	1.76	12,57
Цетлицкое (Чехия)	49,67	36,47	88'0	60'0	9£'0	ř	0,59	65	12,16
Монг-Та (Китай)	54,55	30,27	06'0	1	78'0	60'0	3.5	3,82	2,10

Таблица 2.106

Химический состав керамических связок зарубежных стран (пример)

250000				E	Состав с	Состав связок, мас. %	%					Область
Cipana, unpwa	SiO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO2	CaO	MgO	K,O	Nazo	B ₂ O ₃	၀ ပ္ပ	п.п.п.	применения
Германия, FELD-	61,5–68,8	12,6–18,8 0,6–2,2	0,6-2,2	0,5-1,3	1,6–2,9	0,8-1,1	4,8-6,6 4,8-6,6 1,5-4,	4,8-6,6	1,5-4,1	-	4,6–7,7	Для электро- корунда
MUHLE	9,69-9,79	67,6–69,6 18,0–18,3 0,8–1,6	9,1-8,0	0,2-1,0	1,1	0,7-0,9	0,9	0,9	1	1	3,6-4,2	Для карбида кремния
Канада, "Джи энд Би"	53,0–58,5	53,0-58,5 22,0-22,4 0,5-1,0 0,15-0,30 1,3-2,7 0,10-0,12 6,4-8,1 1,8-4,9 2,7-4,9	0,1-2,0	0,15-0,30	1,3-2,7	0,10-0,12	6,4-8,1	1,8-4,9	2,7–4,9	ı	3,0-4,0	Для электро- корунда
Чехия, CARBORUN- DUM ELECTRITE	63,3-69,6	63,3-69,6 18,3-18,5 0,6-0,8	8'0-9'0	0,2	9,1	0,1	6,0	4,5	0,7	ı	2,5-3,6	Для электро- корунда
Италия, МОГЕМАВ	47,53	17,35	05'0	90'0	0,64	0,28	0,14	8,18	28,17	ı	2,2-3,0	Для электро- корунда
Япония, NORITAKE	58,7	14,6	1,59	0,23	2,20	ı	5,0	5,40	13,4	ı	3,30	Для электро- корунда
Австрия, TYROLIT	65,4	9,85	1,15	0,10	1,50	ı	8,50	4,60	9,50	1,15	3,40	Для электро- корунда
CILIA, NORTON	47,53	17,35	05'0	0,1	0,64	0,28	0,14	8,18	28,17	ı	4,1	Для электро- корунда
Англия, CARBORUN- DUM	54,0	24,0	0,28	2,03	3,50	4,45	4,35	3.80	3,70	ı	3,30	Для электро- корунда

используют различное керамическое сырье, огнеупорность связок для карбида кремния до $100\,^{\circ}$ С выше, чем для электрокорунда, связки в основном борные, в отдельных связках содержится Li_2O , для окраски инструмента применяют красители типа CoO, Fe_2O_3 и др. (табл. 2.105, 2.106).

2.3. Основы технологического процесса производства керамических связок

Процесс производства керамических связок в отечественной промышленности (до настоящего времени) осуществлялся на нескольких абразивных заводах и вновь организованных предприятиях с использованием различных схем переработки компонентов связок и оборудования для их измельчения.

2.3.1. Сухой способ приготовления керамических связок и оборудование для их производства

Процесс дробления компонентов керамических связок производится в щековых и конусно-инерционных дробилках, а процесс измельчения — в шаровых и ролико-маятниковых мельницах или молотковых дробилках; на отдельных заводах последняя стадия осуществляется в замкнутом цикле с циклоном и грохотом.

Наиболее простой схемой производства керамических связок является схема переработки сырьевых материалов, представленная на рис. 2.47 и включающая следующие технологические операции:

линия переработки полевого шпата (см. рис. 2.47, a) — материал крупностью до 340 мм из расходного бункера I кареточным питателем 2 подается в щековую дробилку 3, откуда измельченный до крупности 50-70 мм элеватором 4 транспортируется в промежуточный бункер 5 и далее в шахтную печь 6 для сушки. Высушенный материал направляется в другой промежуточный бункер 7, из которого питателем 8 подается в молотковую дробилку 9, откуда элеватором 10 загружается в расходный бункер 11 и далее кюбелями 12 отправляется на линию измельчения и смешивания компонентов связок;

линия переработки глины (см. рис. 2.47, 6) — материал крупностью до 300 мм грейфером загружается в кюбели 7 с последующей разгрузкой в расходный бункер 1, из которого подается в глинорезательную машину 2, измельчающую материал до крупности частиц 40—50 мм, откуда с помощью транспортера 3 направляется в сушильный барабан 4. Просушенный материал элеватором 5 подается в расходный бункер 6 и далее кюбелями 7 транспортируется на линию измельчения и смещивания связок;

линия переработки фритты (см. рис. 2.47, θ) — фритта высыпается из мешков в кюбели I и загружается в камерное сушило 2, затем самотеком направляется в расходный бункер 3 и далее кюбелями 4 на линию измельчения и смещивания связок:

линия измельчения и смешивания компонентов связки (см. рис. 2.47, г) — компоненты связки из расходных бункеров кюбелями *I* транспортируются на весы, взвешиваются и загружаются в смесительный барабан 2, где производится их измельчение и одновременное смешивание в течение 10−11 ч, после чего




Рис. 2.47. Схема № 1 производства керамических связок:

а — переработка полевого шпата: I — расходный бункер полевого шпата; 2 — кареточный питатель; 3 — щековая дробилка; 4 — ковшовый элеватор; 5 — промежуточный бункер; 6 — шахтная печь; 7 — промежуточный бункер; 8 — питатель; 9 — молотковая дробилка; 10 — ковшовый элеватор; 11 — расходный бункер; 12 — кюбель; 6 — переработка глины: I — расходный бункер глины; 2 — глинорезательная машина; 3 — транспортер; 4 — супильный барабан; 5 — ковшовый элеватор; 6 — бункер готовой продукции; 7 — кюбель; 6 — переработка боросиликатной фритты: I — кюбель с неходным материалом; 2 — камерное сушило; 3 — расходный бункер; 4 — кюбель; 2 — измельчение и смешивание компонентов керамических связок: I — кюбель компонентов; 2 — смесительный барабан; 3 — прохот: 4 — кюбель готовой связки

готовая связка через люк смесителя подается на контрольную сетку грохота ${\it 3}$ для рассева и далее в кюбель ${\it 4}$ для транспортирования на участок затаривания.

Несмотря на различие физических свойств компонентов, получение связки с однородной тониной помола обеспечивается последовательностью загрузки шаровой мельницы, осуществляемой в следующем порядке: фритта — полевой шпат — тальк — криолит или другие добавки — огнеупорная глина — каолин. Помол глины, загружаемой в шаровую мельницу по окончании помола полевого шпата и перлита, значительно облегчается по сравнению с помолом их в отдельной мельнице.

Интенсификация помола компонентов связок осуществляется за счет установления оптимального соотношения между массой мелющих тел, загружаемых в мельницу, и измельчаемых материалов. В качестве измельчающих тел целесообразно применять уралитовые шары. Соотношение измельчаемых материалов к массе шаров 1:1,3 или 1:2. При применении уралитовых шаров тонина помола связок, характеризующаяся остатком на сите 0063, не превышающем 3%, достигается за 10-11 ч (включая время загрузки и выгрузки мельницы — 3 ч). Средний удельный расход уралитовых шаров на 1 т связок составляет примерно 1,0-1,3 т.


Для снижения намола железа барабанные мельницы футеруются, например, резиной.

К недостаткам указанной технологической схемы получения керамических связок относятся: низкая производительность, ручной труд на операциях загрузки и выгрузки, значительное пылевыделение, превышающее допустимые нормы.

По второй схеме (рис. 2.48) переработка компонентов керамических связок производится по следующим технологическим операциям:

линия переработки полевого шпата (см. рис. 2.48, *а*) — материал крупностью до 340 мм из расходного бункера *I* пластинчатым питателем *2* подается в щековую дробилку *3* модели СМ-11Б, где измельчается до крупности 25 мм. Далее через промежуточный бункер *4* транспортером *5* и ковшовым элеватором *6* транспортируется в расходный бункер *7*, из которого с помощью вибропитателя *8* и транспортера *9* загружается в супцильный барабан *10*, работающий при температуре до 450 °C. Из сущильного барабана посредством ковшового элеватора *11* через промежуточный бункер *12* вибропитателем *13* подается в молотковую дробилку *14* модели СМ-281М, где дробится до крупности 2 мм. Дробленый материал посредством ковшового элеватора *15* через промежуточный бункер *16* вибропитателем *17* направляется на измельчение в роликомаятниковую мельницу *18* модели СМ-493, работающую в замкнутом цикле с воздушным сепаратором *19*, циклоном *20* и фильтром *21*. Исходный материал из фильтра через расходный бункер *22* подается вибротранспортом на линию смешивания;

линия переработки глины (см. рис. 2.48, δ) — исходный материал крупностью до 300 мм из расходного бункера I питателем 2 подается в глинорезательную машину 3, откуда крупностью до 40 мм транспортером 4 загружается в сушильный барабан 5, отапливаемый газом с температурой сушки, равной 450 °C, затем с помощью ковшового элеватора 6 через промежуточный бункер 7 пластинчатым питателем 8 подается в роликомаятниковую мельницу 9, работающую в замкнутом цикле с воздушным сепаратором 10, циклоном 11






Рис. 2.48. Схема № 2 производства керамических связок:

a — переработка полевого шпата: 1. 22 — расходный бункер: 2 — пластинчатый питатель: 3— щековая дробилка; 4, 12, 16— промежуточный бункер; 5, 9— транспортер; 6, 11. 15 — ковшовый элеватор; 7 — расходный бункер; 8, 13, 17 — вибропитатель; 10 — сушильный барабан; 14 — молотковая дробилка; 18 — ролико-маятниковая мельница; 19 — воздушный сепаратор; 2θ — циклон; 2I — воздушный фильтр; 23 — вентилятор; δ — переработка глины; I — расходный бүнкер; 2 — питатель; 3 — глинорезательная машина; 4 — транспортер: 5 — сушильный барабан; 6 — ковшовый элеватор; 7 — промежуточный бункер; 8- пластинчатый питатель; 9- родикомаятниковая мельница; 10- воздушный сепаратор; 11 — циклон; 12 — воздушный фильтр; 13 — бункер готового продукта; 14 — вентилятор; 6 — переработка боросиликатной фритты: I — расходный бункер; 2, 7 — вибропитатель; 3- молотковая дробилка; 4- транспортер; 5, 10- ковшовый элеватор; 6, 11— промежуточный бункер; 8— электрический сушильный барабан; 9— ленточный транспортер; 12— вибротруба; 13— роликомаятниковая мельница; 14— воздушный сепаратор; 15 — циклои; 16 — воздушный фильтр; 17 — бункер готового продукта; 18 — вентилятор; ϵ — смецивание компонентов связок: I — пневмосмеситель керамических связок; 2 -- кюбель с готовой связкой

и воздушным фильтром 12. Исходный материал из фильтра через бункер готового продукта 13 вибротранспортом подается на линию смешивания;

линия переработки боросиликатной фритты (см. рис. 2.48, в) — исходный материал крупностью до 20 мм из расходного бункера *I* вибропитателем *2* подается в молотковую дробилку *3* модели C218M, откуда крупностью до минус 2 мм с помощью ленточного транспортера *4* ковшовым элеватором *5* через промежуточный бункер *6* вибропитателем *7* направляется на сушку в сушильный барабан *8*, работающий при температуре 450 °C. Затем ленточным транспортером *9* и ковшовым элеватором *10* через промежуточный бункер *11* вибротрубой *12* передается в роликомаятниковую мельницу *13*, работающую в замкнутом цикле с воздушным сепаратором *14*, циклоном *15* и воздушным фильтром *16*. Измельченный материал из фильтра через бункер готового продукта *17* вибротранспортом подается на линию смещивания;

линия смешивания (см. рис. 2.48, ϵ) — готовые измельченные компоненты связки из бункеров готового продукта линии переработки компонентов 22, 13 и 17 (см. рис. 2.48) вибротранспортом, пройдя предварительно весовое дозирование, загружаются в пневмосмеситель керамических связок 1 модели СИ-4, откуда кюбелями 2 отправляются на затаривание.

Сравнение двух схем производства керамических связок показывает преимущества второй схемы:

более высокая (в два-три раза) производительность по сравнению с первой схемой;

возможность разделения частиц по крупности в воздушных сепараторах.

В табл. 2.107 представлены режимы сменнивания и измельчения в зависимости от типа применяемого оборудования. Как видно из табл. 2.107, при сме-

Таблица 2.107 Режимы смешивания керамических связок

гехнологическое время Время занятости Длительность смены занятости в смену К, Масса компонентов Длительность цикла три взвешивании на смеситель, на один цикл, т Количество доз Коэффициент смешивания гм. Наименочел.-мин $T_{\rm CM}$, МИН Наименование Операвание продукции ция и тип на шикл на смесмесителя (t_{ii}) $Hy(t_3)$ Смеси-480 90 210 2 4 140 320 0,78 тельный барабан 1,5 7 480 0.81 80 130 97 358 Смешн-HIP-3 Связка вание Пневмосмеситель 1.3 445 40 106 277 0.68 4 66 СИ-4 Связка круп-Шаровая 2 4 460 630 780 180 107 0,25 Помол нозернистая мельница и сме-Связка мелко-MB-27 шивание 2 4 460 1200 1370 235 79 0,19 зернистая

шивании связки в пневмосмесителе время смешивания меньше в два раза, чем в шаровых мельницах.

Анализ зернового состава связок (табл. 2.108, рис. 2.49), проведенный на фотоэлектрическом приборе, показал, что керамические связки неоднородны по зерновому составу как по фракции минус 100 — плюс 80, так и по фракции минус 5 мкм (отличие в два раза). Анализ керамических связок отдельных зарубежных фирм показывает, что связки в основном состоят из фракции минус 40 мкм и мельче.

Таким образом, анализ работы действующих предприятий показал:

все заводы выпускают различные по компонентному химическому и зерновому составу керамические связки;

применяемое оборудование обеспечивает получение связок по действующей документации с весьма низкой производительностью;

все предприятия, выпускающие керамические связки, работают с нарушением ПДК по запыленности рабочего участка;

процесс смешивания характеризуется применением большого объема ручного труда, низкой производительностью и запыленностью;

качество связок по зерновому составу не соответствует мировому уровню; упаковка связок производится вручную без применения машин для упаковки.

Анализ зарубежных аналогов связок показывает, что тонина помола как отдельных компонентов связок, так и самих керамических связок играют важную роль в увеличении работоспособности абразивных кругов.

Получение тонкодисперсных компонентов керамических связок в достаточно больших объемах (15—20 тыс. т) в промышленных условиях является сложной технической задачей, и в абразивной промышленности до 1979 года в этом направлении работ не проводилось.

Анализ современного отечественного оборудования для измельчения, классификации и улавливания пыли при получении тонкодисперсных материалов показывает:

в России и других странах СНГ и ближнего зарубежья разработано достаточное число измельчителей разных типов для тонкого измельчения материалов различной твердости (вибрационные мельницы, струйные мельницы прямо- и противоточного типов, дезинтеграторы, роторные быстроходные мельницы);

мельницы способны работать в замкнутом цикле с классификаторами отечественного производства;

появились рукавные фильтры различной производительности при эффективности улавливания свыше 99 %. Основным достоинством указанных фильтров является автоматическая очистка рукавов сжатым воздухом (пульсирующие коллекторы).

Для смешивания отдельных компонентов в целях получения керамических связок разработан и поставлен на освоение Глазовским заводом смеситель периодического действия.

Все указанные разработки по своим технико-экономическим показателям не уступают зарубежным аналогам.

Однако все перечисленное оборудование серийно в стране не выпускается. Отдельные образцы успешно работают на различных предприятиях при измельчении ферритов, цемента, циркониевого концентрата, мела и др.

Зерновой состав связок, полученных по первой и второй схемам переработки керамических компонентов

Заводъ	Вид				одержани	Содержание фракции, %, при размере частиц (мкм)	%, при ра	змере част	гиц (мкм)			
изготовитель	СВЯЗКИ	-100+80 -80+63		-63+50	-50+40	-63+50 -50+40 -40+28 -28+20 -20+14 -14+10	-28+20	-20+14	-14+10	-10+7	-7+5	₹ -
	K15 "6"	1	ı	1	3,6	5,4	8,2	11,3	10,4	4,3	0'9	8'05
	K3T	ı	ł	ŧ	5,3	7.5	5,4	6,3	7,3	4.8	9'8	57,1
3aBon Ne 1 (1-я	КЗ "ФП"	*	1	ł	9'9	6'2	8,1	7.9	9*9	5,7	4.7	52,5
ки)	K10	1	_	1	3,3	5'L	5,8	6,3	2,6	7,6	5,3	51,5
	K71	1	-	1	3,6	5,3	11,4	7,7	14,6	3,4	4,7	49,3
	KS	1	1	1	3,9	2.8	9,2	7,6	5,6	9,6	5,1	50,4
	KS	1	6'9	5,4	8,7	13,1	10,1	5,11	3,9	1.1	1,7	37.6
Завол № 2 (2-я	K4		8,5	5,4	5,4	11,4	6,01	8'6	5,2	2,2	9'1	31,0
схема переработ-	K38	,	4,1	4,9	8,11	12,8	11,2	6'8	6'5	0,1	2,8	36,6
ки)	K33	1	7,2	5,7	8'9	9'81	11,4	7,7	7,2	2,8	2,7	34,9
	K10	-	6,4	6.3	5,0	5,11	7,6	16.0	7,3	1,3	3,1	25,4
	K9	1	1	7.7	6,1	2'6	0'6	18,4	6,4	1.7	2,0	41,0
Завол № 3 (2-я	K1	ſ	1	7.0	9,8	7.4	11,1	6,4	15,3	3,4	2,2	41,6
схема переработ-	K8	1	1	4,8	5,8	4,4	8,2	2,2	10,3	4,0	8,0	52,3
ки)	KS	ı	ı	8,6	5,1	5,2	9,2	6.5	10.1	3,2	6,7	45,4
	KS	ı	1	1	8,6	10,4	5,5	7.8	13,2	7.5	6.0	46.1
Завод № 4 (1-я	KII	8		4,5	8,5	14,6	6,7	16,0	10,1	8,2	2,2	26,2
схема переработ-	K13	ı	5,3	9,6	9,6	9'81	9,6	8,9	9,01	7,0	8,4	25,5
ки)	K13	ı	3,5	4.1	0,9	6'01	10,0	11,7	9,2	8,8	8,0	27,2
Zanca No C	1A	8,1	6,4	8,4	2,7	6,1	8,6	10,7	7,5	4.6	4,1	32,8
C EAR TOOMS	2A	2,8	11.3	3.6	2,8	9.7	6,6	10,7	7,2	3,5	2,8	35,7




Рис. 2.49. Зерновой состав керамических связок заводов отрасли: 1— завод № 1: 2— завод № 2: 3— завод № 3: 4— явод № 4: 5— завод № 5.

При этом отсутствуют публикации по измельчаемости, удельной производительности и расходу энергии при измельчении компонентов керамических связок.

Начиная с 1985 года специалисты ВНИИАШа, Ленинградского объединения "Гипростанок" и абразивных заводов провели опытные работы по измельчению полевого шпата, огнеупорной глины и фритты с использованием различных типов измельчителей отечественного и зарубежного производства. В.В. Равикович с сотрудниками завода провел испытания трехтрубной шаровой мельницы конструкции Оргпроектцемента (Москва), работающей без сепаратора. Получена следующая производительность: по полевому шпату — 0,750—0,850 т/ч, по фритте — 0,600—0,660 т/ч.

В.В. Равикович и В.И. Кочуков с сотрудниками завода провели работу по измельчению компонентов керамических связок: полевого шпата, боросодержащей фритты, глины и смеси указанных компонентов (связка К10 состава, %: полевой шпат — 55, огнеупорная глина — 25, боросодержащая фритта — 20) на струйной мельнице противоточного типа модели МСП-0,5 с классификатором типа КОВ-600, работающей с различными энергоносителями (воздух, пар) и снабженной: компрессором типа 202ВП-10/8 производительностью 600 м³/ч при нормальной температуре и давлении воздуха до 8 атм с мощностью электродвигателя 75 кВт; паровым котлом ППУ-3, обеспечивающим давление до 10 атм при температуре пара до 250 °С и производительность 1 т пара в час; вентилятором типа ВВД-5 с мощностью электродвигателя 4,5 кВт.

Авторы показали, что при измельчении в струйной мельнице расход энергозатрат весьма высок и существенно больше расхода электроэнергии, затрачиваемой при измельчении в других типах измельчителей. Эффект измельчения увеличивается примерно в два раза при использовании в качестве энергоносителя перегретого пара. Производительность измельчения борсодержащей фритты на 25 % меньше, чем полевого шпата, а зерновой состав крупнее примерно

в 1,5 раза (по значению медианных размеров). Первые опыты смешивания в струйной мельнице трехкомпонентной связки показали отрицательные результаты. Авторами рекомендовано для снижения энергозатрат использовать более производительные установки, например мельницы типа МСМ-5 (производительностью до 5 т/ч).

Испытание вибрационной мельницы Palla-50V с воздушным сепаратором ZnS-080 (фирма Humboldt, Германия) проведено авторами [125] при измельчении борного стекла и полевого шпата до минус 40 мкм.

При испытании в качестве мелющих тел использовали стержни из стали 20 диаметром 30—32 мм, длиной 2950 мм и общей массой 1950 кг на помольную камеру (при параллельном их подключении).

Гранулометрический состав исходных материалов представлен в табл. 2.109.

Таблица 2.109 Гранулометрический состав исходных материалов

Размеры ячейки	Остаток на ситах, %			
сита, мкм	борного стекла	полевого шпата		
6000	37	32		
2000	47	28,2		
1000	14,5	15,6		
-1000	1,5	24,2		

При работе вибромельницы в замкнутом цикле с воздушным сепаратором получены следующие параметры процесса: плотность потока возвратного материала из сепаратора в мельницу достигает 2500 кг/ч; температура готового продукта на выходе из помольной камеры — до 85 °C, а на выходе из сепаратора — до 75 °C; содержание магнитного продукта в возвратном материале составляет до 0,79 % при измельчении борного стекла и до 0,65 % при измельчении полевого шпата.

Результаты испытаний вибромельницы по сравнению с рекомендациями фирмы и роликомаятниковой мельницы СМ-493 представлены в табл. 2.110.

Данные табл. 2.110 показывают, что по сравнению с действующим испытанное оборудование обеспечивает более высокую степень измельчения борного стекла и полевого шпата при пониженном удельном расходе энергии. Измельчаемость полевого шпата значительно лучше, чем борного стекла. При прочих равных условиях в готовом продукте при измельчении полевого шпата содержится 98 % фракции минус 40 мкм, в то время как при измельчении борного стекла — 84—89 %.

Сравнительные данные по гранулометрическому составу измельченных материалов представлены в табл. 2.111.

Для снижения содержания магнитного продукта в готовом материале в качестве мелющих тел целесообразно использовать стержни, изготовленные из износостойкой легированной стали в соответствии с рекомендациями ведущих зарубежных фирм. Уровень шума работающей мельницы превышает сани-

Результаты испытаний вибромельницы Palla-50U и роликомаятниковой мельницы СМ-493

	Исходный материал							
	I	Вибромельн	ица Palla-50l	J	Роликома	ятниковая		
Показатель	Рекоменда	ции фирмы	Результаты	испытаний	мельница	a CM-493		
	Борное	Полевой	Борное	Полевой	Борное	Полевой		
	стекло	шпат	стекло	шпат	стекло	шпат		
Производительность, кг/ч	500	700	600	800	1400	1700		
Крупность готового продукта –0,04 мм, %	90	90	94–98	96–98	61	57		
Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/т		-	118	89	128	107		

Таблица 2.111

Гранулометрический состав измельченных материалов иа вибро- и роликомаятниковой мельницах

Danison		Остаток н	а ситах, %	
Размер ячейки сита, мкм	после измельчения в вибромельнице (среднее из трех серий опыта)			ення в ролико- ой мельнице
PINA	Борное стекло	Полевой шпат	Борное стекло	Полевой шпат
160	1975	-/5,6	0,05	0,2
125	Следы	-/5,7	0,3	0,4
100	0,03	/7,9	0,8	1,4
80	0,04	-/11,6	2,3	4,1
63	0,18	-/11,0	0,1	7,7
50	0,70	-/16,3	18,3	14,4
40	2,40	2,2/16,9	16,6	14,5
40	97,15	97,8/25,0	61,55	57,3

Примечание. В числителе приведены значения готового материала, в знаменателе — возвратного материала.

тарные нормы (до 110 децибел), поэтому для ее промышленной эксплуатации требуется специальное шумопоглощающее укрытие.

Испытания показали пригодность указанного измельчителя для получения тонкоизмельченных компонентов керамических связок.

Определение намола металла при вибрационном измельчении полевого шпата авторы [126] проводили в лабораторной двухтрубной вибрационной мельнице, работающей с различным сочетанием мелющих тел (сталь ШХ, уралит) и футеровки (сталь Ст3, резина) до получения продукта крупностью минус 40 мкм, крупность исходного продукта — минус 2 мм, заполнение рабочего объема мелющими телами составляла 70%. Загрузка мельницы: 50 кг шаров из стали ШХ диаметром 15 и 20 мм по ГОСТ 2424—78 или 25—28 кг тел

из уралитового цильпебса размером 15 \times 15 и 25 \times 25 мм по ГОСТ 2412—79 и 3 кг измельчаемого материала на каждую трубу.

Характеристика измельченных материалов приведена в табл. 2.112. Установлено, что готовый продукт получен через 1,5 ч измельчения при использовании в качестве мелющих тел стальных шаров и через 2,5 ч при использовании уралитового цильпебса независимо от материала футеровки.

Таблица 2.112 Характеристика измельченных материалов при вибрационном измельчении по [126]

Мате	рнал	Duna	3e ₁	Зерновой состав частиц, %				Содер- жание
футеро- вок	мелю- щих тел	Время измель- чения, ч	-20+20 мкм	-20+10 мкм	-10+5 мкм	-5 мкм	ный размер*, мкм	магнит- ного материа- ла**, %
Сталь СТ3	Сталь	1,5	16,3	13,6	17,8	46,3	5,8	0,180
Резина	шх	1,3	12,7	28,4	12,1	46,8	6,0	0,100
Сталь СТ3	Ура-	2,5	17,9	15,4	23,0	43,7	5,9	0,050
Резина	лит	4,3	16,4	12,6	26,4	44,6	6,0	0,032

 $[\]ast$ Медианный размер частиц в пробе получен с интегральной кривой распределения (50 %).

Анализ таблицы 2.112 показал следующее:

производительность мельницы при получении продукта заданной зернистости снижается в 1,6-1,7 раза при работе уралитовым цильнебсом вместо стальных шаров, так как при одинаковом заполнении объема рабочего барабана общая масса мелющих тел и масса отдельного тела из уралитового цильнебса, а следовательно, и сила удара примерно в два раза меньше;

намол металла снижается в 1,6-1,8 раза только за счет применения резиновой футеровки;

намол металла при применении металлических мелющих тел увеличивается в три-четыре раза по сравнению с намолом для измельчения уралитового цилынебса. Увеличение содержания магнитного материала примерно в пятьшесть раз наблюдается при применении футерованного металлом барабана и стальных мелющих тел против получаемого при использовании уралитового цильпебса и футерованного резиной барабана.

При получении продуктов одной и той же дисперсности только за счет металлической футеровки содержание магнитного материала увеличивается с 0,032 до 0,050 %, а за счет износа только мелющих тел— с 0,032 до 0,100 %. Расчеты показывают, что доля магнитного материала, попадающего в измель-

^{**} Содержание магнитного материала получено при уплотнении пробы в мерном стакане.

ченный продукт при использовании стальных мелющих тел, составляет 80 %, а за счет металлической футеровки — 20 %. Следовательно, для снижения намола металла при измельчении материалов без железистых включений в первую очередь следует применять специальные сорта износостойкой стали либо заменять металлические мелющие тела различными материалами, не вносящими железа в готовый продукт (уралитом, термокорундом и др.).

Таким образом, анализ состояния производства керамических связок позволяет сделать следующие выводы:

в отрасли применялся широкий ассортимент (16 видов) сырьевых материалов и 28 марок керамических связок. С одной стороны, этот фактор является положительным, так как расширяет сырьевую базу и приближает ее к заводамизготовителям. С другой стороны, это приводит к получению разнородного по своим эксплуатационным характеристикам однотипного инструмента, выпускаемого различными заводами отрасли. Кроме того, нарушается стабильность качества инструмента;

создание некоторых марок связок на ряде абразивных заводов не оправдано. Они отличаются минимальным изменением шихтового состава, однако имеют другую марку;

зерновой состав связок имеет большой разброс в пределах отдельных фракций (например, фракция минус 5 мкм изменяется от 27 % (завод № 4) до 50 % (завод № 1)).

Таким образом, потребители получают нестабильный по качеству абразивный инструмент и не могут при замене завода-изготовителя сразу перейти на ту же характеристику инструмента, которую они получали раньше.

В связи с этим было принято решение об организации централизованного производства высококачественных связок в объеме общесоюзной отраслевой потребности, что позволило бы значительно улучшить эксплуатационные по-казатели абразивных инструментов и обеспечить стабильность их свойств.

Технологическая схема централизованного производства керамических связок

В основу схемы производства связок заложен высокий уровень автоматизации с использованием современного оборудования по переработке и тонкому измельчению компонентов связок с системой сепараторов и пульсирующих коллекторов, высокоточного дозирования и смешивания, беспыльной упаковки (с использованием оборудования японской фирмы Xosokava). Такая схема обеспечивает:

тонину помола компонентов — 90 % фракции минус 40 мкм;

точность дозирования компонентов при смешивании — 0,1-0,5 %;

технологические потери по переработке — не более 1%;

содержание железистых примесей в готовой связке — не более 0,02-0,05 %; предельную концентрацию пыли:

в рабочей зоне — не более 4 мг/м3;

на границе санитарно-защитной зоны (на расстоянии 100 м от цеха) — не болес 0.5 мг/м^3 ;

максимально допустимый уровень шума в рабочей зоне — 80 дБ.

Переработка компонентов и изготовление самих керамических связок на заводе производится на следующих технологических линиях:

линия переработки полевого шпата;

линия переработки огнеупорной глины и каолина;

линия переработки фритты;

линия переработки талька;

линия составления шихты, смешивания и упаковки.

Линия переработки полевого шпата

Схема линии переработки полевого шпата представлена на рис. 2.50. Полевой шпат крупностью частиц до 300 мм из бункера исходного материала 1 подается через колосниковый грохот 2 с размером щели 300 мм в приемный бункер 3, откуда вибрационным питателем 4— в щековую дробилку 5, в которой происходит уменьшение размеров кусков до 25 мм. Затем дробленый мате-




Рис. 2.50. Схема линии переработки полевого шпата:

бункер исходного материала;
 колосниковый грохот;
 л. 17 приемный бункер;
 вибрационный пилатель;
 висковая дробилка;
 в приемнай ранспортер;
 приемнай воронка;
 приемная воронка;
 материальный дробилка;
 приемная воронка;
 материальный грохот;
 транспортер;
 приемная воронка;
 указатель уровня;
 вибромельница;
 пирамная воронка;
 правой затвор;
 провой нагреватель;
 микронный сепаратор;
 пульсирующий коллектор;
 вентилятор
 провукта;
 активатор;
 вентилятор
 вентилятор

риал подается транспортером 6 на сушку в сушильный барабан 7, где доводится до влажности 0,5 %. Сухой материал (минус 25.0 мм) посредством ленточного транспортера 8 поступает на мелкое дробление через приемную воронку 9 в конусную инерционную дробилку 10 модели КИД-600, работающую в замкнутом цикле с элеватором 11, самобалансным грохотом 12 модели 272Гр и магнитным сепаратором 13 модели ЭВС-35/50. Надрешетный продукт крупностью плюс 2.0 мм возвращается на додрабливание, а подрешетный полается на машинное обогащение. Магнитный материал удаляется из процесса; обогащенный (немагнитный) продукт подается с помощью транспортера 14 через приемную воронку 15 и транспортер 16 в промежуточный бункер 17, оборулованный указателями уровня 18. Из промежуточного бункера 17 вибропитателем 19 немагнитный материал подается на измельчение в вибрационную двухтрубную мельницу 20 модели СН-65 (фирма Xosokava, Япония), работающую в замкнутом цикле с воздушным сепаратором 23 модели ZnS-080 (фирма Xosokava, Япония), который делит измельченный материал на два класса. Плюсовой возвращается через шаровой затвор 21 на доизмельчение, а минусовой (готовый) продукт поступает в пульсирующий коллектор 24, откуда шнековым транспортером 25 через шаровой затвор 21 подается в бункер полевого шпата 26. оборудованный указателями уровня 18. активатором 27 и шаровым затвором 21. Из бункера 26 материал далее поступает на линию смешивания.

Вибрационная двухтрубная мельница модели СН-65 (рис. 2.51) создана на основе технологического соглашения между фирмой Humboldt (Германия) и фирмой Chouxakoki (Япония).

Техническая характеристика мельницы СН-65

Емкость мелющих барабанов, л
Мелющие тела шары из специальной стали диаметром 20 и 25 мм
Масса стальных шаров, кг
диаметром 25 мм — 50 %)
Футеровка мельницы высокопрочная сталь толщиной 12 мм
Мощность электрооборудования, кВт
Общая масса, включающая массу электродвигателя и основание мельницы,
а также мелющих тел, кг
Производительность по полевому шпату, кг/ч
Производительность по готовому продукту микронного сепаратора модели
MS-5, Kr/4

Корпус мельницы помещен на резиновой прокладке, которая гасит вибрацию. Во время работы мельницы возникают шумы до 120 дБ, но путем установки звукоизоляционной аппаратуры шум можно уменьшить до 80 дБ. Эффективность измельчения практически не меняется при заполнении шарами объема мельницы до 30 %. При заполнении объема мельницы мелющими телами от 30 до 80 % эффективность измельчения увеличивается линейно и достигает максимума при заполнении шарами до 85 % объема. Добавление шаров диаметром 25 мм взамен изношенных производится периодически.

Пыль, образующаяся в процессе переработки от каждой отдельной операции, отбирается с помощью специальной системы и подается на пылеочистку в пульсирующие коллекторы. Уловленный продукт (пыль) возвращается в схему производства.




Рис. 2.51. Вибрационная двухгрубная мельница модели CH-65 непрерывного действия:

a— чергеж: I— электродвигатель; 2— соединение: β — горцевая крышка: 4— барабан; 5— опора; δ — кольно для укрепления барабана; 7— отверстие для шаров; δ — резина для поглощения вибрации: 9— подшипниковая коробка оси: $I\theta$ — основание корпуса; $I\theta$ — тибкая труба; δ — общий вид

Общие потери при переработке полевого шпата на операциях грохочения, дробления, сушки, измельчения и магнитной сепарации составляют примерно 6,7 %.

Линия переработки глины (комового каолина)

Схема линии переработки огнеупорных материалов представлена на рис. 2.52. Исходный материал влажностью до $25\,\%$ и крупностью до $200\,$ мм из бункера I через рыхлитель 2 подается шнековым питателем 3 с постоянной вибрацией в молотковую дробилку $5\,$ фирмы Xosokava (Япония), которая применяется для одновременного дробления и сушки.

Сырой материал, поступающий в молотковую дробилку, получает динамическое воздействие, вызываемое вращением поворотных молотков, и измельчается. Одновременно в дробилку подается горячий воздух (температура 300–400 °C) от специальной печи 4 фирмы Xosokava (Япония), отапливаемой мазутом. При этом материал никогда не нагревается более чем до 120 °C.




Рис. 2.52. Схема линии переработки глины (комового каолина):

1, 17— расходный бункер; 2— рызлитель; 3— шнековый питатель: 4— специальная печь; 5— молотковая дробилка; 6, 20, 28— пульсирующий коллектор; 7, 21, 29— шнековый транспортер; 8, 13, 22— шаровой затвор: 9, 23— вентилятор; 10— промежуточный бункер; 11— указатель уровия; 12— активатор; 14— ленточный транспортер; 15— элеватор; 16— магнитивій сепаратор; 18— шнековый конвейер; 19— микронная мельница модели МF-20; 24— паровой подогреватель; 25— воздушный сепаратор; 26— коллектор; 27— бункер; 30— бункер готового продукта; 31— активатор




Рис. 2.53. Молотковая дробилка фирмы Xosokava: 1 — регулируемый конус; 2 — молотковая дробилка

Дробилка (рис. 2.53) состоит из двух частей — верхней и нижней. В нижней части расположена сама молотковая дробилка, а верхняя оснащена регулируемым конусом, обеспечивающим необходимую степень высущивания материала.

Высушенный измельченный материал захватывается восходящим потоком и выносится в верхнюю часть корпуса дробилки. За счет конуса, находящегося в верхней части, достигается ограничение воздушного потока и осуществляется классификация готового продукта. Более крупные частицы падают обратно в измельченную секцию для измельчения и высушивания, а мелкий высушенный продукт (минус 2,0 мм) с влажностью менее 2 % воздушным потоком выбрасывается из выпускного отверстия и попадает в пульсирующий коллектор.

Производительность дробилки по сухому порошку составляет 2600 кг/ч.

Для достижения максимальной производительности дробилки особую важность имеет постоянная скорость подачи материала. Еще более важным является необходимость поддержания постоянного воздушного потока во всей конструкции.

Простота и надежная конструкция обеспечивают требуемую степень измельчения регулированием скорости вращения ротора молотковой дробилки, а степень высушивания — регулирующим конусом.

Вынесенный воздушным потоком высущенный продукт (минус 2,0 мм) из выпускного отверстия дробилки направляется в пылесборник, которым служит пульсирующий коллектор 6 фирмы Хозокаva (Япония).

Из пульсирующего коллектора дробленый материал шнековым транспортером 7 (см. рис. 2.52) через шаровой затвор δ направляется в промежуточный бункер $I\theta$, оборудованный указателями уровня II, активатором I2 с шаровым

затвором 13 и далее ленточным транспортером 14 и элеватором 15 на магнитный сепаратор 16. Магнитный материал исключается из схемы, а обогащенный продукт ссыпается в расходный бункер 17, оборудованный указателями уровня 11, из которого шнековым конвейером 18 подается в приемную воронку микронной мельницы 19 модели МF-20 фирмы Хоѕокаva (Япония), работающую в замкнутом цикле с воздушным сепаратором 25, разделяющим измельченный материал на две фракции. Крупная фракция (плюс 40 мкм) возвращается на доизмельчение через шаровой затвор 22, а мелкая (минус 40 мкм) подается через пульсирующий коллектор 28, шнековым транспортером 29 через шаровой затвор 22 в бункер готового продукта 30, оборудованный указателями уровня 11, активатором 31 и шаровым затвором 22, откуда далее поступает на линию смешивания керамических связок.

Мельница тонкого измельчения (рис. 2.54) модели MF-20 фирмы Xosokava (Япония) предназначена для измельчения сухой глины (влажность — не более 2 %, размеры исходного материала — не более 2 мм) и представляет собой установку ударного типа, в которую воздух подается с большой скоростью.

Краткая техническая характеристика мельницы модели MF-20

Мощность привода, кВт	0-200
Частота вращения ротора, об/мин	1450
Объем воздуха, м ³ /мин	90




Рис. 2.54. Микронная дробилка модели MF-20 фирмы Xosokava

Масса, т	4.5
Производительность по глине, кг/ч	•
Влажность выходного продукта	0,5-2,0 %
Производительность сепаратора модели MS-5 по готовому продукту	
(глины), кг/ч	2000

Пыль, образующаяся в процессе переработки материала от каждой операции, отбирается с помощью специальной системы и подается на пылеочистку в пульсирующий коллектор. Уловленный материал возвращается в схему производства.

Линия переработки фритт (стекол)

Переработка фритт (стекол) производится по ехеме переработки полевого шпата, за исключением операции крупного дробления (исходный материал сразу поступает на среднее дробление и далее по ехеме, представленной на рис. 2.50).

Для измельчения фритты может также использоваться трехтрубная шаровая мельница конструкции Оргпроектцемента (Москва), представляющая собой трехкамерный измельчитель револьверного типа, в котором камеры-барабаны расположены симметрично под углом 120° относительно центральной оси и жестко соединены торцевыми крышками. По способу разгрузки данная установка относится к мельницам с центральной разгрузкой. Измельчаемый материал загружается через полую цапфу в торцевой крышке.

Последовательно соединенные между собой барабаны (если не учитывать кинематики мелющих тел и измельчаемого материала) позволяют в первом приближении отнести данную установку к трубным многокамерным мельнинам тонкого помоля.

Техническая хапактепистика тпехтрубной шаровой мельиины

Внутренний диаметр барабана в свету, мм	1338
Рабочая длина барабана, мм	4830
Объем одного барабана, м3	6,78
Объем мельницы, м ³	20,34
Частота вращения мельницы, об/мин	20,7
Мелющие тела $d \times L$ уралитовый цильпебс, мм	37×40
Общая масса мелющей нагрузки (шары из стали ШХ-15), кг	8145
Коэффициент заполнения барабана мельницы мелющей нагрузкой, %.	25
Футеровка мельницы металлическая	я, гладкая
Производительность по готовому продукту минус 0,40 мкм, 90 %,	
т/ч	600 0,660
Улельный расхол электроэнергии, кВт/ч	60

При переходе с одной фритты на другую производится обязательная зачистка схемы.

Линия переработки талька

Линия переработки талька представлена на рис. 2.55. Исходный материал (поставляемый в мешках) с помощью растарочной машины высыпается из мешков и через загрузочную воронку I ковшовым элеватором 2 загружается в расходный бункер 3, оборудованный указателями уровня 4, из которого шнековым транспортером 5 через приемную воронку 6, снабженную шнековым




Рис. 2.55. Схема линии переработки талька:

I- загрузочная воронка; 2- ковшовый элеватор; 3- расходный бункер; 4- указатель уровня; 5, I2- шнековый гранспортер; 6- присмная воронка; 7- шнековый питатель; 8- микронная мельница модели M502NC; 9- микронный сепаратор; I0, I3- шаровой затвор; II- пульсирующий коллектор; I4- бункер готового продукта; I5- активатор; I6- вентилятор; I7- паровой подогреватель; I8- бункер готового продукта (пыль); I9- коллектор

питателем 7, подается на измельчение в микронную мельницу 8 модели M502NC, схема работы которой представлена на рис. 2.56, работающую в зам-кнутом цикле с микронным сепаратором 9 модели MS-5 (рис. 2.57). Крупный материал (плюс 40 мкм) возвращается через шаровой затвор 10 (см. рис. 2.55) на доизмельчение, а мелкий (минус 40 мкм) через пульсирующий коллектор 11 посредством шнекового транспортера 12, через шаровой затвор 13 подается в бункер готового продукта 14, оснащенного указателями уровня 4 и активатором 15 с шаровым затвором 13. Активатор используется для поддержания продукта в состоянии, исключающем слеживание материала, и для более интенсивной разгрузки бункера. Из бункера готового продукта материал направляется на участок смешивания керамических связок.

Мельница модели M502NC (см. рис. 2.56) представляет собой двухступенчатый агрегат, предназначенный для получения порошков 40 мкм без использования сит или решеток. В данной конструкции трение, растирание, скалывание и удар — основные способы разрушения — действуют объединенно, обеспечивая тем самым высокую производительность и эффективность измельчения материала до крупности частиц от 140 до 2 мкм. Конечный продукт имеет очень узкий диапазон размеров частиц, т. с. эффект переизмельчения отсут-

ствует. Конструкция мельницы предусматривает классификацию материалов путем выделения крупных частиц. Хотя мельница может работать без сепаратора, предусматривается ее установка с сортировочным механизмом (сепаратором) и пульсирующим коллектором.

Основные технические параметры мельницы модели М5	02NC
Производительность, кг/ч	500
Мощность электродвигателя, кВт	22
Скорость вращения ротора, об/мин	2400
Требуемая площадь, включая установку пульсирующего	
колнектора, м	$5,0 \times 2,5 \times 6,5$

Линии переработки криолита и волластонита

Исходный материал в мешках подастся на линию растарки, где с помощью специальной машины высыпается из мешков и транспортируется в промежуточный бункер, затем питателем подается в вибрационную мельницу модели М400 отечественного производства, работающую в замкнутом цикле с микронным сепаратором. Крупный остаток (фракция плюс 40 мкм) возвращается на доизмельчение, а мелкий (минус 40 мкм) — в бункер готовой продукции.

Во всех линиях переработки исходных материалов керамических связок для разделения частиц по крупности и обеспыливания применяются воздушные сепараторы и пульсирующие коллекторы фирмы Xosokava (Япония), не имеющие отечественных аналогов.

Диапазон разделения на сепараторе — от 140 до 5 мкм с эффективностью работы от 60 до 90 %. Конструкция сепаратора основана на гидродинамике и законе Стокса. Это прецизионная установка, которая значительно уменьшает высокую стоимость получения тонкозернистых порошков без использования сит.

Схематично воздушный сепаратор представлен на рис. 2.57.

Сортируемый материал поступает в микронный сепаратор по трубе 8 и, поднимаясь по внутренней подающей трубе 4 с регулированной длиной, проходит направляющую воронку 11 и попадает на сортировочный ротор 3, приводимый во вращение от двигателя 1 с регулируемой скоростью. Частицы расчетного размера выносятся через промежутки между лопастями ротора 3 и по выходной трубе 2 поступают в соответствующий сборник. Крупный материал осаждается и выгружается через канал 10. В процессе осаждения поток с частицами подвергается сильнейшей турбулизации, вызываемой внутренней трубой (перегородкой) 7 и дополнительным воздухом, подаваемым по каналу 6. Такое воздействие вызывает дополнительное очищение крупных частиц от прилипших к ним более мелких частиц. Спускная труба 9 для крупных частиц может быть оснащена поворотным клапаном или простым подвижным наконечником с заслонкой.

Диапазон разделения сепаратора можно расширить регулированием воздушного потока.

Характеристика микронного сепаратора MS4

Скорость вращения ротора, оо/мин:	
максимальная	1160
рабочая	
Производительность по готовому продукту, кг/ч	




Рис. 2.56. Схема работы супермикронной мельницы модели М502NC




Рис. 2.57. Схема воздушного сепаратора:
1 — двигатель; 2 — выходная труба;
3 — лопатки ротора; 4 — сортировочный ротор; 5, 11 — направляющая воронка;
6 — канал дополнительного воздуха;
7 — внутренняя подающая труба;
8 — подающая труба;
9 — спускная труба; 10 — выгрузной канал;
12 — корпус сепаратора

Пульсирующий коллектор (схема и принцип работы которого показаны на рис. 2.58) — полностью автоматический самоочищающийся рукавный фильтр — без внутренних движущихся частей — представляет собой набор цилиндрических фильтров 5 из синтетической ткани, расположенных в пыленепроницаемом кожухе 7. В кожух подается запыленный воздух, а из внутреннего объема фильтров отеасывается чистый воздух. Пыль собирается в фильтрах 5, перио-дическая очистка которых осуществляется мгновенными выбросами воздуха через специальные трубки Вентури 6 в верхней части фильтровальных цилиндров. За один такой "пневмоудар" очищается часть общей фильтрующей поверхности таким образом, что из коллектора идет непрерывный поток собранной пыли через шаровой затвор 8.

Сжатый воздух под давлением 0,9 МПа подается компрессором *I* через диафрагмовый клапан *4*, который управляется от таймера *2* через управляющий клапан *3*; все фильтры одного ряда очищаются одновременно. В качестве фильтровальной ткани применяется синтетический войлок (полиэфирный или специальный нейлоновый) как наиболее эффективный и термостойкий материал.




Рис. 2.58. Схема и принцип работы пульсирующего коллектора:

I- компрессор; 2- таймер; 3- управляющий клапан;

4— диафрагмовый клапан; 5— пилиндрический фильтр;
 6— трубки Вентури; 7— пылеиспроницаемый кожух;
 8— шаровой затвор

Войлочный рукав в отличие от волнистого фильтра (тканая основа рукава) работает более эффективно, так как сквозь спутанную текстуру войлока не проходят даже частицы субмикронных размеров; в то же время "выстрелянный" под давлением воздух при очистке фильтров проходит сквозь войлок значительно легче, чем через волнистую ткань. Фильтрующий слой, образованный пылью в теле войлочного фильтра, снижает до минимума перепад давления, обеспечивая высокую и равномерную производительность коллектора.

В каждом отдельном случае производительность фильтра определяется физико-химическими свойствами фильтруемого газа или воздуха и твердых частиц. Ориентировочно войлочные фильтровальные элементы обеспечивают производительность рукавных фильтров до 5 м 3 /мин на 1 м 2 площади фильтров. Фильтр работает эффективно при подаче воздуха с запыленностью более 2000 г/м 3 и обычно не требует первичного фильтровального оборудования.

Составление шихты, смешивание компонентов связок, контроль и упаковка

Составление шихты для каждой марки керамической связки производится строго по рецентуре.

Из бункеров измельченных компонентов каждой линии переработки материалы через весовые дозаторы подаются в загрузочную воронку и далее в мик-

ронный смеситель периодического действия модели Nauta, включающийся автоматически по окончании загрузки. Выгрузка готовой связки осуществляется транспортерами, работающими с элеваторами в один из бункеров, предназначенных для данной марки связки. На рис. 2.59 представлен микронный смеситель, применяющийся для быстрого, тщательного и равномерного смешивания различных тонкодисперсных материалов. Внутри смесителя вращается "спиральный агитатор" (шнек) 3 вокруг своей оси, одновременно совершая круговое движение по периферии конического объема корпуса 4 с помощью рычага 2, получающего вращение от привода 1. Нижний конец шнека закреплен в подшипниковом узле 6. В этом смесителе материал равномерно перемешивается без расслоения. Время смешивания 40 мин. Производительность микронного смесителя 5 т/ч.

Готовая связка из смесителя выгружается через клапан 5 в один из расходных бункеров, предназначенных для данной марки связки. Описанный процесс повторяется автоматически и управляется с пуль-




Рис. 2.59. Микронный смеситель модели Nauta:

1— привод смесителя; 2— рычаг;
 3— "спиральный агитатор" (шнек);
 4— корпус смесителя; 5— выпускной

клапан; 6— подшининовый узел

та. Готовая связка разгружается из бункеров в промежуточную воронку, откуда продукт направляется в упаковочную машину, имеющую дозировочный узел, так что взвешивание и накопление транспортных емкостей производится автоматически. Точность дозирования связки составляет 1,5—2,0%. Контроль качества керамических связок, упаковка и маркировка осуществляются по ТУ2-036-984—86 и ТУ 3989-014-05748371—99.

Общие потери компонентов связок при их переработке составляют, мас. %: полевой шпат — 4,0; глина огнеупорная — 27,8; каолин комовой — 25,8; фритта — 4,0; тальк — 0,5; криолит — 0,5; волластопит — 0,5.

2.3.2. Мокрый способ приготовления керамических связок

Технологическая схема производства связок мокрым способом представлена на рис. 2.60 [127].

Процесс производства связок мокрым способом состоит из следующих операций:

складирование и приемка исходных сырьевых материалов;

подготовка сырьевых материалов;

составление шихты и изготовление связок в виде шликера;

получение связок из шликера методом сушки распылением;

упаковка, хранение, транспортировка связки;

контроль готовой продукции;

техника безопасности.

Складирование и приемка сырьевых материалов. Глина огнеупорная, полевой шпат, каолин выгружаются и складируются отдельно в отсеках склада. Борсиликатная фритта хранится в специальных контейнерах, а тальк, криолит, волластонит — в мешках в молотом виде. Все материалы хранятся в крытом помещении. В производство допускаются материалы, качество которых соответствует требованиям ГОСТов и технических условий.

Подготовка сырьевых материалов

Линия переработки полевого шпата. Со склада полсвой шпат подастся на грубое дробление. Крупные куски полевого шпата дробятся на шековой дробилке до кусков размером не более 100 мм. Затем материал поступаст на среднее дробление, которое производится на малой шековой дробилке до кусков крупностью не более 25 мм, и направляется в промежуточный бункер, из которого по рукаву самотеком подается в конусно-инерционную дробилку модели КИД-300, в которой измельчается до размеров не более 2 мм, проходит грохочение и направляется в расходный бункер.

Линия переработки боросиликатной фритты. Боросиликатная фритта со склада в специальных контейнерах подается на участок измельчения и высыпается в бункер конусно-инерционной дробилки КИД-300, где измельчается до крупности кусков не более 2 мм, проходит грохочение и направляется в расходный бункер боросиликатной фритты.

Линия переработки глины и каолина. Глинистые материалы предварительно измельчают на глинорезных машинах различных конструкций [13], подвергают




Рис. 2.60. Технологическая схема производства керамических связок мокрым способом

сортировке и распускают в бассейнах емкостью примерно 4 м³, снабженных пропеллерными мешалками типа СМ-489А либо горизонтально-лопастными мешалками (рис. 2.61). Роспуск глинистых материалов производится в течение 180 мин до получения однородной консистенции суспензии (плотность по пикнометру 1,26—1,28 г/см³), которая при непрерывном перемешивании подается из бассейна в подмельничную емкость в количестве 90 % от общей массы глины (каолина), а 10 % глинистой суспензии поступает в шаровую мельницу.

Составление шихты и изготовление связки в виде шликера. Пример состава шихты связки K20 с учетом технологических потерь (в зависимости от оборудования и технологической дисциплины) и количество необходимых сырыевых материалов для изготовления 1 т связки приведены в табл. 2.113. Компоненты связки: полевой шпат, фритта, тальк, сухой каолин — взвешиваются на весах любой конструкции с погрешностью взвешивания ± 0.5 %. Взвешенные материалы высыпаются в приемный бункер шаровой мельницы. Измельчение компонентов можно производить двумя способами.

При первом способе перед загрузкой материалов в мельницу подается вода, затем материал и шары. Соотношение материал : шары : вода -1:1:0,5. Перед каждым циклом работы мельницы производится добавка мелющих тел в количестве не менее 60 кг для компенсации потери их веса вследствие износа. В качестве мелющих тел используют цилиндрики из высокоглиноземистой массы марки Γ -37 диаметром 25-55 мм и высотой 45-50 мм.




Рис. 2.61. Горизонтальная лопастная мешалка:

I, S— подшинники; 2, 4— сальниковые буксы; 3— резервуар; 6— вал; 7— пробковый кран; 8— крестовина; 9— лопасти

Количество сырьевых материалов для изготовления 1 т связки марки К20

Шихтовый состав связки	Содержание компонентов в связке, % (кг/т)	Потери компонентов при изготовлении связки, % (кг)	Количество материалов на 1 т связки
Полевой шпат	35 (350)	8,7 (24,5)	379,5
Каолии	40 (400)	10,0 (40,0)	440,0
Боросодержащая фритта	20 (50)	14 (28)	228,0
Тальк	5 (50)	10 (5,0)	55,0

Изготовление связки начинается с измельчения боросиликатной фритты. Взвешенная фритта загружается в шаровую мельницу периодического действия и измельчается совместно с каолином (10 % от общей массы каолина) в течение 2—3 ч. Затем добавляется полевой шпат и производится совместный помол в течение 3—6 ч до остатка на сите № 063 не более 1 %, затем подается тальк и помол продолжается еще в течение 3 ч. Общее время измельчения и взвешивания 8—12 ч. По окончании процесса производится контроль тонины помола.

При измельчении и смешивании всех компонентов шаровую мельницу останавливают и открывают загрузочное отверстие (для удаления конденсата) через каждые три часа работы мельницы на 2-3 ч.

Готовая суспензия из шаровой мельницы сливается в подмельничную емкость, предварительно наполненную суспензией пластичных материалов (глины или каолина) при непрерывной работе пропедлерной мешалки. Количество глины (каолина) при этом составляет 90 % от рецептуры связки.

После роспуска глинистые материалы подвергаются ситовому и магнитному обогащению. Ситовое обогащение осуществляется при пропускании суспензии через сито с сеткой № 063 и вибросито с двумя обечайками, на которых натянута сетка № 01, в результате чего суспензия освобождается от крупных включений.

Для магнитной сепарации суспензии используют ферромагнитные сепараторы лоткового типа 600-5, типа СМ-488, ФОЛ-5 конструкции ГИКИ и др. Потребляемая мощность ферромагнитных сепараторов лоткового типа 0,5—0.8 кВт.

Представляет интерес магнитный сспаратор ВИМС (Германия), работающий с автоматическими регулируемыми циклами и с частотой 10–15 циклов в минуту. Каждый цикл включает три стадии: захват и отделение частиц минералов с магнитными свойствами на профилированных плитах в магнитном поле; очистка отделенных минералов пульсирующей струей воды; удаление магнитных минералов с профилированных плит при снижении интенсивности магнитного поля и одновременном усилении струи воды. При потреблении мощности до 0,0008 кВт/с, силе тока 65 А и напряженности магнитного поля 1,43·10⁶ А/м возможно снижение содержания Fe₂O₃ в каолине до 0,15–0,2 %. Для магнитной очистки суспензий при сливе в сборники смеси также широко используются гребенчатые переносные магниты, магнитные плиты и др.




Рис. 2.62. Переносной электромагнит

Переносные электромагниты (рис. 2.62) имеют электромагнитные катушки, помещенные в металлическую коробку из листовой стали или латуни. К полюсам электромагнита прикреплены полюсные наконечники, которые выходят за пределы коробки и образуют металлическую гребенку. Керамическая смесь, протекающая по спусковому желобу через гребенку электромагнита, разделяется на мелкие струйки, со всех сторон омывающие наконечники, которые извлекают из смеси магнитные частицы. Электромагнит вверху снабжен контрольной элект-

рической лампочкой, которая автоматически выключается, если он не работает. Гребенку периодически очищают от металлических частиц. Производительность перепосного магнита 1130—14000 л/ч. Для более эффективного удаления магнитных частиц из смеси в желобе устанавливают несколько электромагнитных коробок.

Шликер, очищенный от железосодержащих примесей и загрязнений, поступает в расходную емкость.

По второму способу изготовление связки производится совместным измельчением компонентов в две загрузки. В первую очередь подается вода, затем пластичные материалы (каолин, глина) в количестве $10\,\%$ от их общей массы, затем фритта, полевой шпат и шары. Соотношение материалов компоненты связки: шары: вода -1:1,3:0,7. После измельчения в течение 2-3 ч подаются вторично вода, остаток пластичных материалов ($90\,\%$), тальк, криолит, волластонит и др.

Общее время измельчения 12—15 ч. По окончании измельчения проверяется тонина помола. Готовый шликер сливается из шаровой мельницы в бассейн при непрерывной работе пропеллерной мешалки с одновременным обогащением по способу 1 и передается на сушку.

Получение связок из шликера методом сушки распылением. Сушка распылением — это превращение жидкости или суспензии в сухой порошок в течение одной рабочей операции. Суспензия распыляется центрифугированием или при помощи давления, и брызги мелких капель немедленно приходят в соприкосновение с потоком горячего воздуха.

Конструкция распылительной сушилки и условия эксплуатации выбираются в каждом отдельном случае в соответствии с особенностями продукта, т. е. содержания в нем влаги, плотности его массы, размера его частиц. Благодаря большому разнообразию физических особенностей шликера необходимо произвести тщательную оценку системы сушки, чтобы создать оптимальные условия, которые необходимы для данного производства. Поскольку поток воздуха имеет спиралеобразное направление, возможен выпуск почти всей массы продукта со дна камеры.

Получение пресс-порошка керамической связки производится в распылительной сущилке с дисковым распылением, например, конструкции фирмы Niro-Atomizer (Дания) (рис. 2.63). При центробежном распылении вращающийся лопастной диск, имеющий износоустойчивые вставки, распыляет суспензию и посылает капельки радиально в поток горячего воздуха, который поступает сверху через потолочный распылитель воздушной среды (рис. 2.64).

Режим сушки шликера:

начальная температура теплоносителя — 550 °C;

температура отходящих газов — 90 °C;

разрежение в сущильной камере — 15 мм вод. ст.

Шликер из расходной емкости насосом нагнетается в резервуар подачи шликера, откуда самотеком через питательный клапан, имеющий дистанционное управление, подастся на распылительный диск и далее по схеме дискового распыления. Влажность получаемого пресс-порошка (связки) 1 %.

Готовый пресс-порошок самотеком высыпается через резиновый откидной клапан на транспортную систему (денточный конвейер-элеватор) и поступает в бункер. Перед поступлением в элеватор порошок проходит через сетку 1,25 для удаления комков слипшихся гранул.

Тонкие фракции порошка, осевшие в циклоне, поступают в общую систему пылеулавливания, собираются в бункер и в дальнейшем используются как возвратные отходы.

Характеристика основного и вспомогательного оборудования для распыления шликера представлена в табл. 2.114.

Получение пресс-порошка керамических связок может производиться на распылительных сушилках других моделей и конструкций, как отечественных, так и зарубежных, например с сопловым распылением (рис. 2.65 и 2.66). Сопловый распылитель расположен в нижней части камеры и направлен прямо вверх. Это устройство дает фонтанообразные брызги, которые встречаются с горячим воздухом, поступающим в сущильную камеру через распылитель воздушной струи [128].

После изготовления связки производится контроль ее качества по TV 3989-014-05748371—99.

Связки упаковывают в тару, обеспечивающую герметичность и сохранность при транспортировке.




Рис. 2.63. Общий вид распылительной сушилки фирмы Niro-Atomizer




Рис. 2.64. Схема сушки с дисковым распылением:

I- корпус сушки; 2- дисковый распылитель

Техническая характеристика основного и вспомогательного оборудования для распыления шликера

Наименование оборудования	Тип, модель, марка	Техническая характеристика
1	Фирма Niro-Atomizer	Высота сушильной камеры (общая) — 11,940 м, в том числе цилиндрическая часть — 6,292 м; диаметр сушильной камеры — 7,040 м; производительность сушилки (максимально): а) по испаренной влаге — 2500 кг/ч; б) по сухому порошку — 4700 кг/ч при влажности шликера 31 %
Насос для подачи сус- пензии	Mohno-насос 2NE50 винтовой	Производительность – 6 м ³
Циклон	<u></u> -	-
Скруббер	Proc	-
Элеватор ковшовый	Econ-Lift	Производительность 3000 кг/ч
Бункер (2 шт.)	No.	Объем - 28 м ³




Рис. 2.65. Схема сушки с сопловым распылением:

1 корпус сущилки; 2 сопловый распылитель




Рис. 2.66. Схема распылительной сушилки конструкции НИИстройкерамики:

I — пилипарическая башия;
 2 — газовые горелки;
 3 — конусное липпе;
 4 — шклон;
 5 — дымосос;
 6 — шибер;
 7 — конвейср;
 8 — всасывающий патрубок;
 9 — шликеропровод;
 10 — механические форсунки

Техника безопасности. К работе на распылительном сушиле допускаются лица, обученные безопасным методам работы, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и ознакомленные с инструкцией по эксплуатации распылительной сушилки.

2.4. Клеящие вещества формовочных смесей (временные связующие)

Одной из важнейших характеристик при производстве абразивного инструмента на керамической связке является механическая прочность свежезаформованных и высушенных изделий, исключающая нарушение сплошности (расслоение) заформованного изделия при извлечении его из пресс-формы, при установке на сушильные плиты, при транспортировке и установке их на печные вагонетки. При этом 50 % брака от общего объема производства инструмента объясняется недостаточной механической прочностью изделий как в сыром, так и в высушенном состоянии.

Для придания прочности свежезаформованным и высущенным абразивным заготовкам в формовочную смесь вводятся клеящие вещества, обладающие связующей способностью, которые в процессе обжига изделий либо выгорают полностью, либо частично переходят в керамическую связку.

Согласно современным представлениям клеящие вещества могут быть разделены на органические клеи, клеи-пасты, клеи-растворы, клеи-цементы [129].

К органическим клеям относят декстрин, бакелит, арабогалактан и некоторые другие соединения. Их клеящая способность объясняется обычно наличием в них свободных функциональных групп и иногда способностью к полимеризации.

К клеям-пастам следует отнести глины и литейные шликера. Механизм их адгезии заключается в действии водородных связей, образующихся в присутствии воды при гидратации базальной поверхности тетраэдров SiO₄, находящихся на открытой стороне пакета кристалла глинистого материала [130].

Наиболее типичными представителями клеев-связок являются жилкое стекло и различные виды фосфатных связующих. Они представляют собой молекулярные растворы, близкие к насыщению. При высыхании такие связующие превращаются в дисперсную систему с выделением твердой фазы [131, 132].

Наиболее прочные изделия можно получить при использовании клеевцементов, твердение которых происходит в результате химической реакции между порошкообразным (отвердителем) и жидким связующим [133]. Химическая активность такого связующего обеспечивает высокую прочность формуемых полуфабрикатов, причем скорость взаимодействия может регулироваться активностью отвердителя. Однако такие формовочные смеси, как правило, являются нетехнологичными ввиду невозможности длительного хранения.

Кроме придания прочности абразивному полуфабрикату клеящие вещества должны обладать способностью смачивать минеральные частицы формовочной смеси, иметь минимальную адгезию в поверхности металлических пресс-форм, выгорать в процессе обжига абразивного изделия без золы или с минимальным ее содержанием, отсутствием токсичности как в самих клеящих веществах, так и в продуктах их разложения.

2.4.1. Характеристика клеящих веществ

В отечественной абразивной промышленности до настоящего времени в качестве клеящих добавок наиболее часто применяются натриевое стекло и декстрин. В некоторых случаях формовочная смесь готовится с применением декстрина в порошке, а в качестве увлажнителя добавляется вода.

Жидкое стикло является водным раствором силикат-глыбы. Последняя представляет собой твердый аморфный сплав растворимого стекла общего состава R_2 О·m-SiO $_2$, где R — натрий или калий, а m — число молекул SiO $_2$, приходящихся на одну молекулу щелочных оксидов.

Жидкое стекло используется как клеящий увлажнитель абразивно-керамических смесей; оно представляет собой сиропообразную вязкую жидкость, обладающую высокими клеящими и цементирующими свойствами.

В зависимости от того, какая силикат-глыба была использована для приготовления жидкого стекла, оно подразделяется на содовое, содово-сульфатное и сульфатное. Содовое жидкое стекло — это раствор содовой силикат-глыбы, полученной сплавлением смеси кварцевого песка с карбонатом (содой). Содово-сульфатное жидкое стекло — раствор силикат-глыбы, полученной сплавлением смеси кварцевого песка с содой и сульфатом натрия. Сульфатное жидкое стекло — это раствор силикат-глыбы, полученной сплавлением смеси кварцевого песка с сульфат-глыбы, полученной сплавлением смеси кварцевого песка с сульфатом натрия. Сульфатное стекло растворяется в воде с большим трудом, чем содовое. В связи с этим для приготовления жидкого стекла используют содовую силикат-глыбу или содовосульфатное составляющее.

Основными техническими характеристиками силикат-глыбы, применяемой для приготовления жидкого стекла, являются его модуль и химический состав (ГОСТ 13079—93).

Под модулем M понимают отношение числа грамм-молекул ${
m SiO_2}$ к числу грамм-молекул ${
m Na_2O}$:

$$M=\frac{A}{D}1,032,$$

где A— процентное содержание SiO_2 в силикат-глыбе; D— процентное содержание Na_2O в силикат-глыбе; 1,032— отношение молекулярного веса оксида натрия к молекулярному весу кремнезема.

В табл. 2.115 приведены значения модуля M и химические составы содовой и содово-сульфатной глыб, характеризующиеся модулем от 2 до 3,4 и плотно-

Таблица 2.115 Химический состав и значения модуля содовой и содово-сульфатной глыб

Вид	Momm	Химический состав, мас. %							
силикат-глыбы	Модуль	SiO ₂	Na ₂ O	R ₂ O ₃	SO ₃	S			
Содовая	2,4-3,5	71,5-76,5	22,5-27,5	0,6	-	0,12			
Содово- сульфатная	2,7-3,0	71,5-73,5	25,3-27,3	1,0	-	0,50			

стью 1,36-1,50 г/см³. Для приготовления формовочных смесей применяется жидкое стекло с модулем от 2 до 3 и плотностью от 1,48 до 1,50 г/см³.

По физико-химическим показателям жидкое стекло должно соответствовать нормам, указанным в табл. 2.116.

Нормы по химическому составу и силикатному модулю устанавливаются потребителем при заказе жидкого стекла в пределах, указанных в настоящем стандарте.

Плотность жидкого стекла определяется ареометром для жидкостей тяжелее воды и является важнейшим физическим параметром, который контролируется при изготовлении формовочных смесей. Плотность жидкого стекла зависит от его химического состава и от общего содержания растворенного твердого вещества. С повышением концентрации раствора плотность увеличивается.

Варка стекла производится в автоклаве емкостью 1.7 м^3 , мощность привода 3 кВт, и $n=9.8 \text{ об/мин с использованием рецептуры состава: силикат-глыба — <math>440-460 \text{ кг}$ и вода — 500-530 л.

Технологическая схема варки стекла приведена на рис. 2.67.

В автоклав 9 открытием крана 2 из мерной емкости 7 заливается половина указанного в рецептуре количества воды (250—265 л), затем ссыпается в автоклав предварительно взвешенное количество силикат-глыбы (410—460 кг) и заливается вторая половина воды. После этого крышка 6 люка автоклава закрывается, включается привод автоклава на вращение, открывается вентиль 3 паропровода подачи пара. Давление пара на подаче из теплоцентра (манометр 4) должно быть 2,2—2,3 атм. По достижении этого давления открывается вентиль 2 подачи пара в автоклав. В процессе варки в зависимости от показаний манометра 5 выбирается режим варки: при давлении пара в автоклаве 2,8—

Физико-химические показатели жидкого стекла

Таблица 2.116

Показатель	Нормы для разных видов жидкого стекла					
Показатель	Содовая	Содово-сульфатная				
Внешний вид	Густая жидкость желтого цвета без механических включений, видимых невооруженным глазом	Густая жидкость от желтого до коричневого цвета без механических включений, видимых невооруженным глазом				
Плотность, г/см ³	1,36-1,50	1,43-1,50				
Содержание кремиезема, %	31-35	28,5-29,5				
Содержание оксида железа и оксида алюминия, %, не менее	0,25	0.40				
Содержание оксида кальция, %, не более	0,20	0,25				
Содержание сериого ангидрида в пересчете на серу, %, не более	0,06	0,40				
Содержание оксида натрия, %	10-12	1011				
Силикатный модуль	2,65-3,40	2,65-3,00				




Рис. 2.67. Технологическая схема варки стекла:

I— силовой штуцер стравливания пара из автоклава; 2— вентиль подачи пара в автоклава; 3— вентиль подачи пара в автоклава; 3— вентиль подачи пара в систему; 4— манометр давления пара; 5— манометр давления пара в автоклава; 6— крышка автоклава; 7— мерная емкость; 8— кран горячей воды; 9— автоклава; 10— штуцер пробоотбора; 11, 12— сливные вентили; 13, 14— расходные емкости

3,4 атм (низкий режим) время варки 3,4–4 ч; при давлении 3,5–4,5 атм (высокий режим) время варки 2,5–3,0 ч.

Варка стекла производится при температуре 90 °C, в процессе варки измеряется плотность при 90, 50 и 20 °C. По достижении плотности 1,46—1,48 г/см³ на момент отбора пробы через штуцер пробоотбора при 20 °C (за 30 мин до окончания варки) переходят к сливу жидкого стекла в расходные емкости. В случае низких плотностей (менее 1,46 г/см³) варка продолжается по указанным выше режимам.

После окончания варки автоклав останавливается, открываются сливные вентили 11 и 12 и жидкое стекло перекачивается в расходные емкости 13 и 14, пока давление в автоклаве не снизится до 0 атм; вентили сливной системы перекрываются и автоклав отсоединяется от сливной системы. Остаточный пар стравливается из автоклава через силовой штуцер 10, после чего открывается люк автоклава. Если не намечается последующей варки, в автоклав заливается 250 л волы.

В случае использования жидкого стекла с модулем ниже 2,6 производят корректировку состава жидкого стекла добавлением едкого натра (табл. 2.117).

Необходимо знать, что при использовании жидкого стекла плотностью менее 1,48 г/см³ прочность сырца резко уменьшается, а при использовании жидкого стекла с плотностью более 1,50 г/см³, в связи с большой вязкостью, увлажнение формовочной смеси затрудняется.

Декстрии — продукт гидролиза крахмала, представляющий собой смесь углеводов. Выпускается по ГОСТ 6034—74, согласно которому влажность декстрина должна быть не более 5 %, содержание золы не более 0,6 %, кислотное число 40−50 КОН, растворимость в воде при 20 °С на сухое вещество 60−90 % для разных марок. Наличие большого числа гидроксильных групп в полимерных цепях декстрина обеспечивает ему водорастворимость, а относительно высокая молекулярная масса (90000−110000) обусловливает высокую вязкость растворов, образующих при высыхании прочную пленку.

Декстрин — порошкообразное вещество без запаха и в водном растворе нетоксичен, полностью растворяется в воде с получением вязкого раствора, обладающего высокой клеящей способностью. Растворы стабильны, не имеют склонности к синерезису. В сухом виде декстрин хорошо сохраняется, а во влажном состоянии подвержен развитию плесени, что приводит к снижению его клеящей способности.

Декстрин в абразивных смесях способствует образованию относительно сыпучей подвижной системы. При формовке абразивных изделий получается относительно прочный сырец. При этом декстрин хорошо совмещается с жидким силикатом натрия.

Декстрин как органическое вещество не имеет химического взаимодействия с минеральными компонентами абразивной смеси в процессах смещения, формования или обжига. Не оказывает коррозийного действия на металл пресс-формы и не раздражает кожу рук рабочего.

При обжиге декстрин выгорает полностью, образуя преимущественно ${\rm CO}_2$ и ${\rm H}_2{\rm O}$ при избытке воздуха. (В восстановительном пламени, однако, образуется некоторое количество ${\rm CO}_2$)

Клей декстриновый неводостойкий, но это не является недостатком, так как в конечном итоге он сгорает при обжиге керамического инструмента. Углеводы, подобные декстрину, в условиях обжига и сжигания практически не коксуются и не дают каких-либо ароматических продуктов вроде бензола или фенола.

Таблица 2.117

Количество едкого натра для корректировки жидкого стекла до модуля 2,6 в процессе варки

Macca	Macca	NaOH, нео	бходимая д	іля коррект	ировки жи	дкого стек	па, кг, при	модуле
силикатной глыбы, кг	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
100	9,9	8,9	7,7	6,6	5,4	4,2	2,8	1,5

Примечание. Расчет выполнен для едкого натра марки ТД (ГОСТ 2263-79) с массовой долей гидроксида натрия не менее 94 %.

Поскольку декстрин гидрофилен, он должен сочетаться с гидрофильными минеральными компонентами, например с глинами. Система декстрин—вода—глина однородна. Она, собственно, и даст адгезионную пленку на зернах корунда или карбида кремния благодаря поверхностному взаимодействию гидроксилов с корундом, карбидом кремния и силикатами.

Варка декстрина производится следующим образом: в емкость заливают воду примерно на 1/3 высоты и включают подогрев. После того как вода нагреется до 30–40 °С (температура определяется термометром стеклянным жидкостным по ГОСТ 28498–90), в бак загружают сухой декстрин из мешков.

Рецептура для приготовления раствора декстрина представлена в табл. 2.118. После полного растворения декстрина в емкость добавляется недостающее количество воды до заданного уровня. Варка декстрина производится при нагревании раствора до $T = 80\pm5$ °C при постоянном перемешивании до полного исчезновения комочков. Приготовленный, охлажденный до комнатной температуры декстрин фильтруется через сетки № 3, 4 от сгустков, пленок и посторонних примесей. Для проверки плотности используется ареометр АОН-1120 1180 (ГОСТ 18481—81). Раствор декстрина выливают в емкость диаметром 45 мм,

Ориентировочное время варки декстрина 40—60 мин. Срок хранения декстрина в зимнее время— пять суток, в летнее время— трое суток.

После варки вся анпаратура зачищается.

высотой 400 мм и проверяют плотность.

Несмотря на положительные свойства декстрина, необходимо строго контролировать его количество в рецептуре формовочных смесей — не более 45—50 % от объема связки. При выпуске твердых кругов СТ3—ВТ применение декстрина не рекомендуется [134].

В табл. 2.119, 2.120 представлены прочностные свойства образцов инструмента зернистостью 50–16 при использовании в рецептуре жидкого стекла и сухого декстрина и зернистостью 10—М40 при применении сухого декстрина и воды. Как видно из табл. 2.119, 2.120, образцы имеют низкую механическую прочность сырца зернистостью 50–16 при твердости М3 (0,020–0,030 МПа) и крайне низкую прочность как сырца, так и высушенных образцов мелкозернистого инструмента, равную 0,010–0,040 и 0,06–0,3 МПа для твердостей М3–СМ2 соответственно. Это объясняется более открытой структурой при изготовлении мелкозернистого инструмента и отсутствием в рецепте жидкого стекла, которое значительно упрочняет изделие после сушки.

Таблица 2.118 Рецептура приготовления раствора декстрина

Наименование	Содержание компонентов в растворах разной концентрации, % (кг)							
компонента	30 %-ный раствор	40 %-ный раствор	50 %-ный раствор					
Сухой декстрин	30 (15)	40 (20)	50 (23)					
Вода	70 (35)	60 (30)	50 (22)					
Допустимая величина плотности раствора	1,12±0,01	1,17±0,01	1,21±0,01					

Таблица 2.119

Физико-механические свойства образцов из электрокорунда белого марки 25А на связке К5

	Компо	Компоненты смеси, мас. ч.	Mac. 4.			Прочность	Прочность образцов на изгиб, МПа	язгиб, МПа	Полученная тверлость	твердость
Зернистость материала	Связка	Жидкое стекло	Сухой декстрин	Структура	Заданная твердость	свежезафор- мованных	высушен- ных	ебожжен- ных	Глубина лунки, мм (P = 1,5 атм)	Твердость
	7,15	3,2	5'1	9	M3	0,020	0,39	24,8	4.6	CMI
20	14,15	4,3	0'1	9	c2	0,030	0,64	29,7	2,0	сті
	17,40	8,8	0'1	S	CT2	0,045	2,06	31.5	9'1	стз
	7,45	3,1	2,2	9	M3	0,030	0,72	28,0	4,9	CMI
8	12,55	4,3	0'1	9	α	0,035	1,04	31,7	2.9	CT1
	15,30	2.2	6,75	S	CT2	0,070	2,05	1'5£	2,0	стз
	5,80	3,0	2,0	7	M3	0,020	1,13	36,4	9,9	M3
25	13,50	5,2	8'0	7	c2	0,025	2,05	39,0	3.2	СТІ
	17,30	6,2	5'0	9	CT2	0,070	1,85	40,6	2,6	стз
	7,50	4,0	5'1	7	M3	0,030	0.77	38.5	5.7	CMI
91	16,10	6,0	0,5	7	C2	0,070	2,62	45,3	3,3	CTI
	19,90	6.7	0,5	9	CT2	0,110	3,18	44,4	2,2	Т1

Таблица 2.120

Физико-механические свойства образцов из электрокорундов белого марки 25A и легированного электрокорунда марки 91A на связке К5

Полученная твердость	Твердость	M3	CM1	C1	CTI	M3	CMI	C2	сті	M3	CM1	CM2	C2	M3	CMI	CI	23
Полученна	Глубина лунки, мм $(P = 1.5 \text{ атм})$	2,6	9'\$	5,1	8'£	6'\$	2'5	6'£	8,8	5.7	5,4	8,4	4,1	6,7	€'\$	4,7	4.1
тэгиб, МПа	обожжен-	24,6	33,0	46,5	0.52	00€	37,0	82.0	0'09	25,5	0'8£	48,0	95.0	22.5	8'0£	36,0	41.8
Прочность образцов на изгиб, МПа	высушен- ных	090'0	080'0	0,130	0:330	0,120	0,210	008'0	0.370	0,210	0,230	0.270	067'0	050'0	0'0'0	061'0	0,276
Прочность	свежезафор- мованных	0,010	0.020	0,025	0,035	\$10,0	0,020	0:030	0,040	\$100	0,030	5£0,0	0,040	0,005	0,010	0,015	0,025
	Заданная твердость	M3	CM2	CI	CLI	£М	CM2	IJ	CLI	£M	CM2	IJ	CLI	EM3	CM2	IJ	CT1
	Структура	8	8	8	8	6	6	6	6	10	10	11	11	8	8	8	∞
мас. ч.	Сухой декстрин	1,5	1,8	2,0	2,4	2,2	2,5	2,9	3,5	3,1	3,5	3,9	4,3	5,1	8,1	2,0	2,4
Компоненты смеси, мас. ч.	Жидкое стекло	3,2	2.9	2.8	2,6	2,9	2,5	2,3	2,1	2,7	2.4	2.1	1,7	3,2	2,9	2,8	2.6
Компо	Связка	11.0	15,0	17,0	21,5	0'91	20,0	23,5	31.5	0'\$1	0'02	24,5	30,5	0'11	0'51	17.0	21.5
	Зернистость материала			25A10			26.05	G			253440	04-IWC7			01410		

Исследование новых временных связующих и способов упрочнения заготовок инструмента

Поиск новых временных связующих велся в трех направлениях: замена пищевого продукта — декстрина; поиск новых веществ, которые могли бы обеспечить более высокую механическую прочность и в то же время увеличивали бы сыпучесть формовочных смесей; разработка способов упрочнения заготовок кругов.

А.П. Скрыльниковой и В.Г. Воано были получены положительные результаты по замене декстрина на лигносульфонат марок БП и АК-1, физико-механические свойства сырых высущенных образцов и их твердость были аналогичны свойствам образцов, изготовленных с применением жидкого стекла с сухим декстрином и указанных выше.

Результаты работы авторов по применению сульфитцеллюлозной барды не могут быть в настоящее время использованы, так как технология сульфитцеллюлозного производства за прошедший период изменилась.

Попытка замены декстрина на сульфитцеллюлозную барду и лигносульфонат марки КБТ, мочевины, фосфата алюминия (однозамещенного) и сапропеля не дали положительных результатов.

Работы ВолжскВНИИАШа по применению в абразивных смесях из карбида кремния вместо декстрина этилсиликата в виде водного раствора, смолы сосновой, эпоксидной смолы ЭД-5, канифоли, универсального поливинилбутирального клея также не привели к положительным результатам.

А.Н. Лукницкий, исходя из соображения, что свойства веществ, заменяющих декстрин, должны приближаться к свойствам декстрина, предложил в качестве его замены следующие материалы (табл. 2.121). Под его руководством вместо декстрина были использованы различные образцы концентратов и порошкообразной сульфитцеллюлозной бражки (марок СДБ, КПБ) — продукта целлюлозно-бумажной промышленности, которые не дали положительных результатов для инструмента из электрокорундовых материалов, но был получен положительный эффект при изготовлении абразивного инструмента из карбида кремния (прочность сырых и высушенных образцов возросла на 20—30 %). При этом жидкие концентраты с 50 %-ным содержанием сухого

Таблица 2.121

Вещества, подлежащие исследованию в качестве заменителей декстрина (по А.Н. Лукницкому)

Наименование вещества	Химический тип	Источник получения	Исходное сырье
Арабогалактан	Полисахариды – хими- ческие аналоги декст- рина	Целлюлозная про- мышленность	Древисина лиственни- цы
Целлодекстрины	417	Гидролизная про- мышленность	Отходы древесины хвойных и лиственных пород
Пелиозы	MQ.	То же	Гидролизат целлюлозы
Гидрол		"	Отходы производства технической целлюлозы

Наименование вещества	Химический тип	Источник получения	Исходное сырье
Отходы производства лимонной кислоты (кон- центрат)	Смешанные продукты углеводного характера	Пищевая прмышлен- ность	Свекловичный жом
Метилцеллюлоза	Эфиры н эстеры целлю- лозы	Химическая промыш- ленность	Хлопковый линтер
Корбоксилотил целлю- лозы		То же	**
Карбомидные клен раз- ных марок	Синтетические консен- сационные смолы (клеи)	27	Мочевина, формалин
Концентрат сульфит- целлюлозной бражки	AAAA	Целлюлозная про- мышленность	Отходы производства сульфитной целлюлозы
Сухой концентрат суль- фит-целлюлозной браж- ки		То же	То же
Препараты стеблей шток-розы	Растительные камеди	Образцы А.Н. Бин, СССР	Растительное сырье
Камедь трагаканта		То же	"

вещества могут быть использованы в качестве увлажнителя, а сухие порошкообразные — в виде клеящей добавки.

Указанным автором исследовались несколько типов карбамидных клеев (КС50, КС22, КС23). После введения клея смесь сразу смешивалась, и из нее формовались образцы. Свежезаформованные образцы имели низкую прочность (0,007—0,019 МПа), но при выдержке на рабочей плите в течение порядка 30 мин прочность возрастала до 0,090—0,465 МПа, а после сушки — до 2,74—4,54 МПа, что обусловлено процессом поликонденсации мочевиноформальдегидной смолы. Скорость процесса, обусловливающего твердение карбамидного клея, определяется также дозировкой ускорителя. Однако применение карбамидных клеев связано с выделением формальдегида при обжиге абразивного инструмента и с разработкой специальных условий смешивания масс и формования.

Позднее (1990—1992 гг.) А.А. Куров, используя лигносульфонат порошкообразный марки КБП Солекамского ЦБК по ТУ 04-225—79 и жидкий лигносульфонат марки В на алюминиевой основе, выпускаемый Балахинским ЦБК по ТУ 13-0281036-05—89, получил положительные результаты при замене жидкого стекла и сухого декстрина на электрокорундовых материалах (пример — табл. 2.122). Как видно из табл. 2.122, прочность на изгиб свежезаформованных и высушенных образцов либо практически находится на том же уровне, что и образцов, изготовленных на жидком стекле с декстрином, либо повышается на 20—40 %.

При использовании концентратов вместо жидкого стекла твердость образцов уменьшается на 1-1,5 степени, т. е. количество связки для получения заданной твердости необходимо увеличить на 1-2 вес. ч.

Оптимальной концентрацией лигносульфоната автор считает 40–50 %, так как уменьшение концентрации приводит к снижению прочности обожженного образца.

Физнко-механические свойства образцов из белого электрокорунда на керамической связке К5 структуры 7

		Шихтовь на 100	ій соста	ив абра	Шихтовый состав абразивной смеси на 100 мас. доли зерна, мас. %	K.	,Noon,	Свеже	Свежезаформованные образцы	анные	Высушенные образцы	сниые	Обожженные образцы	сниые
Характернстнка образца	Связка	Кухой декстрин	Жидкое стекло	влоЯ	Жидкий лигно- сульфонат	Сухой лигно- сульфонат	Объемный вес с Г/см ³	Влажность W, %	Прочность на впъб с, МПа	Осыпаемость <i>п</i> ,	Прочность на нэгиб о, МПа	Осыпасмость п,	Прочность на нэгиб съ, МПа	Тверлость
					Контро	Контрольные образцы	ызны							
25A25 CM1	8'8	1,5	4,20	0,40	1	1	2,17	2,06	6£0'0	5,9	0,946	4,9	29,12	CM1
			Зам	зна сух	Замена сухого декстрина сухим лигносульфонатом	ина сухим	лигносу	ъфонаш	N'O					
25A25 CM1	8,8	į	4,2	0,4	ŧ	1,5	2,17	1,83	0,035	0.6	0,234	13,2	28,75	CMI
	3a.	нена жи	жого сі	некла 1	Замена жидкого стекла и сухого декстрина на жидкий и сухой лигносульфонат	стрина н	а жидки	й и сухой	изонени .	ьфонат				
25A25 CM	8,8	ŧ	ı	8,0	42 (50 %)	3,6	2,17	2,09	0:030	4,0	0,893	7.2	22,42	M2
		B.rus	ание ко	нисны	Влияние концентрации используемого жидкого лигносульфоната	ьзуемого.	жидкого	лигносу	тьфонатс	_				
25A25 CM1	8'8	t	î	1	4,2 (40 %)	3,75	2,17	2,10	0,032	4,2	0,845	8'9	11,94	M3
25A25 CM1	8'8	1			4,2 (30 %)	3,75	2,17	2,35	0,040	1,5	1,141	3,1	11,67	M3
25A25 CM1	8,8	1	1	1	4,2 (20 %)	3,75	2,17	2,69	0,021	6'0	1,263	2,2	10,44	BM2
25A25	8*8	1	1	ı	4,2 (50 %)	3,75	12,21	2,10	0,045	0,71	1,402	2,16	28,52	M3
25A25	8'01	ı	1	1	4,4 (50 %)	3,75	2,26	2,08	0,051	0.84	1,252	1,60	32,70	CM1
25A25	12.8	1	_		4,6 (50 %)	3.75	2,30	2,21	0,048	0,69	1,342	1,66	37,60	C1
25A25	8'91	-	1		4,8 (50 %)	3,75	2,37	2,94	0,048	0.23	2,229	1,38	39,12	22
25A25	20,8	1	ı	1	5.0 (50 %)	3,75	2,49	2,65	0,072	1,05	2,133	1,34	41,29	CT2

Положительные результаты работы А.А. Курова были подтверждены авторами [135].

Раствор и порошкообразная сульфитно-целлюлозная бражка были внедрены на одном из заводов отрасли при изготовлении абразивного инструмента из монокорунда на связке К5 ($\sigma_{\rm cap}=0.07$ МПа) и карбида кремния на связке К3 ($\sigma_{\rm cap}=0.100-0.130$ МПа), что выше на 30–40 % по сравнению с инструментом, изготовленным по общепринятой рецептуре.

Таким образом, комбинация жидкого и сухого лигносульфонатов обеспечивает необходимую прочность сырца и заменяет пищевой продукт — декстрин, однако при этом:

инструмент из белого электрокорунда приобретает сероватый оттенок; для восстановления белого цвета инструмента требуется сильная окислительная среда в печи;

влияние на цвет инструмента из нормального электрокорунда и карбида кремния менее значительно;

приготовление абразивных смесей с лигносульфонатом требует высокой культуры производства, так как длительное хранение готовых абразивных смесей невозможно (слеживаются);

необходимо наличие постоянного поставщика лигносульфоната определенного качества (марок) в связи с тем, что лигносульфонаты разных целлюлозно-бумажных комбинатов имеют различный химический состав и плотность; необходима переработка (корректировка) рецептуры.

Применение арабиногалактана в качестве заменителя декстрина предложено авторами в работе [136]. Арабиногалактан представляет собой неочищенный клеевой порошок светло-коричневого цвета, мелкодисперсный, без неприятного запаха, нетоксичен, растворим в холодной и горячей воде, его растворы обладают хорошими клеящими свойствами, в процессе обжига выгорает без остатка и без выделения вредных газов. Арабиногалактан получают из водного экстракта древесины лиственницы и высушивают на распылительной сущилке или люугим способом.

Состав и физико-химические свойства клеевого порошка неочищенного арабиногалактана (НАГ):

полимер, осажденный спиртом (арабогалактан) — 77,2 %;

растворимые в спирте компоненты (моносахарилы, фенольные соединения, флаваноиды, танниды) — $22.8\,\%$;

зола — 11,8 %;

влажность — 5,4 %;

редуцирующие вещества (PB) -9.3%;

средний молекулярный вес — 200000-250000;

относительная вязкость 1 %-ного водного раствора— 1,059 сантипуаза (сП); вязкость 50 %-ного водного раствора— $420 \text{ с}\Pi$ (1 с Π — сотая доля 1 Π);

сопротивление скалыванию клеевого шва (при употреблении 60 %-ного водного раствора) — 12,6 кг;

цвет — светло-коричневый.

Результаты сравнительных испытаний клеевого порошка НАГ и декстрина в качестве временного связующего при изготовлении абразивного инструмента на керамической связке приведены в табл. 2.123.

Результаты сравнительных испытаний клеевого порошка НАГ и декстрина в качестве временного связующего

Γ.,		Пред	ел прочности, М	ЛП а	Твердость по
N₂ n/n	Содержание времениого связующего, вес. ч.	при из	гибе	при растяже-	FOCT 18118-
11/11	CBASYROMETO, BCC. 4.	свежезаформо-	высушенных	нни образцов	79
		ванного сырца	образцов	после сжатия	
1	2,0 вес. ч. декстрина сухого	0,025	0,3	14,1	CM1
2	2,0 вес. ч. порошка НАГ	0,036	0,4	~	CMI
3	4,0 вес. ч. порошка НАГ	0,049	1,2	14,5	CM1
4	1,0 вес. ч. декстрина сухо- го +2,0 вес. ч. порошка НАГ	0,031	0,6		СМІ

Как следует из полученных данных, при замене декстрина равным количеством клеевого порошка НАГ (опыты 1 и 2) получено увеличение прочности сырца на 40 %. Также на 40 % увеличилась прочность высушенных образцов, прочность обожженных образцов, твердость при замене декстрина порошком НАГ практически не изменилась, что указывает на отсутствие взаимодействия клеевого порошка НАГ со связкой. При замене же только половины декстрина удвоенным количеством НАГ прочность высушенных образцов возрастает в два раза (опыт 4). При замене всего количества декстрина удвоенным количеством НАГ прочность высушенных образцов возрастает в четыре раза (опыт 3); при этом липкости массы не наблюдается.

Для повышения прочности сырого и высущенного образцов авторы [137] предлагают модифицирование щелочных связок, увлажненных жидким стеклом, например бурой, вызывающей интенсивную коагуляцию жидкого стекла, которая сопровождается повышением его вяжущих и прочностных свойств. Прочность на изгиб свежезаформованных образцов из такой формовочной смеси существенно возрастает и составляет 0,089—0,250 МПа.

Свойства формовочной смеси и образцов

Таблица 2.124

	Сыпучесть смеси,	Предел прочности	при изгибе они, МПа
Характеристика образца	r/c	свежезаформован- ного образца	высушенного образца
25A40 CM2 6 K5,	83	0,0320	35,60
25А25 СМ2 6 К5 с добавкой			
0,5 % H ₃ BO ₃	161	0,0460	35,80
25A25 CM2 7 K5,	72	0,0360	38,00
25A25 CM2 7 К5 с добавкой			
0,8 % H ₃ BO ₃	148	0,0500	38,45
25A12 CT2 7 K5,	65	0,0420	42,50
25А12 СТ2 7 К5 с добавкой			
1,5 % B ₂ O ₃	123	0,0500	41,30

В целях увеличения сыпучести формовочной смеси при увеличении механической прочности свежезаформованного сырца авторы [138] вводили в формовочную смесь от 0,5 до 1,5 % борной кислоты, которая при введении в приготовленную смесь адсорбирует воду из жидкого стекла, последняя коагулирует, увеличивая вязкость. В результате сыпучесть смеси увеличивается вдвос, механическая прочность сырых образцов возрастает до 40 %, прочность обожженных не изменяется (табл. 2.124).

Применение парафиновых эмульсий в качестве клеящих веществ формовочных смесей

Известно, что ведущие зарубежные абразивные фирмы не используют в качестве клеящих веществ жилкий силикат, а для этих целей широко применяют парафиновые эмульсии, которые обеспечивают необходимую сыпучесть абразивной смеси и позволяют с равной плотностью укладывать ее во вращающуюся пресс-форму. Например, канадская фирма "Джи энд Би" рекомендуст использовать парафиновую эмульсию 67 %-ной концентрации марки "Мобил-Сер-А" фирмы "Мобил-Ойл", которую нельзя подвергать чрезмерному нагреву (свыше 30 °С) и не следует охлаждать до температуры замерзания. При употреблении парафиновая эмульсия разбавляется водой в соотношении 1 : 3. Срок ее хранения — несколько месяцев. Свойства эмульсии: вязкость при температуре 25 °С — 1200—1800 сП, температура плавления — 55 °С, твердость при замере на универсальном пенетрометре при 25 °С и нагрузке 102,5, приложенной в течение 5 с, — в пределах от 13 до 19. Для материала зернистостью выше 220 меш (М63) восковая эмульсия не применяется — рекомендуется применение поливинилового спирта.

Таких парафиновых эмульсий отечественная промышленность не выпускала и не выпускает. Свойства опытных образцов, разработанных в России, представлены в табл. 2.125. В табл. 2.126 представлены физико-механические свойства образцов, изготовленных на парафиновой эмульсии по сравнению с образцами на жидком силикате.

Таблица 2.125 Физико-химические показатели качества парафиновой эмульсии

Наименование показателей	Значение п	оказателей
	Образец № 1	Образец № 2
Внешний вид	Однородная вязкая жидкость белого цвета	Белая текучая масса
Содержание сухого вещества, мас. %	50	50
Кинетическая вязкость прн 20 °C, Па·с	400-600 (вискозиметр Освальда)	519 (вискозиметр "Реотест-2")
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,932	0,954
Водородный показатель рН	6,7-7,0	7,3
Поверхностное иатяжение при 82 °C, дин/см	44,7	No.
Температура плавления, °С	a.,	51

Сравнительные данные исследований физико-мехаиических свойств формовочных смесей и образцов 25A40 на связке K5

Mayarana mayarana mayarana ma		Номе	р рецепта	
Наименование показателя	1	2	3	4
Шлифзерно 25А40 (Россия)	100	100	100	100
Шлифзерно 46 меш (Канада)		-	100	_
Вид связки	K5	K5	K5	K5
Количество связки	11,3	12,7	12,7	12,7
Количество воды	0,1	-		_
Сухой декстрин (Россия)	1,2	1,7	_	-
Сухой декстрин (Канада)			1,7	-
Жидкое стекло	4,6	_	_	_
Парафиновая 50 %-ная эмульсия (Канада)	-ton	2,8	2,8	2,8 (Россия, образец № 2)
Структура	7	7	7	7
Плотность, г/см ³	2,22	2,22	2,22	2,22
Влажность смесн, %	2,37	1,64	1,57	1,80
Сыпучесть смеси, г/с	0,88	98,0	98,0	96,0
Угол естественного откоса, град	27	24	20	20
Осыпаемость, %	4,6	2,1	2,1	2,4
Прочность сырца, МПа	0,043	0,026	0,026	0,020
Прочность высушенного образца, МПа	1,33	0,40	0,43	0,40
Предел прочности на изгиб обожженного образца, МПа	35,0	36,0	34,0	32,0
Твердость по пескоструйному прибору	CM2	CM2	CMI	CM1

Анализ данных табл. 2.126 показывает: влажность смеси при использовании парафиновой эмульсии уменьшается на 1%, при этом улучшается сыпучесть смеси, прочность же сырца и высушенного образца уменьшается в два раза, но при этом фирмы считают, что содержания воска в парафиновой эмульсии достаточно для обеспечения требуемой формуемости, а что касастся уменьшения прочности, то фирмы решают этот вопрос средствами механизации автоматизации прессовочного и транспортного оборудования. При применении парафиновой эмульсии для получения заданной твердости образца количество связки должно быть увеличено на 1.2—1.4 всс. ч.

Разработанный специалистами опытного завода им. Шаумяна (Санкт-Петербург) образец парафиновой эмульсии по своим показателям соответствует парафиновой эмульсии фирмы "Мобил-Ойл" (табл. 2.127). Из сортов декстрина фирма рекомендует тонкоизмельченный декстрин, полученный при переработке риса или кукурузы. Декстрин, полученный из картофеля, является крупнозернистым и не рекомендуется для изготовления кругов зернистостью от М28 до М5. Заменители, такие как древесный экстракт, пектин, извлеченный из сахарной свеклы или мелассы, фенолформальдегидные и карбамилные смолы, фирма не рекомендует к использованию даже в качестве частичных замен декстрина.

Физико-механические свойства формовочных смесей и образцов 25А40 на связке К5

Состав формовочных смесей н свойства образцов	Смесь на жидком стекле	Смесь на гранулированном парафине
Абразнвное зерно, вес.ч.	76,3-90,0	75,0-91,4
Керамическая связка, вес.ч.	6,0-19,0	3,9-16,6
Гранулированный парафин, вес.ч.	sore.	2,0-8,6
Жидкое стекло, вес.ч.	2,4-4,5	_
Сухой декстрин, вес.ч.	0,2-1,6	0,4-1,9
Сыпучесть, г/с	90-100	110-140
Длительность хранения формовочной смеси, ч	2	148
Прочность сырца, МПа	0,0200,044	0,030-0,056
Прочность обожженного образца, МПа	20,0-40,0	20,0-40,0
Твердость	MI-TI	MI-TI

Авторы [139] в целях повышения прочности сырца и сыпучести формовочной смеси, а также обеспечения стабильности свойств формовочной смеси в течение длительного времени предлагают ввести в формовочную смесь парафиновую дисперсию или гранулированный парафин размером гранул 200—400 мкм [140]. Такие гранулы можно получить распылением расплава твердого парафина в потоке холодного воздуха. Количество гранулированного парафина в формовочной смеси составляет 2,0—8,6 мас. %.

Смешивание компонентов формовочной смеси осуществляется известным способом в мешалках любой конструкции в следующей последовательности: абразивное зерно + гранулированный парафин + керамическая связка с декстрином + вода.

В табл. 2.127 представлена рецептура формовочных смесей и свойства образцов, изготовленных с ее применением. Как видно из табл. 2.127, с применением гранулированного парафина длительность хранения формовочных смесей увеличивается от 2 до 148 ч, сыпучесть смеси — от 20 до 40 %, прочность сырца — до 50 % при сохранении прочности обожженного черепка.

В целях повышения прочности свежезаформованного и высушенного абразивного изделия авторами [141] предложена формовочная смесь, состоящая из абразивного материала, керамической связки, увлажнителя, клеящей добавки и временного связующего, в качестве которого применяется 15—35 %-ный раствор сополимера метилметакрилата с натриевой солью метакриловой кислоты при следующем содержании ингредиентов, всс. %: абразивный материал — 65—88; керамическая связка — 5–27; увлажнитель — 1–4; клеящая добавка — 1–4; временное связующее — 1–4. Введение в состав абразивной смеси сополимера обеспечивает увеличение прочностных свойств за счет содержания в сополимере карбоксильных групп, образующих водородные связи с органической добав-

кой смеси. Кроме того, составляющие абразивной смеси обладают хорошей совместимостью при смешивании. Увеличению прочности образцов при сушке (100–120 °C) способствует процесс деполимеризации всех компонентов.

Водный раствор сополимера не обладает вредностью и токсичностью. Концентрация раствора 15—35 % зависит от зернистости и тонины помола связок: чем тоньше помол связки и мельче зернистость абразивного материала, тем меньше концентрация раствора.

Испытания показали, что применение нового временного связующего повышает механическую прочность сырца и высушенного изделия на всех абразивных смесях: из электрокорунда, из монокорунда, из карбида кремния и мелкозернистых абразивных смесей. Так, например, образцы из формовочной смеси 63С40 на связке К10 имеют прочность сырца 0,036 МПа, высушенных — 0,840 МПа, с применением временного связующего ММК — 0,670 и 1,5 МПа соответственно; образцы из формовочной смеси 63С25 на связке К10 имеют прочность сырца 0,028 МПа, высушенного — 0,900 МПа, с временным связующим — 0,040 и 2,300 МПа соответственно.

С.М. Федотовой и Н.Д. Корчагиной были проведены исследования влияния введения в абразивную смесь пульвербакелита и карбофола.

Пульвербакелит вводился в формовочную смесь, увлажиенную жидким силикатом. Результаты этих исследований показали, что введение в абразивную смесь 2 вес. ч. пульвербакелита на 100 вес. ч. зерна увеличивает механическую прочность сырца и высушенного образца в 1,5—2 раза, а введение в таких же пропорциях карбофола повышает прочность только высущенных образцов в 5 раз.

Фосфатные связующие

В качестве фосфатных связующих используется либо ортофосфорная кислота, либо растворы кислых фосфатов — неорганических полимеров с разветвленной структурой. Фосфатные связующие характеризуются следующими свойствами: хорошая адгезия, низкая огнеупорность, коррозионная стойкость, возможность регулирования скорости отвердения, способность сохранять форму изделия вплоть до температуры плавления. Это полиэлектролиты, действие их на кожу человека слабее, чем действие жидкого стекла.

В патентах [142, 143] указывается на применение различных видов фосфатных связующих для шлифкругов, термообработка которых производится при температуре до 400 °C. В этом случае фосфаты, очевидно, используются вместо органического связующего.

В настоящее время промышленность России серийно выпускает алюмо-хромофосфатную связку (АХФС) по ТУ 6-18-166-78. АХФС выпускается в виде либо порошка зеленого цвета, либо вязкого темно-зеленого водного раствора кислых фосфатов алюминия и хрома (Cr_nAl_{n-n})(H_3PO_4)12, где n=1,23.

Основные физико-химические показатели жидкого АХФС: содержание оксида (Cr_2O_3) — в пределах 3,0–5,0%; мольное отношение Al_2O_3/Cr_2O_3 — в пределах 2,0–3,0; содержание нерастворимого остатка — не более 0,5%; содержание сульфатов в пересчете на SO_4 — 0,8%. Срок хранения АХФС не ограничен.

Скорость и условия взаимодействия ортофосфорной кислоты H_3PO_4 с различными оксидами металлов зависят от их расположения в периодической таблице Менделеева [144]. С основными компонентами (Al $_2O_3$, SiO $_2$) керамических связок, применяемых в производстве абразивного инструмента, H_3PO_4 при комнатной температуре не взаимодействует. Аналогично ведет себя и АХФС.

В работах [145—147] проведены исследования по применению алюмохромофосфатного связующего с соотношением $P_2O_5/R_2O_3=2.5-3.0$, где $R-Al^{+3}$, Cr^{+3} и B^{+3} или их смесь, при изготовлении абразивного инструмента из зеленого карбида кремния.

Для ускорения процесса упрочнения свежезаформованных изделий был опробован ряд активирующих добавок, позволяющих получить в результате их взаимодействия с АХФС быстро твердеющие на воздухе при комнатной температуре фосфатные соединения. В качестве добавок выбраны карбонаты щелочных и щелочно-земельных металлов (Li_2CO_3 , K_2CO_3 , Na_2CO_3 , $CaCO_3$, $BaCO_3$).

Указанный процесс интенсифицируется при наложении давления в процессе формования вследствие увеличения контактной поверхности, что обеспечивает высокую прочность сырца сразу после формования. Формовочные смеси обладают при этом хорошей сыпучестью, которая характеризуется малым углом естественного откоса.

В табл. 2.128 приведены составы формовочных смесей и свойства образцов, изготовленных на этих формовочных смесях и обожженных при температуре 1250 °C. Для сравнения приведены также прочностные показатели образцов, изготовленных по действующей рецептуре с применением декстрина.

Анализ приведенных результатов позволяет сделать вывод, что применение АХФС с активирующими добавками делает возможным полностью отказаться от применения пищевого декстрина в производстве абразивного инструмента, повысить механическую прочность на изгиб свежезаформованных изделий в 2–3 раза, высушенных — в 1,3–2,5 раза и обожженных — в 1,1–1,3 раза, уменышить количество керамической связки в абразивном инструменте на 25 % для получения кругов твердостью M2–M3.

Аналогичные результаты получены и на образцах, изготовленных из белого и легированного электрокорунда (табл. 2.129, 2.130). При этом на мелкозернистых массах в рецентуре сохраняется сухой декстрин.

Способы упрочнения кругов

В работе [148] авторами были проведены опыты по упрочнению сырца, изготовленного (без декстрина) двумя способами: 1) продув сырого круга газообразной углекислотой в целях хемосорбции ${\rm CO_2}$ и 2) осаждение геля кремниевой кислоты из жидкого стекла и поверхностная термообработка при температуре 700 °C.

При создании поточно-механизированных линий производства кругов диаметром 600 мм стало возможным осуществить способ продувки круга углекислым газом, для чего были определены оптимальные условия продувки [149].

Составы формовочных смесей и физико-механические свойства образцов, полученных с применением АХФС на активизирующих добавок

	2000	1	The near or	Manan an unconnected the Alla	ruf MIIo	Твердость	toers
Состав формовочной смеси.	Ооъемиын вес формовочной	rvpa	in regredin	рочности на из	тио, или па	no FOCT	no FOCT 18118-79
мас, ч,	CMCCH,	обжига, °С	¥	высущенных обожженных	обожженных	при г = 0,5 атм Глубина Степ	0,5 атм Степень
			изделий			лунки, мм	тведости
Зсленый карбид кремния 63С40 – 100,0 Связка КЗ – 20,0 Сухой декстрин – 1,0 40%-ный раствор декстрина – 4,0	1,920	1250	0.002	6'0	14,3	3,7	M2
Зсленый карбид кремния 63С40 – 100,0 Связка К3 – 15,0 Связка АХФС – 10,0 Активирующая добавка Li ₂ CO ₃ – 1,2	1,935	1250	0,042	1,01	15,1	3,1	M3
Активирующая добавка $K_2CO_3-1,2$	1,936	1250	0,004	2,42	16,3	3,4	M2
Активирующая добавка MgCO ₃ – 1,2	1,935	1250	90'1	1,28	18,5	3,3	M2-M3
Активирующая добавка СаСО3 – 1,2	1,935	1250	0,0045	2,21	18,7	3,1	М3
Активирующая добавка ВаСО3 – 1,2	9£6*1	1250	900'0	1,41	5,91	2,8	мз-см1

Таблица 2.129

Физико-механические свойства образнов из электрокорунда белого марки 25A на связке К5 (АХФС — 10 вес. ч., MgO-1,2 вес. ч.)

Марка	Количество	en/a-pi/ene/	Прочно	Прочность образцов на изгиб, МПа	гиб, МПа	Tre	Твердость	
и зернистость	мас. %	Cipyniypa	свежезафор- мованных	высушенных	обожженных	Глубина лунки, мм	FOCT 18118-79	
	7	9	90'0	1,68	6'61	3,0	CI	
25A50	11	9	0,10	1,52	22,4	2.2	СТІ	
	14	S	0,17	1,85	24,3	9'1	стз	
	7	9	60'0	2,24	22,7	2,7	CZ	
25A40	11	9	0,15	2,67	26,6	\$1	стз	
	14	S	0,20	2,58	28,3	1,4	ΤI	
	9	4	0,07	1,25	21,6	8'5	CMI	
25A25	13	L	0,12	3,17	28,0	2,6	C2	
	17	9	0,20	3,82	28,2	2,0	CTI	-
	7	7	50.0	1,39	22,4	5.2	CMI	
25A16	16	7	0,12	3,09	36,2	3,3	CI	
	20	9	0,13	2,20	40,5	2,5	C3	

Таблица 2.130

Физико-механические свойства образцов из электрокорунда белого марки 25A и легированного электрокорунда марки 91A на связке К5

_																		
Твердость	roct 18118-79	CM2	IWD	CMI	CM2	2.3	CMI	CMI	CM2	CLS	CMI	CMI	CM2	ಬ	CMI	CM2	7.3	LLO
TBK	Глубина лунки, мм	4.5	6.5	5,7	5,0	4,2	5,8	5,4	4,7	3,2	6,1	5,2	4,5	4,0	5,8	5,1	4,2	3,6
вгиб, МПа	обожжен- ных	30,0	26,2	29.0	32.0	38,0	30,0	33,0	39,0	48,0	27,0	28,0	30,5	32.0	27,9	34.6	35.6	38,1
бразцов на н	высушен- ных	06.0	67'0	62'0	1,22	1,93	76'0	1'1	2,13	3,30	1,25	1,56	8,1	2,0	87'0	52'0	7.1	68*1
Прочность образцов на изгиб, МПа	свежезафор- мованных	0,06	0,02	0,03	0,06	0,07	0,03	0,04	50'0	0,08	0,02	0,03	0,04	0,04	0,01	0,02	0,03	0,04
Объсмный	Bec, r/cM³	2,17	2,11	2,17	2.21	2,30	2,10	2,17	2,24	2,38	2,0	8,1	2,06	2,16	2,11	2,17	2.21	2,30
	Структура	8	8	8	8	8	6	6	6	6	01	10	11	11	8	8	8	8
, мас. ч.	ΑΧΦ	4,5	3,8	4.5	5.0	6,0	5,5	6,3	7,3	8,8	7,8	8,8	8,8	10,8	3,8	4.5	5.0	0.9
Компоненты смеси, мас. ч.	Сухой декстрин	2,4	3,2	6'7	2,8	2,6	2,9	2,5	2,3	2,1	2,7	2,4	2,1	1.7	3,2	2,9	2.8	2,6
Компо	Связка	12.8	8,8	12,3	14,0	17,9	13,3	16,3	18,2	26,3	10,4	14,8	18,7	24.1	8.8	12,3	14,0	17.9
Марка	и зернистость материала	25A12		26410	23/410			3646	CVC7			25.53440	0+W.C.2			01410	OIVI.	




Рис. 2.68. Влияние времени продувки т образцов, приготовленных из абразивных смесей различного состава, на их механическую прочность на изгиб $\sigma_{u,v}$:

7— контрольная смесь; 2— смесь без декстрина с добавкой 0,2 мас. %; 3— смесь без декстрина с добавкой 0,5 мас. % воды; 4— смесь без декстрина с добавкой 1 мас. % 10 %-ного раствора NaOH




Рис. 2.69. Принципиальная схема устройства для обдувки:

 камера для отвола нагретой газообразной среды; 2 — вакуумная камера; 3 — металлический кожух с патрубком; 4 — свежезаформованный круг; 5 — подкладная плита с отверстиями Насыщение образцов углекислым газом проводили в герметичной пропиточной камере, в которую от баллона через ротаметр подводили газ при давлении 0,2 МПа. После взаимодействия с образцом газ удалялся через узкие щели в дне камеры. Давление углекислого газа внутри рабочего объема контролировали манометром.

На рис. 2.68 приведена зависимость механической прочности на изгиб от времени продувки образцов, приготовленных из формовочных смесей различного состава. Как видно из рис. 2.68, оптимальная длительность продувки находится в интервале 45-60 с. При продувке более 60 с наблюдается незначительное понижение прочности. Наименьшую величину механической прочности на изгиб имели образцы, приготовленные из контрольной массы состава, вес. %: 25А40СМ1 — 100; жидкое стекло — 3,1; связка K5 — 7,45; сухой декстрин — 1,5. Исключение из массы декстрина позволило повысить прочность образцов после продувки в среднем на 30 %. При введении 1 мас. % 10 %-ного раствора NaOH в абразивную смесь почти в два раза увеличивается прочность образцов после продувки. Однако свойства абразивной смеси ухудшаются: она становится бовлажной, менее сыпучей, а сырец. изготовленный из нее, имеет меньшую механическую прочность.

Авторы [150] предложили способ повышения механической прочности свежезаформованного круга и ускорения процесса сушки, при котором подкладная плита (имеющая отверстия) с кругом устанавливается в вакуумную камеру и обдувается нагретым до 40–60 °C воздухом или отводимыми от печей газами в течение 1–3 мин (рис. 2.69).

На рис. 2.70 представлена зависимость прочности круга от температуры и времени обдувки в диапазоне 30—480 с. Из данных рисунка следует, что для получения максимального упрочнения свежезаформованного изделия температура воздуха должна быть в интервале 40—60 °С. При этом более высокая механическая прочность (до 20 %) достигается практически за 2 мин по сравнению с изде-




Рис. 2.70. Засисимость прочности кругов от температуры и времени обдувки:

1—30 с; 11—60 с: 111—90 с; 112—120 с;
12—240 с; V1—360 с; V1—480 с

лиями, просущенными в сущиле при t = 110 °C в течение 2 ч. Эти закономерности сохраняются для инструмента, изготовленного из электрокорундовых материалов, содержащих в качестве временного связующего жидкое стекло, а также из карбида кремния, увлажненного раствором декстрина.

Глава 3

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА КЕРАМИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ

Технологический процесс производства абразивного инструмента на керамической связке состоит из последовательно выполняемых технологических операций: приготовления формовочной смеси, формования, термической обработки, механической обработки, контроля качества, маркировки и упаковки.

Схема технологического процесса производства абразивного инструмента представлена на рис. 3.1.

3.1. Абразивные формовочные смесн

Абразивные формовочные смеси — это смеси, состоящие из абразивного зерна, связки и клеящего вещества (увлажнителя), подготовленные для формования из них абразивных изделий. Разделяют формовочные смеси на полусухие




Рис. 3.1. Технологическая схема производства абразивного инструмента

(применяемые для формования изделий методом полусухого прессования), и жидкие (используемые для изготовления изделий методом шликерного литья).

В данном случае коснемся характеристики формовочных смесей, из которых изделия прессуются.

В зависимости от характеристики изготавливаемого изделия (зернистость, твердость, структура) изменяются соотношения в нем зерна, связки и увлажнителя. Объемное содержание зерна в абразивном инструменте определяет его структуру: чем меньше содержится зерна, тем выше номер структуры инструмента. Увеличение содержания связки для данной структуры вызывает повышение твердости готового изделия. С увеличением количества связки или твердости при постоянной структуре пористость абразивного инструмента уменьшается.

Уменьшение пористости с увеличением твердости на одну степень несколько выше у мелкозернистых формовочных смессй, чем у крупнозернистых, так как для получения одинаковых твердостей мелкозернистые изделия требуют введения в формовочные смеси больше связки, поскольку увеличивается количество зерен в единице объема и, соответственно, поверхность, которую нало связать связкой.

На составы формовочных смесей влияет вид связки. Смеси, изготовленные на связках с применением качественных глин, более пластичные, чем смеси, изготовленные на связках с использованием каолинов. С увеличением количества фритт в связке пластичность формовочных смесей падает. Составы формовочных смесей, приготовленные на легкоплавких связках (стеклах), имеют самую низкую пластичность.

Введение клеящего увлажнителя обусловливается необхолимостью придать формовочной смеси соответствующую формуемость, а заформованным изделиям возможно более высокую механическую прочность. Оптимальным количеством клеящего вещества, вводимого в формовочную смесь, считается такое его количество, при котором свежезаформованные изделия обладают максимальной механической прочностью. При этом оно зависит также от вида увлажнителя (жидкое стекло, декстрин, парафиновые эмульсии и др.), от концентрации и собственных свойств, от вила и пластичности связки, от ее содержания в формовочной смеси, от марки абразивного материала.

Оптимальное количество увлажнителя на 100 вес. ч. зерна различно для разных абразивных материалов




Рис. 3.2. Изменение количеств различных увлажнителей, вводимых в формовочные смеси в зависимости от изменения зернистости последних:

1— 25A 25 CM2 7 К5 увлажинтель жидкий силикат плотности 1.46—1,48; 2—25A 25 CM2 7 К5 увлажнитель жидкий силикат плотностью 1.45; 3—64C 25 CM2 7 К10 увлажнитель 40 %-ный раствор лекстрина; 4—64C 25 CM2 7 К10 увлажнитель 20 %-ный раствор лекстрина

и растет с уменьшением величины зерна (с увеличением номера зернистости) (рис. 3.2).

Абразивные формовочные смеси приготавливаются по рецептурам.

Рецептура формовочной смеси и методы ее расчета

Рецептура представляет собой систему рецептов формовочных смесей из всех шлифовальных материалов, применяемых для изготовления абразивного инструмента, различной их зернистости, заданной твердости, структуры и различных керамических связок. При производстве абразивного инструмента на керамической связке насчитывается около 1500 рецептур.

В связи с тем что твердость инструмента определяется тремя методами: с применением пескоструйного прибора (ГОСТ 18118—79), методом вдавливания шарика (ГОСТ 19202—73) и неразрушающим методом (ГОСТ 25961—83), необходимо разрабатывать рецептуру для каждого метода отдельно.

Для разработки рецептуры вначале определяется оптимальное количество увлажнителя для каждой смеси и далее вычисляется расход увлажнителя на 1 вес. ч. связки и на 1 или 100 вес. ч. зерна.

Пример № 1: расчет количества увлажнителя в формовочной смеси. Допустим, определение оптимального количества увлажнителя проводится для смесей, состоящих из электрокорунда белого марки 25A зернистостью 40, на связке K20, увлажняемой жидким стеклом плотностью 1,48–1,50 г/см³.

Формовочные смеси готовятся с 5; 6,5; 8 вес. ч. связки. Максимальная механическая прочность из этих смесей получена: с 5 вес. ч. связки при содержании увлажнителя 3,0 вес. ч.; с 6,5 вес. ч. связки — 3,4 вес. ч.; с 8 вес. ч. — 3,8 вес. ч. соответственно. Таким образом, при увеличении количества связки на 1,5 вес. ч. количество увлажнителя увеличивается на 0,4 вес. ч., следовательно, на одну весовую часть связки требуется клеящего увлажнителя 0,4/1,5 = 0,27 вес. ч. Исходя из этого на 5 вес. ч. связки расходуется 1,35 вес. ч. увлажнителя, а остальное количество увлажнителя (3,00-1,35=1,65 вес. ч.) — на 100 вес. ч. зерна.

Экспериментальными работами специалистов ВНИИАШа (С.Г. Воронов, Н.Д. Корчагина, А.А. Куров и др.) установлено оптимальное количество увлажнителя на 1 вес. ч. связки для различных связок, находящееся в пределах: при применении жидкого стекла — 0.27-0.45 вес. ч.; при использовании раствора декстрина (20-50%-ной концентрации) — 0.2-0.4 вес. ч.

При использовании других увлажнителей оптимальное его количество устанавливается так же экспериментально.

Метод расчета состава формовочных смесей, предложенный В.Н. Любомудровым, основан на классическом плане эксперимента Зайделя—Гаусса и требует большого количества экспериментов, связанных с изготовлением n_1 n_2 n_3 рецептов, гле n_1 — число градаций по степени твердости; n_2 — по количеству зернистостей, для которых составляется система рецептов; n_3 — по количеству структур.

Пример № 2. Необходимо рассчитать рецепт для изготовления абразивного круга из электрокорунда белого марки 24А зернистостью 40, структуры 5, тверлостью С1 на керамической связке К20; потери при прокаливании связки 5.6 %; увлажнитель — жидкое стекло с плотностью 1,48—1,50.

Из табл. 1.10 (см. гл. 1, ч. II) видно, что для структуры 5 необходимо 52 % зерна и 9 % связки по объему. Переводим соотношение объемных процентов в массовые и получаем:

необходимое количество зерна:

 $52 \cdot 3,96 \text{ г/см}^3 = 202,6 \text{ вес. ч.};$

необходимое количество связки:

 $9.2.5 \text{ г/см}^3 = 22.5 \text{ вес. ч.,}$

где 3,96 и 2,5 — удельные веса электрокорунда и связки соответственно, г/см3.

С учетом потери при прокаливании связки 5,6 % количество сырой связки в формовочной смеси будет таким:

$$22,5 - 94,4;$$

x - 100.

$$x = \frac{22,5 \cdot 100}{94,4} = 23,0$$
 вес. ч. связки.

Если на увлажнение 100 вес. ч. зерна требуется 1,65 вес. ч. жидкого стекла, а на 100 вес. ч. связки — 27 вес. ч., то на формовочную смесь необходимо ввести увлажнителя

$$\frac{202,6\cdot1,65}{100} + \frac{23,0\cdot27,5}{100} = 10,4$$
 Bec. y.,

где 202.6 — зерно, вес. ч.: 23.0 — связка, вес. ч.

Таким образом, формовочная смесь будет состоять:

из электрокорунда белого марки 25А40 — 202,8 вес. ч.;

из керамической связки К20 — 23,0 вес. ч.;

из жидкого стекла — 10,4 вес. ч.

Итого — 237 вес. ч.

На 100 см³ объема изделий данной структуры (5) приходится 237 вес. ч. массы, т. с. объемный вес сырого необожженного изделия будет равен 2,37 г/см³. Умножая объем круга на 2,37 г/см³, получаем вес необожженного круга.

С.Г. Вороновым в 1963 году был применен новый метод нормирования рецептуры для изготовления кругов различных характеристик, основанных на сохранении постоянства соотношения количества шлифзерна и связки. Относительное постоянство соотношения количества шлифзерна и связки по мере повышения твердости обеспечивается за счет одновременного уплотнения структуры. Пример системы рецептов приведен в табл. 3.1. Эта система практически действует до настоящего времени.

Пример № 3: расчет объемного веса массы абразивной смеси по рецепту. Допустим, что необходимо рассчитать объемную массу формовочной смеси твердости М3 структуры 6. В этом случае расчет производится по формуле

$$\gamma = \frac{50 \cdot 3,96 \left(100 + 7,2 + 3,6 + 2,2\right)}{100^2} = 2,23 \text{ r/cm}^3,$$

где 50 — объемное содержание зерна при структуре 6 (см. табл. 1.1); 3.96 — удельный вес электрокорунда, г/см³; 100 — шлифзерно, вес. ч.; 7.2 — связка, вес. ч.; 3.6 —жидкое стекло, вес. ч.; 2.2 — декстрин, вес. ч.

Система рецентов для изготовления шлифовальных абразивных кругов из электрокорунда белого зернистостью 40 на связке K5

Номер струк-	Компонент на 100 вес. ч.	M2	М3	СМ1	СМ2	CI	C2	СТІ	CT2	СТЗ	Tl	T2
туры	шлифовального зерна											
	Связка	7,2	8,5	9,9	11,3	12,8	14,8		,	-	-	_
	Жидкое стекло	3,6	3,9	4,2	4,6	5,0	5,4	ence	***	-	*****	4004
7	Вода	-	-	-	-	-	-	-		-	-	_
	Сухой декстрин	2,2	2,0	1,5	1,2	1,0			-	-		***
	Объемный вес, г/см ³	2,14	2,17	2,19	2,22	2,25	2,27			~		***
	Связка	7,2	8,4	9,7	11,0	12,3	13,6	14,9	16,3	-		į
	Жидкое стекло	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,2	5,6	6,0			
6	Вода	-					****		0,3			
	Сухой декстрин	2,2	2,0	1,5	1,2	1,0	1,0		***		****	****
	Объемный вес, г/см3	2,23	2,26	2,28	2,30	2,33	2,37	2,38	2,42		•	
	Связка	-		***		-	-	12,5	13,9	15,3	16,6	17,8
	Жидкое стекло	-	_			-		4,9	5,3	5,7	6,0	6,0
5	Вода	-					-	-		-	0,3	0,5
	Сухой декстрин	-		_	-		-	1,0	-	-	-	_
	Объемный вес, г/см ³	-						2,48	2,43	2,49	2,52	2,5

Пример № 4: разработка рецептуры с использованием пескоструйного метода контроля по ГОСТ 18118—79. Рассмотрим пример разработки формовочной смеси для получения твердости М2—СМ2 структуры 6 для 24А40 на связке К5. Для разработки рецептуры изготавливаются образцы диаметром 100 мм. Образцы обжигаются при температуре 1250 °С. На обожженных образцах определяется глубина лунки и строится график твердость — глубина лунки от количества связки (рис. 3.3). По полученной зависимости определяется количество связки, соответствующее среднему значению твердости: для М1 — 4,3; для М2 — 5,7; для М3 — 7,0; для СМ1 — 8,2; для СМ2 — 9,3, затем определяется




Рис. 3.3. Зависимость твердости от количества связки

количество увлажнителя и клеящей добавки и рассчитывается объемный вес массы по указанным выше примерам.

Разработка рецептуры с использованием акустического метода контроля

При проверке абразивного инструмента по ГОСТ 25961-83 определяется приведенная скорость распространения акустических волн C_p , по значению которой рассчитывается звуковой индекс (3И) инструмента. Область значений C_p от 3500 до 6300 относится к инструменту на керамической связке.

При разработке рецептуры изготовляются опытные образцы кругов, например, 250 × 32 × 76 мм для проверки на приборе "Звук 203" с различным количеством связки в формовочной смеси (шаг по связке 1, или 1,5, или 2 вес. ч.). Следует иметь в виду, что при использовании акустического метода контроля определяется интегральная характеристика изделия, поэтому в качестве образцов необходимо производить выбор типоразмеров кругов, у которых при соблюдении технологического процесса обеспечивается неравномерность твердости по крайней мере не более ±0,5 степени.

На образцах кругов определяется параметр C_I и строится график зависимости C_I от количества связки (рис. 3.4) [151, 152].

По полученной зависимости определяется количество связки, соответствующее среднему значению C_t для каждого звукового индекса (для 3И43-4,2; для 3И45-5,6; для 3И47-7,0; для 3И49-8,2; для 3И51-9,8; для 3И53-11,3), а затем определяется количество увлажнителя и рассчитывается объемный вес массы по указанным выше примерам. Пример рецептуры представлен в табл. 3.2.




Рис. 3.4. Зависимость параметра C_{i} (ЗИ) от количества связки

Пример рецептуры для изготовления шлифовальных кругов, определяемых с использованием акустического метода контроля по ГОСТ 25961-83

Номер струк-	Компоненты на 100 вес. ч.			3	Ввуковые	индексь	ы		
туры	шлифовального зерна	37	39	41	43	45	47	49	51
	Связка	~	-	-	4,2	5,6	7,0	8,2	9,8
6	Жидкое стекло	5,5	7,2	8,4	9,7	11,0	12,3	13,6	14,0
٥	Сухой декстрин	2,2	2,0	1,5	1,2	1,0	1,0		-
ĺ	Объемный всс, г/см ³	2,21	2,23	2,26	2,28	2,30	2,33	2,37	2,38

Факторное планирование эксперимента при расчете формовочных смесей

Преимущества факторного эксперимента перед классическим методом и методика его применения подробно освещены в литературе [153–155]. Рассмотрим этот метод применительно к данному случаю, когда необходимо рассчитать рецептуру формовочных смесей.

При получении зависимостей для расчета состава формовочных смесей [156] было принято следующее допущение: связка равномерным слоем покрывает всю поверхность зерен независимо от зеринстости материала и структуры черепка, но в зависимости от твердости черепка она заполняет ту или иную часть пор в местах соприкосновения зерен друг с другом. Следовательно, необходимое количество связки зависит от величины поверхности абразивного материала в единице объема черепка и заданной твердости изделия. Было принято также, что количество связки зависит от величины поверхности абразивного материала в единице объема черепка и количества связки в нем, т. е. от твердости образца.

Обозначим поверхность абразивного материала в единице объема черепка z_1 , а твердость инструмента — z_2 . За базовые условия принимаются средние из наиболее вероятных значений таких параметров, как структура черепка, номер зернистости материала, твердость инструмента. Значения z_1 и z_2 варьируются в определенных пределах $(1,2\pm\Delta z)$ в соответствии с планом двухфакторного эксперимента.

Проще варьировать количество поверхности абразивного материала, если структура черепка остастся постоянной, а изменяется лишь номер зернистости материала. Для проверки справедливости предпосылок и полученных уравнений возможен и другой вариант: варьировать структуру черепка, оставив зернистость материала без изменения.

В табл. 3.3 показан пример планирования эксперимента, занесения и обработки данных при определении уравнений связи между заданными параметрами и регулируемыми факторами.

В соответствии с матрицей (см. табл. 3.3) нужно получить четыре разновидности черенка, отличающиеся друг от друга поверхностью абразивного материала и твердостью образца. Чтобы заформовать и получить образцы заданной твердости и структуры, необходимо экспериментально для каждого из

Пример планирования эксперимента

Показатели		чины параметров	регулиј	чины русмых оров
	Z_1	Z_2	С	K
Базовый уровень	Z ₀₁	Z_{02}	B_{0c}	$B_{0\kappa}$
Единица варьирования	±ΔZ ₁	$\pm \Delta Z_2$		
Верхний уровень (+)	$Z_{01} + \Delta Z_1$	$Z_{02} + \Delta Z_2$		
Нижний уровень (-)	$Z_{01} - \Delta Z_1$	$Z_{02} - \Delta Z_2$		
Матрица, определяющая значения				
заданных парамстров в образцах:				l
1	$+Z_{01}+\Delta Z_{1}$	$+Z_{02} + \Delta Z_2$	C_1	K ₁
2	$-Z_{01} - \Delta Z_1$	$+Z_{02} + \Delta Z_2$	C_2	K ₂
3	$+Z_{01} + \Delta Z_1$	$-Z_{02}-\Delta Z_2$	C ₂ C ₃	K,
4		$-Z_{02} - \Delta Z_2$	C_4	K ₄
Коэффициенты регрессии, рассчи-	B _{1c}	B_{2s}	~~	
таниые по различным функциям	B _{1K}	$D_{2\kappa}$		-
отклика				

них с применением факторного эксперимента подобрать количество связки C и клеящего вещества K.

Найденные для каждого образца значения факторов C и K используются для получения уравнений регрессии:

$$C = b_{0c} + b_{c} \frac{\Delta z'_{1}}{\Delta z_{1}} + b_{2c} \frac{\Delta z'_{2}}{\Delta z_{2}};$$
 (3.1)

$$K = b_{0k} + b_{1k} \frac{\Delta z_1'}{\Delta z_1} + b_{2k} \frac{\Delta z_2'}{\Delta z_2}.$$
 (3.2)

Предположим, что на связке найденного состава требуется изготовить образец из материала заданной зернистости, структуры и твердости. Для расчета количества связки и клеящего вещества в абразивно-керамической смеси определяется значение поверхности абразивного материала в единице объема черепка, затем отклонения ($\Delta z_{1,2}$) между базовыми значениями поверхности и твердости ($z_{01,2}$), и их заданными значениями ($z_{01,2}$), отношения этих откло-

нений
$$\left(\frac{\Delta z_1'}{\Delta z_1} \ \text{u} \ \frac{\Delta z_2'}{\Delta z_2}\right)$$
 с соответствующим знаком подставляются в уравнения

регрессии (3.1) и (3.2). Найденные значения количества связки и клеящего вещества используются при составлении рецептуры формовочной смеси.

Авторы [157] считают, что применение при расчете рецептуры метода крутого восхождения требует введения в качестве одного из факторов поверхности абразивного материала в единицу объема, что затруднительно. А этот фактор не удовлетворяет одному из требований, предъявляемых к факторам при активном эксперименте [153]. Кроме того, отсутствуют надежные данные о его количественном выражении для всей гаммы абразивных материалов

и зернистостей. В связи с этим авторы на конкретном примере с использованием абразивного материала C64C на связке K10 показали возможность расчета рецептур абразивно-керамических смесей, в основу которого положен эксперимент, проведенный по центральному композиционному плану (15 рецептов для пяти зернистостей, четырех структур и всей гаммы твердостей) с последующим расчетом уравнений квадратичной регрессии, глубины лунки по ГОСТ 18118—79, применяемой в качестве показателя твердости H по переменным: V— объемное содержание зерна, %; P— количество весовых частей связки на 100 вес. ч. зерна; z— зернистость, колируемая с помощью переменной x_3 , принимающей следующие значения: при z = 50, 40, 25, 16, 12 соответственно x_3 = -1,681; -1; 0; +1; +1,681.

Карта проведения эксперимента приведена в табл. 3.4. Расчеты производились на ЭЦВМ "Мир-1" в соответствии с алгоритмом (158), в котором величина, характеризующая твердость *H*, определяется по формуле

$$H = A - 0.5 + \frac{d - d_1(A)}{d_2(A) - d_1(A)},$$

где A— порядковый номер степени твердости, закодированной так, что для инструмента твердостью М1 (-) A = 0, для инструмента твердостью М2 A = 1 и т. д.; d— глубина лунки, мм; $d_1(A)$, $d_2(A)$ (-) — предельные глубины лунки по ГОСТ 18118—72 для данной степени твердости в соответствии с режимами испытания: 1) камера объемом 28 см³, давление 0,5 атм или 2) камера объемом 28 см³, давление 1.5 атм.

В результате проведения эксперимента получены следующие уравнения регрессии:

$$H = 4,359 + 1,312x_1 + 3,160x_2 + 0,665x_3 + 0,101x_1x_2 + 0,109x_1x_3 + 0,361x_2x_3 - 0,3880x_1^2 - 0,0203x_2^2 - 0,9620x_3^2.$$

Адекватность этой модели проверена по критерию Фишера: зная зависимости $H(x_1, x_2, x_3)$ и задав структуру (x_1) и зернистость (x_3) , можно однозначно определить x_2 — количество связки P, т. е. получить систему рецептов для абразивного материала.

В табл. 3.5 приведены результаты расчета количества связки, необходимой для получения абразивного инструмента определенной зерпистости, твердости и структуры. Для сравнения приведены данные по количеству связки, применяющемуся в системе рецептов, разработанных экспериментально для одного из заводов.

Результаты проведенного исследования показали, что применение центрального композиционного плана с последующей математической обработкой результатов позволяет рассчитать количество связки, а также увлажнителя для составления рецептуры абразивных смесей. Данный метод расчета сокращает количество опытов в 10–12 раз по сравнению с классическим планом.

В работе [158] предложена методика составления рецептов абразивного инструмента с применением планов на трех уровнях: близких к Д — оптимальный, ВД $_{1,\,2}$ — для режущего слоя и B_3 — для корпуса круга (в случае изготовления двухслойных кругов).

Карта проведения композиционного эксперимента

Коэффициенты	регрессии (с учетом их среднеквадратичных	отклонений)	$B_0 = 4.358\pm0.351$	$B_1 = 1,312\pm0,135$	$B_2 = 3.160\pm0.135$	$B_1 = 0.665\pm0.135$	B., = 0.101+0.177	R.s = 0.109±0.177	D = 0.261±0.177	7/1,0110±050 = 0	601,0±7/0€,0= 110	$B_{22} = -0.0203 \pm 0.1639$	$B_{33} = -0.9620\pm0.1639$	l	1	1	ı	ı	
Функция цели – твердость (средние значения для 10 образцов)	-	по формуле	8,1-	036	5,15	7.2	-1,88	0,2	0.6	0,0	4,3	£,4	6,1	0,967	8,35	8,0	3,7	1,42	
Функция цели – твердость ине значения для 10 образ	по ГОСТу	Степень твердости	BM2	Ā	ರ	E	BM2	ឌ	£	CL3	၁	ပ	IJ	M2	CLS	M2	CM2	M2	
ф)	OII	<i>d</i> , мм	88'9	4,74	3,76	2,70	6,98	4,90	00,6	ł	5,04	5,03	3,97	4. 20.	2,81	4,20	3,19	2,47	
ачения 3		7	40	40	40	40	91	91	16	91	25	25	25	25	25	25	12	20	
Натуральные значения факторов	. A	Вес. ч.	15	15	30	30	15	15	30	30	22,5	22,5	22,5	22,5	35,1	6,6	22,5	22,5	
Натура	2		47,2	50.8	47.2	50,8	47,2	8,05	47.2	8,08	49	49	22	\$	49	40	49	49	
X3 (зерни- стость)	25	См. приме- чание	1	-	7	-		_	_	_	0	0	0	0	0	0	+1,681	-1,681	
X2 (количество)	22,5	7,5	<u> </u>	7	-		7	7		_	0	0	0	0	+1,68	-1,68	0	0	
X1 (объемное)	46 %	1,8 %	1-	_	7	_	7	_	7	_	0	0	+1,667	-1,667	0	0	0	0	
Обозначение фактора	Основной уровень	Интервал варынрования	1	7	8	4	\$	9	7	∞	6	10	=	12	13	14	15	91	

Примечание. Из всех взаимодействий значимо только взаимодействие количество связки — зеринстость. Квадратичный эффект от количества связки незначим.

Результаты расчета количества связки на 100 вес. ч. зерна для получення абразнвного инструмента различной структуры и твердости

	CI3	29,4	31,2	35; 35*	36,9; 36	806	17.97	35.6:34	37,7	32,8; 30*	35; 35,5*	39,4; 38*	4	:	:	:	:
ердостей,	CT2	27.4	29,1	32,7; 32*	34,7; 35	376	*0° . 20°	32.2.32	35,7	30,3; 27*	31,3; 32,5	36,6; 36	39	34,5; 33*	:	:	:
азличных тв	CTI	25,3	27	30,5; 29*	32,4; 31,5	15.7	26.93	30.7:30	32,7	27.7:25	29,6; 30*	33,8; 34"	36	28.7; 27,5 31,6; 24.6	33,7; 31,5	38,1	40,5
трумента ра . № 16)	$^{\circ}$	23,2	24.9	28,3; 27*	30,2; 29,2	27.0	34 6. 34	28.3: 28	30,2	25,1:24*	17,1; 27*	31, 30,5	32,1	28.7; 27,5	30,7; 29*		37,3
разивного инс 1 (зернистость	IJ	21.1	22.8	26,2; 25*	28; 28	306	33.3.37	25.8: 28	7,72	22.9; 21*	24,6; 24*	28,2; 28*	30,2	25.9; 24.8	27.8; 27*	31,9	34,2
лимой для получения абразивного инструмен вес. ч. на 100 вес. ч. зерна (зериистость № 16)	CM2	1,61	20.7	24; 24	25,8; 26	16.3	***	23.4: 24	25,2	20.7; 20	22,0; 22,5	25,4; 27*	27,4	23,1; 22,5	24,9; 24	28,9	31,0
Количество связки, необходимой для получения абразивного инструмента различных твердостей вес. ч. на 100 вес. ч. зерна (зеринстость № 16)	CMI	17.0	18,6	21,9; 22	23,6; 24	7	176.17	21: 22	22,7	17,6; 18*	19,3; 20	22,7; 24,5*	24,6	20,3; 20	22,0; 22,5	25,8	27.9
во связки, нео(M3	15.0	16,5	19,7; 19	21,4; 21	13.6	21.5.31	18.6: 20	20,3	15: 15	16,6; 18	19,9; 21	21,8	17,5; 18	19.2; 21	22.8	24,8
Количест	M2	13.0	14.4	17.5; 17*	19,2; 19*	411	2 2	16.2: 18*	17,8	13,3; 13*	15.1; 15*	17,4; 19,6	1,61	14,7; 15	16.3; 18	8'61	21,7
	M1	6,01	12,4	15,4; 15*	17, 17,5	0		13.8	15,4	11.2	13,5	15; 16	9,91	12; 12*	:	:	:
Струк- тура	крута	s	9	7	*	•	, u	۰ ۲	- ∞	'n	9	7	•	s	9	7	œ

по рецептуре на одном из абразивных заводов.

" — точки лежат за пределами области эксперимента и области адекватности уравнения.

3.2. Приготовление полусухих формовочных смесей

Приготовление формовочных смесей состоит из дозирования, смешивания и рыхления.

Сложность приготовления формовочной смеси заключается в том, что необходимо достичь оптимальной однородности смеси путем смешивания компонентов, существенно различающихся по плотности (от 0.4 до 4 г/см 3), по количественному соотношению (от 2 до $80\,\%$), по гранулометрическому составу, и выдержать одновременно невысокие допускаемые отклонения по массе этих компонентов в составе формовочной смеси (не более $\pm 1\,\%$).

Абразивное зерно и другие составляющие смеси транспортируются со склада на участок приготовления формовочных смесей обычно при помощи соответствующих подъемников и элеваторов. Абразивное зерно загружается в бункеры, расположенные над смесительными машинами, в которых готовится формовочная смесь, или достаточно близко от них. В этих бункерах зерно хранится и периодически расходуется для приготовления формовочных смесей. Бункеры с другими компонентами формовочной смеси расположены на верхнем этаже цеха, вниз спускаются только течки — патрубки — с расположенными под ними весовыми и дозирующими устройствами. Все материалы, поступающие в производство, используются только с паспортом, характеризующим их качество.

Дозирование компонентов формовочных смесей

Дозирование компонентов формовочной смеси в смесительную машину производится в соответствии с рассчитанным рецептом по массе и по объему.

Сыпучие материалы (шлифзерно, шлифпорошки) и жидкие материалы (жидкое стекло, вода) могут дозироваться как по массе, так и по объему. Материалы, которые слеживаются в процессе транспортировки и хранения (микропорошки, связки, сухой декстрин), обязательно требуют весового дозирования.

Из всех устройств, работающих по методу объемного дозирования легкосыпучих материалов, наибольшее распространение получили дозаторы типа ДЗ (рис. 3.5) [159]. Они предназначены для дозирования абразивного зерна. Дозаторы просты по конструкции, надежны в эксплуатации и дают стабильные результаты при влажности абразивных материалов до 3 %, обеспечивая погрешность ±1 %. Техническая характеристика дозаторов типа ДЗ приведена в табл. 3.6.

Около 3/4 всех материалов, применяемых в процессе приготовления формовочных




Рис. 3.5. Объемный дозатор для абразивного зерна:

I — рычаг; 2 — конечный выключатель;
3 — электромагнит; 4 — груз; 5, 7,
15 — экраны; 6 — корпус; 8 — гайки; 9,
16 — клапаны; 10 — колонка; 11 — шкала;
12. 13 — воропки; 14 — шток

Техническая характеристика дозаторов типа ДЗ

Техническая	Тины дозаторов										
характеристика	Д3-10	Д3-20	Д3-30	Д3-45	Д3-60	Д3-80	Д3-100	Д3-125			
Вместимость, дм3	9–15	16-25	25-30	38-50	5365	70-90	80-115	112-150			
Масса порции зер- на электрокорунда, кг:											
	16 26	24 44	44 61	66 88	94 115	122 158	140 200	200 260			
Масса порции зер- на карбида кремния, кг:											
минимальная максимальная	13 21	20 35	35 49	53 70	73 90	98 130	112 180	180 210			
Габаритные размеры дозатора (длина х ширииа х высота), мм	620 × 365 × 527	630 × 410 × 700	690 × 470 × 700	800 × 540 × 900	840 × 540 × 1000	970 × 640 × 1130	1040 × 730 × 1145	1130 × 780 × 1195			
Масса дозатора, кг	52	62	70	105	110	200	235	280			

смесей (микропорошки, связки, сухой декстрин), дозируются на весах различных конструкций и классов и с помощью весовых дозаторов. При дозировании трудносыпучих материалов (смесей и их компонентов), обладающих низкой подвижностью, используются автоматические дозировочные весы ДА-10. Эти весы стационарные, неравноплечие, они снабжены установкой дистанционного управления и механическим пятизначным счетчиком числа взвешиваний (числа навесок). Размер порции задается на пульте управления. Весы могут работать в автоматическом режиме.

Для дозирования низковязких жидких материалов применяют однопозиционные объемные дозаторы типа ДЖ [160], обеспечивающие высокую точность дозирования и широкий предел регулирования дозы. Они герметичны, что исключает контакт с окружающей средой таких жидкостей, как жидкое стекло, жидкий бакелит и др. Дозаторы типа ДЖ-5 и ДЖ-12,5 предназначены для дозирования компонентов "вязкостью" до 40 с, а дозатор ДЖ-5 для воды.

Опыт эксплуатации дозаторов жидкости на абразивных заводах показал, что они надежны в работе, просты в обслуживании и обеспечивают стабильность выдаваемых порций жидкого компонента.

Схема дозатора представлена на рис. 3.6, а характеристика дозаторов типа ДЖ приведена в табл. 3.7 [160].




Рис. 3.6. Схема дозатора ДЖ:

- I- дозирующий цилиндр с бесштоковым поршнем; 2- подвижный упор;
- 3 линейка мерная; 4 маховик; 5 расходная емкость; 6 насос;
- 7— кран управления; 8— кран для слива жидкости; 9— пневмощилиндр; 10— приемная емкость

Таблица 3.7

Техническая характеристика дозаторов типа ДЖ

Tanunia and vancina and	Модель дозатора					
Техническая характеристика	ДЖ-0,5	ДЖ-5	ДЖ-12,5			
Максимальная доза, дм ³	0,5	5	12,5			
Предел регулирования выдаваемой дозы, дм3	0,2-0,5	15	4-12,5			
Цена деления шкалы, дм ³	0,1	0,1	0,1			
Точность дозирования, %	0,5	0,5	0,5			
Рабочее давление дозируемой жидкости, Па	От водопровод-	5,105; от насоса	5,105; от насоса			
	ной сети					
Мощность электродвигателя, кВт	-	2,2	2,2			
Время выдачи максимальной дозы, с	50	50	50			
Габаритные размеры (длина × ширина × вы-	420 × 350 × 1120	$620 \times 460 \times 1450$	$620 \times 460 \times 1600$			
сота), мм						
Масса дозатора, кг	130,0	340,0	350,5			

Смешивание формовочных смесей

Смешивание должно обеспечить равномерное распределение связки между абразивными зернами, что достигается определенной последовательностью загрузки смесительной машины составными частями формовочной смеси и временем смещивания при условии использования соответствующего смесителя.

При смешивании в смесительную машину вначале загружаются абразивное зерно и вода, затем клеящее вещество, которое смачивает это зерно доста-

точно равномерно; далее к смоченному зерну прибавляется связка, которая прилипает к нему благодаря клеящим свойствам увлажнителя, и затем сухой декстрин. Загрузка смесительной машины компонентами смеси осуществляется в процессе его работы через определенные промежутки времени. Общая продолжительность смешивания зависит от ряда факторов, и главным образом от величины зерна (зернистости) и конструкции смесителя. Мелкозернистые смеси, как правило, требуют более продолжительного смешивания.

В табл. 3.8 приведены данные по времени смешивания формовочных смесей в зависимости от зернистости абразивных материалов различных марок.

Работа смесительного аппарата должна гарантировать получение однородной смеси, в которой не должно быть ни скоплений частиц (комков), ни удаления частиц связки с поверхности абразивных зерен, а перетирание частип массы должно быть сведено до минимума.

На отечественных заводах и заводах других стран СНГ при изготовлении формовочных смесей применяют лопастные и барабанные смесители [159].

Лопастные смесители используют для приготовления формовочных смесей из крупно- и мелкозернистого абразивного материала (50–M63), а барабанные смесители — как правило, для изготовления смесей из тонкозернистых абразивных материалов (М40–М7).

Лопастные смесители различают по форме чаши и виду привода, по форме лопастей и виду их движения, по способу загрузки. Чаши бывают цилиндрические, коробчатые и сферической формы, неподвижные и вращающиеся. Лопастные смесители, используемые для приготовления керамических смесей, в основном оснащены цилиндрическими чашами и прямыми лопастями, имеющими планетарное движение (типы СМ, МЛ, АПАМ и др.) [161, 162].

Наиболее рациональными смесителями следует считать смесительные машины, работающие по принципу противотока. Принцип противотока заключается в том, что при смешивании чапа мешалки вращается в одну сторону, а вал с лопастями в другую. По способу разгрузки лопастные смесители можно разделить на три группы: с ручной разгрузкой; с разгрузкой при повороте чаши; с разгрузкой через отверстие в дне чаши.

Таблица 3.8 Режимы смешивания компонентов формовочной смеси для различных абразивных материалов

Manne		Время смешивания, мин								
Марка абразивного материала	Зерин- стость	l-й цикл (зерно + вода + + жидкое стекло)	2-й цикл (загрузка связки и сухого декстрина)	Общее время смешивания						
25A	50-16	6+0,2	4 + 0,2	10 + 0,4						
95A	12-10	10 + 0,2	6+0,2	16 + 0,4						
14A	12-10									
	8-M63	10 + 0,2	10 + 0,2	20 + 0,4						
63C	50-16	8 + 0,2 (зерно + раствор декстрина)	6 + 0,2	14 + 0,4						
64C	12-10-8	10 + 0,2 (зерно + раствор декстрина)	8 + 0,2	18 + 0,4						
64C	M63-M20	10 + 0,2 (зерно + вода)	10 + 0,2	20 + 0,4						

Возможность выгрузки готовой смеси через дно чаши снижает попадание абразивной пыли в окружающую среду. Одновременно сокращается возможность производственного травматизма, связанного с непосредственным контактом рабочего с движущимися частями машины. Перемешивание формовочной смеси в смесительных машинах типа СМ осуществляется путем планетарного движения прямых гребенчатых лопастей и встречного вращения чаши цилиндрической формы, заполненной компонентами смеси. Этот принцип позволил увеличить производительность машины и повысить качество приготовления смеси [163, 164].

Характеристика лопастных смесительных машин типа CM приведена в табл. 3.9

Таблица 3.9 Техническая характеристика лопастных смесителей

T	Тип смесителя							
Техническая характеристика	CM-50	CM-100K	CM-200K	СМ-400ИП	СМ-400У			
Вместимость чаши, дм3	50	100	200	400	400			
Масса одного замеса, кг	32	62	125	250	250			
Частота вращения, об/мин:								
чаши	26	23	21	19	19			
лопастей	60	56	52	49	49			
Угол разворота, град.:								
Mannin	95	95	95	95	95			
лопастей	90	90	90	90	90			
Уровень разгрузки смеси, мм:								
через клапан	-			_	406			
путем разворота чаши	520	740	800	915	880			
Мощность электродвигателя, кВт	3,3	3,7	7,3	10,7	9,9			
Габаритные размеры (длина ×	1170×	1250×	1585 ×	1945×	1945 ×			
× ширина × высота), мм	×594×1153	×730×1373	×925×1545	×1180×	×1180×			
				×1670	×1760			
Масса, кг	982	1200	2185	2526	3100			

Принципиальные конструктивные схемы машин типа СМ и компоновка их узлов одинаковы.

Существенным отличием всего ряда машин типа СМ обладает машина модели СМ-400У (рис. 3.7), имеющая клапан, позволяющий производить выгрузку готовой смеси не только методом разворота чаши, но и через ее дно. Наличие такого клапана в сочетании с разворотом чаши позволяет использовать смесительную машину модели СМ-400У как индивидуально, так и в составе массоприготовительного агрегата.

Применяющаяся на некоторых абразивных заводах смесительная машина типа АПАМ-300 (рис. 3.8) отличается от машин типа СМ тем, что имеет планетарные вращающиеся лопасти и невращающуюся чашу объемом 300 дм³, которая выгружается при поднятых лопастях на протирочное устройство с помощью гидроцилиндра [162].

Для приготовления мелкозернистых смесей на керамических связках широко применяются смесительные машины типа МЛ-50 и МЛ-100 (рис. 3.9).




Рис. 3.7. Универсальная смесительная машина CM-400V:

І — сварная станина; 2 — чаша; 3 — полый вал;
 4 — гидроцилиндр управления загрузочного отверстия;
 5 — привод чаши;
 6 — лопасти с приводом;
 7 — пульт управления;
 8 — гидростанция;
 9 — гидроцилиндр поворота лопастей:
 10 — шкаф с электрооборудованием




Рис. 3.8. Кинематическая схема смесительной машины модели АПАМ-300: a — рабочее положение; δ — положение при разгрузке; I- δ — шестерии привода лопастей; S — электродвигатель протирочного устройства; θ — электродвигатель привода лопастей; $I\theta$ — станина; II — гидроцилиндр поворота чаши




Рис. 3.9. Кинематическая схема смесителя молели МЛ-100:

I, 8— пара коиических шестерен; 2, I4—червячные редукторк; 3, I3—червяки; 4, 6—клиноременные передачи; 5—электродвигатель; 7—рукоятка; 9— винт для перемещения лопасти; I0—станина; I1—литая лопасть; I2—чаща сферической формы; I5—сектор червячного колеса; I6—маховик

Конструкция этих машин практически одинакова. Время смешивания предварительно устанавливается по реле времени, которым снабжена машина. Машина имеет вращающуюся чащу, внутри которой расположена литая лопасть криволинейной формы. Чаша закрывается съемной крышкой; после окончания цикла смешивания и снятия крышки лопасти выводятся из чаши, а чаша поворачивается для выгрузки смеси. Зачистку чаши и лопасти производят после каждого цикла смешивания. В конце смены чашу и лопасть промывают горячей водой. Машина также подвергается промывке при переходе на приготовление смессй, содержащих более мелкие зерна и порошки.

Мелкозернистые смеси (из микропорошков зернистостью М63-М20) в силу своих особенностей требуют более продолжительного времени смешивания. Учитывая это обстоятельство, смешивание мелкозернистых формовочных смесей производят в шаровых барабанах с керамической, резиновой и другими видами футеровки, обеспечивающей отсутствие намола железа в формовочную смесь. Применение в качестве смесительного агрегата шарового барабана кроме смешивания позволяет обеспечить дополнительное измельчение связки. Для смешивания применяют уралитовые или фарфоровые шары диаметром 20-40 мм. Отношение массы шаров к массе абразивной смеси принимается 1 : 3. Последовательность загрузки компонентов смеси следующая: микропорошок + связка + сухой декстрин. Отвешенные по рецепту компонен-

ты через загрузочное отверстие барабана подаются в барабан, затем загружают необходимое количество шаров. Загрузочное отверстие барабана закрывают крышкой с резиновой прокладкой, исключающей возможность высыпания смеси из барабана в процессе смешивания. Время смешивания в барабане 2,5—4,5 ч. К недостаткам такого вида оборудования относится большая запыленность рабочего пространства во время загрузки и выгрузки из барабана, а также длительность процесса смешивания.

Осмотр барабана производят через каждые пятнадцать дней, проверяют состояние футеровки.

Характеристика барабанных смесителей представлена в табл. 3.10.

Таблица 3.10 Техническая характеристика барабанных смесителей

Техническая характеристика	Тип смесителя			
техническая характеристика	БШ-300	БШ-600		
Емкость барабана, дм3	300	600		
Масса загружаемой формовочной смеси, кг	200	400		
Диаметр кремневых шаров, мм	50-60	50-60		
Масса загружаемых шаров, кг	75	150		
Частота вращения барабана, об/мин	29	29		
Продолжительность процесса, ч:				
смешивання	2,5-4,5	2,5-4,5		
выгрузки	0,3	0,3		
Производительность барабана в смену, т	0,5	0,8		
Мощность электродвигателя, кВт	2,3	4,5		
Размеры барабана (диаметр × длина), мм	800 × 820	1000 × 1000		
Габаритные размеры установки (длина × ши-	2800 × 2285 × 1740	2990 × 2415 × 1900		
рина× высота), мм				
Масса барабана без шаров, кг	3000	3200		

После смешивания формовочной смеси в барабанных смесителях производят ее увлажнение в смесительных машинах типа СМ или АПАМ-300.

В результате опытно-конструкторских и исследовательских работ, проведенных в СПКО "Оргтехстрой", для смешивания мелкозернистых масс был создан новый смеситель — смеситель-активатор со спирально-вихревым потоком смеси (типа ССВ), превосходящий существующие по скорости перемешивания в 3—15 раз и по однородности готовой смеси в среднем в 2,5 раза [165, 166].

Схема смесителя типа ССВ представлена на рис. 3.10.

В конструкцию смесителя (см. рис. 3.10) входит емкость 6 из эластичного материала с жестким ободом 5 в верхней части и смешивающим диском 4 с кольцевым желобом 3, закрепленными в днище. Емкость установлена на поворотной раме 7. Колебания сообщаются емкости от вертикально расположенного электродвигателя 11 через шкивы, клиновые ремни и смешивающий диск.

Готовый продукт выгружается опрокидыванием емкости с помощью поворотной рамы на полуосях 2, закрепленных на основной раме 1. Для опрокидывания емкости служат электродвигатель 10, редуктор 9, пара зубчатых цилиндрических шестерен и фиксатор 8.




Рис. 3.10. Схема смесителя модели ССВ:

I— основная рама; 2— полуоси; 3— кольцевой желоб; 4— смешивающий диск; 5— жесткий обод; 6— емкость из эластичного материала; 7— поворотная рама; 8— фиксатор; 9— редуктор; 10— электродвигатель опрокидывателя; 11— электродвигатель

Смеситель не имеет быстроизнашивающихся узлов и деталей механизма смешивания.

Техническая характеристика смесителя ССВ-0,1П и шарового барабана представлена в табл. 3.11.

Таблица 3.11 Техническая характеристика смесителя ССВ-0,1П и шарового барабана

	Тип смесителя				
Техническая характеристика	Смеситель ССВ-0,1П	Шаровой барабан			
Загрузка смесителя, кг	100	130			
Установленная мощность электродвигателя, кВт	4,6	1,6			
Время смешивания, ч	0,2-0,3	4-6			
Площадь смесителя, м ²	5	16			
Масса смесителя, кг	1500	1340			

Указанные смесители работали на одном из заводов абразивной отрасли при изготовлении мелкозернистых смесей из электрокорунда белого и карбида кремния зеленого. Время смешивания по сравнению с шаровыми барабанами сократилось до 10—20 мин при резком увеличении качества смешивания (при однородности получаемой смеси), что привело к изготовлению изделий с равномерной твердостью.

Рыхление (протирка) формовочных смесей

Все формовочные смеси после приготовления их в смесительных машинах или после увлажнения подвергают протирке через сетку с определенным размером ячейки (протирочная машина типа "грохот") (рис. 3.11). На рис. 3.12 представлен участок рыхления формовочных смесей на вибрационных ситах.




Рис. 3.11. Общий вид специальной протирочной машины:

I- основание машины; 2- электродвигатель; 3- вибратор; 4- сито; 5- рычаг поворота; 6- стопор; 7- бункер; 8- регулирующее приспособление; 9- питатель пластинчатый; 10- ось поворота пластины; 11- тяга



Рис. 3.12. Участок рыхления формовочных смесей

Формовочная смесь готовится из расчета использования ее в течение смены. Качество смеси должно удовлетворять следующим требованиям:

имсть заданную влажность в пределах 2-3,5 %;

не содержать посторонних включений;

сохранять сыпучее и рыхлое состояние, при сжатии ее в руке должна уплотняться и сохранять приданную ей форму при разжатии руки.

Прошедшая через протирочный грохот формовочная смесь попадает в кюбели и подается к прессам на участок формования изделий.

3.3. Формование абразивных изделий

Формование представляет собой процесс получения из формовочной смеси заготовки абразивного инструмента, близкой по форме и размерам к готовому изделию и обладающей равномерной плотностью по всему объему и прочностью, достаточной для сохранения целостности заготовки при ее извлечении из формующей полости, при ее транспортировке и последующей обработке.

В настоящее время в технологии изготовления абразивного инструмента на керамической связке применяются следующие методы формования:

прессование изделия под действием сжимающего давления, при котором происходит уплотнение абразивной смеси за счет уменьшения объема пор, повышения удельной поверхности соприкосновения частиц формовочной смеси и увеличения текучести смеси, заполняющей формовочное пространство. Методом прессования изготавливают инструмент диаметром 40—1400 мм при влажности формовочных смесей 2—4 %;

шликерное литье (холодное литье), в котором используются жидкие суспензии влажностью 25-40 % с введением временного связующего для придания абразивным смесям способности приобретать заданную форму, плотность и прочность после обжига. Методом шликерного литья изготавливаются в основном абразивные бруски;

горячее литье под давлением, осуществляемое литьем шликеров, в состав которых входят термопластичные соединения (например, парафин в количестве 30–40 %). Прочность и качество изделий в этом случае определяются точностью и качеством пресс-форм для горячего литья. Этим методом изготавливаются изделия диаметром 0,5–20 мм как простой, так и сложной конфигурации.

Недостаток метода шликерного литья — сложность регулирования структуры изделия, поэтому метод прессования является наиболее рациональным и широко применяемым при производстве абразивного инструмента.

Формование абразивных изделий методом полусухого формования на гидравлических прессах в металлических пресс-формах производится с использованием специальных приспособлений и устройств, обеспечивающих, во-первых, получение инструмента необходимых и стандартных свойств, во-вторых, облегчение выполнения отдельных операций при формовании.

Весь процесс формования состоит из последовательно выполняемых операций: дозирования формовочной смеси, укладки формовочной смеси в прессформе с помощью разравнивающих машин или других приспособлений, прессования заготовок, съема заготовок и укладки их на полки сушильного вагона.

3.3.1. Дозирование формовочных смесей

При дозировании взвешивание навески может производиться на весах любой конструкции с применением автоматических весовых дозаторов, а также объемного дозирования с точностью, установленной для данного метода. Отклонение от заданной массы навески может привести к завышению или занижению твердости и к изменению структуры формуемого изделия. Так, например, если навеска взята больше, чем это необходимо, то изделия будут получены более плотной структуры и завышенной твердости; если же навеска мала, то изделия будут более открытой структуры и заниженной твердости.

Расчет навески на формуемый круг производят по формуле

$$P = \gamma V$$
, Kr.

где P— навеска (масса заготовки), кг; γ — объемный вес формуемой смеси (данные рецептуры), t/см 3 ; V— объем абразивного круга, см 3 , равный $0.785(D^2 - H^2)t$ (D— диаметр круга, см, H— диаметр отверстия круга, см, t— высота круга, см).

Типы и конструкции весов, применяемых при весовом дозировании, весьма разнообразны и зависят от массы формуемой смеси.

При автоматическом весовом дозировании используют дозаторы, устанавливаемые под бункером пресса. Формовочная смесь посредством питателя подается в дозатор. По достижении навески, которая визируется на циферблатном указателе дозатора, подача формовочной смеси прекращается и подается сигнал на разгрузку смеси в пресс-форму. При неправильном взвешивании порции смеси производится коррекция массы навески с помощью специальных устройств.

Характеристика весовых дозаторов приведена в табл. 3.12.

Кроме весового дозирования применяется и объемное дозирование формовочных смесей, которое осуществляется путем свободного заполнения смесью заданного объема пресс-формы с помощью специальной кассеты либо подачей формовочной смеси в пресс-форму с помощью сжатого воздуха.

В этом случае операции дозирования и укладки формовочной смеси в прессформу совмещаются, и этим сокращается время операции. Объемное дозирование позволяет обеспечить равномерность распределения смеси в разных точ-

Таблица 3.12 Техническая характеристика весовых дозаторов

Техническая характеристика	Модели дозаторов			
техническая характеристика	ДВСТ-2	ДВСТ-300		
Полезный объем грузоприемного устройства, дм3	19	270		
Цикл дозирования, с	45	180		
Допускаемая погрешность каждой навески, %	±1	± 0,5		
Цена деления шкалы циферблата, кг	0,01	0,5		
Мощность, кВт	0,6	1,8		
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	1150×1360×2260	2100×1660×3300		
Масса, кг	286	680		

ках объема пресс-формы с точностью в пределах $\pm (1-2)$ %. Погрешность объемного дозирования порции смеси несколько выше, чем весового, но не должно превышать $\pm (1-3)$ %.

Объемное дозирование и укладка формовочных смесей в пресс-форму с помощью сжатого воздуха применяются при изготовлении шлифовальных кругов прямого и фасонного профилей. Применение этого способа (особенно при изготовлении кругов фасонного профиля) позволяет по сравнению с весовым дозированием и ручной укладкой смеси сократить в два-три раза время дозирования и укладки и обеспечить равномерное распределение формовочной смеси в пресс-форме с точностью 0.3-0.5%. Погрешность дозирования и укладки порции формовочной смеси в пресс-форму с помощью сжатого воздуха составляет $\pm (0.5-1.5)\%$ [167, 168].

Помимо указанных схем дозирования применяется пневматическое объемное дозирование (ПОД) — подача формовочной смеси в пресс-форму до заданного объема с удалением воздуха через пористую перегородку.

При формовании абразивные круги прессуются с припуском на механическую обработку, величина которого зависит от твердости, высоты и классности инструмента (А, АА). Чем мягче круг, меньшей высоты и более высокого класса (АА), тем больше припуски на обработку и больше расход абразивных материалов на одну тонну инструмента (табл. 3.13).

Таблица 3.13 Припуски и допуски на высоты кругов прямого профиля при их прессовании, мм

Диаметр круга	Высота круга	Припуск на высо	Припуск на высоту при формовке		
днамстр круга	рысота круга	без гидроплиты	с гидроплитой	Допуск	
126 200	6-13	+3	+6	±0,5	
125-200	14100	+3	+5	±1,0	
260	6-13	+3	+6	±0,5	
250	14100	+3	+5	±1,0	
	6-10	+4	+6	±0,5	
300350	11-13	+3	+6	±0,5	
	14–100	+3	+6	±1,0	
	813	+5	+7	±0,5	
400-450	14-40	+3	+6	±1,0	
	41–100	+3	+6	±1,0	
	10-20	+6	+9	±0,5	
	21-40	+4	+8	±1,0	
500	41-80	+3	+7	±1,0	
500	81-100	+4	+8	±1,0	
	101-150	+5	+8	±1,0	
	200	+7	+8	±1,0	
	10-20	+6	+9	±0,5	
	21-40	+4	+8	±1.0	
600	41-80	+3	+7	±1,0	
600	81-100	+4	+8	±1,0	
	101-150	+5	+8	±1,0	
	200	+7	+8	±1,0	

Диаметр круга	Высота круга	Припуск на высо	Припуск на высоту при формовке	
диаметр круга	та высота круга	без гидроплиты	с гидроплитой	Допуск
	25-33	+10	+12	±1,0
750	34-39	+8	+8	±1,0
	40-100	+6	+8	±1,0
	25-28	+11	+13	±1,0
900	29-33	+11	+12	±1,0
900	34-43	+11	+9	±1,0
	44-100	+6	+8	±1,0
1060	33-43	+11	+13	±1,0
1000	44 и выше	+6	+8	±1,0

Примечания; 1. Величина впадины на кругах, формуемых с гидроплитой, не должно превышать половины припуска на высоту.

2. При формовании без гидроплиты абразивных кругов 1 $500 \times 150 \times 305$ всех твердостей припуск принимать равным 20 мм.

На размер припусков влияют и другие факторы: технологическая схема производства инструмента, средства механизации и автоматизации, применяемое сырье, ассортимент инструмента, транспортные средства и т. д., а также технологическая дисциплина.

Распределение формовочной смеси в пресс-форме

Для получения качественного абразивного инструмента, однородного по своим свойствам, без дефектов, весьма важным является равномерное распределение формовочной смеси в пресс-форме. Так как формовочная смесь обладает малой текучестью и сама при прессовании равномерно не распределяется в пресс-форме, то в местах, гле смеси будет сосредоточено больше (или меньше), степень уплотнения также будет больше (или меньше), т. е. твердость инструмента будет неравномерной (завышение в толстом слое и занижение в тонком). Кроме того, неравномерное распределение формовочной смеси в пресс-форме приводит к неравномерной структуре в обожженном изделии к неуравновешенности круга (дисбалансу), что ведет к непригодности изделия для эксплуатации.

При ручном разравнивании формовочной смеси в пресс-форме применяют шпильковые "равнялки" (рис. 3.13) [7].

Механизированный способ укладки формовочной смеси достигается за счет применения разравнивающих машин, которые встраиваются в установку для прессования. Первая разравнивающая машина, в которой все ручные операции механизированы [169, 170], была разработана Н.Ф. Волыниным (рис. 3.14).

Укладка смеси в пресс-форму ведется с помощью устройства, которое поласт формовочную смесь в две точки пресс-формы (по диаметру) и разравнивает слой смеси с помощью специальной головки, имеющей две спиральные лопасти. Головка имеет подъемный механизм и может с нужной скоростью подниматься по мере увеличения слоя смеси. На рис. 3.15 представлена





Рис. 3.13. Шпильковая "ровнялка": I — штыри; 2 — металлические листы; 3 — ограждение; 4 — ручка; 5 — пресс-форма; 6 — металлический диск



укладки формовочной смеси в пресс-форму: 1— лемех; 2— диск (дно бункера); 3— привод; 4— бункер;

5- тубус; 6- воронка; 7- фигурный нож; 8- шпиндель; 9- лопасть; 10- прессформа; 11- гидроцилиндр



Рис. 3.15. Общий вид головки шпинделя машины для укладки и разравнивания формовочной смеси

головка шпинделя разравнивающей машины, имеющая разравнивающую спираль. Зазор между спиралью и оправкой или между спиралью и кольцом в зависимости от диаметра пресс-формы принимают равным от 10 до 15 мм. С увеличением диаметра круга следует принимать большую величину зазора.

Применение машин для равномерного распределения формовочной смеси в пресс-форме особенно необходимо при изготовлении кругов больших диаметров, а также кругов с малыми высотами, в основном прямого профиля.

Н.Ф. Волыниным разработана также разравнивающая машина, позволяющая укладывать и разравнивать две разные формовочные смеси [170].

На отечественных абразивных заводах в настоящее время работают различные модели разравнивающих машин, в том числе и те, конструкция которых предложена специалистами абразивных заводов.

Таблица 3.14 Техническая характеристика машин типа "ПОД" для дозирования и укладки формовочной смеси

Техническая характеристика	Тип машины			
техническая характеристика	УК-16	УК-17	УК-18	
Производительность, шт. / час	90-250	70-200	50-140	
Диаметр круга, мм:				
наружный	125-250	250-350	400-600	
внутренний	32-75	75–127	127-305	
Высота круга, мм	1063	10-63	2063	
Продолжительность цикла, с	До 20	До 20	До 20	
Вместимость (объем) камеры, л	25	30	140	
Рабочее давление воздуха, Па	(2-4)10 ⁵	(2-4)105	(2-4)10 ⁵	
Мощность электродвигателя, кВт	17	17	17	
Габаритные размеры (длина × ширина ×	2385 × 950 × 3905	1385 ×950 × 3905	1600 × 1035 × 4125	
× высота), мм				
Масса машины, кг	3500	3600	4000	

Существуют машины типа "ПОД" (пневматическое объемное дозирование) для дозирования и укладки формовочной смеси в пресс-форму с помощью сжатого воздуха. Характеристика этих машин приведена в табл. 3.14.

3.3.2. Прессование

Прессование полусухой формовочной смеси, содержащей 2,5-4,0 % влаги, производится в пресс-формах и подчиняется общим закономерностям процесса прессования порошковых материалов, развитых Р.Я. Попильским и Ю.Е. Пивинским [171].

Уплотнение формовочной смеси обеспечивается более плотной укладкой частиц, а прочность сырца — составом связок и увлажнителями.

Изменение объема формовочной смеси при формообразовании характеризуется коэффициентом спрессовывания $K_{\rm c}$, показывающим, во сколько раз высота насыпной разровненной формовочной смеси более высоты запрессованного изделия, и определяется по формуле

$$K_{\rm c} = H_{\rm Hac}/H_{\rm H3,1}$$

где $H_{\rm hac}$ — высота насыпной разровненной формовочной смеси до прессования, мм; $H_{\rm uxt}$ — высота запрессованного изделия, мм; $K_{\rm c}$ — коэффициент спрессовывания

Формовочная смесь в зависимости от зернистости, вида шлифовальных материалов и содержания связки обладает различной рыхлостью. Коэффициент спрессовывания $K_{\rm c}$ изменяется в зависимости от давления при прессовании. С учетом закономерности поведения формовочной смеси рекомендуется первый этап прессования производить при помощи насоса низкого давления со скоростью перемещения плунжера примерно 30–50 м/с, а окончательное прессование — второй этап — насосом высокого давления (скорость перемещения плунжера — от 2 до 4 мм/с). Для крупнозернистых изделий $K_{\rm c}=1,6-1,8,$ а для мелкозернистых $K_{\rm c}=2,5-2,8.$

Для получения изделия требуемой высоты навеску формовочной смеси засыпают в пресс-форму и подвергают прессованию методом "до упора" или "до определенного постоянного давления". В первом случае при сборке формы необходимо подобрать плиты (верхнюю и нижнюю) и кольца с такими высотами, значения которых удовлетворяли бы следующему уравнению:

$$T = H - (h_{\scriptscriptstyle \rm B} - h_{\scriptscriptstyle \rm B}),$$

где T- заданная высота изделия (круга), мм; H- высота кольца, мм; $h_{\rm B}-$ высота верхней плиты, мм; $h_{\rm B}-$ высота нижней плиты, мм.

При прессовании "до упора" обе плиты входят целиком в кольцо прессформы. Для обеспечения этого на верхнюю плиту укладывается прижимная плита, диаметр которой равен диаметру кольца или несколько больше диаметра формовочной плиты. Конец прессования определяется моментом соприкосновения (упора) прижимной плиты с торцем кольца. Пользуясь указанным методом, изделие всегда будет получаться с постоянной высотой при разных давлениях. Но применение этого метода формования ограничено, поскольку завышение давления при прессовании часто приводит к деформации и разрушению кольца пресс-формы. Чтобы избежать этого, в конструкциях гидропрессов иногда предусматривается соответствующее приспособление "высотомер" для автоматического выключения пресса в момент, когда плунжер пресса поднимется (или опустится) на определенную высоту. Этим достигается прессование изделий всегда определенной высоты.

При использовании метода прессования "до постоянного давления" следует предварительно установить (по показаниям манометра) то давление, которое должно быть применено для получения изделия определенной (заданной) высоты.

С этой целью в рецептуре формовочных смесей обычно указывается необходимое удельное давление для получения изделий определенной характеристики, рассчитываемое по формуле

$$P = \frac{D_{\text{Kp}}^2 - H^2}{D_{\text{res}}^2} \rho, \text{ KF/cM}^2,$$

где P- рабочее давление (по показаниям маномстра), кг/см²; $D_{\rm кp}-$ диаметр абразивного круга, см; H- диаметр отверстия круга, см; $D_{\rm пл}-$ диаметр плунжера, см; $\rho-$ удельное давление, кг/см².

Подечитав величину давления, производят пробное прессование в соответствии с показаниями манометра. У первого заформованного изделия замеряется высота, и если она меньше или больше заданной, то для прессования последующих изделий соответственно уменьшают или увеличивают давление. При прессовании до постоянного давления диаметр прижимной плиты должен быть равен или несколько меньше диаметра формовочной плиты.

При прессовании весьма существенное значение имеет скорость прессования смеси, равная скорости движения плунжера пресса.

При высокой скорости прессования из формовочной смеси не успевает удаляться воздух, что приводит к браку изделия ("расслоение"). Для мелкозернистых формовочных смесей скорость прессования должна быть ниже, чем для крупнозернистых смесей.

Прессование должно осуществляться последовательно, с применением сначала низкого давления в целях постепенного удаления воздуха, находящегося в формовочной смеси, затем высокого давления, обеспечивающего формовку изделия нужной плотности.

При формовании абразивных изделий малой высоты применяют одностороннее прессование, т. е. прессование без подпрессовки. В этом случае нижняя формовочная плита не перемещается относительно стенок пресс-формы (рис. 3.16).

При одностороннем прессовании формовочных смесей часть усилия прессования передается через кольцо пресс-формы на плиту пресса. Этим объясняется возникновение сил трения $F_{\rm rp}$ между формовочной смесью и стенкой кольца пресс-формы. В итоге на нижний пуансон передается усилие, меньшее на значение силы трения. По этой причине в процессе прессования участки изделия, прилегающие к верхнему пуансону имеют большую плотность, чем нижние. Так как неравномерная плотность круга вызывает его неравномерный износ, то для выравнивания плотности по высоте применяется прессование с подпрессовкой или двухстороннее прессование, которое осуществляется по




Рис. 3.16. Пресс-форма (до прессования): I — кольцо; 2 — верхняя формовочная плита; 3 — оправка; 4 — дополнительная плита; 5 — формовочная смесь; 6 — нижняя формовочная плита

трем основным схемам, влияющим на конструкцию пресе-формы.

По схеме I прессование производится верхней и нижней формовочными плитами при неподвижных стенках пресс-формы. Движение плит может быть как одновременным, так и поочередным. По такой схеме работают, например, механические прессы.

По схеме II прессование с подпрессовкой выполняется с применением подкладок в виде металлических пластин. Опытным путем установлено, что высота металлической пластинки $h_{\rm nx}$ может быть выражена следующим равенством:

$$h_{ax} = h/2,8,$$

где h — высота свободно насыпанной в пресс-форме смеси, что составляет около 20~% высоты формовочной смеси.

По этой схеме, как правило, прессуются заготовки высотой 100 мм и более [172, 173]. Непосредственно процесс осуществляется следующим образом. Под стенки пресс-формы устанавливаются полклалки. засыпается формовочная смесь, разравнивается и производится предварительное прессование, обеспечивающее такое уплотнение смеси, при котором стенки пресс-формы силой трения удерживаются на месте после удаления подкладок. При первом прессовании верхняя плита полностью входит в пресс-форму. После удаления подкладок происходит окончательное прессование, и в пресс-форму входят как нижняя, так и верхняя плиты. Применение подкладок сопряжено с неудобствами, и прежде всего




Рис. 3.17. Пресс-форма для формования с подпрессовкой при помощи действующих пружин сжатия:

I— пружина сжатия; 2— кольцо; 3— нижняя формовочная плита; 4— пуансон пресса; 5— оправка; 6— формовочная смесь

с затратой лишнего времени на включение давления и извлечение подкладок. Кроме того, при снятии подкладок портится кольцо пресс-формы. Часто вместо подкладок применяются специальные приспособления для подпрессовки.

По схеме III изделия прессуются при неподвижной нижней формовочной плите и подпружиненных стенках пресс-формы.

Стенки пресс-формы могут быть подпружинены при помощи или горизонтальных кулачков, или вертикально действующих пружин сжатия (рис. 3.17).

Движение подпружиненных стенок пресс-формы начинается самопроизвольно с того момента, когда возникающая сила трения формовочной смеси о стенки пресс-формы преодолеет сопротивление предварительной нагрузки пружин.

Принцип прессования по схеме III сохраняется, если, например, подпружинены оси тележки с пресс-формой или участок рельсового пути под прессом, по которому перемещается тележка с пресс-формой (рис. 3.18).




Рис. 3.18. Схема прессования с подпрессовкой при подпружиненном рельсовом пути: I — тележка с пресс-формой; 2— подпружиненный рельсовый путь




Рис. 3.19. Схема фиксации тележки при выталкивании и при обратном ходе ползуна пресса после прессования при усилии до 300 H (a, b) и при усилии более 300 H (b)

Фиксирование тележки в исходном положении во время выталкивания изделия из пресс-формы или во время обратного хода ползуна пресса при автоматическом прессовании может осуществляться по схемам, показанным на рис. 3.19.

Пресс-формы для автоматического прессования отличаются от обычных пресс-форм тем, что их верхняя формовочная плита крепится к траверсе пресса соосно с пресс-формой на позиции прессования.

При соблюдении технологического процесса (дозирование, разравнивание формовочных смесей, применение качественных пресс-форм и т. д.) очень сложно получить равномерную укладку формовочной смеси в пресс-форме по всему объему круга, особенно в кругах больших диаметров (400—1100 мм), и обеспечить современные требования по неуравновешенности инструмента (первый класс неуравновешенности по ГОСТ 3060—86). Кроме того, на получение неравномерной плотности большое влияние оказывает отсутствие необходимой жесткости и точности прессового оборудования.

Для устранения этого недостатка С.Г. Вороновым и В.А. Яшиным была предложена простая конструкция — гидроплита, которая встраивается в верхнюю формовочную плиту пресса [174]. Это устройство (рис. 3.20) было запатентовано во многих странах мира и до настоящего времени применяется на всех заводах России и других стран СНГ, обеспечивая выпуск кругов высокого класса А и АА по твердости и неуравновещенности.

Гидроплита представляет собой верхнюю формовочную плиту, которая состоит из гидроподушки, вклеенной в гнездо металлической обоймы (рис. 3.21).



Рис. 3.20. Общий вид гидроплиты

Гидроподушка — полая резиновая плита, наполненная водой и изготовленная из сырой листовой протекторной резины марки ЧРЛ-660 по ГОСТ 2631-79 определенной толщины (для кругов диаметром 600-1100 мм — 5 мм, для меньшего диаметра — 4 мм).

Для изготовления гидроподушки лист резины раскраивают на две заготовки, которые укладывают в подготовленную металлическую форму (рис. 3.22) на 15—20 ч для придания резине нужного профиля, затем извлекают их из формы, срезают ножом края верхней и нижней заготовки под клин "на нет" по всей окружности периферии и отверстия заготовок. Срезанные концы очищают от жира, например, бензином и склеивают; шов склейки прокатывается роликом.




Рис. 3.21. Пресс-форма с гидроплитой:

1— верхняя формовочная плита; 2— резиновая камера;
 3— вода; 4— кольцо пресс-формы;
 5— нижняя формовочная плита; 6— оправка




Рис. 3.22. Закладка нижней заготовки в форму:

I- кольцо наружное: 2- кольцо внутреннее; 3, 6- прижимные грузы; 4- резиновая заготовка; 5- нижняя плита; 7- круг

Склеенную камеру наполняют воздухом, прокалывая периферию камеры иглой шприца; количество воздуха, вводимого в камеру, составляет 1,5–2 объема камеры. Затем камера укладывается в металлическую форму (рис. 3.23), которая устанавливается в сушильный шкаф для вулканизации. Режим вулканизации:

температура в сушильном шкафу при загрузке — 45 °C; температура вулканизации — 160-150 °C; выдержка при температуре вулканизации — 30 мин; температура в шкафу при выгрузке формы — 30-40 °C.




Рис. 3.23. Установка резиновой камеры в металлическую форму для вулканизации:

I— кольцо; 2— резиновая заготовка; 3— нижняя плита; 4— болт; 5— кери; 6— верхняя плита

По окончании вулканизации и остывании формы из нее извлекают камеру, прокалывают ее иглой, соединенной шлангом с вакуум-насосом для удаления из камеры воздуха, и затем заполняют ее водой, положив на лист стекла или оргстекла. При правильном наполнении камеры водой ее поверхность должна касаться поверхности стекла.

Вклеивание гидроподушки в гнездо металлической обоймы (рис. 3.24) производится клеем БФ-88.

Размеры гнезд обоймы должны соответствовать размерам гидроподушки. Гидроподушка должна помещаться в гнездо обоймы без зазоров. Коробление резины не допускается.

Поскольку давление жидкости внутри гидроплиты во все стороны передается одинаково, то при прессовании поверхность абразивного инструмента,




Рис. 3.24. Металлическая обойма для гидроподушки

соприкасающаяся с резиновой камерой, воспринимает одинаковое давление по всей поверхности абразивной смеси независимо от ее рельефа.

Верхняя формовочная плита, снабженная гидроподушкой, может быть закреплена на пуансоне пресса либо укладывается в форму вручную. Поверхность гидроплиты непосредственно обращена к поверхности формуемого изделия, на которую осуществляется давление, и, по закону Паскаля, позволяет осуществить одинаковое давление во всех ес точках, что обеспечивает получение одинаковой плотности, а следовательно, и равномерной твердости изделия.

В случае неравномерного распределения смеси, неправильно установленной оснастки или перекоса заготовок появляются выпуклости или вогнутости, которые удаляются при механической обработке прессованных изделий.

3.3.3. Прессы и формовочные агрегаты

Для прессования заготовок в абразивной промышленности применяются механические и гидравлические прессы с различным усилием (от 40 до 2000 т) в зависимости от размеров кругов, а также полуавтоматические и автоматические формовочных агрегаты на базе механических и гидравлических прессов.

К прессам и формовочным агрегатам предъявляются следующие требования: обеспечение требуемого давления; возможность регулирования хода, скоростей прессования и выталкивания; жесткость конструкции; простота системы смазки; удобное расположение механизмов управления и регулирования; достаточная производительность; надежность при эксплуатации.

Механические прессы общего назначения делятся на кривошипно-коленные и фрикционно-винтовые. Они применяются для прессования брусков и кругов диаметром до 150 мм. Кроме того, для этих же целей применяются формовочные прессы роторного типа с рычажной системой прессования. Как правило, на механических формовочных прессах, механических и формовочных агрегатах применяется объемное дозирование формовочной смеси.

К недостаткам механических прессов и формовочных агрегатов следует отнести чувствительность к перегрузкам, возможность поломки прессов и невозможность регулирования скорости движения ползуна.

Интерес представляют формовочно-роторные прессы модели ФПР, которые предназначены для формования шлифовальных кругов прямого профиля [175]. Пресс этой модели представляет собой четырехпозиционную карусельную машину роторного типа с двухсторонним (верхним и нижним) прессованием (рис. 3.25).

Высокие требования к качеству инструментов, формуемых на этих машинах, потребовали создания специальных прессов, существенно отличающихся от обычных прессов роторного типа. Призматические направляющие с устройством для компенсации зазоров при износе обеспечивают формование кругов в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 4785—64. Индивидуальная настройка каждого ползуна в момент засыпки пресс-формы смесью позволяет получать изделия с отклонением от заданной навески в пределах ±1 %.

Прессы имеют сварную станину, внутри которой размещены вращающийся ротор с ползунами и пресс-формами, верхние и нижние прессующие ролики




Рис. 3.25. Роторный пресс модели ФПР:

I- прессующие ролики; 2, 6- направляющие для прессующих ползунов; 3, 8- прессующие ползуны; 4- круглый стол с пресс-формами; 5- станина; 7- опоры (цанфы) ротора; 9- ротор; 10- привод ротора; 11- загрузочный бункер; 12- привод питателя; 13- питатель; 14- механизм подачи смеси в пресс-форму; 15- скиновый подъемник; 16- механизм перемещения ползунов

и кольцевые копиры. Ротор получает вращение от цилиндрического редуктора, установленного на верхней плите пресса. При вращении ротора ползуны с пуансонами получают вращательное движение, а за счет набегания боковых роликов на неподвижные, специально профилированные копиры — вертикальное перемещение и подаются под прессующие ролики.

Дозирование смеси производится питателем, закрепленным под вращающимся столом ротора. Формовочная смесь засыпается в бункер и крыльчаткой перемещается к пресс-форме. В этот момент нижний ползун с пуансоном перемещается вниз и формуемая смесь засыпается в освобождающийся объем прессформы. Такой способ заполнения пресс-формы исключает влияние высоты смеси в расходном бункере на точность дозирования смеси для изделия. Разгрузка питателя производится через окно в нижней части питателя. Двухстороннее симметричное прессование осуществляется сближением верхнего и нижнего ползунов над прессующимися роликами.

Применение твердых сплавов для изготовления пресс-форм позволило повысить их стойкость в 8–10 раз. Кроме того, они имеют значительно меньший коэффициент трения с абразивным зерном, чем пресс-формы из обычной стали, в результате чего осуществляется лучшее прессование кругов по высоте, а следовательно, достигается большая равномерность их твердости.

Основные технические характеристики прессов модели ФПР приведены в табл. 3.15.

Формование абразивных изделий диаметром более 200 мм осуществляется преимущественно на гидравлических прессах. Основные достоинства гидравлических прессов — малая чувствительность к перегрузкам, возможность

Таблица 3.15 Техническая характеристика прессов модели ФПР

Техническая	Тип модели				
характеристика	ФПР-3	ФПР-6	ФПР-16	ФПР-32	ФПР-63
Усилие прессования, МН	0,0315	0,063	0,016	0,315	0,630
Число прессформ в рото-	4	6	6	6	6
ре, шт.					
Размеры формуемых из- делий, мм					
Наружный диаметр	825	30-50	60-80	90-110	125-150
Диаметр отверстия	3, 4, 6, 8	10, 13, 16	20	20	32, 51
Высота	6-32	16-40	1650	2052	1350
Производительность,	920-1210	1050	830	700	430
шт./ч					
Цикл формования одного	1,78-2,35	2,05	2,60	3,1	5,0
круга, с					l
Установленная мощность,	1,5	4,0	5,5	10	10
кВт					
Емкость бункера, дм3	3	12	17	25	50
Габаритные размеры	1300 × 1200 ×	1600 × 1200 ×	2000 × 1200 ×	2200 × 1500 ×	2650 × 1975 ×
(длина × ширина × высо-	1300	1300	2300	2300	4500
та), мм					
Масса пресса, кг	1300	3000	6285	10800	16000

достижения постоянной скорости движения ползуна и усилия прессования, плавность хода ползуна.

Типы гидравлических прессов по конструкции станины разделяются на рамные и колонные. У колонных прессов ползун перемещается на круглых направляющих колоннах-стойках.

Число колонн может быть равным трем или четырем. У рамных прессов конструкция станины может быть закрытой двухстоечной или открытой одностоечной (консольной).

Технические характеристики рамных прессов с верхним давлением усилием от 0,63 до 4 МН представлены в табл. 3.16, рамных прессов с нижним давлением усилием 1,25 и 20 МН — в табл. 3.17, а четырехколонных прессов усилием 3.15 и 6.3 МН — в табл. 3.18.

Таблица 3.16 Характеристики гидравлических прессов с верхним давлением и усилием 63-400 т

Техническая	Модель пресса				
характеристика	П-472Б	Д-2430Б	ПД-476	Д-2434Б	П-479
Номинальное усилие, МН	0,63	1,00	1,60	2,50	4,00
Усилие выталкивания,	0,0891	0,1250	0,2000	0,3150	0,5000
MH					
Перемещение, мм:					
подвижной траверсы	320	400	500	500	630
выталкивателя	160	200	250	250	320
Наибольшее расстоя-	630	710	800	1050	1300
ние между столом и					
ползуном (открытая					
высота), мм					
Расстояние между стойками, мм	530	670	840	1050	1120
Стопками, мм Размеры стола (длина × ширина), мм	500 × 500	630×630	800 × 800	1000 × 1000	1250 × 1250
Габаритные размеры	1120×930×	1740×1175×	1895 × 1180 ×	2300×1000×	2695 × 1250 ×
(длина × ширина × вы-	× 2300	× 2780	×3000	×3200	× 3940
сота), мм					
Масса пресса, кг	1700	2570	2720	6690	10200

Примечание. Давление жидкости 200-104 Па.

Техническая характеристика гидравлических рамных прессов с нижним давленнем

Техническая характеристика	Модель пресса		
гехническая характеристика	ПАО-38 А	ПАО-33 А	
Номинальное усилие, МН	12,5	20,0	
Диаметр прессуемого изделия, мм	600-900	900-1400	
Наибольшая высота прессуемого изделия, мм	300	200	
Наибольшее перемещение стола, мм	600	500	
Усилие двух формующих цилиндров, МН	1,8	1,8	
Наибольшее расстояние между нижней и верхней плитами, мм	1410	1240	

Таблина 3.17

Техническая характеристика	Моделя	Модель пресса		
телническая ларактеристика	ПАО-38 А	ПАО-33 А		
Расстоянне между стойками пресса в свету, мм Усилне, МН:	1300	1780		
выталкивателя	0,5	0,5		
гидроподъемника	0,05	0,1		
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	2630 × 300 × 3730	2950 × 324 × 3095		
Мощность электродвигателя, кВт	75,0	83,4		
Масса пресса, т	60,0	75,4		

Таблица 3.18

Характеристика гидравлических четырехколонных прессов

Техническая характеристика	Модель пресса		
техническая характеристика	ПО-30	ПО-31	
Номинальное усилие, МН	3,15	6,30	
Перемещение плунжера главного цилиндра, мм	400	500	
Наибольшее расстояние между столом и ползуном (откры-			
тая высота), мм	800	850	
Размеры стола (длина × ширина), мм	750 × 800	850 × 900	
Габаритные размеры (длина × пирина × высота), мм	1350 × 950 × 3740	1600 × 1100 × 4500	
Масса пресса, кг	11000	18163	

Примечание. Давление жидкости в сети 200·105 Па.

При выборе прессов соответствующей мощности следует знать, какое усилие необходимо для запрессовки изделия соответствующей плотности и тверлости.

Для прессования абразивных кругов больших размеров или изделий значительной степени плотности (низких номеров структур и высоких твердостей) необходимо пользоваться прессами высокой мощности.

На рис. 3.26а и 3.266 показана зависимость удельного давления при прессовании от твердости, структуры и зернистости абразивного изделия. Чем выше твердость изготовляемого изделия, тем при более высоком давлении оно прессуется, более плотные структуры абразивных изделий требуют повышенного давления.

Абразивные изделия из карбида кремния по сравнению с электрокорундовыми изделиями прессуются при более высоком давлении. Чем выше номер зернистости SiC-материала, тем при меньшем давлении он прессуется.

Зная удельное давление и площадь прессуемого изделия, можно вычислить полное усилие при прессовании и, соответственно, необходимую мощность пресса:

$$N = pS/1000$$
, T,

где N- полное усилие, т; P- удельное давление, кг/см²; S- площаль изделия, см².




Рис. 3.26а. Характер изменения удельного давления при прессовании (в зависимости от твердости и структуры изготовляемых изделий): 1 изделия из карбила кремния шестой структуры; 2 изделия из электрокорунда пятой структуры; 3 изделия из электрокорунда шестой структуры




Рис. 3.266. Характер изменения удельного давления при прессовании (абразивные изделия шестой структуры в зависимости от зернистости последнего в пределах № 46—120)

Так, например, для формования круга диаметром D=450 мм с отверстием H=127 мм, у которого площадь равна 1463 см 2 при удельном давлении 150 кг/см 2 , полное усилие при прессовании будет равно 220 т, и для этой цели должен быть применен пресс мощностью около 300 т. Если манометр пресса традуирован в атмосферах, то величина необходимого давления может быть вычислена по следующей формуле:

$$p = N \cdot 100/F$$
, $\kappa r/cm^2$,

где p — давление, кг/см²; N — полное усилие пресса, т; F — площадь сечения рабочего плунжера, см², или по формуле

$$p_{\rm vn} = \rho S/F$$
, $\kappa \Gamma/c M^2$,

где p_{y_3} — удельное давление, кг/см²; S — площадь изделия, см²; F — площадь сечения рабочего плунжера, см².

Все операции на прессах выполняются специальными механизмами.

Схемы механизации прессов отличаются способом транспортировки пресс-форм с одной позиции на другую и возможностью совмещения во времени выполняемых технологических операций. Применяются следующие схемы механизации (рис. 3.27).

Первая схема— линейная однокомплектная двухпозиционная (см. рис. 3.27, а). На позиции I ведутся подготовка пресс-формы (очистка, смазка), укладка навески формовочной смеси или объемное дозирование в прессформу, выталкивание заформованного круга и его съем, на позиции 2— прессование.

Площадь, необходимая для размещения пресса и узлов механизации, — 4 м^2 , обслуживающий персонал — один человек.

Вторая схема — линейная однокомплектная трехпозиционная (см. рис. 3.27, δ). На каждой позиции по этой схеме выполняются следующие операции: I — подготовка пресс-формы, взвешивание (объемное дозирование) и укладка формовочной смеси в нее; 2 — прессование; 3 — выталкивание изделия из пресс-формы и съем его.

Площадь, необходимая для размещения пресса, — 6 м^2 , обслуживающий персонал — один человек.

Третья схема — линейная двухкомплектная двухпозиционная (см. рис. 3.27, θ). На позициях I и J производятся подготовка пресс-форм, взвеши-




Рис. 3.27. Схемы механизмов прессов:

a — линейная однокомплектная двумпозиционная; δ — линейная однокомплектная трехпозиционная; ϵ — линейная однокомплектная двухпозиционная; ϵ — линейная, двухкомплектная, трехпозиционная; δ — кольпевая трех-, четырехкомплектная четырехпозиционная; ϵ — однокомплектный однопозиционный автоматический формовочный агрегат; κ — четырехкомплектный четырехпозиционный автоматический формовочный агрегат с трехколонным пидравлическим прессом и поворотным столом

вание (объемное дозирование) и укладка формовочной смеси в пресс-форму, выталкивание заформованных изделий из пресс-формы и съем их с пресса, на позиции 2— прессование. По такой схеме может осуществляться формование либо одинаковых изделий, либо отличающихся по высоте.

Площадь, необходимая для размещения пресса и узлов механизации, — 6 м^2 , обслуживающий персонал — два человека.

Четвертая схема — линейная двухкомплектная трехпозиционная (см. рис. 3.27, ϵ). На позициях I и I' производится подготовка пресс-форм, взвешивание (объемное дозирование) и укладка формовочной смеси в пресс-формы, на позиции 2— прессование, на позициях 3 и 3— выталкивание изделий из пресс-форм и съем их с пресса.

Площадь, необходимая для размещения пресса и узлов механизации, — 10 м^2 , обслуживающий персонал — два человека.

Третья и четвертая схемы (см. рис. 3.27, θ и ϵ) не дают значительных преимуществ по производительности по сравнению с первой и второй схемами (см. рис. 3.27, θ и θ), но для размещения требуют большой производственной площади. Уступают и по маневренности, так как требуют большего времени для переналадки пресс-оснастки.

Пятая схема — кольцевая трех-, четырехкомплектная четырехпозиционная (см. рис. 3.27, d). Перемещение пресс-форм по такой схеме осуществляется на тележках, которые передвигаются по кольцевым рельсам. На позиции I производятся взвешивание и укладка формовочной смеси в пресс-форму, на позиции 2— прессование, на позиции 3— выталкивание изделия из пресс-

формы и съем его с пресса, на позиции 4 — подготовка пресс-формы (очистка и смазка).

Необходимая площадь -7 m^2 . Пресс обслуживают три-четыре человека, по одному на каждую позицию. Преимущество этой схемы состоит в том, что все технологические операции выполняются одновременно.

Шестая схема — однокомплектный однопозиционный автоматический формовочный агрегат (см. рис. 3.27, е). При такой схеме расположения механизмов все технологические операции производятся на одной позиции: объемное дозирование и укладка формовочной смеси в пресс-форму, прессование, выталкивание изделия из пресс-формы и его съем.

Площадь, занимаемая агрегатом, — 2 м^2 , обслуживающий персонал — один человек.

Седьмая схема — четырехкомплектный четырехпозиционный автоматический формовочный агрегат с трехколонным гидравлическим прессом и поворотным столом (см. рис. 3.27, \varkappa). Эта схема, как и шестая, позволяет полностью автоматизировать процесс формования абразивных шлифовальных кругов.

На формовочном агрегате выполняются следующие операции: I — дозирование и укладка формовочной смеси в пресс-форму; 2 — прессование; 3 — выталкивание изделия из пресс-формы и его съем; 4 — опускание специальным приспособлением нижней формовочной плиты.

Площадь, занимаемая формовочным агрегатом, — 7,5 м², обслуживающий персонал — один человек.

Сопоставление схем формования кругов 1300 × 40 × 75 мм показало, что производительность при различных схемах формования составляет от 60 до 180 изд./ч. Минимальная производительность имеет место при линейной однокомплектной схеме механизации. Максимальная производительность достигается при формовании на четырехкомплектном четырехнозиционном формовочном агрегате с поворотным столом, на котором все технологические операции производятся одновременно.

Кроме тидравлических прессов, оснащенных механизмами и требующих участия оператора, разработаны и применяются в промышленности формовочные агрегаты, в которых все необходимые механизмы встроены в единый комплекс и выполняют свои функции без участия оператора. Такие формовочные агрегаты созданы на базе прессов усилием от 0,003 до 20 МН, оснащенных как весовым, так и объемным дозированием и пневмоукладкой формовочной смеси в пресс-форму. На базе пресса двухстороннего прессования усилием 0,003 МН создан формовочный агрегат (модель ПА-7), предназначенный для формования абразивных головок и кругов диаметром 8–36 мм, а на базе гидравлических прессов усилием 3,15 и 6,30 МН созданы автоматические формовочные агрегаты моделей АФА-1А, АФА-7, АФА-8 и АФА-9, обеспечивающие высокую производительность при массовом производстве абразивных изделий [176—178].

Формование кругов сложных профилей. Формование кругов сложных профилей (ЧК, ЧЦ и др.) диаметром до 150 мм представляет собой трудоемкий процесс с преобладанием ручных операций. Наиболее трудной операцией является укладка смеси в пресс-форму, которая в большинстве случаев производится ручной трамбовкой. Вследствие этого перепад твердости в разных точках изделия не укладывается в одну степень.

Формование кругов типа ЧЦ диаметром 125—250 мм производится при помощи приспособления с пневматической трамбовкой формовочной смеси. Работа приспособления основана на передаче давления от трамбовочной плиты, укрепленной на бойке пневматического отбойного молотка, на смесь, заполняющую цилиндрическую часть пресс-формы. Трамбовка формовочной смеси производится два раза, и после каждой трамбовки верхний слой смеси процарапывается шпилькой на глубину 5—10 мм. Время трамбовки зависит от зернистости и твердости формуемых кругов (2—5 мин): чем мельче зерно и больше твердость, тем больше время трамбования. После вторичной трамбовки формовочная смесь разравнивается, на нее кладут верхнюю рабочую плиту, форму передвигают под пресс и производят прессование до упора ("заполлицо").

Для улучшения качества кругов форм ЧК и ЧЦ была создана конструкция полуавтоматического агрегата (типа "ПОФАН"), основанная на пневматическом способе заполнения пресс-формы формовочной смесью, что обеспечивает равномерную ее укладку, а следовательно, равномерную плотность и твердость изделия.

Прессы типа "ПОФАН" — это, как правило, однопозиционные полуавтоматы с пневматической дозировкой формовочной смеси и гидравлическим способом прессования.

Формовочный агрегат представляет собой гидравлический пресс поршневого типа с нижним давлением, т. е. цилиндр с поршнем находится в неподвижной нижней траверсе пресса, а подвижной частью является стол пресса. Прессование происходит по высоте формуемого изделия, регулируется концевым выключателем, который дает команду на завершение прессования.

Полуавтомат обеспечивает изготовление изделий на одной позиции в автоматическом цикле, выполняя следующие операции:

- заполнение надувной головки формовочной смесью до определенного уровня;
 - 2) установление пресс-формы в положение надува;
 - 3) надув по определенному времени;
 - 4) прессование;
 - 5) разъем пресс-формы;
 - 6) выталкивание готового изделия;
 - 7) обдув пресс-формы.

Схема управления прессом состоит из двух частей: схема управления скипом и схема автоматического управления прессом.

Формовочная смесь засыпается в ковш скипового подъемника, который по направляющим подается наверх, где автоматически высыпается в бункер. Дном бункера является диск тарельчатого питателя, дозирующий смесь через горловину в расходную емкость пресса до уровня, контролируемого электронным прибором.

Верхняя неподвижная траверса пресса имеет встроенный цилиндр (расходную емкость). На этом цилиндре расположены приборы, осуществляющие дозировку и укладку формовочной смеси в пресс-форму.

В расходной емкости смесь перемешивается лопастями, благодаря чему обеспечивается неслеживаемость смеси. По образующей цилиндра расположены два клапана: клапан надува, который в нужный по циклограмме момент

открывает доступ сжатому воздуху в цилиндр, и клапан, открывающийся по окончании заполнения пресс-формы формовочной смесью и одновременно выпускающий в атмосферу излишек воздуха из цилиндра.

При эксплуатации пресс-форм, применяемых в однопозиционных формовочных агрегатах модели "ПОФАН-160" для формования заготовок шлифовальных кругов типа ЧК и ЧЦ методом надува, наблюдается интенсивный выброс абразивных частиц в окружающее пространство и высокий уровень шума. Причина этих неблагоприятных явлений кроется в конструктивных особенностях пресс-формы (рис. 3.28, *a*).

Укладка формовочной смеси в матрицу пресс-формы производится потоком сжатого воздуха под давлением 0,2-0,3 МПа через полость А (пресс-форма при этом находится в разомкнутом состоянии). Отработанный воздух выходит в окружающее пространство через зазор между пуансоном I и матрицей 2 (см. рис. 3.28, a), увлекая за собой абразивные частицы, которые вылетают с большой скоростью и могут стать источником травматизма. Кроме того, для полного сброса давления необходимо длительное время, что снижает производительность пресса.




Рис. 3.28. Пресс-форма (*a*) (*I* — пуансон; *2* — матрица) и модернизированная пресс-форма (*б*) (*I* — пуансон; *2* — матрица; *3* — отверстия; *4* — фильтр)

Специалистами Косулинского абразивного завода разработана новая конструкция пресс-формы (рис. 3.28, δ), предусматривающая в корпусе пуансона ряд отверстий 3, через которые выбрасывается отработанный воздух, который дополнительно проходит через кольцевой пористый керамический фильтр 4, выполняющий функции шумогасящего устройства [179].

Изготовление инструментов формы "Т". До настоящего времени изделия формы тарелок "Т" изготовлялись методом формования заготовок прямого профиля с последующей механической обработкой после обжига. Такой способ изготовления являлся трудоемким и малопроизводительным. ВНИИА-Шем была разработана профильная укладка смеси в форму с помощью сжатого воздуха, позволяющая после прессования получить однородное изделие в полуразмер. Для этого в пескострельной машине модели 305 была сконструирована специальная приставка 9 (рис. 3.29). Верхняя часть приставки имеет профиль, представляющий собой зеркальное изображение внутреннего профиля тарелки. Коэффициент уплотнения уложенной смеси в каждой точке




Рис. 3.29. Схема дозирования и укладки формовочной смеси в пресс-форму:

I— плита формовочная; 2— кольцо пресс-формы; 3— формовочная смесь; 4— плита керамическая; 5— диск; 6— стакан; 7— гайка; 8— конус; 9— корпус приставки

пресс-формы одинаков, что позволяет после прессования получать однородные по плотности изделия.

Изготовление кругов диамстром 8—36 мм и шлифовальных головок. Для изготовления малогабаритных шлифовальных кругов и шлифовальных головок применяется формовочный агрегат модели ПА-7, принципиальная схема которого изображена на рис. 3.30.

Техническая характеристика формовочного агрегата:

Номинальное усилие, МН	
Открытая высота, мм	70
Усилие выталкивателя, МН	
Производительность, шт./ч:	
на кругах 1-16	620
на кругах 1 36	310
Мощность электродвигателя, кВт	
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	485 × 420 × 1000
Масса, кг	1200

Заполнение пресс-формы формовочной смесью объемное и производится подвижным питателем 13, возвращение которого в исходное положение осуществляется цилиндром 12. В этом положении подастся команда на перемещение вниз штока цилиндра 3, который через брус 1 и тягу 22 опускает малую верхнюю траверсу 14, и закрепленные на ней керны 15 выходят из верхних пуансонов 16. Как только брус 1 дойдет до нижней полки скобы 2, начинают перемещаться вниз колонны 4 и траверса 17 с закрепленными на ней верхними пуансонами 16. Когда пресс-формы будут перекрыты верхними пуансонами, дастся команда на перемещение вверх штока гидроцилиндра нижнего прессования 5. Поднимаясь вверх, шток перемещает малую нижнюю траверсу 9 и внутренние пуансоны 10, которые прессуют вершину головки. Прессование пуансонами 10 продолжается до тех пор, пока плита 7 не подойдет к нижней траверсе 8, после чего происходит совместное прессование снизу обоими пуансонами 10 и 11 до ограничительных регулируемых упоров 18. Затем под давлением шток цилиндра 3 и брус 1 перемещаются вверх. Совместно с брусом




Рис. 3.30. Схема агрегата модели ПА-7 лля формования головок:

I— брус; 2— скоба; 3— цилиндр; 4— колонны; 5— гидроцилиндр нижнего прессования; 6— шток; 7— плита; 8— нижняя траверса; 9— малая нижняя траверса; 10, 11— пуансоны; 12— гидроцилиндр перемещения питателя; 13— питатель; 14— верхняя траверса; 15— керны; 16— верхние пуансоны; 17— траверса; 18, 19— регулируемые упоры; 20— гидроцилиндр; 21— регулируемые клиновые упоры; 22— тига

сначала поднимаются тяга 22 и верхняя траверса 14, в результате чего происходит вытягивание кернов 15 из изделий.

После соприкосновения бруса *I* и верхней скобы *2* начинают перемещаться колонны *4*, и верхняя траверса *I7*с пуансонами *I6* возвращается в исходное положение. В момент подъема траверсы *I7* шток гидроцилиндра *5* опускается вниз до упора *21*, происходит отрыв нижних пуансонов от изделий, снимается давление на упор *I9*. Затем с помощью гидроцилиндра *20* упор перемещается вправо, и его опорная поверхность поднимается выше. После этого шток *6* гидроцилиндра *5* вновь поднимается вверх и подхватывает нижнюю траверсу с пуансонами *I1*, которые выталкивают изделия из зоны прессования, так как упор *I9* переместился выше.

Траверса 8, дойля до нового положения упора 19, останавливается, после чего поднимается вверх шток гидроцилиндра 20, и внутренние пуансоны 10 извлекают изделие из формы. После снятия изделий пуансоны возвращаются в исходное положение. Уровень установки нижних пуансонов регулируется клиновым упором 21, а верхнее положение при прессовании — упором 19.

Особую сложность представляет формование инструментов малых размеров с различной высотой сечения в направлении прессования. На рис. 3.31 в качестве примера показана последовательность формования головок формы




Рис. 3.31. Схема формования головок

ГК. Для того чтобы обеспечить равномерную плотность заготовки, применяют двухстороннее прессование. Первоначально головка прессуется верхним пуансоном (см. рис. 3.31, позиции I, 2), а затем подпрессовывается нижним (позиции J, 4). После выталкивания из пресс-формы (см. рис. 3.31, позиции 5-10) головка переносится на плиту для сушки.

Изготовление сегментов и плит для брусков. Для производства мелкои тонкозернистых абразивных плит для брусков размером 170 × 116 мм и высотой от 6 до 30 мм и сегментов из шлифовальных материалов 25А и 63С применяются формовочные агрегаты усилием 1,6 МН моделей ФАО-160П и ФАО-160С.

На формовочном агрегате выполняются следующие операции: подача формовочной смеси из питателя в дозатор; подача формовочной смеси из дозатора в пресс-форму; предварительное уплотнение смеси в пресс-форме; прессование; выталкивание заформованной плиты; сталкивание плиты из зоны формования. Все операции, за исключением загрузки формовочной смеси в бункер питателя и съема готового изделия, осуществляются автоматически по непрерывному циклу. Схема формовочного агрегата изображена на рис. 3.32, а характеристика формовочных агрегатов моделей ФАО-160П и ФАО-160С приведена в табл. 3.19.

Дозирование и укладка абразивных смесей на керамической связке в прессформы производится при помощи сжатого воздуха. Механизированная установка (рис. 3.33) состоит из пресса усилием 3,15 МН, пескострельной машины 2 модели 28Б5 с набором приставок 5, скипового подъемника 4с приемным бункером 3, тележки с пресс-формой 7, передвигающейся по рельсовому пути 6. Приставка (рис. 3.34), предназначенная для равномерной укладки смеси в пресс-форму, состоит из корпуса 1, регулировочной гайки 2, позволяющей изменять объем формы при укладке смесей различных характеристик, из вентиляционной плиты 3, корпуса 4 с кольцевыми дюзами 5, обеспечивающими укладку смеси по кольцу формы.

Все узлы, за исключением скипового подъемника, связаны в один агрегат, управляемый с общего пульта при двух режимах: наладочном и автоматическом.

При испытании машин контролировалась точность получения навесок смесей и равномерность распределения смеси в пресс-форме по определению




Рис. 3.32. Формовочный агрегат модели ФАО-160: I— червячная пара; 2— гайка; 3— приемный столик; 4— пресс-форма; 5— верхний пуансон; 6— лвухшнековый питатель; 7— шнек; 8— упор; 9— кассета дозатора; 1θ —датчик сигнализатора уровня ЭСУ-4; II— промежуточный рукав

Таблица 3.19 Характеристика формовочных агрегатов модели ФАО

T	Модель пресса		
Техническая характеристика	ФАО-160 П	ФАО-160 С	
Номинальное усилие, МН	1,6	1,6	
Наибольшее перемещение штока главного цилиндра, мм	160	250	
Наибольшее перемещение выталкивателя, мм	80	100	
Скорость перемещения выталкивателя, мм/с	60	60	
Перемещение кассеты, мм			
Число прессформ, шт.	1	2	
Производительность, шт./ч	100	250	
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	2130×990×4000	2130×990×4174	
Масса агрегата, кг	4174	4174	

Примечание. Рабочее давление в главном цилиндре 200·105 Па.




Рис. 3.33. Общий вид механизации пресса усилием 3,15 MM с пескострельной машиной модели 28Б5:

I — пресс усилием 3,15 МН;
 2 — пескострельная машина модели 28Б5;
 3 — приемный бункер;
 4 — скиповый подъемник;
 5 — набор приставок;
 6 — рельсовый путь;
 7 — тележка с пресс-формой




Рис. 3.34. Приставка пескострельной машины модели 28Б5: 1 корпус; 2 регулировочная тайка; 3 вентиляционная плита; 4 корпус; 5 кольцевые дюзы

твердости, дисбаланса и сравнению стойкости кругов на операциях шлифования со стойкостью кругов, изготовленных при обычных способах укладки смесей в форме.

Все испытанные пескострельные машины, независимо от размера изготовляемых изделий, позволяют получать навески смесей с точностью до $\pm 1.0\,\%$ от расчетной, а твердостью — в пределах одной степени [180, 181].

Агрегаты усилием 3,15 и 6,30 МН с объемным дозированием и пневматической укладкой. Агрегаты формовочные однопозиционные усилием 3,15 и 6,30 МН предназначены для формования шлифовальных кругов диаметром 200—500 мм на керамической связке с применением объемного дозирования и пневматической укладкой формовочной смеси в пресс-форму (рис. 3.35).

Формовочная смесь подается в приемный бункер 9, из которого с помощью вибропротирочного устройства 10 поступает на лоток 12. При открытом клапане шибера 11 смесь по лотку 12 поступает в рабочую камеру 13. Внутри рабочей камеры размещаются лопасти ворошителя 14, получающие вращение от привода 8. В рабочей камере установки расположен уровнемер 7, с помощью которого поддерживается постоянный уровень формовочной смеси. При недостаточном объеме смеси в рабочей камере уровнемер подает команду на вибропротирочное устройство, последнее включается, и смесь через лоток поступает в рабочую камеру, заполняя недостающий объем. Затем по команде от уровнемера вибропротирочное устройство выключается, и подача смеси прекращается. Подача сжатого воздуха во время задува смеси в пресс-форму производится при закрытом клапане шибера от заводской сети через ресивер и далее через клапан 6, расположенный в корпусе рабочей камеры. К нижней части рабочей камеры крепится приставка 15 с пуансоном, через отверстие в котором смесь при подаче сжатого воздуха в рабочую камеру поступает в пресс-форму.

Рабочая камера расположена в верхней неподвижной траверсе гидравлического пресса рамной конструкции. На подвижной траверсе I смонтирован

прессующий узел. Он состоит из пресс-формы 5, установленной на четырех направляющих колоннах 17 с пружинами 16, обеспечивающими подпрессовку нижней формовочной плиты 4, связанной со штоком выталкивания 2, и оправки 3. Перемещение нижней траверсы осуществляется гидравлическим цилиндром 19 поршневого типа. Съем готовых изделий на сущильную плиту, установленную на приемный столик 18, осуществляется с помощью съемника. Агрегаты работают в наладочном и автоматическом режимах.

При помощи кнопки "Пуск" подвижная траверса с пресс-формой идет вверх до смыкания с приставкой рабочей камеры. Команду на остановку подвижной траверсы подает выключатель, с помощью которого производится регулирование объема пресс-формы. Одновременно подается команда на закрытие клапана шибера, включение привода ворощителя и открытие выпускного клапана. Время задува регулируется реле времени. Формовочная смесь вместе с воздухом подается в пресс-форму, заполняя установочный объем, воздух из пресс-формы уходит наружу через фильтрующий элемент, расположенный на периферии приставки. По истечении установленного времени реле времени подает команду на движение подвижной траверсы вверх, закрытие клапана задува и открытие клапана шибера, и происходит прессование изделия. Команду на окончание прессования (допрессовку) подает выключатель, контролирующий высоту изделия, или ЭКМ, контролирующий давление. После окончания прессования подвижная траверса опускается вниз. Подается команда, и съемник устанавливается над пресс-формой. Гидроцилиндр производит выталкивание изделия из пресс-формы, а съемник укладывает изделие на сущильную плиту, установленную на приемный столик.

В табл. 3.20 приведены технические характеристики формовочных агрегатов с объемным дозированием и пневматической укладкой.




Рис. 3.35. Формовочный однопозиционный агрегат с объемным дозированием и пневматической укладкой:

I — полвижная траверса; 2 — вытальнватель; 3 — оправка;
4 — нижияя формовочная плита;
5 — пресс-форма; 6 — клапан;
7 - уровнемер; 8 — привод ворошителя; 9 — присмочный бункер;
10 — вибропротирочное устройство;
11 — шибер;
12 — логок;
13 — рабочая камера;
14 — лопасти ворошителя;
15 — приставка;
16 — пружины;
17 — направляющие колонны;
18 — приемный столик;
19 — гидропилинар

Автоматические формовочные агрегаты моделей АФА-1А и АФА-7 усилием 3,15 и 6,30 МН с весовым дозированием, механизированной укладкой и разравниванием формовочной смеси. Агрегаты предназначены для производства абразивных изделий на керамической и пульвербакелитовой связках формы 1 диаметром 250—350 мм, высотой 6—50 мм (АФА-1А) и диаметром 400—600 мм, высотой 25—75 мм (АФА-7). Автоматические

Характеристика формовочных агрегатов с объемным дозированием и иневматической укладкой

Taranasa ahaya sanaa sanaanan ahaya ahaya	Моде	ль агрегата
Техническая характеристика	ДО-635	ДО-638
Номинальное усилие, МН:		
пресса	3,15	6,30
выталкивателя	0,20	0,20
Перемещение, мм:		
подвижной траверсы	320	320
выталкивателя	190	210
Производительность, шт./ч	120	90
Открытая высота, мм	1325	1480
Расстояние между стенками в свету, мм	1100	1100
Размеры формуемых кругов, мм		
Наружный диаметр	200-350	400-500
Высота	16-50	20-63
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	3240×2190×	3240×2190×4060
	3740	
Масса агрегата, кг	22000	29000

агрегаты состоят из гидравлического трехколонного пресса усилием 3,15 и 6,30 МН, четырехпозиционного поворотного стола с четырьмя пресс-формами, механизма укладки и разравнивания формовочной смеси в пресс-форме, съемника кругов, привода стола. Цикл работы агрегатов — автоматическая навеска порции смеси, укладка смеси в пресс-форму, разравнивание, выталкивание заформованного круга, съем и перенос круга на сушильную плиту — полностью автоматизирован.

Характеристика агрегатов с весовым дозированием смеси представлена в табл. 3.21.

Таблица 3.21 Характеристика формовочных агрегатов с весовым дозированием

Техническая характеристика	Модель	Модель агрегата		
гехническая характеристика	АФА-1 А	АФА-7 А		
Усилие гидравлического пресса, МН	3,15	6,30		
Размеры формуемых кругов, мм:				
Наружный диаметр	250-350	400-600		
Высота	6-50	25-75		
Диаметр отверстия круга	75-127	127-305		
Производительность агрегата, шт./ч на кругах размером:				
600 × 75 × 305 mm		55		
300 × 40 × 76 mm	180	9000		
Расстояние между колоннами в свету, мм	750	1160		
Усилие выталкивателя, МН	0,07	0,20		
Мощность электродвигателя, кВт	25	41,1		
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	1750 × 2500 × 3500	3750 ×3470 × 4630		
Масса агрегата, кг	12500	37000		

Автоматические формовочные агрегаты моделей ДАО-635 и ДАО-638 с поворотными столами и задувными машинами предназначены для формования кругов прямого профиля только на керамической связке (рис. 3.36). В этих моделях формовочная смесь из бункера 4 подастся в рабочую камеру задувной машины до заданного уровня, после чего шибер 3 закрывает загрузочное отверстие. Пресс-форма 8 с помощью гидроцилиндра прижима 9 поднимается вверх и прижимается к приставке 6, которая внедряется на определенную глубину в пресс-форму, образуя между собой и нижней формовочной плитой в пресс-форме объем, соответствующий порции смеси, идущей на один круг. Этот объем может регулироваться.

После прижима пресс-формы подается сигнал на открытие разгрузочного клапана 2, и сжатый воздух из ресивера поступает в рабочую камеру 5 залувной машины, увлекая формовочную смесь в образовавшийся объем пресс-формы, а воздух уходит через керамическую плиту наружу. Время залува регулируется реле времени. По окончании залува разгрузочный клапан 2 закрывается, а через 2—3 с шибер 3, открываясь, нажимает на конечный выключатель, который подает команду на опускание штока гидроцилиндра 9. Шток, двигаясь вниз, опускает пресс-форму на стол пресса 1. После этого подастся команда на поворот стола и пресс-форма поступает на позицию прессования, после ко-




Рис. 3.36. Формовочный агрегат с поворотным столом и задувной машиной: 1 поворотный клапан; 3— шибер; 4— бункер; 5— вадувная машина; 6— приставка; 7— пивмосъемник; 8— пресс-форма; 9— гадроцилитар прижима;

10 выталкиватель

торого перемещается на позицию выталкивания, где цилиндр выталкивателя 10 штырями выталкивает буксирную плиту пресс-формы вместе с заформованным кругом. Пневмосъемник 7, который в исходном положении находится над пресс-формой и выталкивателем, захватывает заформованный круг и переносит его на сушильную плиту, после чего возвращается в исходное положение, и на этом цикл заканчивается.

На данных формовочных агрегатах укладка смеси в пресс-форму, прессование и выталкивание круга на соответствующих позициях выполняются одновременно.

Характеристика автоматических формовочных агрегатов моделей ДАО-635 и ДАО-638 представлена в табл. 3.22.

Агрегаты формовочные усилием 12,5 МН (модель АФА-8) и 20 МН (модель АФА-9). Эти формовочные агрегаты предназначены для формования крупнозернистых шлифовальных кругов на керамической связке диамстром от 600 до
1400 мм, высотой до 200 мм с отверстиями 203 и 305 мм. Основой агрегатов является гидравлический рамный пресс с нижним давлением (рис. 3.37). Агрегат
состоит из одного пресса и двух комплектов технологических машин, расположенных по обе стороны пресса. Пресс-формы смонтированы на самоходных

Характеристика формовочных агрегатов с новоротными столами и задувными машинами

Техническая характеристика	Модель агрегата	
техническая характеристика	ДАО-635	ДАО-638
Номинальное усилие, МН	3,15	6,30
Размеры формуемых кругов, мм		
Наружный диаметр	175-300	400-600
Высота	6-63	10-63
Диаметр отверстия круга	32-203	76-305
Производительность, шт./ч	225	120
Мощность электродвигателя, кВт	30	40




Рис. 3.37. Автоматический формовочный агрегат АФА-9:

1— гидравлический пресс; 2— расходный бункер; 3— автоматические весы; 4— съемник кругов; 5— разравнивающая машина; 6— спирадь; 7— прессформа; 8— тележка; 9— подвижный блок; 10— выталкиватель; 11— подъемник

тележках и оснащены устройствами для подпрессовки изделий. На таком агрегате одновременно могут формоваться круги различных высот, но одинаковых диаметров и зернистости. Режим работы автоматический пооперационный и наладочный. Формование может производиться также и на одном комплекте машин, в то время как второй комплект машин может переналаживаться под другой типоразмер.

Расходный бункер 2, в который смесь загружается специальной емкостью, снабжен уровнемером, при помощи которого посылается команда на очередную загрузку бункера. Автоматическими весами 3 заданная навеска направляется в бункер разравнивающей машины 4. Питатель разравнивающей машины

и спираль 5 имеют вращательное движение; вертикальное перемещение тележки 7 с пресс-формой 6 осуществляется шарикоподшиником 11, назначение которого — обеспечить осевое перемещение пресс-формы в процессе разравнивания. Гидроподъемник работает в следующем режиме: быстрый подъем вверх до положения, когда зазор между спиралью и нижней плитой не превышает 3–5 мм, затем в этом положении происходит вращение разравнивающей машины и опускание тележки с пресс-формой, при этом происходят укладка и разравнивание смеси в пресс-форме.

Перед выходом смеси из-под воздействия спиралей скорость гидроподъемника снижается, что позволяет заравнивать верхний слой смеси. Затем тележка опускается на рельсовый путь и начинается ее перемещение на позицию прессования.

Пресс-форма смонтирована на тележке 7, которая снабжена гидравлическим приводом, состоящим из гидромотора с регулируемой частотой вращения и конического редуктора. Разгон и торможение тележки обеспечиваются специальными конечными выключателями. Питание гидродвигателей маслом осуществляется специальными гибкими плангами через подвижный блок 9.

На заданной позиции тележка фиксируется специальными фиксаторами. Прессование кругов производится гидравлическим прессом I и может осуществляться в режиме до заданной высоты от конечного выключателя или до заданного давления от электроконтактного манометра. Для кругов высотой более 50 мм предусмотрена подпрессовка с помощью автоматических подкладок. После прессования тележка с пресс-формой поступает на позицию выталкивания, выталкиватель I0 обеспечивает усилие выталкивания до 0.5 МН. Агрегат оборудован специальным механизмом 8 для съема круга с плитой и укладки в пресс-форму новой плиты.

Таблица 3.23 Характеристика агрегатов моделей АФА-8 и АФА-9

Техническая характеристика	Модель	
	АФА-8	АФА-9
Номинальное усилие, МН	12,5	20,0
Размеры формуемых кругов, мм		
Наружный диаметр	600-900	900-1400
Высота	200	200
Расстояние между стойками пресса в свету, мм	1300	1780
Пределы взвешивания порции шихты, кг	1050	25-120
Производительность, шт./ч	20-25	16-20
Мощность электродвигателя, кВт	97	113
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	1250 × 7580 × 4600	1810×6400×4650
Масса агрегата, т	100	125

Примечание. Давление жидкости в системе 200·105 Па.

Характеристика формовочных агрегатов моделей АФА-8 и АФА-9 привелена в табл. 3.23.

3.3.4. Основные конструктивные особенности пресс-форм для абразивного инструмента

Разнообразие форм и размеров абразивных инструментов требует и большого разнообразия конструкций пресс-форм. Технически обоснованный выбор конструктивных параметров деталей пресс-форм существенно влияет на качественные показатели изделий после их прессования [182].

В абразивном производстве, как правило, используют пресс-формы, состоящие из наружной обоймы (кольца) и оправки (керна), образующей отверстие в круге; двух формовочных плит (верхней и нижней) (см. рис. 3.16).

Пресс-формы могут быть классифицированы по следующим основным признакам: по принципу прессования — без подпрессовки и с подпрессовкой; по количеству гнезд — одно- и многогнездные; по технологическому принципу — прессование без гидроплиты и с гидроплитой по конструкции прессуемого изделия (конфигурации).

В зависимости от условий эксплуатации пресс-формы могут быть стационарными или съемными и используются при прессовании ими "до упора" или до заданного давления.

Стационарные пресс-формы применяют обычно при крупносерийном производстве изделий, они являются неотъемлемой частью конструкции специализированного пресса. В отличие от стационарной съемную пресс-форму можно снять и заменить другой для формования следующего типоразмера излелия.

Малые пресс-формы можно легко перемещать вручную, а пресс-формы для кругов средних и больших размеров, весящих десятки и сотни килограммов, перемещают с помощью специальных тележек.

Плиты пресс-форм в ряде случаев требуется снимать, что делается вручную или с помощью специальных приспособлений.

Проектирование пресс-форм следует начинать с выбора конструкции.

На выбор конструкции пресс-формы влияют следующие факторы: конфигурация и размеры изделия; количество формуемых изделий; оборудование для формования изделий; технологические требования к заформованному изделию; материалы для изготовления деталей пресс-форм, принятые на данном заводе. После выбора конструкции производят расчет пресс-формы, который включает определение технологических размеров корпуса пресс-формы, оправок и дополнительных плит, проверку на прочность деталей, воспринимающих нагрузку. Размер внутреннего днаметра кольца пресс-формы определяется с учетом припуска на механическую обработку крута по периферии после термообработки. Как правило, припуск для кругов диаметром 200—600 мм составляет 3—4 мм, для кругов диаметром 600—1100 мм и выше — 6—10 мм, а диаметром менее 200 мм — 1,0—1,5 мм. В случае если крути диаметром менее 200 мм выпускаются без механической обработки, то внутренний диаметр колец прессформ выбирается равным номиналу.

Расчет высоты кольца пресс-формы должен выполняться с учетом насыпного объема абразивной формовочной смеси, которая до прессования в 1,5—3 раза больше объема заформованной заготовки, т. е. высота кольца прессформы рассчитывается по формуле

$$H = h_1 + H_{\text{usc}} + 15$$

 $H = h_1 + H_{\rm hac} + 15,$ где h_1 — высота нижней формовочной плиты, мм; $H_{\rm hac}$ — высота формовочной смеси после засыпки в пресс-форму, мм.

При этом $H_{\rm nac} = K_{\rm c} T_{\rm nag}$; здесь $T_{\rm nag}$ — высота запрессованного изделия, $K_{\rm c}$ — коэффициент спрессовывания (для крупнозернистых смесей $K_{\rm c} = 1,6-1,8$, для мелкозернистых $K_c = 2,5-2,8$).

Высота в 15 мм принимается для удобства разравнивания формовочной смеси и для удобства введения верхней формовочной плиты, а также в случае колебания K_c .

Толщина стенки кольца пресс-формы должна быть в пределах 20-50 мм в зависимости от наружного диаметра формуемых изделий и с учетом удельного давления прессования. Для кругов диаметром до 600 мм при удельном давлении прессования до 3.5 МН толщина стенки кольца принимается равной 20-40 мм, для кругов диаметром свыше 600 мм при удельном давлении прессования 3.5-5.0 МН - 40-50 мм.

Для обеспечения возможности крепления пресс-формы при любом способе подпрессовки необходимо предусматривать по наружному диаметру кольца кольцевую выточку глубиной 5-10 мм со скосом по верхней части, а при выталкивании из пресс-формы заформованной заготовки круга внутренняя часть кольца должна быть выполнена с конусностью из расчета 0.4 на 100,0 мм высоты кольца.

Оправка пресс-формы по высоте должна быть на 1-2 мм меньше высоты кольца. Если абразивный круг не обрабатывается по посадочному отверстию, то наибольший номинальный диаметр оправки принимается с учетом ее износа и усадки изделия после термообработки равным максимально допустимому диаметру посадочного отверстия круга по ГОСТ 2424-83, а конусность оправки выбирается с учетом обеспечения диаметра отверстия в круге в пределах допуска по ГОСТ 2424-83.

Верхнюю и нижнюю формовочные плиты следует брать одинаковыми, причем наружный номинальный диаметр плит берется равным меньшему номинальному размеру внутреннего диаметра кольца, а номинальный диаметр отверстия плит — большему номинальному диаметру оправки. Толщина плит выбирается в пределах 20-40 мм, причем для заготовок кругов диаметром до 600 мм толщина плит выбирается равной 20-30 мм, а для заготовок кругов диаметром свыше 600 мм - 30-40 мм.

В целях увеличения срока службы пресс-форм и облегчения выталкивания заготовок кругов у формовочных плит необходимо предусматривать кольцевые канавки по наружному диаметру и по отверстию. В наружных канавках необходимо предусматривать четыре радиально расположенных отверстия для плиты при помощи вставляемых в отверстия штырей. Соиряжение формовочных плит с кольцом пресс-формы и оправкой рекомендуется выбирать по ходовой посадке третьего класса точности.

Материалы для изготовления пресс-форм должны обладать высокими прочностью, твердостью, износостойкостью и теплостойкостью (при горячем прессовании).

При изготовлении пресс-форм для холодного прессования заготовок могут быть использованы: стали 45, 50, 50Г с закалкой после индукционного нагрева до твердости HRC 58-62; сталь 20X с закалкой после цементации (HRC 56-62); сталь 40X с закалкой (HRC-45-50); сталь У8А, У10А, ХВГ с закалкой (HRC 58-62); твердый сплав ВК8.

Кольца пресс-форм могут изготовляться также из конструкционной качественной стали без закалки, но для повышения износостойкости внутрь кольца, в специальную выточку необходимо встраивать сменную вставку из термообработанной пружинной ленты из стали марки 65Г [183].

Наибольшему износу подвержены оправки, формующие посадочные отверстия абразивных кругов. Оправки для крупногабаритных кругов с диаметрами отверстий 76, 127, 203 и 305 мм изготавливаются, как правило, из сталей марок У9, У10 и У12.

Оправки для малогабаритных кругов, изготовляемых на прессах типа ФПР, с диаметром отверстий 20, 32 и 50 мм изготавливаются из сталей марок 40X, X12Ф1, У10 и др. с разными режимами термической и химико-термической обработки, обеспечивающих износостойкость оправок (количество заформованных кругов) от 1450 (оправки из стали У10, используемой на заводах) до 2950 (сталь У10, подвергнутая борированию при 970 °С в течение 6 ч с глубиной слоя 120 мкм с последующей закалкой с 810 °С в воду и отпуском).

Наибольшую износостойкость (до 4800) показали оправки, подвергнутые диффузионному ванадированию (1200 °C в течение 6 ч, с нормализацией при 850 °C в течение 1 ч, закалкой с 810 °C в масле, с отпуском). Исследования изношенной поверхности показали отсутствие следов царапанья и микрорезания в виде продольных рисок [183].

Пресс-формы для горячего прессования изготавливаются из сталей марок 9XC с закалкой (HRC 58-62), X12И с закалкой (HRC 57-59), 5XHM с закалкой (HRC 35-41).

Чистота обработки рабочих поверхностей пресс-форм должна соответствовать R_a 1,25·0,63. Такая обработка обеспечивает повышенный срок службы деталей, облегчает процесс выталкивания заготовки изделия из пресс-формы и повыщает качество формуемых абразивных кругов.

Расчет деталей пресс-форм на прочность. В процессе прессования абразивных изделий возникает боковое давление абразивной формовочной смеси меньше, чем давление прессования. Отношение бокового давления $P_{\rm 6ok}$ к давлению прессования $P_{\rm Ham}$ называется коэффициентом бокового давления: $\alpha = P_{\rm 6ok}/P$. При расчете деталей пресс-форм можно принять $\alpha = 0.5$, тогда $P_{\rm 6ok} = 0.5P$. Давление $P_{\rm 3a}$ задается технологией и определяется путем пробного прессования. Зная величину $P_{\rm c}$ определяют боковое давление $P_{\rm 6ok}$ и рассчитывают толщину стенки пресс-форм.

Кольца пресе-форм для формования абразивных кругов рассчитываются как толстостенные цилиндры. Цилиндр считается толстостенным, если толщина его стенки составляет больше 0,1 его среднего радиуса.

В стенках кольца пресс-формы, нахолящегося под действием P_{60x} , возникает сложное напряженное состояние. Напряжения в радиальном и тангенциальном направлениях определяются по формулам Ламе. Суммируя найденные напряжения по теории напряженных состояний, получают формулу для расчета стальных цилиндров:

$$D_{\rm H} = D_{\rm B} \sqrt{\frac{\left[\sigma\right]}{\left[\sigma\right] - 2P_{\rm fox}}}, \, {\rm MM},$$

где $D_{\rm H}$ и $D_{\rm B}$ — соответственно наружный и внутренний диаметры кольца прессформы, мм; $|\sigma|$ — допускаемое напряжение. H, которое определяется по временному сопротивлению материала, из которого изготовляются детали прессформ, т. е. $|\sigma|$ = $\sigma_{\rm B}/K_{\rm 3}$ ($\sigma_{\rm B}$ — временное сопротивление или предел прочности, H, $K_{\rm c}$ — коэффициент запаса прочности).

Так как детали пресс-форм испытывают при прессовании переменную (пульсирующую) нагрузку, то коэффициент запаса прочности K_3 (с учетом неоднородности материала, неточности заданных внешних нагрузок, приближенности расчетных схем, конструкции напряжений абсолютных размеров для переменной нагрузки при пластичном состоянии) принимается равным $K_3 = 5-15$.

Для расчета деталей пресс-форм с учетом условий их эксплуатации принимают $K_i = 6$.

В случае если диаметры кольца пресс-формы заданы, проверку прочности производят по формуле

$$\sigma = \frac{2P_{60k}}{1 - k^2} \le [\sigma_{\rm B}],$$

где $k = D_{\rm p}/D_{\rm n}~(D_{\rm n},~D_{\rm s}$ — соответственно наружный и внутренний диаметры) кольца пресс-формы.

3.3.5. Механизмы для выталкивания и съема изделий

Выталкиватели. Спрессованные абразивные изделия (круг, сегмент, брусок) извлекаются из прессформ с помощью выталкивателей.

Усилие выталкивания определяется по формуле

$$P_{_{\rm B}} = k\pi(D + H)Tp,$$

где D- наружный диамстр круга, см; H- внутренний диамстр отверстия круга, см; T- высота круга, см; p- давление прессования, кг/см 2 ; k- коэффициент, равный 0.04-0.05.

По экспериментальным данным усилие выталкивания составляет 3–4 % от номинального усилия пресса.

При малых усилиях могут применяться ручные либо ножные механические выталкиватели, но, как правило, применяют гидравлические. Чаще всего запрессованное изделие выталкивается вверх и устройство для выталкивания (рис. 3.38) располагается под пресс-формой.




Рис. 3.38. Выталкиватель гидравлический: I – пидроцилиндр; 2 – плита; 3 – штырь; 4 – плита крепления выталкивателя




Рис. 3.39. Вакуум-съемник: 1— вентилятор высокого давления; 2— воздушный клапан с электромагнитом; 3 колокол; 4— нижняя решетчатая плита; 5— резиновое уплотияющее кольцо; 6— выгалкиваемый абразивный круг

Вакуум-съемники. Вакуум-съемники применяются для съема шлифовальных кругов с формовочной плиты диаметром 125–500 мм и высотой до 40 мм (рис. 3.39).

Выталкиваемый абразивный круг 6 (наружный диаметр — D, внутренний — Р) прижимается к нижней решетчатой плите 4 колокола 3. Резиновые уплотняющие кольна 5 обеспечивают необхолимое уплотнение и предохраняют круг от повреждения. Вакуум над верхней поверхностью круга создается вентилятором высокого давления 1. После переноса взятого круга на позицию укладки освобождение его производится с помощью воздушного клапана 2 с электромагнитом. который по сигналу отключает вентилятор высокого давления, снимая вакуум, и круг спокойно опускается на подкладную плиту для дальнейшей его транспортировки на участок сушки.

При создании нужного усилия, необходимого для удерживания круга под колоколом, должно быть соблюдено неравенство

$$\pi/4(D_1^2-d_1^2)p > G$$

где D_1 — внутренний диаметр внешнего уплотнительного кольца, см, $D_1=D-2$; d_1 — наружный диаметр уплотнительного диска, см, $d_1=2-d$; p — вакуум, Па; G — масса круга, кг.

Для обеспечения устойчивого закрепления круга под колоколом необходимо, чтобы давление прижима круга к колоколу в два раза превышало массу круга, т. е.

$$P = 98066, 5 \frac{2G}{S_1 - S_2},$$

откуда

$$S_1 = \pi D_1^2/4; \quad S_2 = \pi d_1^2/4; \quad (S_1 - S_2)p = 98066,5.$$
 (3.3)

Как видно из равенства (3.3), необходимое разрежение прямо пропорционально массе круга и обратно пропорционально площади круга, находящейся под воздействием вакуума. С увеличением высоты круга, а следовательно, и его массы снижается воздушная проницаемость, которая зависит от его пористости. Меньшей пористостью обладают круги на бакелитовой связке и мелкозернистые круги.

Пневмосъемники. Пневмосъемники (рис. 3.40) применяются для съема шлифовальных кругов диаметром 125—600 мм и высотой свыше 40 мм.




Рис. 3.40. Пневмосъемник: 1— тензолатчик; 2, 4 резиновые камеры; 3— ниппели; 5— снимаемый круг

Снимаемый абразивный круг 5 размещается между стенками двух резиновых камер 2, которые захватывают изделия за внутреннюю и внешнюю поверхности. Воздух по шлангам через ниппели 3 подастся в полость резиновых камер 4. Абразивный круг зажимается между резиновыми стенками и с помощью пневмоцилиндра, перемещающего пневмосъемник, переносится с позиции выталкивания на позицию укладки, где подача воздуха в резиновые камеры прекращается, и шлифовальный круг устанавливается на сушильную плиту. Затем пневмосъемник возвращается в исходное положение. На пневмосъемнике установлен тензодатчик I, который одновременно производит взвешивание изделия для контроля массы круга. Кроме описанной конструкции применяются пневмосъемники, в которых зажим круга производится с помощью только одной резиновой камеры, расположенной на внешней стороне круга.

Съемник крупногабаритных шлифовальных кругов. Формование крупногабаритных шлифовальных кругов диаметром 750—1400 мм всех высот производится с применением подкладных плит. Для съема этих кругов с подкладными плитами применяются специальные съемники, выполненные в виде разжимных захватов, которые в сжатом состоянии вставляются в отверстие круга с подкладной плитой. Затем под действием пружины захваты разжимаются и своими зацепами захватывают нижний край подкладной плиты.

Транспортировка круга осуществляется с помощью подъемных механизмов. В целях сокращения времени на съем абразивного круга и установку свободной подкладной плиты в пресс-форму агрегаты, предназначенные для формования крупногабаритных шлифовальных кругов, оборудуются двухконсольной поворотной балкой, на концах которой закрепляются подъемные механизмы со съемниками кругов.

Одним съемником снимается круг с подкладной плитой, другим — поднимается свободная подкладная плита. При повороте балки шлифовальный круг с подкладной плитой укладывается на этажерку, а свободная подкладная плита опускается в пресс-форму.

3.3.6. Техника безопасности и производственная санитария

Работы на участке формования связаны с применением относительно сложных машин (гидравлические прессы, машины для разравнивания и прочие приспособления), требующих умелого и правильного управления ими. Обслуживание машин, а также выполнение различных операций при формовании требуют хорошего освещения рабочих мест, соответствующего отопления и вентиляции помещения, где производится формование.

При накладывании формовочной плиты следует проявлять осторожность или пользоваться соответствующими приспособлениями (держателями, штырями) во избежание ранения пальцев руки. При работе на прессах во время хода плунжера не рекомендуется поправлять, в особенности руками, формовочные и прижимные плиты, а также извлекать подкладки (при подпрессовке) из-под кольца и оправки пресс-формы, так как это может вызвать ранение рук.

При прессовании опасным моментом является развитие высоких давлений, которые могут вызвать повреждение оборудования и нанести травму работающим на прессе. Поэтому во время прессования работник, управляющий прессом, должен постоянно следить за показаниями манометра и не допускать превышения давления выше заданного.

При формовании изделий больших размеров следует избегать поднятия тяжестей в виде больших плит и кругов с плитами, не допуская превышения норм на одного человека: для женщин— не более 20 кг, для мужчин— не более 50 кг.

Таким образом, на всех производственных участках обязательно должно выполняться следующее положение: нельзя работать на неисправном и на непроверенном оборудовании, а также допускать к работе лиц без соответствующего инструктажа.

3.4. Термическая обработка абразивных изделий

Взаимодействие абразивных зерен с керамической связкой в абразивных изделиях происходит благодаря термической обработке последних.

Процесс термической обработки заформованных изделий осуществляется чаще всего в два приема: низкотемпературная обработка (сушка) и высокотемпературная обработка (обжиг и охлаждение).

Процессы сушки и обжига могут быть объединены в одну технологическую операцию. Однако на большинстве заводов эти операции разъединены, так как объединение требует сложной реконструкции печного оборудования [184].

3.4.1. Сушка абразивных изделий

Задача сушки изделий состоит в удалении влаги из заформованных заготовок в целях придания им возможно более высокой механической прочности.

Свежезаформованные заготовки изделий, поступающих на сушку, содержат сравнительно немного влаги $(2,5-4,0\,\%)$, но обладают весьма низкой механической прочностью. Во время сушки удаляется несвязанная вода, "затвер-

девает" клеящий увлажнитель, и изделие приобретает прочность, достаточную для его укладки в стопки на вагонетки, на которых производится обжиг изделий [185].

Хотя контроль сушки осуществляется в производственных условиях по количеству остаточной влаги, режимы сушки (продолжительность и температура) задаются технологией в расчете на максимально возможную прочность высушенного изделия.

После сушки содержание влаги в заготовке уменьшается до 0,4–0,6 %. При этой влажности заготовка инструмента легко повреждается от удара, режется ножом, но ее прочность достаточна для транспортирования заформованного изделия в печь обжига.

В табл. 3.24 приведена механическая прочность свежезаформованных и высушенных изделий с использованием наиболее часто применяемых увлажнителей.

Таблица 3.24 Прочность сырых и высушенных заготовок абразивиых кругов

Вид используемого увлажнителя шихты	Прочность сырца (заготовка) до ее сушки, МПа	Прочность высушенной заготовки, МПа
Растворимое стекло	0,030-0,068	0,8-2,0
Раствор декстрина	0,025-0,043	0,4-1,2

При остаточной влажности менее 0,4 % прочность опять снижается и наблюдается осыпаемость кромок заготовок инструмента, что объясияется, с одной стороны, поглощением изделиями влаги из окружающей среды, а с другой — потерей клеящими веществами их клеящей способности (декстрин). Поглощение изделиями влаги зависит от относительной влажности воздуха (табл. 3.25) [185].

Таблица 3.25

Механическая прочиость и осыпаемость заготовок в зависимости от относительной влажности воздуха

Состояние образца	Механическая прочность при изгибе, МПа / осыпаемость образцов различных характеристик, %							
Состояние образца	34A 40 CM2K6	24A 25 CM2K6	24A 50 CT1K6	24A 40 CT2K6	24A 16 CT2K9			
После сушки После сушки и 24 ч выдержки при влажности воздуха у, %	1,58/2,7	1,22/2,4	1,68/1,8	1,82/1,5	1,24/1,9			
20	1,59/2,6	1,33/2,2	1,70/2,0	1,46/1,9	0,97/2,1			
40	1,33/3,2	1,22/2,5	1,94/2,2	1,11/2,6	0,88/1,85			
60	0,83/4,5	0,84/3,7	1,58/4,6	0,85/3,9	0,85/3,1			
80	0,48/5,2	0,73/4,8	1,09/5,4	0,63/4,5	0,61/4,4			
100	0,36/7,6	0,53/6,3	0,81/8,1	0,50/7,3	0,45/5,8			

Примечание. В числителе приведен предел прочности при изгибе, а в знаменателе — осыпаемость. Как следует из данных, приведенных в табл. 3.25, механическая прочность образцов, выдержанных в течение суток при влажности, равной 60-80 %, уменьшается в два-три раза. Это приводит, во-первых, к увеличению механических повреждений изделий при транспортировке и постановке заготовок в обжиг, а во-вторых, к появлению брака в виде концентрических трещин.

Количество испарившейся влаги из заготовок абразивных изделий можно определить по формуле

$$h = G_c \frac{W_h - W_n}{100}, \text{ KF/Y},$$

где G— производительность сушила; W_h — абсолютная влажность материала; W_h — относительная влажность материала.

При сушке вследствие разности концентраций водяных паров непосредственно на поверхности изделия и в окружающей среде наступает явление внешней диффузии, при котором влага в виде пара будет переходить с поверхности изделия в окружающую среду. Стремление к равновесию вызывает перемещение влаги из внутренних слоев изделия к внешним. Такое перемещение влаги под действием разности концентраций обусловливается внутренней диффузией. Эти процессы внешней и внутренней диффузии взаимосвязаны на всем протяжении сушки и прекращаются при выравнивании концентраций водяных паров. В процессе сушки с течением времени происходит изменение массы изделия вследствие удаления из него влаги. Зная начальную влажность изделия, его массу и размеры, можно вычислить скорость сушки за определенный отрезок времени. Эту скорость обычно выражают в килограммах испаренной влаги с одного квадратного метра в час (кг/(м²-ч)).

Процесс сушки можно разделить на три периода: первый период — подогрев изделия и нарастание скорости сушки до максимальной, когда количество тепла, получаемое изделием, расходуется на испарение влаги; второй период — это период постоянной скорости сушки, когда количество выделяемой влаги с единицы поверхности одинаково; при этом периоде происходит усадка пластичных материалов; третий период — уменьшение скорости сушки, вызванное сокращением интенсивности испарения влаги и выравниванием температуры, а также влажности на поверхности изделия и в окружающей среде.

Методы сушки. Наиболее распространенным методом сушки является конвекционный метод — передача тепла высушенному изделию от горячего теплоносителя, омывающего изделия. Сушка абразивных изделий по этому методу производится в камерных или туннельных сушилах, где используется специально нагретый воздух или воздух, отбираемый из зоны охлаждения термических печей. Указанный метод, несмотря на широкое распространение, имеет ряд существенных нелостатков, например высокий расход теплоты (необходимо затратить 20935 Дж на 1 кг испаренной влаги), крайне низкую степень использования теплоносителя (воздуха), значительное время, необходимое для сушки изделия и пр. Рациональным этот метод можно считать только при условии, если на производстве используется теплота отходящих газов из зоны охлаждения туннельных печей для обжига.

Наиболее экономичной является сушка при использовании радиационного метода передачи теплоты, т. е. лучеиспусканием (тепловыми лучами). В этом случае для нагрева используются инфракрасные (тепловые) лучи, занимающие, как известно, часть спектра в пределах длины волны от 0,74 мкм до 1-2 мм.

Практическое значение для сушки имеют лучи с длиной волны от 0,76 до 15,0 мкм. При сушке ИК-излучением теплота от нагретой поверхности распространяется внутрь изделия за счет теплопроводности высушиваемого изделия. К источникам инфракрасного излучения относят тепловые электролампы мощностью 250—1000 Вт с отражательной поверхностью внутри лампы, а также металлические проводники (электрические сопротивления) в виде пластин, плит, спиралей из проволоки, обеспечивающие интенсивность излучения 0,2—0,9 Вт/см².

Основное преимущество этого метода — сокращение времени процесса сушки в два-три раза за счет отсутствия термического сопротивления слоев (пленки) воздуха остывающего изделия; для инфракрасных лучей этот слой является "теплопрозрачным".

Температура сушки изделий напрямую связана с температурой излучателя, которая равна 250—300 °С; расстояние излучателя от поверхности изделий должно быть около 100 мм. Изделия с большими высотами (более 50 мм) рекомендуется сушить с применением двухстороннего облучения. Расход теплоты на испарение 1 кг влаги равен около 714 кДж. Существует возможность комбинированного применения радиационного и конвекционного методов. В этом случае длительность сушки сокращается в два-три раза по сравнению с радиационным методом и в пять раз и более по сравнению с конвекционным.

Известен и третий метод сушки — высокочастотный нагрев, который сокращает длительность сушки в 20–30 раз вследствие ряда его особенностей. Так, например, при его использовании изделие внутри становится нагрстым выше на 5–15 °C, чем на поверхности, т. с. тепловой поток направляется от центра изделия к периферии, что совпадает с направлением движения влаги к поверхности изделия и т. д. Однако этот метод является дорогостоящим — расход электроэнергии на 1 кг испаренной влаги составляет 34492 Дж против 20935 Дж, расходуемых при конвекционном методе.

Проведение процесса сушки. Сушку абразивных заготовок производят в туннельных и камерных сушилах при максимальной температуре 100–120 °С. В качестве теплоносителя используют: горячий воздух из зоны охлаждения туннельных печей, воздух из специально установленного в цехе газового подтопка или воздух, нагреваемый электрическим калорифером. Тяга в газовом подтопке должна быть не менее 2–4 мм вод. ст. Давление газа на горелках 10–50 мм вод. ст., температура теплоносителя — не выше 280 °С.

Режим сушки характеризуется температурой, относительной влажностью теплоносителя и скоростью его движения, а в случае радиационного метода также и температурой излучателя [7]. Скорость сушки выбирается в зависимости от размеров высушиваемых изделий и их характеристики. Количество связки, содержащейся в изделиях, не оказывает существенного влияния на изменение скорости сушки, однако при увеличении количества связки всегда наблюдается повышенное содержание влаги в изделии, а это требует удлинения процессов сушки. Как правило, начальная температура сушки 40–50 °С, конечная — 100–120 °С. Для заготовок высотой 200 мм и больших диаметров (750–1100 мм), а также мелкозернистых заготовок первоначальная температу-

ра уменьшается до 30 °C. С увеличением номера зернистости заготовок продолжительность сушки при прочих равных условиях сокращается.

Это объясняется тем, что испарение влаги происходит преимущественно с поверхности зерна, и чем меньше зерно, тем более развитой будет поверхность и тем интенсивнее будет испарение.

Среда, в которой производится сушка изделий, обычно характеризуется относительной влажностью φ воздуха (как поступающего, так и отходящего). Так, например, при использовании тепла остывающих обожженных изделий (из зоны охлаждения туннельной печи) относительная влажность поступающего горячего воздуха $\psi = 15-20\%$, а воздуха, отходящего от сушила, 35-50%.

Давление газовой среды в сушиле в целях достижения наибольшего равномерного распределения температуры должно быть положительное и внизу сушила ("на поду") составлять около 2,0—3,9 мм вод. ст. Однако положительное давление приводит к вытеснению горячего воздуха через двери и другие неплотности сушила. Поэтому в случае использования для сушки изделий дымовых газов во избежание задымления рабочего помещения применять положительное (избыточное) давление не рекомендуется. В случае отрицательного давления (разрежения) необходимо создание специальных условий для перемешивания горячего воздуха в сушиле и плотной его герметизации (входной и выходной его частей).

Режимы сушки (усредненные) в туннельных и камерных сушилах представлены в табл. 3.26. Для контроля режима сушки в сушилах применяются система контрольно-измерительных приборов (КИП) и система автоматического регулирования процессом сушки, контролирующая и регулирующая параметры теплоносителя, поступающего в рабочую камеру сушила, и в ряде

Таблица 3.26 Режимы сушки заготовок кругов в сущилах

Размеры заготовок, мм		Марка	Вр	Общее					
Диамстр	Высота	абразивного материала	в зоне подогрева	в зоне интенсивной сушки	в зоне окончательной сушки	время сушки, ч			
	В туннельных суишлах								
200300	16-125	24A	8 ±0,25	8 ± 0,25	8 + 0,25	24 + 1			
350-400	16-40	14A	8 ±0,25	8 ± 0,25	8 + 0,25	24 + 1			
450-500	63-200	50-12	8 ±0,25	8 ± 0,25	8 ± 0,25	24 + 1			
500-600	10-25	63C	8 ±0,25	8 ± 0,25	8 ± 0,25	24 + 1			
750-900	35-37	63C	8 ±0,25	10 + 0,25	8 ± 0,25	26 + 1			
600-750	3386	50-12	8 ±0,25	10 + 0,25	8 ± 0,25	26 + 1			
900	20-43	63C	8 ± 0,25	10 + 0,25	8 ± 0,25	26 + 1			
450500	125200	24A, 14A	9+0,25	18 + 0,25	9 + 0,25	36 + 1			
600	100-125	50-12	9 + 0,25	18 + 0,25	9 + 0,25	36 + 1			
750	60–80	50-12	9 + 0,25	18 + 0,25	9 + 0,25	36 + 1			
900	50-78	63C	9 + 0,25	24 + 0,25	9 ± 0,20	42 + 1			
1000-1100	2843	50-12	9+0,25	24 + 0,25	9 ± 0,20	42 + 1			

Размеры заготовок, мм		Марка	Вр	Общее						
Диаметр	Высота	абразивного в зоне в зоне		интенсивной	в зоне окоичательной сушки	время сушки, ч				
	В камерных сушилах									
150-400	16-200	25A, 14A	440	5 + 0,25	Естественное	~17+1				
250-400		50-12		5-6 ± 0,25	остывание после	~17+1				
450-500	****	M50-M20	24	24	отключення	60 + 1				
600	-	63C, 50-12		8 + 0,25	сушки – около 12 ч	20 + 1				

случаев управляющая также процессом загрузки и выгрузки материала по заранее заданной программе.

Оборудование для сушки. По способу перемещения высушиваемых изделий сушила разделяют на сушила непрерывного и периодического действия. В сушилах непрерывного действия изделия движутся и постоянно нагреваются, пока не выйдут из зоны максимального нагрева, в сушилах периодического действия изделия остаются на месте, но температура развивается постоянно до указанного максимума, после чего производится разгрузка сушила, затем цикл сушки повторяется снова.

По способу нагрева различают конвекционные, радиационные и высокочастотные сущила.

По конструкции, исходя из формы сушильного пространства и способа перемещения изделий, сушила разделяют на туннельные, конвейерные, камерные и др.

Туннельные сушила непрерывного действия бывают прямоточные и противоточные. В прямоточных сушилах направление движения горячего воздуха (газа) совпадает с движением изделия в сушиле, а в противоточных изделия двигаются навстречу подаваемому горячему воздуху. Прямоточные сушила применяются в тех случаях, когда допустима большая скорость сушки в первый период. Противоточные сушила допускают большие скорости только в конце процесса сушки изделия.

Туннельное сушило представляет собой длинный канал, в котором горячий воздух подается непрерывно, а изделия, установленные на вагонетки, движутся по каналу (туннелю) с равномерной скоростью. Загрузка вагонеток сущила осуществляется с одного конца туннеля, а выгрузка через определенный промежуток времени — с другого конца.

В случае сушки крупногабаритных заготовок кругов сушильные вагонетки оборудованы колесами и амортизаторами для обеспечения плавности хода. Движение вагонеток в туннельных сушилах производится с помощью механического толкателя. Рельсы сушил и путей на электролафете, на котором стоит сушильная вагонетка, должны находиться на стыках на одном уровне.

В некоторых сушилах металлические этажерки с абразивными заготовками перемещаются в продольном направлении пластинчатым транспортером (рис. 3.41). В этом случае сушило оборудовано электрокалорифером и центро-




Рис. 3.41. Туннельное сушило с пластинчатым конвейером:

I — камера супила; 2 — металлическая этажерка; 3 — пластинчатый конвейер;
 4 — электрокалорифер; 5 — центробежный вентилятор рециркуляции;
 6 — раздвижные двери


бежным вентилятором рециркуляции; со стороны загрузки и разгрузки сушило закрывается раздвижными дверями с механизмами открывания-закрывания.

Этажерка с заготовками абразивного инструмента, уложенными на сушильные плиты различных конструкций, устанавливается на пластинчатый транспортер перед сушилом. При прохождении транспортера на длину одной этажерки первая этажерка выходит из сушила, и весь состав этажерок продвигается на одну позицию, а подготовленная этажерка перед сушилом входит в него. Иногда транспортером передвигают весь состав этажерок на всю длину сушила — в этом случае сушило работает в режиме периодического действия.

Специалистами одного из абразивных заводов разработано и пущено в эксплуатацию четырехкамерное проходное сушило с автоматическим управлением (рис. 3.42) [186], в котором изделия сушатся в четырех сушильных камерах длиной по 25,5 м. Каждая из этих четырех камер имеет свой режим сушки. Время между очередными проталкиваниями устанавливается электронным реле времени. Сушило по длине условно разбито на три зоны (на рис. 3.42 показаны первая и третья зоны). Циркуляция сушильного агента в каждой зоне принудительная поперечная, осуществляется при помощи вентиляторов модели Ц14-46. Теплоноситель — горячий воздух, отбираемый из зоны охлаждения туннельных печей, подается к сушилу дымососом в коллекторы каждой зоны. Из коллектора теплоноситель поступает в смесительные камеры, где происходит его смещение (по принципу смещения в инжекционном смесителе) с частью отработавшего сущильного агента, поданного на рециркуляцию.

Количество теплоносителя по температуре в сущиле регулируется задвижками. Выхлоп отработавшего сушильного агента производится организованно через один отвод первой и третьей зон в поперечный коллектор и дымовую трубу. При этом отпадает необходимость дополнительных вентиляторов для выхлопа отработавшего сушильного агента.

Особенностью такой схемы является подвод теплоносителя после побудителя рециркуляции, чем значительно улучшаются его условия работы, увели-



выключатели; II- передаточная тележка; I3, I6- цепные толкатели; I4- винтовой толкатель; I5- ползун; I7- обтонные пути; I8- сушильные камеры; I9- смесительные камеры; 20- дымовая труба I- цепной механизм сталкивания вагонеток; 2- вагонетка; 3- этажерка; 4- вентиляторная установка; 5- поперечный коллектор; 6- коллекторы зон; 7- фонарь; 8- привод дверей; 9- механические двери; 10, 12- конечные Рис. 3.42. Общий вид сушила четырехкамерного проходного с автоматическим управлением:

чиваются объемы циркулирующего агента сушки, весь теплоноситель участвует в обмене. Это позволяет перейти от схемы с рециркуляцией к схеме с однократным использованием сушильного агента. В целях стабилизации режима сушки давление теплоносителя перед сушилом поддерживается постоянным. Температура контролируется термомстрами сопротивления в верхней и нижней зонах сушила. В каждой зоне предусмотрены по две точки контроля.

Благодаря большим объемам (в теплообмене одновременно потребляется до 25000 м³/ч на камеру) циркулирующего сушильного агента, равномерному распределению по сечению камеры перепад температуры между верхом и низом практически отсутствует, а наличие подвода (отвода) на каждые два метра длины сушила позволяет получать режимы сушки с различной регулируемой степенью рециркуляции.

Сушильные вагонетки и этажерки бывают различных конструкций и размеров в зависимости от ассортимента заготовок и конструкций сушил.

В качестве сушильных плит обычно применяют металлические плиты (стальные, алюминиевые), дырчатые и ребристые (рис. 3.43).



Рис. 3.43. Разновидности сушильных металлических плит

Наиболее рациональным следует считать применение ребристых плит, так как они обеспечивают наиболее равномерную сушку с наибольшей скоростью.

Благодаря наличию сквозных канавок на ребристой плите, расположенных под изделием, воздух имеет возможность омывать и часть нижней поверхности изделия, что создает наиболее благоприятные условия для сушки, в результате которых изделие выходит из сушила с весьма небольшим перепадом влажности между верхней и нижней его поверхностями.

В случае если изделие сущится на гладкой или дырчатой поверхности, то перепад во влагосодержании между верхом и низом более значителен, что отражается на механической прочности изделия и, соответственно, на появлении брака в виде вспучиваний, сколов и трещин.

Туннельные сушила применяются для массовой сушки заготовок инструмента.

Камерные сушила являются установками периодического действия. Они применяются для сушки заготовок крупнозернистого инструмента прямого и фасонного профилей диаметром 600 мм, а также мелкозернистых кругов и брусков всех размеров.

На рис. 3.44 представлена конструкция камерного сушила, работающего на горячем воздухе, нагреваемом в электрокалорифере.

Основной частью камерного сушила является прямоугольная камера, внутри которой устанавливается вагонетка с заготовками абразивных кругов. Сушило оборудовано двойными створчатыми дверями, через которые производится загрузка и выгрузка.

Сушка производится на металлических вагонетках или этажерках (рис. 3.45), на которые устанавливаются круги после формования. В качестве сущильных плит применяются металлические плиты (стальные и алюминиевые).

Как в камерных, так и в туннельных сушилах применяется многократная рециркуляция теплоносителя, осуществляемая центробежными вентиляторами. В камерных сушилах температура и влажность теплоносителя изменяются по времени (вагонетка с кругами в камере сущила неподвижна в течение всего режима сушки). В туннельных сушилах (при установившемся режиме) температура и влажность теплоносителя изменяются только по длине сушила (вагонетка с кругами передвигается по туннелю в соответствии с режимом сушки).

В тепловом отношении туннельные сушила более экономичны, чем камерные, но при этом в туннельных сушилах дол-




Рис. 3.44. Камерное сущило с вагонеткой:

I - прямоугольная камера: 2 - металлическая вагонетка: 3 - вентилятор: 4 — нихромовые нагревательные элементы; 5 — жалюзийная решетка; 6 — металлические трубы для отбора и подачи воздуха на рециркуляцию; 7- створчатые двери

жно осуществляться круглосуточное непрерывное толкание вагонеток по раз-

Рис. 3.45. Общий вид этажерки для сушки абразивных изделий

работанным режимам — загрузка и выгрузка вагонеток происходит в разных концах туннеля.

Камерные сущила являются установками периодического действия, что позволяет осуществлять различные режимы сушки.

3.4.2. Обжиг абразивных изделий

Под термином "обжиг" понимается процесс нагревания изделия до некоторой заданной температуры, выдерживания его при этой температуре в течение определенного промежутка времени с последующим охлаждением до комнатной температуры.

Цель обжига — вызвать желательные физико-химические изменения в материале черепка, которые обусловливают получение определенных, заранее заданных свойств.

Режим обжига характеризуется: скоростью подъема температуры; конечной температурой обжига; длительностью выдержки при конечной температуре; средой (составом газов), в которой происходит обжиг; давлением (отрицательным или положительным) в печи. Режим охлаждения изделий после их обжига характеризуется только скоростью падения температуры.

Режим обжига должен быть выбран в соответствии с намеченной целью и помимо обеспечения прочности черепка исключать образование брака в изделиях в виде трещин, выпучивания, деформации и т. п.

Весь режим обжига по времени делится на три главных периода: нагревание от комнатной температуры до максимальной температуры обжига, выдержка при этой температуре и охлаждение от температуры обжига до комнатной [187].

К этому основному делению можно добавить, что бывает полезно первый и третий периоды — нагрев и охлаждение — разбить каждый на две части, одна из которых закватывает область низких температур, при которых изделие можно рассматривать как твердое хрупкое тело, другая — область более высоких температур, при которых изделие теряет свою хрупкость и приобретает некоторую пластичность, до максимальной температуры обжига, при которой заканчиваются все физико-химические процессы. Это деление удобно применять при рассмотрении физико-механических напряжений, возникающих в изделиях при обжиге.

Возможны и другие основания для подразделения на отдельные периоды. Так, например, можно делить обжиг на периоды, при которых имеют место только физические изменения, и периоды, в течение которых в черепке наблюдаются химические изменения в результате взаимодействия компонентов связки с абразивным материалом.

Следует отметить, что резкого деления на указанные периоды практически не существует как потому, что изделие в различных своих частях в большинстве случаев имеет различную температуру, так и потому, что те или иные изменения свойств абразивного черепка происходят постепенно, и очень трудно точно установить температуру, при которой круг из хрупкого состояния переходит в пластичное состояние.

Скорость подъема температуры при обжиге абразивных кругов зависит прежде всего от выбранного способа их постановки на печные вагонетки, оп-

ределяющего равномерность нагревания (омывание горячими газами) изделия. При одностороннем нагревании, во избежание значительного перепада температур между периферией кругов и их центральной частью, скорость подъема температур устанавливают сравнительно небольшой, а выдержку при конечной температуре довольно значительной. Как скорость подъема температуры, так и длительность выдержки зависят от размеров изделия, в частности от диаметра кругов: чем больше диаметр кругов, тем меньше скорость подъема температуры и продолжительнее выдержка.

Длительность обжига зависит также от теплопроводности изделий. Изделия из карбида кремния могут быть обожжены по более короткому режиму, чем изделия из электрокорунда, так как теплопроводность карбид-кремниевых изделий значительно выше электрокорундовых. Мелкозернистые изделия, особенно содержащие большие количества связки, о чем уже указывалось, требуют удлиненного режима обжига.

При двухстороннем обогреве изделий (с пропуском газов через отверстие кругов) длительность обжига значительно меньше, так как в этом случае приходится нагревать меньшие объемы — наиболее холодная часть находится не в центре круга, а в точке полуразности диаметров круга и отверстия.

Наиболее коротким может быть обжиг при условии, когда изделие в виде круга нагревается одинаково со всех сторон, как в направлении, перпендикулярном плоскости круга, так и по окружности. Скорость подъема температуры, исходя из указанных зависимостей (размеры, способ постановки, обогрев), различна и колеблется от 5 до 150 °С в час и более. Также различно и время выдержки при конечной температуре, которое колеблется от 1 и примерно до 20−24 ч. Конечная температура обжига, как уже говорилось, зависит от свойств и особенностей связки и может находиться в пределах 1000−1300 °С.

Важное значение для правильного ведения процесса имеет также газовая среда (состав газов) в туннеле печи или камере. Среда, в которой происходит обжиг, начиная с температуры около 850 °С и выше, создается преимущественно окислительная, особенно при обжиге изделий из карбида кремния, с учетом того, что последний частично подвергается разложению.

Состав газов при таком обжиге должен быть примерно такой: 6-10% O_2 и 5-11% CO_2 по объему. Удовлетворительной средой при обжиге электрокорундовых изделий следует считать состав газов (в верхней половине туннельной печи) при 1000 °C таким: 14% CO_2 , 19% (CO_2+O_2), а при 1200-1250 °C таким: 18-19% CO_2 и 12-14% (CO_2+O_2).

Давление газа в верхней части туннельной печи положительное (около 0,7 мм вод. ст. и несколько ниже), а в нижней части, в зоне подогрева, — отрицательное. В печах периодического действия давление, замеряемое на поду, положительное, колеблющееся от 0 до 2,0 мм вод. ст.

Режим охлаждения — заданное снижение температуры в единицу времени зависит от размеров охлаждаемых изделий. Так как охлаждение кругов происходит главным образом с периферии, то чем больше размеры (диаметр) кругов, тем меньше должна быть скорость падения температуры.

В тупнельных печах средняя скорость охлаждения значительно выше (иногда почти вдвое и даже более), чем в периодических.

В начале охлаждения, когда изделия находятся еще в размягчениом состоянии, скорость падения температуры может быть относительно большая. С момента начала затвердевания до полного затвердевания всей массы изделия скорость охлаждения, во избежание образования напряжений в изделиях, значительно сокращается. При достижении сравнительно пизких температур осуществляется более интенсивное принудительное охлаждение с помощью вентиляционных устройств, отсасывающих горячий воздух из печного пространства или нагнетающих в печь холодный воздух.

Температура 40-50 °C в камере печи периодического действия, где охлаждаются изделия, считается вполне допустимой для разгрузки изделий в помещении цеха, температура которого не ниже +5 °C.

3.4.2.1. Методика расчета предельных скоростей нагрева, охлаждения и времени выдержки абразивных заготовок

Теоретические основы расчета допустимых скоростей изменения температуры при обжиге абразивных кругов, устанавливаемых высокими колонками, разработаны В.Г. Воано [87]. При расчете распределения температуры и напряжений в круге при обжиге колонка кругов рассматривалась как бесконечный полый цилиндр.

Существующая методика расчета предельных скоростей нагрева и охлаждения, времени выдержки абразивных изделий является результатом большого количества работ, выполненных лабораторией термической обработки ВНИИАШ и используется в повседневной практике до настоящего времени (Н.П. Згонник, Ш.Н. Плят, Г.Н. Стародубова, А.К. Ефремов, В.А. Агалаков и др.) [188–191].

Теоретические предпосылки и необходимые для расчетов теплофизические коэффициенты абразивно-керамических черепков, изменяющиеся в процессе обжига, а также коэффициенты теплообмена в тупнельных печах подробно изложены в [192–206].

В методике расчета приводится обобщенные уравнения для приближенного вычисления предельных скоростей нагрева и охлаждения и распределения температур в стопке абразивных кругов при выдержке в условиях всестороннего обогрева и при отсутствии теплообмена на внутренней цилиндрической поверхности кругов [191].

Как известно, при обжиге абразивных изделий при низких температурах в период нагрева (в зависимости от состава связки до 600°С) и охлаждения (ниже 600°С) черепок представляет собой хрупкое твердое тело, единственным фактором, по которому можно определить допустимую скорость нагревания или охлаждения, являются температурные напряжения, вызванные изменением температур.

При достижении предельной скорости изменения температуры, когда температурные напряжения по величине оказываются равными пределу прочности черепка, в кругах возникают трещины и разрывы по диаметру. Так как при расчете предельных скоростей изменения температуры учитывается среднее значение предела прочности черепка, а в условиях производства по причине недостаточно однородного смешивания и укладки смеси в пресс-формы ло-

кальная прочность черепка может оказаться значительно ниже средней, то во избежание появления брака в виде трещины допустимые скорости изменения температур в указанные периоды должны быть, по крайней мере, в два раза меньше предельных.

При повышении температуры обжига наиболее легкоплавкие компоненты связки расплавляются, количество жидкой фазы постепенно нарастает и черепок переходит в пластичное состояние, при котором скорость изменения температуры как при нагревании, так и при охлаждении не лимитируется, поскольку возникающие напряжения релаксируются (при условии, что рецептура изделий и способ их установки в обжиг выбраны и осуществлены правильно и они не подвержены деформации под собственным весом или весом вышележащих изделий).

Для получения кругов, возможно более однородных по физико-механическим свойствам, необходимо обеспечить их равномерный прогрев при максимальной температуре обжига. Для этого практически оказывается достаточным, чтобы температурный перепад между ведущими и отстающими точками круга* не превышал 10°С. При разработке рационального режима обжига кругов важным является определение минимального времени их выдержки при конечной температуре обжига, обеспечивающего однородность температурного поля, особенно в изделиях средних и крупных размеров и тем более установленных в колонки по несколько штук.

Интенсивное охлаждение изделий при высоких температурах, когда черепок еще находится в пластичном состоянии, не только возможно, но и желательно, так как это предотвращает кристаллизацию связки и повышает прочность инструмента при определенных составах связок [46].

Следующий период охлаждения — период перехода черепка из вязкого состояния в хрупкое — является наиболее опасным: наличие градиента температур и неодновременность отвердения черепка по всему объему изделия при последующем выравнивании в нем температурного поля создают напряжения и вызывают рваные трещины в еще пластичной части круга.

Если же выравнивание температуры в изделии происходит при полном переходе черенка в хрупкое состояние, то в зависимости от величины напряжений круг разрывается на части или остается в напряжениом (в большей или меньшей степени) состоянии под действием остающихся напряжений. Для установления допустимой скорости охлаждения вычисленные предельные скорости следует уменьшить в четыре-пять раз.

В завершающий период охлаждения скорости лимитируются временными температурными напряжениями в хрупком теле круга, исчезающими при выравнивании температурного поля в объеме круга. При охлаждении изделий с постоянным градиентом температур, образовавшимся еще при переходе тела в хрупкое состояние (при постоянстве коэффициентов линейного расширения материала), напряжения в них отсутствуют. Следовательно, скорость охлаждения в последний период может быть замстно увеличена.

³ Под ведущей точкой круга понимают ту часть круга, которая первой вошла в соответствующую температурную зону обжига.

Из сказанного следует, что при разработке рационального режима термической обработки предельные скорости нагрева и охлаждения кругов необходимо вычислять главным образом для периодов хрупкого состояния черепка и перехода его из вязкого состояния в хрупкое. Для крупногабаритных изделий, особенно установленных в стопки, должно быть определено и минимальное время их выдержки при максимальных температурах обжига, обеспечивающее заданную степень однородности их прогрева.

Ниже приводится пример расчета для кругов, установленных в стопку высотой 50, 100, 200 и 400 мм и твердостью СМ2—СТ2. Для проведения расчетов введем обозначения и расчетные формулы, предложенные авторами [37, 41, 57].

Принятые обозначения и расчетные формулы: t— температура, °C; t_0 — начальная температура тела, °C; t_c — температура среды, °C; τ — время, ч; r— радиус, м; r_{\min} — радиус расположения точки с минимальной температурой, м; R_1 и R_2 — внутренний и внешний радиусы полого цилиндра, м; z— координата по высоте цилиндра, м; z0— полная высота цилиндра, м:

$$K = \frac{R_1}{R_2}; \quad \varepsilon = \frac{R_1}{b}; \quad m = \frac{R_1}{R_2}; \quad e = \frac{R_2}{b},$$

 α_t — коэффициент линейного расширения, °С ¹; E — модуль упругости, МПа; $\sigma_c{}^u$ — предел прочности черепка на изгиб, МПа; λ — коэффициент теплопроводности, ккал/(м·ч·град); C_p — удельная теплоемкость, ккал/(кг·град);

 δ — объемный вес, кг/см³; $a=\frac{\lambda}{C_p\delta}$ — коэффициент температуропроводности,

 ${\sf M}^2/{\sf q};$ α — коэффициент теплоотдачи, ккал/(${\sf M}^2$ -ч-град); α_1 и α_2 — коэффициенты теплоотдачи на внутренней и внешней цилиндрических поверхностях,

ккал/(м²-ч-град); $\mathrm{Bi_1} = \frac{\alpha_1 R_1}{\lambda}$; $\mathrm{Bi_2} = \frac{\alpha_2 R_2}{\lambda}$ — критерии Био для цилиндра;

$$\mathrm{Bi}_{\mathrm{n,i}}=rac{\alpha b}{\lambda}$$
 — критерий Био для пластины; $\mathrm{Fo_1}=rac{a au}{R_1^2};\ \mathrm{Fo_2}=rac{a au}{R_2^2}$ — критерии Фу-

рье для цилиндра; $\text{Fo}_{\text{пл}} = \frac{a\tau}{b^2}$ — критерий Фурье для пластины; c — скорость изменения температуры, "С/ч; $I_0(x)$, $Y_0(x)$ — функции Бесселя нулевого порядка первого и второго рода; $I_1(x)$, $Y_1(x)$ — функции Бесселя первого порядка первого и второго рода; $h = \frac{\alpha}{\lambda}$ — относительный коэффициент теплоотдачи, 1/m; $h_1 = \frac{\alpha_1}{\lambda}$ — относительный коэффициент полого цилиндра, 1/m; $h_2 = \frac{\alpha_2}{\lambda}$ — относительный коэффициент теплоотдачи на внеш-

ней поверхности полого цилиндра, 1/m; $h_2/h_1 = \psi$;

$$U_{0}\left(\mu_{n}\frac{r}{R_{1}}\right) = \left[I_{0}\left(\mu_{n}\right) + \frac{\mu_{n}}{\text{Bi}_{1}}I_{1}\left(\mu_{n}\right)\right]Y_{0}\left(\mu_{n}\frac{r}{R_{1}}\right) - \left[Y_{0}\left(\mu_{n}\right) + \frac{\mu_{n}}{\text{Bi}_{1}}Y_{1}\left(\mu_{n}\right)\right]I_{0}\left(\mu_{n}\frac{r}{R_{n}}\right); \quad (3.4)$$

$$U_{i}\left(\mu_{n}\frac{r}{R_{i}}\right) = \left[I_{0}\left(\mu_{n}\right) + \frac{\mu_{n}}{B_{i_{1}}}I_{1}\left(\mu_{n}\right)\right]Y_{1}\left(\mu_{n}\frac{r}{R_{i}}\right) - \left[Y_{0}\left(\mu_{n}\right) + \frac{\mu_{n}}{B_{i_{1}}}Y_{1}\left(\mu_{n}\right)\right]I_{1}\left(\mu_{n}\frac{r}{R_{i}}\right) (3.5)$$

(где μ_n — корень характеристического уравнения для полого цилиндра);

$$\frac{U_0(K\mu_n)}{U_1(K\mu_n)} = \frac{\mu_n}{\psi \text{Bi}_1} (n = 1, 2, ..., \infty); \tag{3.6}$$

$$A_{n} = \frac{2Bi_{1}}{\left(\mu_{n}^{2} + Bi_{1}^{2}\right)\left[KU_{0}\left(K\mu_{n}\right) - \frac{2}{\pi Bi_{1}}\right]}$$
(3.7)

(где A_n — корень разложения для полого цилиндра);

$$\operatorname{ctg}_{\gamma_m} = \frac{\gamma_m}{\operatorname{Bi}}, \tag{3.8}$$

(где γ_m — корень характеристического уравнения для пластины);

$$B_m = (-1)^{m+1} \cdot \frac{2\text{Bi}_{11.7} \sqrt{\text{Bi}_{11.7}^2 + \gamma_m^2}}{\gamma_m \left(\text{Bi}_{11.7}^2 + \text{Bi}_{11.7} + \gamma_m^2\right)}$$
(3.9)

(где B_m — коэффициент разложения для пластины);

$$\frac{V_0(\mathbf{v}_n)}{V_1(\mathbf{v}_n)} = \frac{\mathbf{v}_n}{\text{Bi}_2} (n = 1, 2, ..., \infty), \tag{3.10}$$

(где v_n — корень уравнения);

$$G = \frac{K^2 - 1 + 2\left(\frac{K^2}{\text{Bi}_2} + \frac{1}{\text{Bi}_1}\right)}{\frac{1}{\text{Bi}_2} + \frac{1}{\text{Bi}_1} + \ln K}.$$
 (3.11)

При всестороннем обогреве предельные скорости c_n изменения температуры при нагреве в интервале $20-600\,^{\circ}\mathrm{C}$ и при охлаждении в интервале $900-600\,^{\circ}\mathrm{C}$ вычисляются по формуле

$$c_{n} = -\frac{\sigma_{u}a}{\alpha_{r}E} / R_{1}^{2} \frac{A_{1}B_{1}}{\mu_{1}^{2} + \varepsilon y_{1}^{2}} \left\{ \frac{1 + \frac{2}{G}}{\mu_{1}^{2}(K^{2} - 1)} \left[\text{Bi}_{2}U_{0}(K\mu_{1}) + \frac{2}{\pi} \right] + \frac{4}{\pi G \mu_{1}^{2}} - U_{0} \left(\mu_{1} \frac{\mathbf{r}_{\min}}{R_{1}} \right) \right\} \cos Y_{1} \frac{\mathbf{z}_{0}}{b};$$
(3.12)

при охлаждении в интервале 600-20 °C

$$c_{n} = c_{900-600} - \frac{\sigma_{a}}{\alpha_{I}E} / R_{1}^{2} \frac{A_{1}B_{1}}{\mu_{1}^{2} + \varepsilon^{2}y_{1}^{2}} \left\{ \frac{2}{\mu^{2}(K^{2} - 1)} \times \left[Bi_{2}U_{0}(K\mu_{1}) + \frac{2}{\pi} \right] - U_{0}(K\mu_{1}) \right\} \cos\gamma_{1} \frac{z_{0}}{b}.$$
(3.13)

Для охлаждения в интервале 900-600 °C рекомендуется при расчетах допустимых скоростей принимать коэффициент n равным 0.20-0.25.

Когда теплообмен между внутренней цилиндрической поверхностью круга и внешней средой отсутствует, предельные скорости изменения температуры при нагреве в интервале 20—600 °C и при охлаждении в интервале 900—600 °C определяются по формуле

$$c_n = \frac{\sigma_{\rm B}^{\rm H} a}{\sigma_t E_2} / R_2^2 \frac{V_1 B_1}{v_1 \left(v_1^2 + e^2 y^2\right)} \left[\frac{2}{v_1 \left(1 - m^2\right)} \text{Bi}_2 V_0 \left(v_1\right) - \frac{2}{\pi m} \right] \cos y_1 \frac{z_0}{b}, \quad (3.14)$$

при охлаждении в интервале 600-20 °C

$$c_n = c_{900-600} - \frac{\sigma_{_{\rm B}}^{\rm M} a}{\alpha_t E} / R_2^2 \frac{v_1 B_1 V_0 \left(v_1\right)}{v_1^2 + e^2 y_1^2} \left[\frac{2 \text{Bi}_2}{v_1^2 \left(1 - m^2\right)} - 1 \right]; \tag{3.15}$$

$$v_{n} = \frac{2V_{1}v_{n}}{v_{n} \left[V_{0}^{2}(v_{n}) + V_{1}^{2}\left(v_{n} - \frac{4}{\pi^{2}v_{n}^{2}}\right)\right]}.$$

При всестороннем обогреве расчет распределения температуры в колонке кругов ведется по формулам, справедливым при достаточной длительности процесса т:

а) при $h \ge 2R_2$ (высокая колонка), как в неограниченном полом цилиндре,

$$t = t_0 + C_1 \tau - \frac{C_1 R_1^2}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{\mu_n^2} U_0 \left(\mu_n \frac{r}{R_1} \right) e^{-\frac{\mu_n^2 a (\tau - \tau_1)}{R_1^2}};$$
(3.17)

6) при $h = 2b \le 2R_2$, как в конечном полом цилиндре,

$$t = t_0 + C_1 \tau_1 - \frac{C_1 R_1^2}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{A_n B_m}{\mu_n^2 + \varepsilon^2 y_m^2} U_0 \left(\mu_n \frac{r}{R_1} \right) \times \cos Y_m \frac{z}{b} e^{-\frac{\left(\mu_n^2 + \varepsilon^2 Y_m^2 \right) c \left(\tau - \tau_1 \right)}{R_1^2}}.$$

$$(3.18)$$

Наибольший интерес представляет вычисление температуры на внешней (ведущая точка $r=R_2$) и внутренней ($r=R_1$) цилиндрической поверхности и поверхности минимальных температур (отстающая точка $r=r_{\rm min}$).

Положение поверхности минимальных температур r_{\min} приближенно (с точностью до 1-2 мм) можно вычислить по формуле

$$\frac{r_{\min}}{R_{\rm i}} = \sqrt{\frac{G}{2}}.\tag{3.19}$$

При таком обогреве, когда теплообмен между внешней средой и внутренней цилиндрической поверхностью колонки отсутствует, расчет распределения температуры ведут по формуле

$$t = t_{cp} - \frac{c_{3}R_{2}^{2}}{\alpha} \frac{v_{1}B_{1}}{v_{1}^{2} + (eY_{1})^{2}} V_{0} \left(v_{1} \frac{r}{R_{2}}\right) \cos Y_{1} \frac{z}{B} \times \left[1 - e^{-\frac{\left(v_{1}^{2} + e^{2}Y_{1}^{2}\right)a\left[\tau - \left(\tau_{1} + t_{2}\right)\right]}{R_{2}^{2}}} - \frac{C_{2}R_{2}^{2}}{\alpha} \frac{V_{1}B_{1}}{v_{1}^{2} + \left(eY_{1}\right)^{2}} V_{0} \left(v_{1} \frac{r}{R_{2}}\right) \cos Y_{1} \frac{z}{b}\right] \times \left[e^{-\frac{\left(v_{1}^{2} + e^{2}Y_{1}^{2}\right)a\left[\tau - \left(\tau_{1} + t_{2}\right)\right]}{R_{1}^{2}}} + \left(\frac{C_{1}}{C_{2}} - 1\right)e^{-\frac{\left(Y_{1}^{2} + e^{2}Y_{1}^{2}\right)a\left(\tau - \tau_{1}\right)}{R_{2}^{2}}} - \frac{-\frac{C_{1}}{C_{2}}e^{-\frac{\left(v_{1}^{2} + e^{2}Y_{1}^{2}\right)a\tau}{R_{2}^{2}}}}{e^{-\frac{\left(v_{1}^{2} + e^{2}Y_{1}^{2}\right)a\tau}{R_{2}^{2}}}\right]}.$$
(3.20)

Изменение первых двух корней μ_1 и μ_2 характеристического уравнения для полого цилиндра, коэффициенты разложения A_1 и A_2 и значения функций

 $U_0(\mathit{K}\mu_1),\ U_0(\mathit{K}\mu_2)$ и $U_0\mu_1\frac{r_{\min}}{R_1}$ для различных Ві в зависимости от отношения

$$K = \frac{R_2}{R_1}$$
 приведены на рис. 3.46—3.48.

Первые два корня λ_m и коэффициенты B_m для неограниченной пластины взяты из книги А.В. Лыкова и Ю.А. Михайлова [19]. В формулах (3.12)—(3.14)

выражение $\frac{\sigma_{_{\rm B}}^{_{\rm H}}a}{\alpha_{_{\rm I}}E}=\sigma_{_{\rm 0}}$ характеризует термическую стойкость материала, а ос-

тальные члены уравнения отражают геометрические параметры изделий и условия теплообмена. В табл. 3.27 приведены средние значения теплофизических и термомеханических параметров черепков различных характеристик в интервале $20-600\,^{\circ}\mathrm{C}$ при их обжиге и охлаждении и рассчитанные значения σ_0 . Термическая стойкость черепка в значительной степени зависит от его твердости (рис. 3.49): при средней твердости — самая высокая, с повышением твердости до T2 — снижается.




Рис. 3.46. Зависимостей корней μ_n (уравнение 3.6) для различных критерисв Ві от $K=R_2/R_1$





Рис. 3.47. Зависимость коэффициентов разложения A_n для различных критериев Ві от $k=R_2/R_1$



 R_1 Рис. 3.48. Зависимость функций $U_0(k\mu_1)$, $U_0(k\mu_2)$ и $U_0\left(\mu_1 \frac{r_{\min}}{R_1}\right)$ для различных критериев Ві от $K = \frac{R_2}{R_1}$




Рис. 3.49. Термическая стойкость абразивно-керамических черенков:

1, 3, 7— при обжиге; 2, 4, 5, 6, 8— при охлаждении; 1 и 2— 24A40; 3 и 4— 14A40; 5— 25A16; 6— 14A16; 7 и 8— 64C40

Теплофизические и термомеханические характеристики абразивно-керамического черепка при обжиге и охлаждении в интервале 20-600 °C

Абразив- ный материал	Номер зерни- стости	Твер- дость	Период термиче- ской об- работки	λ, Дж·ч× × град	<i>Q</i> , м³/(ч·10³)	α _r , 1/(°C·10³)	Е, МПа × ×·10 ⁵	σ ", МПа	$\sigma = \frac{\sigma_{\mu} a}{\alpha_{\ell} E},$ м³-град/ч
	40	CM2	Нагрев	4,37	1,50	9,5	2,0	2,50	0,1974
	40	CTI		4,90	1,73	9,5	3,0	3,44	0,1648
	40	CT2		5,27	1,723	9,5	4,6	3,99	0,1530
	40	T2		5,52	1,804	9,5	7,7	3,99	0,0984
	40	CM2		6,51	2,50	8,5	30,0	25,4	0,2490
	40	C2		6,92	2,60	8,5	32,5	27,0	0,2610
Электро-	40	CTI		7,37	2,68	8,5	60,6	27,4	0,1425
корунд	40	CT2]	7,57	2,60	8,5	64.0	27,6	0,1319
белый	40	T2	Охлаж-	7,70	2,72	8,5	73,0	27,0	0,1184
	16	M3	дение	5,15	2,0	8,5	40,5	34,4	0,1999
	16	CM2	дение	5,73	2,23	8,5	41,5	42,0	0,2655
	M40	CM2	1	4,78	1,93	8,5	47,4	37,8	0,1811
	M40	C2]	5,03	2,02	8,5	57,4	36,4	0,1507
	M40	CT2	1	5,27	2,02	8,5	73,0	56,5	0,1839
	M40	T2		5,64	2,17	8,5	71,3	65,0	0,2291
	40	Cl	Нагрев	4,12	1,41	9,5	2,40	2,90	0,1793
Электро- корунд нормаль-	40	CT3		4,53	1,60	9,5	5,17	3,78	0,1231
	40	CM3		6,10	2,36	8,5	33,0	20,0	0,1683
	40	Cl		6,34	2,20	8,5	35,2	21,2	0,1559
	40	C2		6,59	2,55	8,5	43,0	22,5	0,1570
ный	40	CT3	Охлаж- дение	6,80	2,40	8,5	67,6	24,0	0,1002
	40	T2		7,18	2,53	8,5	72.5	27,0	0,1108
	16	M3		4,74	1,86	8,5	39,9	26,9	0,1475
	16	CM2		5,23	2,06	8,5	40,9	28,9	0,1713
	50	M3		13,0	6,29	5,4	32,5	11,7	0,4193
	50	CM2		16,93	7,11	5,4	42,1	14,4	0,4504
	50	C2		17,88	7,51	5,4	43,0	17,4	0,5802
	40	CM2	Нагрев	3,58	1,33	5,8	2,45	2,5	0,2303
70.00	40	CT2	ты рев	4,16	1,40	5,8	3,55	2,9	0,1972
Карбид кремния зеленый .	40	M3		13,92	5,84	5,4	37,5	16,3	0,4701
	40	CM2]	16,07	6,74	5,4	41.7	18,1	0,5417
	40	C2	Охлаж- дение	17,14	7,19	5,4	48,7	21,3	0,5821
	40	CT2		17,40	7,16	5,4	53,5	24,0	0,5946
	12	M3		13,02	5,46	5,4	45.5	22,1	0,4911
	12	CM2		14,13	5,93	5,4	56,9	3,35	0,6462
	12	C2		15,41	6,47	5,4	70,8	3,46	0,5856

Термическая стойкость черепка электрокорунда белого несколько выше, чем черенка электрокорунда нормального; термическая стойкость черенка карбида кремния в результате обжига возрастает в 2-2,5 раза. Коэффициент теплоотдачи α в туннельных пламенных печах для температурного интервала 20-600 °C равен 30, для 600-900 °C — 45 и для интервала 900-1280 °C — 60 ккал/(м³-ч-град).

Расчет предельных скоростей нагрева и охлаждения и времени выдержки покажем на примерах.

Пример І. Расчет предельных скоростей нагрева и охлаждения при всестороннем теплообмене.

Круг $1\,1100 \times 150 \times 305\,24A40\,$ CT1 шестой структуры установлен на огнеупорную плиту толщиной 50 мм.

Нагрев от 20 до 600 °C.

Используя приведенные выше графики и таблицу, находим численные значения основных величин и критериев: $R_1 = 0,150$ м; $R_2 = 0,550$ м; b = 0,100 м

(с учетом толщины подкладной плиты 0,050 м);
$$K=R_2/R_1=3,667; \ \epsilon=\frac{R_1}{b}=$$

=1,5;
$$\alpha$$
 = 30 ккал/(м²-ч-град); λ = 1,19 ккал/(м²-ч-град); $\mathrm{Bi}_1=\frac{\alpha R_1}{\lambda}$ = 3,781; $\mathrm{Bi}_2=\frac{\alpha R_2}{\lambda}$ = 13,865; $\mathrm{Bi}_{n_1}=\frac{ab}{\lambda}$ = 2,521; μ_1 = 0,9573; γ_1 = 1,1370; $\cos\gamma_1$ = 1 (при z_0 = 0);

$$=\frac{3.72}{\lambda}=13,865; \text{ Bi}_{\pi \pi}=\frac{3.72}{\lambda}=2,521; \mu_1=0,9573; \gamma_1=1,1370; \cos \gamma_1=1 \text{ (при } z_0=0);$$

$$A_1 = 2,4797; B_1 = 1,1949; U_0(K\mu_1) = 0,107; \mu_1^2 + \varepsilon^2 \gamma_1^2 = 3,8252; U_0\left(\mu_1 \frac{r_{\min}}{R_1}\right) = 0,477; G = 9,1175 [по формуле (3.11)].$$

Подставляя найденные значения в формулу (3.12), находим предельную скорость нагрева:

$$c_n = \sim \frac{\sigma_{\rm B}^{\rm H} a}{\alpha_1 E} / 0.0225 \frac{2.4797 \cdot 1.1919}{3.8252} \left[\frac{1.2194}{0.9164 \cdot 12.4469} \times (13.865 \cdot 0.107 + 0.6366) + \frac{4}{3.1416 \cdot 9.1175 \cdot 0.9164} - 0.477 \right] 1 = 97 \, ^{\circ}\text{C/u}.$$

2. Охлаждение от 900 до 600 °C.

Для интервала температур 900-600 °C термомеханические и теплофизические характеристики принимаем такие же, что и для интервала 600-20 °C:

= 0,1091;
$$\cos \gamma_1 = 0,4209$$
; $U_0 \left(\mu_1 \frac{r_{\min}}{R_1} \right) = 0,4796$; $\mu_1^2 + \epsilon^2 Y^2 = 3,8283$; $G = 9,1498$.

Подставляя найденные значения в формулу (3.12), находим скорость охлаждения в указанном выше интервале:

$$c_n = -\frac{\sigma_B^u a}{\alpha_t E} / 0,0225 \frac{2,55181 \cdot 1,1947}{3,8283} \left[\frac{1,2186}{0,9231(13,4469 - 1)} \times (13,8268 \cdot 0,1091 + 0,6366) + \frac{4}{3,1416 \cdot 9,1498 \cdot 0,9231} - 0,4796 \right] 1 = 66 \, ^{\circ}\text{C/y}.$$

Если принять n = 0.25, то допустимая скорость охлаждения при упругопластическом состоянии черенка будет такой:

$$c_{\text{norm}} = nc_n = 0.25.66 \approx 17 \,^{\circ}\text{C/y}.$$

3. Всестороннее охлаждение от 600 до 20 °C.

Здесь
$$R_1 = 0.150$$
 м; $R_2 = 0.550$ м; $b = 0.100$ м; $K = 3.667$; $\varepsilon = 1.5$; $\gamma = 1.79$ ккал/(м-ч-град); $\alpha = 30$ ккал/(м²-ч-град); $Bi_{11} = \frac{\alpha b}{\lambda} = 1.676$; $Bi_1 = \frac{\alpha R_1}{\lambda} = 2.514$; $Bi_2 = \frac{\alpha R_2}{\lambda} = 9.2179$; $\mu_1 = 0.8765$; $\gamma_1 = 1.0067$; $A_1 = 2.1667$; $B_1 = 1.1592$; $A_1 = 0.1611$; $A_2 = 0.1611$; $A_3 = 0.5346$; $A_4 = 0.5606$; $A_4 = 0.5606$; $A_5 = 0.5606$; $A_6 = 0.5606$; $A_7 = 0.5606$; $A_8 = 0$

 $U_0(K\mu_1) = 0.1611$; $\cos\gamma_1 = 0.5346$; $U_0\left(\mu_1 \frac{r_{\min}}{R_1}\right) = 0.5606$; $\mu_1^2 + \epsilon^2 \gamma_1^2 = 3.0483$; G = 8.9495.

Подставляя значения этих параметров в формулу (3.11), получим

$$c_n = c_{900-600} - \frac{\sigma_v^{11}a}{\alpha_1 E} / 0,0225 \frac{2,1667 \cdot 1,1592}{3,0483} \times \left[\frac{2}{0,7682 \cdot 12,4469} (9,2179 \cdot 0,1611 + 0,6366) - 0,1611 \right] I = 17 + 23 = 40 \text{ °C/ч}.$$

Пример II. Расчет времени выдержки.

Допустим, что круг $1\,1100 \times 150 \times 305\,24A40$ СТ1 шестой структуры после всестороннего нагрева со скоростью $100\,^{\circ}$ С/ч выдерживается в среде при температуре $1280\,^{\circ}$ С. Необходимо произвести расчет времени выдержки и определить температуру в характерных точках круга после выдержки 7 ч.

Во время выдержки происходит переход от линейно изменяющейся температуры к постоянной температуре среды. При достаточной длительности процесса τ расчет распределения температуры в круге ведется по формулам (3.17) и (3.18). При длительности процесса более 2 ч можно использовать в основном значения первых двух корней μ_1 и γ_1 и коэффициентов A_1 и B_1 , пренебрегая членами ряда, содержащими корни и коэффициенты с более высокими индексами.

При расчете времени выдержки берутся средние для интервалов 20-600 °C (нагрев) и 900-20 °C (охлаждение) значения λ и a.

Численные значения параметров: $R_1=0,150$ м; $R_2=0,550$ м; b=0,100 м; $\epsilon=R_1/b=1,5$; $K=R_2/R_1=3,667$; $\lambda=1,49$ ккал/(м·ч·трад); $C_p=0,288$ ккал//(кг-трад) (вычислено по удельной теплоемкости компонентов); $\delta=2334$ кг/м³ (из рецептуры); $a=1/C_p\delta=2,20\cdot10^{-3}$ м²/ч; $\alpha=60$ ккал/(м²-ч·град) [193, 194]; $\mathrm{Bi}_1=\alpha R_1/\lambda=6,04$; $\mathrm{Bi}_{1,3}=\alpha b/\lambda=4,027$.

Корни и коэффициенты разложения: $\mu_1 = 1,0204; \gamma_1 = 1,2659; A_1 = 2,9296; B_1 = 1,0204; \gamma_1 = 1,2659; A_2 = 2,9296; A_3 = 2,9296; A_4 = 2,9296; A_5 = 2,$

= 1,2290;
$$U_0(K\mu_1) = 0.065$$
; $\cos \gamma_1 = 0.3002$; $U_0\left(\mu_1 \frac{r_{\min}}{R_1}\right) = 0.4082$; $\mu_1^2 + \varepsilon^2 Y^2 = 4.6468$;

$$\frac{a(\tau-\tau_1)}{R_1^2} = \frac{2,205\cdot 10^{-7}\cdot 7}{0,0225} = 0,686; \ e^{\frac{-\mu_1^2a(\tau-\tau_1)}{R_1^2}} = 0,4916; \ e^{\left(-\mu_1^2+\tau^2\gamma^2\right)^{a\left(\tau-\tau_1\right)}_{R_1^2}} = 0,0413.$$

1. Расчет распределения температуры в колонке кругов неограниченной высоты ведется по формуле (3.17). В ведущей точке ($r=R_2$) внешней цилиндрической поверхности температура

$$t = 1280 - \frac{100 \cdot 0,0225}{2,205 \cdot 10^{-3}} \frac{2,9296}{1,0412} 0,065 \cdot 0,4916 = 1189 \,^{\circ}\text{C}.$$

Температура в отстающей точке поверхности минимальных температур $r=r_{\mathrm{min}}$ (отстающая точка)

$$t = 1280 - \frac{100 \cdot 0,0225}{2,205 \cdot 10^{-3}} \frac{2,9296}{1,0412} 0,4082 \cdot 0,4916 = 704 \,^{\circ}\text{C}.$$

Разность температур в ведущей и отстающей точках такова:

$$t = 1189 - 704 = 485$$
 °C.

2. Расчет распределения температуры в конечном полом цилиндре (колонка высотой в один круг) ведется по формуле (3.18). Если ведущая точка $r=R_2$, z=b, то

$$t = 1280 - \frac{100 \cdot 0,0225}{2,205 \cdot 10^{-3}} + \frac{2,9296 \cdot 1,2290}{4,6468} + 0,65 \cdot 0,3002 \cdot 0,0413 = 1280 - 0,6 = 1279,4 °C.$$

Разность температур в ведущей и отстающей точках такова:

$$t = 1279,4 - 1267 = 12,4$$
 °C.

Расчет показал, что выдержка продолжительностью 7 ч достаточна для удовлетворительного прогрева такого круга. Следует указать, что такая выдержка найдена уже после предварительных расчетов, произведенных при $\tau = 5$ и 6 ч.

Выдержка в течение 5 и 6 ч оказалась недостаточной.

Пример III. Расчет предельных скоростей нагрева и охлаждения для случая, когда теплообмен на внутренней цилиндрической поверхности отсутствует. Данный расчет произведем для круга 1 250 \times 250 \times 75 24A40 CM2 шестой структуры.

1. Нагрев в интервале 20-600 °С.

При этом $R_1=0.0375$ м; $R_2=0.125$ м; $m=R_1/R_2=0.3$; b=0.125 м; $e=R_2/b=1.0$; $\alpha=30$ ккал/(м²-ч-град); $\lambda=1.06$ ккал/(м-ч-град); $\mathrm{Bi}_2=\alpha R_2/\lambda=3.538$; $\mathrm{Bi}_{113}=\alpha b/\lambda=3.538$; $\mathrm{v}_1=2.04$; $\gamma_1=1.2313$; $V_0(\mathrm{v}_1)=0.3991$; $B_1=1.2201$; $V_1(\mathrm{v}_1)=0.6871$; $V_1^2+e^2\gamma_1^2=5.6777$; $\vartheta_n=1.2614$ по формуле (3.14).

Найденные значения величин подставляют в формулу (3.12):

$$c_n = -\frac{\sigma_n a}{\alpha_t E} / 0.0156 \frac{1,2614 \cdot 1,2201}{2,04 \cdot 5,7740} \left(\frac{2}{2,04 \cdot 0,91} 3,538 \cdot 0,3991 - 2,1226 \right) = 164 \text{ °C/4}.$$

2. Охлаждение в интервале 900-600 °C.

При этом $R_1=0.0075$ м; $R_2=0.125$ м; b=0.125 м; $m=R_1/R_2=0.3$; $e=R_2/b=1$; $\lambda=1.58$ ккал/(м²-ч-град); $\alpha=45$ ккал/(м²-ч-град); $Bi_2=\alpha R_2/\lambda=3.56$; $Bi_{12}=\alpha B/\lambda=3.56$; $V_1=2.05$; $V_1=1.2329$; $V_0(V_1)=0.3918$; $V_1=1.2206$; $V_1(V_1)=1.2329$; $V_2=1.2329$; $V_3=1.2329$; $V_3=1.232$

Расчет ведем по формуле (3.12):

$$c_n = -\frac{\sigma_n^{\text{H}}a}{\alpha_r E} / 0.0156 \frac{1.2705 \cdot 1.2206}{2.05 \cdot 5.7225} \times \left(\frac{2}{2.05 \cdot 0.91} 3.56 \cdot 0.3918 - \frac{2}{3.1416 \cdot 0.3} \right) = 191 \, ^{\circ}\text{C/y};$$

$$c_{\text{New}} = nc_n \approx 48 \, ^{\circ}\text{C/y}.$$

3. Охлаждение в интервале 600-20 °C.

При этом $R_1 = 0.0375$ м; $R_2 = 0.125$ м; $m = R_1/R_2 = 0.3$; b = 0.125 м; $e = R_2/b = 1.0$; $\alpha = 30$ ккал/(м²-ч-град); $\lambda = 1.58$ ккал/(м-ч-град); $\text{Bi}_2 = \alpha R_2/\lambda = 2.373$; $\text{Bi}_{1.1} = \alpha b/\lambda = 2.373$; $\nu_1 = 1.83$; $\gamma_1 = 1.1200$; $V_0(\nu_1) = 0.5664$; $B_1 = 1.1903$; $V_1(\nu_1) = 0.7367$; $v_1^2 + e^2\gamma_1^2 = 4.6033$; $\vartheta = 1.0843$ [получено по формулс (3.14)].

Расчет скорости охлаждения в этом интервале ведем по формуле (3.13):

$$c_n = C_{900-600} - \frac{\sigma_{_{\rm B}}^{\rm H} a}{\alpha_{_{\rm I}} E} / \, 0,0156 \, \frac{1,0843 \cdot 1,1903 \cdot 0,5661}{4,6033} \left(\frac{2 \cdot 2,373}{3,3489 \cdot 0,91} - 1 \right) = 226 \, {\rm ^{\circ}C/^{\scriptscriptstyle {\rm H}}};$$

Пример IV. Расчет времени выдержки для случая, когда теплообмен на внутренней цилиндрической поверхности отсутствует.

Допустим, что колонка кругов 1 250 × h × 75 25A40 CM2 шестой структуры, общей высотой 250 мм после нагрева в среде, изменяющей свою температуру по закону ломаной линии со скоростью $c_1 = 100$ °C/ч, $c_2 = 40$ °C/ч, $c_3 = 0$ (на выдержке), находится на выдержке в среде с температурой 1280 °C. Нужно определить температуру в характерных точках после трехчасовой выдержки.

При этом $R_1=0.0375$ м; $R_2=0.125$ м; $m=R_1/R_2=0.3$; b=0.125 м; $e=R_2/b=1$; $\lambda=1.32$ ккал/(м-ч-град); $\alpha=60$ ккал/(м²-ч-град); $\mathrm{Bi}_2=\alpha R_2/\lambda=5.682$; $a=2.00\cdot 10^{-3}$ м²/ч; $\mathrm{Bi}_{1.03}=\alpha b/\lambda=5.682$; $v_1=2.27$; $\gamma_1=1.3382$.

Для ведущей точки $V_0(\mathbf{v_1}) = 0.2480$; $B_1 = 1.2454$.

Для отстающей точки $V_0(mv_1)=2/\pi mv_1=0.9353;\ v_1^2+\epsilon^2v_1=6.9437;\ V_1(v_1)=0.6276;\ \vartheta=1.4678$ по формуле (3.20); $\tau_2=3$ ч; $\tau_3=\tau-(\tau_1+\tau_2)=3$ ч; $(\tau-\tau_1)=\tau_2+\tau_3=6$ ч. Значения $c_1,\ c_2,\ c_3$ и $\tau_1,\ \tau_2,\ \tau_3$ приняты условно.

Путем подбора различного времени выдержки τ_3 определяется достаточное время для достижения равномерного распределения температуры в круге:

$$e^{-\left(v_1^2 + e^2 Y_1^2\right) \frac{d\left[\tau - (\tau_1 - \tau_2)\right]}{r_2^2}} = 0,0693;$$

$$e^{-\frac{\left(v_1^2 + e^2 Y_2^2\right) a\left(\tau - \tau_1\right)}{r_2^2}} = 0,0048.$$

Для конечного цилиндра расчет ведем по формуле (3.20). В ведущей точке при $\tau = 3$ ч температура

$$t = 1280 - \frac{40 \cdot 0,156}{2,00 \cdot 10^{-3}} \frac{1,4678 \cdot 1,2454}{6,9437} 0,2480 \cdot 0,2305 (0,0693 + 1,5 \cdot 0,0048) =$$

$$= 1280 - 0.3 = 1279.7 \, ^{\circ}\text{C}.$$

в отстающей точке

$$t = 1280 - \frac{40 \cdot 0,156}{2,00 \cdot 10^{-3}} \frac{1,468 \cdot 1,2454}{6,9437} 0,9353 (0,0693 + 1,5 \cdot 0,0048) =$$
$$= 1280 - 5,9 = 1274,1 ^{\circ}C.$$

Разность температур в ведущей и отстающей точках такова:

$$t = 1279.7 - 1274.1 = 5.6$$
 °C.

Рассчитанные скорости нагрева, охлаждения и время выдержки (в часах) для кругов, установленных в стопки разной высоты b, приведены в табл. 3.28. Для установления запаса прочности необходимо принимать запас прочности при температуре 20-600 °C минимум двукратный, а в интервале 900-600 °C — четырехкратный.

Для получения черепка с максимальной прочностью и стабильной твердостью при обжиге электрокорундовых инструментов выдержка должна составлять не менее 4 ч, а при обжиге инструментов из карбида кремния во избежание появления "черных пятен" на нем она должна быть не менее 5—6 ч [198]. Это следует учитывать при установлении рационального режима термической обработки указанных изделий.

Процессы, протекающие в изделиях во время обжига и охлаждения

Процессы, происходящие в кругах в результате нагрева и охлаждения, вызывающие расширение и сжатие последних, принято называть термомеханическими процессами.

Если рассматривать абразивный круг как твердое тело, в котором возникает разность температур, то вследствие различного термического расширения в нем будут возникать напряжения, вызывающие упругие деформации. Более нагретые участки при этом будут испытывать сжатие, так как близкие к ним холодные участки не дадут нагретым расширяться при подъеме температуры.

Предельные скорости нагрева и охлаждения, °С/ч, и время выдержки, ч, для кругов различных типоразмеров

Характеристика кругов	Способ	Ско- рость	Скорость с	Время выдержки	
и высота стопки кругов b, мм	обогрева	нагрева от 20 до 600° С	900-600 °C	600- 2 0 °C	прн 1280 °С, ч
1 250 × 40 × 32 25A 40 СМ2, структура 6; <i>b</i> = 250	Односторонний с внешней сто- роны	125	70	90	3,0
1 250 × 40 × 75 25A 40 CM2, структура 6; b = 250	То же	164	191	226	3,0
1 350 × 40 × 127 14A 40 C1, структура 6; $b = 250$	"	100	87	93	3,5
$1300 \times 40 \times 75$ 14A 40 C1, структура 6; $b = 250$,,	108	82	98,5	3,5
$1450 \times 50 \times 127$ 14A 40C1, структура 6; $b = 250$	Всесторонний	224	156	99	4,0
1 500 \times 50 \times 203 14A 40 C1, структура 6; $b = 250$	"	239	216	123	3,5
1 600 × 150 × 305 25A 40 СТ1, структура 6; b = 250	"	250	206	117	3,0
1 750 × 130 × 305 14A 40 СТ3, структура 6; b = 200	39	154	125	67	4,5
1 900 × 130 × 305 25A 40 ст1, структура 6; b = 180	**	154	122	69	6,0
1 1100 × 150 × 305 25A 40 СТІ, структура 6; b = 200	39	97	66	40	7

Холодные участки, наоборот, оказываются растянутыми под влиянием расширения соседних, более горячих участков.

При нагревании или охлаждении тела снаружи (передача тепла от горячего к холодному), что имеет место при обжиге и остывании абразивных кругов, внешние слои круга будут нагреты больше, чем внутренние, а при остывании внутренние слои будут остывать медленнее наружных, разность температур при этом будет тем меньше, чем выше температуропроводность круга.

Вследствие разности температур между внешними и внутренними частями тела (круга) в последнем возникают напряжения, значение которых зависит от целого ряда термомеханических свойств абразивно-керамической смеси, из которой изготовлен круг.

Если напряжения по их величине превзойдут прочность черепка круга, то в этом месте черепок разрушится — образуется трещина.

К числу основных термических характеристик абразивно-керамических смесей следует отнести: коэффициент термического расширения, модуль упругости, температуропроводность и другие характеристики, значения которых не могут не влиять на образование внутренних напряжений, возникающих в нагреваемом или охлаждаемом изделии — круге.

Значения указанных характеристик и методы их определения приведены в гл. 4.

Здесь следует остановиться лишь на вопросе изменения этих показателей с изменением температуры. Характер изменения коэффициента линейного расширения с изменением температуры образца из белого электрокорунда зернистости 46, твердости С1 и структуры 6, заформованного из смеси, приготовленной на одной из плавящихся связок с увлажнителем растворимым стеклом, показан на рис. 3.50.

Изменение модуля упругости с повышением температуры представлено на рис. 3.51. Из графика видно, что модуль упругости образцов абразивно-керамических смесей падает с возрастанием температуры. Такое явление имеет весьма существенное значение для выбора скорости подъема температуры при термообработке изделий (кругов). Скорость обжига (нагрева) изделий в связи с этим может увеличиваться с повышением температуры, не влияя при этом на величину напряжений. При понижении температуры (остывании) наблюдается обратная картина — модуль упругости возрастает и, следовательно, возрастают термические напряжения в круге. Температуропроводность абразивно-керамические смесей падает с повышением температуры. Теллопроводность мелкозернистых смесей (№ 220) значительно меньше крупнозернистых (№ 46), поэтому нагрев и охлаждение мелкозернистых изделий (кругов) всегда должны




Рис. 3.50. Характер изменения коэффициента линейного расширения с температурой образца из абразивно-керамической смеси:

 $I = \alpha$ при подъеме температуры; $2 = \alpha$ при охлаждении




Рис. 3.51. Характер изменения модуля упругости абразивно-керамических образцов, изготовленных на различных связках, в зависимости от температуры:

1 - обожженные образцы; 2 - высушенные образцы

проходить медленнее крупнозернистых, чтобы избежать больших перепадов температур между внешними и внутренними слоями изделия.

Однако не только указанные характеристики влияют на величину внутренних напряжений. Существенное влияние оказывают также скорость нагревания и размеры изделия. Чем скорость нагревания или охлаждения будет больше, тем больше будут и разности температур между внутренними и внешними его слоями, следовательно, тем больше величина напряжений.

При нагревании, а также при охлаждении абразивных кругов возникают радиальные напряжения G_r , расположенные вдоль радиуса круга, и тангенциальные (G_r), расположенные перпендикулярно радиусу. Радиальные напряжения сравнительно невелики и не имеют такого значения, как тангенциальные. Большие по значению тангенциальные напряжения могут привести к образованию у периферии и у центра круга трещин, располагающихся в зоне действия этих напряжений.

На рис. 3.52 показан характер распределения напряжений в круге при одностороннем нагревании. По оси ординат отложены значения *K*, а по оси абсцисс отложен радиус нагретого круга (*K* — некоторая постоянная величина, зависящая от формы, размеров изделия и местоположения в нем точки, в которой определяются напряжения). Как видно из графика, характер распределения тангенциальных и радиальных напряжений различен, а абсолютные значения тангенциальных напряжений больше, чем радиальных.

На рис. 3,53 показан характер распределения напряжений при двухстороннем нагревании круга диаметром 900 мм с отверстием диаметром 305 мм.

При сравнении двух приведенных графиков обращают на себя внимание весьма заниженные абсолютные значения *К* в круге диаметром 900 мм, обогреваемом одновременно снаружи и из центра. Это обстоятельство указывает на целесообразность применения двухстороннего обогрева, при котором значение напряжений будет всегда меньше, чем при одностороннем нагревании.

При нагревании изделий сначала происходит удаление остатков влаги и разложение клеящих увлажнителей (декстрина). Это приводит к некоторому




Рис. 3.52. Характер распределения напряжений в круге $400 \times h \times 50$ при одностороннем нагревании:

I — радиальные напряжения G_r : 2 — тангенциальные напряжения G_t




Рис. 3.53. Характер распределения напряжений в круге $900 \times h \times 305$ при двухстороннем нагревании:

I — радиальные напряжения G_r ; 2 — тангенциальные напряжения G_r

снижению прочности изделий, особенно в интервале температур 450—750 °С. Указанный период является наиболее опасным участком подъема температуры, так как при быстром подъеме температуры в круге могут возникнуть внутренние напряжения, большие значения которых в малопрочных изделиях могут привести к образованию трещин. Дальнейший подъем температуры вызывает постепенное расплавление жидкого стекла и связки, что приводит изделие в размягченное пластичное состояние. Напряжения, возникающие в круге, при этом не сохраняются, а гаснут за счет перераспределения вещества круга. Быстрый подъем температуры в этом периоде при обжиге любых абразивных кругов (корундовых — благодаря пластичному состоянию, карборундовых — благодаря высокой теплопроводности) ие вызывает опасений в отношении внутренних напряжений. Длительность этого периода определяется временем, необходимым для взаимодействия связки с абразивным зерном.

Период повышения температур от 750 °C до конечной температуры обжига характерен тем, что среда в этом периоде должна быть нейтральная или окислительная.

Указанное обстоятельство вызвано необходимостью исключить возможность получения в процессе обжига дефектных изделий — зауглероженных и с черными пятнами. Проведение обжига изделий в восстановительной среде (газы с большим содержанием СО) не может обеспечить удаления продуктов разложения карбида кремния, которые образуются именно в указанной зоне температур.

По достижении конечной температуры обжига обычно производится выдержка при этой температуре в целях выравнивания ее во всем объеме изделия. При этом происходит, как говорят, "провар связки", т. е. окончание процесса стеклообразования или спекания (в зависимости от того, какая связка применена).

Конечная температура обжига и длительность выдержки при конечной температуре зависят от свойств связки и абразивного зерна и характеризуются такими численными значениями времени, при которых изделия получаются при прочих равных условиях максимально высокой прочности.

После окончания выдержки наступает охлаждение изделий, вызывающее нарастание вязкости связки, приводящее к тому, что масса изделия из пластичного состояния переходит в твердое. Этот переход может вызвать в изделиях возникновение "постоянных" напряжений, образующихся вследствие разности температур между внешними (более холодными) и внутренними (более горячими) частями круга. При этом внешние участки будут стремиться сократиться сильнее внутренних, внутренние же участки будут сжаты и, в свою очередь, будут растягивать внешние.

В отличие от постоянных напряжений, которые остаются в круге, могут возникнуть и так называемые временные, исчезающие при выравнивании температуры.

Если значение постоянных напряжений относительно велико и превосходит прочность круга, то последний при выравнивании в нем температуры дает трещину. Если же постоянные напряжения будут меньше прочности круга, то при выравнивании температуры трещины не возникнет, однако оставшиеся




Рис. 3.54. Характер распределения напряжений в круге $400 \times h \times 50$ при одностороннем одлаждении:

1 — радиальные напряжения G_r : 2 — тангенциальные напряжения G_r

напряжения (которые иногда называют остаточными) могут вызвать в остывшем круге его разрушение (разрыв, трещину) под влиянием иногда даже незначительных температурных колебаний окружающей среды или незначительных механических воздействий на него. Таким образом, наличие в круге остаточных напряжений снижает его механическую прочность.

Если охлаждение изделий рассматривать как процесс, противоположный нагреванию, то распределение напряжений в круге, при его охлаждении, графически может выглядеть как зеркальное изображение кривых напряжений при нагревании (см. рис. 3.52 и рис. 3.54).

3.4.2.2. Характеристика печей для обжига абразивных изделий

Высокотемпературный обжиг абразивных изделий осуществляется в туннельных и щелевых печах непрерывного действия и камерных печах периодического действия. В туннельных печах обжигают 95 % абразивного инструмента на керамической связке и примерно 5 % — в щелевых печах и печах периодического действия. Туннельные печи являются высокопроизводительными теплотехническими агрегатами. Их производительность обычно составляет от 5000 до 15000 т изделий/год. Производительность щелевых электрических и газовых печей составляет от 100 до 800 т изделий/год.

Печи периодического действия и щелевые печи уступают туннельным печам по производительности и энергозатратам на 1 т обжигаемых изделий, но они более удобны и экономичны при обжиге инструмента малыми партиями по разным технологическим режимам термической обработки.

Туннельные печи имеют значительную тепловую инерцию из-за большой массы кирпичной кладки стен, свода и вагонеток. Продолжительность разогрева холодной туннельной печи до рабочей температуры составляют 12—17 суток, поэтому туннельные печи работают непрерывно до ремонта, без остановок на выходные и праздничные дни. Внеплановые остановки производятся только из-за аварий, а также при отключении подачи газа или электроэнергии.

Характерной особенностью туннельных печей является постоянство условий, при которых протекает процесс обжига. Основным признаком их является неподвижность зоны обжига, через которую продвигаются обжигаемые изделия.

Туннельные печи

Туннельная печь по своей конструкции представляет собой длинный горизонтальный рабочий канал-туннель, по которому движется состав вагонеток с заготовками абразивного инструмента (рис. 3.55, 3.56), прошедшего предварительную операцию сушки.

Наружная кладка стен и свода выполнена из красного строительного или теплоизоляционного диатомитового кирпича, внутренняя кладка в зоне высоких температур — из динасового и шамотного кирпичей. Свод печи снаружи обмазан огнеупорной глиной, поверх которой уложен шамотный легковесный кирпич и сделана засыпка диатомитовым порошком. Кирпичная кладка туннельной печи скреплена металлическим каркасом, который предохраняет ее от разрушения.




Рис. 3.55. Туннельная печь (поперечный разрез):

I — рабочий канал (туннель);
 2 — состав вагонеток;
 3 — этажерка;
 4 — диатомитовый кирпич (кладка);
 5 — динасовый кирпич;
 6 — шамотный легковесный кирпич;
 8 — красный строительный кирпич;
 9 — вертикальные стойки каркаса;
 10 — горизонтальные пятовые балки;
 11 — диатомитовый порощок (засыпка);
 12 — поперечные тяги;
 13 — шелевые топки;
 14 — камерные топки;
 15 — пессочный затвор;
 16 — рельсовый путь;
 17 — металлические шпалы;
 18 — подвагонеточное пространство




Рис. 3.56. Туннельная печь (продольный разрез):

I— температурные швы; 2— топки; 3— металлические двери для создания гидравлического подпора; 4— подвагонеточный канал; 5— короб подачи воздуха на охлаждение модовой части и рам вагонеток; 6— направление движения вагонетокного воздуха; 7— окно для отбора нагретого воздуха к сущилам; 8— температурные швы свода печи; 9— установки термопар или раднационных пирометров; 10— отверстие для наблюдения за газовой средой и движением вагонеток; 11— отверстия для установки термопар и для установки коробов воздушных завес; 12— каналы для перемещения газовоздушных смесей; 13— окна для отбора дымовых газов; 14— короб для отбора охлаждающего воздуха

В туннельных печах используют камерные и щелевые топки, располагаемые в стенах. Камерные топки раскрываются в рабочий канал на всю высоту садки на вагонетке или же только на 1/2 ее высоты. Щелевые топки располагают по высоте на уровне подины вагонетки. Продукты горения из щелевой топки направляются в подину печной вагонетки под обжигаемые изделия, а из камерной топки — на изделия по всей высоте садки. Кроме вышеназванных типов топок иногда в туннельных печах применяют топки с распределенной выдачей газов. Топочные газы из таких топок выбрасываются в рабочий канал печи через небольшие окна, равномерно распределенные по длине печи. Топки с распределенной выдачей газов делают только в зоне подогрева. В последние годы наблюдается тенденция замены топок с распределенной выдачей газов щелевыми топками с установленными в них высокоскоростными горелками, работающими с большими удельными расходами вторичного воздуха, подаваемого в горелку. Высокоскоростные горелки также используют для организации рециркуляции дымовых газов в рабочем канале печи.

Газ подается по внутренней трубе в горелки, расположенные с левой и правой сторон нечи, в топочное пространство, где происходит его сгорание. В целях улучшения теплообмена при обжиге абразивного инструмента горелки целесообразно устанавливать в два ряда по высоте.

Размеры печи, в частности длина туннеля, могут быть различными и зависят от длительности процесса (режима обжига), плотности загрузки, заданной производительности [207—209].

Длину туннельной печи можно вычислить, если известны: ее часовая производительность G/24, т/ч; продолжительность термообработки t, ч; емкость одного погонного метра туннеля Fd, т, где F— сечение туннеля, d— плотность

загрузки, т/м³. Вычисление производится по формуле
$$I = \frac{Gt}{24Fd}$$
, где I — длина

туннеля. Чаще всего встречаются печи, длина которых равна 80—100 м, ширина примерно 1,37 м, высота от пода до замка свода — примерно 1,5 м.

Вагонстки в туннельных печах передвигаются по рельсам, уложенным на металлические шпалы, выполненные из швеллеров. В зоне обжига рельсовый путь собран из укороченных рельсов, так как они меньше искривляются и коробятся из-за значительных температурных расширений (см. рис. 3.50).

Загрузка абразивных изделий в туннельную печь производится на специальные вагонетки (рис. 3.57), представляющие собой собранные на металлической тележке трех-четырех-полочные этажерки из огнеупорного шамота. Размеры основания вагонетки — $2 \times 1,5$ м. В качестве полок в этажерках служат огнеупорные карбил-кремниевые плиты (ТУ 9200-0220931—99) размерами $570 \times 470 \times 32$ и $380 \times 380 \times 40$ мм с отверстиями в их центрах диаметром 75 и 120 мм или без отверстий. Подставками служат прямые и фасонные кирпичи разной высоты.

Подина вагонетки представляет собой карборундошамотную плиту толщиной 50 мм, под которой по длине вагона размещается четыре огневых канала высотой 135 мм. При выкладке вагонетки плитами размером 380 × 380 мм количество каналов доводится до пяти. Огневые каналы выкладываются в целях равномерного нагрева изделий нижнего яруса. А поэтому они должны быть



Рис. 3.57. Вагонетка туннельной печи

всегда очищены. Остальная часть футеровки (под огневыми каналами), включая замковые кирпичи, выкладывается сплошным огнеупорным материалом.

Загрузка всех кругов, обжигаемых в туннельных печах, диаметром от 100 до 1100 мм, а также абразивных брусков и др. производится открыто на полках вагонетки, как уже было отмечено выше, на три-четыре полки (яруса), причем высота каждого яруса определяется в соответствии с применяемыми подставками и может быть трех видов:

- 1) общая высота яруса 130 мм, полезная высота 90-70 мм;
- 2) общая высота яруса 180 мм, полезная высота 120-140 мм;
- 3) общая высота яруса 260 мм, полезная высота 220-200 мм.

Разрешается изменение порядка установки ярусов (полок) в зависимости от ассортимента изделий.

Плиты на подставках крепят раствором, состоящим из смеси 45 % глины огнеупорной, 45 % шамота и 10 % воды.

Сборка полок (ярусов) вагонетки происходит по мере укладки на первой полке кругов, и затем устанавливается вторая полка, круги на ней и т. д. снизу доверху. При выкладке целого ряда плит или целой полки стыки плит сверху промазываются огнеупорной массой (глиной).

Загрузка кругов на полки вагонетки кругов всех размеров и характеристик производится стопками по технологически допустимым нормам, указанным в картах загрузки, отражающих порядок установки изделий на полки в зависимости от их размеров с максимальным использованием полезной площади.

После загрузки каждая вагонетка пропускается через контрольный габарит для проверки ее размеров по высоте и ширине.

Для создания плотности между вагонетками торцы футеровки вагонеток имеют паз, соответствующий выступу соседней вагонетки, кроме того, стыки уплотняются асбестовым шнуром или асбестовой крошкой, набиваемой в специальные "козырьки".

Для разделения во время движения вагонеток печного пространства от наружной атмосферы, в частности подвагонеточного коридора, в целях исключения нагрева металлических деталей вагонеток, засоса воздуха или прорыва газов, на вагонетках устраивается плотный затвор специальной конструкции (рис. 3.58), выходной и входной концы туннеля оборудуются температурными экранами (запорными вагонетками) и подвесной дверью, качающейся на роликах.

Заталкивание вагонсток в печь производится механическим или гидравлическим толкателем, установленным между рельсами в начале печи с интервалами в соответствии с заданным технологией режимом.

Вагонетки ремонтируются по мере необходимости, при этом чем качественнее производится ремонт с соблюдением требований к огнеупорным деталям, тем реже вагонетки подлежат ремонту (в среднем один раз в 1,5 года), тем менее вероятны завалы.

Ремонт туннельной печи должен производиться через пять-семь лет; продолжительность ремонта — 2-3 мес.




Рис. 3.58. Туннельная печь (фрагмент): 1 — затвор специальной конструкции для вагонетки

Загрузка абразивных изделий для обжига

Качество обжигаемых изделий в значительной степени зависит от правильности загрузки ("садки") сырца. Загрузка, или как ее еще называют — постановка, производится с учетом создания условий равномерного обогрева изделий — равномерного омывания изделий газами, а также с учетом свойств и особенностей изделий.

Высушенные заготовки устанавливаются в туннельных печах на полки вагонеток в стопку, высота которой лимитируется способностью изделий не деформироваться под тяжестью собственного веса при высокой температуре. В табл. 3.29 представлены варианты способов постановки абразивных заготовок на полки печной вагонетки в зависимости от их размера. В зависимости от ассортимента разработаны также карты загрузки вагонеток (рис. 3.59).

Для создания оптимального теплового и аэродинамического режимов печи необходимо строго соблюдать среднюю плотность садки — не менее 500 кг на вагонетку. В случае отсутствия изделий необходимо дополнительно до этого веса загружать вагонетки балластом (обожженный кирпич, брак, плиты и т. д.).

Изделия при постановке во избежание спекания их между собой в процессе обжига пересыпаются слоем дробленого кварца, кварцевого песка и редко — шамота крупностью от 0,5 до 3,2 мм в зависимости от размера и зернистости абразивного изделия. Насыпав дробленый материал на изделие и разровняв его по поверхности изделия, сверху накладывают второе изделие и притирают его для создания равномерного слоя.

Изделия из карбида кремния, вследствие своих особенностей, требуют при обжиге более значительного газообмена, чем электрокорундовые, во избежание образования на них "черных пятен". В связи с этим постановку карбид-кремниевых изделий отдельные изготовители осуществляют на специальных подставках — плитах — либо формуют изделия с "выступом", на который затем и устанавливают заготовки друг на друга.

Отдельные заготовки кругов, например диаметром 500—700 мм, высотой 100 мм и более, целесообразно устанавливать на огнеупорные плиты с "трубой" (отверстием), что обеспечивает двухсторонний нагрев как снаружи, так и в центре. Циркуляция горячих газов через отверстия изделия создает благоприятные условия для равномерного нагрева последних и способствует сокращению брака ("трещин").

Заготовки высокопористых кругов, как правило, устанавливаются на верхние полки вагонеток по одной штуке на хорошо зачищенные плиты и предварительно подготовленный ровный слой подсыпки.

Заготовки больших кругов днаметром 750—1100 мм и твердостью до СМ1 и Т1—4Т1 рекомендуется ставить по одному кругу на полку во избежание брака.

Продолжительность обжига и отдельных его периодов зависит от размеров, формы и свойств формовочной смеси, из которой изготовлен инструмент.

Зная общую продолжительность цикла обжига для каждого вида и размера абразивного инструмента, можно рассчитывать время между подачами вагонеток в печь по формуле

$$t = \tau/n$$
.

где τ — продолжительность цикла обжига, ч; n — количество вагонеток в печи, шт.

Таблица 3.29 Варианты способов постановки абразивных заготовок на полки печной вагонетки

	Габари	ты изделия, м	им	Число	Способ укладки			
Номер	Диаметр	Высота	Высота	стопок	заготовок изделий			
полки			СТОПКИ	на одной	на полки печной вагонетки			
	круга	круга	CIOHEN	полке	14 10 110 110 110 110 110 110 110 110 11			
1	До 300	Bce	До 100	8	Грузить стопками на плиты без			
				и более	отверстия. Комбинированная			
2	До 300	Bce	До 100	8	постановка кругов в стопки			
	350-450	Bce	До 100	и более				
	500-600	35-63	До 100	2				
3	175300	Bce	До 160	2	Грузить стопками на плиты без			
	350-450	Bce	До 160	2	отверстия. Комбинированная			
	500-600	35-63	До 220	2 2	постановка кругов			
	500-600	80-150	До 220	2				
	750	40-80	До 160	2				
	750	28-38	До 160	2	Грузить по 1 шт. по центру			
	800 (шшк)	100	До 160	1-2	полки			
	900	43-52	До 160	i				
	ЧК 125-175	80	До 160	1	Фасон грузить на плоскости			
	3T 225	Bce	6101	~=	всех кругов			
	ЧЦ 150-300	Bce						
4	До 500	Bce	До 160	5	Грузить стопками на плиты без			
	600	25-150	До 160	5	отверстия. Комбинированная			
					установка			
	750	25-90	До 140	2	Грузить стопками на плиты			
	900	Bce	До 140	2	с "трубой"			
	10601100	4063	До 105	1	.,			
	1060-1100	84-100	До 105	i				
	300-500	80-150	До 220	1	Грузить на дополнительную			
	высокопористый				плиту по 3 шт. на полку			
	600	80-150	До 220	1				
	высокопористый				Грузить на полку с "трубой"			
	500	150-200	До 220	1				
	600	150-200	До 220	1				
	«И» 400–450	До 200	До 220	1	Грузить на плиты по 1 шт.			
	ЧК 125-175	Bce		_				
	3T 225	Bce			Грузить на плоскости всех			
	ЧЦ 150-300	Bce			кругов			

Примечание, шшк — шарошлифовальные круги.

Зная массу инструмента на одной вагонетке и время между подачами вагонеток в печь, можно определить производительность печи:

$$g = G/t$$

где g — производительность печи, кг/ч; G — масса садки инструмента на одной вагонетке, кг.




Рис. 3.59. Карты загрузки ярусов вагонетки (пример)

Температурный режим туннельной печи осуществляется согласно заданной кривой обжига и охлаждения (см. рис. 3.54 — пример).

Во всех зонах рабочего канала печи создаются и поддерживаются определенные параметры температурного и гидравлического режимов. Туннельная печь имеет три основные зоны, примерно равные по длине: зону нагрева и выдержки (a) и охлаждения (δ) (рис. 3.60).

Для печей обжига заготовок абразивных изделий из электрокорунда отношение a:6=45:55, а для печей обжига заготовок абразивного инструмента из карбида кремния — a:6=60:40.

В туннельных печах в процессе обжига наблюдается перепад температур по высоте печного канала между верхом и низом, достигающий порядка 50—70 °С. В целях уменьшения температурного перепада своды в печах предлагается делать плоскими. В зоне температур до 1000 °С свод собирают из жаропрочных железобетонных плит, изготовленных из глиноземного цемента. В зоне температур 1000—1400 °С своды выполняют плоскораспорными из специального клинового шамотного кирпича; клиновые кирпичи, расположенные в средней части свода, имеют ступенчатые утоньшения, которые и образуют плоскую внутреннюю поверхность свода [210].

Плоский свод позволяет увеличить высоту садки, уменьшить свободное подсводовое пространство и таким образом улучшить распределение газовоздушных потоков по сечению туннеля.

Увеличение высоты садки повышает производительность туннельных печей, а также снижает удельный расход топлива.

Для отопления туннельных печей используется, как правило, природный газ, редко — мазут. Для подачи газа в топки применяют газовые горелки различных конструкций. Назначение горелок — подача газа и воздуха в топку, обеспечение определенного соотношения газ—воздух (подаваемых на горение), перемешивание продуктов горения в топке. Газовые горелки устанавливаются в зоне подогрева и обжига. Природный газ позволяет легко создавать требуемую газовую среду в печи, улучшает санитарно-гигиенические условия труда (по сравнению с мазутом). Давление газа и воздуха перед горелкой должно быть (1—3)·10³ Па.




Рис. 3.60. Температурный режим обжига изделий из карбидов кремния (——) и электрокорунда (- - -)

Конструкция горелок должна обеспечивать также необходимый диапазон регулирования температуры продуктов горения в сторону и увеличения их количества для улучшения теплообмена внутри печи. В туннельных печах, как правило, регулирование режима производится автоматически [211].

В результате совместной работы ВНИИАШа, ВолжскВНИИАШа и специалистов завода "Ильич" был разработан и введен в эксплуатацию принципиально новый сушильно-печной агрегат, предназначенный для поточно-механизированной линии производства шлифовальных кругов на керамической связке диаметром 600 мм (рис. 3.61). Его отличительными особенностями по сравнению с существующими туннельными печами являются совмещение в одном агрегате сушила и печи, одноярусная садка абразивных заготовок, установка в зоне обжига дополнительных подсводовых горелок и увеличение ширины рабочего канала [212—215].

Техническая характеристика термического агрегата для сушки и обжига абразивного инструмента

дія сушки и сожита асразивного и	merpymenta
Размеры рабочего канала, мм:	
Длина (сушило + туннельная печь)	97000
Ширина	2140
Высота по центру печи	600
Производительность, т/год	
Производительность вагонеток в смену	
Средняя загрузка на одну вагонетку, т	1,06
Температура, °С:	
сушки	40-160
обжига	1240
Длительность циклов, ч:	
сушки	24
обжига	48
Топливо	Природный газ теплотворной
	способностью 34650 кДж/Нм ³
Расход топлива, Нм3/ч	108
Габарит рабочей плоскости загрузки вагонетки, мм	

Расчет теплового баланса сушильно-печного агрегата показывает, что в такой совмещенной конструкции 35 % теплоносителя из зоны охлаждения используется для сушки.

За период эксплуатации сушильно-печного агрегата установлено, что термический брак изделий, прошедших в нем термообработку, по сравнению с изделиями, обработанными в туннельной печи, в два раза ниже, а процент попадания в заданную твердость несколько выше (20 %).

При этом показано, что отклонение от заданной твердости изделий зависит главным образом от качества сырья и соблюдения технологии их формования. Одноярусная садка дает возможность полностью механизировать и автоматизировать тяжелую операцию установки кругов на вагонетки. Уменьшение высоты и увеличение ширины рабочего канала термоагрегата позволяют достичь оптимальных условий термообработки для обжига шлифовальных кругов большого диаметра.

Авторами [216] была спроектирована и введена в эксплуатацию на одном из отечественных заводов шестикамерная газовая печь, которая явилась ос-




Рис. 3.61. Схема туннельной печи с одноярусной садкой и совмещенными сушкой и обжигом шлифовальных кругов:

I— вагонстка тупнельной печи; 2— капализационная подина; 3— карбид-кремниевые плиты с отверстиями; 4— стопки илифкругов; 5— воздушная разелительная завеса; 6— рельсовый путь; 7— металлические воздушные короба-завесы; 8— ряд горелок; 9— второй ряд горелок; 10— отверстия для подачи моголного воздуха; 11— окна для отбора воздуха на дымосос; 12— короба для подачи воздуха на охлаждение; 13— короб для подачи воздуха на охлаждение металлоконструкций рам и колесных пар печных вагонсток; 14— окна для отвода нагретого воздуха из подвагонсточного пространства; 15— песочный затвор; 16— тотки для установки торелок 8 и 9, 17— окна в стенах зоны подогрева для отбора дымовых газов; 18— окна для подачи нагретого воздуха в зону сушки; 19— окна для вывода отработанного воздуха из зоны сушки в атмосферу

новным агрегатом поточно-механизированной линии производства кругов диаметром 100—200 мм на керамической связке. Особенностью такой печи является то, что каждый рабочий канал, по которому движется состав отнеупорных илит с изделиями, выполнен в виде муфеля, обогреваемого сверху и снизу продуктами сгорания природного газа. Каждый рабочий канал по высоте расположен между газовыми (огневыми) щелями, т. е. на шесть рабочих каналов приходится восемь газовых щелей. Смежные рабочие каналы, так же как и газовые, разделены между собой сплошной огнеупорной перегородкой толщиной 120 мм; в зоне обжига в перегородке выполнены окна для сообщения смежных газовых щелей между собой.

Техническая характеристика шестишелевой газовой печи

- Textili lectua Aupur representa meetingenebon	1 HOUDON INC IN
Размеры рабочего канала, мм	
Длина	
Ширина	400
Ширина Высота	180
Производительность, т/год	500
Температура обжига, °С	
Полный цикл термической обработки, ч	
В том числе:	
Нагрев	9,5
Обжиг	
Охлаждение	
Топливо	Природный таз
Расход топлива, Нм ³ /ч	29,9
Габаритные размеры карбид-кремниевых плит	
подвижного состава, мм.,	$450 \times 49.5 \times 35$

Эксплуатация шестикамерной печи показала, что скорость нагрева и охлаждения абразивных заготовок в печи ниже предельно допустимых в 1,5–2 раза и находится в пределах $60-200\,^{\circ}$ С/ч. Перепад температур в зоне выдержки не превышает 20 °С. Концентрация CO_2 в газовых щелях составляет 8,5–10,8 %, что соответствует коэффициенту избытка воздуха 1,1–1,35 %.

Удельный расход тепла многощелевых печей отечественного производства существенно ниже по сравнению с зарубежными и составляет 4404,5 кДж против характерных для чешских печей 8373,6 кДж и для печей Германии 9210,96 кДж.

Шелевые печи

В абразивной промышленности для обжига применяются как однощелевые, так и многощелевые печи в основном для термической обработки мелкозернистых, высокопористых заготовок диаметром до 500 мм, брусков, сегментов из различных абразивных материалов и их смесей.

Многощелевые печи являются несложными по конструкции и экономичными в работе. Кроме того, они могут работать в непрерывном цикле механизированных линий производства абразивного инструмента.

Основной рабочей частью однощелевой электрической печи (рис. 3.62) является длинный канал прямоугольной формы. В печи имеется два пода: неподвижный и скользящий по нему — подвижный. Неподвижный под выложен из самосвязанного карбид-кремниевого кирпича. Обжигаемый инструмент укладывают на карбид-кремниевые подкладные плиты, которые вплотную примыкают друг к другу и составляют в печи сплошной подвижный под.

Продвижение состава подкладных плит с инструментом осуществляется гидравлическим толкателем. Нагревательные элементы печи — селитовые стержии — расположены в подине и подсводовом пространстве рабочего канала (рис. 3.63).

Двухщелевые или трехщелевые электрические печи устроены подобно описанной выше, только они имеют несколько каналов, расположенных друг над другом (рис. 3.64). Например, трехщелевая печь [217] имеет неподвижные 7 и подвижные подины, составленные из подкладных плит 8, на которые около печи укладываются заготовки обжигаемых абразивных изделий 9. Нагревательные




Рис. 3.62. Однощелевая электропечь:

а — зона нагрева и обжига; б — зона охлаждения; I — канал прямоугольной формы;
 2 — неподвижный под; З — подвижный под; З — объигаемый инструмент; 5 — подкладная плита;
 б — охлаждающие окна;
 7 — окно выгрузки;
 8 — окно для отбора отработанного воздума;
 9 — загрузочное окно;
 10 — гидравлический толкатель




Рис. 3.63. Схема щелевой электрической туннельной печи (разрез по зоне обжига):

I— канал печи; 2— карбид-креминевые нагревательные стержин; 3— обжитаемые изделия; 4— отнеупорная плита; 5— направляющие для отнеупорных плит; 6— подовый канал; 7— зацита нагревателей (подстержневой зонт)




Рис. 3.64. Трехщелевая электропечь:

I— канал печи; 2— окно отбора отработанного воздуха из зоны подогрева; 3— окно загрузки; 4— гидравлические толкатели; 5— окно отбора отработанного воздуха из зоны охлаждения; 6— рабочий канал печи; 7— исподвижная подина; 8— подкладные плиты; 9— обжитаемые изделия; 10— нагревательные элементы

элементы 10 расположены в рабочем канале 6. Отбор из печи (отработанного воздуха) производится через окна 2 зоны подогрева и через окна 5 зоны охлаждения. Продвижение состава подкладных плит в рабочих каналах 1 производится гидравлическим толкателем 4, расположенным впереди окна загрузки 3.

По длине рабочие каналы как однощелевой, так и трехщелевой электрических печей разбиты на тепловые зоны: зону нагрева, зону обжига и зону охлаждения, в каждой из которых обеспечивается заданная температурный режим зависит от длины печи и режима толкания. Примерный температурный режим обжига заготовок однокамерной щелевой печи при толкании 1 плита/ч представлен в табл. 3.30. Режим обжига контролируется при помощи термопар, показания которых, как правило, фиксируются в рабочих журналах.

Перед печью на подкладную плиту, установленную на рольганги, произволится садка заготовок абразивного инструмента. Абразивные заготовки устанавливаются на плиты в соответствии с нормами технологического процесса, которые зависят от номенклатуры изделий и их характеристики (пример — табл. 3.31). Загрузка на плиту изделий также зависит от ассортимента изделий и колеблется от 15 до 40 кг.

Таблица 3.30 Температурный режим обжига заготовок (режим толкания, плита/мин — 60)

United and the same and the same	Номер	Место установки	Температура,
Наименование зоны печи	термопары	термопар	°C
	1	Верх	420±20
	2	Середина	420±20
aren.	3	Низ	440±20
Начало зоны подогрева (НЕП)	4	Верх	640±20
	5	Середина	640±20
	6	Низ	660±20
	7	Верх	850±20
Конец зоны подогрева (КЗП)	8	Середина	850±20
	9	Низ	850±20
	10	Верх	1070±20
Начало зоны выдержки (НЗВ)	11	Середина	1070±20
·	12	Низ	1100±20
	13	Верх	1260±10
Конец зоны выдержки (КЗВ)	14	Середина	1260±10
	15	Низ	1270±10
¥ Y	16	Верх	1120±30
Начало зоны охлаждения (КЗО)	17	Середина	1140±30
(K3O)	18	Низ	1170±30
	19	-	600±50
	20	444	600±50
Variation of the Control of the Cont	21	***	600±50
Конец зоны охлаждения (КЗО)	22	***	400±50
	23	-	200±30
	24		100±30

Нормы постановки заготовок кругов на обжиг

		Харак	геристика заго	этовок	Способ	Количество
Матернал	Диаметр	Высота	Зериистость	Твердость	постановки	кругов в стопке
	80-175	3-9	12-5	MI-BT	Верхними кругами	23
	80-175	3-9	4-M20	MI-BT		
	80-175	22-40	125	CM1-C2	Стопкой	6-3
	80-175	22-40	125	CT1-BT		1
	80-175	22~40	4-M20	CM1-CT1	Верхним кругом	12
		22-40	12M20	MI-M3		1-2
		41-59	125	MI-C2	Стопкой	23
		41~59	4-M20	CTI-BT, MI-BT	Верхним кругом	I
		60-80	12-M20	MI-BT	Верхним кругом	1
	200-350	6-12	12-5	M1-CT3	В середину	4
	200-350	6-12	4-M50	M1-CM2		1-2
	200-350	6-12	M40-M20	C1-CT3	Верхними кругами	1-2
	200-350	6-12	124	M1~BT, T1~BT		1-2
	200-350	13-20	12-5	MI-C2	Стопкой	1-5
	200-350	13-20	12–5	CT1-BT	Cionkon	1-2
	200-350	21-40	12-5	CM1-C2	Стопкой	3-5
25A; 95A;	200-350	21-40	M40-M20	CM1-C2	n	1-2
63C; 64C; 53C; 54C;	200-350	21-40	12-M20	M1-M3, CT1-BT	Верхними кругами	
14A	200-350	41-59	12-M20	MI-BT	Верхними кругами	i
	200-350	60-100	12-8	MI-BT	Стопкой	1-2
		-	6–20	-	Верхним кругом	1
	400-500	8-20	12-5	M1-C2, CT1-CT3	Верхними кругами	2-3
	400-500	820	4-M20	T1-BT	Верхними кругами	1-2
	400–500	820	4-M20	MI-C2	В середину нли	3
					верхним кругом	
	400-500	21~40	12-5	M1-M3	В середину или	13
	400-500	21-40			нижинм кругом	
	400-500	21-40	12-5	CM1-C2	Нижними кругами	1-2
	400-500		12-5	CT1-BT	n	
		21-40	4-M20	M1-BT	Верхним кругом	
	400-500	41-59	125	MI-C2	Нижним кругом	1
	400500	41-59	4-M20	MI-BT	Верхним кругом	1
	400-500	60100	125	M1-C2	Нижним кругом	1
	400-500	60-100	4-M28	M1-BT	По 1 шт. на плиту	1

Примечания: 1. Заготовки кругов диаметром 100—175 мм ставятся в обставку.

^{2.} Заготовки с отверстием диаметром 32 мм твердостью СТ1 и выше ставятся только верхними кругами, заготовки с отверстием диаметром 75 мм, зернистостью 12—5 и твердостью до СТ1 разрешается ставить стопкой. 3. Средняя загрузка кругов на илиту 27 кг.

Далее подкладную плиту с заготовками перемещают к загрузочному отверстию печи и с помощью толкателя плавно заталкивают в печь, продвигая вперед весь состав подкладных плит с изделиями. На выходе из печи подкладная плита выталкивается на поперечный рольганг. Инструмент снимается с плиты, а плита заталкивается на этажерку возврата, которая по монорельсу периодически перемещается от конца к началу печи. Гидравлические и механические толкатели, применяемые для перемещения состава подкладных плит с обжигаемым инструментом в печах, имеют толкающее усилие до 5-10⁵ Н и скорость рабочего хода 2—5 м/ч.

Печи периодического действия

Печи периодического действия, обеспечивающие температуру обжига до 1350 °C, занимают небольшую долю в объеме количества печей, используемых в абразивной промышленности. Для достижения температуры 1300—1350 °C в этих печах в качестве топлива применяется природный газ. К достоинству периодических печей относится возможность обжигать изделия по определенному температурному режиму, а к недостатку — высокий удельный расход топлива [159].

Конструкция периодических печей различна, например электрические муфельные печи, камерные колпаковые печи (рис. 3.65), газовые периодические печи с выкатным подом (рис. 3.66).




Рис. 3.65. Камерная колпаковая печь (колпак поднят вверх):

1— выдвижная подина;
 2— подъемный колпак;
 3— металлокопетрукция;
 4— вентилятор;
 5— трубопровод подачи воздуха к горелкам;
 6— газопровод;
 7— горелки;
 8— топки;
 9— футеровка;
 10— гидравлический подъемник;
 11— обжигаемые изделия;
 12— отверстия для отбора отработанных дымовых газов




Рис. 3.66. Печь периодического действия с выкатным подом: 1— рабочая камера; 2— выкатной под; 3— окно отбора дымовых газов; 4— сборные каналы; 5— вагонетка печи; 6— песочный затвор; 7— лабириннюе устройство; 8— тонка; 9— горелка

В настоящее время в ООО "Модис НОТ" (Россия) изготавливаются электрические камерные печи с объемом рабочей камеры 0,5 и 3,0 м², с одним или двумя выдвижными подами. Загрузка-разгрузка изделий производится вне печи. При работе с двумя выдвижными подами один находится в печи, другой — на загрузке-разгрузке, что позволяет сократить время простоя электропечи. Равномерность нагрева садки обеспечивается расположением нагревателей на двери, всех стенках и подине печи. Управление производится с пульта.

Технические характеристики электрических	камерных печей
Максимальная рабочая температура, °С	1350; 1350
Точность поддержания температуры, °С	±10; ±10
Потребляемая мощность, кВт	
Объем рабочей камеры, м3	
Максимальная садка изделий, кг	
Размеры рабочего пространства, мм	•
Длина	1600; 2500
Ширина	600; 1200
Высота	
Габаритные размеры печи, мм	
Длина	2300; 10000
Длина футерованной части	4000; 4000
Ширина	
Высота	
Macca er	1500: 6000

Многощелевыми газовыми печами в отличие от электрических являются печи муфельного типа, в которых рабочие каналы чередуются с огневыми каналами. Сжигание природного газа и отбор дымовых газов производятся в огневом канале, изолированном от рабочего канала карбид-кремниевыми плитами, что позволяет создать окислительную среду в рабочем канале. Рабочий канал вентилируется воздухом, подсасываемым в конце печи. Воздух движется навстречу изделиям через все зоны печи, и с ним удаляются продукты химических реакций материала изделий с газами через заборные окна [218].

Таблица 3.32 Техническая характеристика печей для обжига заготовок шлифовальных кругов на керамической связке

		Техническая характеристика печи								
Наименование печи	Модель	Ширина рабочего канала, м	Длина печи, м	Диаметр обжигаемых кругов, мм	Производи- тельность, т/год					
Туннельная пламениая										
с многоярусной садкой	ПТП-1,4-100	1,4	100	До 1100	15000					
с одноярусной садкой	IITHO-2,1-100	2,1	100	До 600	5000					
Электрическая однощелевая	П1ЩЭ-0,6-16	0,6	16	До 500	100					
Электрическая трехщелевая	ПЗЩЭ-0,4-10	0,4	10	До 250	250					
Газовая шестищелевая	ПХШЭ-0,6-16	0,6	16	До 500	300					
Камерная колпаковая с полез-	П6ЩГ-0,4-10	0,4	10	До 250	500					
ной садкой 10 т	ПК-10	2,1	5	До 1000	500					

Характеристика туннельных и щелевых печей в абразивной отрасли представлена в табл. 3.32.

Контроль операций обжига и охлаждения

Проведение контроля процессов обжига и охлаждения вызывается необходимостью правильно выполнять заданные режимы в целях получения качественных изделий. Контроль режима обжига сводится в основном к контролю температуры, состава газовой среды и давления в печи; при охлаждении контролируется только температура.

Контроль температуры обжига осуществляется чаще всего при помощи платинородиевых термопар и оптических пирометров, а также стандартных керамических пироскопов. Охлаждение печи контролируется только термопарами.

Термопары устанавливаются в различных зонах печи в зависимости от ее системы (конструкции). В туннельной печи они устанавливаются в нескольких точках зон подогрева, обжига и охлаждения, как в верхней части (над сводом), так и внизу; в печах периодического действия — вверху и на высоте 0,7—0,8 м от пода в нескольких диаметрально противоположных точках.

В случаях когда тепло передается не только конвекцией газов, но и лучеиспусканием, могут применяться оптические пирометры. Применение их возможно при измерении высоких температур, начиная с температуры около 700 °C. Газовая среда в печах контролируется путем проведения анализа состава газов при помощи ручных и автоматических газоанализаторов; при этом определяется в процентах по объему содержание CO_2 и сумма объемов $CO_2 + O_2$, а также $CO_2 + O_3 + CO$.

а также $CO_2 + O_2 + CO$.

При контроле газовой среды забор газа из печного пространства обычно произволят на высоте около 0.5 м от пода и в подсводовом пространстве печи. Трубка для забора газа должна быть погружена в исследуемую среду возможно глубже — на 100-250 мм от стенки печи.

Измерение давления в печи при обжиге изделий производится при помощи приборов (U-образный манометр, тягометр с наклонной трубкой и др.).

3.4.2.3. Техника безопасности при обжиге абразивных изделий

Одним из важных вопросов техники безопасности и производственной санитарии в термических цехах является вопрос эксплуатации газопроводов и газового оборудования.

К обслуживанию печей, при отоплении их газом, допускаются лица, сдавшие техминимум по газовому делу квалификационной комиссии с участием представителей Госгортехнадзора РФ. Проверка знаний техминимума производится ежегодно.

Первоначальная подача газа или подача газа после длительной остановки печей (более семи суток) производится ответственным за газовое хозяйство лицом с разрешения и в присутствии представителя региональной конторы по газовому хозяйству и всего обслуживающего персонала.

Монтажно-демонтажные работы на действующем газопроводе разрешаются только с ведома региональной конторы города после отключения ремонтируемого участка металлической заглушкой и продувки его инертным газом в присутствии представителя конторы.

Выполнение ремонта у действующей газовой топки печи разрешается под непосредственным наблюдением ответственного за газовое хозяйство цеха лица и при условии, исключающем возможность повреждения газопровода.

Работы по ремонту отопления, водопровода, электросети в цехе должны быть согласованы с ответственным за газовое хозяйство завода и при условии отсутствия запаха газа в цехе.

Работающие должны быть проинструктированы по вопросам безопасности работ с применением газа. Так, например, если давление газа в газопроводе упало до нуля, необходимо немедленно закрыть главный вентиль и отключить печь.

Одно из обязательных защитных средств, предохраняющих глаза при обслуживании печей, — темные очки (синис, дымчатые стекла).

При эксплуатации газопроводов необходимо тщательно наблюдать за герметичностью анпаратуры и арматуры, через которые газ может проникнуть в помещение. При наличии утечек газа включение и выключение рубильников, зажигание спичек, курение и т. п. запрещается. Места утечек газа обнаруживаются только с помощью мыльного раствора. Применение огня для этой цели воспрещается.

Не разрешается нагрузка газопровода всякого рода тяжестями или использование его в качестве опорных конструкций. Продувка газопровода через

топочные камеры запрещается. Категорически запрещается оставлять работающие агрегаты без надзора со стороны обслуживающего персонала.

При выполнении газоопасных работ следует: применять только взрывобезопасное освещение; пользоваться шланговыми противогазами или аппаратами КИП; применять инструмент омедненный, из цветных металлов или обильно смазанный тавотом.

При замерзании газопровода отогревать его открытым огнем не разрешается. При остановке на срок свыше семи суток газопровод должен быть освобожден от газа и заглушен металлической заглушкой на вводе.

Газопроводы после отключений, превышающих по длительности семь суток, проверяются на плотность путем смачивания у всех мест соединения мыльной водой, а после сезонных перерывов испытываются воздухом на плотность по нормам действующих ТУ.

При отравлении газом необходимо: вывести или вынести пострадавшего на свежий воздух; оказать пострадавшему первую помощь; вызвать "скорую помощь".

При авариях и несчастных случаях, связанных с газом, следует немедленно поставить в известность аварийную газовую службу, управление Госгортехнадзора РФ с последующим письменным уведомлением.

Об авариях, происшедших в вечернее и ночное время, управление Госгортехнадзора оповещается на следующий день не позднее 10 ч. Посторонним лицам вход в газоснабжающее помещение категорически воспрещается.

В термических цехах, оборудованных камерными печами периодического действия, должны быть предусмотрены условия быстрого удаления мощных тепловых потоков от остывающих печей, если это тепло не утилизируется соответствующим образом.

Люки печей, находящиеся в полу, должны быть ограждены перилами высотой около 1 м или закрыты прочной частой решеткой, чтобы предотвратить падение людей в люк. Нагруженные кругами и изделиями вагонетки туннельных печей не должны выходить за определенный габарит, соответствующий сечению тупнеля печи, во избежание падения изделий при закатывании вагонетки в печь.

Очистка подовых каналов и боровов в камерных периодических печах должна быть механизированной; в случае же ручной очистки ее не следует производить при температуре выше 60 °C.

Укладка обожженных кругов в колонку на полу допускается по высоте не более 1,5 м.

Транспортные устройства (тележки и пр.), предназначенные для перевозки кругов, должны иметь борты со всех сторон для предохранения от разваливания кругов.

3.5. Поточно-механизированные линии производства абразивных изделий

В 1979—1980 годы были созданы первые поточно-механизированные линии производства шлифовальных кругов на керамической связке, начиная с приготовления смесей, дозирования и формования и кончая термической обработкой в щелевых или туннельных печах. Применение таких линий позволило устранить тяжелый ручной труд, снизить трудоемкость и высвободить 30—40 % рабочих.

Механизированные линии производства кругов диаметрами 125—150 и 600 мм на керамической связке

Механизированные линии состоят из трех комплексов: смесеприготовительного, формовочного и термического, которые объединены в единую, последовательно работающую цепь механизмов и машин, обеспечивающих выполнение технологических операций от приготовления формовочной смеси до термической обработки изделий и отличаются одна от другой технологией изготовления кругов малого и большого диамстров, конструкциями печных агрегатов и аппаратурным оформлением технологического процесса производства.

Механизированная линия производства кругов диаметром 125—150 мм на керамической связке

Линия состоит из трех комплексов: смесеприготовительного, формовочного и термического, которые соединены в единую, последовательно работающую цепь механизмов и машин, обеспечивающих выполнение операций от приготовления формовочной смеси до термообработки.

В смесеприготовительном комплексе предусмотрены две системы бункеров, каждая из которых состоит из одного бункера зерна, трех бункеров связки (для трех марок связки) и бункера декстрина. К течкам бункеров связки и декстрина подвешены на пружинах электровибропитатели модели С912A, обеспечивающие регулирование подачи компонентов в дозаторы. Для каждой системы предусмотрены: дозаторы зерна, связки, декстрина, жидкого стекла, воды; механизированная течка; смесительная машина; рыхлительная машина; скиповый полъемник.

Бункер-дозатор закреплен на платформе рычажных циферблатных весов модели РП-150п13Т. Материал поступает самотеком через течку бункера, снабженную секторным затвором. По окончании взвешивания производится автоматическая разгрузка бункера-дозатора, и цикл повторяется. Исполнительными механизмами являются два пневмоцилиндра.

Дозирование исходных материалов производится в следующем порядке: зерно + жидкое стекло + связка + декстрин; в таком же порядке дозированные материалы поступают в смесительную машину. Связующим звеном между дозаторами и смесительной машиной является механизированная течка, которая подается к смесительной машине к началу загрузки компонентов и находится над ней до окончания загрузки. Через нее в машину поступают сыпучие материалы: зерно, связка, декстрин, а вода и жидкое стекло подаются непосредственно через отверстие в крышке смесительной машины по трубопроводу. Смешивание начинается в момент подачи первого компонента. По окончании загрузки течка убирается при помощи пневмоцилиндра, и смешивание проложается.

Рыхлительная машина, установленная в линии, разрушает комки смеси, и под сетку уходит однородный по крупности материал, поступающий в скиповый подъемник, который перегружает разрыхленную смесь в кюбель, подвешенный к тележке, с помощью которой производится раздача смеси по формовочным агрегатам.

Выгрузка подготовленной смеси из кюбеля производится по сигналу с формовочного агрегата, после чего кюбель с перегрузочной тележкой возвращается в исходное положение (под лоток скипового подъемника). Взаимодействие всех механизмов формовочного комплекса и их последовательность в работе осуществляются в соответствии с цикловой диаграммой. Из кюбеля смесь подается в бункер питателя, далее вращающимся диском питателя перемещается в рабочую камеру задувной головки формовочного агрегата, и идет процесс формования круга.

Вытолкнутый круг снимается вакуум-съемником и укладывается на огнеупорную плиту, установленную с помощью толкателя магазина плит на механизм укладки кругов. Заформованный круг вакуум-съемником снимается с агрегата и укладывается на огнеупорную плиту, установленную на механизм укладки кругов в стопки. Каждый уложенный ряд кругов пересыпается кварцевым песком с помощью соответствующего механизма. Плита с кругами подается толкателем на подъемный стол и далее на один из ярусов трехъярусного конвейера. Из двух рядов стоящих рядом трехъярусных конвейеров одновременно шесть плит с кругами подаются в перегрузочную этажерку, которая после загрузки перемещается к печи. С помощью толкателей плиты с кругами подаются в печь для термической обработки. Обожженные круги очищаются от кварцевого песка и укладываются на подлоны в стопки. Очищенные плиты укладываются в стопки и с помощью тележки подаются к магазину плит.

Укладка кругов на плиту производится по установленной программе в зависимости от диаметра круга. Круги диаметром 125 мм укладываются в девять стопок, а круги диаметром 150 мм — в четыре стопки. При укладке вакуумсъемником двух или трех кругов (зависит от диаметра круга) механизм укладки подает плиту вперед на один шаг. Затем укладываются еще два или три круга и в зависимости от их диаметра механизм укладки перемещается на плиту сще на один шаг вперед или возвращает ее обратно на исходную позицию для укладки второго слоя кругов. При возвращении в исходное положение огнеупорной плиты с уложенными в один слой кругами включается механизм пересыпки кругов. После нанесения пересыпки на круги цикл повторяется. Когда стопка кругов достигнет 100-110 мм, толкатель магазина плит перемещает плиту со стопками кругов на подъемный стол, установленный непосредственно у трехьярусного конвейера. С помощью толкателя плита со стопками кругов подается в нижний ярус конвейера, затем в средний и верхний ярусы. После этого цикл повторяется. После заполнения плитами всех трех ярусов конвейера формовочный агрегат отключается. Запас илит со стопками кругов, находящихся на всех ярусах конвейера, обеспечивает трехсуточную бесперебойную работу шестиканальной газовой печи.

Термическая обработка абразивного инструмента производится в шестиканальной газовой печи. Особенностью конструкции печи является то, что каждый рабочий канал, по которому движется состав огнеупорных плит с изделиями, выполнен в виде муфеля, обогреваемого сверху и снизу продуктами сгорания природного газа. Каждый рабочий канал по высоте расположен между газовыми (огневыми) щелями, т. е. на шесть рабочих каналов приходится восемь газовых щелей. Смежные рабочие каналы, так же как и газовые, разделены между собой сплошной огнеупорной перегородкой толщиной 120 мм; в зоне обжига в перегородке выполнены окна для сообщения смежных газовых щелей между собой.

Под рабочего канала выложен плитами из карбида кремния, свободно уложенными на корундовые заплечики боковой стенки и средней перегородки.

Свод рабочего канала также выложен плитами из карбида кремния. Кладка газовой печи выполнена внутри цельнометаллического каркаса.

В качестве подвижного состава в каждом из шести рабочих каналов применены карбид-кремниевые плиты размером 450 × 425 × 35 мм, на которых обжигаемые изделия последовательно проходят зоны подогрева, обжига и охлаждения. В зоне обжига установлены 42 газовые горелки, по 21 с обсих сторон печи. На каждую газовую щель, кроме нижних, приходится по пять горелок, а на каждую нижнюю щель — по шесть горелок. Дымовые газы из печи удаляются через систему "боровов" и трубопроводов за счет разрежения, создаваемого дымовой трубой.

Рабочие каналы печи имеют уклон 1: 100 в сторону выгрузки. Конец зоны охлаждения печи выполнен в виде цельнометаллического тамбура, в котором в качестве пода рабочего канала использованы рольганги.

Подача плит с изделиями к печи производится загрузочной этажеркой челночного типа, которая может принимать плиты с любого из четырех конвейеров. В тот момент, когда одна половина этажерки будет находиться против печи под загрузкой, вторая ее половина будет стоять против двух конвейеров под загрузкой, и наоборот. Сталкивание плит с этажерки производится гидравлическими цилиндрами. Продвижение состава плит вдоль печи в каждых двух смежных рабочих каналах проходит одновременно. В конце печи установлена опускная этажерка из шести каналов, на которую заходят плиты с обоженными изделиями. Этажерка по команде с кнопочного пульта опускается до уровня, удобного для ручной разгрузки изделий с плит и самих плит на специальные подлоны.

Техиическая характеристика механизированиой линии производства кругов диаметром 125—150 мм на керамической связке

Производительность, кг/ч	150
Размеры кругов, мм	
Наружный диаметр	125-150
Высота	
Диаметр отверстия	6-50
Режим работы, смены	
Смесеприготовительный участок	
Формовочный участок	2
Термический участок	
Численность рабочих, обслуживающих линию в смену, чел.	
Смесеприготовительный участок	
Формовочный участок	2
Термический участок	
Мощность электродвигателей, кВт	106
Габаритные размеры (длина × ширина), м	

На рис. 3.67 представлена схема устройства для упрочнения сырца шлифовальных кругов методом продува углекислым газом, совмещенного с пневмосъемником [219].




Рис. 3.67. Схема устройства для упрочнения сырца шлифовальных кругов методом продувки утлекислым газом:

1 пресс-форма; 2 пневмозатвор; 3 внутренний пневмозахват; 4 несущий винт; 5 наружный пневмозахват; 6 уплотнение из высокопористой резины; 7— верхняя плита; 8— штуцер для подачи сжатого воздуха к внутреннему и наружному пневмозахватам; 9 штуцер для подачи сжатого воздуха к пневмозатвору; 10 штуцер для подачи удлемосты для подачи утлемислоты

Устройство работает следующим образом. После выталкивания круга из пресс-формы 1 сверху на него опускается устройство для продувки, пневмозатвор 2 занимает положение на уровне отверстия нижней формовочной плиты; через штуцер 9 в камеру пневмозатвора подается сжатый воздух, и отверстие нижней формовочной плиты плотно перекрывается. В отверстие круга через штуцер 10 под давлением вводится углекислота и осуществляется цикл продувки (пневмозатвор можно фиксировать на любом расстоянии от верхней плоскости круга, что позволяет использовать установку для пропитки углекисдотой кругов любой высоты). Углекислый газ, поступающий под давлением 0,0490-0,1960 МПа в замкнутый объем отверстия круга, равномерно просачивается в радиальных направлениях к его периферии. По окончании процесса продувки отключается подача углекислоты, перекрывается подвод сжатого воздуха в пневмозатвор, и в камеры наружного и внутреннего пневмозатворов подается сжатый воздух, а упрочненный круг пневмосъемником переносится с позиции выталкивания на толкающий транспортер и устанавливается на одну из движущихся кареток. Перемещение кареток на установленный шаг производится гидроцилиндром через храповой механизм. При этом пневмосъемник, установленный на перекладчике с правой стороны пресса, укладывает круги на нечетные каретки, а пневмосъемник, установленный на перекладчике е левой стороны пресса, укладывает круги на четные каретки. Вместе с кареткой круг перемещается на позицию укладки на печную вагонетку. При движении автоматически специальным устройством на круг наносится огнеупорная крошка. Возврат просыпавшейся крошки в бункер устройства осуществляется виброподъемником. Круг с нанесенной на него огнеупорной крошкой пневмосъемником, закрепленным на координатном укладчике, укладывается на печную вагонетку в стопку высотой до 300 мм.

При достижении высоты 300 мм координатный укладчик ставит круги в следующую по ходу движения стопку. По окончании заполнения ряда стопками кругов подается команда и вагонстка специальным механизмом перемещается на один шаг вперед. Цикл укладки кругов повторяется. Заполненная вагонетка перегрузочной тележкой подается к туннельной печи с одноярусной садкой [215] для термической обработки.

Механизированная линия производства кругов диаметром 600 мм на керамической связке

Линия приготовления формовочных смесей. Поточная линия приготовления формовочной смеси включает в себя лопастной смеситель, разгрузка которого осуществляется поворотом чаши. При разгрузке формовочная смесь высыпается из чаши смесителя в специальный ковш, который является частью подъемно-поворотного механизма. Ковш с механизмом устанавливается над разрыхлительной машиной. Разгрузка ковша в рыхлительную машину производится через дно либо специальное дозирующее устройство.

Рыхлая смесь после машины собирается в специальные кюбели, при помощи которых транспортируется к формовочным агрегатам. Управление линией осуществляется оператором от единого пульта управления. Линия может работать как в наладочном, так и в полуавтоматическом режиме.

Формование абразнвного инструмента. Формовочная смесь подастся к формовочному агрегату транспортной тележкой в установленном на ней кюбеле, из которого скиповым подъемником передается в приемный бункер весового дозатора. После взвешивания доза формовочной смеси поступает в разравнивающую машину, с помощью которой осуществляется укладка смеси в пресс-форму. Затем тележка с пресс-формой перемещается на позицию прессования. При достижении определенной плотности смеси в пресс-форме прессование заканчивается, и тележка по рельсовому пути транспортируется на позицию выталкивания. Одновременно пневмосъемник (колокольного типа) устанавливается напозицией выталкивания, и круг, вытолкнутый из пресс-формы с помощью гидровыталкивателя, входит во внутреннюю полость пневмосъемника до упора колокола в нижнюю формовочную плиту. В колокол пневмосъемника подается углекислый газ, предназначенный для упрочнения сырого круга.

Обжиг абразивных кругов. Туннельная печь для совмещенной сушки и обжига абразивных кругов включает: туннельное сушило с аппаратурой для автоматического поддержания температурного и аэродинамического режимов; туннельную печь, отапливаемую природным газом; механизацию ввода и вывода вагонеток; механический толкатель для передвижения вагонеток в туннельной печи; вентиляционные установки.

Туннельная печь с одноярусной садкой [214, 215] представляет собой длинный горизонтальный туннель, по которому перемещается состав вагонеток

с загруженными в стопки кругами. В передней части туннельной печи располагается сушило, которое отделено от туннельной печи воздушной завесой. При движении вагонстки по каналу печи последовательно проходят стадии сушки, обжига и охлаждения. Состав вагонеток в печи передвигается с помощью толкателя. Съем стопок шлифовальных кругов с вагонеток производится с помощью специального перекладчика. Затем стопка кругов перемещается на стол установки для разборки стопок, и с помощью гидроцилиндра производится сталкивание верхнего круга относительно нижних кругов, и так повторяется до полного разбора стопки. Очищенные от огнеупорной крошки круги отправляются на механическую обработку.

3.6. Механическая обработка абразивных изделий

В целях обеспечения требований ГОСТ 2424—83 по точности формы и геометрических размеров, внешнему виду абразивных изделий, а также требований по неуравновешенности по ГОСТ 3060—75 абразивные изделия подвергаются механической обработке.

Механическая обработка абразивных изделий может производиться частично после сушки (вытачивание профиля) и после обжига. В отечественной практике механическая обработка производится после обжига в следующей последовательности: сначала обрабатываются плоскости, а затем отверстия, периферия и фасонные поверхности абразивных изделий.

Обработка плоских поверхностей (торцев) абразивных кругов производится на плоскообдирочных станках моделей КШ-32 (диаметр обрабатываемых кругов 100—300 мм), КШ-62 (диаметр кругов 350—500 мм высотой до 80 мм), КШ-64 (днаметр 300—600 мм высотой 6—200 мм), КШ-122 (днаметр кругов 500—1100 мм), чугунной дробью (ДЧК по ГОСТ 11964—81Е), прошедшей рассев на грохоте с определенным размером ячеек. Шлифовальные круги диаметром менее 300 мм обрабатываются дробью крупностью 0,9—1,2 мм, а круги диаметром 400 мм и более — крупностью 1,2—1,6 мм [220].

При обработке чугунным зерном разрушение хрупкого керамического тела абразивного круга происходит веледетвие действия значительных местных сжима-




Рис. 3.68. Схема обработки абразивных кругов чугунным зерном:

1 чугунное зерно; 2 связка;

3 абразивное зерно

ющих сил и появления в результате этого трещин в поверхностном слое с последующим его разрушением до обеспечения заданной геометрии круга (рис. 3.68). Материал снимается как путем раскалывания отдельных зерен, так и вырыва их из связки.

Схема обработки торневых плоскостей на плоскообдирочном станке представлена на рис. 3.69. Согласно этой схеме для обработки круг 1 устанавливают необработанной поверхностью на вращающееся полотно стола 2 и прижимают к нему вращающейся планшайбой (см. рис. 3.69). Полотно вращается с частотой




Рис. 3.69. Схема обработки торцов на плоскообдирочном станке:

1 обрабатываемый круг; 2 полотно станка;

3 чугунное зерно

примерно 20 об/мин, и на поверхность его непрерывно элеватором подсыпается чугунное зерно 3. После обработки одной стороны круга его переворачивают и операцию повторяют на другой его стороне. Отработанное зерно скатывается с полотна и поднимается элеватором в бункер, откуда непрерывно по лоткам подается снова на плоскость полотна. Для обеспечения равномерного износа чугунной шайбы диаметр обрабатываемого круга должен быть больше диаметра шайбы. Поэтому при обработке изделий малого диаметра их загружают по несколько штук в обойму. Высоту обрабатываемого круга контролируют по индикатору.

При обработке мягких, пористых и тонких шлифовальных кругов применяются прокладки из губчатой резины толщиной не менее 10 мм, которые используются только при обработке одной стороны круга. При этом уменьшается давление пневмоприжима планшайбы, что снижает производительность станка

Давление пневмоприжима шпинделя станка при обработке заготовок высотой 6—16 мм, зернистостью 25—16 и твердостью СМ1—СТ3 составляет не более 0,010—0,015 МПа, а высотой 16—20 мм, тех же зернистости и твердости — 0,015—0,20 МПа. В целях получения допуска по высоте кругов класса АА (0,2—0,6 мм) авторы [221] предложили производить механическую обработку шлифовальных кругов с разделением съема припуска на число рабочих шпинделей станка. Например, припуск на одну сторону круга, равный 2,0 мм, снимается последовательно каждым из четырех шпинделей по 0,5 мм. Транспортировка кругов с позиции на позицию производится столом станка. После обработки одного торца круга для всех партий станок переводится в режим обработки второго торца в аналогичной последовательности.

Обработка шлифовальных кругов зернистостью 6 и мельче, а также круги класса АА вначале проходят предварительную обработку на станках моделей КШ-32, КШ-62, КШ-64 (рис. 3.70), а затем отправляются на чистовую обработку




Рис. 3.70. Общий вид плоскообдирочного станка модели KIII-64

(припуск по высоте кругов на чистовую обработку не менее 1.5-2 мм). Чистовая обработка производится на станках, например, моделей 3E-576, 3D-756 сборной торцешлифовальной головкой типа АПС-2, оснащенной алмазными брусками $125 \times 14 \times 30 \times 3$ A630/500 М50 или алмазными вставками [222, 223]. В качестве охлаждающей и удаляющей продукты обработки жидкости используется вода. Обрабатываемые заготовки устанавливаются на магнитном столе станка, укрепляются бандажом стола и стальными плитками диаметром не менее 70 мм (рис. 3.71). Для исключения появления на заготовках темных полос поверхность стола должна быть покрыта диэлектрическим материалом толщиной 1.0-1.5 мм. После чистовой обработки торпевых плоскостей кругов производится сушка изделий



Рис. 3.71. Обработка мелкозернистых кругов на станке 3E-576

в камерном сущиле при подъеме температуры до 180 °C в течение 18 ч. Охлаждение изделий производится вместе с сущилом.

Кроме того, для обработки плоскостей кругов используются обычные плоскопплифовальные или токарные станки; в первом случае плоскости кругов обрабатываются шлифовальными крутами, а во втором — стальными конусами или шлифовальными крутами [224]. Схема обработки кругов конусом представлена на рис. 3.72. При обработке конусом происходит обкатка со скольжением (проскальзывание — до 10 %), и конус постепенно изнашивается. Конусный резец, изготовленный из инструментальной стали марок У8—У10 и закаленный до высокой твердости, имеет большую режущую поверхность, следовательно, более износосто-

ек и обеспечивает высокую точность обработки. Режимы резания при обработке стальными конусами: окружная скорость изделия — 10–12 м/с, скорость перемещения суппорта — 0,2–2,5 м/мин, глубина резания — 0,2–0,5 мм. Торцы кругов обтачивают от периферии к центру, не доходя до отверстия на 5–10 мм, а оставпиеся 5–10 мм обрабатывают от центра к периферии. Такой порядок обработки обеспечивает отсутствие сколов. После обработки круг зачищается сегментом на бакелитовой связке.

Обработка конусом применяется также для образования выточек на кругах, например, формы ПВ [224].

Обработка отверстий. Отверстия малого диаметра растачиваются на металлообрабатывающих станках, например на сверлильном станке модели 21, специальными сверлами с применением чугунного, стального или абразивного зерна. Схе-




Рис. 3.72. Схема обработки наружной поверхности кругов прямого профиля на токарном станке

ма обработки отверстия в круге приведена на рис. 3.73. При обработке отверстий в кругах малой высоты круги предварительно собирают в пакеты (стопки), подбирая соответственно длину сверла. Круги с отверстием диаметром 75 мм и более обрабатывают на токарных станках стальными конусами либо шарошками (рис. 3.74).

Обработку отверстий заготовок с диаметром посадочного отверстия от 20 до 127 мм и наружным диаметром 100—300 мм производят без охлаждающей жилкости на станках модели 3К228, диаметром посадочного отверстия 76—305 мм и наружного диаметра 350—500 мм — на станках модели 3К229. В качестве режущего инструмента на этих станках выступают алмазные круги зернистостью 800/630 на металлической связке.




Рис. 3.73. Схема обработки посадочного отверстия круга с использованием чугунного зерна:

1 — обрабатываемый круг; 2 — сверло;
 3 — чугунное зерно; 4 — подкладка




Рис. 3.74. Схема обработки отверстия в круге на сверлильном станке специальным сверлом, чугунным, стальным или абразивным зерном (а) и на токарных станках стальными конусами (б)

Кроме того, на одном из абразивных заводов была разработана технология обработки отверстий диаметром 32—127 мм (наружный диаметр кругов — до 400 мм) методом шлифования алмазными роликами на горячепрессованной связке МКВ-10 на станках модели СВШИ, обеспечивающих сменную производительность до 1000 кругов при их высоком качестве [225].

Обработку отверстий заготовок с диаметром посадочного отверстия диаметром 203—305 мм производят на станках моделей РТ-102 (диаметр кругов 500 мм, рис. 3.75), РТ-103 (диаметр кругов 600—1100 мм, рис. 3.76) инструментом




Рис. 3.75. Общий вид токарно-лобового станка модели РТ-102 для обработки кругов диаметром до 500 мм




Рис. 3.76. Общий вид токарно-лобового станка модели РТ-103

из карбида кремния зернистостью 80—125, твердостью C1—C2 на бакслитовой и керамической связках [226]. Обработка отверстий абразивных заготовок высотой от 6 до 25 мм производится с использованием пакета толщиной 50—55 мм, от 26 до 40 мм— по две заготовки в пакете, а от 41 мм и более— по одной заготовке. Заготовки с диамстром посадочного отверстия, полученным в процессе расточки с большим предельным отклонением, калибруются перед обработкой периферии круга вручную специальной калибровочной массой различного состава [227]. Круги класса АА не калибруются.

Техническая характеристика станков моделей РТ-102 и РТ-103 приведена в табл. 3.33.

Обеспечение точности обработки посадочных отверстий диаметрами $32^{+0.1}$, $203^{+0.2}$ и $305^{+0.3}$ мм, как это определено стандартом для кругов класса AA,

Таблица 3.33

Техническая характеристика станков моделей РТ

Taxususayaa yanayaanyaasiya	Модель станка						
Техническая характеристика	PT-102	PT-103					
Размеры обрабатываемых кругов, мм							
Наружный диаметр	350-500	600-1100					
Высота	6-200	10-200					
Диаметр отверстия	75; 127; 203; 305	203; 305					
Масса обрабатываемых кругов, кг	80	180					
Частота вращения шпинделя, об/мин	400; 600; 900	160; 200; 320; 400					
Размеры инструментального круга, мм	200 × 40 × 75	250×40×75					
Габаритные размеры станка (длина × ширина × высота), мм	$3535 \times 2540 \times 2270$	4160×3100×2540					
Масса станка, кг	5000	11000					

является достаточно сложной задачей. Высокий коэффициент трения металла по абразиву усложняет и центрирование кругов в трехкулачковом патроне, и контроль получаемого размера. В связи с этим посадочные отверстия кругов диаметром 20—76 мм по классам А и АА обрабатывают на внутришлифовальных или специальных станках методом плифования с применением алмазного инструмента.

Шлифовальные круги диаметром 250—1060 мм с посадочными отверстиями диаметром 127—305 мм рекомендуется обрабатывать на модернизированных станках моделей РТ-102 и РТ-103. Станки обеспечивают совмещенную обработку пакета кругов высотой 200 мм и более; одновременно обрабатывается посадочное отверстие алмазным инструментом и поверхность наружного диаметра круга обдирочными плифовальными кругами [228].

При выборе базы для совмещенной обработки пакета кругов были проведены статистические исследования точности геометрической формы поверхности наружного диаметра и посадочного отверстия. Оценка по коэффициенту вибрации и полю рассеивания ω показывает, что центрирование пакета заготовок необходимо проводить по периферни круга, посадочное отверстие в результате термической обработки имеет большую степень усадки и деформации.

Разделение припуска при алмазной обработке посадочного отверстия и поверхности наружного диаметра на число рабочих шпинделей также является прогрессивным направлением в технологии обработки шлифовальных кругов.

Имеется два направления в формировании точного посадочного отверстия шлифовальных кругов: обработка алмазным инструментом и заливка втулки (калибровка).

Преимущество алмазной обработки состоит в более высокой производительности и возможности полной автоматизации процесса, недостаток — высокая себестоимость обработки, относительное значение которой возрастает с увеличением диаметра посадочного отверстия.

Важным практическим вопросом является обработка с подачей смазочноохлаждающей жидкости (СОЖ) или всухую. Обработка с охлаждением сокращает расход алмазного инструмента. Особенно значительно влияет охлаждение на производительность при механической обработке твердых кругов.

Однако при обработке с СОЖ шлифовальный инструмент накапливает в порах значительное (до 20 мас. %) количество влаги, которая мешает выполнению дальнейших технологических и контрольных операций. Поэтому при удовлетворительной вытяжной системе цеховой вентиляции для крупнозернистых шлифовальных кругов твердостью до СТЗ допустима механическая обработка всухую. При обработке с СОЖ необходима последующая сушка кругов.

Обработка периферии. Обработка периферии абразивного инструмента диаметром до 300 мм производится на станках модели КТ-80A (рис. 3.77) кругами из карбида кремния на бакелитовой связке, а инструмента диаметром 350—1100 мм— на токарно-лобовых станках моделей РТ-102 и РТ-103 (рис. 3.78) кругами из карбида кремния зернистостью 80—125, твердостью С1—С2 на бакелитовой и керамической связках. Высота обрабатываемого пакета кругов—300 мм.

Кроме того, для обработки периферии круга применяется вертикальношлифовальный станок модели КС-115. Он предназначен для обработки стопки абразивных кругов, расположенной вертикально, при помощи обрабатывающего шлифовального круга диаметром 200—250 мм или конуса.




Рис. 3.77. Станок модели КТ-80А:

I- станина; 2- суппорт; 3- круглые направляющие; 4- шпиндель; 5- прижимной пневмоцилиндр; 6- пневмоцилиндр поворота загрузочного барабана; 7- загрузочный механизм; 8- запитный кожух; 9- корпус задней бабки; 10- пневмоцилиндр перемещения пиноли




Рис. 3.78. Общий вид токарно-лобового станка модели РТ-102 для обработки периферии круга

Для удовлетворения потребности промышленности в шлифовальных крутах классов А и АА первого и второго классов по неуравновешенности, а также в нелях повышения производительности Волжским филиалом ВНИИАШа разработан способ обработки посадочного отверстия и наружной поверхности пакета заготовок шлифовальных кругов одновременно с одной установки на специальном модернизированном станке модели РТ-103. В этом случае предварительно собранный пакет заготовок крутов зажимается по торцам, а посадочные отверстия и наружные диаметры оказываются доступными для совмещенной обработки. Центрирование пакета заготовок при этом осуществляется по его наружной поверхности. Целесообразность центрирования по наружной поверхности установлена на основании статистических исследований отклонений размеров посадочных отверстий и наружных поверхностей заготовок для шлифовальных кругов с номинальными наружными диаметрами 750 и 900 мм [228].

На рис. 3.79 показана схема модернизированного станка модели РТ-103.

Для центрирования пакста заготовок шлифовальных кругов на станке установлен механизм центрирования (на схеме не показан).

Обработка производится следующим образом: заготовки шлифовальных кругов с помощью гидроподъемника поднимаются до уровня высоты станины




Рис. 3.79. Схема станка модели РТ-103 после модернизации (вид сверху):

I — шток; 2 — планшайба; 3 — алмазная фреза модели ФАЦ-175;
 4 — подшипниковая опора; 5 — неподвижная стойка; 6 — шлифовальная головка; 7 — суппорт; 8 — дополнительная каретка; 9 — шлифовальная головка; 10 — инструментальный шлифовальный круг

и перекатываются в зазор между подшипниковой опорой и планшайбой, образуя накет высотой 220—240 мм, включается механизм центрирования, и пакет кругов автоматически центрируется относительно оси шпинделя станка. С пульта управления подается команда на зажим пакета, после чего механизм центрирования отводится в исходное положение. Включаются электродвигатели вращения шпинделя станка и шлифовальных головок, затем гидроцилиндры кареток возвратно-поступательного движения, и посредством маховичков суппортов сообщается поперечная подача шлифовальным головкам.

Таким образом, одновременно обрабатываются поверхности посадочного отверстия и наружные поверхности. По окончании обработки каретка со шлифовальными толовками отводится в крайнее заднее положение, включаются электродвигатели шпинделя и шлифовальных головок, контролируются размеры посадочного отверстия и наружной поверхности, механизм центрирования поднимается вверх под пакет заготовок, пакет разжимается и опускается на призму механизма, затем перекатывается на подъемник и отправляется на следующую операцию. Цикл повторяется.

Результаты эксплуатации такого станка показывают, что производительность увеличивается в 1,5-2 раза, а точность по смещению оси отверстия от номинального расположения гарантирует 100 %-ное получение кругов класса AA.

Обработка фасонных поверхностей. Обработка фасонного профиля производится на нестандартных станках, разработанных абразивными заводами (типа ЭЛ, Д, Ж и др.), обработка однозаходных "червяков" производится на токарновинторезном станке ДИП-300 с использованием в качестве инструмента конусных резцов, алмазных кругов и кругов на органической и керамической связках.

Обработка фасонных абразивных кругов формы ПВ, С, 2Т, 3Т, 3П и 4П, диамстром от 100 до 300 мм производится также на станке модели КТ-41. Вид обработанных кругов фасонного профиля представлен на рис. 3.80. Круги на керамической связке из карбида кремния обрабатываются стальными конусами или абразивными кругами на бакелитовой связке зернистостью 40, твердостью С2—СТ11. В табл. 3.34 дана технологическая сводная карта механической обработки шлифовальных кругов.

Обдувка. После полной механической обработки заготовки на деревянных поддонах подаются автопогрузчиком к специальной обдувочной камере для их очистки от пыли. Обдувка производится при открытых шиберах вентиляции сжатым воздухом, который подводится по гибкому шлангу с металлическим наконечником. Заготовки в камере ставятся ребром на резиновые коврики. Обдувается каждая заготовка. Категорически запрещается обдувать круги вне обдувочной камеры. Расход сжатого воздуха при давлении 7 атм составляет 250—350 л/мин.

Волжским филиалом ВНИИАШа была разработана машина модели ВН-80 (рис. 3.81) для обдувки кругов диаметром 150—450 мм всех высот [229]. Машина состоит из сварной рамы *I*, к которой крепятся все основные узлы. В средней части рамы установлена герметичная камера *4*, внутри которой размещено несколько приводных резиновых роликов, осуществляющих транспортировку обдуваемых кругов внутри камеры. На входе и выходе герметичной камеры установлены по две подвесные шторки (дверцы) *3*, служащие для уплотнения камеры в момент обдувки и транспортировки.



Рис. 3.80. Обработанные круги фасонного профиля

Процесс облувки непрерывный. Производительность машины — около 400 кругов в час. Машина обслуживается двумя рабочими. Неочищенные круги укладываются вручную на приводные ролики. По выходе из камеры очищенные круги маркируются и укладываются на поддоны, которые транспортируются автопогрузчиком на участок контроля качества изделий.

3.7. Виды и причины брака абразивных изделий

Главное условие изготовления качественного абразивного инструмента — точное исполнение всех операций технологического процесса, нарушение заданного параметра производства инструмента приводит к образованию различных видов брака.

Многообразие причин, вызывающих тот или иной брак инструмента, создает определенные трудности в установлении истинной причины и виновника брака, которые усугубляются тем, что на каждом абразивном предприятии один и тот же вид брака и его причины классифицируются по-разному.

М.Г. Эфросом, П.А. Гавриловым разработана инструкция по "классификации брака абразивного инструмента на керамической связке" (как наиболее бракоемкой продукции, брак которой достигает 3–8 %). В табл. 3.35 представлены основные виды брака, а также технологические операции, на которых допускаются нарушения технологического процесса.

При производстве абразивного инструмента примерно две трети брака являются результатом трещин, возникающих в основном в процессе термической обработки [230]. Процесс трещинообразования недоступен непосредственному наблюдению, что препятствует достаточно точному определению температурных условий, состояния черепка и стадии термической обработки, на которой появляются трещины как результат несоблюдения установленных режимов

Технологическая сводная карта механической обработки абразнвных кругов зернистостями 50–8 на керамических связках

	Обеспечи- ваемый допуск			±0,6±1,2				±0,2±0,25							2.0-4.0 ±0.1±0.2						+2,0+4,0				
		Подача	ная		area				J							2,0-4,0									
Режимы обработки		Подача Подача	ная		1				-60,0	1,5 MM/06						0,61-	0.3 MMV	двойной	тох		200	-50,0	пвойной	LOX	
Режимы	Частота Частота		инстру- мента.	об/мин	16,0	враще-	ние по-	лотна стола)	975							12000					000	2480			
	Частота	враще- ния	3aro- Tobku.	ним/90	9'97				29,0							009						220			
	i	При- пуск,	WW		2-3				8,0-9,0				0.6-0.8			0,4-0,6						2,0-3,0			
		Инструмент			Дробь чугун-	ная колотая	(FOCT 11964-	81E)	Алмазная	планшайба	сборная типа	AffC-2C 1250/	1000 K100, M50 0,6-0,8	или СВК 800/	630 19 2-03/- 284-81)	Круг алмазный	1A1D-16	(TOCT 16167-	80); 1A1, Д=	= 30-70 (TY 2-	U37-263-61)	Круг шлифо- вэлсим ПВ	250 × 100 × 76	(FOCT 2464-	83)
		Тип оборудования				станок модели КШ-32. ная колотая	ero no-	лотна 1200 мм	Плоскошлифовальный Алмазная	станок с круглым маг- планшайба	нитным вращающимся сборная типа	столом модели 3D 756. АПС-2С 1250/	Диаметр стола	1000 MM		Внутришлифовальный Круг алмазный 0,4-0,6			метр отверстия 200 мм)		Т			KDVFOR B HAKETE, JJHHA (FOCT 2464-	пакета 320 мм
	Вид обработки			работка			Ториешлифовальная (обра- ботка ториевой поверхности с повышенной точностью и улучшенной шероховатостью поверхности)			Обработка повышенной точно- станок моделн 3К228 стью кижскиальный ла- жетр отверстия 200 мм)			Обработка наружной поверх- вальный станок мод ли КТ-260. Обработ кругов в паксте. Дли пакста 320 мм												
<u></u>	Типоразмер	ристика обрабаты-	ваемого	инструмента	1 100-300 ×	$10-80 \times 20$	127	25A12-40 K5M1-T2																	

Продолжение табл. 3.34

14,0	±0,2±0,3	±4,0	±2,0
2.0-4.0	2,0–4,0	-	i
0,3 мм/ двойной ход	0,05- 0,3 мм/ двойной ход	0,3 мм/ двойной ход	t
1500	2900– 4500	15000	11,5- 19,3 (враще- ние по- лотна стода)
200	200		13,5
2,5-4,0	0,8-1.5	2,5-4,0	3,0-4,0
ا م، ا	Для обработки 0.8–1.5 посадочного посадоч	Для обработки 2,5-4,0 наружной по- верхности шли- верхности шли- кругами кругами 1 250 (3 шт.) (ТҮ 2- 036-735-84)	Дробь чугун- ная колотая (TOCT 11964– 81E)
Токарио-лобовой станок РТ-102	Токарно-лобовой ста- Для обработки нок модели РТ-102 посадочного (модернизированый). отверстия ал- Обработка кругов в мазыый кругов в мазыый кругов в пакете дляной 360 мм. 1 А1. Д = 70 мм зажим пакета загото- (ТУ 2-037-283-вок гидравлический по 81) или фреза торцевым поверхно- фАЦ-116, фАЦ-115 (ТУ 2-037-446-84)		
1350–500 x Обработка наружной поверхности Токарно-лобовой ста- Круг шлифо- вальный вальный поверхности Токарно-лобовой ста- Круг шлифо- вальный вальный поверхности 10-80 x 76 вальный вальный поверхности 10 x 2-036 x 76 (TY 2-036-735 XS M1-TZ 25 A12-40 стия и наружной поверхности (TY 2-036-735 XS M1-TZ (ATY 2-036-735 XS M1-TZ			500-650 × Плоско-обдирочный Плоско-обдирочный 100-250 × ка торцевой поверхности) станок модели 203-305 КШ-122. Диаметр рабочего полотна 5 A12-40 60чего полотна 11-T2 2300 мм
1 350-500 × 10-80 × 76- 305 25 A12-40 K5 M1-T2			1 500-650 × × 100-250 × × 203-305 25 A12-40 M1-T2

Продолжение табл. 3.34

									,																		
		Обеспечи- васмый допуск				±2,0			±0,3					+0,2±0,3				05+	€5,0								
		Подача продоль- ная				ı			2,0-4,0					2,0-4,0				2040	2.0-4.0								
	Режимы обработки	Подача попереч- ная				1			0,03- 1,5 mm/ mhh				0,03— 1,5 мм/ двойной ход			0.3 MM/	0,3 мм/ двойной ход										
	Режимы	Частота враще-	ния инстру-	мента,	MMM/OO	-5,11 19,3	(вращс- ние по-	лотна стола)	975							2900				1500							
		Частота враще-	3aro-	TOBKH,	00/MHH	13,5			29							242				242	!						
		При- пуск, мм				3,0-4,0			1,5-2,0							3,0-4,0				3.0-5.0							
		Инструмент				Дробь чугун- ная колотая	(FOCT 11964-		Алмазная	планшайба	соорная типа	1250/1000	K100 M50	нли СВК 800/	630 (TV 2-037- 287-81)	Для обработки	отверстия фре-	за алмазная	037-446-84)	Лля обработки	наружной по-	верхности	шлифовальны-	мн кругами	(2 IIIT.)	1 220 × 03 × 10	735–84)
		Тип оборудования					122. Диаметр рабочего полотна 2300 мм		Плоскошлифовальный Алмазная	станок с круглым вра-	щающимся магнитным соорная типа	1000 w 2022 25756 1250/1000	CONTRACTOR WAY WORLD			ģ	í	и Э	Сораоотка кругов в	M 3aro-	рцевым по-	верхностям					
,		Вид обработки				Плоскообдирочная обработка торцсвой повехности станок модели КШ: 122. Диамстр рабоч полотна 2300 мм				Ториешлифовальная (обра- ботка ториевой поверхности с повышенной точностью и улучшенной шероховато- стью поверхности)					Одновременная обработка по- Токарно-лобовой ста- садочного отверстия н наруж- нок модели РТ-103 ной поверхности (модернизированный) Обработка кругов в пакете длиной 1 240 мм. Зажим заго- товок по торцевым по												
	Terronome	н характе- ристика	обрабаты-	васмој о инструмента		1 500-650 × × 100-250 ×	× 203-305	T2																			

1 600-1000 × × 20-125 × × 203-305 25 A12-40 M1-72	600–1000 x Плоскообдирочный (обработка Плоскообдирочный 20–125 x горцевой поверхности) станок модели (203–305 8 A12–40 4 III-T2		Дробь чугун- ная колотая (ГОСТ 11964-81Е)	5,0-8,0	13,5	11,5- 19,3 (враще- ние по- логна	t	Ĭ.	±1,2±2,0	Q
1 600–100 × × 20–125 × × 203–305 25 A12–40 M1–T2	Торцешлифовальная (обра- ботка торшевой поверхности с повышенной точностью и улучшенной шероховатостью по верхности)	Плоскошлифовальный Алмазная станок с круглым мат- планшайба нитным вращающимся сборная типа столом. Диаметр стола АПС-2С 1000 мм, модель 3Е756 1250/1000 К100 СВК 800/630 (ТУ 2-037-284-81)	Алмазная планшайба сборная типа АЛС-2С 11250/1000 К100 М50 мли СВК 800/330 (ТУ 2-037-284-	2,0-4,0	29,0	975	0,3- 1,5 мм/ мнн	1	±0,2±0,3	m
	Одновременная обработка по- Токарно-лобовой ста- садочного отверстия и наруж- нок модели РТ-103 ной поверхности круга (модернизированный) Обработка пакета кру-	ra- riž).		2,5-3,5	242	2900	0,03- 1,5 мм/ двойной ход	2,0-4,0	±0,2±0,3	m
		тов длиной 240 мм с работка на- зажимом по торцевым ружной по- поверхностям верхности к гом шлифо- (2 шт.) (2 шт.)	работка на- ружной по- верхности кру- гом шлифо- вальным (2 шт.)			1500	0,3 мм/ двойной ход	1	±5,0±6,0	0
ЧЦ, ЧК 80 175 × 40-63 × 13-32 A16-40 M1- T2	Торцешлифовальная (обра- ботка торцевой поверхности)	Плоскошлифовальный Алмазная станок модели 3E754 планшайба с круглым магнитным АПС-2С 1250/ вращающимся столом. 1000 К100,М50 Илметр стола 630 (ТУ 2-037-284-81)	Алмазная планшайба АПС-2С 1250/ 1000 К100,М50 или СВК-800 630 (ТУ 2-037- 284-81)	2,0-3,0	29	576	0,03-1,5	i .	±0.2±0.25	lx

Окончание табл. 3.34

						Режимы	Режимы обработки		
и характе- ристика	Вид обработки	Тип оборудования	Инструмент	При- пуск,	Частота Частота враще- враще- ния ния	Частота враще- ния	Подача	Подача	Обеспечи- васмый
ваемого инструмента				MIM	заго- товки, об/мин	нистру- мента, об/мин	поперсч- продоль- ная ная	ная	допуск
411,	Обработка посадочного от-	ный		9,9-6,0	140	-0006	0.01-	2.0-4.0	+0,1
чК 80-175 × верстия × 40-63 ×	верстия	станок модели 3К 228В. Максимальный	круг. Диаметр 10 мм (ГОСТ			77000	0.3 мм/ двойной		
× 13-32		р отверстия	16168-80) и				ход		
A16-40 M1- T2		200 мм	25 MM (FOCT 16167–80)						
	Обработка внутренней по-	Для кругов ЧІД внут-	Алмазиме	1,5-2,0	140	0006	-S0'0	2,0-4,0	±0,2
	верхности	ришлифовальный	круги 1А1.				0,3 MM/		
				1,5-2,0	100	0008	хох	2,0-4,0	
		торезный станок	(TY 2-037-283-						
		1.Аб 16 (модернизиро- ванный)	(18						
-	Обработка наружной поверх-	Для кругов ЧЦ виут-	Алмазиый круг 1,5-2,0	1,5-2,0	140	0006	-50,0	2,0-4,0	±1,2
	иости	ришлифовальный	_	1,5-2,0	100	0008	0,30 MM/	2,0-4,0	±1,2
		станок 3К228, 3К227,	70 MM (TY 2-				двойной		
		для ЧК токарно-винто- 037-283-81)	037-283-81)				хох		
		резный 1А616 (модер-							
		низированный)							




Рис. 3.81. Машина ВН-80 для обдувки шлифовальных кругов:

a — общий вид; b — вид сверху; b — разрез b — b; t — рама сварная; t — обрезиненные приводные ролики; t — подвесные шторки; t — камера; t — электродвитатель; t — редуктор; t , t — роликовые цени; t — вланги; t — влагоотделитель; t — воздушный краи; t — воздушная сеть; t — шлифовальный круг; t — t — воздушка; t — корпуса подшинников

Основные виды брака и его причины

1	Шифр	1	Операция
Вид и особенности брака	брака	Причины брака	технологического процесса
Включение массы другого цвета (чистого зерна, наличие пятен другого цвета на поверхности абразивного круга, включение смеси другой зернистости)	10	Не выдержано технологическое время смешивания Плохо зачищена мещалка, бункер или емкость, в кото- рой хранится абразивная смесь Применение некачественной подсылки на печных ватонах Обжиг	Смешивание Обжиг
Раковины	02	Применение загразненного зерна и непросеянного дек- стрина: загрузка декстрина на влажное зерно; нарушение режима смешивания	Смешивание
Трещины в круге:	63	оличество увлажнителя инльной плиты с проги-	Смешивание Формование
(9		бом больше допустамой нормы Нарушенне режимов сушки (повышенная кли понижен- Сушка ная температура сушки, сокращение или увеличение	Сушка
		Плохая постановка кругов на плиты и ватоны Нарушение режима термообработки в момент пологре- ва (завышение температуры, нарушение режима толка- ния ватонеток), повышенная скорость охлаждения, уве-	Обжиг
		личенная выдержка в зонах нагрева и охлаждения Нарушение режимов механической обработки (повы- шенное давление планшайбы, отсутствие прокладок) Небрежная транспортировка сырых заготовок	Механическая об- работка Транспортировка
Инородные включения ("мушка"): мелкие расплывчатые темного цвета, равномерно распределенные в теле круга; мелкие размером с зерно, из которого изготовлен круг:	Ŗ	Применение засоренных матерналов (эерна, засоренные Смешивание железистыми включениями, и связки с повышенным содержанием железа)	Смешивание "
крупные кремового цвета, менкие расплывчатые светлю- рыжего цвета		тте зачищены приемный оункер, мешалка или разравии» вающая машина Работа на неотцентрированной мешалке (в смеси –	£
		металлическая стружка с "рубашки") Применение подсыпки, засоренной железистыми вклю- чениями	Обжиг

		Hpoterio	appooring ender mao.r. 2.23
Трешины периферические: трешина на периферин корот- кая, часто сопровождающаяся трешиной у отверстия кру-	90	Нарушенне режима смешивания формовочной смеси н дарушение количества увлажнителя в смеси	Смешнвание
га, на плоскости 5–10 мм и далее идет по периферни на всю высоту круга, на периферии с одной стороны – на		ную друг	Формование
всю высоту круга, на плоскостн – переходящая на перн- ферию, глубокая, рваная; мелкне трещины по кромкам		бразивных кругов ния кругов (использование	Сушка Формование
круга, образующиеся при его механической обработке:		изношениого кольца пресс-формы, перекос при вытал- кивании круга из пресс-формы)	•
		Нарушение режима обжига (установка круга на круп-	Обжиг
0		-e	Транспортировка
		нической обработки кругов (повышенное давление планивайси отсутствие плокталок)	
8		Indianance, ordinated productions	
Расслоение (трещина) на периферии н внутри по отвер-	90	Увеличенное или уменьшенное количество увлажнителя	Смешнвание
стию круга, на плоскости у отверстия или у периферии,		Износ оправки кольца; крепление пресс-формы с переко-	Техническое об-
по длине окружности (полная или участок) и др.		сом и плохая се центровка; увеличенная скорость плун-	служиванис
		жера при формованни кругов диаметром 500-600 мм и	
		высотой 110-250 мм, перекос на купачках после снятия	
		давления; перекос плиты на пальцах выталкивателя	
		Перспрессовка (превышение допустимого давления), прессование на подкладках разиой высоты	Формование
Трещины радиальные (плоскостные): на плоскости от от-	07	Нарушение рецепта приготовления формовочной	Смешивание
верстия круга до периферни круга, на плоскости радиаль»		смеси	
ные, не доходящие до отверстия н периферии:		Укладка свежезаформованных кругов на деформиро-	Формование
		Перенос свежезаформованных кругов без подкладных	Сушка
		THUU	
		Укладка кругов в стопки с превышением нормы	•
		Недосушка кругов	Техническое об-
		Неисправность оборудования и оснастки	служиванне
		Излом кругов при транспортировке или при постановке Транспортировка	Гранспортировка
		в осжин Нарушение режима термообработки	Обжиг
	1		

		-	
Вид и особенности брака	Шифр брака	Причины брака	Операция технологического процесса
Трещины в круге плоскостные (диаметральные): волосяные от периферии по диаметру (такой круг при его простукивании часто распадается пополам); трещины S-образной формы	80	Нарушение температурного режима в зоне охлаждения Нарушение режима механической обработки плоско- егей (повышение давление планшайбы, отсутствие прокладок, перекос планшайбы, износ полотна плоско- обдирочного станка)	Обжиг Механическая об- работка
Трещины концентрические: концентрические на плоско- сти, расположеные примерно посредине круга и на тор- цевой поверхности	60	Нарушение режима выдержки кругов перед сушкой; нарушение режима сушки (постановка кругов по 2 шт. в стопку) Неисправность оборудования и оснастки	Сушка Техническое об- служивание
Зауглероженность круга (темные пятна на поверхности или в изломе круга). Вспученность в израния на кругах	=	Завышенное содержание декстрина в круге Нарушение режима постановки кругов на обжиг Недостаточная вентиляция в печи (нарушение состава газовой среды в печи)	Смешивание Обжиг
Неравномерная твердость (разность показаний в две и более степени на поверхности круга)	13	Некачественное смешивание формовочной смеси Неравномерная укладка формовочной смеси в пресс- форму Перехое из захотовке пли се фолмовании	Смешивание Формование "
		Нарушения карт постановки заготовок на печной вагон, изменение высоты стопок Нарушение режима термообработки	Обжиг

	ı	,	
Деформация (изогнулость поверхности круга, иногда на-	9	_	мешивание
личне трещин различного вида)		Нарушение режима формовання и установки круга на	Формование
		сушильный вагон	
		Постановка кругов в обжиг на плохо притертый нижний Обжиг	Эбжиг
		Kpyr	
		Постановка кругов на неровную поверхность подсыпки	:
		(без присыпки)	
		Повышенная температура или увеличенная выдержка	=
		при конечной температуре обжига	
Занижение твердости (понижение твердости более чем на	14	нарушение рецептуры при приготовлении формовоч-	Смешивание
две степенн (в массовом количестве)) и понижение твер-		ной смеси	
дости на две степени		Нарушение режима формования	Формованис
		Нарушение карт постановки заготовок на печной вагон	Обжиг
		Нарушение режима термообработки	:
Завышение твердости (завышение твердости более чем на	15	Нарушение рецептур при приготовлении формовочной	Смешивание
две степени (в массовом количестве)) и завышение на две		смеси	
ступени		Нарушение режимов формовання (навески)	Формование
		Нарушение карт постановки заготовок на печной вагон	Обжиг
		Нарушение режима термообработки	
Бой кругов (куски кругов и их половинки)	16	Небрежность рабочего в обращении с кругами на всех	Транспортирова-
			ние
Сколы (круги со сколами, превышающими размеры, до-	63	Небрежность рабочего с кругами на всех переделах тех. Транспортирова-	ранспортирова-
пустимые для переточки кругов на последующий размер)		процесса	ние
Неуравновешенность масс (дисбаланс)	18	Некачественное смешнвание формовочной смеси	Смешивание
		Неравномерная укладка формовочной смеси в пресс-	Формование
		Неисправность и изношенность прессового оборудова-	Техническое об-
			служивание
		Неправильная механическая обработка (непараплель-	Механическая об-
		ность сторон, смещение центра отверстия)	работка

Окончание табл. 3.35

Вид и особенности брака	Шифр брака	Причины брака	Операция технологического процесса
Разрыв круга при испытании механической прочности	30	Некачественное смешивание формовочной смеси Неравномерная укладка формовочной смеси Неисправность и изношенность прессового оборудова- ния и оснастки Нарушение режимов сушки и термообработки Неправильное испытание инструмента на механиче- скую прочность (крепление круга на испытательном станкс, нопользование изношенных оправок и приспо- соблений)	Смешнвание Формование Техническое об- служивание Сушка и обжиг Контроль
Несоответствие размеров крута (отклонение геометриче- ских размеров от заданных величин)	20	Несоответствие исходных материалов Применение изношенных кольца и оправки Неправильная установка пресс-формы Неправильная установка пресс-формы Применение изношенных формовочных и сушильных Плит Нарушение геометрических размеров при механической Механическая обобработке	Смешивание Техническое об- служивание То же " Обжиг Механическая об- работка
Капли на поверхности заготовок после обжита	12	Состояние термического оборудования	Термическая служба предпри- ятня
Массовый брак	65	Отключение электропечи или подачи газа Авария на термическом оборудовании	ì

обжига и охлаждения. Происхождение трещин, вероятно, вызвано напряжениями, возникающими при обжиге и охлаждении изделий (рис. 3.82).

Как видим, при нагревании абразивного круга растягивающие напряжения максимального значения расположены у его отверстия, а сжимающие — у периферии.

Сжимающие напряжения не могут вызвать образования трещины, следовательно, при неравномерном или вообще несоответствующем нагреве (повышении температуры) трещины могут возникать только в центре круга.

При охлаждении наблюдается обратная картина. Растягивающие напряжения максимального значения расположены у периферии круга, поэтому несоответ-




Рис. 3.82. Схема распределения тангенциальных напряжений в абразивном круге при обжиге и охлаждении:

- I напряжения при нагревании;
- 2 напряжения при охлаждении

ствующие условия охлаждения могут привести к образованию периферических трещин. Образование периферических трещин возможно также и при нагреве, сосредоточенном в определенном месте колонки кругов. Трещины образуются вследствие непосредственного влияния возникающих и исчезающих факелов пламени на всем нагретом участке.

Появление "сетки" трещин на изделиях из электрокорунда возникает в результате конденсации влаги на относительно холодных изделиях при на-

Появление "сетки" трещин на изделиях из электрокорунда возникает в результате конденсации влаги на относительно холодных изделиях при нагревании их газами с высоким содержанием паров воды, например на таких, как продукты сжигания природного газа или мазута. Появление сетки трещин в результате конденсации паров воды наблюдается в изделиях во время их сушки или обжига при температуре ниже 100 °С; для их ликвидации необходимы более тщательная сушка изделия или повышение температуры газов во входной части туннельной печи. Радиальные трещины от центра образуются при обжиге в результате напряжений, возникающих при нагревании и охлаждении кругов как в пластичном, так и в хрупком состоянии. Разрыв происходит по мостикам связки и абразивным зернам. Трещины с неровной поверхностью разрыва получаются как при нагревании, так и при охлаждении черепка в пластичном состоянии или в недостаточно прочном, слабо обожженном излелии.

Интенсивное охлаждение колонки кругов с периферии создает значительный перепад температур по радиусу кругов. При дальнейшем, более медленном охлаждении происходит выравнивание температур по всему объему изделий; у отверстий кругов возникают растягивающие напряжения, в результате которых круги иногда разрываются. Аналогичные явления происходят и при интенсивном нагревании колонки кругов с периферии. В обоих случаях макроструктура и окраска поверхностей весьма сходны. Однако рассмотрение поверхностей разрыва под бинокулярной лупой позволяет с достаточной уверенностью судить о том, в какой период обжига образовались трещины — при нагревании или

при охлаждении. При разрыве черепка в пластичном состоянии связка, растягиваясь, образует в плоскости разрыва большое количество тонких волосков, хорошо сохраняющихся в процессе охлаждения и видных под лупой. Если же разрыв произошел в процессе нагревания, то при дальнейшем повышении температуры волоски связки расплавляются и становятся незаметными.

Кольцевые сплошные или прерывистые трещины обычно возникают в кругах по радиусу как при сушке, так и при максимальной температуре обжига.

Известно, что при интенсивном нагревании изделий в процессе сушки и при слабом испарении влаги вследствие термодиффузии концентрация воды в менее нагретых частях изделия возрастает по сравнению с исходной.

С увеличением влажности материала и повышением температуры, следовательно, с уменьшением поверхностного натяжения воды прочность сцепления частиц материала уменьшается; напряжения, возникающие в кругах при формовке, релаксируются за счет образования внутренних трещин в плоскости, где температура наиболее низка.

Кольцевые трещины при максимальной температуре обжига образуются вследствие понижения вязкости черенка ниже допустимого предела, когда круг начинает деформироваться под тяжестью собственного веса. Понижение вязкости возможно при завышении температуры обжига и нарушении рецептуры

а связки или изделия (рис. 3.83).




Рис. 3.83. Кольцевые трещины: *a* — при неправильной сушке; *б* — при понижении вязкости черенка в результате обжига

Так как деформация маловязких черенков подобна деформации сыпучих влажных материалов, смещающихся к основанию под углом естественного откоса, "оползни" в высоких крутах начинаются в верхней части, и трещина, образующаяся по радиусу r_1 на верхней плоскости, распространяется вертикально по цилиндру, а по достижении плоскости сдвига (при значительной деформации) сходит на конус.

Таким образом, концентрические трещины внутри обожженных кругов, располагающиеся вблизи основания, образуются в результате не-

правильной сушки. Кольцевые трещины на верхней плоскости высоких изделий получаются вследствие понижения вязкости черепка при максимальной температуре обжига.

3.8. Контроль качества, маркировка, хранение и упаковка абразивного инструмента

Абразивные изделия подвергаются контролю на соответствие геометрическим размерам (наружный диаметр, высота, диаметр посадочного отверстия, параллельность плоскостей, экспентриситет и т. д.) по ГОСТ 2424—83, а также на наличие трещин, раковин, сколов, пятен, "мушек" и других дефектов — по ГОСТ 2424—83, по твердости — по ГОСТ 18118—79, 192-02—80 (с 01.01.2008 ГОСТ Р 52587—2006) и ГОСТ 25961—83 (с 01.01.2008 ГОСТ

Р 52710—2008), по неуравновешенности — по ГОСТ 3060—86, по механической прочности — по ГОСТ 12.3.028—82 (с 01.01.2008 ГОСТ Р 52588—2006). Также качество инструмента оценивается сравнением их количественных показателей с показателями лучших образцов отечественного производства или иностранных фирм.

Автор [231] предлагает примерные критерии оценки качества абразивных инструментов по их шлифующей способности для ряда распространенных операций шлифования (табл. 3.36).

Таблица 3,36 Критерии оценки качества абразивных инструментов для ряда операций шлифования

Вид шлифования	Детали	Операция	Критерии оценки качества абразивного инструмента
Круглое наруж- ное (врезное) в центрах	Коленчатые валы	Шлифование шеек	Стойкость между правками в количестве обработанных шеек, Стойкость до полного износа в количестве обработанных шеек. Машинное время обработки одной шейки и бурта
Бесцентровое наружное	Кольца подшипников	Шлифования по наружному диаметру	Шероховатость обработанной поверхно- сти, наличие или отсутствие прижогов. Стойкость до полного износа в часах ма- пинного времени. Производительность, см ³ сиятого в час металла
Внугреннее	Наружные коль- ца подшипииков	Шлифование отверстий	Шероховатость обработанной поверхно- сти, наличие или отсутствие прижогов. Стойкость круга между правками, шли- фуемой поверхиости
Шлицешлифова- ине	Протяжки	Шлифование шлицев	Шероховатость обработанной поверхно- сти, наличие или отсутствие прижогов. Стойкость круга между правками "м шли- фуемой поверхности
Резьбошлифова- ние	Метчики	Шлифование резьбы	Шероховатость обработаниой поверхно- сти, наличие или отсутствие прижогов. Стойкость круга между правками в коли- честве обработанных метчиков или отсут- ствие прижогов. Производительность в количестве метчи- ков, обработанных за час или за смену
Зубошлифованне	Зубчатые колеса	Шлифование зубъев	Стойкость между правками в минутах. Стойкость до полного износа в количест- ве обработанных колес или зубьев. Производительность в количестве зубча- тых колес, обработанных за смену
Затачивание	Режущий инст- румент	Затачивание: а) твердого сплава; б) стального инструмента	Стойкость до полного износа в количестве заточенных инструментов. Производительность в количестве нист- рументов, заточенных за час. Наличне или отсутствие прижогов или трещин, шероховатость поверхности

Вид шлифования	Детали	Операция	Критерии оценки качества абразивного инструмента
Обдирочное	Прокат	Обдирка	Производительность, кг металла, снятого за час. Удельная производительность
Ленточиое	Лопатки турбин	Шлифованне ко- рыта	Стойкость ленты до полного затупления, кг металла, снятого с 1 см² ленты. Пронзводительность, кг металла, снятого с 10 см шнрины ленты в час. Шерохова- тость обработанной поверхности

Проверка размеров кругов осуществляется с применением универсальных измерительных инструментов (штангенциркули, скобы, глубиномеры, масштабные линейки, микрометры) или специальных приборов, шаблонов, пробок и т. л.

Проверка геометрических размеров производится с помощью штангенциркулей, соответствующих ГОСТ 166—89, типов ШЦ-1000 (для замера наружного диаметра), ШЦ-800 (для замера диаметра отверстия), ШЦ-125 (для замера высоты круга). Измерения наружного и внутреннего диаметров производятся в двух точках взаимно перпендикулярных плоскостей по рабочей и нерабочей сторонам. Для определения параллельности плоскостей шлифовального круга измеряется его высота в четырех диаметрально противоположных точках и вычисляется разность наибольшего и наименьшего значений высоты. Параллельность выточек проверяется глубиномером.

В производственных условиях разбраковку абразивных кругов по геометрическим параметрам, в частности по эксцентриситету и непараллельности торцов, производят с учетом значений координат в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Круг бракуется, если значения хотя бы одной из координат x и y превосходят стандартные.

Контроль эксцентриситета и непараллельность торцов, измеренных в двух случайных ортогональных плоскостях, имеет большую погрешность в определении фактического качества шлифовальных кругов [232].

Авторами [233] экспериментально доказано, что для повышения точности контроля необходимо использовать связь между геометрическими параметрами и неуравновешенностью. Если разбраковка кругов по эксцентриситету и непараллельности торцов производится при измерениях в одной плоскости, то объективность контроля значительно увеличивается при измерениях в плоскости, совпадающей с вектором неуравновешенности.

Для наиболее распространенного контроля в двух ортогональных плоскостях также следует одну из плоскостей ориентировать по направлению вектора неуравновешенности. Причем введение второй плоскости измерения, ортогональной первой, повышает объективность контроля для эксцентриситета отверстия на 33 %, для непараллельности торцов — на 50 %.

Наибольшую точность контроля указанных параметров можно обеспечить при измерении торцевого и радиального биения, если одну из поверхностей принять за базу.

Годные по геометрическим размерам круги направляются на контроль статического дисбаланса, по испытанию механической прочности и твердости по указанным выше ГОСТам.

Прошедшие все контрольные операции круги маркируются по трафарету в соответствии с ГОСТ 2424—85 водостойкой краской, обеспечивающей сохранность маркировки в процессе транспортирования кругов, следующего состава: сажа марки ΠH -25 — 25–30 %, керосин — 70 %, краска офестная (черная нейтральная по Γ ОСТ 2123—01) — 5 %.

Транспортировка, хранение и упаковка готовой продукции производятся в соответствии с ГОСТ 27595—88.

Укладка кругов в транспортной таре, ящиках, поддонах и контейнерах должна быть плотной, не допускающей их взаимного относительного перемещения. Дно транспортной тары, поддонов, дно контейнеров и транспортных средств при укладывании кругов без потребительской и транспортной тары и без поддонов должно быть выстлано сплошным слоем сухих опилок по ГОСТ 18320—78, древесной стружкой по ГОСТ 5244—79 толщиной не менее 30 мм или другого амортизирующего материала.

Стопки кругов должны быть переложены гофрированным картоном по ГОСТ 7376—79 или древесной стружкой по ГОСТ 5244—79. От стенок и крышки транспортной тары и ящиков поддона, от стенок и двери контейнера инструмент отделяют слоем сухих опилок, стружки и деревянными клиньями, решетками, досками, картоном.




Рис. 3.84. Схема хранения шлифовальных кругов на стеллажах

Абразивные инструменты должны храниться в помещении при температуре не ниже 5 °C и влажности не более 65 %, не подвергаться каким-либо сотрясениям и ударам. Склад для хранения должен отапливаться и быть достаточно светлым.

Круги следует хранить на стеллажах, причем мелкие круги — в ящиках или коробках, удобных для хранения различных по конструкции и размерам кругов. Стеллажи должны быть прочными и обеспечивать легкий доступ к хранящимся абразивным инструментам. Полки стеллажей для кругов, предназначенных для хранения на ребре, изготовляются так, чтобы круг поддерживался в двух точках и не выкатывался. Стеллажи могут быть деревянными или металлическими. Ячейки металлических стеллажей должны быть общиты деревом или прочным мягким материалом.

Выработан ряд ехем безопасного хранения абразивных инструментов в зависимости от их конструкции и размеров (рис. 3.84).

Рекомендуемые способы хранения шлифовальных кругов, головок, брусков и сегментов регламентированы ГОСТ 4785—64.

3.9. Анализ оборудования ведущих зарубежных фирм, примеияемого для производства абразивного инструмента

Анализ лицензионных материалов, изучение проспектов и каталогов оборудования ведущих зарубежных фирм "Джи энд Би" (Канада), Tyrolit (Австрия), Paul Rippel (Германия), "АМНИ", Bando (Южная Корея), посещение отечественными специалистами отдельных заводов в Чехии, Венгрии, Германии, Японии, Китас и др., а также опыт работы в отечественной промышленности на оборудовании, закупленном у отдельных фирм, позволяют оценить технический уровень зарубежного оборудования [234].

Оборудование для приготовления формовочной смеси

Ведущие зарубежные фирмы в процессе приготовления формовочной смеси отдают безусловное предпочтение весовому дозированию компонентов (зерна, связки, декстрина и др.).

При дозировании компонентов формовочной смеси фирма "Джи энд Би", например, применяет автоматические весовые дозаторы дискретного действия, исключающие субъективное влияние оператора на точность взвешивания.

В случае контроля взвешивания рекомендуется снабжать весовое устройство прибором для фиксации и записи действительного значения взвешенной дозы, что дает возможность вести контроль взвешивания и, по мнению фирмы, психологически воздействовать на оператора.

Погрешность взвешивания весовых устройств, применяемых на зарубежных фирмах, находится в пределах ± 1 %, что не противоречит отечественной практике.

В процессе приготовления формовочной смеси с точки зрения качества смешивания отдается предпочтение смесителям с планетарным движением перемешивающего органа, аналогично применяемым в отечественной практике, однако наряду с этим рекомендуются и противоточные смесители (рис. 3.85). На рис. 3.86 представлен участок по производству формовочных смесей на противоточных смесителях. На абразивных заводах в Швейцарии и Германии применяют мешалки типа "Эриха", работающие методом противотока, зигзагообразные смесители различной емкости (от 2 до 400 кг).

На заволах фирмы Bay State (США) работают установки автоматической лозировки и смешивания формовочных смесей.

Можно предположить, что это противоречие объясняется необходимостью иметь смеситель более удобный для частых и тщательных промывок при переходе от смешивания крупнозернистых материалов к мелкозернистым, что характерно для предприятий малой мощности, имеющих иногда всего один смеситель.

Фирмой "Джи энд Би" предлагается оригинальное устройство для передачи выгруженной из смесителя формовочной смеси на просеивающее устройство. Устройство представляет собой опрокидывающийся бункер, выходное отверстие которого закрыто ленточным транспортером. Из опрокидываемой части смесителя формовочная смесь высыпается в бункер, из которого ленточным транспортером подается на просеивающее устройство.

Фирма отмечает, что повышению качества и стабильности характеристик абразивного инструмента способствуют автоматизированные комплексы смессприготовления,



Рис. 3.85. Зарубежная противоточная смесительная машина




Рис. 3.86. Участок по производству формовочных смесей

включающие емкости для накопления компонентов, устройства для дозирования компонентов, смесители, просеивающие устройства и тару для хранения приготовленной смеси, однако такие комплексы за границей единичны по следующим причинам: затраты на автоматизацию (малая экономическая эффективность, а социальный эффект, видимо, не учитывается), неудачно сложившееся территориальное расположение участков на предприятиях и большая, часто меняющаяся номенклатура изделий, затрудняющая переналадку комплексов.

Сравнительная характеристика отечественного смесительного оборудования и оборудования фирмы "Джи энд Би" приведена в табл. 3.37.

Оборудование для дозирования формовочной смеси в пресс-форму и прессование абразивных изделий

При формовании абразивного инструмента зарубежные фирмы основное внимание уделяют дозированию и укладке формовочной смеси в прессформу.

Таблица 3.37

Сравнительная характеристика смесительного оборудования фирмы "Лжи энд Би" и отечественного оборудования

Про- изво- ди- тель- ность, кт/ч	540	300	009
Качест-	Масса сыпучаз и одно- родная	Масса недоста- точно сылу- чая, с наличи- ем ком-	То же
Механи- зация	Масса Масса опроки- сыпучаз дывает- и одно- ся на родная пенточ- ный пи- татель и проти- проти- проти- на сите	U ~ 0 g	То же
Способ Тип ув- разгруз- лажни- кл телей	Пара- финовая эмуль- сия	жилкое	То же
Способ разгруз-	Путем опроки- дывания	То же	:
Форма Способ Тип ув- лопа- стей и се вил тепей	Цилин- Простая Путем Пара- Масса димока Амеса димока Амеса димока Амеса димока Силоки- Опроки- Силоки- Опроки- Силока Силока Силока Силока Силока Силока Силока Силока Опроки- Силока Опроки- Силока Опроки- Опрока Опроки- Опрока Опрока Опрока Опрока Опрока <t< td=""><td>Простая с про- стым движе- нием</td><td>Тоже</td></t<>	Простая с про- стым движе- нием	Тоже
Форма	Цилин- Простая дриче- с гланс- ская с тарным плоским движе- дном нием	То же	:
Зерни- стость формо- вочной смеси	Мелко- зсрии- стая	Тоже	:
Мош- ность уста- новки, кВт	70, с приво- дами механи- зацин	6,7, только смесн- теля	9,9, только смеси- теля
За- лрузка, кг	270	100	200
Частота враще- иня ло- пастей чаши, об/мин	ŀ	24.6 21.3	25 <u>.0</u> 20
Высота чаши, мм	350	350	460
Диа- метр чаши, мм	1200	850	1050
Объем Диа- чаши, чаши, дм³ мм	300	200	400
Тип, модель	300- литро- вая пе- ремешн- вающая система- агрегат	CM- 200K	CM- 400KTI
Страна	Канада	Россия	Россия

Из различных способов дозирования ведущие зарубежные фирмы отдают предпочтение весовому дозированию навесок и допускают объемное дозирование для кругов диаметром менее 350 мм. Фирмой "Цинцинатти" (HYDRAMET) (США) выпускаются прессы с объемным дозированием для кругов диаметром 40 мм, производительностью 45000 шт./м. Автоматическое весовое дозирование формовочной смеси выполняется на автоматических весах с подачей материала из бункера посредством ленточного питателя. Скорость ленточного питателя изменяется — большая в начале подачи и меньшая при приближении к набору заданной массы. Это способствует более точному взвешиванию "навески".

Отечественные, в большинстве случаев тарельчатые, питатели не обладают такими качествами. По утверждению зарубежных фирм погрешность дозирования достигает 0,25 %, а погрешность весового дозирования формовочной смеси в отечественной практике не превышает 1 %. Фирмы также не рекомендуют использовать вибропитатели для подачи формовочных смесей, обосновывая это возможностью расслоения смесей.

Укладка формовочной смеси с помощью ленточного транспортера во врашающуюся пресс-форму получила широкое распространение в наиболее развитых странах и обеспечивает получение качественного инструмента (рис. 3.87).

Прессование изделий, по данным зарубежных фирм, осуществляется, как правило, на прессах с нижним давлением, по сравнению с отечественными они изготавливаются большей жесткостью и точностью, что позволяет производить абразивный инструмент без применения гидроплиты с равномерной плотностью. Съем кругов осуществляется либо с нижней формовочной плитой, либо переворотом формовочной плиты с кругом на сущильную плиту. Кроме того, в последнее время на фирме появились автоматизированные стационарные пресс-автоматы, позволяющие увеличить производительность прессов до 40 % (рис. 3.87).

Зарубежные фирмы придают большое значение качеству изготовления пресс-форм и увеличению срока их службы как факторам, в значительной степени влияющим на качество формуемых изделий.

Фирмы отмечают целесообразность изготовления буксирных и других плит, передающих силовые нагрузки, из чугуна как более жесткого, чем сталь, материала, в целях уменьшения упругих деформаций, а мелких пресс-форм — из карбида бора или карбида вольфрама.

В целях повышения качества формуемых изделий в пресс-формах для низких кругов диаметром менее 400 мм, формуемых на автоматических прессах, цилиндрические рабочие поверхности форм можно, по мнению фирм, выполнять без традиционной конусности, цилиндрическими, что будет препятствовать выдавливанию облоя в зазоры, появление которых ведет к нарушению равноплотности и уравновещенности круга.

Применение оборудования с указанными характеристиками позволяет повысить выход инструмента в одну степень твердости, увеличить выход кругов первого класса неуравновешенности, снизить припуски при формовании и, следовательно, уменьшить расход сырьевых материалов на 1 т инструмента при его высоком качестве.



Рис. 3.87. Стационарный пресс-автомат фирмы NAXOS-UNLON (Германия)

Интерес представляет пресс канадской фирмы "Джи энд Би" модели 7.5 МН, принципиально отличающийся по конструкции от всех отечественных прессов. Установка фирмы "Джи энд Би" позволяет в ручном либо автоматическом режиме выполнять все операции формования. В установке использован принцип трехпозиционной работы, включающей весовое дозирование, автоматическую укладку формовочной смеси, прессование по заданной высоте, предварительное осаждение кольца пресс-формы, выталкивание, съем и перемещение заформованной заготовки пневматическим съемником. Тележка с формовочной смесью помещается в опрокидыватель, и с помощью скипового подъемника формовочная смесь подается в приемный бункер пресса. На пульте пресса устанавливается навеска и высота формуемой заготовки. Лозирование формовочной смеси осуществляется спецуалом, состоящим из бункерно-ленточного питателя и автоматических весов. С помощью транспортируемой ленты ленточного питателя формовочная смесь подастся в бункерно-ленточный питатель, который работает в сочетании с поворотным столом для подачи формовочной смеси в пресс-форму. Скорости вращения пресс-формы и питателя имеют бесступенчатую регулировку для выбора необходимой скорости подачи смеси. Поворотный стол приводится в действие гидроцилиндром. После установки в положение заполнения пресс-формы формовочной смесью стол фиксируется, пресс-форма вращается с заданной скоростью. Точное позиционирование стола обеспечивается гидроприводным конусным фиксирующим штырем. После заполнения пресс-формы смесью можно проверить на электронном табло соответствие навески установленному значению. Уплотняющее и разравнивающее устройство для обеспечения равномерного уплотнения смеси в пресс-форме работает вместе с бункерно-ленточным питателем.

При операции разравнивания формовочной смеси устанавливается позиция "Воздух под трамбовку". По окончании заполнения и укладки смеси производится поворот стола в соответствующую позицию для последующего формования.

При достижении пресс-формой позиции прессования на дисплее устанавливается позиция "Прессование". Плунжер перемещается двумя цилиндрами лвойного действия, установленными по обе стороны верхней секции пресса. Нижняя секция оснащена системой "плавающей" установки пресс-формы для обеспечения прессования в двух направлениях по вертикали (подпрессовки). Для формования заготовок кругов до заданной высоты пресс оборудован стандартной системой контроля давления и электронно-гидравлической сервосистемой для прессования до заданной высоты. Сервосистема снабжена цифровой индексацией для облегчения установки на нужную высоту и для обеспечения активного контроля высоты непосредственно при прессовании. После снятия давления осуществляется осаждение кольца пресс-формы при помощи специальной поворотной плиты и основного плунжера. По окончании прессования выполняется операция на позиции "Выпрессовка", затем "Индексация" установка пресс-формы на позицию выталкивания круга из кольца. Выталкивание заформованной заготовки из пресс-формы происходит при соответствующем положении поворотного стола.

Узел выталкивания состоит из зажима и толкателя. Толкатель включает в себя электромагнит с вырезом для размещения центральной опоры прессформы, служащей для предотвращения перекоса нижней рабочей плиты при опускании ее в пресс-форме. Для выталкивания круга из пресс-формы на дисплее набирается пункт "Подача". При повороте и фиксации поворотного стола зажим удерживает кольцо пресс-формы, а толкатель выталкивает заготовку.

Съем заготовки осуществляется при помощи кнопочного управления пневматическим кольцевым съемником, установленным на кран-балке. Заготовки круга разгружаются по одной штуке на заранее подготовленную сушильную плиту, которая переносится на сушку. Циклы формования продолжаются на второй и третьей пресс-формах.

Оборудование для термической обработки абразивных изделий

В зависимости от условий производства зарубежные фирмы применяют естественную сушку крупнозернистого инструмента диаметром менее 350 мм. Исключение составляют мелкозернистые изделия, которые проходят принудительную сушку, при этом высушиваются до полного удаления гигроскопической влаги и, во избежание адсорбции влаги из атмосферы, сразу же после сушки поступают на обжиг. Остальные изделия сущатся в сущилах. За рубежом, как и в отечественной практике, используются два типа сушил: туннельные проходные сушила длиной 30—40 м и сушила периодического действия. Продолжительность сушки зависит от многих факторов: размеров изделий, зернистости, абразивного материала, характеристики абразивных кругов, их структуры и др.

В качестве сушильного агента фирмы используют отходящие газы тупнельных печей. Используются и электрические сушила, т. е. процесс сушки на зарубежных фирмах аналогичен отечественным условиям сушки.

Зарубежные фирмы для обжига абразивного инструмента применяют туннельные, электрические щелевые, а также колпаковые печи периодического действия (типа Bikley) разного объема (рис. 3.88). Туннельные и колпаковые печи работают на газе и мазуте. Длина туннельных печей — от 50 до 100 м.




Рис. 3.88. Колпаковая печь с вагонеткой, загруженной абразивным инструментом

Туннельным печам зарубежные фирмы отдают предпочтение, однако считают, что в туннельных печах целесообразно обжигать круги диаметром, не превышающим 350 мм, и высотой до 100 мм, или второй вариант — круги диаметром до 500—600 мм. Более крупный ассортимент необходимо обжигать в периодических (колпаковых) печах или в туннельных.

Температура обжига в фирмах, в зависимости от номенклатуры и связки, задается от 1210 до 1350 °С. Атмосфера во всех печах окислительная, коэффициент избытка воздуха в зоне обжига составляет 1,05-1,20 свободного кислорода — $4\,\%$.

Для обжига изделий сложной конфигурации и кругов диаметром от 100 мм и меньше предлагается применять специальные керамические капсулы или поддоны с габаритными размерами 381 × 381 мм, что дает возможность механизировать загрузку таких изделий на вагоны и выгрузку после обжига.

Нагрев садки кругов от 250 до 1250 °C для разного диаметра и высоты осуществляется с различной скоростью (табл. 3.38).

Общая длительность обжига зависит от геометрических размеров изделий — диаметра и высоты. Фирма "Джи энд Би" предлагает оптимальные режимы обжига для усредненных типоразмеров кругов (табл. 3.39).

 $\label{eq:Tabauqa} T\,a\, 6\,\pi\,u\, q\, a\ \ \, 3.\,3\,8$ Скорость нагрева кругов разного диаметра и высоты

Геометрические р	азмеры круга, мм		Допустимая
Максимальный днаметр	Максимальная высота	Тип печи	скорость нагрева °С/ч, не более
350	100	Туннельная	100
600	150	Периодическая	62,5
600	300	"	25
1067	50	"	25
1524	608	-	10

Таблица 3.39 Режимы обжига кругов в зависимости от их геометрических размеров

	ические круга, мм					ость нагре нагрева, °С			Продол- житель-
Диаметр	Высота	Тип печи	25250	250-1250	Выдерж- ка при 1250 °C	1250 600	600-400	40060	ность режима обжига, ч
350	50	Туннель- ная	5	10	1	2	3	3	24
350	100	То же	5	10	1	3	7	6	32
608	150	Периоди- ческая	7	16	2	8	11	8	48
608	300	То же	18	40	2	8	27	25	120
1067	50	"	45	40	2	24	_	25	120
1254	508	*	***	100	5		68	68	215

Предельно допустимые скорости нагрева и охлаждения абразивного инструмента в печных агрегатах России и за рубежом близки. Однако обжиг инструмента на отечественных заводах и на заводах других стран СНГ в основном осуществляется в туннельных и шелевых печах, причем в туннельных печах обжигаются круги всех размеров (от 100 до 100 мм). В электрических печах обжигаются круги диаметром от 100 до 500 мм. Скорости нагрева на отечественных печах допускаются более высокими (в два раза). В то же время выдержка инструмента в зоне максимальной температуры занимает более продолжительное время (в 1,5 раза).

Интерес представляет колпаковая печь фирмы Bikley (Канада), которая обеспечивает плавную регулировку температуры, незначительный перепад температуры по высоте вагонетки, равный ± 5 °C, возможность автоматизировать и менять тепловой режим и обжигать любые виды изделий.

Ниже приводится характеристика одной из печей фирмы Bikley (см. рис. 3.88).

Колпаковая печь периодического действия, работающая на природном газе, представляет собой термоагрегат для обжига абразивных изделий установочным объемом около 12 м³ с максимальной рабочей температурой 1330 °C и габаритными размерами (длина × ширина × высота) 3760 × 1800 × 1677 мм.

Она состоит из колпака; двух вагонеток; транспортного восьмиколесного устройства для транспортирования вагонеток в печь и из нее; гидроцилиндров подъема колпака, гидростанции, высокотемпературного вытяжного вентилятора, снабженного дымоходом и воздуховодом; рельсового пути и пульта управления с контрольно-измерительной аппаратурой, включающей в себя:

систему регулирования температуры;

систему автоматического регулирования давления в печи;

систему автоматического регулирования и подачи воздуха;

аппаратуру автоматического прекращения подачи топлива в целях регулирования охлаждения;

систему регулирования превышения температуры.

Колпак печи представляет собой сварную конструкцию с усиливающими элементами, покрытую изнутри огнеупорным материалом. В процессе работы колпак опускается на вагонетку обжиговой печи, создавая между двумя указанными элементами плотное соединение.

Газовые горелки общим количеством восемь штук марки Bikley "Изоджет" высокоскоростные, имеющие двойной диапазон, устанавливаются в колнаке в двух различных зонах, одна из которых является регулирующей для верха, а вторая — для низа обжиговой печи.

Указанные горелки двойного диапазона имеют автоматическое переключение между верхним и нижним режимами работы пламени. Они способствуют повышению регулируемости температуры факела пламени таким образом, что температура в печи может поддерживаться на столь низком уровне, как 60 °C, по еравнению е температурой 200 °C, характерной при работе без использования горелок двойного действия.

Анализ работы печных агрегатов, их состояние в России и других странах СНГ по сравнению с современным технологическим оборудованием, выпускаемым зарубежными фирмами Bikley, Ridhammer (Германия), Ficolaforni, Saftforni

(Италия), Nabertherm (Германия), Fornoceramica (Португалия), Horsemecas (Испания) и др. позволяют сделать следующие выводы:

технология обжига абразивного инструмента в России и других странах СНГ является затратной операцией, так как действующие тепловые агрегаты, построенные в 60—70-х годах прошлого столетия, морально и физически устарели. За последние годы отдельные предприятия произвели капитальный ремонт печей, но технология при этом осталась без изменений (без обновления элементов нагрева и модернизации процесса);

действующие предприятия не располагают современным газовым оборудованием, огнеупорным волокнистым материалом, специальными огнеупорами, автоматикой безопасности, микропроцессорными системами управления тепловыми режимами и контролем газовой атмосферы. Применение волокнистых и других огнеупорных материалов, имеющих температуры начала деформации выше применяемых температур обжига, приводит к снижению потерь тепла с 15—22 % (отечественные печи) до 5 %, к уменьшению стенок с 1,5 м до 200 мм и к использованию плоского свода:

использование современного газового оборудования обеспечивает увеличение скорости пламени, использование длинного факсла, что приводит к увеличению теплопередачи, уменьшению тепловых нагрузок в зонах подачи топлива и к достижению перепадов температур по садке 5–10 °C;

применение автоматических систем управления приводит к уменьшению материальных и энергетических затрат за счет исключения человеческого фактора, а также к экономии топлива на 10–12 %;

применение специальных огнеупоров и конструкций вагонеток уменьшает теплопотери в 2–5 раз, массу вагона — в 3 раза, термостойкость огнеупорных материалов повышается до 30 раз, жесткость и схема установки огнеупорных плит снижают напряжение в 3–4 раза. Это дает возможность снизить расходы топлива на 5-10~% и на огнеупорные материалы — в 20-30 раз.

В целом современное термическое оборудование позволяет снизить эксплуатационные затраты на топливо с 0.2-1 до 0.7-0.1 м 3 /кг изделия; на электроэнергию — с 0.127-0.6 до 0.015-0.03 кВт·ч/кг, на огнеупорные материалы — с 10-40 до 0.3-0.6 кг/г и увеличить сроки эксплуатации печей с 5-10 до 20-30 лет. При этом скорость нагрева, охлаждения, градиенты температур в зоне выдержки удовлетворяют требованиям обжига абразивных кругов.

В настоящее время ЗАО "Институт керамического машиностроения" (Украина) занимается развитием технологии термической обработки изделий, конструированием и изготовлением термического оборудования, в том числе электрических, камерных и газовых печей.

В основу современных газовых печей нового поколения ЗАО "Керамаш" закладывает:

применение скоростного обжига, позволяющего сократить цикл;

применение современных волокнистых материалов, позволяющих уменьшить теплоотдающую поверхность печи;

применение газового оборудования, КИП, автоматики безопасности, позволяющего безопасное ведение техпроцесса обжига, ежигание газа непосредственно в рабочем канале печи и исключающее из конструкции печи горелочные камни, топки, которые ведут к перегреву футеровки и горелок; применение легковесного огнеприпаса, сокращающего затраты тепла;

использование системы ИЗО-ДЖЕТ, позволяющей поддерживать неравномерность температур в рабочем канале в пределах ± 5 °C;

применение плоского свода, позволяющего рационально использовать пространство рабочего канала печи и упростить конструкцию печи;

использование отношения ширины рабочего канала к его высоте как 6 : 1 для лучших аналогов, что способствует поддержанию равномерной температуры по высоте канала;

применение скоростных длиннофакельных горелок, что способствует поддержанию равномерной температуры по ширине канала;

автоматическое поддержание температурного режима индивилуально для каждой вагонетки, что позволяет загружать вагонетки с разной плотностью салки:

автоматизацию всех процессов обжига: подъем температуры, охлаждение, давление или разрежение в печи, среда (окислительная, восстановительная, нейтральная), что исключает отрицательное влияние человеческого фактора на процесс обжига.

В конструкции газовых печей нового поколения применены следующие комплектующие материалы иностранных фирм:

- 1) газовые горелки, автоматика безопасности, регулирующее и запорное газовое оборудование фирмы Kromschroder (Германия);
 - 2) вентиляционное оборудование фирмы Electror (Германия);
- приборы терморегулирующие и регистрирующие фирмы Ascon (Италия):
- 4) волокнистый огнеупорный материал фирмы Orient Cerwool (Индия) по лицензии фирмы Premier (США);
- 5) огнеприпас пространственная сборно-разборная этажерка фирмы Anna Werk (Германия) для универсальной садки.

Газовые печи комплектуются прибором TESTO-350 (Германия), при помощи которого производится периодический контроль содержания в продуктах горения кислорода, углекислого газа, окиси углерода, окиси и двуокиси азота, двуокиси серы, а также измерение температуры, давления, разрежения, скорости потоков воздуха и дымовых газов, коэффициента избытка воздуха.

Использование современных обжиговых технологий и оборудования позволяет поднять до европейского уровня показатели по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции, уменьшение брака изделий и по охране окружающей среды.

Оборудование для механической обработки абразивных изделий

В целях экономии материалов, а также для получения различных форм фасонного профиля зарубежные фирмы широко применяют предварительную обработку сырых (или просушенных) кругов, так называемое шевингование; последнее деластся на простейших ручных станках типа "гончарный круг".

В целом в зарубежной технологии механической обработки применяется стандартное оборудование: обдирочные токарные и шлифовальные станки и режущие абразивные инструменты; чугунная или стальная дробь; кониче-

ские стальные резцы; пілифовальные абразивные круги и алмазные инструменты. Однако следует отметить, что зарубежное оборудование имеет более высокую точность обработки, более высокую степень механизации (встроенной или дополнительно оснащенной) и автоматизации, а также отличается системой переналадки на широкий диапазон обрабатываемых по высоте кругов (до 600 мм) с системой активного контроля с цифровой индексацией получаемого размера обработки.

Для повышения прочности кромок применяется шлифование торцов абразивными сегментами или алмазными инструментами с охлаждением. Этот метод применяется и в отечественном производстве.

Отдельные фирмы считают, что прогрессивным методом обработки плоскости кругов является обдирка с помощью чугунного или стального зерна. Этот же метод применяется и на отечественных станках моделей КШ-32, КШ-62, КШ-64, КШ-122. Однако фирма "Джи энд Би" рекламирует станок, отличающийся от отечественных станков и станков фирмы "АМНИ":

станина станка имеет портальную конструкцию, что обеспечивает повышенную жесткость и точность обработки;

станок имеет систему переналадки на широкий диапазон обрабатываемых по высоте кругов (до 600 мм);

станок оснащен системой активного контроля с цифровой индексацией получаемого размера обработки кругов по высоте.

Зарубежные фирмы точность обработки отверстия ставят в зависимость от номинального диаметра отверстия и назначения использования круга. Так, поле допуска для кругов с отверстиями до 51 мм будет $\pm 0.125...\pm 0.025$ мм, с 51 до 127 мм — $\pm 0.295...\pm 0.050$ мм, с 127 до 305 мм — $\pm 0.3...\pm 0.1$ мм.

Такие требования, особенно для малых кругов, значительно превышают нормы отклонений по ГОСТ 2424-83.

Точность посадочных отверстий достигается методом заливки втулок (калибровка) различными материалами, установкой специальных пластмассовых втулок и расточкой отверстий на специальных станках.

Фирмой Grand B (Канада) разработана двухнозиционная машина для литья втулок шлифовальных кругов под давлением полистиролом, усиленным стекловолокном. Она представляет собой автоматический станок с гидроприводом и имеет позицию загрузки-разгрузки, позицию литья и поворотный кронштейн для перемещения кругов между двумя этими позициями.

Позиция загрузки-разгрузки оборудована четырехходовой системой выталкивания. В позиции заливки втулки имеется автоматический высокоскоростной инжекционный блок для полистирола. Круг и керн удерживаются в инжекционном блоке с помощью зажимного пуансона высокого давления через низ поворотного кронштейна. Заливка втулки производится под высоким давлением в зажатом положении. Инжекционное сопло имеет автоматический клапан.

Однако, по мнению канадской фирмы "Джи энд Би", расточка отверстий является наиболее эффективной. Это подтверждает и отечественный опыт. Замечено, что шлифовальные круги, у которых посадочные отверстия обработаны алмазным инструментом, имеют более высокую прочность на разрыв, объясняется это удалением слоя с микротрещинами по поверхности отверстия, служащими концентраторами напряжения.

Фирма "Джи энд Би" рекомендует вертикально-шлифовальный станок для алмазной обработки посадочного отверстия диаметром до 305 мм шлифовальных кругов высотой до 600 мм. Этот станок оснащен оригинальными средствами механизации установки и съема кругов. Шагающий транспортер удачно вписывается в конструкцию станка. Центрирование кругов на шпинделе при установке производится с помощью центрирующего конуса.

Обработку периферии кругов зарубежные фирмы производят так же, как и отечественные производители, — методом шлифования абразивным инструментом.

Станки ведущих зарубежных фирм оснащены манипуляторами для установки обрабатываемых кругов на стол и для их снятия. В отечественной практике манипуляторы отсутствуют.

Имеются данные, что фирма Automation Egni pment выпускает уникальное оборудование — многооперационные станки для обработки абразивных изделий, которые одновременно калибруют отверстия, обрабатывают периферию круга и испытывают на прочность. Отечественная промышленность таких станков не имеет.

Ниже приводится краткая сравнительная техническая характеристика отечественного и зарубежного оборудования, применяемого для механической обработки абразивного инструмента (табл. 3.40).

Из анализа зарубежного оборудования по механической обработке можно сделать вывод, что обработка плоскостей с помощью чугунного или стального зерна является прогрессивным методом. Этот метод применен на отечественных станках моделей КШ-32, КШ-62, КШ-64 и КШ-122. Если эти станки соответствуют по нормам точности паспортным данным, то они обеспечивают выход кругов класса АА до 60–80 % по непараллельности плоскостей.

Необходимо также отмстить, что станки ведущих зарубежных фирм оснащены аппаратурой активного контроля, что полностью отсутствует на отечественных станках, и качество обработки на отечественных станках (при соблюдении действующих норм точности на станки) на $80-90\,\%$ зависит от квалификации рабочего-станочника.

Оборудование и приборы для контроля качества абразивного инструмента

Зарубежными фирмами качество абразивного инструмента контролируется по следующим основным параметрам:

испытание на прочность;

проверка посадочных отверстий;

проверка наличия трещин;

определение твердости;

определение уравновешенности;

геометрические параметры;

параметры внешнего вида, не поддающиеся количественной оценке, такие как равномерный цвет круга, отсутствие "мушек", незначительные по величине выкращивания.

Для определения прочностных свойств используют контрольно-испытательное оборудование с широким применением автоматизированных установок.

Краткая сравнительная техническая характеристика импортного и отечественного станочного оборудования

Homeonico comuna	Габаритные размеры станка (длина ×	Macca	Установ-	Частота вра-	Производи-	Unomonomo	Размеры обрабатываемых
паимспование стапка	× ширнна × высота), мм	станка, кг	мошность, кВт	щения, об/мин	по представителю	пазначение	кругов $D \times T \times H$, мм (максимальные)
Прецизионный плос-	$4500 \times 4000 \times 4600$	17700	40,0	$P_{\rm cr} = 8-18$,	$8 (900 \times 900 \times 305)$	Обработка	$1070 \times 660 \times 203 - 305$
кообдирочный фир- мы "Джн энд Би"				P _{m1} = 3–9		торцов	
Плоскообдирочный	$4240 \times 4500 \times 4200$	28800	28.0	$P_{\rm cr} = 17,$	8 (600 × 600 × 305)	Тоже	$1060 \times 250 \times 203 - 305$
модели К-122 двух- шпиндельный				F _{ES} = 11-19			
Вертикально-шлифо-	$7000 \times 2500 \times 4000$	15000	22,0	$P_{um} = 2500,$	$6(600 \times 600 \times 305)$	Обработка	900 × 600 × 305
вальный фирмы				$P_{\text{tru}} = 250$		отверстий	
ич тис ижт							
Токарно-лобовой мо-	$4160 \times 3100 \times 254$	11000	21,5	$P_{uun} = 3000$,	$P_{\rm un} = 3000$, $10 (600 \times 600 \times 305)$	Тоже	$1060 \times 250 \times 305$
делн ОТ-10301				$P_{mx1} = 160-320$			
Вертикально-шлифо-	$4200 \times 3800 \times 4500$	18000	8	ì	6 (600 × 600 × 305) Обработка	Обработка	$900 \times 600 \times 305$
вальный фирмы						наружной	
"Джи энд Би"						поверх-	
						ности	
Вертикально-шлифо-	$2500 \times 2350 \times 2870$	2900	13,2	$P_{um} = 3000$,	$ 15 (600 \times 200 \times 305) $	Тоже	$600 \times 350 \times 305$
вальный модели XIII-				$P_{\text{avg}} = 190-980$			
156							

Примечание. $P_{\rm un}$ — частота инструмента, $P_{\rm cr}$ — стола, $P_{\rm nu}$ — изделия.

По мнению зарубежных фирм, безопасность эксплуатации кругов является важнейшим показателем, в связи с чем готовый инструмент подвергается жесткому контролю на прочность. Прочностным испытаниям подвергаются (за редким исключением) 100 % кругов диаметром 150 мм и более.

Отличительной особенностью испытательных установок зарубежных фирм (тестеров скорости) является вертикальная компоновка шпиндельных узлов повышенной жесткости, что достигается применением прецизионных подшипниковых узлов с передачей крутяшего момента шпинделю на участке между опорами. Основные органы установок утапливаются в шахту. В качестве приводов используются гидродвигатели необходимой мощности.

Повышение жесткости шпиндельных узлов и плавность их разгона при применении гидромоторов являются положительным фактором при испытаниях хорошо отбалансированных шлифовальных кругов. При наличии дисбаланса центробежные силы от неуравновешенности шлифовальных кругов передаются на подшипниковые опоры жестких шпиндельных узлов непосредственно, и так как возрастают в квадратной зависимости от частоты вращения, то являются мощным источником динамических нагрузок на опоры.

Следует отметить, что скоростные испытательные установки (тестеры скорости), по мнению зарубежных фирм, должны проходить тарированные проверки через определенное время — один раз в 3 мес, но не реже одного раза в год. Допустимые отклонения не должны превышать 0—5 % для установок производственного назначения.

Фирмой "Джи энд Би" рекламируется 900-миллиметровая скоростная испытательная установка, специально предназначенная для испытания скоростных шлифовальных кругов больших размеров и высот, со следующей технической характеристикой:

максимальный диаметр круга — 900 мм;

максимальная высота круга — 600 мм;

максимальная масса круга — 350 кг;

диапазон размера посадочных отверстий — 51-305 мм;

управляемый диапазон частот вращения — от 0 до 6000 об/мин;

масса испытательной установки с блоками питания и электрической частью — $9200~{\rm Kr}$:

производительность (на кругах $600 \times 600 \times 305$) — 12 шт./ч.

Методы измерения твердости по рекомендациям зарубежных фирм включают следующие испытания:

испытание ударом;

испытание по методу Роквелла;

пескоструйное испытание;

акустическое испытание;

контроль плотности.

По мнению отдельных фирм, испытание ударом является лучшим методом для определения твердости шлифовальных кругов, так как имитирует свойства самозатачивания шлифкруга при эксплуатации. Другое преимущество системы испытания ударом зарубежные специалисты видят в ее логической взаимосвязи с системой буквенных степеней твердости, включающих 18 букв от С до Т и разделенных на 17 равных степеней по геометрической прогрессии с показателем глубины проникновения при испытании ударом удваивается через каждые пять степеней шагов (т. е. 1,15).

Кроме того, сила удара, используемая при измерении буквенных степеней от С до У должна удваиваться при измерении степеней с К до Т, что достигается удвоением высоты падения ударного инструмента. Система имеет и свои недостатки, связанные с отсутствием стандартных испытательных машин и научно обоснованной методики измерения.

Канадские фирмы, используя ударный метод, изготавливают собственные испытательные машины и продают их потребителям.

В отечественной практике метод испытания кругов на удар не используется в связи с отсутствием испытательных машин такого класса.

Метод Роквелла зарубежные фирмы применяют к инструменту с зернистостью до 150, при этом инструмент не должен быть тверже Р. Метод Роквелла используют также для контроля хонинговальных брусков зернистостью 150 и мельче.

Испытания на твердость пескоструйным методом зарубежными фирмами не применяются. Это обусловлено главным образом тем, что для системы буквенных степеней твердости результаты пескоструйных испытаний не совпадают с результатами ударных испытаний. По мнению зарубежных фирм, пескоструйные испытания дают хорошие результаты при проверке неоднородности кругов.

Акустический метод, по мнению зарубежных фирм, является наилучшим сравнительным методом контроля, обеспечивающим оценку модуля упругости Е и отличающимся точностью, чувствительностью и оперативностью измерений.

Отрицательной стороной этого метода является невозможность определения неоднородности инструмента. Однако считается, что если результаты акустических испытаний больших партий кругов укладываются в пределы некоторого допуска, то это свидетельствует (с определенной вероятностью) о стабильности технологического процесса.

Приборы Grindo Sonic (Бельгия) и "Звук" (Россия), используемые при акустическом испытании, работают на принципе ударного возбуждения колебаний в изделии с последующим измерением частоты колебаний.

В приборах "Звук" регистрируется строго определенная форма колебаний. Разработанный в США компанией "Сатурн" прибор для акустических испытаний работает по принципу возбуждения колебаний в изделии от генератора и плавного изменения частоты колебаний генератора от момента наступления резонанса. Результаты измерений приборами Grindo Sonic, "Звук" и "Сатурн" дают однозначные выводы. Однако, по мнению фирмы "Сатурн", приборы "Звук" и Grindo Sonic являются более простыми и надежными и поэтому пригодны для практического использования.

Фирмой "Джи энд Би" для определения модуля упругости шлифовальных кругов используется исключительно прибор Grindo Sonic. Встроенный в него компьютер устанавливает соотношение между размерами круга и частотой колебаний и вычисляет модуль упругости.

Дисбаланс в шлифовальных кругах определяется главным образом неоднородным распределением материала, а также погрешностями геометрической формы круга.

Неуравновешенность шлифовальных кругов является источником многих проблем при эксплуатации инструмента, так как вызывает интенсивную вибрацию шлифовального оборудования, износ опор шпиндельных узлов, прижоги и волнообразования на обработанной поверхности деталей, снижает стойкость шлифовальных кругов, уменьшает предельные частоты вращения и прочностные свойства работающего инструмента.

Для проверки неуравновешенности зарубежные фирмы используют балансировочное оборудование трех типов:

для статической балансировки в статическом режиме (параллели, диски и др.); для статической балансировки в динамическом режиме;

для динамической балансировки (коррекция в двух плоскостях), работающие в динамическом режиме.

Эти три типа устройств служат трем различным целям.

Оборудование для статической балансировки в статическом режиме, аналогом которого в России являются балансировочные параллели, как правило, оснащено электронными системами для определения значения и положения неуравновешенной массы. На отечественных параллелях такие системы отсутствуют.

Статическое балансировочное оборудование имеет встроенные микропроцессоры, осуществляющие автоматическое определение корректирующей массы и места ее добавления для уравновещенности. Место расположения неуравновещенной массы воспроизводится на круговом дисплее, разбитом на 60 секторов.

Оборудование этого типа имеет регулируемые пределы чувствительности, перенастраиваемые в зависимости от массы кругов с предельным значением 400 кг. Производительность оборудования — до 12 шт./мин.

Балансировочное оборудование с динамическим режимом работы подразлеляется:

на оборудование для определения статической неуравновешенности шлифовальных кругов (в одной плоскости);

на оборудование для определения динамической неуравновешенности шлифовальных кругов (в двух плоскостях).

Большая часть используемого в настоящее время балансировочного оборудования фирмы "Джи энд Би" измеряет статическую неуравновещенность.

Оборудование для статической балансировки содержит вращающийся шпиндель прецизионного исполнения, расположенный вертикально или горизонтально. Чаще используется вертикальная компоновка. Колебания шпинделя, вызванные неуравновешенными массами, регистрируются датчиком и передаются в электронно-измерительную систему с компьютерным устройством.

Высокие круги (H/Д ≥ 0,5) подвергаются динамической балансировке, при которой неуравновешенные массы определяются в двух плоскостях и создают при вращении момент пары сил. Динамическое балансировочное оборудование фирмы позволяет измерять как динамический, так и статический дисбаланс шлифкругов.

Применительно к шлифовальным кругам в отечественной практике отсутствует балансировочное оборудование с динамическим режимом работы, за исключением экспериментального станка модели СБИП-350 для совмещенного контроля статической неуравновешенности и испытания на механическую прочность невысоких шлифкругов диаметром 150—350 мм.

Балансировочное оборудование отечественного производства позволяет определять только статическую неуравновешенность и не предназначено для балансировки кругов большой высоты; оборудование очень несовершенно, малопроизводительно, с большой погрешностью определения дисбаланса.

Контроль плотности является, по мнению фирмы "Джи энд Би", одним из наиболее важных, так как отклонения при ударном измерении твердости являются следствием локальных изменений плотности. Так, при оценке абразивного круга степенью твердости К изменение плотности на 0,06 г/см³ изменяет ударную степень на единицу твердости, а, например, добавка связки в количестве 1 % от общей массы также вызывает изменение степени твердости на единицу.

Таким образом, если допустима погрешность ± 1 % на 10 единиц плотности для массы связки, то содержание связки должно быть взвешено с погрешностью ± 1 % на 3 единицы изменения плотности, а плотность должна контролироваться с погрешностью 1 %, т. е. в пределах ± 0.02 г/см³. Хотя эта задача является весьма сложной, она должна решаться с применением безусадочной технологии изготовления кругов всех размеров и форм.

Для определения плотности кругов фирма "Джи энд Би" применяет гидростатическую систему измерений, в соответствии с которой изделие взвешивается, затем покрывается парафином и вновь взвешивается, далее изделие помещают в воду, и взвешивается масса вытесненной воды при условии полного погружения в воду. Плотность определяется делением массы изделия на массу вытесненной воды.

Большая часть парафина находится в порах. Если часть парафина находится вне пор, то это приводит к появлению ошибки, которая тем меньше, чем больше размер изделия. Однако этот метод непригоден для точного измерения плотности кругов небольшой высоты.